




● مجموعه پروژه‌های کاربردی با

# PLC SIEMENS

● مهندس احمد فرجی



- پروژه‌های راه‌اندازی موتورهای الکتریکی
- پروژه‌های کنترل دما، Level، فشار و فلو
- پروژه‌های سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
- پروژه‌های کنترل بسته‌بندی، رنگ‌آمیزی، بطری پرکنی
- پروژه‌های تکمیلی و کاربردی
- پروژه‌های تولید محصول شیمیایی



محتویات DVD

- نسخه دائمی نرم‌افزار Step7 v5.5 sp2
- قابل نصب روی ویندوز xp و 7

مجموعه پروژه‌های کاربردی با

# PLC SIEMENS

نوشته

مهندس احمد فرجی



انتشارات نگارنده دانش

سرشناسه	: فرجی، احمد.
عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه پروژه‌های کاربردی با PLC SIEMENS / نوشته احمد فرجی.
وضعیت ویراست	: ویراست ۲.
مشخصات نشر	: تهران: نگارنده دانش، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهری	: ۲۵۶ص (چهارده + ۲۴۲)، مصور، جدول، نمودار.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۹۰-۴۶-۴.
وضعیت فهرست‌نویسی	: فیبا
موضوع	: کنترل‌کننده‌های برنامه‌پذیر
موضوع	: طراحی منطقی
موضوع	: زبان‌های برنامه‌نویسی کامپیوتر
رده‌بندی کنگره	: ۱۳۹۲ ۴۵ق/ک۹/TJ۲۲۳
رده‌بندی دیویی	: ۶۲۹/۸۹۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۳۳۸۵۲۶۴

## مجموعه پروژه‌های کاربردی با PLC SIEMENS

نویسنده	مهندس احمد فرجی
ویراسته	مهندس علی کلانتری
حروفچینی	واحد تولید نشر نگارنده دانش
لیتوگرافی، چاپ، صحافی	گلیاگرافیک، فرشویه، یکتافر
نوبت چاپ	هفتم، ۱۳۹۴
تعداد صفحات، قطع	۲۵۶، وزیری
تعداد	۱۰۰۰ نسخه
بها به همراه DVD	۱۵۰۰۰ تومان

[www.negarandedanesh.com](http://www.negarandedanesh.com)

نگارنده دانش تلفن: ۶۶۹۶۲۰۵۳

انتشارات آترا تلفن: ۶۶۹۲۲۰۸۲

انتشارات آزاده تلفن: ۶۶۴۱۴۳۷۴

هرگونه تکثیر، اسکن یا کپی‌برداری از تمام یا بخشی از مطالب این کتاب حتی با ذکر منبع، بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع است. هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه تولید و انتشار لوح یا مجموعه آموزشی از این اثر را به هر نحو ندارد.

## سخن ناشر

با توسعه روزافزون دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور، اهمیت انتشار کتاب‌ها و منابع علمی مناسب برای کسانی که به پژوهش، تدریس، یا تحصیل در سطوح مختلف آموزش عالی مشغول هستند، کاملاً روشن است. از طرفی از سال‌ها پیش، کمبود کتاب‌های صنعتی و کاربردی مناسب، چه از نظر محتوی و چه از نظر مواردی همچون نحوه نگارش، به‌روز بودن، و اعمال تغییرات متناسب با آیین‌نامه‌ها و استانداردهای روز که بتواند فاصله موجود بین صنعت و دانشگاه را به‌طور مناسب پر کرده و پاسخگوی این نیاز فارغ‌التحصیلان باشد، کاملاً محسوس بوده است. انتشارات نگارنده دانش با تکیه بر تجربه کادر خود و شناخت آسیب‌های موجود در صنعت نشر، برای جبران جزئی از این کمبودها، اقدام به چاپ و نشر کتاب‌های دانشگاهی و کاربردی در زمینه‌های فنی مهندسی، علوم پایه و نرم‌افزارهای تخصصی به‌صورت تألیف یا ترجمه کرده است.

در این راستا، این انتشارات همواره کوشیده است تا با بررسی نیاز روز صنایع مختلف کشور، دریافت پیشنهاد چاپ کتاب‌های مورد نظر متخصصین، تعامل با مراکز علمی و صنعتی، و همکاری با مؤلفین باتجربه و مترجمین خبره و دارای تحصیلات مرتبط، همواره با نشر کتاب‌های برگزیده و کاملاً کاربردی، پاسخگوی این نیاز جامعه علمی و صنعتی کشور باشد.

بدیهی است پیشنهادها و انتقادهای سازنده جامعه علمی و صنعتی کشور، ما را در بهبود کار و انجام هرچه بهتر وظیفه‌ای که بر عهده گرفته‌ایم یاری خواهد کرد.

مدیر مسئول

علی کلاتری

info@negarandedanesh.com




تقدیم بہ

پدر بزرگوار و مادر مہربانم

و

ہمسفر عزیزم الامام نوریان



## پیشگفتار ویرایش دوم

کتابی که پیش رو دارید مجموعه‌ای از مثال‌ها و پروژه‌های صنعتی می‌باشد که برای اجرای آنها از PLC‌های S7-300 و S7-400 ریمنس استفاده شده و برنامه‌نویسی آن توسط نرم‌افزار Simatic Manager انجام گرفته است. این کتاب ویرایش جدید کتاب قبلی با همین عنوان است که قبلاً در پنج فصل ارائه شده و توسط انتشارات نگارنده دانش به چاپ پنجم رسیده است.

در ویرایش جدید که در قالب ۷ فصل ارائه شده، اصلاحات و تغییرات فراوانی در راستای ساده‌سازی و کاربردی‌سازی پروژه‌های ارائه شده، انجام شده است. برخی از اصلاحات انجام شده در ویرایش جدید عبارتند از:

- حذف پروژه‌های نامفهوم و یا بسیار پیچیده
- حذف پروژه‌های غیر کاربردی
- افزودن پروژه‌های مربوط به راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز
- افزودن پروژه‌های کاربردی جدید
- ارائه چند روش برنامه‌نویسی برای حل برخی از پروژه‌ها
- تغییر اکثر شکل‌های قدیمی با شکل‌های طراحی شده توسط نرم‌افزار WinCC
- بازنویسی برخی از برنامه‌های قبلی به روش‌های ساده‌تر
- تغییر چیدمان پروژه‌ها بر مبنای دستورات به کار رفته در پروژه و روش حل آن

### مخاطبین کتاب

این کتاب می‌تواند برای مخاطبین زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- هنرجویان (دانش‌آموزان) درس کارور PLC درجه ۲ در سطح فنی و حرفه‌ای - کاردانش، که این گروه می‌توانند همزمان از کتاب "کارور PLC درجه ۲" تألیف مهندس فرجی از نشر نگارنده دانش استفاده کنند.
- دانشجویان (رشته مهندسی برق) شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی PLC S7
- متخصصان صنایع برای آشنایی با روش انجام پروژه‌های ساده و متوسط صنعتی

همان‌طور که اشاره شد، ویرایش جدید کتاب در قالب ۷ فصل به شرح ذیل ارائه شده است:

**فصل اول. پروژه‌های راه‌اندازی موتورهای الکتریکی:** در این فصل به بررسی روش‌های مختلف راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز توسط PLC پرداخته شده و مطالب ارائه شده در این فصل کاملاً با کتاب "کارور PLC درجه ۲" تألیف مهندس فرجی از انتشارات نگارنده دانش منطبق می‌باشد.

**فصل دوم. پروژه‌های سطح مقدماتی:** در این فصل به ارائه نمونه پروژه‌های سطح مقدماتی پرداخته شده و مطالب آن با کتاب‌های "کامل‌ترین مرجع کاربردی S7 PLC سطح مقدماتی" تألیف مهندس ماهر و مهندس فرجی و نیز کتاب "کامل‌ترین مرجع کاربردی کارور PLC درجه ۲" تألیف مهندس فرجی منطبق می‌باشد. در این فصل هنرجو (دانشجو) با نحوه استفاده از دستورات ساده مانند فلیپ - فلاپ و تایمر در پروژه‌های صنعتی آشنا می‌شود.

**فصل سوم. پروژه‌های سطح متوسط:** در این فصل به ارائه نمونه پروژه‌های سطح متوسط پرداخته شده است. در این فصل دانشجو (هنرجو) با نحوه استفاده از دستورات کانتر، دستورات ریاضی، دستورات مقایسه‌گر و ... در پروژه‌های صنعتی آشنا می‌شود. مطالب این فصل نیز کاملاً منطبق با مطالب دو کتاب معرفی شده می‌باشد.



**فصل چهارم. پروژه‌های سطح پیشرفته:** در این فصل پروژه‌های سطح پیشرفته ارائه شده است که عموماً در آنها از دستورات مرتبط با سیگنال‌های آنالوگ نظیر استفاده از FC106 و FC106 استفاده شده است. پروژه‌های این فصل بیشتر منطبق با کتاب "کامل‌ترین مرجع کاربردی PLC S7 سطح پیشرفته" تألیف مهندس ماهر و مهندس فرجی بوده ولی روش بیان مطالب به نحوی است که برای سایر مخاطبین نیز قابل فهم می‌باشد.

**فصل پنجم. پروژه‌های سطح تکمیلی:** پروژه‌های ارائه شده در این فصل حالت جامع دارد، بدین معنی که کلیه مراحل انجام یک پروژه کوچک صنعتی به همراه ادوات مورد استفاده در آن شرح داده شده است. مطالب این فصل می‌تواند برای دانشجویانی که قصد ارائه پروژه به‌عنوان پایان‌نامه یا تمرین دارند، مناسب باشد. همچنین هنرجویان فنی و حرفه‌ای و کارانشان نیز می‌توانند با انجام این پروژه‌ها، سطح اطلاعات خود را مورد ارزیابی قرار داده و خود را برای انجام پروژه‌های واقعی صنعتی آماده نمایند.

**فصل ششم. نکات و ترفندهای برنامه‌نویسی:** در این فصل مثال‌هایی از نحوه به‌کارگیری ترفندها و نکات برنامه‌نویسی ارائه شده که خواننده را با نکات و تکنیک‌های برنامه‌نویسی آشنا می‌کند. مطالعه این فصل برای دانشجویان و هنرجویان (اعم از دانشگاهی - فنی و حرفه‌ای و کارانش) مفید است.

**فصل هفتم. پروژه‌های کاربردی:** در این فصل نمونه پروژه‌های کاربردی عموماً با محوریت کنترل حلقه بسته ارائه می‌شود. نکات تکمیلی در این مورد را می‌توانید در کتاب "کامل‌ترین مرجع کاربردی PID کنترل در صنعت" تألیف مهندس فرجی از نشر نگارنده دانش بیابید.

### روش استفاده از کتاب

به‌منظور اثر بخشی بیشتر مطالب ارائه شده در کتاب، پیشنهاد می‌شود ابتدا دانشجو (هنرجو) به یکی از کتاب‌های "کامل‌ترین مرجع کارور PLC درجه ۲" یا "کامل‌ترین مرجع PLC S7 سطح مقدماتی" مراجعه نموده و آشنایی نسبی با دستورات برنامه‌نویسی به‌دست آورد، سپس با مراجعه به این کتاب به حل پروژه‌ها پرداخته و نهایتاً پاسخ خود را با پاسخ‌های کتاب مطابقت دهد. همچنین به خوانندگان گرامی توصیه می‌شود، پس از مطالعه کتاب حاضر، جهت آشنایی با پروژه‌های پیشرفته‌تر به "کتاب مجموعه پروژه‌های پیشرفته PLC و WinCC" تألیف مهندس فرجی از انتشارات نگارنده دانش مراجعه نمایند.

### استفاده از سایت اینترنتی [www.mrfaraji.blogspot.com](http://www.mrfaraji.blogspot.com)

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارائه نظرات، سؤالات، پیشنهادات و انتقادات خود و نیز دسترسی به مطالب جدید مرتبط با حوزه اتوماسیون صنعتی، به سایت فوق که مدیریت آن بر عهده مؤلف (مهندس فرجی) قرار دارد مراجعه نمایند.

### ارتباط با مؤلف

علاقه‌مندان به برقراری ارتباط با مؤلف می‌توانند پیام‌های خود را به ایمیل [Ahmad.faraji@Hotmail.com](mailto:Ahmad.faraji@Hotmail.com) ارسال کرده و یا پیام‌های کوتاه خود را به سامانه SMS مهندس فرجی به شماره 3000462400000 ارسال نمایند.

احمد فرجی

زمستان ۹۲


## پیشگفتار ویرایش اول

با گسترش روزافزون استفاده از اتوماسیون صنعتی زمینس در کارخانه‌جات، مختلف درون کشور، فراگیری نحوه عملکرد و برنامه‌ریزی این سیستم‌ها از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. خوشبختانه به همت اساتید بزرگوار در حوزه اتوماسیون صنعتی، منابع فارسی خوبی به‌منظور آشنایی دانشجویان و مهندسیان با این مقوله تألیف شده است؛ اما فقدان کتابی که به‌طور مشخص به بررسی پروژه‌های صنعتی و چگونگی برنامه‌نویسی آنها پرداخته باشد، موجب شد اینجانب به تألیف این اثر پرداخته که حاصل کار، کتابی است که مشاهده می‌نمایید. لازم به‌ذکر است که در تألیف این اثر، خانم‌ها مهندس بهاره مکوندی و مهندس منیر بآبادی و آقای مهندس محمد صفر کارمزدی با اینجانب همکاری نموده‌اند، که بدین وسیله از این دوستان تشکر می‌نمایم.

بی‌شک با وجود دقت فراوانی که جهت ارائه بدون نقص مطالب صرف شده است، این اثر خالی از اشکال نیست؛ از این‌رو از کلیه اساتید، متخصصان صنایع و دانشجویان محترم تقاضا دارم پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیکی [ahmad.fa62@gmail.com](mailto:ahmad.fa62@gmail.com) ارسال و یا از طریق سایت اینترنتی [www.mrfaraji.blogspot.com](http://www.mrfaraji.blogspot.com) و یا سامانه SMS به شماره 30004624000000 موارد مورد نظر خود را با اینجانب مطرح نمایند. مطمئناً این نظرات در ویرایش‌های بعدی مد نظر قرار خواهد گرفت.

احمد فرجی

تابستان ۱۳۸۹



## فهرست مطالب

۱	فصل ۱. پروژه‌های راه‌اندازی موتورهای الکتریکی
۲	۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت لحظه‌ای
۴	۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار (بدون حفاظت)
۶	۳.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز دائم کار از دو محل
۷	۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار (با شرایط حفاظتی)
۱۱	۵.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به‌صورت یکی پس از دیگری
۱۳	۶.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به‌صورت یکی به‌جای دیگری
۱۴	۷.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد (معمولی)
۱۶	۸.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد سریع
۱۸	۹.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد با تأخیر
۲۲	۱۰.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد (با فیدبک)
۲۴	۱۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت ستاره/ مثلث
۲۶	۱۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت ستاره/ مثلث (با فیدبک)
۲۸	۱۳.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت ستاره/ مثلث - چپگرد/ راستگرد
۳۱	۱۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز القایی با دو سرعت انتخابی
۳۵	۱۵.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز دالاندر
۳۹	فصل ۲. پروژه‌های سطح مقدماتی
۴۰	۱.۲ پروژه سیستم انتقال آب
۴۲	۲.۲ پروژه کنترل دریل صنعتی
۴۴	۳.۲ پروژه کنترل چراغ‌های آپارتمان
۴۵	۴.۲ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن
۴۷	۵.۲ پروژه کنترل دستگاه کاتر
۴۹	۶.۲ پروژه کنترل ترتیبی دو نوار نقاله
۵۲	۷.۲ پروژه کنترل سیستم انتقال محصول
۵۵	فصل ۳. پروژه‌های سطح متوسط
۵۶	۱.۳ پروژه کنترل چراغ راهنمایی

۶۰	.....	۲.۳ پروژه کنترل نوار نقاله
۶۴	.....	۳.۲ پروژه کنترل میکسر
۶۸	.....	۴.۳ پروژه کنترل سیستم انبار
۷۰	.....	۵.۳ پروژه محاسبه موجودی انبار
۷۴	.....	۶.۳ پروژه کنترل دمای مخزن
۷۷	.....	۷.۳ پروژه مونتاژ قطعات
۸۰	.....	۸.۳ پروژه انتقال مواد
۸۳	.....	۹.۳ پروژه کنترل دمای موتور
۸۵	.....	۱۰.۳ پروژه کنترل دمای آب
۸۷	.....	۱۱.۳ پروژه کنترل فیلترهای صنعتی
۹۰	.....	۱۲.۳ کنترل بطری پرکنی

#### فصل ۴. پروژه‌های پیشرفته

۹۵	.....	۱.۴ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن
۹۶	.....	۲.۴ پروژه کنترل پروسه تولید ماده شیمیایی
۱۰۱	.....	۳.۴ پروژه کنترل فشار روغن خط تولید
۱۰۷	.....	۴.۴ پروژه کنترل سیستم تست آب
۱۱۱	.....	۵.۴ پروژه کنترل سیستم رنگ‌آمیزی قطعات صنعتی
۱۱۵	.....	۶.۴ پروژه کنترل کمپرسورخانه
۱۲۰	.....	۷.۴ پروژه کنترل سطح از طریق کنترل فلو


#### فصل ۵. پروژه‌های سطح تکمیلی

۱۴۱	.....	۱.۵ پروژه کنترل پروسه بطری پرکنی در یک کارخانه تولید نوشابه
۱۴۲	.....	۲.۵ پروژه خط تولید نوشابه همراه با تمام جزئیات
۱۴۸	.....	۳.۵ پروژه کنترل پروسه تولید شکر از چغندر قند
۱۵۴	.....	۴.۵ پروژه کنترل عملیات تولید آهک
۱۶۴	.....	۵.۵ پروژه کنترل سیستم بسته‌بندی شکر

#### فصل ۶. مثال‌ها و ترندهای برنامه‌نویسی

۱۸۱	.....	مثال ۱. ساخت Counter با استفاده از دستور لبه
۱۸۲	.....	مثال ۲. ساخت Counter بدون استفاده از دستورات لبه
۱۸۶	.....	مثال ۳. ساخت تایمر
۱۸۷	.....	مثال ۴. ساخت چشمک‌زن با استفاده از جمع‌کننده

مثال ۵. روشن نمودن همزمان ۸ و ۱۶ خروجی .....	۱۹۲
مثال ۶. استفاده از PIQ به عنوان Memory bit .....	۱۹۴
مثال ۷. تعیین زمان روشن ماندن لامپ .....	۱۹۶
مثال ۸. ساخت یک فلیپ فلاپ با استفاده از یک FC .....	۱۹۸
<b>فصل ۷. پروژه‌های کاربردی .....</b>	<b>۲۰۱</b>
۱.۷ کنترل Batching .....	۲۰۲
۲.۷ کنترل دما به روش حلقه بسته .....	۲۰۷
۳.۷ کنترل Override به روش حلقه بسته .....	۲۱۳
۴.۷ کنترل دمای محصول به روش حلقه بسته .....	۲۲۰
۵.۷ کنترل دمای راکتور به روش حلقه بسته .....	۲۲۲
۶.۷ کنترل فشار به روش حلقه بسته .....	۲۲۹



# فصل ۱


## پروژه‌های راه‌اندازی موتورهای الکتریکی

- |                                                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۹.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/<br>راستگرد با تأخیر        | ۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت لحظه‌ای                       |
| ۱۰.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/<br>راستگرد (با فیدبک)     | ۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار<br>(بدون حفاظت)      |
| ۱۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت ستاره/<br>مثلث                   | ۳.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز دائم کار از دو محل                    |
| ۱۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت ستاره/<br>مثلث (با فیدبک)        | ۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار<br>(با شرایط حفاظتی) |
| ۱۳.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت<br>ستاره/مثلث - چپگرد/راستگرد | ۵.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به‌صورت یکی<br>پس از دیگری         |
| ۱۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز القایی با دو<br>سرعت انتخابی             | ۶.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به‌صورت یکی<br>به‌جای دیگری        |
| ۱۵.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز دالاندر                                  | ۷.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت<br>چپگرد/راستگرد (معمولی)  |
|                                                                             | ۸.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/<br>راستگرد سریع        |



## ۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت لحظه‌ای

به‌منظور راه‌اندازی یک موتور الکتریکی سه‌فاز به‌صورت کارکرد لحظه‌ای، از مداری به‌صورت نشان داده شده در شکل ۱.۱ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، در این مدار فقط از یک عدد شستی استارت و یک کنتاکتور راه‌انداز موتور استفاده شده و از شستی استپ استفاده نشده است؛ زیرا این موتور امکان کار در حالت دائم را نداشته و فقط به‌صورت لحظه‌ای کار می‌کند.



شکل ۱.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت لحظه‌ای

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فعال شدن شستی استارت (Start)، موتور روشن شده و با رها کردن شستی استارت، موتور خاموش می‌شود.
- موتور دارای حالت کار دائم نمی‌باشد.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲.۱ کامل نمایید.


	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		Motor	Q 0.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور

شکل ۲.۱ سمبل‌های استفاده شده در پروژه ۱.۱

### روش اجرای جدول سمبل‌ها


(الف) وارد محیط OB1 شوید.

(ب) از مسیر نشان داده شده در شکل ۳.۱، گزینه Symbol Table را انتخاب نمایید.



شکل ۳.۱ روش اجرای جدول سمبل‌ها

(ج) در این هنگام محیط جدول سمبل‌ها به صورت نشان داده شده در شکل ۴.۱ نشان داده می‌شود.





شکل ۴.۱ محیط Symbol Table (جدول سمبل‌ها)

(د) سمبل‌های مورد نظر را در این جدول تعریف نموده و سپس تغییرات را با انتخاب گزینه Save از منو Symbol Table ذخیره نمایید. برای ذخیره‌سازی تنظیمات انجام شده در جدول سمبل‌ها، علاوه بر روش فوق می‌توان از کلید ترکیبی Ctrl + S نیز استفاده نمود.

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۵.۱ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

توجه: همان‌طور که در شکل ۵.۱ مشاهده می‌شود، برنامه به دو زبان LAD و FBD ارائه شده است که عملاً یکی از آنها در محیط OB1 نوشته می‌شود؛ پس لازم نیست که خوانندگان کتاب هر دو برنامه را در OB1 پیاده‌سازی نمایند، بلکه می‌توانند به دلخواه یکی از دو برنامه زیر را پیاده‌سازی نمایند.




شکل ۵.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱.۱

لازم به ذکر است که کلیه مثال‌ها و پروژه‌های موجود در این کتاب را می‌توان توسط Simulation نرم‌افزار Simatic Manager تست نمود.

## ۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت دائم کار (بدون حفاظت)

به منظور راه‌اندازی یک موتور الکتریکی سه‌فاز به صورت دائم کار، از مدار مطابق شکل ۶.۱ استفاده می‌شود. در این مدار از یک عدد کنتاکتور سه‌فاز استفاده شده است. زمانی که کنتاکتور برق دار شود، موتور روشن شده و هرگاه کنتاکتور بی‌برق شود، موتور خاموش می‌شود.



شکل ۶.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت دائم کار

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

با فشردن شستی استارت (Start)، خروجی Q0.1 روشن و با فشردن شستی استپ (Stop)، خروجی Q0.1 خاموش می‌شود. خروجی Q0.1 را به بوبین کنتاکتور وصل می‌کنیم تا هرگاه این خروجی فعال شد، بوبین برق‌دار شده و در نتیجه موتور روشن شود. همچنین لازم است زمانی که موتور روشن است، یک لامپ نیز روشن شود تا اپراتور متوجه روشن شدن موتور شود.

توجه: در این پروژه، شستی‌های استارت و استپ به‌صورت تیغه باز (NO) در نظر گرفته شده‌اند.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

- ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
- وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۷.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol /	Address	Data type	Comment
1		Start	I 0.3	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 0.4	BOOL	شستی استپ
3		Motor	Q 0.1	BOOL	فرمان روشن شدن موتور
4		Lamp	Q 0.2	BOOL	فرمان روشن شدن لامپ

شکل ۷.۱ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۲.۱

- برنامه نشان داده شده در شکل ۸.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.



برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"



برنامه به زبان FBD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"



شکل ۸.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۲.۱

Network 2 :

Comment:

Q0.1  
فرمان  
روشن شدن  
موتور  
"Motor"

Q0.2  
فرمان  
روشن شدن  
لامپ  
"Lamp"

Network 2 :

Comment:

Q0.1  
فرمان  
روشن شدن  
موتور  
"Motor"


&

Q0.2  
فرمان  
روشن شدن  
لامپ  
"Lamp"

شکل ۸.۱ (ادامه)

### ۳.۱ پروژه راهاندازی موتور سه فاز دائم کار از دو محل

به منظور راهاندازی یک موتور سه فاز از دو محل، از مداری مطابق شکل ۹.۱ استفاده شده است. در محل اول، شستی استارت ۱ و در محل دوم، شستی استارت ۲ قرار دارد. با فشردن هر یک از این دو شستی استارت، موتور شروع به کار می‌کند. با فشردن شستی استپ، موتور خاموش می‌شود.



شکل ۹.۱ مدار راهاندازی موتور سه فاز به صورت دائم کار و از دو محل

### مراحل کار در نرم افزار Simatic Manager


۱. ابتدا در نرم افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۰.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol /	Address	Data type	Comment
1		Motor	Q 0.3	BOOL	فرمان روشن شدن موتور
2		Start_1	I 0.5	BOOL	شستی استارت 1
3		Stop	I 0.7	BOOL	شستی استپ
4		Start_2	I 0.6	BOOL	شستی استارت 2

شکل ۱۰.۱ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۳.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۱.۱ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.




شکل ۱۱.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۳.۱

## ۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار (با شرایط حفاظتی)

همان‌طور که در پروژه ۲ مشاهده شد، راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار ولی بدون در نظر گرفتن شرایط حفاظتی بررسی و برنامه مورد نظر جهت آن ارائه گردید؛ اما آنچه که عملاً در صنعت اتفاق می‌افتد راه‌اندازی موتور با در نظر گرفتن شرایط حفاظتی است. در این پروژه به بررسی روش راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار و با در نظر گرفتن حفاظت در برابر اضافه بار<sup>۱</sup> و نیز دریافت فیدبک روشن‌شدن موتور (از تیغه کمکی کنتاکتور راه‌انداز) می‌پردازیم. شکل ۱۲.۱ مدار قدرت این موتور را نشان می‌دهد.





شکل ۱۲.۱ مدار قدرت راهاندازی موتور سه‌فاز به‌صورت دائم کار با در نظر گرفتن شرایط حفاظتی

همان‌طور که در شکل ۱۲.۱ مشخص است، در مدار قدرت از یک کنتاکتور به‌عنوان راه‌انداز موتور استفاده شده است و تیغهٔ باز (تیغهٔ کمکی) کنتاکتور به‌عنوان فیذیک استفاده می‌شود. در صورتی که موتور روشن شود (کنتاکتور وصل شود)، تیغهٔ باز کنتاکتور بسته شده و فیذیک وصل می‌شود. همچنین برای حفاظت موتور در برابر اضافه بار، از یک رلهٔ بی‌متال (Overload) استفاده شده است. در صورت بروز حالت اضافه بار، تیغهٔ باز رلهٔ بی‌متال بسته شده و سیگنال وصل به PLC می‌دهد.

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

### الف) حالت ساده

- با فشردن شستی استارت (Start)، موتور روشن شده و با فشردن شدن شستی استپ (Stop)، موتور خاموش می‌شود.
- در صورتی که موتور دچار خطای Overload یا اضافه بار شود، موتور خاموش شده و لامپ سیگنال مربوط به فالت (خطا) روشن می‌شود. پس از برطرف شدن حالت اضافه بار، لامپ فالت به‌صورت اتوماتیک خاموش می‌شود.
- در صورت دریافت فیذیک از تیغهٔ کمکی کنتاکتور، لامپ سیگنال نشان‌دهندهٔ روشن بودن موتور روشن می‌شود.
- در صورتی که فیذیک دریافت نشود، هیچ اتفاقی نیافتاده و صرفاً لامپ نشان‌دهندهٔ روشن بودن موتور، روشن نمی‌شود.



**ب) حالت پیشرفته**

- منطق عملکرد این حالت، مشابه حالت (الف) است، با در نظر گرفتن شرایط زیر:
- در صورت بروز خطای Overload یا اضافه‌بار، لامپ فالت روشن شده و با برطرف شدن حالت Overload، لامپ خاموش نشود. در این حالت اپراتور باید شستی ریست ۱ را فعال نماید تا لامپ فالت خاموش گردد.
  - درحالتی که لامپ فالت روشن است، موتور روشن نشود.

**ج) حالت تکمیلی**

- منطق کنترل در این روش مشابه حالت (ب) است، با در نظر گرفتن شرایط زیر:
- در صورتی که تا ۶ ثانیه پس از روشن شدن موتور، فیدبک دریافت نشود، فرمان روشن شدن موتور قطع شده و لامپ فالت فیدبک روشن گردد.
  - به‌منظور برطرف شدن فالت فیدبک، باید اپراتور شستی ریست ۲ را فعال نماید.
- توجه:** در این پروژه، شستی‌های استارت و استپ و ریست به‌صورت تیغه باز (NO) در نظر گرفته شده‌اند.

**مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager**

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۳.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 1.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 1.1	BOOL	شستی استپ
3		Feedback	I 1.2	BOOL	فیدبک دریافتی از تیغه کمکی کنتاکتور
4		Over load	I 1.3	BOOL	فیدبک دریافتی از رله بی‌مقال و نشان‌دهنده حالت اضافه بار
5		Reset_1	I 1.4	BOOL	شستی ریست 1
6		Reset_2	I 1.5	BOOL	شستی ریست 2
7		Motor_Run	Q 0.4	BOOL	فرمان روشن شدن موتور
8		OverLoad_Fault	Q 0.5	BOOL	فرمان روشن شدن لامپ آلارم اضافه بار
9		Feedback_Fault	Q 0.6	BOOL	فرمان روشن شدن لامپ آلارم فیدبک
10		Motor_Lamp	Q 0.7	BOOL	لامپ نشان‌دهنده روشن بودن موتور

شکل ۱۳.۱ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۴.۱


۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۴.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید. توجه نمایید که بهتر است ابتدا برنامه حالت (الف) را نوشته و پس از انجام تست توسط سیمولاتور، برنامه (ب) را جایگزین برنامه (الف) نموده و سپس مجدداً برنامه را توسط سیمولاتور تست نمایید.
- توجه:** در تست برنامه توسط سیمولاتور، فیدبک و سایر ورودی‌ها نظیر ورودی نشان دهنده Overload را باید به‌صورت دستی در سیمولاتور فعال نمود.



برنامه مورد نظر جهت حالت (ب) به زبان LAD


Network 1: فرمان روشن شدن موتور

Comment:




Network 2: لامپ نشان دهنده روشن بودن موتور

Comment:



Network 3: فرمان روشن شدن لامپ آلام اضافه بار

Comment:




برنامه مورد نظر جهت حالت (الف) به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: فرمان روشن شدن موتور

Comment:




Network 2: لامپ نشان دهنده روشن بودن موتور

Comment:



Network 3: فرمان روشن شدن لامپ آلام اضافه بار

Comment:




شکل ۴.۱.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش‌های (الف) و (ب) پروژه ۴.۱

۴. از برنامه‌نویسی مراحل (الف) و (ب) و انجام تست برنامه با سیمولاتور، برنامه قبلی را پاک نموده و برنامه بخش (ج) را به صورت نشان داده شده در شکل ۵.۱ در OBI پیاده‌سازی نمایید.

برنامه حالت (ج) به زبان LAD


Network 1 : فرمان روشن شدن موتور :

Comment:




Network 2 : Title:

Comment:




Network 3 : لامپ نشان دهنده روشن بودن موتور :

Comment:



Network 4 : فرمان روشن شدن لامپ آلام اضافه بار :

Comment:




شکل ۱۵.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش (ج) پروژه ۴.۱

۵.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به صورت یکی پس از دیگری

در این پروژه، هدف راه‌اندازی یک موتور در ابتدا و موتور دیگر با تأخیر زمانی نسبت به موتور اول می‌باشد. مدار این نوع راه‌اندازی در شکل ۱۶.۱ نشان داده شده است.

منطق کنترل (شرح عملکرد)

با فشردن شستی استارت (Start)، ابتدا موتور M1 روشن شده و پس از سپری شدن زمان 10 ثانیه، موتور M2 روشن می‌شود. با فشردن شستی استپ (Stop)، هر دو موتور خاموش می‌شوند.



شکل ۱۶.۱ مدار راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به صورت یکی پس از دیگری



## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، میکروبندهی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۷.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		start	I 1.6	BOOL	شنستی استارت
2		Stop	I 1.7	BOOL	شنستی استپ
3		M1	Q 1.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور اول
4		M2	Q 1.1	BOOL	فرمان روشن شدن موتور دوم

شکل ۱۷.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۵.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۸.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


### برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1:

Comment:



Network 2: Title:


Comment:



### برنامه به زبان FBD


Network 1: فرمان روشن شدن موتور اول

Comment:



Network 2: فرمان روشن شدن موتور دوم


Comment:



شکل ۱۸.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۵.۱

## ۶.۱ پروژه راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به صورت یکی به جای دیگری

به منظور راه‌اندازی دو عدد موتور سه‌فاز به صورت یکی به جای دیگری، از مدار نشان داده شده در شکل ۱۹.۱ استفاده شده است. در این مدار، با فشردن شدن شستی استارت (Start)، موتور ۱ روشن می‌شود؛ پس از ۱۰ ثانیه ابتدا موتور ۲ روشن شده و سپس موتور ۱ خاموش می‌شود. با فشردن شدن شستی استپ (Stop)، هر کدام از موتورها که روشن باشد، خاموش می‌گردد.



شکل ۱۹.۱ مدار راه‌اندازی دو موتور سه‌فاز به صورت یکی به جای دیگری

**توجه:** همان‌طور که در شکل ۱۹.۱ نیز مشخص است، شستی‌های استپ و استارت در این پروژه به صورت تیغه باز (NO) در نظر گرفته شده‌اند.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۰.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		start	I 2.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 2.1	BOOL	شستی استپ
3		M1	Q 1.2	BOOL	فرمان روشن شدن موتور اول
4		M2	Q 1.3	BOOL	فرمان روشن شدن موتور دوم

شکل ۲۰.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۶.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۱.۱ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: فرمان روشن شدن موتور اول

Comment:



Network 2: فرمان روشن شدن موتور دوم

Comment:




برنامه به زبان FBD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: فرمان روشن شدن موتور اول

Comment:



Network 2: فرمان روشن شدن موتور دوم


Comment:



شکل ۲۱.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۶.۱

## ۷.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به صورت چیکرد/ راستگرد (معمولی)

به منظور راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به صورت چیکرد/ راستگرد، از مدار قدرت نشان داده شده در شکل ۲۲.۱ استفاده می‌شود. در این مدار از دو عدد کنتاکتور سه‌فاز که به نام‌های کنتاکتور راستگرد و کنتاکتور چیکرد شناخته می‌شوند، استفاده شده است.



شکل ۲۲.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت راستگرد (Start\_R)، در صورتی که موتور به‌صورت چپگرد در حال کار نباشد، موتور به‌صورت راستگرد روشن می‌شود (خروجی راستگرد فعال می‌شود).
- با فشردن شدن شستی استارت چپگرد (Start\_L)، در صورتی که موتور به‌صورت راستگرد در حال کار نباشد، موتور به‌صورت چپگرد روشن می‌شود (خروجی چپگرد روشن می‌شود).

### نکات ایمنی

- هیچ‌گاه دو خروجی چپگرد و راستگرد با هم روشن نشوند؛ یعنی هر کدام از خروجی‌های راستگرد یا چپگرد که روشن بود، تا شستی استپ فشرده نشده است خروجی دیگر فعال نشود.
- توجه: این نوع راه‌اندازی به چپگرد/ راستگرد معمولی معروف است. علاوه بر این روش، دو نوع راه‌اندازی چپگرد/ راستگرد سریع و چپگرد/ راستگرد با تأخیر نیز وجود دارد که در پروژه‌های بعدی بررسی می‌شوند.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، یکریندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۳.۱ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Q_L	Q 1.5	BOOL	فرمان حالت چپگرد
2	Q_R	Q 1.4	BOOL	فرمان حالت راستگرد
3	Start_L	I 2.3	BOOL	شستی استارت چپگرد
4	start_R	I 2.2	BOOL	شستی استارت راستگرد
5	Stop	I 2.4	BOOL	شستی استپ

شکل ۲۳.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۷.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۴.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD



برنامه به زبان FBD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"  
Comment:

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"  
Comment:



Network 1: فرمان حالت راستگرد  
Comment:

Network 1: فرمان حالت راستگرد  
Comment:



Network 2: فرمان حالت چپگرد  
Comment:


Network 2: فرمان حالت چپگرد  
Comment:



شکل ۲۴.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۷.۱

### ۸.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت چپگرد/ راستگرد سریع

همان‌طور که در شکل ۲۵.۱ مشاهده می‌شود، مدار قدرت راه‌اندازی چپگرد/ راستگرد سریع تفاوتی با راه‌اندازی چپگرد/ راستگرد معمولی ندارد. آنچه که باعث تفاوت در عملکرد حالت سریع با حالت معمولی می‌شود، برنامه نوشته شده در PLC (نرم‌افزار Simatic Manager) است.



شکل ۲۵.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به‌صورت چپگرد/ راستگرد سریع

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت راستگرد (Start\_R)، موتور به‌صورت راستگرد روشن می‌شود (خروجی راستگرد فعال می‌شود) و با فشردن شدن شستی استارت چپگرد (Start\_L)، موتور به‌صورت چپگرد روشن می‌شود (خروجی چپگرد روشن می‌شود).
- با فشردن شستی استپ (Stop) هر دو خروجی غیرفعال می‌شوند.
- هر کدام از خروجی‌های راستگرد یا چپگرد که روشن بود، اگر استارت دور عکس آن فشرده شد، موتور متوقف شده و بلافاصله با دور جدید شروع به کار نماید.

### نکات ایمنی

- هیچ‌گاه دو خروجی چپگرد و راستگرد با هم روشن نشوند.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۶.۱ کامل نمایید.



	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start_R	I 124.0	BOOL	شستی استارت راستگرد
2		Start_L	I 124.1	BOOL	شستی استارت چپگرد
3		Stop	I 124.2	BOOL	شستی استاپ
4		Right	Q 124.0	BOOL	خروجی راستگرد
5		Left	Q 124.1	BOOL	خروجی چپگرد

شکل ۲۹.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۹.۱


۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳۰.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 :

Comment:




شکل ۳۰.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۹.۱

Network 2 :



Network 3 : Title:




شکل ۳۰.۱ (ادامه)

## ۱۰.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت چپگرد/راستگرد (با فیدبک)

در مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت چپگرد/راستگرد، به منظور جلوگیری از وصل شدن همزمان کنتاکتورهای راستگرد و چپگرد، بهتر است از تیغه‌های کمکی این کنتاکتورها به عنوان فیدبک استفاده نموده و برنامه را اصلاح نمود.

شکل ۳۱.۱ مدار قدرت این نوع راه‌اندازی را نشان می‌دهد که در حقیقت همان مدار چپگرد/راستگرد معمولی است که از تیغه‌های کمکی کنتاکتورهای چپگرد و راستگرد به عنوان فیدبک استفاده شده است.



شکل ۳۱.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت چپگرد/راستگرد همراه با فیدبک

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت راستگرد (Start\_R)، به شرطی که موتور در حالت چپگرد در حال کار نباشد (فیدبک کنتاکتور چپگرد قطع باشد)، خروجی راستگرد فعال می‌شود.
- با فشردن شدن شستی استارت چپگرد (Start\_L)، به شرطی که موتور در حالت راستگرد در حال کار نباشد، (فیدبک کنتاکتور راستگرد قطع باشد)، خروجی چپگرد فعال می‌شود.
- با فشردن شدن شستی استپ، هر کدام از خروجی‌ها که روشن باشد، قطع می‌شود.
- به دلیل شرایط حفاظتی، هیچ‌گاه دو خروجی چپگرد و راستگرد با هم روشن نشوند یعنی هر کدام از خروجی‌های راستگرد یا چپگرد که روشن بود، تا شستی استپ فشرده نشده است خروجی دیگر فعال نشود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکرنبدی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۲.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Q_R	Q 2.3	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور راستگرد
2		Q_L	Q 2.4	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور چپگرد
3		start_R	I 3.5	BOOL	شستی استارت راستگرد
4		Start_L	I 3.6	BOOL	شستی استارت چپگرد
5		Stop	I 3.7	BOOL	شستی استپ
6		F_R	I 4.0	BOOL	فیدبک راستگرد
7		F_L	I 4.1	BOOL	فیدبک چپگرد

شکل ۳۲.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۰.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳۳.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : فرمان وصل شدن کنتاکتور راستگرد

Comment:



Network 2 : فرمان وصل شدن کنتاکتور چپگرد


Comment:



شکل ۳۳.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۰.۱

## ۱۱.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره/ مثلث

روش راه‌اندازی ستاره/ مثلث یکی از روش‌های متداول راه‌اندازی موتورهای الکتریکی توان متوسط و توان بالا می‌باشد. در این روش از مداری به صورت نشان داده شده در شکل ۳۴.۱ استفاده می‌شود. همان‌طور که در این مدار مشخص است، سیم‌پیچ‌های موتور به سه عدد کنتاکتور به نام‌های اصلی (Main)، ستاره (Star) و مثلث (Delta) متصل شده و از طریق این سه کنتاکتور به برق سه‌فاز متصل می‌شود. در این روش در ابتدا، موتور با اتصال ستاره وارد مدار شده و پس از چند ثانیه، اتصال موتور به اتصال مثلث تغییر پیدا می‌کند.



شکل ۳۴.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره/ مثلث

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی استارت (START)، هر دو خروجی اصلی (MAIN) و خروجی ستاره (STAR) به‌طور همزمان روشن شوند.
  - پس از 6 ثانیه، به صورت اتوماتیک و بدون فشردن شستی دیگری، ابتدا خروجی ستاره غیرفعال شده و سپس خروجی مثلث روشن شود.
  - به دلیل حفاظت مدار، هیچ‌گاه دو خروجی ستاره و مثلث نباید با هم فعال شوند. با فشردن شستی استپ (STOP)، هر سه خروجی (اصلی، ستاره و مثلث) غیرفعال شوند.
- جدول ۱.۱ ترتیب وصل شدن هر کدام از کنتاکتورها را در حالت‌های ستاره و مثلث نشان می‌دهد.

جدول ۱.۱

	Main کنتاکتور	Star کنتاکتور	Delta کنتاکتور
حالت ستاره	•	•	
حالت مثلث	•		•

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۵.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		start	I 3.0	BOOL	شمعی استارت
2		Stop	I 3.1	BOOL	شمعی استپ
3		MAIN	Q 2.0	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور اصلی
4		STAR	Q 2.1	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور ستاره
5		DELTA	Q 2.2	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور مثلث

شکل ۳۵.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۱.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳۶.۱ یا ۳۷.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.  
توجه: برنامه مورد نظر جهت راه‌اندازی ستاره/مثلث را می‌توان به چند روش پیاده‌سازی نمود که دو روش آن در این پروژه ارائه می‌شود. خوانندگان می‌توانند هر کدام از این دو روش را جداگانه نوشته و توسط سیمولاتور نرم‌افزار، آن را تست نمایند. برای تست هر روش، برنامه روش قبل را حذف نمایید.


برنامه روش اول به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


فرمان وصل شدن کنتاکتور اصلی

Comment:




فرمان وصل شدن کنتاکتور ستاره

Comment:




Network 3 : Title:

Comment:



فرمان وصل شدن کنتاکتور مثلث

Comment:



شکل ۳۶.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۱.۱ به روش اول


برنامه روش دوم به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


فرمان وصل شدن کنتاکتور اصلی

Comment:




فرمان وصل شدن کنتاکتور ستاره

Comment:



فرمان وصل شدن کنتاکتور مثلث


Comment:



شکل ۳۷:۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۱.۱ به روش دوم

### ۱۲.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره/ مثلث (با فیدبک)

یکی از اشکالاتی که در راه‌اندازی ستاره/مثلث توسط PLC ممکن است ایجاد شود، وصل شدن همزمان کنتاکتورهای ستاره و مثلث است. به منظور جلوگیری از این اتفاق، بهتر است از تیغه‌های کمکی کنتاکتورهای ستاره و مثلث به عنوان فیدبک استفاده نموده و منطق برنامه را اصلاح کرد. شکل ۳۸.۱ مدار قدرت راه‌اندازی ستاره/مثلث را با استفاده از فیدبک نشان می‌دهد.



شکل ۳۸.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره/مثلث همراه با فیدبک

## منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی استارت (START)، ابتدا خروجی ستاره روشن شده و پس از دریافت فیدبک آن، خروجی اصلی نیز روشن شود.
- اگر فیدبک وصل شدن کنتاکتورهای ستاره و اصلی دریافت شد، پس از 6 ثانیه، به صورت اتوماتیک و بدون فشردن شستی دیگری، ابتدا خروجی ستاره غیرفعال شده و سپس خروجی مثلث روشن شود.
- به دلیل حفاظت مدار، هیچ‌گاه دو خروجی ستاره و مثلث نباید با هم فعال شوند. با فشردن شستی استپ (STOP)، هر سه خروجی (اصلی، ستاره و مثلث) غیرفعال شوند.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۹.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address /	Data type	Comment
1		start	I 3.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 3.1	BOOL	شستی استپ
3		MAIN	Q 2.0	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور اصلی
4		STAR	Q 2.1	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور ستاره
5		DELTA	Q 2.2	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور مثلث
6		F_M	I 3.2	BOOL	فیدبک کنتاکتور اصلی
7		F_S	I 3.3	BOOL	فیدبک کنتاکتور ستاره
8		F_D	I 3.4	BOOL	فیدبک کنتاکتور مثلث

شکل ۳۹.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۲.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۴۰.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.  
توجه: در تست برنامه توسط سیمولاتور، فیدبک را باید به صورت دستی در سیمولاتور فعال نمود.




برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


فرمان وصل شدن کنتاکتور ستاره

Comment:




فرمان وصل شدن کنتاکتور اصلی

Comment:




Network 3: Title:

Comment:



فرمان وصل شدن کنتاکتور مثلث


Comment:



شکل ۴۰.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۲.۱

### ۱۳.۱ پروژه راه‌اندازی یک موتور سه‌فاز به صورت ستاره/ مثلث - چپگرد/ راستگرد

همان‌طور که اشاره شد، یکی از روش‌های متداول در راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز توان متوسط و بالا، راه‌اندازی ستاره/ مثلث است. در برخی از مواقع لازم است موتوری که به صورت ستاره/ مثلث راه‌اندازی می‌شود، امکان تغییر دور نیز داشته باشد؛ در این صورت می‌توان از مدار راه‌اندازی ستاره/ مثلث - چپگرد/ راستگرد استفاده نمود. این مدار در شکل ۴۱.۱ نشان داده شده است.



شکل ۴۱.۱ مدار راه‌اندازی موتور سه‌فاز به صورت ستاره/ مثلث - چپگرد/ راستگرد

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی استارت راستگرد (Start\_R)، در صورتی که موتور به صورت چپگرد در حال کار نباشد، هر دو خروجی اصلی راستگرد (MAIN\_R) و خروجی ستاره (STAR) به‌طور همزمان روشن می‌شوند. پس از 6 ثانیه به صورت اتوماتیک و بدون فشردن شستی دیگر، ابتدا خروجی ستاره غیرفعال شده و سپس خروجی مثلث روشن می‌شود.
  - با فشردن شستی استپ (STOP)، هر سه خروجی (اصلی، ستاره و مثلث) غیرفعال می‌شوند.
  - با فشردن شستی استارت چپگرد، در صورتی که موتور به صورت راستگرد در حال کار نباشد، هر دو خروجی اصلی چپگرد (MAIN\_L) و ستاره (STAR) روشن شده و پس از 6 ثانیه خروجی ستاره خاموش شده و خروجی مثلث روشن می‌شود.
  - به دلیل حفاظت مدار، هیچ‌گاه خروجی راستگرد و چپگرد نباید با هم فعال شوند.
  - به دلیل حفاظت مدار، هیچ‌گاه دو خروجی ستاره و مثلث نباید با هم فعال شوند.
- جدول ۲.۱ ترتیب وصل شدن هر کدام از کنتاکتورها را در حالت‌های مختلف کاری نشان می‌دهد.

جدول ۲.۱

Delta	Star	Main_L	Main_R	
	•		•	حالت ستاره راستگرد
•			•	حالت مثلث راستگرد
	•	•		حالت ستاره چپگرد
•		•		حالت مثلث چپگرد

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۲.۱ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start_Right	I 124.0	BOOL	شستی استارت راستگرد
2		Start_Left	I 124.1	BOOL	شستی استارت چپگرد
3		Stop	I 124.2	BOOL	شستی استپ
4		Main_R	Q 124.0	BOOL	خروجی اصلی راستگرد
5		Main_L	Q 124.1	BOOL	خروجی اصلی چپگرد
6		Star	Q 124.2	BOOL	خروجی ستاره
7		Delta	Q 124.3	BOOL	خروجی مثلث

شکل ۴۲.۱ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۱۳.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۴۳.۱ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


## برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: Title:

Comment:




Network 2 :

Comment:



Network 3: Title:


Comment:



شکل ۴۳.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۳.۱

Network 4 :


Comment :



شکل ۴۴.۱ (ادامه)

### ۱۴.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز القایی با دو سرعت انتخابی

یکی از روش‌های راه‌اندازی موتورهای سه‌فاز با دو سرعت، استفاده از دو سیم‌بندی مجزا در استاتور موتور و مداری به صورت نشان داده شده در شکل ۴۴.۱ می‌باشد. مطابق شکل، در این مدار از دو عدد کنتاکتور K1M و K2M استفاده شده است. کنتاکتور K1M مربوط به دور کند و کنتاکتور K2M مربوط به دور تند می‌باشد. همچنین از دو عدد رله بی‌متال (F21 و F22) جهت تشخیص حالت اضافه بار یا Overload استفاده شده است.



شکل ۴۴.۱ مدار قدرت راه‌اندازی موتور سه‌فاز القایی با دو سرعت انتخابی

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

### الف) بدون در نظر گرفتن حفاظت اضافه بار

- با فشردن شستی Start\_Low، موتور با دور کند شروع به کار نماید.
- با فشردن شستی Start\_High، موتور با دور تند شروع به کار نماید.
- امکان تغییر سرعت در ضمن کار موتور وجود داشته باشد، یعنی اگر موتور با دور تند کار نماید امکان تغییر به دور کند و اگر با دور کند کار نماید، امکان تغییر به دور تند وجود داشته باشد.
- با فشردن شستی استپ، موتور خاموش گردد.
- به دلیل شرایط حفاظتی، هیچ‌گاه کنتاکتور K1M به همراه کنتاکتور K2M وصل نگردد.

### ب) در نظر گرفتن حفاظت اضافه بار

- هر کدام از رله‌های تشخیص اضافه بار (F21 و F2) که عمل نمایند، موتور خاموش شود.
  - هر کدام از رله‌های تشخیص اضافه بار (F21 و F2) که عمل نمایند، یک لامپ آلارم روشن شده و توسط شستی ریست خاموش شود.
  - تا زمانی که لامپ آلارم اضافه بار روشن است، موتور روشن نشود.
- توجه: در تست برنامه توسط سیمولاتور، حالت اضافه بار را باید به صورت دستی در سیمولاتور فعال نمود. برای این منظور می‌توان در سیمولاتور آدرس‌های I4.5 و I4.6 را به صورت دستی فعال نمود.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۵.۱ کامل نمایید.

1		start_Low	I	4.2	BOOL	شستی استارت دور کند
2		Start_High	I	4.3	BOOL	شستی استارت تند
3		Stop	I	4.4	BOOL	شستی استپ
4		F2	I	4.5	BOOL	تینغه کمکی رله بی‌متال کنتاکتور دور کند
5		F12	I	4.6	BOOL	تینغه کمکی رله بی‌متال کنتاکتور دور تند
6		Reset	I	4.7	BOOL	شستی ریست
7		K1M_Low	Q	2.3	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند
8		K2M_High	Q	2.4	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور دور تند
9		Alarm_Lamp	Q	2.5	BOOL	لامپ آلارم


شکل ۴۵.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۴.۱

۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۴۶.۱ و ۴۷.۱ را به‌طور جداگانه در OBI پیاده‌سازی نمایید.

برنامه حالت (الف) به زبان LAD


فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند : Network 1

Comment:



فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند : Network 2


Comment:




شکل ۴۶.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش (الف) پروژه ۱۴.۱

برنامه حالت (ب) به زبان LAD


فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند :



فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند :




لامپ آلام :



شکل ۴۷.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش (ب) پروژه ۱۴.۱

## ۱۵.۱ پروژه راه‌اندازی موتور سه‌فاز دالاندر

یکی از روش‌های تغییر دور موتورهای الکتریکی سه‌فاز، روش دالاندر است. در این روش با تغییر در اتصالات، تعداد قطب‌های سیم‌پیچی استاتور تغییر می‌نماید؛ به همین منظور از مدارهای مطابق شکل ۴۸.۱ استفاده می‌شود. در این مدار از سه عدد کنتاکتور به نام‌های K1M، K2M و K3M استفاده شده است که در شکل از سمت چپ به راست قرار گرفته‌اند. همچنین از دو عدد رله بی‌متال به نام‌های F2 و F3 که به ترتیب در مسیر کنتاکتورهای K1M و K2M قرار گرفته‌اند، استفاده شده است.



شکل ۴۸.۱ مدار قدرت راه‌اندازی موتور سه‌فاز دالاندر

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

#### الف) بدون در نظر گرفتن حفاظت اضافه‌بار

- اگر کنتاکتور K1M به تنهایی فعال شود، موتور به‌صورت دور کند شروع به کار می‌نماید.
- اگر کنتاکتور K1M قطع شده و کنتاکتورهای K2M و K3M فعال شوند، موتور به‌صورت دور تند شروع به کار می‌نماید.



- با فشردن شستی Start\_Low، موتور با دور کند شروع به کار نماید.
- با فشردن شستی Start\_High، موتور با دور تند شروع به کار نماید.
- امکان تغییر سرعت در ضمن کار موتور وجود داشته باشد، یعنی اگر موتور با دور تند کار نماید امکان تغییر به دور کند و اگر با دور کند کار نماید، امکان تغییر به دور تند وجود داشته باشد.
- با فشردن شستی استپ، موتور خاموش شود.
- به دلیل شرایط حفاظتی، هیچ‌گاه کنتاکتور K1M به همراه کنتاکتورهای K2M یا K3M وصل نشود.

### ب) در نظر گرفتن حفاظت اضافه بار

- هر کدام از رله‌های تشخیص اضافه بار (F2 و F3) که عمل نمایند، موتور خاموش شود.
- هر کدام از رله‌های تشخیص اضافه بار (F2 و F3) که عمل نمایند، یک لامپ آلارم روشن شده و توسط شستی ریست خاموش شود.
- تا زمانی که لامپ آلارم اضافه بار روشن است، موتور روشن نشود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۹.۱ کامل نمایید.


	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		start_Low	I 5.0	BOOL	شستی استارت دور کند
2		Start_High	I 5.1	BOOL	شستی استارت تند
3		Stop	I 5.2	BOOL	شستی استپ
4		F2	I 5.3	BOOL	تینغه کمکی رله بی‌متال کنتاکتور دور کند
5		F3	I 5.4	BOOL	تینغه کمکی رله بی‌متال کنتاکتور دور تند
6		Reset	I 5.5	BOOL	شستی ریست
7		K1M_Low	Q 3.0	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور K1M
8		K2M_High	Q 3.1	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور K2M
9		K3M_High	Q 3.2	BOOL	فرمان وصل شدن کنتاکتور K3M
10		Alarm Lamp	Q 3.3	BOOL	لامپ آلارم

شکل ۴۹.۱ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۵.۱


۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۵۰.۱ و ۵۱.۱ را به‌طور جداگانه در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

## برنامه حالت (الف) به زبان LAD

فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند :




فرمان وصل شدن کنتاکتورهای دور کند :



شکل ۵۰.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش (الف) پروژه ۱۵.۱


## برنامه حالت (ب) به زبان LAD

لامپ آلارم اضافه بار :




شکل ۵۱.۱ برنامه مورد نظر برای اجرای بخش (ب) پروژه ۱۵.۱

فرمان وصل شدن کنتاکتور دور کند : Network 2



فرمان وصل شدن کنتاکتورهای دور کند : Network 3



شکل ۵۱.۱ (ادامه)


## فصل ۲

### پروژه‌های سطح مقدماتی

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| ۵.۲ پروژه کنترل دستگاه کاتر          | ۱.۲ پروژه سیستم انتقال آب          |
| ۶.۲ پروژه کنترل ترتیبی دو نوار نقاله | ۲.۲ پروژه کنترل دریل صنعتی         |
| ۷.۲ پروژه کنترل سیستم انتقال محصول   | ۳.۲ پروژه کنترل چراغ‌های آپارتمان  |
|                                      | ۴.۲ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن |

## ۱.۲ پروژه سیستم انتقال آب


در یک سیستم انتقال آب، به‌منظور پمپاژ آب از درون مخزن شماره ۱ به درون مخزن شماره ۲، از یک عدد پمپ دارای موتور الکتریکی سه‌فاز استفاده شده است. نمای شماتیک این سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است.



شکل ۱.۲ پروژه مورد نظر در پروژه ۱.۲

همان‌طور که در شکل ۱.۲ نیز مشخص است، ادوات به کار رفته در این سیستم عبارتند از:

- یک عدد پمپ دارای موتور الکتریکی سه فاز که وظیفه پمپاژ آب را بر عهده دارد.
- سه عدد سنسور دیجیتال به‌منظور تشخیص ارتفاع سطح آب درون مخازن. این سنسورها دارای یک تیغه باز هستند و هرگاه وجود آب را حس کنند، تیغه باز آنها بسته می‌شود. به این نوع سنسورها در اصطلاح Level Switch گفته می‌شود. در شکل ۲.۲ چند نمونه سنسور Level Switch صنعتی نشان داده شده است.



شکل ۲.۲ چند نمونه سنسور Level Switch صنعتی

## منطق کنترل (شرح عملکرد)


- در درون مخزن شماره ۲، دو عدد سنسور به کار رفته که یکی در بالای مخزن و دیگری در پایین مخزن قرار گرفته است.
- هرگاه سنسور حد پایین (S2) وجود آب را حس نکند، پمپ روشن شده و زمانی که سنسور حد بالا (S1) وجود آب را حس نماید، پمپ آب خاموش می‌شود.
- در مخزن شماره ۱ نیز یک سنسور تعبیه شده است (S3) که حد پایین آب درون مخزن شماره ۱ را تشخیص می‌دهد.
- در مواقعی که آب درون مخزن شماره ۱ کمتر از حد مجاز شود، باید پمپ خاموش شود.

## فصل

## ۲

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳.۲ کامل نمایید.





Statu	Symbol	Address	Data type	Comment
1	S1	I 0.0	BOOL	سنسور حد بالای مخزن 2
2	S2	I 0.1	BOOL	سنسور حد پایین مخزن 2
3	S3	I 0.2	BOOL	سنسور حد پایین مخزن 1
4	Pump	Q 0.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور پمپ
5				

شکل ۳.۲ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱.۲

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۴.۲ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.



برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"



برنامه به زبان FBD


OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"



شکل ۴.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱.۲

## ۲.۲ پروژه کنترل دریل صنعتی

در یک سیستم صنعتی به منظور سوراخ کاری قطعات مختلف، از یک دریل صنعتی مطابق شکل ۵.۲ استفاده می‌شود. در این سیستم برای شروع کار دریل لازم است که ابتدا قطعه مورد نظر توسط اپراتور در زیر مته قرار داده شود. برای تشخیص وجود قطعه در زیر مته، از یک سنسور چشم الکترونیکی استفاده می‌شود. به‌منظور حفاظت بیشتر، از دو عدد شستی استارت به‌منظور راه‌اندازی دریل استفاده می‌شود، تا اگر اپراتور اشتباهاً یکی از شستی‌ها را فعال نمود، دریل شروع به کار ننموده و از آسیب احتمالی جلوگیری شود.



شکل ۵.۲ پروژه مورد نظر برای پروژه ۲.۲

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

- هرگاه سنسور، حضور قطعه را در زیر مته دریل حس نمود و اپراتور هر دو شستی را فشرد، لازم است دریل روشن شود.
- اگر هر کدام از شرط‌های گفته شده جهت روشن شدن دریل از بین رفت (مثلاً اپراتور یکی از شستی‌ها را رها نمود)، باید دریل خاموش شود.

## فصل

## ۲

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager


۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۶.۲ کامل نمایید.

	Statu	Symbol /	Address	Data type	Comment
1		Drill	Q 0.0	BOOL	فرمان حرکت دریل
2		Push Button1	I 0.1	BOOL	شستی اول
3		Push Button2	I 0.2	BOOL	شستی دوم
4		Sensor	I 0.0	BOOL	حسگر وجود قطعه زیر مته دریل


شکل ۶.۲ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۲.۲

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۷.۲ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD



برنامه به زبان FBD




شکل ۷.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۲.۲



## ۳.۲ پروژه کنترل چراغ‌های آپارتمان

در راهروی یک آپارتمان چهار طبقه از تعدادی لامپ به‌منظور روشنایی استفاده شده است. در هر طبقه یک شستی قرار دارد که توسط آن، همه لامپ‌های راهرو روشن می‌شوند. به شکل ۸.۲ توجه کنید.



شکل ۸.۲

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن هر شستی، لامپ‌ها روشن شده و به مدت ۳۰ ثانیه روشن بمانند.
- اگر قبل از اتمام ۳۰ ثانیه در طبقات دیگر شستی فشرده شود، تایمر از اول زمان ۳۰ ثانیه را محاسبه نماید.


### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، یکر بندگی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۹.۲ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Lamp	Q 0.0	BOOL	لامپ‌های راهرو
2		Stage1	I 0.0	BOOL	شستی طبقه ۱
3		Stage2	I 0.1	BOOL	شستی طبقه ۲
4		Stage3	I 0.2	BOOL	شستی طبقه ۳
5		Stage4	I 0.3	BOOL	شستی طبقه ۴

شکل ۹.۲ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۳.۲


۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۰.۲ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.



شکل ۱۰.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۳.۲

#### ۴.۲ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن

در یک پروژه صنعتی به منظور نگهداری میزان مشخصی مایع، از یک عدد مخزن استفاده می‌شود. وظیفه مخزن نگهداری مقدار مشخصی مایع می‌باشد که توسط شیرهای ورودی و خروجی به آن تنظیم می‌شود. در شکل ۱۱.۲ نمایی از این پروژه را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۱۱.۲ پروژه مورد نظر در پروژه ۴.۲

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

برای فعال شدن کاتر، دو عدد شستی استارت با فاصله‌ای به اندازه عرض شانه یک انسان معمولی از یکدیگر قرار گرفته است. هنگامی که اپراتور هر دو شستی را به‌طور همزمان فعال کند، کاتر عمل می‌نماید. در غیر این صورت کاتر عمل نمی‌کند. دلیل این موضوع این است که اگر اشتبهاً دست اپراتور به شستی استارت خورد، کاتر عمل نکند.

این برنامه را به دو صورت زیر می‌توان نوشت

(الف) بدون استفاده از دستورات برنامه‌نویسی حساس به لبه

- در این حالت فقط فشردن شدن دو شستی استارت مد نظر است و شرط همزمان فشردن شستی‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرد.

(ب) با استفاده از دستورات برنامه‌نویسی حساس به لبه

- در این صورت علاوه بر فشردن دو شستی، شرط همزمان فشردن شدن نیز مد نظر قرار می‌گیرد.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۵.۲ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Cutter	Q 124.0	BOOL	فرمان کاتر
2		Start1	I 124.0	BOOL	شستی استارت ۱
3		Start2	I 124.1	BOOL	شستی استارت ۲

شکل ۱۵.۲ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۵.۲

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۶.۲ یا شکل ۱۷.۲ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه حالت (الف) به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1: Title:

Comment:



شکل ۱۶.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای حالت (الف) پروژه ۵.۲

توجه: برنامه حالت (ب) عملاً توسط سیمولاتور قابل تست نبوده و فقط در عمل می‌توان آن را تست نمود؛ زیرا در سیمولاتور امکان فعال کردن دو ورودی به صورت کاملاً همزمان وجود ندارد.

برنامه حالت (ب) به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"


Comment:

---

فرمان کانر : Network 1

Comment:


---



شکل ۱۷.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای حالت (ب) پروژه ۵.۲

## ۶.۲ پروژه کنترل ترتیبی دو نوار نقاله

در یک پروژه صنعتی به منظور انتقال ضایعات صنعتی به انبار ضایعات، از دو عدد نوار نقاله مطابق شکل ۱۸.۲ استفاده می‌شود. هر کدام از نوار نقاله‌ها دارای یک عدد موتور الکتریکی می‌باشند. این سیستم به منظور شروع به کار، دارای یک عدد شستی استارت است. همچنین یک عدد شستی استپ به منظور متوقف‌سازی سیستم در نظر گرفته شده است.



شکل ۱۸.۲ پروژه مورد نظر در پروژه ۶.۲

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت، ابتدا نوار نقاله ۱ روشن و پس از ۱۰ ثانیه نوار نقاله ۲ روشن شود.
- با فشردن شدن شستی استاپ، ابتدا نوار نقاله ۱ خاموش و پس از ۱۰ ثانیه نوار نقاله ۲ خاموش شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۹.۲ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Motor1	Q 0.0	BOOL	موتور نوار نقاله اول
2		Motor2	Q 0.1	BOOL	موتور نوار نقاله دوم
3		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
4		Stop	I 0.1	BOOL	شستی استاپ

شکل ۱۹.۲ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۶.۲

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۰.۲ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: Title:

Comment:




Network 2: Title:

Comment:




Network 3: Title:

Comment:



Network 4: Title:


Comment:



شکل ۲۰.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۶.۲

## ۷.۲ پروژه کنترل سیستم انتقال محصول

در پروژه صنعتی تولید قطعات، پس از اینکه صحت قطعه تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، برحسب اینکه محصول سالم است یا معیوب، باید به قسمت‌های بعدی انتقال داده شود. بدین منظور قطعه تولیدی وارد قسمت انتقال محصول شده و روی یک نوار نقاله قرار می‌گیرد. این نوار نقاله دارای یک موتور چپگرد/راستگرد است. اگر قطعه تولیدی سالم باشد، اپراتور موتور را به صورت راستگرد روشن می‌کند؛ در این صورت قطعه به منظور انجام عمل رنگ‌آمیزی، وارد واحد رنگ‌آمیزی می‌شود. اگر قطعه تولیدی سالم نباشد، اپراتور موتور را به صورت چپگرد روشن می‌کند؛ در این صورت قطعه وارد انبار قطعات معیوب می‌شود. شکل ۲۱.۲ پروژه انتقال محصول را نشان می‌دهد.



شکل ۲۱.۲ پروژه مورد نظر در پروژه ۷.۲

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت راستگرد (Start\_R)، موتور به صورت راستگرد (لحظه‌ای) روشن می‌شود. در صورتی که اپراتور این شستی را رها نماید موتور خاموش می‌شود.
- با فشردن شدن شستی استارت چپگرد (Start\_L)، موتور به صورت چپگرد (لحظه‌ای) روشن شده و در صورت رها شدن این شستی موتور خاموش می‌شود.
- به منظور نشان دادن وضعیت کارکرد موتور به لحاظ روشن یا خاموش بودن، از دو عدد لامپ سیگنال استفاده می‌شود. یک لامپ به منظور نشان دادن حالت کاری راستگرد موتور و لامپ دیگر به منظور نمایش دادن حالت کاری چپگرد موتور می‌باشد.
- هیچ‌گاه هر دو خروجی راستگرد و چپگرد با هم روشن نشوند.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

- ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
- وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۲.۲ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start_R	I 124.0	BOOL	حسّتی استارت راستگرد
2		Start_L	I 124.1	BOOL	حسّتی استارت چپگرد
3		Motor_R	Q 124.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور به صورت راستگرد
4		Motor_L	Q 124.1	BOOL	فرمان روشن شدن موتور به صورت چپگرد
5		Lamp_R	Q 124.2	BOOL	لامپ نشان‌دهنده روشن بودن موتور به صورت راستگرد
6		Lamp_L	Q 124.3	BOOL	لامپ نشان‌دهنده روشن بودن موتور به صورت چپگرد

شکل ۲۲.۲ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۷.۲

- برنامه نشان داده شده در شکل ۲۳.۲ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1 : Title:

Comment:




شکل ۲۳.۲ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۷.۲



Network 2 :

Comment :



شکل ۲۲.۲ (ادامه)


## فصل ۳

### پروژه‌های سطح متوسط

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ۷.۳ پروژه مونتاز قطعات          | ۱.۳ پروژه کنترل چراغ راهنمایی |
| ۸.۳ پروژه انتقال مواد           | ۲.۳ پروژه کنترل نوار نقاله    |
| ۹.۳ پروژه کنترل دمای موتور      | ۳.۳ پروژه کنترل میکسر         |
| ۱۰.۳ پروژه کنترل دمای آب        | ۴.۳ پروژه کنترل سیستم انبار   |
| ۱۱.۳ پروژه کنترل فیلترهای صنعتی | ۵.۳ پروژه محاسبه موجودی انبار |
| ۱۲.۳ کنترل بطری پرکنی           | ۶.۳ پروژه کنترل دمای مخزن     |

### ۱.۳ پروژه کنترل چراغ راهنمایی

در یک چهار راه، از چهار عدد چراغ راهنمایی مطابق شکل ۱.۳ استفاده شده است.



شکل ۱.۳ پروژه مورد نظر در پروژه ۱.۳

#### منطق کنترل (شرح عملکرد)

عملکرد این چراغ‌ها دو به دو مانند هم است، یعنی دو چراغ موجود در خیابان اصلی (چراغ‌های ۱ و ۲) با هم سبز، زرد و قرمز شده و چراغ‌های موجود در خیابان فرعی (چراغ‌های ۳ و ۴) با هم روشن و خاموش می‌شوند. ترتیب روشن و خاموش شدن چراغ‌ها به صورت زیر است:

- چراغ سبز خیابان اصلی 20 ثانیه
- چراغ زرد خیابان اصلی 5 ثانیه
- چراغ قرمز خیابان اصلی 15 ثانیه
- چراغ قرمز خیابان فرعی 25 ثانیه
- چراغ سبز خیابان فرعی 12 ثانیه
- چراغ زرد خیابان فرعی 3 ثانیه

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲.۳ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address /	Data type	Comment
1		Start	I 5.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 5.1	BOOL	شستی استپ
3		System_ON	M 100.0	BOOL	حافظه ذخیره‌سازی وضعیت سیستم
4		Green_Lamp_Main	Q 4.0	BOOL	لامپ سبز خیابان اصلی
5		Yellow_Lamp_Main	Q 4.1	BOOL	لامپ زرد خیابان اصلی
6		Red_Lamp_Main	Q 4.2	BOOL	لامپ قرمز خیابان اصلی
7		Green_Lamp_Byway	Q 4.3	BOOL	لامپ سبز خیابان فرعی
8		Yellow_Lamp_Byway	Q 4.4	BOOL	لامپ زرد خیابان فرعی
9		Red_Lamp_Byway	Q 4.5	BOOL	لامپ قرمز خیابان فرعی

شکل ۲.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳.۳ یا شکل ۴.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.  
توجه: برنامه مورد نظر را می‌توان به چند روش پیاده‌سازی نمود که دو روش آن در این تمرین ارائه می‌شود.


برنامه روش (الف) به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : عنوانه ذخیره سازی وضعیت سیستم

Comment:



Network 2 : Title:


Comment:



شکل ۳.۳ برنامه مورد نظر جهت اجرای پروژه ۱.۳ به روش (الف)


Network 3 : Title:

Comment:




Network 4 : Title:

Comment:




Network 5 : Title:

Comment:



Network 6 : Title:

Comment:



شکل ۳.۳ (ادامه)


برنامه روش (ب) به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : حافظه ذخیره سازی وضعیت سیستم

Comment:




Network 2 : Title:

Comment:




Network 3 : Title:

Comment:




Network 4 : Title:

Comment:




شکل ۴.۳ برنامه مورد نظر جهت اجرای پروژه ۱.۳ به روش (ب)


Network 5 : Title:



Network 6 : Title:




Network 7 : Title:



شکل ۴.۳ (ادامه)

## ۲.۳ پروژه کنترل نوار نقاله

در یک پروژه صنعتی از عدد سه نوار نقاله که هر کدام دارای یک موتور الکتریکی می‌باشند، مطابق شکل ۵.۳ استفاده شده است. در این پروژه لازم است، عملکرد نوار نقاله‌ها به ترتیب خاصی کنترل گردد.



شکل ۵.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۲.۳

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- موتور نوار نقاله‌های شماره ۱ و ۲ هر یک توسط دو شستی، روشن (ON) یا خاموش (OFF) شده و روشن یا خاموش بودن آنها توسط لامپ‌های سیگنال مربوطه نشان داده شود.
- هنگامی که هر یک از نقاله‌های ۱ و ۲ روشن شوند، نقاله ۳ باید به‌طور اتوماتیک روشن شود.
- هنگامی که فرمان خاموش کردن نوار نقاله ۱ یا ۲ داده شود، نقاله مربوط به مدت 20 ثانیه به حرکت ادامه داده و آنگاه خاموش شود. سپس به دنبال آن نقاله ۳ با 40 ثانیه تأخیر خاموش شود.
- در صورتی که چشم الکترونیکی (تیغه باز) تا 15 ثانیه چیزی ندید، موتورهای ۱ و ۲ خاموش شوند.
- نقاله‌های ۱ و ۲ نباید به‌طور همزمان روشن شوند.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۶.۳ کامل نمایید.



Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Motor1-ON	I 0.0	BOOL	شستی روشن نمودن موتور نوار نقاله ۱
2	Motor2-ON	I 0.1	BOOL	شستی روشن نمودن موتور نوار نقاله ۲
3	Motor1-OFF	I 0.2	BOOL	شستی خاموش نمودن موتور نوار نقاله ۱
4	Motor2-OFF	I 0.3	BOOL	شستی خاموش نمودن موتور نوار نقاله ۲
5	Sensor	I 0.4	BOOL	چشم الکترونیکی
6	Belt1	Q 0.0	BOOL	نوار نقاله ۱
7	Belt2	Q 0.1	BOOL	نوار نقاله ۲
8	Belt3	Q 0.2	BOOL	نوار نقاله ۳
9	Lamp1	Q 0.3	BOOL	لامپ نشان دهنده روشن بودن نقاله ۱
10	Lamp2	Q 0.4	BOOL	لامپ نشان دهنده روشن بودن نقاله ۲


شکل ۶.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۲.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۷.۳ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD


Network 1: Title:

Comment:



Network 2: Title:


Comment:



شکل ۷.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۲.۳


Network 3 :

Comment:




Network 4 : Title:

Comment:




Network 5 : Title:

Comment:




Network 6 : Title:

Comment:



Network 7 : Title:

Comment:




شکل ۷.۳ (ادامه)

### ۳.۳ پروژه کنترل میکسر

در یک سیستم صنعتی از یک میکسر جهت تولید ماده خاصی استفاده می‌شود. در این سیستم، دو ماده مختلف که در دو مخزن مجزا قرار دارند، وارد یک مخزن شده و توسط موتور میکسر با یکدیگر ترکیب می‌گردند. ماده حاصل شده، توسط یک موتور پمپ، به بخش دیگر پروسه منتقل می‌شود. شکل ۸.۳ نمای این پروسه را نشان می‌دهد.

#### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشرده شدن شستی استارت، ماده شیمیایی درون Tank 1 به مدت 15 ثانیه و ماده شیمیایی درون Tank 2 به مدت 20 ثانیه وارد مخزن Tank 3 می‌شوند.
- پس از پایان ورود مواد به مخزن، میکسر به مدت 25 ثانیه روشن می‌شود.
- پس از خاموش شدن میکسر، ابتدا شیر تخلیه باز شده و سپس پمپ خروجی به مدت 35 ثانیه روشن می‌شود.
- این عمل به‌طور مداوم، اتوماتیک‌وار انجام می‌شود. با فشرده شدن شستی استپ، کل پروسه متوقف شده و با فشرده شدن شستی استارت، پروسه از ابتدا آغاز می‌شود.



شکل ۸.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۳.۳

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۹.۳ کامل نمایید.


	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3		Material1_valve	Q 0.0	BOOL	ولو تخلیه ماده اول
4		Material2_valve	Q 0.1	BOOL	ولو تخلیه ماده دوم
5		Mixer	Q 0.2	BOOL	موتور همزن
6		Out_Valve	Q 0.3	BOOL	ولو تخلیه مخزن اصلی
7		Pump	Q 0.4	BOOL	موتور پمپ

شکل ۹.۳ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۳.۲

۳. برنامه زیر را به زبان LAD در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

### توضیح برنامه Network 1 و Network 2


با فشردن شدن شستی استارت، به‌شرطی که موتور همزن و پمپ خاموش بوده و شیر تخلیه مخزن اصلی نیز بسته باشد، شیر تخلیه ماده اول باز می‌شود. با باز شدن شیر تخلیه ماده اول، تایمر T0 شروع به کار نموده و پس از 15 ثانیه شیر ماده اول را می‌بندد. با بسته شدن شیر ماده اول، خود تایمر نیز ریست شده و برای سیکل کاری بعدی آماده می‌شود.



شکل ۱۰.۳ برنامه Network 1 برای اجرای پروژه ۳.۲

Network 2 : Title:

Comment:




شکل ۱۱.۳ برنامه Network 2 برای اجرای پروژه ۳.۳

### توضیح برنامه Network 3

هنگامی که شیر تخلیه ماده اول باز شد، به شرطی که موتور همزن و پمپ خاموش بوده و شیر تخلیه مخزن اصلی نیز بسته باشد، شیر تخلیه ماده دوم باز می‌شود.

Network 3 :

Comment:




شکل ۱۲.۳ برنامه Network 3 برای اجرای پروژه ۳.۳

### توضیح برنامه Network 4

با باز شدن شیر تخلیه ماده دوم، تایمر T1 شروع به کار نموده و پس از 20 ثانیه شیر ماده دوم را بسته و موتور میکسر را روشن می‌کند. با روشن شدن موتور میکسر، خود تایمر نیز ریست شده و برای سیکل کاری بعدی آماده می‌شود.

Network 4 : Title:




شکل ۱۴.۳ برنامه برای اجرای پروژه ۲.۲

### توضیح برنامه Network 5 ، Network 6 و Network 7

همان‌طور که گفته شد، تایمر T1 علاوه بر اینکه در تئورک ۴ شیر تخلیه ماده دوم را می‌بندد، در تئورک ۵ موتور میکسر را نیز روشن می‌کند. با روشن شدن موتور میکسر، تایمر T2 نیز فعال شده و پس از 25 ثانیه هم موتور میکسر را خاموش نموده و هم شیر تخلیه مخزن اصلی را باز می‌نماید. هنگامی که شیر تخلیه مخزن اصلی باز شد، تایمر T2 ریست شده و برای سیکل کاری بعد آماده می‌شود. با باز شدن شیر خروجی مخزن اصلی (Valve 3)، پمپ نیز روشن شده و تایمر T3 نیز فعال می‌شود و همان‌طور که مشاهده می‌شود، این تایمر پس از طی زمان مشخص شده (35 ثانیه) شیر تخلیه مخزن اصلی را می‌بندد.





Network 7 : Title:



Network 6 : Title:




Network 5 :



شکل ۱۴.۳ برنامه برای اجرای پروژه ۲.۲

### توضیح برنامه 8 Network و 9 Network


در نتورک ۸ با باز شدن شیر تخلیه مخزن اصلی موتور پمپ روشن می‌شود. با روشن شدن پمپ تایمر T3 نیز فعال شده و پس از زمان 35 ثانیه هم پمپ را خاموش نموده و هم شیر مخزن اصلی را می‌بندد. همچنین برای شروع اتوماتیک‌وار پروسه از این تایمر استفاده شده است. بدین صورت که این تایمر در نتورک اول مجدداً شیر تخلیه مخزن اول را باز نموده و پروسه را یک‌بار دیگر تکرار می‌کند.



شکل ۱۵.۳ برنامه 8.9 Network برای اجرای پروژه ۳.۳

### ۴.۳ پروژه کنترل سیستم انبار

در یک پروسه صنعتی به منظور انتقال جبهه‌ها به انبار، از سیستمی مطابق شکل ۱۶.۳ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۶.۳ مشخص است، در این سیستم از یک نوار نقاله که دارای یک موتور الکتریکی است، استفاده شده است که وظیفه انتقال موارد به انبار را دارا می‌باشد. همچنین از یک سنسور چشم الکترونیکی به منظور تشخیص عبور قطعات استفاده شده است.



شکل ۱۶.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۴.۳

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی Start موتور نوار نقاله روشن می‌شود.
  - زمانی که ۱۰ جعبه از مقابل سنسور چشم الکترونیکی عبور کرد، موتور به‌طور اتوماتیک خاموش شده و برای شروع مجدد باید اپراتور شستی Start را فشار دهد.
  - لازم است تعداد کل جعبه‌های عبوری در یک خانه حافظه ذخیره شود.
- توجه: سنسور به‌کار رفته در این پروژه از نوع فتوالکتريک می‌باشد. این سنسور دارای یک تیغه باز است که به کارت ورودی دیجیتال (DI) متصل می‌شود. هرگاه جعبه‌ای از مقابل این سنسور عبور کند، تیغه باز آن بسته شده و یک سیگنال الکتریکی به کارت اعمال می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۷.۳ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2	Stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3	Sensor	I 0.2	BOOL	چشم الکتريکی
4	Motor	Q 0.0	BOOL	موتور نوار نقاله
5	BOX_NUMBER	MW 4	INT	تعداد کل جعبه‌های عبوری


شکل ۱۷.۳ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۴.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۸.۳ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD


Network 1: Title:

Comment:



Network 3: Title:

Comment:




شکل ۱۸.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۴.۳




Network 2 : Title:

Comment:



Network 4 : Title:

Comment:




شکل ۱۸.۳ (ادامه)

#### توضیح Network 4

همان‌طور که در شکل ۱۸.۳ مشاهده می‌شود، در Network 4 از یک دستور جمع‌کننده Integer استفاده شده است که مقدار ۱ را با مقدار یک حافظه (MW4) جمع می‌زند. البته باید توجه داشت که انجام عمل جمع به صورت کنترل شده صورت می‌پذیرد، یعنی هرگاه سنسور جعبه‌ای را مشاهده نماید، دستور جمع‌کننده، یک (۱) عدد به مقدار حافظه MW4 اضافه نموده و بدین ترتیب تعداد کل جعبه‌های ورودی به انبار محاسبه می‌شود.

#### ۵.۳ پروژه محاسبه موجودی انبار

همان‌طور که در شکل ۱۹.۳ ملاحظه می‌نمایید، در یک پروژه صنعتی به منظور انتقال جعبه‌های تولیدی به انبار از دو عدد نوار نقاله استفاده می‌شود. هر کدام از این نوار نقاله‌ها دارای یک موتور الکتریکی می‌باشند. در انتهای نوار نقاله شماره ۱، یک سنسور فتوالکتریک (نوری) قرار گرفته است. در زیر انبار و در ابتدای نوار نقاله شماره ۲، یک سنسور نوری دیگر قرار گرفته است.



شکل ۱۹.۳ پروژه مورد نظر در پروژه ۵.۳

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی Start، موتور ۱ و ۲ روشن شده و جعبه‌ها از طریق نوار نقاله ۱ وارد انبار شده و از آنجا روی نوار نقاله ۲ قرار می‌گیرند.
- سنسور 10.2 که در انتهای نوار نقاله ۱ موجود است بسته‌های ورودی به انبار را تشخیص داده و یک کانتر در برنامه PLC تعداد این جعبه‌ها را می‌شمارد.
- سنسور 10.3 که در ابتدای نوار نقاله ۲ قرار دارد تعداد بسته‌های خروجی از انبار را تشخیص داده و یک کانتر در برنامه PLC تعداد این جعبه‌ها را می‌شمارد.

- لازم است تعداد بسته‌های موجود در انبار در MW 10 نمایش داده شود.
- اگر تعداد بسته‌های موجود در انبار به عدد ۹ رسید، یک چراغ آلام روشن شود.
- اگر تعداد بسته‌های موجود در انبار به ۱۰ رسید، موتور نوار ۱ خاموش شده و وقتی جعبه‌های موجود در انبار کمتر از ۷ عدد شد، موتور نوار ۱ روشن شود.
- توسط فعال نمودن شستی ریست، حافظه مربوط به کانتر(ها) و حافظه مربوط به موجودی انبار، صفر شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۰.۳ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Start	I 6.0	BOOL	شستی استارت
2	Stop	I 6.1	BOOL	شستی استپ
3	Sensor 1	I 6.2	BOOL	سنسور ۱
4	Sensor 2	I 6.3	BOOL	سنسور ۲
5	Storge	MW 10	INT	تعداد جعبه‌های موجود در انبار
6	Motor 1	Q 6.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور ۱
7	Motor 2	Q 6.1	BOOL	فرمان روشن شدن موتور ۲
8	Alarm	Q 6.2	BOOL	آلام پر شدن انبار
9	Reset	I 6.4	BOOL	شستی ریست

شکل ۲۰.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۵.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۱.۳ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.



برنامه به زبان LAD

Network 1: جعبه های ورودی به انبار

Comment:

Network 2: جعبه های خروجی از انبار


Comment:



شکل ۲۱.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۵.۳


Network 3: عاينه موجودي انبار

Comment:




Network 4: آلام بر شدن انبار

Comment:




Network 5: 1 نورمان روشن شدن موتور

Comment:



Network 6: 2 نورمان روشن شدن موتور

Comment:




فصل  
۳

شکل ۲۱.۳ (ادامه)

توجه: در صورتی که نیاز به ذخیره‌سازی تعداد جعبه‌های ورودی و خروجی از انبار نباشد، می‌توان به جای سه نتورک اول برنامه فوق، از برنامه نشان داده شده در شکل ۲۲.۳ استفاده نمود.


Network 1: Title:

Comment:



شکل ۲۲.۳


توجه: در صورتی که آدرس MW10 را از جدول سمبل‌ها حذف نمود، می‌توان فوق برنامه را به صورت نشان داده شده در شکل ۲۳.۳ نیز پیاده‌سازی کرد.



شکل ۲۳.۳

### ۶.۳ پروژه کنترل دمای مخزن

در یک پروسه صنعتی، ماده‌ای در یک مخزن (Tank1) قرار گرفته و توسط هیتر، دمای آن در رنج خاصی تنظیم می‌شود. شکل ۲۴.۳ این پروسه صنعتی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۴.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۶.۳

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- هرگاه دمای ماده درون مخزن، بین 50 تا 60 درجه قرار داشت، ولو شماره یک (۱) باز شده و ماده از مخزن ۱ به مخزن ۲ ریخته می‌شود.
- در مخزن ۲، دو عدد Level Switch قرار دارد. اگر مخزن ۲ بیشتر از حد مجاز پر شد تیغه باز Level Switch 1 بسته می‌شود، در این صورت ولو یک (۱) بسته شده و ولو دو (۲) باز می‌شود.
- اگر آب از حد مشخص شده توسط Level Switch 2 کمتر شد، ولو دو (۲) بسته شده و ولو یک (۱) باز می‌شود.
- به منظور شروع به کار سیستم از یک عدد شستی استارت و به منظور غیرفعال نمودن سیستم، از یک عدد شستی استپ استفاده شده است.

### مراحل کار در نرم افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۵.۳ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 124.1	BOOL	شستی استپ
3		Level_Switch1	I 124.2	BOOL	لول سوئیچ ۱
4		Level_Switch2	I 124.3	BOOL	لول سوئیچ ۲
5		Heatet	Q 124.0	BOOL	هیتر
6		V1	Q 124.1	BOOL	ولو ۱
7		V2	Q 124.2	BOOL	ولو ۲
8		PT100	PIW 760	INT	سنسور اندازه‌گیری دمای مخزن ۱
9		Tank1_temp	MW 2	INT	دمای مخزن ۱
10		System_ON	M 0.0	BOOL	سیستم فعال است

شکل ۲۵.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۶.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۶.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


#### برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1: Title:


Comment:



شکل ۲۶.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۶.۳


Network 2 : Title:

Comment:




Network 3 : مبدئ

Comment:




Network 4 : رلهوا

Comment:



شکل ۲۶.۳ (ادامه)

ولو ۵: Network 5




شکل ۲۶.۳ (ادامه)

فصل

۳

۷.۳ پروژه مونتاژ قطعات

در پروژه نشان داده شده در شکل ۲۷.۳، قطعات از مونتاژ ۳ قطعه روی هم ساخته می‌شوند. در این پروژه از دو عدد نوار نقاله و یک عدد جک هیدرولیکی استفاده شده است. همچنین دو عدد سنسور نوری (چشم الکترونیک) در محل‌های مناسب نصب شده‌اند.



شکل ۲۷.۳ پروژه مورد نظر در پروژه ۷.۳

منطق کنترل (شرح عملکرد)

- به منظور استارت کل سیستم، یک شستی Start و به منظور متوقف نمودن کل سیستم، یک شستی Stop تعبیه شده است.



- در ابتدا سه قطعه روی نوار نقاله ۱ قرار می‌گیرند.
- با فعال شدن شستی Start، سیستم روشن شده و موتور ۱ (نوار نقاله ۱) روشن می‌شود.
- با روشن شدن نوار نقاله ۱، قطعات روی نوار نقاله حرکت کرده و هنگامی که به چشم الکترونیکی ۱ می‌رسند موتور خاموش می‌شود.
- پس از ۲ ثانیه، ولو مربوط به چک عمل کرده و دو فک متحرک چک، قطعه را محکم می‌فشارد و باعث مونتاژ قطعه می‌شود.
- هنگامی که چک عمل نمود، ۵ ثانیه بعد باید OFF شود تا سر جای اولش بازگردد. در این هنگام موتور ۱ روشن شده و قطعه بعدی را مقابل چک قرار می‌دهد و این روند به همین صورت تکرار می‌شود.
- در انتهای نوار نقاله ۱، چشم الکترونیکی شماره ۲ قرار دارد که عبور قطعات از نوار نقاله ۱ به ظرف قرارگیری قطعات در نوار نقاله ۲ را به PLC اعلام می‌نماید.
- لازم است تعداد قطعات قرار گرفته در ظرف توسط برنامه PLC شمرده شود.
- هنگامی که تعداد قطعات عبوری (قطعات قرار گرفته در ظرف) به عدد ۱۰ رسید، ابتدا موتور ۱ خاموش شده و سپس موتور ۲ به مدت ۵ ثانیه روشن می‌شود. در این هنگام ظرف خالی بعدی زیر نوار نقاله ۱ قرار می‌گیرد، پس از ۵ ثانیه موتور ۲ خاموش شده و موتور ۱ روشن می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۸.۳ کامل نمایید.

	Stat	Symbol	Address	Data ty	Comment
1		start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3		sensor1	I 0.2	BOOL	چشم الکترونیکی ۱
4		sensor2	I 0.3	BOOL	چشم الکترونیکی ۲
5		Num_box	M 2.0	BOOL	به ۱۰ رسیدن تعداد جعبه‌های عبوری
6		motor1	Q 0.0	BOOL	موتور ۱
7		motor2	Q 0.1	BOOL	موتور ۲
8		jack	Q 0.2	BOOL	چک


شکل ۲۸.۳ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۷.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۹.۳ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD


Network 1: Title:

Comment:




Network 2: Title:

Comment:




Network 3: Title:

Comment:



Network 4: Title:


Comment:



شکل ۲۹.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۷.۳


Network 5: Title:

Comment:




Network 7: Title:

Comment:




Network 6:

Comment:



Network 8: Title:


Comment:



شکل ۲۹.۳ (ادامه)

### ۸.۳ پروژه انتقال مواد

در یک پروسه صنعتی به منظور انتقال قطعات از یک بخش به بخش دیگر، از سیستمی مطابق شکل ۳۰.۳ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۳۰.۳ مشخص است، در این سیستم از دو عدد نوار نقاله که هر کدام دارای یک موتور الکتریکی هستند و نیز یک سنسور پراکسیمیتی (خازنی) استفاده شده است.



شکل ۳۰.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۸.۳

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشردن شستی استارت، موتور M1 شروع به کار نموده و جعبه‌های کوچک از طریق نوار نقاله ۱ به درون جعبه بزرگ انتقال می‌یابند.
- ظرفیت جعبه بزرگ، ۱۰ جعبه کوچک می‌باشد.
- در انتهای نوار نقاله ۱، یک عدد سنسور پراکسیمیتی (از نوع خازنی) به‌منظور تشخیص جعبه‌های عبوری تعبیه شده است. در اثر عبور هر جعبه از مقابل این سنسور، سنسور یک پالس به کارت DI می‌دهد.
- هنگامی که ۱۰ جعبه از مقابل سنسور عبور نمود، باید لامپ نشان‌دهنده پُر بودن انبار روشن شده و موتور M1 به‌طور اتوماتیک خاموش شده و موتور M2 روشن شود.
- هنگامی که جعبه بزرگ بعدی در مقابل سنسور قرار گرفت، موتور M2 خاموش شده و تا زمانی که اپراتور شستی استارت را نقرده است، لامپ همچنان روشن بوده و سیستم شروع به کار نکند.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۱.۳ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 124.1	BOOL	شستی استپ
3		Sensor	I 124.2	BOOL	سنسور
4		Reset	I 124.3	BOOL	ریست
5		M1	Q 124.0	BOOL	موتور شماره ۱
6		M2	Q 124.1	BOOL	موتور شماره ۲
7		Lamp	Q 124.2	BOOL	لامپ نشان‌دهنده پر بودن انبار

شکل ۳۱.۳ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۸.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳۲.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


موتور شماره ۱

Comment:




Network 2 : Title:

counter



Network 3 : موتور شماره ۲


Comment:



شکل ۳۲.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۸.۳

### ۹.۳ پروژه کنترل دمای موتور

در یک پروسه صنعتی برای ایجاد فشار هوای لازم جهت ادوات پنوماتیکی موجود در کارخانه، از یک عدد کمپرسور استفاده می‌شود؛ این کمپرسور دارای یک موتور الکتریکی است. به‌منظور خنک نمودن موتور کمپرسور از یک موتور فن کوچک استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری دمای موتور کمپرسور از یک سنسور PT 100 دو سیمه که مستقیماً به کارت AI در PLC متصل شده استفاده می‌شود. شکل ۳۳.۳ این پروسه را نشان می‌دهد.



شکل ۳۳.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۹.۳

#### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت (START)، موتور روشن و با فشرده شدن شستی استپ (STOP)، موتور خاموش می‌شود.
- اگر دمای موتور کمپرسور از 70 درجه بیشتر گردید، موتور فن روشن می‌شود.
- اگر دمای موتور کمپرسور به زیر 50 درجه رسید، موتور فن خاموش می‌شود.
- اگر دمای موتور کمپرسور بیشتر از 90 درجه شد، موتور کمپرسور خاموش و چراغ خطای افزایش درجه حرارت روشن می‌شود. تا زمانی که شستی ریست فشرده نشده است، موتور کمپرسور روشن نشده و لامپ خاموش نمی‌شود.

#### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۳.۳ کامل نمایید.

	Stat	Symbol	Address	Data ty	Comment
1		START	I 18.0	BOOL	شستی استارت
2		STOP	I 18.1	BOOL	شستی استپ
3		RESET	I 18.2	BOOL	ریست
4		PT100	PIW 760	INT	سنسور دمای مخزن
5		MOTOR	Q 14.0	BOOL	موتور اصلی
6		FAN	Q 14.1	BOOL	موتور فن
7		OVREHEAT_LAMP	Q 14.2	BOOL	لامپ نشان‌دهنده خطای دمای زیاد


شکل ۳۴.۳ سیم‌های به‌کار رفته در پروژه ۹.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۴۵.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD


Network 1:

Comment:




Network 2: Title:

Comment:




Network 3:

Comment:



Network 4:


Comment:



شکل ۳۵.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۹.۳

### ۱۰.۳ پروژه کنترل دمای آب

در یک پروسه صنعتی مطابق شکل ۳۶.۳، به منظور گرم نمودن آب درون مخزن از یک هیتر استفاده می‌شود. به منظور انتقال آب از مخزن ۱ به مخزن ۲ از یک لوله که روی آن یک شیر برقی (Valve) تعبیه شده است، استفاده می‌شود.



شکل ۳۶.۳ پروسه مورد نظر در پروژه ۱۰.۳

#### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- با فشرده شدن شستی Start، سیستم روشن می‌شود.
- با فشرده شدن شستی Stop، سیستم خاموش می‌شود.
- زمانی که سیستم روشن است، هیتر روشن می‌شود.
- هنگامی که دمای آب درون مخزن ۱ به 50 درجه رسید، هیتر خاموش شده و ولو باز می‌شود.
- پس از 10 ثانیه ولو بسته می‌شود.
- هرگاه دما به زیر 30 درجه رسید هیتر مجدداً روشن می‌شود.
- زمانی که سیستم خاموش است، هیتر خاموش شده و ولو بسته می‌شود.

#### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۷.۳ کامل نمایید.



Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Start	I 7.0	BOOL	شستی استارت
2	Stop	I 7.1	BOOL	شستی استپ
3	RTD(Pt100)	IW 82	INT	دیتای ارسالی از سنسور Pt100
4	System_ON	M 102.0	BOOL	نشان دهنده روشن بودن سیستم
5	Tank1_Temperature	MD 60	REAL	دمای مخزن ۱
6	Heater	Q 7.2	BOOL	فرمان روشن شدن هیتر
7	Valve	Q 7.3	BOOL	شیر تخلیه (Tank 1)

شکل ۳۷.۳ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۱۰.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۳۸.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : نشان دهنده روشن بودن سیستم

Comment:




Network 2 : 1 عا سبه دمای آب درون مخزن 1

Comment:




شکل ۳۸.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۰.۳

Network 3 : فرمان روشن شدن میتر :




Network 4 : Title:



شکل ۳۸.۳ (ادامه)

### ۱۱.۳ پروژه کنترل فیلترهای صنعتی

در یک پروسه صنعتی، به منظور تصفیه آب از ۴ عدد فیلتر صنعتی مطابق شکل ۳۹.۳ استفاده می‌شود. در این سیستم لازم است برحسب نیاز، تعداد خاصی از فیلترها در مدار قرار گیرد. هر فیلتر دارای یک ولو است که هرگاه باز شود، آن فیلتر در مدار قرار می‌گیرد.



شکل ۳۹.۳ پروژه مورد نظر در پروژه ۱۱.۳

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

این سیستم دارای دو حالت Manual (منوال) و Automatic (اتوماتیک) است که توسط یک کلید می‌توان هر کدام از این حالت‌ها را انتخاب نمود. اگر کلید در حالت وصل قرار داشته باشد، وضعیت اتوماتیک و اگر در حالت قطع قرار داشته باشد، وضعیت منوال انتخاب می‌شود.

شرح عملکرد سیستم در هر کدام از حالت‌های منوال و اتوماتیک به شرح ذیل است:

#### الف) حالت Manual

- برای هر کدام از فیلترها یک شستی ON (روشن) و یک شستی OFF (خاموش) در نظر گرفته شود.
- با فشردن شستی ON هر کدام از فیلترها، آن فیلتر وارد مدار شود، یعنی ولو مربوط به آن فیلتر باز شود.
- با فشردن شستی OFF هر کدام از فیلترها، آن فیلتر از مدار خارج شود، یعنی ولو مربوط به آن فیلتر بسته شود.

#### ب) حالت اتوماتیک

- برای همه فیلترها یک شستی ON و یک شستی OFF کلی در نظر گرفته شود.
- با فعال شدن شستی ON، همه فیلترها وارد مدار شده و با فعال شدن شستی OFF، همه فیلترها از مدار خارج شوند.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۰.۳ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		MOD_SELECT	I 7.2	BOOL	کلید انتخاب وضعیت کاری
2		ON_ALL	I 7.3	BOOL	حسّتی روشن کردن همه فیلترها در حالت متوال
3		OFF_ALL	I 7.4	BOOL	حسّتی خاموش کردن همه فیلترها در حالت اتوماتیک
4		ON_Filter1	I 7.5	BOOL	حسّتی روشن کردن فیلتر ۱ در حالت متوال
5		OFF_Filter1	I 7.6	BOOL	حسّتی خاموش کردن فیلتر ۱ در حالت متوال
6		ON_Filter2	I 7.7	BOOL	حسّتی روشن کردن فیلتر ۲ در حالت متوال
7		OFF_Filter2	I 8.0	BOOL	حسّتی خاموش کردن فیلتر ۲ در حالت متوال
8		ON_Filter3	I 8.1	BOOL	حسّتی روشن کردن فیلتر ۳ در حالت متوال
9		OFF_Filter3	I 8.2	BOOL	حسّتی خاموش کردن فیلتر ۳ در حالت متوال
10		ON_Filter4	I 8.3	BOOL	حسّتی روشن کردن فیلتر ۴ در حالت متوال
11		OFF_Filter4	I 8.4	BOOL	حسّتی خاموش کردن فیلتر ۴ در حالت متوال
12		Automatic	M 102.1	BOOL	نشان‌دهنده انتخاب حالت اتوماتیک
13		Manual	M 102.2	BOOL	نشان‌دهنده انتخاب حالت متوال
14		Valve1	Q 7.3	BOOL	فرمان باز شدن شیر مربوط به فیلتر ۱
15		Valve2	Q 7.4	BOOL	فرمان باز شدن شیر مربوط به فیلتر ۲
16		Valve3	Q 7.5	BOOL	فرمان باز شدن شیر مربوط به فیلتر ۳
17		Valve4	Q 7.6	BOOL	فرمان باز شدن شیر مربوط به فیلتر ۴

شکل ۴۰.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۱.۳

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۴۱.۳ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OBI 1: "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: الیگاب حالت اتوماتیک

Comment:



Network 2: انتخاب حالت متوال


Comment:



شکل ۴۱.۳ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱۱.۳


Network 3: 1 فرمان باز شدن فیور مربوط به نیلتر 1

Comment:




Network 4: 2 فرمان باز شدن فیور مربوط به نیلتر 2

Comment:




Network 5: 3 فرمان باز شدن فیور مربوط به نیلتر 3

Comment:



Network 6: 4 فرمان باز شدن فیور مربوط به نیلتر 4

Comment:




شکل ۴۱.۳ (ادامه)

## ۱۲.۳ کنترل بطری پرکنی

در یک سیستم صنعتی به منظور انجام عملیات بطری پرکنی از سیستمی مطابق شکل ۴۲.۳ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۴۲.۳ نیز مشخص است، در این پروسه از دو عدد نوار نقاله که دارای دو عدد موتور M1 و M2 می‌باشد، استفاده شده است. وظیفه موتور M1 انتقال بطری‌های خالی به زیر مخزن و وظیفه موتور M2 انتقال بطری‌های پر شده به بخش دیگر می‌باشد.

در بخش زیر مخزن از یک عدد Limit Switch که دارای تیغه (normally open) NO است، استفاده شده است. هرگاه بطری در زیر مخزن قرار گیرد، تیغه باز لیمیت سوئیچ بسته می‌شود و سیگنال یک به PLC می‌دهد. همچنین از یک سنسور نوری به منظور تشخیص پر شدن بطری استفاده شده است. این سنسور دارای تیغه باز بوده و هرگاه وجود مایع در بطری را حس نماید، تیغه آن بسته شده و دیتای یک به PLC می‌دهد.

در بخش مخزن از یک عدد شیر برقی (ولو) دو حالت ON/OFF استفاده شده است که ورود مایع به درون بطری را کنترل می‌نماید. این ولو مطابق منطق کنترل، فرمان خود را از PLC دریافت می‌نماید.



شکل ۴۲.۳

### منطق کنترل

- با فعال شدن شستی استارت، ابتدا موتور M2 روشن شده و سپس موتور M1 روشن می‌شود.
- در طول کار سیستم (تا زمانی که شستی استپ فعال نشده است)، موتور M2 روشن بماند.
- در صورتی که لیمیت سوئیچ وجود بطری را در زیر مخزن حس نماید، ابتدا موتور M1 خاموش شده و سپس ولو تخلیه باز می‌شود.
- هرگاه سنسور نوری، پر شدن بطری را تشخیص دهد، ابتدا ولو تخلیه بسته شده و سپس موتور M1 روشن می‌شود.
- این پروسه به‌طور اتوماتیک ادامه می‌یابد. در صورتی که لیمیت سوئیچ تا 20 S وجود بطری جدید را در زیر مخزن حس ننماید، پروسه متوقف می‌شود. در این حالت برای شروع مجدد کار، باید شستی استارت فعال شود.
- در صورتی که شستی استپ فعال شود، کل سیستم متوقف می‌گردد.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۲.۳ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address /	Data type	Comment
1		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3		Limit Switch	I 0.2	BOOL	لیمیت سوئیچ
4		Photo Electric	I 0.3	BOOL	سنسور نوری
5		M1	Q 0.0	BOOL	فرمان موتور M1
6		M2	Q 0.1	BOOL	فرمان موتور M2
7		Valve	Q 0.2	BOOL	فرمان ولو

شکل ۴۲.۳ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱۲.۲


۳. برنامه زیر را به زبان LAD در OBI پیاده‌سازی نمایید.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1: فرمان موتور M2


Comment:



شکل ۴۵.۳ برنامه نتورک ۱


Network 2: فرمان موتور M1

Comment:




شکل ۴۴.۳ برنامه نتورک ۲

فرمان ولو : Network 3



شکل ۴۶.۳ برنامهٔ تئورک ۳

Network 4 : Title:



شکل ۴۷.۳ برنامهٔ تئورک ۴ جهت محاسبهٔ زمان 20 S به‌منظور توقف سیستم





## فصل ۴


### پروژه‌های پیشرفته

۵.۴ پروژه کنترل سیستم رنگ‌آمیزی قطعات صنعتی  
۶.۴ پروژه کنترل کمپرسورخانه  
۷.۴ پروژه کنترل سطح از طریق کنترل فلو

۱.۴ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن  
۲.۴ پروژه کنترل پروسه تولید ماده شیمیایی  
۳.۴ پروژه کنترل فشار روغن خط تولید  
۴.۴ پروژه کنترل سیستم تست آب

## ۱.۴ پروژه کنترل سطح مایع درون مخزن

مطابق شکل ۱.۴ در یک پروسه، ارتفاع سطح مایع درون مخزن با توجه به دبی ورودی و مصرف تغییر می‌کند. ارتفاع سطح مطلوب، بین حد پایین (۱ متر) و حد بالا (۳ متر) می‌باشد.



شکل ۱.۴ پروسه مورد نظر در پروژه ۱.۴

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- هرگاه سطح مایع درون مخزن کمتر از ۰.۷ متر شده و یا بیشتر از ۳.۲ متر شود، توسط آلارم‌های جداگانه اپراتور باخبر شود.
- اگر سطح آب به ۳ متر رسید، شیر V1 (Valve 1) بسته شده و شیر V2 (Valve 2) باز شود؛ در نتیجه آب از مخزن خارج می‌شود.
- اگر آب کمتر از ۱ متر شد، ولو V1 باز شده و ولو V2 بسته شود؛ در نتیجه آب وارد مخزن می‌شود.
- به‌منظور سنجش ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن، از یک عدد سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح با خروجی آنالوگ ۴ الی ۲۰ میلی‌آمپری استفاده شده است.
- باید توجه نمود که رنج عملکرد سنسور بین ۰ الی ۵ متر است. لازم است با استفاده از توابع برنامه‌نویسی زیمنس، مقدار ارسالی سنسور اندازه‌گیری سطح را مقیاس نموده و به‌صورت قابل فهم درآورد.

در شکل ۲.۴ یک ترانس‌میتور اندازه‌گیری ارتفاع سطح از نوع راداری را مشاهده می‌نمایید. سیم‌های خروجی این ترانس‌میتور را می‌توان مستقیماً به کارت ورودی آنالوگ متصل نمود.



شکل ۲.۴ یک نمونه سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح (Level Transmitter)

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳.۴ کامل نمایید.


	Stat	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Level_meter	PIW 752	INT	سنسور اندازه‌گیری ارتفاع مایع درون مخزن
2		v1	Q 124.0	BOOL	شیر ورودی مخزن
3		v2	Q 124.1	BOOL	شیر خروجی مخزن
4		H limit_alarm	Q 124.2	BOOL	آلارم حد بالای مخزن
5		l limit_alarm	Q 124.3	BOOL	آلارم حد پایین مخزن
6		hieght	MD 20	REAL	ارتفاع مایع درون مخزن بر حسب متر

شکل ۳.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱.۴

### ۳. مقیاس مقدار سنسور

برای اینکه بتوان از مقداری که سنسور به کارت آنالوگ می‌دهد در برنامه استفاده نمود، باید آن را مقیاس کرد. به چند روش می‌توان عمل مقیاس را انجام داد که ساده‌ترین آنها استفاده از تابع FC105 زمینس با نام سمبولیک Scale است که در بخش Library نرم‌افزار قرار گرفته است.

شکل ۴.۴ مسیر دسترسی به FC105 را نشان می‌دهد. برای دسترسی به این بلاک کافیست تا در محیط OBI از مسیر نشان داده شده در شکل ۴.۴ بلاک را انتخاب نموده و با انجام عمل Drag & Drop (کشیدن و رها کردن) آن را در نتورک مربوطه قرار داد.



شکل ۴.۴ مسیر فراخوانی بلاک FC105 با نام سمبولیک "Scale"

همان‌طور که در شکل ۴.۴ مشاهده می‌شود، بلاک FC105 دارای پایه‌های ورودی و خروجی مختلفی می‌باشد. شرح عملکرد هر کدام از این پایه‌ها در جدول ۱.۴ بیان شده است.

جدول ۱.۴ شرح عملکرد پارامترهای FC105

عملکرد	دیتا تایپ	نام پایه (پارامتر)
آدرس سنسور در کارت AI، در این تمرین: IW75	Integer	IN
حد بالای کار سنسور که سنسور برای آن کالیبره شده است. در این تمرین: 5.0 متر	Real	HI_LIM
حد پایین کار سنسور که سنسور برای آن کالیبره شده است. در این تمرین: 0.0 متر	Real	LO_LIM
مشخص‌کننده نوع سیگنال ورودی از کارت AI سیگنال‌های رنج مثبت: مقدار صفر سیگنال‌های رنج مثبت/منفی: مقدار یک	BOOL	BIPOLAR
کد وضعیت، در این تمرین: MW80	Word	RET_VAL
مقدار دیتای سنسور به صورت مقیاس شده و قابل استفاده در برنامه در این تمرین: MD20	Real	OUT

### توضیح جدول ۱.۴

همان‌طور که مشاهده می‌شود، تابع FC105 به منظور فعال شدن دارای یک پایه به نام EN می‌باشد. همچنین یک

پایه دیگر به نام ENO نیز وجود دارد که در صورتی که تابع به صورت صحیح اجرا شود، خروجی آن فعال می‌شود. در غیر این صورت خروجی پایه ENO غیرفعال شده و برنامه‌نویس متوجه بروز اشکال در اجرای تابع می‌شود. پارامتر RET\_VAL کد خطای به وجود آمده را برمی‌گرداند و از روی کد نمایش داده شده می‌توان فهمید که چه اشکالی در هنگام کار تابع به وجود آمده است. تابع FC105 دارای یک پایه به اسم IN می‌باشد که مقدار ورودی تابع به فرم Integer است؛ در این پروژه مقداری که از ترانسیمتر می‌آید باید مقیاس شود، بنابراین آدرس آن را به عنوان ورودی تابع وارد می‌کنیم. در پارامتر HI\_LIM حد بالای مقیاس و در پارامتر LO\_LIM حد پایین مقیاس در نظر گرفته می‌شود. در پارامتر OUT مقدار مقیاس شده برحسب متر به فرم Real قرار می‌گیرد.

۴. وارد محیط OB1 شده و مطابق روش بیان شده در مرحله قبل، بلاک FC105 را از بخش Library نرم‌افزار انتخاب نموده و در I Network قرار دهید. حال، آدرس‌دهی پایه‌های این بلاک را مطابق شکل ۵.۴ انجام دهید.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"


Comment:

---

Network 1: Title:

---

Comment:




شکل ۵.۴ آدرس‌دهی پایه‌های FC105

۵. برنامه نشان داده شده در شکل ۶.۴ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

برنامه به زبان LAD


شیر ورودی مخزن : Network 2

Comment:




شیر خروجی مخزن : Network 3

Comment:




آلارم حد بالا : Network 4

Comment:



آلارم حد پایین : Network 5

Comment:



شکل ۶.۴ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۱.۴


توضیح عملکرد برنامه

- در نتورک ۲، اگر ارتفاع مایع درون مخزن کمتر از ۱ متر شده باشد، شیر ورودی مخزن باز می‌شود و اگر ارتفاع سطح آب بیشتر از ۳ متر شده باشد، شیر ورودی بسته می‌شود.
- در نتورک ۳، اگر ارتفاع درون مخزن بیشتر از ۳ متر شده باشد، شیر خروجی مخزن باز می‌شود و اگر ارتفاع سطح آب کمتر از ۱ متر شده باشد، شیر خروجی بسته می‌شود.
- در نتورک ۴ میزان ارتفاع مایع درون مخزن با عدد ۳.۲ (۳.۲ متر) مقایسه شده و در صورتی که این مقدار بیشتر از ۳.۲ متر شود، آلارم حد بالای مخزن فعال می‌شود.
- در نتورک ۵ میزان ارتفاع مایع درون مخزن با عدد ۰.۷ (۰.۷ متر) مقایسه شده و در صورتی که این مقدار کمتر از ۰.۷ متر شود، آلارم حد پایین مخزن فعال می‌شود.

توجه: هرگاه در برنامه علاوه بر OB1، از فانکشن‌ها یا فانکشن بلاک‌ها (FB، FC) استفاده شود، حتماً باید آن بلاک را هم به PLC یا Simulation دانلود نمود؛ در غیر این صورت PLC (یا CPU درون سیمولاتور) متوقف شده و Run نمی‌شود.

## ۲.۴ پروژه کنترل پروسه تولید ماده شیمیایی

در یک پروسه صنعتی باید سه نوع ماده اولیه و یک ماده محلول به نسبت مناسب درون یک مخزن ریخته شده و به وسیله میکسر مخلوط شوند. در ضمن انجام عمل میکس، لازم است دمای محصول در حد مشخصی تنظیم شود که این عمل توسط هیتر صورت می‌پذیرد. شکل ۲.۴ این پروسه را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که مواد اولیه در مخازن ۱ و ۲ و ۳ قرار داشته و محلول در مخزن ۴ قرار دارد.



شکل ۲.۴ پروسه مورد نظر در پروژه ۲.۴

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

با فشرده شدن شستی استارت:

- شیر تخلیه ماده اول به مدت 7 ثانیه باز می‌شود.
- شیر تخلیه ماده دوم به مدت 10 ثانیه باز می‌شود.
- شیر تخلیه ماده سوم به مدت 14 ثانیه باز می‌شود.
- شیر تخلیه محلول به مدت 17 ثانیه باز می‌شود.



- پس از آنکه همه مواد اولیه و محلول به درون مخزن ۵ وارد شدند، میکسر به مدت 10 ثانیه شروع به کار می‌کند.
- بعد از گذشت زمان 10 ثانیه، موتور میکسر خاموش شده و جهت خارج شدن محصول، شیر خروجی به مدت 20 ثانیه باز می‌شود.
- از زمان شروع به کار سیستم، هیتر روشن شده و دمای محصول درون Tank 5 را بین 70 تا 100 درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌نماید.
- پس از اجرای یک دور مراحل فوق، سیستم متوقف شده و برای شروع به کار مجدد، باید شستی Start فشرده شود.
- در ضمن اجرای کار سیستم، هرگاه شستی Stop فشرده شود، سیستم متوقف می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

1. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
2. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۸.۴ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Start	I 6.5	BOOL	شستی استارت
2	Stop	I 6.6	BOOL	شستی استپ
3	Valve 1	Q 6.3	BOOL	شیر تخلیه ماده اول (Tank 1)
4	Valve 2	Q 6.4	BOOL	شیر تخلیه ماده دوم (Tank 2)
5	Valve 3	Q 6.5	BOOL	شیر تخلیه ماده سوم (Tank 3)
6	Valve 4	Q 6.6	BOOL	شیر تخلیه محلول (Tank 4)
7	Valve 5	Q 6.7	BOOL	شیر تخلیه محصول نهایی (Tank 5)
8	Mixer	Q 7.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور میکسر
9	Heater	Q 7.1	BOOL	فرمان روشن شدن هیتر
10	RTD(Pt100)	IW 80	INT	دیتای ارسالی از سنسور Pt100
11	Tank5_Temperature	MD 48	REAL	دمای مخزن محصول نهایی
12	System_ON	M 101.7	BOOL	نشان‌دهنده روشن بودن سیستم

شکل ۸.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۲.۴

### ۳. پیاده‌سازی برنامه در OBI

به چند روش می‌توان برنامه مورد نظر جهت کنترل این سیستم را پیاده‌سازی نمود که دو روش آن در این پروژه ارائه می‌شود.


برنامه روش (الف) به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


فرمان باز شدن ولوهای 1 تا 4

Comment:




فرمان روشن شدن میکسر

Comment:



فرمان باز شدن ولو عمل نمایی (ولو 5).


Comment:




شکل ۹.۴ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۲.۴ به روش (الف)

فصل  
۴

عاسبه دمای هزن معمول نهایی (Tank5) : Network 4



فرمان روشن شدن میتر : Network 5



شکل ۹.۴ (ادامه)

### توضیحات برنامه روشن (الف)

- در نتورک اول با فعال شدن سیستم، ولوهای ۱ تا ۴ باز شده و مطابق ترتیب زمانی ذکر شده در پروژه، بسته می‌شوند.
- در نتورک دوم روشن شدن میکسر کنترل می‌شود. روشن شدن میکسر بستگی به فعال بودن سیستم، بسته بودن ولو ۴ و بسته بودن ولو ۵ دارد.
- در نتورک سوم باز شدن ولو ۵ که همان ولو تخلیه محصول نهایی است، کنترل می‌شود. باز شدن ولو ۵ بستگی به روشن بودن سیستم، خاموش بودن میکسر و بسته بودن ولو ۴ دارد.
- در نتورک چهارم، دمای مخزن محصول نهایی (Tank5) محاسبه می‌شود. در این نتورک، دیتای ارسالی از سنسور RTD (Pt100) از فرمت Integer (عدد صحیح ۱۶ بیتی) ابتدا به Double Integer (عدد صحیح ۳۲ بیتی) و سپس به فرمت Real (عدد اعشاری ۳۲ بیتی) تبدیل می‌شود. دلیل تبدیل این است که دما یک کمیت آنالوگ اعشاری است، یعنی می‌تواند مقداری اعشاری داشته باشد؛ لذا بهتر است آن را به فرمت Real تبدیل نمود. در پایان، عدد Real به دست آمده بر عدد 10.0 تقسیم می‌شود تا دمای واقعی مخزن به دست آید.

- در نتورک پنجم، کنترل روشن و خاموش شدن هیتر با توجه به دمای مخزن صورت می‌پذیرد.
- توجه: در نتورک اول، شرط خاموش شدن سیستم که انجام یک سیکل کامل پروسه است؛ به صورت زیر پیاده‌سازی شده است:
- اگر سیستم روشن باشد و ولو ۵ و میکسر خاموش شوند، سیستم خاموش می‌شود.
- دلیل استفاده از دستور (P) نیز آن است که سیستم دائماً خاموش نشود و فقط در زمانی که در پایان سیکل، ولو ۵ بسته می‌شود؛ سیستم خاموش گردد.
- لازم به ذکر است که این برنامه تست شده و در عمل هیچ مشکلی ندارد.


برنامه روش (ب) به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


نشان دهنده روشن بودن سیستم

Comment:




Network 2: Title:

Comment:




Network 3: Title:

Comment:




Network 4: Title:

Comment:




Network 5: Title:

Comment:



Network 6: عنوان روشن شدن میکسر


Comment:



شکل ۱۰.۴ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۲.۴ به روش (ب)


فرمان باز شدن ولو هزن عمود نهایی (ولو5).

Comment:




فرمانه دمایی هزن عمود نهایی (Tank5)

Comment:



فرمان روشن شدن هیتر

Comment:




شکل ۱۰.۴ (ادامه)

### توضیحات برنامه روشن (ب)

- برنامه موتورهای ۱ الی ۵ شبیه برنامه روشن (الف) است.
- در تترک ۶ و ۷ از دستور (N) استفاده شده است که نشان‌دهنده فعال شدن دستور، در زمان قطع شدن است.
- برنامه تترک ۸ و ۹ مانند روشن (الف) است.

### ۳.۴ پروژه کنترل فشار روغن خط تولید

در یک پروژه صنعتی مطابق شکل ۱۱.۴، در خطوط مختلف تولید، جهت استفاده در چک‌ها و سایر ادوات هیدرولیکی نیاز به روغن می‌باشد. به این منظور یک یونیت روغن و یک موتور سه فاز (و یک موتور رزرو) که وظیفه پمپاژ روغن را بر عهده دارد، قرار داده شده است.



شکل ۱۱.۴ پروژه مورد نظر در پروژه ۳.۴

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

- این سیستم دارای دو موتور است که در هر لحظه یکی از آنها در مدار است و دیگری نقش رزرو را بر عهده دارد.
- با فشار شدن شستی استارت، ابتدا ولو ۲ باز شده و سپس موتور ۱ روشن می‌شود. با فشار شدن شستی استپ موتور ۱ خاموش می‌شود.

- اگر سنسور اندازه‌گیری فشار (که مقدار آنالوگ می‌دهد) فشار بیش از 30 bar را حس نمود، باید ابتدا ولو ۱ باز شده و سپس ولو ۲ بسته شود.
- اگر فشار کمتر از 20 bar شد، ولو ۲ باز شده و ولو ۱ بسته می‌شود.
- هنگامی که ولو ۱ باز می‌شود، روغن در یک مسیر بسته که به یونیت ختم می‌شود گردش می‌کند.
- اگر تحت هر شرایطی فشار از 40 bar بیشتر شد، هر کدام از موتورها که روشن است خاموش شده و یک لامپ آلام روشن می‌شود. تا زمانی که شستی Acknowledge فشرده نشده است، لامپ آلام روشن مانده و در صورت فشرده شدن شستی استارت، موتور روشن نمی‌شود.
- به‌منظور جلوگیری از وارد شدن فشار بیش از حد به موتور ۱ از یک موتور دیگر (موتور ۲) به‌عنوان موتور کمکی استفاده می‌شود. هرگاه موتور ۱ به‌مدت 10 ساعت کار نمود، لازم است که به‌طور اتوماتیک خاموش شده و موتور ۲ روشن شود.
- هنگامی که موتور ۲ نیز به‌مدت 2 ساعت کار نمود، باید خاموش شده و موتور ۱ مجدداً روشن شود.

### نکات مهم در پروسه

۱. در این پروسه به‌منظور اندازه‌گیری فشار، از یک عدد پرشر ترانسیمتر با خروجی آنالوگ 4 mA الی 20 mA استفاده می‌گردد. این ترانسیمتر به‌ازای فشار 0 Bar مقدار 4 mA و به‌ازای فشار 50 Bar مقدار 20 mA و به‌ازای فشارهای مختلف، متناسب با فشار، مقداری بین 4 الی 20 میلی‌آمپر به کارت AI تحویل می‌دهد.
۲. در این برنامه نیاز به استفاده از تایمری است که بتواند تا زمان 10 ساعت را محاسبه نماید. لذا از تایمر ساخته شده در مثال ۳ فصل ۶، با نام FB 1 (Timer) استفاده می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۲.۴ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Acknowledge	I 124.2	BOOL	شستی تصدیق
2	Alarm	Q 124.4	BOOL	لامپ آلام افزایش فشار از حد مجاز
3	M1	Q 124.0	BOOL	موتور ۱
4	M1_Time Out	M 10.1	BOOL	پایان ده ساعت کار موتور ۱
5	M2	Q 124.1	BOOL	موتور ۲
6	PT	PIW 752	INT	پرشر ترانسیمتر (سنسور اندازه‌گیری فشار) خط
7	SCALE	FC 105	FC 105	Scaling Values
8	SCALE_PT	MD 0	REAL	مقدار مقیاس شده فشار برحسب بار
9	Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
10	Stop	I 124.1	BOOL	شستی استپ
11	SV1	Q 124.2	BOOL	ولو ۱
12	SV2	Q 124.3	BOOL	ولو ۲
13	Timer	FB 1	FB 1	

شکل ۱۲.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۳.۴

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۱۳.۴ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان LAD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : Title:

Comment:



Network 2 : ولو

Comment:




شکل ۱۳.۴ برنامه مورد نظر برای اجرای پروژه ۳.۴


فصل  
۴




Network 3 :



Network 4 :




Network 5 : بیان ده ساعت کار موتور




شکل ۱۳.۴ (ادامه)

Network 6 : موتور ۲



Network 7 : لامپ آلام افزایش فشار از حد مجاز



شکل ۱۳.۴ (ادامه)


**توجه:** در صورتی که در ضمن تست با سیمولاتور، برنامه متوقف شد؛ به نکات زیر توجه نموده و نسبت به رفع اشکال اقدام نمایید:

- FC105 را مجدداً دانلود نمایید. برای انجام عمل دانلود بهتر است وارد محیط FC105 شده و از منو PLC گزینه Download را انتخاب نمایید.
- FB1 و DB1 را دانلود نمایید.
- آدرس PIW 752 را در تمام برنامه و جدول سمبل‌ها به آدرس I2W 100 تغییر دهید.
- کل برنامه را مجدداً دانلود نمایید.

#### ۴.۴ پروژه کنترل سیستم تست آب

در یک پروژه صنعتی به منظور تست محصولات تولیدی (لوله‌های فلزی) از سیستمی مطابق شکل ۱۴.۴ به نام سیستم تست آب استفاده می‌شود.





شکل ۱۴.۴ پروژه مورد نظر در پروژه ۴.۴

### عملکرد سیستم

در این سیستم، قطعات تولیدی (لوله) توسط نوار نقاله مقابل دو عدد چک قرار می‌گیرند. وظیفه چک‌ها مسدود نمودن سوراخ لوله است. هنگامی که چک‌ها سوراخ لوله را مسدود نمودند، آب به درون لوله تزریق می‌شود. آب به مدت 30 ثانیه درون لوله باقی می‌ماند، اگر از اطراف لوله آب چکه نماید، نشان دهنده معیوب بودن قطعه است در غیر این صورت نشان دهنده صحت لوله است. در این سیستم یک نوار نقاله مجهز به یک موتور الکتریکی وجود دارد که وظیفه انتقال لوله را به محل تست بر عهده دارد. یک عدد چشم الکترونیکی حضور قطعه را روبه‌روی چک‌ها حس می‌نماید. در پشت چک‌ها دو عدد میکروسوییچ قرار گرفته است که در زمان روشن شدن موتور نوار نقاله، باید این میکروسوییچ‌ها تحریک شده باشند یعنی چک‌ها کاملاً عقب باشند. به‌منظور تزریق آب از یک عدد مخزن که دارای یک عدد ولو است استفاده شده است.

### منطق برنامه

- با فشرده شدن شستی استارت (Start)، در صورتی که چک‌ها کاملاً عقب باشند (یعنی میکروسوییچ‌ها تحریک شده باشند) موتور نوار نقاله شروع به کار می‌نماید.
- هنگامی که چشم الکترونیکی حضور لوله را حس نمود، موتور خاموش شده و چک‌های ۱ و ۲ فعال می‌شوند.

- پس از 5 ثانیه ولو مخزن آب باز شده و آب وارد لوله می‌شود.
- پس از 15 ثانیه ولو مخزن آب بسته می‌شود و جک‌ها نیز غیرفعال شده و به‌جای خود برمی‌گردند.
- در پایان، مجدداً موتور روشن شده و این چرخه تکرار می‌شود.
- در صورت فشردن شدن شستی استپ (Stop)، پروسه متوقف می‌شود.


### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

1. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
2. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۵.۴ کامل نمایید.

	Status	Symbol *	Address	Data type	Comment
1		Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
2		MIC_Switch1	I 124.1	BOOL	میکروسوییچ ۱
3		MIC_Switch2	I 124.2	BOOL	میکروسوییچ ۲
4		Eye	I 124.3	BOOL	چشم الکتریکی
5		Motor	Q 124.0	BOOL	موتور
6		Jack1	Q 124.1	BOOL	جک ۱
7		Jack2	Q 124.2	BOOL	جک ۲
8		Valve	Q 124.3	BOOL	ولو
9		Stop	I 124.4	BOOL	شستی استپ

شکل ۱۵.۴ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۴.۴

3. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۱۶.۴ الی ۱۸.۴ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.




شکل ۱۶.۴ برنامه 1 Network برای اجرای پروژه ۴.۴

### توضیح برنامه Network 1

در Network 1 روشن و خاموش شدن موتور کنترل می‌گردد. همان‌طور که در منطق برنامه ذکر گردید، در شرایط زیر موتور روشن می‌شود:


- فشرده شدن شستی استارت و فعال بودن میکروسوییچ‌های ۱ و ۲
- فعال شدن میکروسوییچ‌های ۱ و ۲
- در شرایط زیر موتور خاموش می‌شود:
- عمل نمودن چشم الکتریکی
- فشرده شدن شستی استپ



شکل ۱۷.۴ برنامه Network 2 برای اجرای پروژه ۴.۴

### توضیح برنامه Network 2

در Network 2 روشن و خاموش شدن جک ۱ و ۲ کنترل می‌گردد. برای این منظور از یک عدد تایمر تأخیر در قطع استفاده شده است تا مدت زمان فعال بودن جک‌ها را کنترل نماید. زمان فعال بودن جک‌ها برابر 20 ثانیه در نظر گرفته شده است، زیرا جک‌ها باید 5 ثانیه قبل از باز شدن ولو و 15 ثانیه پس از باز شدن ولو، فعال باشند.



شکل ۱۸.۴ برنامه Network 3 برای اجرای پروژه ۴.۴

### توضیح برنامه 3 Network


در 3 Network روشن و خاموش شدن ولو کنترل می‌گردد. در این نتورک از یک عدد تایمر تأخیر در وصل استفاده شده است تا 5 ثانیه بعد از فعال شدن جک‌ها، ولو را باز نماید. بسته شدن ولو نیز به غیرفعال شدن جک‌ها منوط شده است؛ یعنی زمانی که جک‌ها غیرفعال شدند، ولو نیز بسته می‌شود.

### ۵.۴ پروژه کنترل سیستم رنگ‌آمیزی قطعات صنعتی

در یک پروسه صنعتی تولید قطعات، به منظور انجام عمل رنگ‌آمیزی، قطعات تولیدی وارد واحد رنگ‌آمیزی می‌شوند. در این واحد، قطعات تولیدی رنگ‌آمیزی شده و به انبار محصول انتقال پیدا می‌نمایند. در واحد رنگ‌آمیزی از یک عدد نوار نقاله که دارای یک عدد موتور الکتریکی است، به منظور جابه‌جایی قطعات استفاده می‌شود. همچنین از یک عدد ربات به منظور انجام عمل رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود. به منظور حرکت ربات در طول مسیر رنگ‌آمیزی، از یک عدد موتور الکتریکی سه‌فاز با راه‌اندازی چپگرد/ راستگرد استفاده می‌شود. در شکل ۱۹.۴ پروسه رنگ‌آمیزی قطعات نشان داده شده است.

#### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت، موتور چرخش نوار نقاله روشن می‌شود.
- زمانی که چشم الکترونیکی حضور قطعه را در مقابل خود حس نمود، ابتدا موتور چرخش نوار نقاله خاموش شده و سپس بازوی ربات به پایین آمده و قطعه را بلند می‌کند.
- زمان لازم برای رسیدن بازوی ربات به قطعه 5 ثانیه در نظر گرفته شده است.
- در قسمت پایینی دست ربات از یک عدد مگنت استفاده شده است. عملکرد این مگنت به این صورت است که زمانی که برقرار گردد حالت آهنربایی پیدا نموده و می‌تواند فلزات را جذب نماید. اگر مگنت بی‌برق شود، خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و فلزی را که جذب نموده رها می‌نماید.
- در مرحله بعد موتور حرکت ربات به صورت چپگرد شروع به کار نموده و زمانی که ربات با میکروسوییچ شماره ۱ برخورد نمود، این موتور خاموش می‌شود.
- در این زمان بازوی ربات به سمت پایین حرکت کرده و قطعه را در مخزن رنگ فرو می‌برد. زمان لازم برای رسیدن بازوی ربات به مخزن رنگ 5 ثانیه در نظر گرفته شده است.
- پس از مدت 10 ثانیه که قطعه در رنگ قرار داشت، بازوی ربات به سمت بالا حرکت می‌کند. سپس موتور به صورت راستگرد روشن شده و زمانی که ربات با میکروسوییچ شماره ۲ برخورد نمود، موتور خاموش می‌شود.
- در این زمان بازوی ربات به سمت پایین حرکت کرده و قطعه را رها می‌کند.
- سپس بازوی ربات به سمت بالا حرکت نموده و مجدداً موتور چرخش نوار نقاله روشن شده و این چرخه دائماً تکرار می‌شود.
- به منظور متوقف نمودن کل سیستم از یک عدد شستی استپ استفاده می‌شود.



شکل ۱۹.۴ پروژه مورد نظر در پروژه ۵.۴

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۰.۴ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Automatic	FC 1	FC 1	برنامه مد کنترلی اتوماتیک
2	Manual	FC 2	FC 2	برنامه مد کنترلی دستی
3	Start	I 124.0	BOOL	استارت
4	Stop	I 124.1	BOOL	استپ
5	Micro_switch1	I 124.2	BOOL	میکروسوییچ ۱
6	Micro_switch2	I 124.3	BOOL	میکروسوییچ ۲
7	eye	I 124.4	BOOL	چشم الکترونیکی
8	MOD_SELECTION	I 124.5	BOOL	کلید انتخاب حالت کاری اتوماتیک یا دستی
9	Start_Man_Motor_ROB_R	I 124.6	BOOL	استارت حرکت دستی موتور حرکت ربات به صورت راستگرد
10	Start_Man_Motor_ROB_L	I 124.7	BOOL	استارت حرکت دستی موتور حرکت ربات به صورت چپگرد
11	Magnet_off_ON_Man	I 125.1	BOOL	کنترل مگنت به صورت دستی
12	Motor_CON	Q 124.0	BOOL	موتور چرخش توار نقاله
13	Motor_ROB_R	Q 124.1	BOOL	فرمان حرکت دستی موتور ربات به صورت راستگرد
14	Motor_ROB_L	Q 124.2	BOOL	فرمان حرکت دستی موتور ربات به صورت چپگرد
15	Magnet	Q 124.3	BOOL	مگنت
16	Jack_DWN	Q 124.4	BOOL	حرکت پایین جک
17	Jack_UP	Q 124.5	BOOL	حرکت بالای جک

شکل ۲۰.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۵.۴

۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۲۱.۴ تا ۲۶.۴ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.  
 توجه: در هر Network از برنامه ارائه شده، توضیحاتی در مورد چگونگی عملکرد Network ارائه گردیده است؛  
 ولی تحلیل کامل برنامه مذکور بر عهده خواننده می‌باشد.

**توضیح برنامه Network 1**


در Network 1، شرایط لازم جهت روشن و خاموش نمودن موتور چرخش نوار نقاله در نظر گرفته شده است.  
 همان‌طور که در برنامه نتورک ۱ مشخص است، از دستورات حساس به لبه (دستور P و N) نیز به دفعات استفاده  
 شده است. باید توجه نمود اگر از این دستورات استفاده نمی‌شد، اجرای برنامه با اشکال مواجه می‌شد.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment: \_\_\_\_\_

Network 1: موتور چرخش نوار نقاله

Comment: \_\_\_\_\_



شکل ۲۱.۴ برنامه 1 Network برای اجرای پروژه ۵.۴

**توضیح برنامه Network 2**


همان‌طور که در منطق برنامه ذکر شد، ربات به منظور جابه‌جایی قطعات دارای یک بازو می‌باشد. بازوی ربات  
 به منظور حرکت رو به بالا و پایین خود دارای یک عدد جک می‌باشد. در Network 2، برنامه لازم به منظور



حرکت رو به پایین این جک نوشته شده است. در این نتورک نیز از دستورات لبه استفاده شده است. در رابطه با استفاده از دستورات لبه باید توجه نمود که آدرس Memory که برای هر دستور لبه به کار برده می‌شود، در جای دیگری از برنامه استفاده نشود؛ در غیر این صورت اجرای صحیح برنامه دچار اشکال خواهد شد.

حرکت پایین جک بازوی ربات : Network 2

Comment:



شکل ۲۲.۴ برنامه Network 2 برای اجرای پروژه ۵.۴


### توضیح برنامه Network 3

در Network 3 روشن و خاموش شدن خروجی مربوط به مگنت کنترل می‌شود.

### توضیح برنامه Network 4


در Network 4 روشن و خاموش شدن خروجی مربوط به حرکت بالای جک، کنترل می‌شود.

شکل ۲۳.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۵.۴



شکل ۲۳.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۵.۴

Network 4: حرکت باای جک بازوی ربات




شکل ۲۴.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۵.۴

توضیح برنامه Network 5

در Network 5 حرکت موتور ربات به صورت چپگرد کنترل می‌شود.

فرمان حرکت موتور ریات به صورت چگردد : Network 5




شکل ۲۵.۴ برنامه ۵ Network 5 برای اجرای پروژه ۵.۴

### توضیح برنامه ۶ Network 6

در Network 6 حرکت موتور ریات به صورت راستگرد کنترل می‌شود.

فرمان حرکت موتور ریات به صورت راستگرد : Network 6




شکل ۲۶.۴ برنامه ۶ Network 6 برای اجرای پروژه ۵.۴

### ۶.۴ پروژه کنترل کمپرسورخانه

در اکثر پروسه‌های صنعتی به منظور تأمین فشار هوای مورد نیاز جهت ادوات مختلفی که با فشار هوا کار می‌کنند، از واحد کمپرسورخانه استفاده می‌شود. جک‌ها و سیستم‌های نیوماتیکی که تقریباً در اکثر کارخانه‌جات مورد استفاده قرار می‌گیرند، از جمله وسایلی هستند که با فشار هوا کار می‌کنند. در شکل ۲۷.۴ نمایی از واحد کمپرسورخانه نشان داده شده است.

### ادوات مورد استفاده در این پروژه

در این پروژه به‌منظور تأمین مورد نیاز خط تولید از چهار عدد کمپرسور استفاده می‌شود که هر یک از آنها دارای یک موتور الکتریکی می‌باشد. دو عدد از کمپرسورها به عنوان کمپرسور اصلی و دو عدد دیگر به‌عنوان رزرو در نظر گرفته شده‌اند. به‌منظور اندازه‌گیری فشار تولیدی کمپرسورها از یک عدد Pressure Transmitter (سنسور اندازه‌گیری فشار) با سیگنال خروجی 4 الی 20 میلی آمپر استفاده شده است. در این پروژه فرض می‌شود که این سنسور به‌ازای فشار 0 Bar مقدار به‌ازای سیگنال 10 مقدار 20 میلی‌آمپر به کارت AI تحویل می‌دهد. همچنین به‌منظور اندازه‌گیری دمای هر یک از موتورها از یک عدد PT 100 و به‌منظور نمایش وضعیت دمای موتورها از چهار عدد لامپ که هر کدام مربوط به یکی از موتورها می‌باشد استفاده شده است. در صورت افزایش دمای هر کدام از موتورها از حد مجاز، لامپ مربوط به خطای افزایش دمای آن موتور روشن می‌شود. همچنین به‌منظور کنترل ارسال فشار هوای تولیدی به درون خط از یک عدد شیر برقی (واو) استفاده شده است.



شکل ۳۳۴ پروژه مورد نظر در پروژه ۶۴

## عملکرد سیستم

- در این سیستم موتورهای شماره ۱ و ۳ موتورهای اصلی بوده و در شرایط عادی مطابق منطق برنامه روشن می‌شوند.
- در صورتی که هر کدام از این موتورها دچار اشکال شوند، به‌طور اتوماتیک موتور رزرو آن وارد مدار می‌شود.
- از جمله اشکالات مهمی که ممکن است برای موتورها پیش آید، افزایش دمای موتور از حد مجاز است؛ در این صورت موتوری که دمای آن از حد مجاز افزایش یافته است، به‌طور اتوماتیک خاموش شده و موتور رزرو روشن می‌شود.
- در صورت افزایش دمای موتور از حد مجاز، لامپ خطای افزایش دمای مجاز آن موتور نیز روشن می‌شود.
- به‌منظور تأیید کردن خطای به‌وجود آمده، از یک عدد شستی Acknowledge (تأیید) استفاده می‌شود.

## منطق برنامه

- با فشردن شدن شستی استارت (Start)، ابتدا شیر برقی (S.V) باز شده و پس از 7 ثانیه موتور شماره ۱ روشن می‌شود.
  - اگر فشار هوای درون خط کمتر از 3 Bar بود، موتور شماره ۳ نیز روشن می‌شود.
  - اگر فشار هوای درون خط بیشتر از 8 Bar شد، موتور شماره ۳ خاموش می‌شود.
  - در شرایطی که موتور شماره ۱ یا موتور رزرو آن (موتور شماره ۲) روشن است، اگر فشار هوای درون خط کمتر از 3 Bar شد، مجدداً موتور شماره ۳ یا موتور رزرو آن (موتور شماره ۴) روشن می‌شود.
  - به‌همین ترتیب ذکر شده، فشار هوای خط بین 3 الی 8 Bar تنظیم می‌شود.
  - با فشردن شدن شستی استپ (Stop)، همهٔ موتورها خاموش شده و پس از 5 ثانیه شیر برقی (S.V) بسته می‌شود.
  - اگر دمای هر کدام از موتورهای شماره ۱ و ۳ در حال کار از 80 درجه بیشتر شود، لازم است آن موتور خاموش شده و موتور رزرو آن به‌طور اتوماتیک روشن شود. همچنین لامپ نشان‌دهندهٔ افزایش دمای مجاز آن موتور نیز روشن شود.
  - در صورت کاهش دما از محدودهٔ خطا، تا زمانی که اپراتور شستی Acknowledge را نفشرده است، لامپ مذکور روشن مانده و موتور در استارت‌های بعدی نیز روشن نمی‌شود.
  - اگر اپراتور شستی Acknowledge را فشرد، لامپ خطا خاموش شده و در استارت‌های بعدی، موتوری که دچار خطا شده بود روشن می‌شود.
- توجه:** مقادیر به‌کار رفته جهت دما و فشار در این تمرین فقط جنبهٔ تمرینی داشته و ممکن است در عمل از مقادیر دیگری استفاده شود.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژهٔ جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۸.۴ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 124.0	BOOL	شنستی استارت
2		Stop	I 124.1	BOOL	شنستی استپ
3		Acknowledge	I 124.2	BOOL	شنستی تصدیق
4		pressure of line	MD 10	REAL	فشار هوای خط تولید
5		M1_temp	MW 0	INT	دمای موتور ۱
6		M2_temp	MW 2	INT	دمای موتور ۲
7		M3_temp	MW 4	INT	دمای موتور ۳
8		M4_temp	MW 6	INT	دمای موتور ۴
9		P.T	PIW 752	INT	پرشر ترنسمیتر
10		Pt100_1	PIW 754	INT	سنسور دمای موتور ۱
11		Pt100_2	PIW 756	INT	سنسور دمای موتور ۲
12		Pt100_3	PIW 758	INT	سنسور دمای موتور ۳
13		Pt100_4	PIW 760	INT	سنسور دمای موتور ۴
14		M1	Q 124.0	BOOL	موتور شماره ۱ اصلی
15		M2	Q 124.1	BOOL	موتور شماره ۲ رزرو
16		M3	Q 124.2	BOOL	موتور شماره ۳ اصلی
17		M4	Q 124.3	BOOL	موتور شماره ۴ رزرو
18		S.V	Q 124.4	BOOL	سلونوئید ولو خط هوا
19		M1_Fault	Q 124.5	BOOL	خطای افزایش دمای موتور ۱
20		M2_Fault	Q 124.6	BOOL	خطای افزایش دمای موتور ۲
21		M3_Fault	Q 124.7	BOOL	خطای افزایش دمای موتور ۳
22		M4_Fault	Q 125.0	BOOL	خطای افزایش دمای موتور ۴

شکل ۲۸.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۶.۴

توجه: به دلیل استفاده از آدرس‌های پری فرال (PIW) در برنامه و جدول سمبل‌ها، حتماً کارت‌های آنالوگی با همین آدرس‌ها در پیکربندی خود ایجاد نمایید یا اینکه آدرس‌های مذکور را به آدرس‌های نشان داده شده در جدول ۲.۴ تغییر دهید.

جدول ۲.۴

سمبل	آدرس پری فرال	آدرس معمولی
PT	PIW 752	IW 90
Pt100 1	PIW 754	IW 92
Pt100 2	PIW 756	IW 94
Pt100 3	PIW 758	IW 96
Pt100 4	PIW 760	IW 98

توجه: در صورت استفاده از CPU314C-2DP در پیکربندی خود، نیازی به استفاده از کارت آنالوگ مجزا و یا تغییر دادن آدرس‌ها نمی‌باشد.  
۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۲۹.۴ تا ۴۳.۴ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

### توضیح برنامه Network 1 تا Network 4


می‌دانید عددی که پس از تبدیل سیگنال RTD در اختیار ما قرار می‌گیرد، ده برابر دمای واقعی است، پس لازم است در برنامه، آن را بر عدد 10 تقسیم نموده تا مقدار دمای واقعی به دست آید. در Network 1 الی Network 4، محاسبه دمای موتورهای ۱ الی ۴ صورت پذیرفته است.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 3 : Title:


Comment:



شکل ۲۹.۴ برنامه ۱ Network برای اجرای پروژه ۶.۴

Network 2 : Title:


Comment:



شکل ۳۰.۴ برنامه ۲ Network برای اجرای پروژه ۶.۴

Network 3 : Title:


Comment:



شکل ۳۱.۴ برنامه ۳ Network برای اجرای پروژه ۶.۴

Network 4 : Title:


Comment:



شکل ۳۲.۴ برنامه ۴ Network برای اجرای پروژه ۶.۴

### توضیح برنامه Network 5


عددی که پس از تبدیل سیگنال ارسالی از ترانسمیتر فشار در اختیار ما قرار می‌گیرد به صورت خام بوده و باید آن را بین محدوده 0.0 الی 10.0 بار، مقیاس نمود. این کار توسط FC105 از توابع زیرمنس صورت می‌گیرد. نحوه استفاده از این FC در مراحل قبل توضیح داده شده است.



شکل ۳۳.۴ برنامه Network 5 برای اجرای پروژه ۶.۴

### توضیح برنامه Network 6

در صورت افزایش دمای موتور ۱ از حد مجاز (80 درجه) خروجی Q124.5 که نشان‌دهنده وجود خطا در موتور ۱ است Set می‌شود. همچنین در صورتی که دما زیر 80 درجه قرار داشته باشد و شستی Acknowledge فشرده گردد، خطا Reset می‌شود.



شکل ۳۴.۴ برنامه Network 6 برای اجرای پروژه ۶.۴




## توضیح برنامه Network 7

در صورت افزایش دمای موتور ۲ از حد مجاز (80 درجه) بیت خروجی Q124.6 که نشان‌دهنده وجود خطا در موتور ۲ است Set می‌شود. همچنین در صورتی که دما زیر 80 درجه قرار داشته باشد و شستی Acknowledge فشرده گردد، این بیت Reset می‌شود.

Network 7 : Title:


Comment:



شکل ۳۵.۴ برنامه Network 7 برای اجرای پروژه ۶.۴

## توضیح برنامه Network 8


در صورت افزایش دمای موتور ۳ از حد مجاز (80 درجه) بیت خروجی Q124.7 که نشان‌دهنده وجود خطا در موتور ۳ است Set می‌شود. همچنین در صورتی که دما زیر 80 درجه قرار داشته باشد و شستی Acknowledge فشرده گردد، این بیت Reset می‌شود.



شکل ۳۶.۴ برنامه Network 8 برای اجرای پروژه ۶.۴

### توضیح برنامه Network 9


در صورت افزایش دمای موتور ۴ از حد مجاز (80 درجه) بیت خروجی Q125.0 که نشان‌دهنده وجود خطا در موتور ۴ است Set می‌شود. همچنین در صورتی که دما زیر 80 درجه قرار داشته باشد و شستی Acknowledge فشرده گردد، این بیت Reset می‌شود.



شکل ۳۷.۴ برنامه Network 9 برای اجرای پروژه ۶.۴

### توضیح برنامه Network 14

روشن و خاموش شدن موتور ۳ بستگی به فشار هوای درون خط دارد. اگر فشار هوای درون خط کمتر از 3 Bar باشد و یکی از موتورهای ۱ یا ۲ نیز روشن باشند، موتور ۳ روشن می‌شود. در صورتی که فشار هوای درون خط بیشتر از 8 Bar شود، این موتور خاموش می‌شود. در صورتی که خطای افزایش دما برای موتور ۳ به وجود آید، این موتور خاموش می‌شود. تا زمانی که خطا برطرف و تأیید نشده است، هر زمان که لازم است این موتور روشن شود، موتور ۴ به جای آن روشن می‌شود.




شکل ۴۲.۴ برنامه Network 14 برای اجرای پروژه ۶.۴

### توضیح برنامه Network 15

روشن و خاموش شدن موتور ۴ بستگی به فشار هوای درون خط دارد. اگر فشار هوای درون خط کمتر از 3 Bar باشد و یکی از موتورهای ۱ یا ۲ نیز روشن باشند و موتور ۳ دچار خطا شده باشد، این موتور روشن می‌شود.

در صورتی که فشار هوای درون خط بیشتر از 8 Bar شود، این موتور خاموش می‌شود. اگر خود این موتور هم دچار خطا گردد، خاموش شده و لامپ نشان‌دهندهٔ به‌وجود آمدن خطا روشن می‌شود.

Network 15 :



شکل ۴۳.۴ برنامهٔ Network 15 برای اجرای پروژهٔ ۶.۴


#### ۷.۴ پروژهٔ کنترل سطح از طریق کنترل فلو

در یک پروسهٔ صنعتی، از دو عدد مخزن به‌نام‌های مخزن اصلی (Main Tank) و مخزن تست (Test Tank) استفاده می‌شود. هدف آن است که میزان مشخصی آب، از درون مخزن اصلی به مخزن تست منتقل شود. جهت انتقال آب از یک عدد پمپ که دارای موتور الکتریکی است، استفاده شده است. به‌منظور سنجش میزان فلوی آب ورودی به مخزن تست، از یک سنسور آنالوگ اندازه‌گیری فلو (Flow Transmitter) با سیگنال خروجی 4-20 mA استفاده شده است. این سنسور قادر است میزان فلوی عبوری را بین محدودهٔ 0-10 M3/M (0 الی 10 متر مکعب بر دقیقه) اندازه‌گیری نماید.

به‌منظور سنجش ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن تست، از یک عدد سنسور آنالوگ اندازه‌گیری سطح از نوع راداری با سیگنال خروجی 4-20 mA استفاده شده است. این سنسور قادر است، میزان ارتفاع سطح بین 0-5 m (0 الی 5 متر) را اندازه‌گیری نماید.

به‌منظور کنترل میزان فلولی آب ورودی به مخزن تست، از یک کنترل ولو با سیگنال فرمان 4-20 mA استفاده شده است. اگر سیگنال 4 mA به کنترل ولو داده شود، کاملاً بسته و اگر سیگنال 20 mA به آن داده شود، کاملاً باز می‌شود. اگر سیگنالی بین 4-20 mA به کنترل ولو داده شود، به‌صورت آنالوگ به اندازه درصد مشخصی بین 0-100٪ باز یا بسته می‌شود.

شکل ۴۴.۴ پروژه مورد نظر جهت کنترل سطح از طریق کنترل فلو را نشان می‌دهد.



شکل ۴۴.۴ پروژه مورد نظر در پروژه ۷.۴

### منطق برنامه (شرح عملکرد)

- با فشردن شدن شستی استارت (Start)، ابتدا کنترل ولو به میزان 20٪ باز شده و پس از 5 ثانیه موتور پمپ روشن می‌شود.
- با فشردن شدن شستی استپ (Stop)، ابتدا موتور پمپ خاموش شده و پس از 5 ثانیه کنترل ولو کاملاً بسته می‌شود؛ یعنی فرمان اعمالی به کنترل ولو برابر با 0٪ می‌شود.
- به‌منظور اندازه‌گیری دمای موتور از یک عدد سنسور Pt100 استفاده شده است، لازم است میزان دمای موتور به فرم Real محاسبه شده و در یک خانه حافظه ذخیره شود.
- اگر دمای موتور از 60 درجه بیشتر شد، لازم است یک آلام فعال شود.
- در شرایطی که میزان ارتفاع سطح مخزن کمتر از 4 متر است، لازم است فرمان کنترل ولو به‌صورت زیر و با توجه به میزان فلو تغییر نماید:

فلو بین 0M3/m الی 5M3/m: فرمان کنترل ولو 80٪

فلوی بین 5M3/m الی 8M3/m: فرمان کنترل ولو 60٪

فلوی بالای 8M3/m: فرمان کنترل ولو 30٪

- اگر میزان ارتفاع سطح مخزن بیشتر از 4 متر شد، فرمان کنترل ولو روی 5٪ تنظیم شود.
- اگر میزان ارتفاع سطح مخزن به عدد 4.4 متر رسید، موتور پمپ خاموش شده و پس از 5 ثانیه کنترل ولو نیز کاملاً بسته شود.

**نکته ۱:** در زمانی که ارتفاع سطح مخزن بیشتر از 4 متر شود، میزان فلوی آب عبوری در کار کنترل تأثیری ندارد و فرمان کنترل ولو با توجه به میزان ارتفاع سطح به صورت ذکر شده تنظیم می‌شود.

**نکته ۲:** در عمل در صنعت به جای اینکه فرمان کنترل ولو با توجه به بازه تغییرات اعمال شود، از روش PID کنترل استفاده شده و فرمان در هر لحظه متناسب با مقدار کمیت پروسه در همان لحظه صادر می‌شود. در این رابطه می‌توانید به کتاب "مجموعه پروژه‌های پیشرفته PLC و WinCC" تألیف مهندس فرجی از انتشارات نگارنده دانش مراجعه و تمرین ارائه شده در فصل ۳ با عنوان PID کنترل را مطالعه نمایید.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۵.۴ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 8.5	BOOL	شنستی استارت
2		Stop	I 8.6	BOOL	شنستی استپ
3		FT1	IW 90	INT	سنسور اندازه‌گیری فلو (فلو ترانسمیتر)
4		LT1	IW 92	INT	سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح (Level Transmitter)
5		Pt100	IW 94	INT	سنسور اندازه‌گیری دما
6		Flow(m3/m)	MD 110	REAL	فلوی عبوری برحسب متر مکعب بر دقیقه
7		Level (m)	MD 114	REAL	ارتفاع سطح آب درون مخزن برحسب متر
8		Temperature(C)	MD 118	REAL	دمای موتور برحسب درجه سانتی‌گراد
9		FCV_Percent	MD 122	REAL	درصد فرمان اعمالی به کنترل ولو
10		Pump	Q 7.7	BOOL	فرمان روشن کردن موتور پمپ
11		FCV	QW 100	INT	فرمان کنترل "فلو کنترل ولو"
12		Temperature_Alarm	Q 8.0	BOOL	آلارم افزایش دمای موتور پمپ

شکل ۴۵.۴ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۷.۴

۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۴۶.۴ الی ۵۷.۴ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

### توضیح برنامه Network 1


در این تورک، مقدار دیتای خام ارسالی از سنسور فلو ترانسمیتر در رنج 0 الی 10 متر مکعب بر دقیقه مقیاس می‌شود. همان‌طور که در برنامه دیده می‌شود، از تابع FC105 زمینس استفاده شده است.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

مقیاس دیتای فلو ترانسمیتر : Network 1

Comment:




شکل ۴۶.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 2

در این نتورک، مقدار دیتای خام ارسالی از سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح (Level Transmitter) در رنج 0 الی 5 متر مقیاس می‌شود. همان‌طور که در برنامه دیده می‌شود، از تابع FC105 زیمنس استفاده شده است.

Network 2 : Level Transmitter مقیاس دیتای

Comment:




شکل ۴۷.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 3

در این نتورک، دیتای خام ارسالی از Pt100 به صورت دمای واقعی مقیاس می‌شود. همان‌طور که در برخی از پروژه‌های قبل نیز مشاهده شد، برای تبدیل دیتای Pt100 به صورت دمای واقعی باید آن را بر عدد 10 تقسیم نمود. البته بهتر است ابتدا دیتا را از فرم Integer به فرم Real تبدیل نمود تا دما به صورت اعشاری محاسبه شود.

Network 3 : مقیاس دمای Pt100




شکل ۴۸.۴ برنامه Network 3 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 4

در صورت افزایش دمای موتور پمپ از 60 درجه، باید یک آلارم فعال شود. در این نتورک برنامه مورد نظر جهت تولید آلارم افزایش دما طراحی شده است.

آلارم افزایش دمای موتور پمپ : Network 4




شکل ۴۹.۴ برنامه Network 4 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 5

در این نتورک، اعمال فرمان 20٪ به کنترل ولو در زمان فشرده شدن شستی استارت پیاده‌سازی شده است. همان‌طور که در برنامه این نتورک مشخص است، علاوه بر فرمان استارت، از یک مقیاس‌گر نیز استفاده شده است تا زمانی که مقدار ارتفاع سطح آب درون مخزن بزرگتر یا مساوی 4.4 است، فرمان به کنترل ولو اعمال نگردد. همچنین جهت اعمال فرمان، از تابع Move استفاده شده است که عدد 20.0 (معادل 20٪) را به حافظه FCV\_Percent ارسال می‌نماید.

فرمان 20 کلنر ولو : Network 5




شکل ۵۰.۴ برنامه Network 5 برای اجرای پروژه ۷.۴



### توضیح برنامه Network 6

در این نتورک برنامه لازم جهت روشن و خاموش نمودن موتور پمپ پیاده‌سازی شده است. همان‌طور که در برنامه نیز مشخص است، برای روشن شدن موتور پمپ باید شستی استارت فشرده شود؛ در این حالت پس از 5 ثانیه تایمر T30 موتور پمپ را روشن می‌کند.

شرط خاموش شدن موتور پمپ نیز فشرده شدن شستی استپ (Stop) یا افزایش مقدار ارتفاع سطح (Level) مخزن به 4.4 متر است. هر کدام از دو عمل فوق که اتفاق افتد، موتور پمپ خاموش می‌شود.




شکل ۵۱.۴ برنامه Network 6 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 7

در این نتورک، برنامه لازم جهت اعمال فرمان 80٪ به کنترل ولو طراحی شده است. در صورتی که ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن کمتر از 4 متر باشد و نیز میزان فلوی آب ورودی به مخزن تست در رنج 0 الی 5 متر مکعب بر دقیقه باشد، عدد 80 که بیانگر فرمان 80٪ است به حافظه FCV\_Percent ارسال می‌شود.

اعمال فرمان 80 به کنترل ولو : Network 7




شکل ۵۲.۴ برنامه Network 7 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 8

در این تتورک، برنامه لازم جهت اعمال فرمان 60٪ به کنترل ولو طراحی شده است. در صورتی که ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن کمتر از 4 متر باشد و نیز میزان فلوی آب ورودی به مخزن تست در رنج 5 الی 8 متر مکعب بر دقیقه باشد، عدد 60 که بیانگر فرمان 60٪ است به حافظه FCV\_Percent ارسال می‌شود.

اعمال فرمان 60 به کنترل ولو : Network 8




شکل ۵۳.۴ برنامه Network 8 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 9

در این تتورک، برنامه لازم جهت اعمال فرمان 30٪ به کنترل ولو طراحی شده است. در صورتی که ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن کمتر از 4 متر باشد و نیز میزان فلوی آب ورودی به مخزن تست بزرگتر یا مساوی 8 متر مکعب بر دقیقه باشد، عدد 30 که بیانگر فرمان 30٪ است به حافظه FCV\_Percent ارسال می‌شود.

اعمال فرمان 30 به کنترل ولو : Network 9




شکل ۵۴.۴ برنامه Network 9 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 10

در صورتی که ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن از 4 متر بیشتر شود (و کمتر از 4.4 متر باشد)، بدون در نظر گرفتن میزان فلوی آب ورودی به مخزن، فرمان 5٪ به کنترل ولو اعمال می‌شود.

Network 10: اعمال فرمان ۴۵ به کنترل ولو




شکل ۵۵.۴ برنامه Network 10 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 11

در صورتی که ارتفاع سطح (Level) آب درون مخزن مساوی یا بزرگتر از 4.4 متر شود، تایمر T31 فعال شده و پس از 5 ثانیه دیتای 0 که معادل فرمان 0% است را به حافظه FCV\_Percent ارسال می‌نماید. همچنین در صورتی که شستی استپ (Stop) فعال شود نیز فرمان 0% به کنترل ولو ارسال می‌شود.

Network 11: فرمان کاملا بعده فدن کنترل ولو




شکل ۵۶.۴ برنامه Network 11 برای اجرای پروژه ۷.۴

### توضیح برنامه Network 12


در این نتورک با استفاده از FC106 زیمنس، دیتای درون حافظه FCV\_Percent در رنج 0 الی 100 (معادل 0% الی 100%) Unscale می‌شود. این عمل لازم است که برای فرمان‌های خروجی آنالوگ صورت پذیرد و عملکرد آن عکس تابع FC105 است. لازم به ذکر است که محل قرارگیری تابع FC106 در Library نرم‌افزار و در همان پوشه‌ای است که تابع FC105 قرار گرفته است.

مقیاس فرمان اعمال به کنترل ولو: Network 12

Comment:



شکل ۵۷.۴ برنامه برای اجرای پروژه ۷.۴




# فصل ۵

## پروژه‌های سطح تکمیلی

- ۱.۵ پروژه کنترل پروسه بطری پُرکنی در یک کارخانه تولید نوشابه
- ۲.۵ پروژه خط تولید نوشابه همراه با تمام جزئیات
- ۳.۵ پروژه کنترل پروسه تولید شکر از چغندر قند
- ۴.۵ پروژه کنترل عملیات تولید آهک
- ۵.۵ پروژه کنترل سیستم بسته‌بندی شکر

## ۱.۵ پروژه کنترل پروسه بطری پرکنی در یک کارخانه تولید نوشابه


در این پروژه مراحل لازم جهت کنترل یک خط تولید نوشابه توسط PLC بیان شده و ادوات به کار رفته در آن پروسه بررسی خواهند شد. در ابتدا ادوات مختلف به کار رفته در پروژه شرح داده شده و سپس منطق کنترل بیان می‌گردد. در پایان، جدول سمبل‌ها و برنامه نوشته شده به همراه توضیحات مربوطه ارائه خواهند شد. در شکل ۱.۵ نمایی از این پروسه و ادوات مختلفی که در آن استفاده شده است را مشاهده می‌نمایید.




شکل ۱.۵ پروسه مورد نظر در پروژه ۱.۵

### ادوات به کار رفته در پروژه

۱. شستی‌های پوش باتون استپ و استارت (شکل ۲.۵ الف))
۲. سوئیچ دوحالت انتخاب حالت کار سیستم، اتوماتیک/ غیراتوماتیک (شکل ۲.۵ ب))




(ب) سوئیچ دو حالت



(الف) پوش باتون

شکل ۲.۵

۳. سنسورهای فتوالکترونیک به منظور تشخیص بطری در ابتدا، وسط و انتهای خط که یک نمونه از آنها در شکل ۳.۵ نشان داده شده است.




شکل ۳.۵

طرز کار این سنسور به این صورت است که توسط قسمت ارسال نور، نوری به صورت مستقیم منتشر می‌شود. اگر جسمی در مقابل سنسور قرار گرفته باشد، نور به آن اصابت کرده و به طرف سنسور باز می‌گردد. نور بازگشتی توسط کانال دریافت نور حس شده و در نتیجه تیغه باز سنسور بسته شده و یک سیگنال به PLC می‌دهد.

۴. موتور حرکت نوار نقاله


نوار نقاله، به منظور حرکت راستگرد (Forward) و چپگرد (Backward) دارای یک عدد موتور الکتریکی می‌باشد. در شکل ۴.۵ یک نمونه موتور الکتریکی نشان داده شده است.



شکل ۴.۵ یک نمونه موتور الکتریکی



۵. شیر برقی تخلیه مخزن (Valve) به‌منظور تخلیه ماده درون مخزن از یک عدد شیر برقی استفاده شده است. به شکل ۵.۵ توجه کنید.



شکل ۵.۵ یک نمونه شیر برقی (Valve)

۶. لامپ‌های نشان‌دهنده (لامپ سیگنال) به‌منظور نشان دادن مد کاری انتخابی از دو عدد لامپ استفاده شده است.

**منطق برنامه (شرح عملکرد)**  
توسط سوئیچ I0.2 می‌توان حالت کار سیستم را به‌صورت اتوماتیک یا غیراتوماتیک انتخاب نمود.

#### الف) مد کاری اتوماتیک

- با فشردن شدن شستی Start، موتور به‌صورت راستگرد شروع به کار می‌نماید.
- هنگامی که سنسور فتوالکتریک I0.6 حضور بطری را در زیر مخزن حس نمود، موتور خاموش می‌شود. در این زمان شیر تخلیه مخزن به مدت 5 ثانیه باز شده و سپس بسته می‌شود.
- پس از 5 ثانیه موتور مجدداً به‌صورت راستگرد روشن می‌شود. این روند به‌طور سیکلی تکرار می‌شود.
- توسط سنسور I0.5 بطری‌های خالی ورودی به نوار نقاله تشخیص داده شده و توسط برنامه PLC تعداد آنها شمارش می‌شود.
- توسط سنسور I0.7 بطری‌های پُر شده تشخیص داده شده و توسط برنامه PLC تعداد آنها شمارش می‌شود.
- با فشردن شدن شستی Stop موتور خاموش می‌شود.

#### ب) مد کاری غیراتوماتیک (دستی)

- با فشردن شدن شستی I0.3 موتور به‌صورت راستگرد روشن می‌شود. با رها نمودن این شستی، موتور خاموش می‌شود.
- با فشردن شدن شستی I0.4 موتور به‌صورت چپگرد روشن می‌شود. با رها نمودن این شستی، موتور خاموش می‌شود.
- با فشردن شدن شستی I1.0 شیر تخلیه مخزن باز می‌شود. با رها نمودن این شستی، شیر تخلیه بسته می‌شود.

- در این مد توسط سنسورهای IO.5 و IO.7 برنامه PLC همچنان عمل شمارش صورت می‌پذیرد. **توجه:** در هر کدام از مدهای کاری، فشرده شدن شستی Count\_reset باعث ریست شدن کانترها می‌شود.

### نکات حفاظتی

۱. هیچ‌گاه فرمان‌های حرکت راستگرد (جلو) و چپگرد (عقب) موتور با هم فعال نشوند.
۲. هنگامی که موتور در حال حرکت است شیر تخلیه مخزن باز نشود.
۳. هنگامی که شیر تخلیه مخزن باز است موتور روشن نشود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۶.۵ کامل نمایید.

Stat	Symbol	Address	Data ty	Comment
1	START	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2	STOP	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3	AUTO/MAN	I 0.2	BOOL	سوئیچ انتخاب حالت اتوماتیک/ دستی
4	JOG FORWARD	I 0.3	BOOL	شستی حرکت جلو (راستگرد) موتور
5	JOG BACKWARD	I 0.4	BOOL	شستی حرکت عقب (چپگرد) موتور
6	PHOTO_ELEC 1	I 0.5	BOOL	سنسور فتوالکترونیک ابتدای خط
7	PHOTO_ELEC 2	I 0.6	BOOL	سنسور فتوالکترونیک وسط خط
8	PHOTO_ELEC 3	I 0.7	BOOL	سنسور فتوالکترونیک انتهای خط
9	JOG_VALVE	I 1.0	BOOL	باز کردن شیر تخلیه مخزن به صورت غیر اتوماتیک
10	Count_reset	I 1.1	BOOL	شستی ریست نمودن کانترها
11	MOTOR_R	Q 0.0	BOOL	فرمان حرکت جلو (راستگرد) موتور
12	MOTOR_L	Q 0.1	BOOL	فرمان حرکت عقب (چپگرد) موتور
13	OUT_VALVE	Q 0.2	BOOL	
14	AUTO_LAMP	Q 0.3	BOOL	لامپ سیگنال نشان‌دهنده انتخاب حالت اتوماتیک
15	MAN_LAMP	Q 0.4	BOOL	لامپ سیگنال نشان‌دهنده انتخاب حالت غیر اتوماتیک

شکل ۶.۵ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۱.۵

۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۷.۵ تا ۱۰.۵ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید. **توجه:** این برنامه به زبان LAD ارائه شده است.

### توضیح برنامه Network 1 و Network 2


در صورتی که سوئیچ AUTO/MAN روی حالت قطع قرار داشته باشد، خروجی MAN\_LAMP روشن می‌شود، یعنی اینکه مد کاری Manual انتخاب شده است. این عمل در Network 1 انجام می‌پذیرد. در صورتی که سوئیچ AUTO/MAN روی حالت وصل قرار داشته باشد، خروجی AUTO\_LAMP روشن می‌شود، یعنی اینکه مد کاری Automatic انتخاب شده است. این عمل در Network 2 انجام می‌پذیرد.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

لامپ سیگنال نشان دهنده انتخاب حالت غیر اتوماتیک:

Comment:



لامپ سیگنال نشان دهنده انتخاب حالت اتوماتیک:

Comment:




شکل ۷.۵ برنامه ۱، ۲ جهت اجرای پروژه ۱.۵

### توضیح برنامه Network 3

در نتورک ۳، شرایط روشن شدن موتور نوار نقاله به صورت راستگرد (رو به جلو) بررسی می‌شود. در این نتورک هم شرایط کار به صورت اتوماتیک و هم شرایط کار به صورت منوال (غیراتوماتیک) در نظر گرفته شده است. همچنین شرایطی در نظر گرفته شده که پس از اینکه سنسور فتوالکتریک ۲ حضور قطعه را در زیر مخزن مایع حس نمود، موتور خاموش شده و پس از بسته شدن شیر تخلیه مخزن موتور مجدداً شروع به کار نماید.

Network 3 : Title:

Comment:



شکل ۸.۵ برنامه ۳ جهت اجرای پروژه ۱.۵


### توضیح برنامه 4 Network

در نتورک شماره 4 شرایط لازم به منظور باز شدن شیر تخلیه در نظر گرفته شده است. همچنین از یک عدد تایمر تأخیر در قطع به منظور در نظر گرفتن زمان لازم برای باز ماندن شیر در مد کاری اتوماتیک استفاده شده است.


### توضیح برنامه 5 Network

در نتورک شماره 5 شرایط لازم به منظور حرکت چپگرد (رو به عقب) در نظر گرفته شده است. موتور فقط در مد کاری غیراتوماتیک توسط فشردن شستی jog backward امکان حرکت رو به عقب را دارد.

Network 4 : Title:



Network 5 :



شکل ۹.۵ برنامه 4, 5 Network جهت اجرای پروژه ۱.۵

### توضیح برنامه 6 Network


در نتورک شماره 6 توسط کانتر C0 تعداد بطری‌های خالی شمارش می‌شود. همان‌طور که مشخص است به پایه شمارنده افزایشی، آدرس سنسور فتوالکتریک شماره ۱ داده شده است. اگر این سنسور حضور قطعه را حس نماید، یک عدد به خروجی کانتر افزوده می‌شود. مقدار شمارش شده توسط کانتر در آدرس MW10 قرار می‌گیرد. همچنین به منظور ریست نمودن این کانتر از شستی Count\_reset استفاده شده است.

## توضیح برنامه Network 7

در نتورک شماره ۷، توسط کانتر C1 تعداد بطری‌های پُر شده شمارش می‌شود. همان‌طور که مشخص است به پایه شمارنده افزایشی، آدرس سنسور فتوالکترونیک شماره ۳ داده شده است. اگر این سنسور حضور قطعه را حس نماید، یک عدد به خروجی کانتر افزوده می‌شود. مقدار شمارش شده توسط کانتر در آدرس MW12 قرار می‌گیرد. همچنین به‌منظور ریست نمودن این کانتر از شستی Count\_reset استفاده شده است.


Network 6 : Title:

Comment:



Network 7 : Title:


Comment:



شکل ۱۰.۵ برنامه Network 6. 7 جهت اجرای پروژه ۱.۵

## ۲.۵ پروژه خط تولید نوشابه همراه با تمام جزئیات

این برنامه در واقع همان برنامه قبل است که یک سری شرایط دیگر به‌منظور تکمیل پروسه به آن اضافه شده است. از جمله اینکه یک عدد جک به‌منظور پرس نمودن درب بطری‌ها و یک عدد سنسور به‌منظور تشخیص وجود بطری زیر جک پرس به پروژه اضافه گردیده است. شکل ۱۱.۵ این پروسه را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱.۵ پروژه مورد نظر در پروژه ۲.۵

### منطق کنترل (شرح عملکرد)

منطق کنترل این پروژه، همان منطق کنترل پروژه قبل است، با در نظر گرفتن شرایط زیر:

- بطری‌ها توسط جک، درب‌گذاری می‌شوند.
- بطری‌ها پس از درب‌گذاری روی نوار نقاله دوم قرار گرفته و وارد جعبه‌های بسته‌بندی می‌شوند.
- هرگاه ۱۰ بطری وارد جعبه‌های بسته‌بندی شد، موتور خاموش شده تا اپراتور بتواند جعبه جدید را در محل مورد نظر قرار دهد. همچنین کانتور نیز ریست شده و برای شمارش بعدی آماده می‌شود.
- برای شروع مجدد سیستم، باید شستی استارت فشرده شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OBI شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۲.۵ کامل نمایید.

	Stat	Symbol	Address /	Data by	Comment
1		START	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		STOP	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3		AUTO/MAN	I 0.2	BOOL	سوئیچ انتخاب حالت اتوماتیک/ دستی
4		JOG FORWARD	I 0.3	BOOL	شستی حرکت جلو (راستگرد) موتور
5		JOG BACKWARD	I 0.4	BOOL	شستی حرکت عقب (چپگرد) موتور
6		PHOTO_ELEC 1	I 0.5	BOOL	سنسور فتوالکتریک ابتدای خط
7		PHOTO_ELEC 2	I 0.6	BOOL	سنسور فتوالکتریک وسط خط
8		PHOTO_ELEC 3	I 0.7	BOOL	سنسور فتوالکتریک انتهای خط
9		JOG_VALVE	I 1.0	BOOL	باز کردن شیر تخلیه مخزن به صورت غیر اتوماتیک
10		Count_reset	I 1.1	BOOL	شستی ریست نمودن کانترها
11		Sensor	I 1.2	BOOL	سنسور مربوط به درب‌گذاری بطری‌ها
12		Anber_ful	M 0.3	BOOL	نشان‌دهنده پر شدن انبار
13		MOTOR_R	Q 0.0	BOOL	فرمان حرکت جلو (راستگرد) موتور
14		MOTOR_L	Q 0.1	BOOL	فرمان حرکت عقب (چپگرد) موتور
15		OUT_VALVE	Q 0.2	BOOL	
16		AUTO_LAMP	Q 0.3	BOOL	لامپ سیگنال نشان‌دهنده انتخاب حالت اتوماتیک
17		MAN_LAMP	Q 0.4	BOOL	لامپ سیگنال نشان‌دهنده انتخاب حالت غیر اتوماتیک
18		Jack	Q 0.5	BOOL	چک مربوط به نصب درب بطری‌ها

شکل ۱۲.۵ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۲.۵

۳. برنامه نشان داده شده در شکل‌های ۱۳.۵ تا ۱۹.۵ را در OBI پیاده‌سازی نمایید.

### توضیح برنامه Network 1 و Network 2


در صورتی که سوئیچ AUTO/MAN روی حالت قطع قرار داشته باشد، خروجی MAN\_LAMP روشن می‌شود، یعنی اینکه مد کاری Manual انتخاب شده است. این عمل در Network 1 انجام می‌پذیرد.  
در صورتی که سوئیچ AUTO/MAN روی حالت وصل قرار داشته باشد، خروجی AUTO\_LAMP روشن می‌شود، یعنی اینکه مد کاری Automatic انتخاب شده است. این عمل در Network 2 انجام می‌پذیرد.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

لامپ سیگنال نشان دهنده انتخاب حالت غیر اتوماتیک : Network 1

Comment:



لامپ سیگنال نشان دهنده انتخاب حالت اتوماتیک : Network 2

Comment:




شکل ۱۳.۵ برنامه Network 1, 2 جهت اجرای پروژه ۲.۵

### توضیح برنامه Network 3

در نتورک ۳، شرایط روشن شدن موتور نوار نقاله به صورت راستگرد (رو به جلو) بررسی می‌شود. در این نتورک هم شرایط کار به صورت اتوماتیک و هم شرایط کار به صورت منوال (غیراتوماتیک) در نظر گرفته شده است. همچنین شرایطی در نظر گرفته شده که پس از اینکه سنسور فتوالکتریک ۲، حضور قطعه را در زیر مخزن مایع حس نمود، موتور خاموش شده و پس از بسته شدن شیر تخلیه مخزن، موتور مجدداً شروع به کار نماید. همچنین اگر ظرفیت انبار تکمیل شده باشد، موتور خاموش می‌شود.

Network 3 : Title:

Comment:




شکل ۱۴.۵ برنامه Network 3 جهت اجرای پروژه ۲.۵

### توضیح برنامه Network 4

در این نتورک شرایط لازم به منظور باز شدن شیر تخلیه در نظر گرفته شده است. همچنین از یک عدد تایمر تأخیر در قطع به منظور در نظر گرفتن زمان لازم برای باز ماندن شیر در مد کاری اتوماتیک استفاده شده است.



Network 4 : Title:



شکل ۱۵.۵ برنامه Network 4 جهت اجرای پروژه ۴۲


### توضیح برنامه Network 5

در نتورک ۵، شرایطی در نظر گرفته شده است که اگر شیر خروجی باز باشد و سنسور بطری پُر شده قبلی را در زیر جک پرس حس نماید، عمل پرس درب روی بطری صورت پذیرد.


### توضیح برنامه Network 6

در نتورک ۶ شرایط لازم به منظور حرکت چپگرد (رو به عقب) در نظر گرفته شده است. موتور فقط در مد کاری غیراتوماتیک توسط فشردن شدن شستی jog backward امکان حرکت رو به عقب را دارد.

Network 5: جک مربوط به نصب درب بطری ما



Network 6: فرمان حرکت عقب (چپگرد) موتور




شکل ۱۶.۵ برنامه Network 5, 6 جهت اجرای پروژه ۲.۵

### توضیح برنامه Network 7

در نتورک ۷، توسط کانتر C0 تعداد بطری‌های خالی شمارش شده و عدد آن در آدرس MW10 قرار داده می‌شود.

Network 7 : Title:

Comment:




شکل ۱۷.۵ برنامه Network 7 جهت اجرای پروژه ۲.۵

### توضیح برنامه Network 8

در این نتورک توسط کانتر C1 تعداد بطری‌های پر شده، شمارش می‌شود. در صورتی که ظرفیت انبار تکمیل شود، هم موتور خاموش شده و هم این کانتر ریست می‌شود. با شروع به کار مجدد موتور، عملیات شمارش از سر گرفته می‌شود.

Network 8 : Title:

Comment:




شکل ۱۸.۵ برنامه Network 8 جهت اجرای پروژه ۲.۵

## توضیح برنامه 9 Network

در این نتورک به منظور اطلاع از پُر شدن انبار، تعداد جعبه‌های ورودی به انبار با عدد ۱۰ مقایسه می‌شود. در صورتی که تعداد جعبه‌های عبوری به عدد ۱۰ برسد، بیت Anbar\_Full یک می‌شود.

نشان دهنده پر شدن انبار : Network 9

Comment:



شکل ۱۹.۵ برنامه Network 9 جهت اجرای پروژه ۲.۵

## ۳.۵ پروژه کنترل پروسه تولید شکر از چغندر قند

به طور کلی مراحل تولید شکر از چغندر قند را می‌توان به صورت زیر بیان نمود.

۱. تحویل چغندر قند به کارخانه و نگهداری در سیلو

۲. انتقال چغندر قند به محل فرایند

۳. تهیه خلل چغندر

۴. استخراج قند از خلال توسط دستگاه دیفوزن (تولید شربت خام)

۵. انتقال تفاله به بیرون از کارخانه

۶. تصفیه شربت خام

۷. رنگ‌بری شربت

۸. تولید شکر درجه ۱ توسط سانتریفیوژ

اکنون به شرح هر یک از مراحل این پروسه می‌پردازیم.

۱. تحویل چغندر قند به محل فرایند و نگهداری آن در سیلو:

این مرحله توسط سیستم‌های غیرالکتریکی توسط کامیون و جرثقیل انجام شده و چغندر قند در سیلو قرار داده می‌شود. لذا این مرحله در برنامه‌نویسی منظور نمی‌شود.

۲. به منظور انتقال چغندر قند از سیلو به مرحله بعدی، از آب با فشار استفاده می‌شود.


۳. چغندر توسط فشار آب وارد دستگاهی به نام دستگاه خلال چغندر شده و در آنجا به صورت خلال درمی‌آید.

۴. چغندر خلال شده وارد دستگاهی به نام Diffuser شده و در آنجا قند آن جدا شده و تفاله آن نیز جدا می‌شود. به مایع قندی جدا شده، شربت خام گفته می‌شود.
۵. تفاله به‌جا مانده از مرحله ۴ توسط یک عدد نوار نقاله به خارج از کارخانه هدایت می‌شود.
۶. به‌منظور تصفیه شربت خام، آن را وارد مخزنی نموده و به آن آب آهک و گاز کربنیک می‌زنند.
۷. سپس شربت خام را از یک فیلتر غیرالکتریکی عبور داده و به‌منظور از بین بردن رنگ کدر آن، به آن گوگرد می‌زنند. به‌منظور غلیظتر نمودن شربت خام به آن بخار می‌زنند.
۸. به‌منظور تولید کریستال از شربت خام، آن را وارد دستگاهی به نام آپارت نموده و در آنجا ضمن حرارت دادن شربت خام به آن پودر شکر اضافه می‌کنند.
۹. پخت حاصل شده را به دستگاهی به نام سانتریفیوژ می‌دهند. در آنجا بر اثر سرعت چرخش زیاد این دستگاه، آب از شکر جدا شده و شکر خالص به‌دست می‌آید.

### ادوات به‌کار رفته در پروسه

در شکل ۲۰.۵ پروسه تولید شکر از چغندر قند نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشخص است، ادوات به‌کار رفته عبارتند از:

۱. **سیلو:** سیلو دارای یک عدد ولو (شیر برقی) تخلیه می‌باشد. تناژ خروجی سیلو ۱۰۰ کیلوگرم در دقیقه می‌باشد.
۲. به‌منظور انتقال مواد خروجی از سیلو، از یک عدد پمپ که دارای یک موتور الکتریکی می‌باشد استفاده شده است.
۳. دستگاه تهیه چغندر قند یک عدد موتور الکتریکی به‌منظور ایجاد خلال چغندر دارد.
۴. تعداد ۱۰ عدد ولو (با در نظر گرفتن ولو سیلو) در کل پروسه وجود دارد که با شماره ۷۱ تا ۷۱۰ نام‌گذاری شده‌اند.
۵. دستگاه دیفوزر دارای یک عدد همزن با موتور الکتریکی می‌باشد. همچنین از یک عدد هیتر برقی نیز به‌منظور افزایش دمای مواد درون آن استفاده شده است. به‌منظور حس نمودن دمای دیفوزر نیز از یک عدد RTD از نوع PT 100 استفاده شده است.
۶. دستگاه آپارت نیز دارای یک عدد هیتر برقی و یک عدد RTD از نوع PT 100 می‌باشد.
۷. در زیر هر یک از دستگاه‌های دیفوزر و سانتریفیوژ یک عدد نوار نقاله که دارای موتورهای الکتریکی می‌باشند وجود دارد.
۸. **شستی‌ها:** به‌منظور شروع به‌کار سیستم یک عدد شستی استارت در نظر گرفته شده است.



شکل ۲۵ پروژه مورد نظر جهت تولید شکر

## منطق کنترل (شرح عملکرد)

۱. با فشردن شدن سستی استارت، ابتدا ولو V2 باز شده و سپس موتور پمپ ۱ روشن شده و سپس ولو سیلو باز می‌شود. لازم است پس از اینکه 100 کیلوگرم چغندر قند از سیلو خارج شد، ولو سیلو بسته شود.
۲. 30 ثانیه بعد از بسته شدن ولو سیلو، موتور پمپ نیز خاموش شده و ولو V2 نیز بسته می‌شود.
۳. در این مرحله 1 Heater روشن شده و هرگاه دمای آب به 75 درجه رسید، این هیتر خاموش شده و موتور Mixer شروع به کار می‌نماید. پس از اینکه یک دقیقه از روشن بودن موتور Mixer سپری شد، این موتور خاموش می‌شود. در طول زمانی که موتور Mixer روشن است اگر دمای دیفوزر به زیر 70 درجه بیاید، باید هیتر ۱ روشن شود. پس از خاموش شدن موتور Mixer، ابتدا به مدت یک دقیقه ولو V4 باز شده تا شربت خام خارج شود. سپس ولو V3 نیز به مدت 20 ثانیه باز شده تا تفاله ته‌نشین شده از دستگاه خارج و روی نوار نقاله قرار گیرد.
۴. هنگامی که ولو V3 باز شد، در صورتی که سنسور چشم الکتریکی حضور ماشین را در زیر نوار نقاله حس نمود، موتور M1 روشن می‌شود. از آنجا که تفاله قرار گرفته روی نوار نقاله به میزان بارگیری دو ماشین است، لذا پس از بارگیری ۲ ماشین لازم است نوار نقاله خاموش شود.
۵. بعد از اینکه ولو V4 بسته شد باید ولوهای V5 و V6 به مدت 15 ثانیه باز شده و سپس بسته شوند. این عمل به منظور تزریق آب آهک و گاز کربنیک انجام می‌پذیرد.
۶. 30 ثانیه بعد از اینکه ولوهای V5 و V6 بسته شدند، لازم است ولو V7 باز شده و شربت خام از فیلتر عبور نماید. همزمان با باز شدن ولو V7، ولو V8 نیز به منظور تزریق گوگرد و بخار باز می‌شود. پس از 45 ثانیه هردو ولو V7 و V8 بسته می‌شوند.
۷. در این هنگام شربت خام وارد دستگاه آپارت می‌شود و لازم است در آنجا به مدت 30 ثانیه در دمای بین 80 تا 85 درجه قرار بگیرد. افزایش دما توسط هیتر ۲ انجام می‌پذیرد. هنگامی دمای شربت خام که از این پس به آن پخت گفته می‌شود، به 80 درجه رسید باید ولو V9 نیز باز شده تا پودر شکر به آن اضافه شود.
۸. پس از پایان 30 ثانیه، ولو شماره ۱۰ نیز باز شده و پخت وارد سانتیفیوژر می‌شود. این دستگاه دارای یک موتور الکتریکی بوده که در این هنگام روشن می‌شود. پس از ۱ دقیقه این موتور نیز خاموش شده و شکر خالص تولیدی روی نوار نقاله قرار می‌گیرد.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۱.۵ کامل نمایید.

	Status	Symbol /	Address	Data type	Comment
1		FUL	M 10.4	BOOL	بارگیری دو ماشین انجام شد
2		heater1	Q 124.2	BOOL	هیتر ۱
3		heater2	Q 124.4	BOOL	هیتر ۲
4		M1	Q 124.3	BOOL	موتور نوار نقاله ۱
5		M2	Q 124.5	BOOL	موتور نوار نقاله ۲
6		Mixer	Q 124.1	BOOL	موتور میکسر
7		NUM_CAR	MW 2	INT	تعداد ماشین‌های بارگیری کرده تقاله
8		PUMP1	Q 124.0	BOOL	موتور پمپ ۱
9		RTD1	PIW 758	INT	دمای دیفیوزر
10		RTD2	PIW 760	INT	دمای آپارت
11		Santrifuj	Q 124.6	BOOL	موتور سانتریفیوژ
12		SENSOR_PHOTO	I 124.1	BOOL	چشم الکتریکی
13		Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
14		v1	Q 124.7	BOOL	ولو ۱
15		v10	Q 126.0	BOOL	ولو ۱۰
16		v2	Q 125.0	BOOL	ولو ۲
17		v3	Q 125.1	BOOL	ولو ۳
18		v4	Q 125.2	BOOL	ولو ۴
19		v5	Q 125.3	BOOL	ولو ۵
20		v6	Q 125.4	BOOL	ولو ۶
21		v7	Q 125.5	BOOL	ولو ۷
22		v8	Q 125.6	BOOL	ولو ۸
23		v9	Q 125.7	BOOL	ولو ۹

شکل ۲۱.۵ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۳.۵

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۲.۵ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.


برنامه به زبان FBD

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1 : Title:


Comment: محاسبه زمان روشن بودن V2



شکل ۲۲.۵ برنامه مورد نظر جهت اجرای پروژه ۳.۵


Network 2 : Title:

Comment: محاسبه زمان روشن بودن پمپ ۱




Network 3 : Title:

Comment: محاسبه زمان روشن بودن V1



Network 4 : میترا

Comment: شرایط مورد نظر جهت روشن شدن هیترا




شکل ۲۲.۵ (ادامه)




Network 5 : Title:

Comment: شرایط مورد نظر جهت روشن شدن میکسر و محاسبهٔ زمان




Network 6 : Title:

Comment: شرایط مورد نظر جهت فعال شدن V4



Network 7 : Title:


Comment: شرایط مورد نظر جهت فعال شدن V3



شکل ۵.۱۱ (ادامه)


Network 8 : مودور نوارنگاه ۱

Comment: شرایط مورد نظر جهت فعال شدن M1




Network 9 : Title:

Comment:



Network 10 : Title:


Comment:



شکل ۲۲.۵ (ادامه)


Network 11 :

Comment: مقایسه تعداد ماشین‌ها با عدد ۲




Network 12 : Title:

Comment: شرایط لازم جهت فعال شدن V6 و V5



Network 13 : Title:


Comment: شرایط لازم جهت فعال شدن V8 و V7



شکل ۲۲.۵ (ادامه)


Network 14: میتر 2

Comment: شرایط مورد نظر جهت روشن شدن هیتر 2




Network 15:

Comment: شرایط لازم جهت فعال شدن V9



Network 16: Title:

Comment: شرایط لازم جهت فعال شدن V10 و موتور



شکل ۲۲.۵ (ادامه)

## ۴.۵ پروژه کنترل عملیات تولید آهک

به‌منظور تولید آهک از سنگ آهک، از پروسه‌ای مطابق شکل ۲۳.۵ استفاده می‌شود.

### شرح پروژه

**مرحله اول:** سنگ آهک استخراج شده، درون یک خردکننده بسیار بزرگ قرار گرفته و به قطعات ریز تبدیل می‌شود تا بتوان آنها را درون کوره استفاده کرد. این زمان 30 دقیقه به طول می‌انجامد.

**مرحله دوم:** سنگ‌های خرد شده، توسط نوار نقاله وارد یک دستگاه شوینده می‌شوند تا هر گونه ناخالصی از آنها پاک شود. این مرحله 20 دقیقه طول می‌کشد.

**مرحله سوم:** سنگ‌های آهک توسط نوار نقاله به درون کوره پخت (FURNACE) ریخته می‌شوند. درون کوره سه قسمت وجود دارد که سنگ‌های آهک به ترتیب وارد آنها می‌شوند:

۱. هنگامی که سنسور بالای کوره، سنگ‌های آهک ورودی را تشخیص داد، درب ورودی کوره به مدت 30 ثانیه باز شده و سنگ‌ها وارد بخش اول کوره می‌شوند. به‌منظور افزایش دمای کوره از یک عدد هیتر برقی استفاده می‌شود. زمانی که سنگ آهک وارد کوره شد، هیتر روشن می‌شود. در این مرحله لازم است سنگ آهک به مدت 30 دقیقه در دمای بین 800 تا 820 درجه قرار بگیرد. پس از مدت زمان 30 دقیقه تمام عملیات متوقف شده و دریچه قسمت دوم کوره باز می‌شود و سنگ‌ها درون آن ریخته می‌شوند.

۲. در این مرحله نیز همانند مرحله قبل ابتدا سنسور دما باید دمای 900 درجه را تشخیص دهد و بعد از تشخیص باید تایمر زمان 20 دقیقه را محاسبه نماید. بعد از 20 دقیقه، کار این مرحله نیز تمام شده است و دریچه مخزن پایینی باید باز شود تا سنگ‌ها وارد مرحله بعدی شوند.

۳. در این مرحله چون سنگ‌ها دمای بسیار بالایی دارند باید خنک شوند، لذا سنگ‌ها تا زمانی که دمای آنها به 40 درجه برسد، در این مرحله قرار می‌گیرند.

پس از آنکه آهک تولید شده به دمای مطلوب رسید، آماده بارگیری می‌شود، سپس توسط نوار نقاله به سیلو انتقال داده می‌شود. هنگامی که سنسور توانست کامیون مخصوص حمل آهک را در زیر شیر تخلیه سیلو تشخیص دهد دریچه خروجی باز می‌شود. در نظر می‌گیریم که برای پُر شدن کامل این کامیون 15 دقیقه کفایت. پس از 15 دقیقه عملیات به پایان می‌رسد و برای شروع مجدد باید اپراتور سستی استارت را بفشارد.


### ادوات به‌کار رفته در پروسه

۱. **نوار نقاله انتقال سنگ آهک به خردکن:** این نوار نقاله دارای یک عدد موتور الکتریکی می‌باشد.
۲. **دستگاه خردکن:** این دستگاه دارای یک عدد موتور MIXER به‌منظور خرد نمودن سنگ آهک می‌باشد. همچنین دارای یک ولو تخلیه نیز می‌باشد.
۳. **دستگاه Washer و مخزن (Tank):** دستگاه Washer دارای دو عدد ولو تخلیه بوده که یکی از آنها مربوط به تخلیه آب و دیگری تخلیه سنگ آهک تمیز شده می‌باشد. به‌منظور تأمین آب مورد نیاز این دستگاه

- از یک عدد مخزن (Tank) استفاده می‌شود. آب به‌صورت مدار بسته در این این سیستم جریان دارد و توسط یک عدد پمپ از Washer به Tank انتقال پیدا می‌نماید.
۴. هر کدام از نوار نقاله‌ها دارای یک عدد موتور الکتریکی می‌باشند.
۵. کوره دارای یک عدد هیتر، سه عدد ترموکوپل (به‌منظور سنجش دمای کوره) و چهار عدد ولو می‌باشد. همچنین یک سنسور فتوالکتریک نیز روی نوار نقاله‌ای که مواد را به درون کوره هدایت می‌کند قرار گرفته که در صورت وجود مواد، فرمان باز شدن درب کوره صادر می‌شود.
۶. سیلو دارای یک عدد ولو تخلیه و یک عدد سنسور فتوالکتریک می‌باشد.

### منطق کنترل پروسه

۱. با فشرده شدن شستی استارت، ابتدا Mixer روشن می‌شود. سپس موتور M1 روشن شده و پس از یک دقیقه خاموش می‌شود. پس از سپری شدن زمان 30 دقیقه، Mixer خاموش شده و ابتدا M2 روشن شده و سپس ولو V1 باز می‌شود. پس از یک دقیقه ولو V1 بسته شده و موتور M2 نیز خاموش می‌شود.
۲. در این هنگام مواد درون Washer قرار گرفته‌اند، لذا ابتدا ولوهای V2 و V3 باز شده و سپس پمپ نیز روشن می‌شود. پس از سپری شدن زمان 20 دقیقه، ابتدا ولو V2 بسته شده و پس از 15 ثانیه پمپ خاموش و سپس ولو V3 بسته می‌شود. در این زمان ابتدا موتور M3 روشن شده و سپس ولو V4 (به‌منظور تخلیه مواد روی نوار نقاله) باز می‌شود. پس از یک دقیقه ولو V4 بسته شده و موتور M3 نیز پس از 5 دقیقه خاموش می‌شود.
۳. هنگامی که سنسور بالای نوار نقاله وجود سنگ آهک را حس نمود، ولو V5 به مدت 5 دقیقه باز شده و در نتیجه درب کوره نیز باز می‌شود. بدین ترتیب مواد درون قسمت اول کوره قرار می‌گیرند. همان‌طور که گفته شد، ابتدا هیتر روشن شده و از لحظه‌ای که دما به 800 درجه رسید به مدت 30 دقیقه مواد در این مرحله نگه داشته می‌شوند. به‌منظور سنجش دمای هر یک از قسمت‌های کوره از یک عدد TC (ترموکوپل) استفاده می‌شود. در مرحله اول دما باید بین 800 الی 820 درجه قرار داشته باشد. پس از سپری شدن زمان 30 دقیقه، ولو V6 به مدت 5 دقیقه باز شده و مواد به مرحله دوم کوره وارد می‌شوند.
- در مرحله دوم دما بین 900 الی 920 درجه قرار گرفته و مواد به مدت 20 دقیقه در این مرحله نگه داشته می‌شوند؛ سپس ولو V7 به مدت 5 دقیقه باز شده و مواد وارد مرحله سوم می‌شوند.
- در مرحله سوم مواد شروع به سرد شدن نموده و هرگاه دمای آنها به 40 درجه رسید، ابتدا موتورهای M5 و M4 روشن شده، سپس ولو V8 به مدت 5 دقیقه باز می‌شود. پس از 10 دقیقه موتورهای M5 و M4 خاموش می‌شوند.
- هرگاه سنسور به کار رفته در قسمت سیلو وجود کامیون بارگیری مواد را حس نمود، ولو V9 به مدت 15 ثانیه باز می‌شود.



شکل ۲۳.۵ پروژه مورد نظر در پروژه ۲.۵

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۴.۵ کامل نمایید.

	Status	Symbol /	Address	Data type	Comment
1		Heater	Q 124.7	BOOL	
2		M1	Q 124.0	BOOL	
3		M2	Q 124.1	BOOL	
4		M3	Q 124.2	BOOL	
5		M4	Q 124.3	BOOL	
6		M5	Q 124.4	BOOL	
7		Mixer	Q 124.5	BOOL	
8		NUMBER	MW 22	INT	تعداد کامیون‌های بارگیری شده
9		Pump	Q 124.6	BOOL	
10		Sensor1	I 124.1	BOOL	
11		Sensor2	I 124.2	BOOL	
12		Start	I 124.0	BOOL	
13		Step1	M 1.0	BOOL	
14		step2	M 1.1	BOOL	
15		step3	M 1.2	BOOL	
16		Tc1	PIW 752	INT	
17		Tc2	PIW 754	INT	
18		Tc3	PIW 756	INT	
19		Temp_Step1	MW 100	INT	دمای قسمت اول کوره
20		Temp_Step2	MW 102	INT	دمای قسمت دوم کوره
21		Temp_Step3	MW 104	INT	دمای قسمت سوم کوره
22		V1	Q 125.0	BOOL	
23		V2	Q 125.1	BOOL	
24		V3	Q 125.2	BOOL	
25		V4	Q 125.3	BOOL	
26		V5	Q 125.4	BOOL	
27		V6	Q 125.5	BOOL	
28		V7	Q 125.6	BOOL	
29		V8	Q 125.7	BOOL	
30		V9	Q 126.0	BOOL	
31					

شکل ۲۴.۵ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۴.۵

۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۵.۵ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.




OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: Title:

Comment: روشن شدن میکسر به مدت ۳۰ دقیقه




Network 2: Title:

Comment: روشن شدن M1 به مدت ۱ دقیقه



Network 3: Title:


Comment: روشن شدن V1 و M2 به مدت ۱ دقیقه



شکل ۲۵.۵ برنامه مورد نظر جهت اجرای پروژه ۴.۵


Network 4 : Title:

Comment: روشن شدن V3 و Pump به مدت ۲۰ دقیقه و ۱۰ ثانیه




Network 5 : Title:

Comment: روشن شدن V2 به مدت ۲۰ دقیقه



Network 6 : Title:


Comment: روشن شدن M3 به مدت ۵ دقیقه



شکل ۲۵.۵ (ادامه)


**Network 7 : Title:**

Comment: روشن شدن V4 به مدت ۱ دقیقه




**Network 8 : Title:**

Comment: روشن شدن V5 به مدت ۵ دقیقه



**Network 9 : Title:**


Comment: نشان دهنده فعال بودن مرحله یک کوره



شکل ۲۵.۵ (ادامه)

Network 10: Title:


Comment: روشن شدن Heater با توجه به نکات گفته شده در منطق برنامه



شکل ۲۵.۵ (ادامه)


Network 11: Title:

Comment: فعال شدن V6 پس از ۳۰ دقیقه که مواد در مرحله ۱ قرار داشتند، به مدت ۵ دقیقه




Network 12: Title:

Comment: نشان‌دهنده فعال بودن مرحله دوم کار کوره



Network 13: Title:


Comment: فعال شدن V7 پس از ۲۰ دقیقه که مواد در مرحله ۲ قرار داشتند، به مدت ۵ دقیقه



شکل ۲۵.۵ (ادامه)


Network 14 : Title:

Comment:




Network 15 : Title:

Comment: با فعال شدن M4 و M5 نیز فعال می‌شود



Network 16 : Title:


Comment: کنترل فعال نمودن ولو تخلیه سیلو با توجه به سنسور ۲



شکل ۲۵.۵ (ادامه)

Network 17: Title:

Comment: کنترل فعال نمودن ولو تخلیه سیلو با توجه به سنسور ۲



شکل ۲۵.۵ (ادامه)


## ۵.۵ پروژه کنترل سیستم بسته‌بندی شکر

در این پروژه، یک کارخانه فرضی بسته‌بندی شکر به صورت نشان داده شده در شکل ۲۶.۵، مورد بررسی قرار گرفته و برنامه کنترل آن توسط PLC S7 Siemens به زبان FBD ارائه می‌گردد.

### ادوات به کار رفته در پروژه

۱. **نوار نقاله شماره یک:** این نوار نقاله که وظیفه آن جابه‌جایی جعبه‌های شکر در طول پروژه و انتقال آنها به انبار است، دارای یک عدد موتور الکتریکی می‌باشد.
۲. در طول مسیر این نوار نقاله ۴ عدد سنسور فتوالکتریک (نوری) قرار گرفته که هر کدام از آنها نقش متفاوتی را عهده‌دار می‌باشند.
۳. **مخزن شکر:** این مخزن که درون آن شکر قرار گرفته است، به منظور تخلیه شکر به جعبه‌های خالی استفاده می‌شود. این مخزن دارای یک عدد شیر برقی (ولو) می‌باشد.
۴. **دستگاه پرس جعبه:** این دستگاه به منظور بسته‌بندی و پرس جعبه‌های عبوری از مخزن شکر استفاده می‌شود. این دستگاه دارای یک عدد چک بوده که توسط PLC کنترل می‌شود.
۵. دستگاه درج بار کد و اطلاعاتی نظیر وزن و ... :  
این دستگاه نیز دارای یک عدد چک بوده که توسط PLC کنترل می‌شود.
۶. **ترازوی الکترونیکی:** این ترازو که در زیر مخزن شکر قرار گرفته است، دارای سیگنال خروجی الکتریکی متناسب با وزن جعبه‌ها می‌باشد. سیگنال الکتریکی خروجی آن به صورت جریان ۲۰-۴ mA بوده و به کارت ورودی آنالوگ PLC داده می‌شود. در این پروژه فرض می‌شود عددی که این ترازو به PLC می‌دهد، وزن واقعی جعبه شکر است.
۷. **نوار نقاله ۲:** این نوار نقاله به منظور حمل جعبه‌های بزرگتر (انبار) که جعبه‌های شکر در آنها قرار می‌گیرد، به کار می‌رود و دارای یک عدد موتور الکتریکی است.

۸. سنسور نوری بالای نوار نقاله ۲: وظیفه این سنسور تشخیص وجود انبار در روی نوار نقاله ۲، در قسمت انتهایی نوار نقاله ۱ می‌باشد.



شکل ۲۶.۵ پروژه مورد نظر در پروژه ۴۵



## منطق کنترل

لازم است برنامه مورد نظر با توجه به نکات زیر پیاده‌سازی شود.

۱. ابتدا جعبه‌های خالی توسط نوار نقاله اول وارد سیستم شده و توسط سنسور اول شمرده می‌شوند.
۲. جعبه‌ها به زیر سنسور دوم که رسیدند، نوار نقاله خاموش می‌شود و پس از خاموش شدن آن، عملیات پُر شدن جعبه‌ها آغاز می‌شود. وزن مورد نظر برای جعبه‌ها 50 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. یعنی هنگامی که ترازوی زیر جعبه این وزن را تشخیص داد دریاچه مخزن شکر بسته می‌شود و عملیات پُر کردن جعبه به اتمام می‌رسد.
- بعد از این مرحله مجدداً نوار نقاله روشن می‌شود و جعبه‌ها به راه خود ادامه می‌دهند.
۳. جعبه‌ها به سنسور سوم که رسیدند، نوار نقاله خاموش می‌شود و در جعبه‌ها پرس می‌شود. زمان در نظر گرفته شده برای این عملیات 5 ثانیه است. یعنی نوار نقاله خاموش می‌شود و بعد از 5 ثانیه مجدداً به کار خود ادامه می‌دهد.
۴. نوار نقاله روشن می‌شود و جعبه‌ها پس از حرکت وقتی به سنسور چهارم رسیدند، مجدداً نوار نقاله خاموش شده و اطلاعاتی مانند تاریخ تولید و نام محصول روی جعبه‌ها درج می‌شود. برای این عملیات مدت زمان 10 ثانیه در نظر گرفته شده است.
۵. مجدداً نوار نقاله روشن شده و این بار جعبه‌ها پس از حرکت وارد انبار می‌شوند. در انتهای خط و قبل از آنکه جعبه‌ها وارد محیط انبار شوند، یک سنسور نوری دیگر قرار دارد (سنسور ۵) که جعبه‌هایی را که مراحل قبل را طی نموده و به سلامت به این مرحله رسیده‌اند تشخیص داده و برنامه درون PLC، تعداد این جعبه‌ها را می‌شمارد. ظرفیت انبار ۱۰ جعبه در نظر گرفته شده است.
۶. هنگامی که ۱۰ جعبه درون انبار قرار گرفت، موتور نوار نقاله ۱ خاموش شده و نوار نقاله ۲ روشن می‌شود و انبار پُر شده از مقابل سنسور ششم عبور می‌کند. هنگامی که این سنسور حضور جعبه انبار بعدی را حس نمود موتور نوار نقاله ۲ خاموش شده و نوار نقاله یک روشن می‌شود.

## حالات کاری سیستم

- توسط یک کلید دوحالته می‌توان حالت کاری را به صورت اتوماتیک یا دستی مشخص نمود. در حالت اتوماتیک، I 125.3 دارای مقدار یک و در حالت دستی I 125.4 دارای مقدار یک می‌شوند.
- الف) اتوماتیک:** با فشردن شستی استارت، موتور نوار نقاله ۱ به صورت راستگرد شروع به کار می‌نماید و با فشردن شستی استپ سیستم متوقف می‌گردد.
- ب) دستی:** با فشردن استارت راستگرد موتور به صورت راستگرد و با استارت چپگرد موتور به صورت چپگرد کار می‌نماید. با فشردن شستی تخلیه دستی، دریاچه مخزن شکر باز می‌شود و با رها نمودن این شستی، دریاچه بسته می‌شود. همچنین پرس جعبه‌ها و درج اطلاعات نیز به صورت دستی امکان‌پذیر می‌باشد.

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، بیکریبندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲۷.۵ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start_AUTO	I 124.0	BOOL	استارت اتوماتیک
2		Stop_AUTO	I 124.1	BOOL	استپ اتوماتیک
3		Start_Right_Manual	I 124.2	BOOL	استارت راستگرد در حالت دستی
4		Start_Left_Manual	I 124.3	BOOL	استارت چپگرد در حالت دستی
5		Command Vale_Mnual	I 124.4	BOOL	باز نمودن دریچه مخزن شکر به صورت دستی
6		sensor1	I 124.5	BOOL	سنسور نوری ۱
7		sensor2	I 124.6	BOOL	سنسور نوری ۲
8		sensor3	I 124.7	BOOL	سنسور نوری ۳
9		sensor4	I 125.0	BOOL	سنسور نوری ۴
10		sensor5	I 125.1	BOOL	سنسور نوری ۵
11		sensor6	I 125.2	BOOL	سنسور نوری ۶
12		NUM_BOX2	MW 2	INT	تعداد جبهه‌های ورودی به انبار
13		NUM_BOX1	MW 6	INT	تعداد جبهه‌های خالی
14		Tarazo	PIW 760	INT	ترازو
15		M1_R	Q 124.0	BOOL	فرمان راستگرد موتور نوار نقاله ۱
16		M1_L	Q 124.1	BOOL	فرمان چپگرد نوار نقاله ۱
17		Valve	Q 124.2	BOOL	ولو
18		Jack1	Q 124.3	BOOL	جک ۱
19		Jack2	Q 124.4	BOOL	جک ۲
20		M2	Q 124.5	BOOL	موتور نوار نقاله ۲
21		AUTO	I 125.3	BOOL	انتخاب حالت اتوماتیک
22		MANUAL	I 125.4	BOOL	انتخاب حالت دستی
23		Command Jack1_Mnual	I 125.5	BOOL	
24		Command Jack2_Mnual	I 125.6	BOOL	

شکل ۲۷.۵ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۵.۵


۳. برنامه نشان داده شده در شکل ۲۸.۵ را در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

فرمان راه‌انداز موتور نوارقاله ۱


Comment:



شکل ۲۸.۵ برنامه مورد نظر در پروژه ۵.۵


Network 2 :

Comment: فرمان ولو مخزن شکر




Network 3 : Title:

Comment: فرمان جک بسته بندی شکر



Network 4 : Title:


Comment: فرمان جک، حک نمودن اطلاعات روی جعبه‌ها



شکل ۲۸.۵ (ادامه)


Network 5 : Title:

Comment: شمارش جعبه‌های خالی




Network 6 : Title:

Comment: فرمان مربوط به موتور نوار نقاله شماره ۲ و شمارش جعبه‌های پر شده



Network 7 :

Comment: فرمان حرکت موتور نوارنقاله ۱ به صورت چپگرد



شکل ۲۸.۵ (ادامه)

## فصل ۶

### مثال‌ها و ترفندهای برنامه‌نویسی

- مثال ۱. ساخت Counter با استفاده از دستور لبه
- مثال ۲. ساخت Counter بدون استفاده از دستورات لبه
- مثال ۳. ساخت تایمر
- مثال ۴. ساخت چشمک‌زن با استفاده از جمع‌کننده
- مثال ۵. روشن نمودن همزمان ۸ و ۱۶ خروجی
- مثال ۶. استفاده از PIQ به عنوان Memory bit
- مثال ۷. تعیین زمان روشن ماندن لامپ
- مثال ۸. ساخت یک فلیپ فلاپ با استفاده از یک FC

## مثال ۱. ساخت Counter با استفاده از دستور لبه

در این مثال می‌خواهیم با استفاده از دستورات لبه، یک شمارنده (Counter) بسازیم. می‌دانیم که هرگاه یک بیت یک (1) شود، یک لبه بالا رونده ایجاد می‌گردد و هرگاه یک بیت که دارای مقدار یک است صفر شود، یک لبه پایین رونده به وجود می‌آید. در نرم‌افزار Simatic Manager دو تابع وجود دارد که با این لبه‌ها کار می‌کنند. تابع POS با لبه بالا رونده و تابع NEG با لبه پایین رونده کار می‌کند. مثلاً در تابع POS هرگاه یک لبه بالا رونده به وجود آید، خروجی این تابع به مدت یک سیکل اسکن یک (1) و بعد از آن صفر (0) خواهد شد. در این مثال خروجی این تابع را به عنوان فعال ساز یک تابع جمع کننده در نظر گرفته‌ایم. هرگاه هستی ورودی که به عنوان ورودی تابع لبه در نظر گرفته شده است فشرده شود، یک لبه به وجود می‌آید. در نتیجه جمع کننده ما به مدت یک سیکل اسکن فعال شده و یک عدد به خروجی آن افزوده می‌شود. شمارنده‌ای که ما در این مثال می‌سازیم مزیت نسبت به شمارنده‌های معمولی نرم‌افزار، این است که این شمارنده می‌تواند تا عدد ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ را بشمارد؛ درحالی که شمارنده‌های نرم‌افزار تا عدد ۹۹۹ را می‌توانند بشمارند.



مراحل انجام مثال:

به منظور انجام صحیح این مثال باید مراحل زیر را به ترتیب طی نمود.

۱. ایجاد FC1
۲. ایجاد متغیرهای محلی در آن
۳. برنامه نویسی FC1
۴. فراخوانی FC1 در OB1 و اختصاص آدرس‌های لازم

### ۱.۱ ایجاد FC

در شکل ۱.۶ نحوه ایجاد FC1 را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۱.۶ نحوه ایجاد FC1

## ۲. تعریف متغیرهای محلی در بخش Interface

در شکل‌های ۲.۶ الی ۴.۶ متغیرهای محلی ایجاد شده در FC1 نشان داده شده است.

Interface	Name	Data Type
IN	CU	Bool
CU	Reset	Bool
Reset	Set	Bool
Set	PV	Int
PV		

شکل ۲.۶ ایجاد متغیر محلی از نوع In در FC1

Interface	Name	Data Type
IN		
OUT	out	DInt
out		

شکل ۳.۶ ایجاد متغیر محلی از نوع Out در FC1



Interface	Name	Data Type
IN	COUNT	Dint
OUT		
IN_OUT		
TEMP		
COUNT		

شکل ۴.۶ ایجاد متغیر محلی از نوع Temp در FCI

### ۳. برنامه‌نویسی FCI

پس از ایجاد متغیرهای محلی در FCI، برنامه مورد نظر را به زبان LAD در FCI می‌نویسیم.

#### توضیح برنامه Network 1 در FCI


در نتورک ۱، در صورت فعال شدن متغیر محلی #CU یک عدد به خروجی جمع‌کننده (#COUNT) افزوده می‌شود. چون از دستور لبه استفاده شده است، تا زمانی که متغیر مذکور صفر و سپس یک نشود، خروجی جمع‌کننده افزایش نخواهد یافت.

FCI : Title:

Comment:

Network 1 : Title:

Comment:




شکل ۵.۶ برنامه Network 1 در FCI

#### توضیح برنامه Network 2 در FCI

در نتورک ۲، مقدار ذخیره شده در متغیر محلی #COUNT به متغیر #OUT منتقل می‌شود.

Network 2 : Title:

Comment:




شکل ۶.۶ برنامه Network 2 در FCI

## توضیح برنامه FC1 در Network 3

در صورت فعال شدن متغیر محلی #Reset عدد صفر به متغیر #COUNT انتقال داده شده و در واقع کانتر ریست می‌شود.

Network 3 : Title:

Comment:




شکل ۷.۶ برنامه FC1 در Network 3

## توضیح برنامه FC1 در Network 4

در صورت فعال شدن متغیر محلی #Set عدد موجود در متغیر #PV به متغیر محلی #COUNT انتقال داده شده و به خروجی کانتر منتقل می‌شود. در واقع با این عمل می‌توان عدد مورد نظر را به خروجی کانتر انتقال داد، و کانتر از آن عدد به بعد شروع به شمارش نماید.

Network 4 : Title:

Comment:



شکل ۸.۶ برنامه FC1 در Network 4

## فراخوانی FC1 در OB1

## توضیح برنامه FC1 در Network 1


نهایتاً FC1 را در OB1 فراخوانی نموده و آدرس‌های مورد نظر را به پارامترهای آن اختصاص می‌دهیم.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1: Title:

Comment:



شکل ۹.۶ فراخوانی FC1 در محیط OBI

## مثال ۲. ساخت Counter بدون استفاده از دستورات لبه


در این مثال، چگونگی ساخت Counter بدون استفاده از دستور لبه بیان می‌گردد. تجزیه و تحلیل مسئله بر عهده خواننده است.

OBI : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1: Title:

Comment:




Network 2: Title:

Comment:



شکل ۱۰.۶ برنامه مورد نظر در مثال ۲



شکل ۱۰.۶ (ادامه)

### مثال ۳. ساخت تایمر


در این مثال نحوه ساخت تایمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید تایمرهای معمولی PLC حداکثر زمان ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه را می‌توانند محاسبه نمایند. همچنین تایمرهای IEC موجود در کتابخانه نرم‌افزار Simatic Manager نیز حداکثر ۲۴ روز را می‌توانند محاسبه نمایند. اما در این مثال تایمری می‌سازیم که قادر به محاسبه چندین روز، ماه و حتی سال می‌باشد. از این تایمر در مثال‌های دیگر نیز استفاده می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم از این تایمر در مثال‌های دیگر نیز استفاده نماییم، آن را درون یک FB برنامه‌نویسی می‌کنیم تا به راحتی در سایر بلاک‌ها قابل فراخوانی باشد.

مراحل انجام مثال:


۱. ایجاد FBI با نام سمبولیک Timer
  ۲. ایجاد متغیرهای محلی در آن
  ۳. فعال نمودن کلاک پالس CPU
  ۴. برنامه‌نویسی FBI
  ۵. فراخوانی FBI در OBI و اختصاص یک DB اختصاصی به آن
- نکته:** در زمان دانلود برنامه به PLC یا Simulation باید همه بلاک‌هایی که در برنامه‌نویسی از آنها استفاده شده است را دانلود نمود.

در شکل ۱۱.۶ نحوه ایجاد FBI را مشاهده می‌نمایید.

در شکل ۱۲.۶ اختصاص نام سمبولیک Timer به FBI نشان داده شده است.



شکل ۱۱.۶ ایجاد نام سمبولیک Timer



شکل ۱۲.۶ اختصاص نام سمبولیک Timer به FB1

پس از ایجاد FB1 و اختصاص نام سمبولیک Timer به آن، باید متغیرهای محلی را در FB1 ایجاد نمود. در شکل‌های ۱۳.۶ تا ۱۵.۶ متغیرهای محلی ایجاد شده در FB1 نشان داده شده‌اند.

Contents of: 'Environment\Interface\IN'				
	Name	Data Type	Address	Initial Value
<input checked="" type="checkbox"/>	R	Bool	0.0	FALSE
<input checked="" type="checkbox"/>	R	Bool	0.0	FALSE

شکل ۱۳.۶ نحوه ایجاد متغیر محلی از نوع IN در FB1

Contents Of: 'Environment\Interface\OUT'

Name	Data Type	Address	Initial Value
Second	DInt	0.0	L#0
Minute	DInt	4.0	L#0
hour	DInt	8.0	L#0
day	DInt	12.0	L#0

شکل ۱۴.۶ نحوه ایجاد متغیر محلی از نوع OUT در FBI


Contents Of: 'Environment\Interface\STAT'

Name	Data Type	Address	Initial Value
CLOCK_P	DInt	16.0	L#0
Sec	DInt	20.0	L#0
Min	DInt	24.0	L#0
H	DInt	28.0	L#0
d	DInt	32.0	L#0

شکل ۱۵.۶ نحوه ایجاد متغیر محلی از نوع STAT در FBI

پس از تعریف متغیرهای محلی باید کلاک پالس CPU را فعال نمود. شکل ۱۶.۶ نحوه فعال نمودن کلاک

پالس CPU را نشان می‌دهد.



شکل ۱۶.۶ نحوه فعال نمودن کلاک پالس CPU


پس از فعال نمودن کلاک پالس CPU برنامه را به زبان LAD در FB1 می‌نویسیم. تجزیه و تحلیل برنامه مذکور به‌عده خواننده است.

FB1 : Title:

Comment:


Network 1 : Title:

Comment:




Network 2 : Title:

Comment:




Network 3 : Title:

Comment:



Network 4 : Title:


Comment:



شکل ۱۷.۶ برنامه مورد نظر در FB1


Network 5 : Title:

Comment:




Network 6 : Title:

Comment:




شکل ۱۷.۶ (ادامه)

پس از اینکه برنامه مورد نظر در FB1 نوشته شد، باید این بلاک را در OB1 فراخوانی نمود. شکل ۱۸.۶ نحوه فراخوانی FB1 در OB1 و اختصاص آدرس به پایه‌های آن را نشان می‌دهد.



Network 1 : Title:

Comment:



شکل ۱۸.۶ فراخوانی FB1 در محیط OB1 و اختصاص آدرس به آن

لازم به ذکر است که عملکرد هر کدام از پایه‌های FB1 به صورت زیر می‌باشد:

- EN: این پایه فعال‌ساز تایمر بوده و زمانی که فعال شود تایمر شروع به کار می‌کند.
- Second: در این پایه مقدار ثانیه تایمر قرار می‌گیرد.
- Minute: در این پایه مقدار دقیقه تایمر قرار می‌گیرد.



- Hour: در این پارامتر مقدار ساعت تایمر قرار می‌گیرد.
- Day: در این پارامتر مقدار روز شمارش شده توسط تایمر قرار می‌گیرد.

#### مثال ۴. ساخت چشمک‌زن با استفاده از جمع‌کننده

##### توضیح برنامه Network 1


به‌منظور ساخت یک چشمک‌زن (منظور بیتی که مرتباً صفر و یک شود) می‌توان از برنامه‌نویسی شده در Network 1 استفاده نمود. در این صورت، هر کدام از بیت‌های موجود در M<sub>W0</sub> با یک فرکانس خاص شروع به صفر و یک شدن می‌نمایند.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1 : Title:

Comment:




شکل ۱۹.۶ برنامه Network 1

##### توضیح برنامه Network 2

در این مثال از بیت M1.6 استفاده نموده و آن را در مسیر خروجی Q124.0 قرار داده‌ایم. لذا با صفر و یک شدن M1.6، Q124.0 نیز صفر و یک شده و یک حالت چشمک‌زن به‌وجود می‌آید.

Network 2 : Title:

Comment:



شکل ۲۰.۶ برنامه Network 2

#### مثال ۵. روشن نمودن همزمان ۸ و ۱۶ خروجی

در این مثال می‌خواهیم با استفاده از دستور MOVE برنامه‌ای بنویسیم که:

الف) با فشردن شستی S1، ۸ خروجی Q124.0 تا Q124.7 روشن شده و با فشردن شستی S2، خروجی‌های فوق همگی خاموش شوند.

ب) با فشردن شستی S3، ۱۶ خروجی Q124.0 تا Q125.7 روشن شده و با فشردن شستی S4، خروجی‌های فوق همگی خاموش شوند.

در شکل ۲۱.۶ سمبل‌های به کار رفته در مثال ۵ نشان داده شده است.

	Statu	Symbol	Address	Data type	Comment
1		S1	I 124.0	BOOL	
2		S2	I 124.1	BOOL	
3		S3	I 124.2	BOOL	
4		S4	I 124.3	BOOL	

شکل ۲۱.۶ سمبل‌های به کار رفته در مثال ۵

پس از تعریف جدول سمبول‌ها به ارائه برنامه مورد نظر در OBI می‌پردازیم.


### توضیح برنامه Network 1

با انتقال مقدار 255 درون QB20، ۸ خروجی (QB20.0 تا QB20.7) همزمان مقدارشان یک می‌شود.

Comment:

Network 1 : Title:

Comment:




شکل ۲۲.۶ برنامه Network 1

### توضیح برنامه Network 2

با انتقال مقدار صفر درون QB20، ۸ خروجی (QB20.0 تا QB20.7) همزمان مقدارشان صفر می‌شود.

Network 2 : Title:

Comment:




شکل ۲۳.۶ برنامه Network 2

### توضیح برنامه 3 Network

با انتقال مقدار 65535 درون QW124، ۱۶ خروجی (QB124.0 تا QB124.7) همزمان مقدارشان یک می‌شود.

Network 3 : Title:

Comment:




شکل ۲۴.۶ برنامه 3 Network

### توضیح برنامه 4 Network

با انتقال مقدار صفر درون QW124، ۱۶ خروجی (QB124.0 تا QB124.7) همزمان مقدارشان صفر می‌شود.

Network 4 : Title:

Comment:



شکل ۲۵.۶ برنامه 4 Network

### مثال ۶. استفاده از PIQ به عنوان Memory bit

می‌دانیم که تعداد خانه‌های حافظه یک PLC محدود است و ممکن است با کمبود این خانه‌ها مواجه شویم. برای رفع این مشکل دو راه حل وجود دارد:

۱. استفاده از DB (دیتا بلاک)

۲. استفاده از PIQ

در صورت استفاده از خانه‌های PIQ به عنوان حافظه، باید توجه نمود از آدرس‌هایی از PIQ می‌توان استفاده کرد که به هیچ کارتی اختصاص داده نشده باشد.

در این مثال مقدار MW0 و MW2 توسط مقایسه‌گر مقایسه شده و لازم است از نتیجه آن در چند Network استفاده شود.

### توضیح برنامه 1 Network

در Network 1، نتیجه مقایسه MW0 و MW2 در Q0.0 ذخیره می‌شود.

## توضیح برنامه Network 2

در Network 2، در صورتی که Q0.0 یک شد، Q124.0 نیز یک می‌شود.

## توضیح برنامه Network 3

در صورتی که Q0.0 یک شد، Q124.1 نیز یک می‌شود. در غیر این صورت خروجی Q124.1 همواره یک خواهد بود.


همان‌طور که در برنامه ارائه شده مشاهده می‌شود، Q0.0 نقش یک مموری را بازی نموده و از آن به‌عنوان ذخیره نتیجه میان برنامه استفاده شده است.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:


Network 1 : Title:

Comment:




Network 2 : Title:

Comment:



Network 3 : Title:

Comment:



شکل ۲۶.۶ برنامه مورد نظر در مثال ۶

### مثال ۷. تعیین زمان روشن ماندن لامپ

می‌خواهیم برنامه‌ای طراحی کنیم که اگر برای بار اول یک شستی فشرده شد، لامپ به مدت 2 ثانیه روشن شده و سپس خاموش شود. اگر شستی دفعات بعد فشرده شد مطابق منطق زیر لامپ به مدت زمان مشخص شده روشن و سپس خاموش شود.

بار دوم: 5 ثانیه

بار سوم: 7 ثانیه

بار چهارم: 10 ثانیه

بار پنجم: زمان از بار اول شروع شود. (2 ثانیه)

در شکل ۲۷.۶ سمبل‌های به کار رفته در مثال ۷ نشان داده شده است.

	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 124.0	BOOL	شستی استارت
2		Lamp	Q 124.0	BOOL	شستی استپ
3		Timer_Time	MW 2	SSTIME	مدت زمان روشن بودن لامپ

شکل ۲۷.۶ سمبل‌های به کار رفته در مثال ۷

### توضیح برنامه Network 1


در Network 1 به منظور شمارش تعداد دفعات فشرده شدن شستی از یک کانتر استفاده می‌شود.

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle) "

Comment:

Network 1 : Title:

Comment:




شکل ۲۸.۶ برنامه Network 1

## توضیح برنامه Network 2

در Network 2، در صورتی که شستی برای بار اول فشرده شده باشد، زمان تایمر 2 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

Network 2 : Title:

Comment:




شکل ۲۹.۶ برنامه Network 2

## توضیح برنامه Network 3

در Network 3، در صورتی که شستی برای بار دوم فشرده شده باشد، زمان تایمر 5 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

Network 3 : Title:

Comment:




شکل ۳۰.۶ برنامه Network 3

## توضیح برنامه Network 4

در Network 4، در صورتی که شستی برای سوم فشرده شده باشد، زمان تایمر 7 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.

Network 4 : Title:


Comment:



شکل ۳۱.۶ برنامه Network 4

### توضیح برنامه Network 5


در Network 5، در صورتی که شستی برای بار چهارم فشرده شده باشد، زمان تایمر 10 ثانیه در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۳۳.۶ برنامه Network 5

### توضیح برنامه Network 6

در Network 6، از یک عدد تایمر تأخیر در قطع استفاده شده است که پس از سپری شدن زمان مورد نظر، لامپ را خاموش نماید.



شکل ۳۳.۶ برنامه Network 6


### مثال ۸. ساخت یک فلیپ فلاپ با استفاده از یک FC

مراحل انجام مثال:


۱. ایجاد FC1 و اختصاص نام سمبولیک FLIP\_FLOP به آن
۲. ایجاد متغیرهای محلی در آن
۳. برنامه‌نویسی FC1
۴. فراخوانی FC1 در OBI

## مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. ایجاد FCI و اختصاص نام سمبولیک FLIP\_FLOP به آن



شکل ۳۴.۶ ایجاد FCI



شکل ۳۵.۶ اختصاص نام سمبولیک FLIP\_FLOP به FCI

۲. ایجاد متغیرهای محلی در FCI

در شکل‌های ۳۶.۶ و ۳۷.۶ متغیرهای محلی تعریف شده در FCI نشان داده شده است.

Interface			
	Name	Data Type	Comment
IN	Set	Bool	
	Reset	Bool	

شکل ۳۶.۶ متغیرهای محلی از نوع IN در FCI



Interface	Name	Data Type	Comment
IN	out	Bool	
OUT			
out			

شکل ۳۷.۶ متغیرهای محلی از نوع OUT در FC1

۳. برنامه‌نویسی FC1


برنامه نشان داده شده در شکل ۳۸.۶ را در FC1 پیاده‌سازی نمایید.

FC1 : Title:

Comment:

Network 1: Title:

Comment:



شکل ۳۸.۶ برنامه پیاده‌سازی شده در FC1

۴. فراخوانی FC1 در OB1

مطابق شکل ۳۹.۶، FC1 را در محیط OB1 فراخوانی نموده و پایه‌های آن را آدرس‌دهی نمایید.

- Shif/Rotate
- Status bits
- Timers
- Word logic
- FB blocks
- FC blocks
  - FC1\_FLIP\_FLOP
- SFB blocks
- SFC blocks
- Multiple instances
- Libraries

OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"

Comment:

Network 1: Title:

Comment:

FC1 "FLIP_FLOP"		
EN	ENO	
1124.0-Set	out	Q124.0
1124.1-Reset		

شکل ۳۹.۶ فراخوانی FC1 در OB1

# فصل ۷

## پروژه‌های کاربردی

۴.۷ کنترل دمای محصول به روش حلقه بسته

۵.۷ کنترل دمای راکتور به روش حلقه بسته

۶.۷ کنترل فشار به روش حلقه بسته


۱.۷ کنترل Batching

۲.۷ کنترل دما به روش حلقه بسته

۳.۷ کنترل Override به روش حلقه بسته

## ۱.۷ کنترل Batching

در یک سیستم صنعتی به‌منظور انجام ترکیب صحیح دو ماده مختلف با یکدیگر، از پروسه نشان داده شده در شکل ۱.۷ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱.۷ نیز مشخص است، توسط دو عدد لوله که در آنها از دو عدد ولو SOL1 و SOL2 استفاده شده است، مواد مختلف وارد مخزن می‌شوند. به‌منظور سهولت برنامه‌نویسی، نوع ولوها به‌صورت ON/OFF در نظر گرفته شده است. برای مخلوط نمودن مواد با یکدیگر، از یک عدد موتور میسرک استفاده شده است. همچنین برای تنظیم دمای مخزن، از یک عدد هیتر ON/OFF استفاده شده است. در خروجی مخزن نیز از یک عدد ولو SOL3 به‌نام ON/OFF استفاده شده است که خروج مواد از مخزن اصلی را به درون مخزن محصول (Finished Product Tank) کنترل می‌نماید.



شکل ۱.۷

در درون مخزن از سه عدد Level Switch (دو حالتی) استفاده شده است. این سوئیچ‌ها عبارتند از:

- **LLS1 (NO):** به منظور کنترل سطح مادهٔ ۱ که هرگاه وجود مایع را حس نماید، دیتای ۱ منطقی به PLC می‌دهد.
  - **LLS2 (NO):** به منظور کنترل سطح مادهٔ ۲ که هرگاه وجود مایع را حس نماید، دیتای ۱ منطقی به PLC می‌دهد.
  - **LLS3 (NC):** به منظور کنترل خالی شدن مخزن که هرگاه خالی شدن مخزن را حس نماید، دیتای ۱ منطقی به PLC می‌دهد؛ در غیر این صورت دیتای صفر به PLC می‌دهد.
- در خارج از مخزن نیز از یک عدد Limit Switch (NO) به منظور تشخیص وجود مخزن محصول در زیر ولو SOL3 استفاده شده است. این سنسور هرگاه وجود مخزن محصول را حس نماید، دیتای ۱ منطقی به PLC می‌دهد.

### منطق کنترل

- با فعال شدن استارت، سیستم روشن و با فعال شدن استپ، سیستم خاموش شود.
- در ابتدا باید مخزن اصلی کاملاً خالی باشد (LLS3 دیتای ۱ به PLC بدهد).
- برای شروع به کار سیستم، باید مخزن محصول در زیر SOL3 قرار داشته باشد.
- در زمان روشن شدن سیستم، دمای مخزن در 100 درجهٔ سانتی‌گراد تنظیم شود. به منظور تنظیم دمای مخزن از یک عدد هیتر و به منظور اندازه‌گیری دمای آن از یک عدد Pt100 که مستقیماً به کارت AI در PLC متصل شده است، استفاده می‌شود.
- اگر مخزن خالی بوده و دمای آن نیز معادل 100 درجه باشد، ولو SOL1 باز می‌شود و مادهٔ اول به درون مخزن وارد می‌شود.
- هرگاه لیمیت سوئیچ LLS1 وجود مایع را در سطح مورد نظر حس نماید، ولو SOL1 بسته می‌شود و ولو SOL2 باز می‌شود.
- هرگاه لیمیت سوئیچ LLS2 وجود مایع را در سطح مورد نظر حس نماید، ولو SOL2 نیز بسته می‌شود.
- در مدت زمان ورود مواد به مخزن، باید دمای مخزن در 100 درجهٔ سانتی‌گراد قرار داشته باشد. برای تنظیم دما ترانس 10% +/- قابل قبول است.
- هنگامی که دو ماده درون مخزن قرار گرفتند، ابتدا باید دمای مخزن روی مقدار 300 درجه تنظیم شود. برای تنظیم دما ترانس 10% +/- قابل قبول است. پس از آن موتور میکسر به مدت 20 ثانیه عمل ترکیب مواد را انجام دهد.
- در مدت زمان انجام عمل ترکیب مواد، باید دمای مخزن در رنج 300 درجه باقی بماند.
- پس از اتمام مراحل فوق و در صورتی که مخزن محصول زیر SOL3 قرار داشته باشد، ولو SOL3 باز می‌شود. هنگامی که مخزن کاملاً خالی شود (LLS3 دیتای ۱ به PLC دهد)، ولو SOL3 بسته می‌شود.

- هرگاه یک مخزن محصول جدید در زیر SOL3 قرار گیرد و سیستم روشن باشد (ثستی استپ فعال نشده باشد)، پروسه به‌طور اتوماتیک از ابتدا آغاز می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager


۱. در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. وارد محیط OB1 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۲.۷ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	Start	I 0.0	BOOL	ثستی استارت
2	Stop	I 0.1	BOOL	ثستی استپ
3	LLS1	I 0.2	BOOL	لول سوئیچ ۱
4	LLS2	I 0.3	BOOL	لول سوئیچ ۲
5	LLS3	I 0.4	BOOL	لول سوئیچ ۳
6	LS	I 0.5	BOOL	لیمیت سوئیچ
7	Pt100	IW 60	INT	دیتای سنسور
8	System_ON	M 0.0	BOOL	نشان دادن روشن بودن سیستم
9	System_OFF	M 0.1	BOOL	نشان دادن خاموش بودن سیستم
10	Temperature	MD 60	REAL	دمای واقعی مخزن
11	SOL1	Q 0.0	BOOL	ولو ۱
12	SOL2	Q 0.1	BOOL	ولو ۲
13	SOL3	Q 0.2	BOOL	ولو ۳
14	Heater	Q 0.3	BOOL	هیتر
15	Mixer	Q 0.4	BOOL	میکسر
16				

شکل ۲.۷ سمبل‌های به‌کار رفته در پروژه ۱.۷


۳. برنامه زیر را به زبان LAD در OB1 پیاده‌سازی نمایید.

Network 1: نشان دادن روشن بودن سیستم




شکل ۳.۷ برنامه نتورک ۱

Network 2: نشان دادن خاموش بودن سیستم




شکل ۴.۷ برنامه نتورک ۲

Network 3: PT100 Scale



شکل ۵.۷ برنامه نتورک ۳


Network 4: هیتر



شکل ۶.۷ برنامه نتورک ۴

Network 5 : رله ۵


Comment:



شکل ۷.۷ برنامه نتورک ۵

Network 6 : رله ۶


Comment:



شکل ۸.۷ برنامه نتورک ۶


Network 7 : Title:

Comment:



شکل ۹.۷ برنامه نتورک ۷


ولو: Network 8



شکل ۱۰.۷ برنامه نتورک ۸

## ۲.۷ کنترل دما به روش حلقه بسته

در یک پروژه صنعتی به منظور تنظیم دمای مایع درون یک مخزن، از سیستمی مطابق شکل ۱۱.۷ استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱۱.۷ نیز مشخص است، در این سیستم از بخار آب گرم<sup>۱</sup> برای تنظیم دمای مخزن در مقدار مورد نظر استفاده شده است. میزان بخار ورودی به سیستم گرمایشی توسط یک عدد کنترل ولو که با سیگنال پیوسته (4-20mA) کار می‌نماید، کنترل می‌شود. همچنین دمای مخزن توسط یک عدد ترانسمیتر دما (TT) اندازه‌گیری شده و به کارت AI در PLC داده می‌شود.



شکل ۱۱.۷

### منطق کنترل

- ترانسمیتر دما، مقدار دما در رنج 0 الی 100 درجه را اندازه‌گیری نموده و یک سیگنال 4-20 mA به کارت AI در PLC می‌دهد.

1. Steam




- در صورت افزایش دما از 90 درجه، یک آلام فعال شود.
- کنترل ولو با سیگنال 4-20 mA کار نموده و این سیگنال را از کارت AO در PLC دریافت می‌کند.
- برنامه کنترل به روش حلقه بسته پیاده‌سازی شود. در این روش مقدار Setpoint توسط کاربر به کنترل‌کننده اعمال شده و سپس کنترل‌کننده فرمان اعمالی به کنترل ولو را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که مقدار دما برابر مقدار Setpoint شود.

### آشنایی با کنترل حلقه بسته

همان‌طور که ذکر شد، می‌خواهیم این پروژه را به روش حلقه بسته و با استفاده از متدهای مرسوم کنترل حلقه بسته پیاده‌سازی نماییم. اما قبل از شروع کار، لازم است نکاتی در مورد کنترل حلقه بسته بیان شود. این موارد را در حد اختصار بیان می‌نماییم، علاقه‌مندان می‌توانند جهت توضیحات بیشتر به کتاب "مرجع کاربردی آموزش PID کنترل در صنعت کنترل" تألیف مهندس فرجی از نشر نگارنده دانش مراجعه نمایند.

### آشنایی با سیستم حلقه بسته

در این سیستم، مقدار کمیت تحت کنترل در پروسه، به‌عنوان فیدبک به ورودی سیستم داده شده و با مقدار ورودی مینا، سنجیده می‌شود و فرمان کنترل‌کننده با توجه فیدبک، اصلاح می‌شود. شکل ۱۲.۷ مدل ریاضی و بلاک دیاگرام این نوع سیستم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۲.۷

### عملکرد سیستم حلقه بسته

در یک سیستم حلقه بسته، مقدار نقطه تنظیمی (Setpoint) به سیستم کنترل اعمال می‌شود. منظور از Setpoint مقداری است که باید کمیت فیزیکی در آن مقدار قرار گیرد. مثلاً در یک پروسه کنترل دما، اگر Setpoint برابر

60 درجه قرار داده شود، به آن مفهوم است که باید دما در نقطه 60 درجه قرار گیرد.

از طرف دیگر، مقدار واقعی کمیت پروسه (PV) توسط سنسور اندازه‌گیری شده و به سیستم کنترل اعمال می‌شود که به آن فیدبک گفته می‌شود. فیدبک از سنسوری که وظیفه اندازه‌گیری کمیت پروسه را بر عهده دارد، دریافت می‌شود. سیستم کنترل با دریافت Setpoint و فیدبک، باید فرمان اعمالی به امان نهایی را به گونه‌ای تنظیم نماید که مقدار PV به مقدار Setpoint نزدیک شده و نهایتاً با آن برابر شود. به منظور انجام عملیات فوق، روش‌های مختلفی ارائه شده است که معروف‌ترین آن، روش PID است.

### Error و محاسبه آن در سیستم حلقه بسته

منظور از سیگنال Error (e)، تفاضل بین مقدار مینا (Setpoint) و مقدار فیدبک (PV) است که بیان‌گر میزان اختلاف مقدار واقعی کمیت پروسه نسبت به Setpoint می‌باشد. به فرمول زیر توجه کنید:

$$e = SP - PV$$

اولین قدم در کنترل یک سیستم حلقه بسته، محاسبه سیگنال Error است و سپس با توجه به آن، فرمان خروجی کنترل‌کننده جهت اعمال به امان نهایی تولید می‌شود.

### آشنایی با مدهای P, I, D

#### الف) مد P یا تناسب

در این روش ابتدا اختلاف بین Setpoint و PV (فیدبک) محاسبه شده و به نام سیگنال Error شناخته می‌شود. کنترل‌کننده با استفاده از سیگنال Error که در حقیقت انحراف فیدبک از Setpoint است، اقدام به اصلاح فرمان کنترل‌کننده می‌نماید. به فرمول زیر توجه نمایید:

$$e = SP - PV$$

که در این فرمول:

e: مقدار سیگنال Error

SP: مقدار Setpoint

PV: مقدار فیدبک یا Process Variable

یک راه‌حل برای ایجاد فرمان خروجی، بزرگ‌نمایی Error است. در این روش یک عدد ثابت (بهره یا گین) در مقدار Error ضرب می‌شود و در نتیجه فرمان اعمالی به عمل‌گر چند برابر می‌شود؛ از این‌رو عمل‌گر عکس‌العمل سریع‌تری از خود نشان داده و سرعت پاسخ سیستم افزایش می‌یابد. منظور از سرعت پاسخ، سرعت رسیدن فیدبک (PV) به Setpoint (SP) است. به فرمول زیر توجه کنید:

$$m = Kp e + b$$

که در این فرمول:

m: فرمان خروجی کنترل‌کننده

Kp: مقدار ضریب بهره یا تناسب

e: مقدار سیگنال Error

b: بایاس یا آفست

**ب) مد I یا انتگرال گیر**

یکی دیگر از روش‌های کنترل لوب و تولید فرمان اعمالی به عمل‌گر، روش انتگرال‌گیری از Error در مبنای زمانی است. در این روش، مقادیر Error هر لحظه با مقادیر Errorهای لحظات قبل جمع شده و در نتیجه فرمان خروجی به تدریج افزایش پیدا می‌نماید. به فرمول زیر توجه کنید:

$$m = \frac{1}{T_i} \int e \, dt$$

که در این فرمول:

m: فرمان اعمالی به عمل‌گر

T<sub>i</sub>: ثابت زمانی انتگرال (زمان انتگرال‌گیری)

e: مقدار Error

**ج) مد D یا مشتق‌گیر**

در این کنترل‌کننده، فرمان خروجی با استفاده از مشتق‌گیری از سیگنال Error به دست می‌آید. در حقیقت این کنترل‌کننده با توجه به نرخ تغییرات Error در مبنای زمان کار می‌کند. به فرمول زیر توجه کنید:

$$m = td \frac{de}{dt}$$

که در این فرمول:

m: فرمان خروجی کنترل‌کننده

T<sub>d</sub>: ثابت زمانی مشتق

**روش پیاده‌سازی برنامه PID**

به منظور پیاده‌سازی برنامه PID توسط نرم‌افزار STEP7 دو روش وجود دارد:

- **استفاده از بلاک‌های آماده زیمنس:** در این روش می‌توان از بلاک‌های آماده زیمنس مانند FB41، FB42، FB43 و ... استفاده نمود.
  - **استفاده از برنامه‌نویسی:** در این روش کاربر می‌تواند خود برنامه مورد نظر را پیاده‌سازی نماید.
- توجه:** در این کتاب، از روش برنامه‌نویسی به منظور پیاده‌سازی کنترل P استفاده می‌شود. البته در عمل کنترل P به تنهایی به کار نمی‌رود و از کنترل PI، PD و یا PID استفاده می‌شود.


**مراحل انجام پروژه**

حال که آشنایی با روش کنترل حلقه بسته بیان شد، به پیاده‌سازی پروژه در نرم‌افزار STEP7 می‌پردازیم. **توجه:** برنامه PID کنترل باید در یکی از OBهای خانواده 30 نظیر OB35 نوشته شود.

**مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager**


1. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. در محیط Simatic Manager از منو Insert گزینه S7 Block را انتخاب نموده و سپس گزینه Organization Block را انتخاب نمایید. به شکل ۱۳.۷ توجه نمایید.



شکل ۱۳.۷

۳. در کادر Properties مطابق شکل ۱۴.۷، در بخش Name عبارت OB35 را وارد نموده و روی گزینه OK کلیک نمایید. در این صورت OB35 ایجاد می‌گردد.



شکل ۱۴.۷

۴. وارد محیط OB35 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۱۵.۷ کامل نمایید.


Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	TT	IW 10	INT	ترانسمیتر دما
2	Temperature	MD 4	REAL	دمای مقیاس شده
3	Setpoint	MD 8	REAL	نقطه تنظیمی دما
4	e	MD 12	REAL	مقدار Error
5	Kp	MD 16	REAL	مقدار ضریب Kp
6	TV_Command%	MD 20	REAL	فرمان اعمالی به کنترل ولو بر حسب درصد
7	alarm	Q 0.0	BOOL	آلارم افزایش دما
8	TV	QW 10	INT	کنترل ولو

شکل ۱۵.۷ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۲.۷

۵. برنامه زیر را به زبان LAD در OB35 پیاده‌سازی نمایید.

Network 1: Title:


Temperature Scale T11 : 0-100 C



شکل ۱۶.۷ برنامه نتورک ۱


Network 2: Title:

سامانه Error و فرمان کنترل‌کننده




شکل ۱۷.۷ برنامه نتورک ۲

Network 3: Title:



شکل ۱۸.۷ برنامه نتورک ۳


Network 4: Title:



شکل ۱۹.۷ برنامه نتورک ۴

### ۳.۷ کنترل Override به روش حلقه بسته

در یک سیستم صنعتی برای کنترل فشار آب خروجی از درون چاه، از پروسه‌ای مطابق شکل ۲۰.۷ استفاده شده است.



شکل ۲۰.۷

همان‌طور که در شکل ۲۰.۷ نیز مشخص است، در این سیستم از یک عدد موتور با سرعت قابل تنظیم توسط درایو، به‌منظور پمپاژ آب درون چاه استفاده شده است. همچنین از یک عدد PT (Pressure Transmitter) به‌منظور اندازه‌گیری فشار خروجی آب استفاده شده است. در درون چاه نیز از یک سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح LT (Level Transmitter) استفاده شده است.

### منطق کنترل

- سنسور PT فشار آب خروجی از چاه را در رنج 0-10 Bar اندازه‌گیری نموده و به‌صورت سیگنال 4-20 mA به کارت آنالوگ ورودی در PLC می‌فرستد.
- سنسور LT ارتفاع سطح آب درون چاه را در رنج 0-10 m اندازه‌گیری نموده و به‌صورت سیگنال 4-20 mA به کارت آنالوگ ورودی در PLC می‌فرستد.
- درایو کنترل دور موتور، سیگنال 0-10V را از کارت خروجی آنالوگ PLC دریافت نموده و مطابق آن، دور موتور را تنظیم می‌نماید.
- لازم است در کنترلر یک برنامه کنترل فشار نوشته شود. (PC (Pressure Control
- لازم است در کنترلر یک برنامه کنترل Level نوشته شود. (LC (Level Control
- در صورتی که میزان Level مخزن بیش از 2 متر باشد، برنامه کنترل فشار (PC) بر برنامه کنترل Level (LC) ارجحیت دارد و فرمان تولیدی آن به درایو کنترل دور موتور ارسال می‌شود.
- در صورتی که Level کوچکتر/مساوی 2 متر شود، برنامه کنترل Level (LC) بر برنامه کنترل فشار (PC) ارجحیت پیدا نموده و اصطلاحاً آن را Override (لغو یا نادیده) می‌نماید. در این حالت فرمان تولیدی کنترل Level به درایو کنترل دور موتور ارسال می‌شود.
- کنترل‌کننده فشار دارای Setpoint دلخواهی است که توسط کاربر تعیین می‌شود ولی Setpoint کنترلر

Level مقدار 1 متر است. لازم است برنامه‌کنترلی به یکی از روش‌های کنترلی مرسوم در روش حلقه بسته (PI، PD یا PID) نوشته شود.

- در صورتی که Level به حد 2 متر یا کمتر رسید، یک آلارم فعال شود.
- اگر Level کمتر از 0.5 شود، باید موتور تریپ شود.
- اگر به هر دلیل فشار آب خروجی از چاه بیشتر از 8.5 بار شد، یک آلارم فعال شود.
- اگر فشار آب خروجی از چاه بیشتر از 9 بار شد، موتور تریپ شود. در این صورت یک لامپ آلارم روشن شده و تا زمانی که شستی ریست فعال نشده است، موتور روشن نشود.
- موتور به منظور روشن شدن دارای دو فرمان Run و OFF است که توسط دو خرجی دیجیتال PLC به درایو اعمال می‌شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

1. ابتدا در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
2. در محیط Simatic Manager از منو Insert گزینه S7 Block را انتخاب نموده و سپس گزینه Organization Block را انتخاب نمایید.
3. در کادر Properties در بخش Name عبارت OB35 را وارد نموده و روی گزینه OK کلیک نمایید. در این صورت OB35 ایجاد می‌گردد.
4. سپس وارد محیط OB35 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل‌های ۲۱.۷ و ۲۲.۷ کامل نمایید.

	Status	Symbol	Address /	Data type	Comment
1		SCALE	FC 105	FC 105	Scaling Values
2		UNSCALE	FC 106	FC 106	Unscaling Values
3		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
4		Stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
5		Reset	I 0.2	BOOL	شستی ریست
6		PT	IW 80	INT	سنسور اندازه‌گیری فشار
7		LT	IW 82	INT	سنسور اندازه‌گیری ارتفاع سطح
8		Pressure_SP	MD 10	REAL	مقدار Setpoint تنظیم فشار
9		e(Pressure)	MD 14	REAL	مقدار Error برای لوپ فشار
10		Kp	MD 18	REAL	Kp ضریب
11		Actual_Pressure	MD 22	REAL	مقدار فشار مقیاس شده
12		Actual_Level	MD 26	REAL	مقدار ارتفاع سطح مقیاس شده
13		e(Level)	MD 30	REAL	مقدار Error برای لوپ Level
14		e(pressure)%	MD 34	REAL	مقدار Error برای لوپ فشار برحسب درصد
15		e(Level)%	MD 38	REAL	مقدار Error برای لوپ Level برحسب درصد


شکل ۲۱.۷ سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۴۸




16	P_Command	MD 42	REAL	فرمان لوپ فشار
17	L_Command	MD 46	REAL	فرمان لوپ Level
18	Drive_Command	MD 50	REAL	فرمان درایو برحسب درصد
19	Motor_Run	Q 0.0	BOOL	فرمان روشن کردن موتور
20	Motor_Off	Q 0.1	BOOL	فرمان خاموش کردن موتور
21	Alarm_HP	Q 0.2	BOOL	الارم فشار بیشتر از 8.5
22	Alarm_HHP	Q 0.3	BOOL	الارم فشار بیشتر از 9 و تریپ موتور
23	Alarm_LL	Q 0.4	BOOL	الارم کاهش ارتفاع سطح از 2 متر
24	alarm_LLL	Q 0.5	BOOL	الارم کاهش ارتفاع سطح از 0.5 متر و تریپ موتور
25	Drive	QW 80	INT	فرمان درایو

شکل ۲۲.۷ ادامه سمبل‌های به کار رفته در پروژه ۴۸

۵. برنامه زیر را به زبان LAD در OB35 پیاده‌سازی نمایید.




شکل ۲۳.۷ برنامه نتورک ۱



شکل ۲۴.۷ برنامه نتورک ۲

Network 3: Title:


حاسبه Error و فرمان کنترل کننده فشار



شکل ۲۵.۷ برنامه نتورک ۳

Network 4: Title:


حاسبه Error و فرمان کنترل کننده Level



شکل ۲۶.۷ برنامه نتورک ۴

Network 5: Title:


بزرگي شرط فعال شدن کنترل فشار



شکل ۲۷.۷ برنامه نتورک ۵

Network 6 : Title:


سررسی شرط فشار شدن کنترل Level



شکل ۲۸.۷ برنامه تورک ۶

Network 7 : Title:


ارسال فرمان درایو



شکل ۲۹.۷ برنامه تورک ۷

Network 9 :


آلارم فشار بیشتر از ۹ و دریب موزور



شکل ۳۱.۷ برنامه تورک ۹

Network 8 :


آلارم فشار بیشتر از ۸.۵



شکل ۳۰.۷ برنامه تورک ۸

Network 11 :


آلارم کامل ارتفاع سطح از ۰.۵ متر و تریپ موتور



شکل ۳۳.۷ برنامه نتورک ۱۱

Network 10 :


آلارم کامل ارتفاع سطح از ۲ متر



شکل ۳۲.۷ برنامه نتورک ۱۰

Network 13 :


فرمان خاموش کردن موتور



شکل ۳۵.۷ برنامه نتورک ۱۳

Network 12 :


فرمان روشن کردن موتور



شکل ۳۴.۷ برنامه نتورک ۱۲

## ۴.۷ کنترل دمای محصول به روش حلقه بسته

در یک سیستم صنعتی به صورت نشان داده شده در شکل ۳۶.۷، مواد خام روی نوار نقاله قرار گرفته و پس از عبور از زیر یک مشعل گازی، اصطلاحاً پخته می‌شوند. نوار نقاله دارای یک موتور الکتریکی با دور ثابت است و وظیفه عبور جعبه‌ها از زیر مشعل را بر عهده دارد. مشعل از نوع گازی بوده و گاز ورودی آن توسط یک کنترلر ولو، کنترل می‌شود. در این سیستم دمای مواد عبوری از مشعل توسط یک سنسور infrared pyrometer اندازه‌گیری می‌شود.



شکل ۳۶.۷

### منطق کنترل

- این سیستم به صورت حلقه بسته کنترل می‌شود.
- سنسور اندازه‌گیری دما، یک سیگنال 4-20 mA معادل دمای 0-800 درجه سانتی‌گراد تولید و به کارت AI در PLC می‌دهد.
- کنترلر ولو با سیگنال 4-20 mA کار می‌کند و سیگنال عملکرد خود را از کارت AO در PLC دریافت می‌نماید.
- این سیستم به منظور شروع کار، دارای یک شستی استارت و به منظور پایان کار دارای یک عدد شستی استپ می‌باشد.
- با فعال شدن استارت، سیستم روشن شده و با فعال شدن شستی استپ، سیستم خاموش می‌شود.
- با روشن شدن سیستم، موتور نوار نقاله روشن شده و مواد از مقابل مشعل عبور داده می‌شوند.
- در زمان روشن بودن سیستم، باید دما به طور اتوماتیک برابر Setpoint تعیین شده توسط اپراتور شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.

۲. در محیط Simatic Manager از منو Insert گزینه S7 Block را انتخاب نموده و سپس گزینه Organization Block را انتخاب نمایید.

۳. در کادر Properties در بخش Name عبارت OB35 را وارد نموده و روی گزینه OK کلیک نمایید. در این صورت OB35 ایجاد می‌گردد.

۴. وارد محیط OB35 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۳۷.۷ کامل نمایید.


Status	Symbol	Address /	Data type	Comment
1	Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2	stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3	TT	IW 100	INT	سنسور اندازه‌گیری دما
4	Actual_Temp	MD 100	REAL	دمای واقعی بین 0-800 درجه
5	SP_Temp	MD 104	REAL	نقطه تنظیمی دما
6	e	MD 108	REAL	مقدار Error
7	e%	MD 112	REAL	مقدار Error برحسب درصد
8	Kp	MD 116	REAL	مقدار ضریب Kp
9	TV_Command%	MD 120	REAL	فرمان ارسالی به کنترل ولو برحسب درصد
10	Motor_Run	Q 0.0	BOOL	فرمان روشن شدن موتور نوار نقاله
11	TV	QW 100	INT	کنترل ولو دما

شکل ۳۷.۷ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۴.۷

۵. برنامه زیر را به زبان LAD در OB35 پیاده‌سازی نمایید.

Network 1: Title:


Temperature Scale : 0-800 C



شکل ۳۸.۷ برنامه نتورک ۱

Network 2 : Title:


عاصبه Error و فرمان کنترلکننده



شکل ۳۹.۷ برنامه تئورک ۲

Network 4 :


فرمان روشن کردن موتور



شکل ۴۱.۷ برنامه تئورک ۴

Network 3 : Title:


ارسال فرمان کنترل ولو



شکل ۴۰.۷ برنامه تئورک ۳

## ۵.۷ کنترل دمای راکتور به روش حلقه بسته

در یک پروسه صنعتی به منظور کنترل دمای یک راکتور از سیستمی مطابق شکل ۴۲.۷ استفاده می‌شود. در این سیستم از یک عدد مشعل گازی که میزان گاز آن توسط یک کنترل ولو، کنترل می‌شود، استفاده شده است. همچنین سه عدد ترانسیمتر اندازه‌گیری دما به منظور اندازه‌گیری دمای بخش‌های مختلف راکتور مورد استفاده قرار گرفته است.



شکل ۴۲.۷

### منطق کنترل

- کنترل دما به صورت حلقه بسته انجام می‌شود.
- هر کدام از ترانسمیترها دمای رنج 0-500 درجه را اندازه‌گیری نموده و به صورت سیگنال 4-20 mA به کارت AI در PLC می‌دهند.
- مقدار اندازه‌گیری شده هر کدام از ترانسمیترها که بزرگتر باشد، به عنوان فیدبک سیستم در نظر گرفته می‌شود.
- Setpoint تنظیم دما به صورت دلخواه توسط کاربر تعیین می‌شود.
- کنترل ولو، با سیگنال 4-20 mA کار نموده و فرمان خود را از کارت AO دریافت می‌نماید.
- اگر دیتای یکی از ترانسمیترها از رنج خارج شود (مثلاً به دلیل قطعی سیم)، آن ترانسمیتر در محاسبات لحاظ نمی‌شود.
- اگر دیتای همه ترانسمیترها از رنج خارج شود، به دلیل شرایط حفاظتی، فیدبک 400 درجه در نظر گرفته شود.
- اگر دمای مخزن بیشتر از 450 درجه شود، فرمان کنترل ولو قطع گردد و لامپ آلام HT روشن شود. تا زمانی که شستی ریست فعال نشده است، فرمان کنترل ولو برقرار نمی‌شود. اگر شستی ریست فعال شود، کنترل به حالت عادی در می‌آید.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

1. در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.




۲. در محیط Simatic Manager از منو Insert گزینه S7 Block را انتخاب نموده و سپس گزینه Organization Block را انتخاب نمایید.
۳. در کادر Properties در بخش Name عبارت OB35 را وارد نموده و روی گزینه OK کلیک نمایید. در این صورت OB35 ایجاد می‌گردد.
۴. سپس وارد محیط OB35 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۴۳.۷ کامل نمایید.

Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1	TT1	IW 102	INT	ترانسمیتر ۱
2	TT2	IW 104	INT	ترانسمیتر ۲
3	TT3	IW 106	INT	ترانسمیتر ۳
4	Acual_Temp1	MD 80	REAL	دمای واقعی ۱
5	Acual_Temp2	MD 84	REAL	دمای واقعی ۲
6	Acual_Temp3	MD 88	REAL	دمای واقعی ۳
7	SP_Temp	MD 92	REAL	مقدار تنظیمی دما
8	TV_Command%	MD 96	REAL	فرمان کنترل ولو برحسب درصد
9	e	MD 100	REAL	مقدار Error
10	e%	MD 104	REAL	مقدار Error برحسب درصد
11	Kp	MD 108	REAL	ضریب Kp
12	TV	QW 104	INT	فرمان عملی به کنترل ولو
13	Alarm_TT1	Q 0.0	BOOL	الارم از رنج خارج شدن TT1
14	Alarm_TT2	Q 0.1	BOOL	الارم از رنج خارج شدن TT2
15	Alarm_TT3	Q 0.2	BOOL	الارم از رنج خارج شدن TT3
16	Acual_PV	MD 112	REAL	مقدار فیدبک انتخابی از بین مقادیر ترانسمیترها
17	Alarm_HT	Q 0.3	BOOL	الارم افزایش دما
18	Reset	I 0.0	BOOL	شستی ریست

شکل ۴۳.۷ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۵.۷

۵. برنامه زیر را به زبان LAD در OB35 پیاده‌سازی نمایید.


Network 1: Title:



شکل ۴۴.۷ برنامه تورک ۱

Network 2 : Title:


Temperature Scale TT2 : 0-500 C



شکل ۴۵.۷ برنامه نتورک ۲

Network 3 : Title:


Temperature Scale TT3 : 0-500 C



شکل ۴۶.۷ برنامه نتورک ۳


Network 4 : TT1 از رنج خارج شدن

Comment:




شکل ۴۷.۷ برنامه نتورک ۴

Network 6 : آلام از رنج خارج شدن TT3



شکل ۴۹.۷ برنامه نتورک ۶


Network 5 : آلام از رنج خارج شدن TT2



شکل ۴۸.۷ برنامه نتورک ۵

Network 7 : سفر کردن دیتای سلسوپی که از رنج خارج شده است


سفر کردن دیتای سلسوپی که از رنج خارج شده است



شکل ۵۰.۷ برنامه نتورک ۷

Network 8 : مقایسه جهت انتخاب دیتای بزرگتر از بین دیتای ترانسدمیترها


Comment:



شکل ۵۱.۷ برنامه تورک ۸

Network 9 : Title:


اگر دیتای همه سنسورها از رنج خارج شود، مقدار ۴۰۰ بعنوان فیدبک در نظر گرفته می شود



شکل ۵۲.۷ برنامه تورک ۹

Network 10 : Title:


عاشیه Error و فرمان کنترل‌کننده



شکل ۵۳.۷ برنامه نتورک ۱۰

Network 11 : آلام افزایش دما


Comment:



شکل ۵۴.۷ برنامه نتورک ۱۱

Network 12: Title:


ارسال فرمان کنترل ولو



شکل ۵۵.۷ برنامه نتورک ۱۲

## ۶.۷ کنترل فشار به روش حلقه بسته

در یک پروسه صنعتی به منظور کنترل فشار آب، از سیستمی مطابق شکل ۵۶.۷ استفاده می‌شود. همان‌طور که در این شکل مشخص است، از یک عدد موتور پمپ که دارای درایو کنترل سرعت است برای ایجاد فشار آب استفاده می‌شود. همچنین دو عدد سنسور اندازه‌گیری فشار (PT1 و PT2) فشار آب ورودی به بخش فیلترها و فشار خروجی از فیلترها را اندازه‌گیری می‌نمایند.



شکل ۵۶.۷

### منطق کنترل

- هر کدام از سنسورهای فشار، می‌توانند فشار بین 0-10 Bar را اندازه‌گیری نموده و سیگنال 4-20 mA به کارت AI در PLC بدهند.

- درایو کنترل دور موتور، سیگنال 0-10V را به‌عنوان رفرنس تنظیم دور از کارت AO در PLC دریافت نموده و مطابق آن، دور موتور را تنظیم می‌نماید.
- با فعال شدن شستی استارت، موتور پمپ روشن می‌شود. در این حالت سیستم به‌صورت حلقه بسته عمل نموده و فشار مطابق Setpoint اعمالی کاربر تنظیم می‌شود.
- سیستم حلقه بسته متشکل از PT1، درایو و PLC می‌باشد.
- در صورت افزایش فشار ورودی به فیلتر از 8 Bar، آلارم HP فعال شود.
- در صورت افزایش فشار ورودی به فیلتر از 9 Bar، موتور پمپ تریپ شود و دور آن نیز صفر گردد.
- در صورتی که اختلاف فشار قبل و بعد از فیلتر بیش از 2 Bar شود، آلارم DP فعال شود.

### مراحل کار در نرم‌افزار Simatic Manager

۱. در نرم‌افزار Simatic Manager، یک پروژه جدید ایجاد نموده و پس از انتخاب یک Station 300، پیکربندی دلخواهی را انجام دهید.
۲. در محیط Simatic Manager از منو Insert گزینه S7 Block را انتخاب نموده و سپس گزینه Organization Block را انتخاب نمایید.
۳. در کادر Properties در بخش Name عبارت OB35 را وارد نموده و روی گزینه OK کلیک نمایید. در این صورت OB35 ایجاد می‌گردد.
۴. وارد محیط OB35 شده و از مسیر Option > Symbol Table جدول سمبل‌ها را باز نموده و آن را مطابق شکل ۵۷.۷ کامل نمایید.


	Status	Symbol	Address	Data type	Comment
1		Start	I 0.0	BOOL	شستی استارت
2		Stop	I 0.1	BOOL	شستی استپ
3		PT1	IW 110	INT	سنسور فشار PT1
4		PT2	IW 112	INT	سنسور فشار PT2
5		Drive	QW 110	INT	درایو
6		Actual_PT1	MD 100	REAL	فشار مقیاس شده سنسور PT1
7		Actual_PT2	MD 104	REAL	فشار مقیاس شده سنسور PT2
8		DP_Pressure	MD 108	REAL	اختلاف فشار
9		e	MD 112	REAL	مقدار Error
10		e%	MD 116	REAL	مقدار Error برحسب درصد
11		Kp	MD 120	REAL	مقدار ضریب Kp
12		Drive_Command%	MD 124	REAL	فرمان درایو برحسب درصد
13		Pump_Run	Q 0.0	BOOL	فرمان روشن شدن پمپ
14		HP_Alarm	Q 0.1	BOOL	آلارم افزایش فشار
15		DP_Alarm	Q 0.2	BOOL	آلارم افزایش اختلاف فشار
16		SP_Pressure	MD 128	REAL	مقدار تنظیم فشار

شکل ۵۷.۷ سمبل‌های مورد استفاده در پروژه ۶.۷

۵. برنامه زیر را به زبان LAD در OB35 پیاده‌سازی نمایید.

Network 1 : Title:


Pressure Scale PT1 : 0-10 Bar



شکل ۵۸.۷ برنامه نتورک ۱

Network 2 : Title:

Pressure Scale PT2 : 0-10 Bar




شکل ۵۹.۷ برنامه نتورک ۲



Network 3 : Title:


محاسبه اختلاف فشار



شکل ۶۰.۷ برنامه نتورک ۳


Network 4 : Title:

محاسبه Error و فرمان کنترل کننده



شکل ۶۱.۷ برنامه نتورک ۴


Network 5 : Title:



شکل ۶۲.۷ برنامه تورک ۵

Network 6 : Title:


در صورت خاموش شدن موتور، دور آن نیز صفر شود



شکل ۶۳.۷ برنامه تورک ۶

Network 7 : Title:


ارسال فرمان کنترل درایو



شکل ۶۴.۷ برنامه نتورک ۷

Network 9 : Title:


آلارم انحراف فشار



شکل ۶۶.۷ برنامه نتورک ۹

Network 8 : Title:

آلارم انحراف فشار



شکل ۶۵.۷ برنامه نتورک ۸

# PLC درجه ۲

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۱، پنجم/۱۳۹۴

۴۳۲ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- آشنایی با کامپیوتر و مدارات منطقی
- موتورهای الکتریکی سه فاز و تک فاز و مدار فرمان
- آشنایی با ساختمان PLC و سنسورها و عملگرها
- پیکربندی سخت افزار S7 300 و S7 400
- برنامه نویسی در محیط SIMATIC Manager
- نمونه پروژه های کاربردی

# PLC S7 SIEMENS

(سطح مقدماتی)

مهندس محمدرضا ماهر

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۰، ششم/۱۳۹۴

۷۳۶ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- تاریخچه سیستم های کنترل
- جایگاه PLC در سیستم های کنترل
- ساختار و اجزای PLC
- نکات طراحی و انتخاب PLC
- نکات نصب PLC
- آشنایی با سنسورها و عملگرها
- آشنایی با کنترلرهای زمینس و انواع PLC های S7
- نصب و استفاده از نرم افزار Step7
- پیکربندی سخت افزار S7 300 توسط HW Config
- مفاهیم برنامه نویسی
- برنامه نویسی با دستورات LAD و FBD
- نحوه کار با Modify/Force
- ارتباط Online با PLC و ...

کاملترین مرجع کاربردی

# PLC S7 SIEMENS

(سطح پیشرفته)

مهندس محمدرضا ماهر

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۰، پنجم/۱۳۹۴

۶۵۶ صفحه/ وزیر

- برنامه‌نویسی راه‌اندازی PLC
- برنامه‌نویسی وقفه‌ها
- کنترل PID با PLC
- نحوه عیب‌یابی در PLC و ...

مباحث اصلی شامل:

- سخت‌افزار S7 400
- کار با سیگنال‌های آنالوگ
- استفاده از DB
- برنامه‌نویسی ساختار یافته با FC و FB
- آشنایی با SFC و SFB

کاملترین مرجع کاربردی

# PLC S7 SIEMENS

(سطح تکمیلی)

مهندس محمدرضا ماهر

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

۷۵۲ صفحه/ وزیر

- برنامه‌نویسی با فانکشن‌های IEC
- برنامه‌نویسی با سایر فانکشن‌های کتابخانه STEP7

مباحث اصلی شامل:

- برنامه‌نویسی به زبان STL
- برنامه‌نویسی با فانکشن‌های سیستمی SFC/SFB

# Wireless

مهندس محمدرضا ماهر  
مهندس احسان بیت مشعل

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴  
۳۸۴ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- محصولات SCALANCE W زیمنس
- کاربرد استانداردهای مختلف IWLAN در اتوماسیون
- امنیت در شبکه‌های بی‌سیم
- انواع مدولاسیون سیگنال‌های رادیویی
- تکنولوژی Wireless HART
- کاربرد WiMAX در اتوماسیون

# Modbus

مهندس محمدرضا ماهر  
مهندس حمیدرضا رفیعیان

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۰، چهارم/۱۳۹۴  
۶۷۲ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- جایگاه شبکه مدباس در اتوماسیون صنعتی
- ارتباطات فیزیکی و اجزای سخت‌افزاری شبکه مدباس
- پروتکل‌های مختلف مدباس
- پیکربندی و برنامه‌نویسی مدباس در PLC زیمنس
- نحوه عیب‌یابی و تست مدباس
- کاربرد مدباس در DCS یوکوگاوا
- کاربرد مدباس در PLCهای HIMA و ABB
- کاربرد مدباس در سیستم کنترل لرزش Bentley Nevada

# Profibus

(جلد اول)

مهندس سعید اسفندیارپور

با ویرایش و نظارت مهندس محمدرضا ماهر

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۱، دوم/۱۳۹۲

۴۳۲ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- جایگاه پروفی‌باس در اتوماسیون صنعتی
- انواع پروتکل‌های پروفی‌باس
- ویژگی‌های پروفی‌باس
- تجهیزات سخت‌افزاری پروفی‌باس
- پیکربندی Master-Slave
- برنامه‌نویسی Master-Slave
- عیب‌یابی

# Profibus

(جلد دوم)

مهندس سعید اسفندیارپور

با ویرایش و نظارت مهندس محمدرضا ماهر

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۱، دوم/۱۳۹۲

۴۸۰ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- ارتباط درایو با PLC از طریق پروفی‌باس
- Master-Slave با کارت شبکه پروفی‌باس
- تبادل دیتا بین PLCها از طریق پروفی‌باس
- اتوماسیون PC-Based با پروفی‌باس
- ارتباط S7-1200 با پروفی‌باس
- مانیتورینگ از طریق پروفی‌باس
- آشنایی با Profibus-FMS
- آشنایی با Profibus-PA

# WinCC v7

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۱، پنجم/۱۳۹۴

۷۳۶ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- پیکربندی سیستم مانیتورینگ توسط نرم افزار WinCC
- تعریف ارتباطات و تگها
- طراحی گرافیک پروسه
- برنامه نویسی به زبان های C و VBS
- ارتباط مجتمع WinCC و Simatic Manager
- آرشیوگیری و نمایش Table و Trend
- نمایش پیامهای آلام
- گزارش گیری
- پیکربندی سیستم Client/Server و ریدانداخت
- بیش از ۱۰۰ تمرین و مثال کاربردی

## مجموعه پروژههای پیشرفته

# WinCC و PLC

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۲، سوم/۱۳۹۴

۲۷۲ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- پروژههای کنترل موتور
- پروژههای ترکیبی
- پروژههای PLC
- پروژههای SP2
- پروژههای WinCC



# PCS7

(جلد اول)

مهندس محمدرضا ماهر

نوبت چاپ: اول/۱۳۸۹، چهارم/۱۳۹۴

۵۴۴ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- جایگاه PCS7 در اتوماسیون صنعتی و ساختار آن
- ساخت افزار و نرم افزار PCS7
- برنامه نویسی با CFC و SFC
- طراحی و پیاده سازی امکانات مانیتورینگ OS
- مثال های کاربردی و ...

# PCS7

(جلد دوم)

مهندس محمدرضا ماهر

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۲، دوم/۱۳۹۴

۶۹۶ صفحه/وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- شناخت بلوک های پیشرفته کتابخانه PCS7
- پیاده سازی استراتژی های مختلف PID
- کار با Model و Process Tag Type
- فانکشن نویسی با SCL
- طراحی و تعبیر Faceplate
- پیاده سازی طرح Client Server
- پیاده سازی Profibus PA
- تبادل دیتا بین دو یا چند AS

# PID Control در صنعت

مهندس احمد فرجی

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۳، دوم/ ۱۳۹۴

۳۶۰ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- آشنایی با انواع سیستم‌های صنعتی
- آشنایی با نقشه‌ها و علائم ابزار دقیق (P&ID و PFD)
- شناخت رفتار دینامیک سیستم‌های صنعتی
- روش‌های تنظیم لوپ (Tuning)
- آشنایی با انواع سخت‌افزارهای کنترل PID
- انواع استراتژی‌های کنترل لوپ (حلقه بسته)
- پیاده‌سازی کنترل PID توسط نرم‌افزار STEP7 و WinCC
- متدها (روش‌های) کنترل لوپ (P,I,D)

## کاملترین مرجع کاربردی تحلیل سیستم‌های قدرت با

# ETAP

مهندس سعید احمدیان

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۲، سوم/ ۱۳۹۴

۶۶۴ صفحه / وزیری

## مباحث اصلی شامل:

- محاسبات ساینینگ کابل، ترانسفورماتور و مدارشکن های
- فشار قوی و فشار ضعیف
- محاسبات Arc Flash و تعیین فواصل مجاز
- محاسبات هماهنگی تجهیزات حفاظتی (رله‌ها و شیوز من)
- محاسبات تحلیل هارمونیک، طراحی فیلتر و اسکن فرکانسی
- محاسبات طراحی زمین
- پیاده‌سازی پروژه‌های عملی و کاربردی در پایان هر فصل و ارائه پروژه پایانی

# الکترومغناطیس مهندسی هیت

(ویرایش هشتم)

ترجمه دکتر محمود بهار

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۲، دوم/۱۳۹۳

۶۶۴ صفحه / وزیری

مباحث اصلی شامل:

- آنالیز برداری
- قانون کولن و شدت میدان الکتریکی
- چگالی شار الکتریکی، قانون گاوس و دیورژانس
- انرژی و پتانسیل
- رساناها و دی الکتریکها
- ظرفیت الکتریکی
- میدان مغناطیسی ایستا
- نیروهای مغناطیسی، مواد، و القاوری
- میدانهای متغیر با زمان
- خطوط انتقال
- موج تخت یکنواخت
- بازتاب و پاشندگی موج تخت
- موجهای هدایت شده
- تابش الکترومغناطیسی و آنتنها

راهنمای

# الکترومغناطیس مهندسی هیت

(ویرایش هشتم)

ترجمه دکتر محمود بهار

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

۵۰۴ صفحه / وزیری


مباحث اصلی شامل:

- آنالیز برداری
- قانون کولن و شدت میدان الکتریکی
- چگالی شار الکتریکی، قانون گاوس و دیورژانس
- انرژی و پتانسیل
- رساناها و دی الکتریکها
- ظرفیت الکتریکی
- میدان مغناطیسی ایستا
- نیروهای مغناطیسی، مواد، و القاوری
- میدانهای متغیر با زمان
- خطوط انتقال
- موج تخت یکنواخت
- بازتاب و پاشندگی موج تخت
- موجهای هدایت شده
- تابش الکترومغناطیسی و آنتنها

# نگارنده دانش

• ناشر کتاب های دانشگاهی •

NEGARANDE DANESH



application of the

# PLC SIEMENS

• By Ahmad Faraji



انتشارات نگارنده دانش

تلفن: ۶۶۹۶۲۰۵۳ - ۶۶۹۶۲۳۰۵

فروش اینترنتی در وب سایت

[www.negarandedanesh.com](http://www.negarandedanesh.com)

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۹۰-۴۶-۴



Follow us on  
**negarandedanesh**

WERE SOCIAL