



فن آوران

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

تألیف: دکتر احسان ا... هبibi

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشکده بهداشت
گروه مهندسی بهداشت مردمی

دکتر مجید علیزاده



چاپ چهارم
ویرایش دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

دکتر احسان الله حبیبی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
گروه مهندسی بهداشت حرفة ای
با همکاری
مجید علیزاده



نشر فن آوران



نشر فن آوران

ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

مؤلفان : احسان الله حبیبی

مجید علیزاده

نویت چاپ: چهارم ۱۳۹۲

چاپ و صحافی: عطا

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۶۴-۶۴-۶۷۹۲

قیمت: ۱۸۰۰ تومان

انتشارات فن آوران: تهران، خیابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، بازار فروزنده، شماره ۱۱۸

تلفکس: ۶۶۹۵۳۹۹۸ تلفن: ۶۶۹۷۵۱۸۲

WWW. FANAVARAN-PUB.COM Email:fanavaran2008ir@yahoo.com

سرشناسه : حبیبی، احسان الله ، ۱۳۴۱

عنوان و نام پدیدآور : ایمنی کاربردی و شاخص های عملکرد در صنعت / احسان الله حبیبی

مشخصات نشر : تهران: فن آوران، ۱۳۹۲.

مشخصات ظاهری : ۳۴۴ ص: جدول، نمودار.

شابک: ۹۶۴-۶۷۹۲-۶۴-۲

و ضعیت فهرستنوبی: فیبا

موضوع : ایمنی صنعتی

موضوع : بهداشت صنعتی

موضوع : کار- پیش بینیهای ایمنی

رده‌بندی کنگره : ۱۳۸۴ ت ۵۵/ ح ۲/ الف ۱۳۸۴

رده‌بندی دیوبین: ۳۶۳/۱۱

این اثر، مشمول قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است، هر کس تمام یا
قسمتی از این اثر را بدون اجازه مؤلف (ناشر) شر با پخش یا عرضه کند مورد پیگرد قانونی قرار
خواهد گرفت.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	مقدمه
فصل اول	
۱	مقدمه ای بر حوادث ناشی از کار
۲	عوامل مرتبط با حوادث
۳	علل ایجاد حوادث
۴	خسارات ناشی از حوادث
۵	ایمنی و تاثیر آن در ارتقاء بهره وری
۹	مفهوم ایمنی سیستم
۱۰	خطاهای انسانی
۱۲	فعالیتهای مهندسی
فصل دوم	
۱۳	HSE (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای)
۱۴	اهداف و دیدگاه ها
۱۶	اجزای ساختار HSE
۱۷	رهبری و تعهد
۱۸	خط مشی و اهداف استراتژیک
۱۹	سازماندهی ، منابع و مستند سازی
۲۰	ارزیابی و مدیریت ریسک
۳۳	طرحهای اضطراری
۳۵	اجرا و پایش
۳۹	ممیزی و بازنگری
۴۶	بخش مکمل
فصل سوم	
۶۹	روشهای مختلف ارزیابی ریسک
۶۹	تعاریف
۷۲	روشهای مختلف ارزیابی ریسک
۷۴	معیار عمومی ریسک

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۷۵	رویکرد عمومی ارزیابی ریسک
۸۲	الگوی فرایند ارزیابی ریسک
۸۴	محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک
۹۱	ارزیابی ریسک بر اساس BS ۸۰۰۰: ۱۹۹۶
۱۰۶	ارزیابی ریسک بر اساس FMEA (تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن)
۱۱۵	ارزیابی ریسک بر اساس روش Willian Fine
۱۱۹	ارزیابی ریسک بر اساس روش Rolin Geronsin
۱۳۰	ارزیابی ریسک بر اساس روش JHA
۱۳۲	ارزیابی ریسک بر اساس روش استانداردهای نظامی آمریکا
۱۳۶	ارزیابی ریسک بر اساس روش Nigel Bauer
۱۳۹	ارزیابی ریسک بر اساس روش فرانک و مورگان
۱۴۵	ارزیابی ریسک بر اساس روش Urban Kjellen
۱۴۶	ارزیابی ریسک بر اساس روش Covello & Merkhofer
۱۵۸	ارزیابی ریسک بر اساس روش ۳D - دانشگاه ملبورن
۱۶۲	ارزیابی ریسک بر اساس روش John Green

فصل چهارم

۱۷۱	ارزیابی ریسک به روش HAZAN
۱۷۲	رونده ارزیابی ریسک
۱۷۲	مراحل مقدماتی در ارزیابی ریسک
۱۷۲	الزامات ارزیابی ریسک
۱۷۳	روش ارزیابی ریسک
۱۷۴	فرم ارزیابی ریسک
۱۷۴	طبقه بندی فعالیتهای کاری
۱۷۵	نیازمندیهای اطلاعات فعالیت کاری
۱۷۶	آنالیز ریسک
۱۷۹	تهیه طرح کنترل ریسک
۱۸۱	تکنیک تجزیه و تحلیل خطرات

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
نحوه ارزیابی پتانسیل آسیب رسانی	۱۸۲
طبقه بندی شدت ریسک	۱۸۳
طبقه بندی احتمال وقوع ریسک	۱۸۴
Hazan فرم	۱۸۴
رتبه بندی ریسک	۱۸۴
فرم ارزیابی سطح ریسک	۱۸۹
تفکیک رتبه ای ریسک مشاغل	۱۹۴
تفسیر ریسکها	۱۹۵
تعیین فعالیتهای واجد ریسک	۱۹۶
فصل پنجم	
ساختارهای پایش عملکرد ایمنی	۲۰۱
ضریب تکرار حادثه	۲۰۱
ضریب شدت حادثه	۲۰۳
شانص شدت و تکرار حادثه	۲۰۵
متوسط هزینه هر آسیب	۲۰۷
ضریب T-Score -ایمن	۲۱۰
فصل ششم	
مدیریت کنترل خسارت	۲۱۵
اهداف اساسی مدیریت کنترل خسارت	۲۱۵
شناسایی همه تماسهای خسارت	۲۱۷
تصویف یکی از روشهای مهم شناسایی خطرات محیط کار	۲۱۹
خصوصیات سیستم مدیریت ایمنی	۲۲۴
منابع خسارت یا کنترل	۲۲۶
فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای	۲۲۲
فصل هفتم	
دستورالعملهای ایمنی	۲۲۵
دستورالعمل ایمنی در ماشین آلات	۲۲۵

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲۴۲	دستور العمل فعالیت های ممنوع
۲۴۵	دستور العمل ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رانندگان و سایل نقلیه سنگین
۲۵۰	دستور العمل ایمنی و بهداشت حرفه ای در عملیات نصب
۲۵۳	دستور العمل وسایل حفاظت فردی
۲۶۹	دستورالعمل صدور مجوز برای کار در شرایط پر خطر
۲۷۶	دستور العمل مجوزها (برای پیمانکاران)
۲۸۰	دستور العمل های برگه های ایمنی مواد
۲۸۸	دستور العمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک
۲۹۱	دستور العمل ایمنی در جمل و نقل و جابجایی افراد و مواد و ماشین..
۳۰۲	دستور العمل ایمنی بلند کردن بار با جراثقال
۳۰۷	دستور العمل ایمنی برای کارگران زیر جراثقال
۳۱۳	دستور العمل نحوه انجام عملیات راه اندازی
۳۲۸	دستور العمل آموزش ایمنی و بهداشت کار
۳۳۷	دستور العمل ایمنی در جوشکاری و برشکاری
۳۴۸	دستور العمل ایمنی در داربست بندی
۳۵۷	منابع

به نام خداوند بخشندۀ مهربان توانا بود هر که دانا بود

مقدمه

مدیریت واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و در هر تشکیلات و اجرای برنامه‌های مربوطه، عاملی سرنوشت ساز در کاهش میزان و شدت خدمات ناشی از کار است. این واحد مدیریت ابتدا کلیه خطرات ناشی از کار را (اعم از اینکه توسط استانداردها تنظیم شده یا نشده باشند) مورد توجه قرار می‌دهد و با توجه به آموزش‌های لازم و برنامه‌های گوناگون ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، این خطرات را به حداقل می‌رساند. در اجرای برنامه‌های ایمنی و بهداشتی، کلیه مناطق کار و پست‌ها و مشاغل ارزیابی می‌شوند و این ارزیابی‌ها یک رابطه اساسی بین مدیریت ایمنی و بهداشت کار و حادث و شدت خسارات جانی و مالی را نشان می‌دهد. نتیجه چنین دقت‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در هر پست کار حذف یا کنترل کافی خطرات و عوامل زیان‌آور و در معرض خطر قرار گیری کارکنان می‌باشد. اثرات جنبی از یک برنامه ایمنی و بهداشت کار موثر وجود دارد که نه تنها کمترین آن پیشرفت و بهبود روحیه و قابلیت تولید کارکنان است، بلکه در عین حال کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های جبران خسارت کارگران و دیگر هزینه‌های نامرئی بیماری‌ها و خدمات مربوط به کار می‌باشد. به عنوان مثال حادث شیمیایی بوبال هند در سال ۱۹۸۶ میلادی علاوه بر آنکه بیش از ۳۰۰۰ نفر را به هلاکت رساند، باعث ایجاد معلولیت‌های جسمی گوناگونی برای بیش از ۲۵۰۰۰ نفر گردید. بنابراین پانیل بودن سطح ایمنی و بهداشت در یک صنعت متراffد با وقوع حوادث گوناگون در آن صنعت بوده و در نهایت خدمات جانی و خسارات مالی از خود به جا می‌گذارد.

افزایش خسارات یا ضرر و زیانها (LOSS) همان کاهش سود و درآمد است و امروزه این کاهش سود و درآمد را کاهش بهره وری می‌نامند. نتیجه اینکه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ارتباطی مستقیم با بهره وری دارد و هرچه درجه، میزان یا سطح آن بالا رود به همان نسبت بهره وری در صنعت نیز بالا خواهد رفت. روش ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در یک صنعت و محیط کار، تهیه و اجرای یک برنامه جامع ایمنی و بهداشت حرفه‌ای می‌باشد. این برنامه به طور کلی هم کارکنان و کارگران (مهارت، طرز فکر و نقطه نظر، دانش) و هم محیط کار (کنترلهای اداری، کنترلهای فنی – مهندسی، طراحی ایستگاه‌های کار، تجهیزات و وسائل حفاظتی) را مورد توجه قرار می‌دهد. به عنوان مثال به برنامه جامع ایمنی و بهداشت حرفه‌ای یکی از شرکتهای بزرگ چند ملیتی جهان اشاره می‌شود که دارای ده بخش با عنوان‌های زیر است:

۱. قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای
۲. تعریف نقش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و برقراری اهداف
۳. شناسائی و کاهش ریسکها و مخاطرات حاد و مزمن
۴. تعیین ویژگیهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و قبول آن توسط همه پیمانکاران
۵. آمادگی برای عملیات بحرانی

۶. برنامه های آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای
 ۷. تهیه برنامه ایمنی و بهداشت حرفه ای برای شرایط اضطراری
 ۸. ثبت و گزارش حوادث و بیماری های شغلی و تجزیه و تحلیل آنها
 ۹. بازرسی و معیزی ایمنی و بهداشت حرفه ای
 ۱۰. برقراری اهداف جدید ایمنی و بهداشت حرفه ای با توجه به نتایج معیزی
- با توجه به شرایط و وضعیت خاص فرهنگ ایمنی و بهداشت در صنایع کشورمان، حوادث ناشی از کار بدليل اثرات شدید، عینی و آئی شان بسیار بیشتر از بیماریها و عوارض شغلی مورد توجه قرار دارند و باصطلاح بیشتر به چشم می آیند، لذا شایسته است که جهت کنترل این حوادث از آخرين دستاوردها و یافته های دانش روز ایمنی و بهداشت حرفه ای به سود ایجاد محیط کاری ایمن تر بهره لازم را برد و برای حذف مخاطرات شغلی برنامه ریزی کرد. اگر چه حذف تمام مخاطرات در یک واحد صنعتی ممکن نیست، با این همه برای حفظ ایمنی و بهداشت حرفه ای باید ابتدا مخاطرات بالقوه را شناخت و آنها را بر حسب اهمیت درجه بندی نمود و سپس راهی برای مقابله با آن جستجو کرد.

هدف اصلی این کتاب ارائه روشهای شناسایی و ارزیابی علمی مخاطرات و ریسکها و دستورالعملهای ایمنی و بهداشت حرفه ای برای مشاغل می باشد. پس از گردآوری داده های مشاغل و تحلیل آنها بر اساس روش HAZAN، دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای مورد نیاز برای انجام این فعالیتهای مشاغل ارائه گردیده است . امید است اطلاعات این کتاب بتواند راهگشایی هر چند کوچک ولی موثر در کنترل (و حتی حذف) مخاطرات و حوادث شغلی در صنعت و افزایش نشاط، کارآیی و بهره وری نیروی انسانی (این سرمایه های پنهان صنعت) باشد .

در پایان لازم می دانم از زحمات سرکار خانم اعظم بدل زاده همکار محترم گروه برای ویراستاری این کتاب و همچنین از تلاش های بسیار ارزشمند آقای سعید یزدانی در امر ویرایش و آقای مسعود صفاریان و خانم مرضیه صفاران در امر طراحی جلد این کتاب زحمات بسیار فراوانی متحمل شده اند صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نمایم .

دکتر احسان... حبیبی

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای - دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پائیز ۱۳۹۲

Habibi@hlth.mui.ac.ir

فصل اول: کلیات

مقدمه بر حوادث ناشی از کار

در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالباً^۱ کارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند. با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد در أمر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در این گونه محیطها زیادتر می شود. سوانح در کارخانجات ممکن است باعث نقص عضویاً فوت افراد شود که به سهولت و سرعت قابل جبران نیست و برای سازمان فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت او سرمایه و وقت مصرف شده، زیان سنگینی به شمار آید.

در سازمانهای تولیدی که اصول و موازین ایمنی و حفاظت فنی مراعات نمی شود، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و کمتر امکان دارد کارگر خوب و طراز اول در خدمت چنین سازمانهایی مشغول به کار باشد. بنابراین اجرای تدبیر و برنامه هایی به منظور ایمنی و حفاظت فنی کارکنان، در درجه اول اهمیت، در راستای تأمین و نگهداری نیروی انسانی قرار دارد. در عین حال، صرف هزینه و تخصیص اعتبار در برنامه های سازمان، به منظور ابداع تدبیر و استقرار وسایل جهت جلوگیری از حوادث، در مقابل منابع حاصل از آن، اندک و ناچیز به شمار می رود.

اصلوً ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی رشته وسیع و گسترده ای است که تحت عنوان حفاظت صنعتی معرفی شده و به مجموعه تدبیر، اصول و مقرراتی گفته می شود که با بکار گرفتن آنها بتوان نیروی انسانی و سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتمل در محیطهای صنعتی به نحو مؤثری

۲ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

حفظ و حراست کرد و یک محیط کاری بی خطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

عوامل مرتبط با حوادث

حوادث در محیطهای صنعتی به عوامل گوناگون متعددی مرتبط است از جمله:

- (۱) کثیرت ماشین آلات و تجهیزات.
- (۲) سرعت کار ماشین آلات که احتمال وقوع مخاطرات را افزایش می دهد.
- (۳) وجود نقص در ماشین آلات.
- (۴) اشتباهات کارگران در حین انجام کار با ماشینها.
- (۵) لغرنده بودن کف کارگاهها به خاطر روغن ریختگی و سر خوردن کارگران.
- (۶) حوادث ناشی از حمل و نقل مواد و وسائل به طریق غیر اصولی.
- (۷) کار با ماشینهای پرس، جراثمال، تراش و امثالهم بدون استفاده از وسایل حفاظتی و ایمنی.
- (۸) سوار و پیاده کردن اجزا و قسمتهای مختلف ماشین آلات.
- (۹) کار کردن در ارتفاعات بدون وجود حفاظ و وسایل ایمنی.
- (۱۰) آتش سوزی، احتراق، اشتعال و انفجار مواد سوختی و منفجره و وجود گازهای قابل اشتعال در محیط کار.
- (۱۱) قطع و وصل جریان برق، کمبود روشنایی و نامناسب بودن شرایط فیزیکی در محیط کار.
- (۱۲) کار کردن با وسایل برقی.
- (۱۳) وجود گازهای سمی و مضر در محوطه کارگاه و فقدان جریان هوا کافی یا وجود مواد آلوده رادیواکتیویته.
- (۱۴) عدم رعایت اصول و موازین ایمنی و حفاظت فنی در کارهای مختلف و فقدان وسایل ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار.

علل ایجاد حوادث

حوادث در محیطهای صنعتی و تولیدی از سه علت اساسی زیر ناشی می شوند:

- ۱- علل ناشی از فقدان تجهیز و سایل حفاظتی، نظیر استفاده نکردن از وسایل ایمنی و حفاظتی در کارها، استفاده از ماشینهای بدون حفاظت، به کار انداختن ماشینها در سرعتهایی غیر حفاظتی و غیر مجاز، کار کردن روی قسمتهای متحرک و مخصوصاً دوار ماشینها، بکار انداختن و نگهداری ماشینها بطرز ناصحیح و امثالهم: یا بطور کلی عدم رعایت اصول حفاظتی.
- ۲- علل شخصی، نظیر نداشتن آموزش کافی و لازم (فقدان اطلاع و تخصص کافی در کار)، بکار بردن روش ناصحیح، متناسب نبودن قوا و اعضای بدن کارگر با نوع و ماهیت کار محوله، عدم آشنایی یا سهل انگاری کارگر و ...
- ۳- علل مکانیکی، نظیر نقص در ماشینها، نصب ناصحیح حفاظتها بر روی ماشینها، روشنایی یا تهویه غیر کافی (شرایط فیزیکی نامطلوب در محیط کار)، کار با مواد و قطعات معیوب و ناقص و امثالهم. در طراحی تدابیر لازم برای جلوگیری از حوادث در محیطهای کار، لازم است علل فوق الذکر تواماً مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج مطلوب حاصل شود.

خسارات ناشی از حوادث

حوادث ناشی از کار خسارات و زیانهای جانی و مالی زیادی به دنبال دارد که در درجه اول کارگر و کارفرما در مرحله بعد صنعت و اقتصاد مملکت و بالاخره کل جامعه از آنها متضرر می شوند. بطور کلی بر حسب شرایط و دیدگاههای مختلف خسارات ناشی از حوادث کار را می توان به روشهای متفاوتی دسته بندی نمود. به عنوان نمونه دونوع دسته بندی زیر را می توان ذکر کرد:

الف - دسته بندی خسارات بر اساس قابلیت سنجش آنها:

- ۱- خسارات قابل سنجش - این خسارات شامل کلیه هزینه هایی می شود که باید برای جبران خسارات پرداخت گردد. مانند هزینه های درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماری و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان و ...

۴ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

۲- خسارات غیر قابل سنجش - این دسته، خساراتی هستند که آثار آنها غالباً در دراز مدت خلاصه می‌شود و به آسانی نمی‌توان مقدار آنها را از نظر کمی برآورد کرد. به عنوان مثال ناراحتی‌ها و تالمات روحی فرد حادثه دیده و سایر کارگران همچوar محل حادثه و همچنین زیان از دست دادن نیروی انسانی ماهر و کارآزموده از جمله این خسارات به حساب می‌آیند. با توجه به بررسیهای بعمل آمده در اکثر کشورهای صنعتی مشخص شده است که هزینه‌های غیر مستقیم هر حادثه چهار برابر هزینه‌های مستقیم است که این رقم در کشورهای مختلف فرق می‌کند (مثلاً در استرالیا در حدود ۱۲ برابر).


ب - دسته بندی خسارات بر اساس مستقیم و غیر مستقیم بودن:

۱- خسارات مستقیم - آنهایی هستند که اختساب آنها به راحتی امکانپذیر است، نظیر جبران خسارات حاصل از حوادث برای مصدومین، یا در واقع پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی به کارگر، حقوق ایام از کار افتادگی و معالجه و مداوا، هزینه‌های معالجه و مداوا، هزینه‌های تعمیر یا تجدید ماشین آلات و ابزار و وسایل خراب شده، ضایعات مواد.

۲- خسارات غیر مستقیم - خساراتی هستند که میزان آنها را غالباً نمی‌توان بدقت تعیین کرد مانند اثر سوء حادثه در روحیه کارگران و کاهش بازدهی آنان، زیرا کارایی کسانی که نزدیک مصدومین یا کشته شدگان حادثه هستند کاهش یافته و تا مدت‌ها اثر سوء آن در یاد، رفتار و اعمال آنها باقی خواهد ماند و منعکس خواهد بود مثل زیان ناشی از تلف شدن وقت برای سازمان، هزینه‌های تعلیم و کارآموزی کارگران جدید.

شکل شماره ۱ مثالی فرضی از خسارات واردہ به یک سازمان را، که بر اثر حادثه ای که برای یک کارگر رخ داده، نشان می‌دهد.

شکل شماره ۱- خسارات ناشی از حوادث



ایمنی و تأثیر آن در ارتقاء بهره وری

پیشگیری همواره ارزان تر از درمان است و این مقوله است که در تمام زمینه ها مصدق دارد. در پژوهشی، پیشگیری و واکسینه کردن به مراتب از ابتلا به بیماری و درمان آن ارزانتر است. در مورد ماشین آلات، هزینه های داشتن سیستم نگهداری ماشین آلات به مراتب کمتر از هزینه های توقف ماشین آلات است، بالاخره پیشگیری از هر نوع حادثه ای از جمله حوادث ناشی از کار قطعاً هزینه ای کمتر از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از کار دارد.

با عنایت به افزایش هزینه های ناشی از کار در ایران و عنایت به سیر صعودی غیر منطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروی انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی برخوردار است. همان طوری که در جدول ۱ مشاهده می شود در حالی که در دهه ۱۳۶۰ تعداد بیمه شد گان ۱/۸ برابر شده، هزینه مستمری از کار افتادگی ناشی از کار ۴/۵۶ برابر شده است بدین معنا که سرعت افزایش هزینه مستمری ۲/۵ برابر بیش از سرعت افزایش تعداد بیمه شد گان است. همچنین هزینه غرامت مقطوع نقص عضو، طی این مدت ۵/۲ برابر شده است که شتاب آن نزدیک به سه برابر شتاب افزایش تعداد بیمه شد گان است و همه این ارقام که فقط شامل هزینه های مستقیم می باشند، لزوم توجه بیشتر به مقوله ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار را آشکار می سازد. اگر چه مقوله ایمنی در رسالت سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، پیش بینی نشده است ولی با عنایت به شعار سومین کنگره تأمین اجتماعی (انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است) و با تاکید بر حفظ سلامت انسان سالم و در راستای این واقعیت که پیشگیری ارزانتر از درمان است و توجه به ایمنی و سلامت جسمی و روانی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، در این مختصر برآتیم که برای ارتقای سطح ایمنی جسمی و روانی افراد تحت پوشش و کاهش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی از یک سو و ارتقای بهره وری ملی از سوی دیگر شیوه هایی را جستجو کنیم.

جدول ۱- هزینه‌های ناشی از حوادث کار با استناد به آمار سازمان تأمین اجتماعی

پارامتر	سال ۱۳۶۰ (ریال)	سال ۱۳۷۰ (ریال)	نسبت افزایش
هزینه مستمری از کارافتادگی ناشی از کار	۶۶۷،۵۴۶،۵۱۹	۳،۰۴۸،۲۲۹،۷۰۹	%۴۵۶
هزینه غرامت مقطوع نقص عضو	۵۱،۴۸۵،۶۲۳	۲۶۷،۹۲۷،۰۵۶	%۵۲۰
هزینه غرامت دستمزد ایام بیماری ناشی از کار	۴۳۰،۱۳۰،۲۷۹	۱،۳۷۶،۵۴۹،۸۱۰	%۳۲۰
هزینه مستمری بازماندگان فوت ناشی از کار	۱،۲۶۰،۴۵۶،۰۵۵	۳،۹۳۶،۷۳۶،۲۴۵	%۳۱۲
تعداد بیمه شدگان	۱،۷۷۳،۱۵۱	۳،۲۸۲،۴۵۲	%۱۸۰

بهره وری

بهره وری عبارت است از استفاده بهینه از منابع در جهت تولید کالاها و خدماتی که مصرف کننده یا استفاده کننده آن را با طیب خاطر طلب کند. در اینجا ما بر استفاده بهینه از مهمترین منع در تولید کالا یعنی نیروی انسانی تاکید داریم و اینکه برای ارتقای بهره وری باید بتوانیم از توان بالقوه نیروی انسانی کشور استفاده بهینه کنیم تا بتوانیم بهره وری ملی را ارتقا داده و در بازار پر رقابت جهانی که لازمه حضور در آن تولید کالاها و خدمات با کیفیت بهتر و بهای تمام شده ارزانتر می‌باشد، حضوری شایسته داشته باشیم.

حوادث ناشی از کار هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی را به کارگاه، سازمان و کل جامعه تحمیل می‌کند که بی توجهی به آن از یک سو موجب افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات شده و از سوی دیگر در سطح ملی موجب کاهش G.N.P و فزونی هزینه‌های ملی می‌گردد. هزینه‌های مستقیم ناشی از حوادث کاری شامل هزینه مستمری از کارافتادگی، غرامت نقص عضو، غرامت

دستمزد ایام بیماری و بستری بازماندگان فوت می باشد، لکن هر حادثه ای هزینه های غیر مستقیمی دارد که محاسبه هزینه های آنها در مواردی بسیار دشوار می باشد که این تبدیل هزینه ها و آمدتها منظم نمی شود. وقتی حادثه ای در کارگاهی رخ می دهد معمولاً با توجه به ابعاد حادثه حداقل بین یک ساعت تا یک روز کار تولید بشدت کاهش می یابد و گاهی اوقات شوک ناشی از حادثه نه تنها چند روزی تولید را کاهش می دهد بلکه در روحیه کارکنان اثر سوء می گذارد و در رابطه مدیران و کارکنان اختلال ایجاد می کند زیرا در اغلب موارد، حادثه به هر علتی رخداده باشد کارگران مدیریت را مقصراً می شناسند. هر حادثه ای که رخ می دهد بخشی از امکانات درمانی، انتظامی و قضایی کشور را به سوی خود جذب می کند. مدتی که شخص در بیمارستان بستری می شود، پرونده هایی که در نیروی انتظامی تشکیل می شود و احتمالاً پرونده هایی که در نظام قضایی کشور تشکیل می گردد، همه اینها هزینه هایی است که اگرچه در جایی منظور نمی شوند ولی هزینه های سنگینی محسوب می شوند که بر دوش جامعه سنگینی می کند.

اگر از بعد دیگری به حادثه ناشی از کار بیندیشیم مسایل و مشکلاتی که در خانواده شخص مصدوم و یا فوت شده ایجاد می شود تأثیری که بر همسر و فرزندان خانواده می گذارد از جمله مقولاتی هستند که محاسبه میزان خسارات آنها به راحتی امکان پذیر نیست ولی چه بسا که این خسارت از خسارات ملموسی که قبل از اشاره رفت به مراتب بیشتر و با اهمیت تر باشد. وقتی که می گوییم طی سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰ از ۷۳۸۱۰ مورد حادث ناشی از کار، ۱۴۸۳ مورد منجر به فوت و ۱۲۱۹ مورد منجر به کارافتادگی کلی شده اند معنای این است که ۲۷۰۲ زندگی خانوادگی دچار مشکل شده است و نان آور خود را از دست داده اند و همین تعداد نفر از پتانسیل نیروی کار با تجربه کشور از دست رفته است.

پس با توجه به مقوله اینتی و کاهش حوادث ناشی از کار می توانیم سالانه میلیاردها ریال از هزینه های ملی را کاهش داده و از بروز بسیاری از خدمات مادی و روحی و روانی که در خانواده های حادثه دیده ایجاد شده اند جلوگیری کنیم.

مفهوم اینمنی سیستم

ایمنی سیستم عبارت است از بکارگیری مهارت‌های فنی و مدیریتی ویژه در قالبی نظام مند و آینده نگر به منظور شناسایی و کنترل خطرات موجود در طول عمر یک پروژه، برنامه یا فعالیت، عبارت ساده‌تر اینمنی سیستم عبارت است از فرایند تجزیه و تحلیل خطرات و کنترل آنها که از فاز ایده سیستم شروع و در کل فازهای طراحی، ساخت، آزمایش، استفاده، کنار گذاشتن و دفع آن ادامه می‌یابد.

در گذشته برنامه‌های اینمنی معمولاً بر اساس یک فلسفه بعد از واقعه به بررسی و کنترل حوادث می‌پرداختند بدین معنی که مهندسی اینمنی بعد از وقوع یک حادثه وارد عمل شده وسیعی می‌کرد که با انجام تحقیقات لازم علل بروز حادثه را مشخص کرده و از نتایج حاصله بعنوان پایه ای برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه استفاده کند. این نوع فعالیت‌های اینمنی منفعل دو عیب عمده داشت:

اول اینکه باید حادثه‌ای رخ می‌داد تا مهندسی اینمنی بتواند وارد عمل شود که این امر باعث تحمیل هزینه‌های زیادی می‌شد و عیب دیگر آن ناتوانی در شناسایی حوادث قابل قبول و قابل پیشگیری بود.

با توسعه و گسترش سیستم‌های حساس و بسیار پیچیده بویژه ساخت و ابار کلاهکهای اتمی این ایده قوت گرفت که برای بررسی وضعیت اینمنی سیستم‌ها دیگر نمی‌توان به حوادث اجازه وقوع داد لذا سعی گردید که روش‌هایی برای تجزیه و تحلیل حوادث ابداع شوند که بتوانند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات یک سیستم شناسایی کنند و نتیجه این تلاشها باعث شد که امروزه اینمنی سیستم بر اساس یک برنامه طرح ریزی شده، دارای نظم، سازماندهی شده و در قالب یک فرایند قبل از واقعه درآید که بر پایه روش آنالیز - کنترل قرار دارد. در فلسفه امروزی اینمنی سیستم تاکید بر روی سطح قابل قبول از اینمنی در فاز طراحی و قبل از تولید یا عملیات واقعی محصول یا سیستم و ارزیابی خطرات سیستم قبل از تحمل خسارت می‌باشد.

قلب اینمنی سیستم، تجزیه و تحلیل خطر است. یک فرایند موثر تجزیه و تحلیل خطر در طول عمر سیستم ستون و چهار چوبی خواهد بود که کل اجزاء بدنه برنامه اینمنی سیستم بر روی آن استوار خواهد شد، البته باستثنی در نظر داشت که اینمنی سیستم تنها تجزیه و تحلیل نقص نیست زیرا خطر یک اصطلاح جامع تر از نقص است که شامل ریسک خسارات و جراحات نیز می‌شود، خطر مجموعه ای

از جریات بالقوه است که می‌تواند یک فعالیت با شرایط خطرناک را به یک حادثه یا حتی فاجعه بدل سازد ولی یک نقص ممکن است بدون خسارت نیز باشد.

لازم بذکر است که کاربرد درست ایمنی سیستم نیازمند بکارگیری دقیق روشهایی مهندسی به همراه کنترلهای مدیریتی لازم جهت اطمینان از کاربرد دقیق و اقتصادی آنهاست لذا فعالیتهای ایمنی سیستم را می‌توان در دو دسته کلی فعالیتهای مهندسی و فعالیتهای مدیریتی تقسیم بندی کرد که در این کتاب ضمن تشریح فعالیتهای مهندسی تعدادی از تکنیکهای معمول مورد استفاده در آن نیز به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بخشی از وظایف ایمنی سیستم شامل مهندسی ایمنی و مدیریت ایمنی بشرح زیر می‌باشد:

۱. توسعه سیستم مستندسازی برای فن آوری سیستم
۲. ایجاد استانداردها، معیارها و نیازمندیهای ایمنی سیستم
۳. آشنا کردن کلیه افراد (کارگران، سرپرستان و مدیران) با حوادث رخداده در سیستم
۴. تهیه طرح برنامه ایمنی سیستم
۵. حضور فعال در تجدید نظرهای طراحی
۶. اجرای تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم
۷. مرور داده‌های قابلیت اطمینان

خطاهای انسانی و ایمنی سیستم

هر چند نقش خطاهای انسانی در بروز حوادث بسیار آشکار بوده و از طرف دیگر نتایج فاجعه بار ناشی از عدم بررسی کامل نقش خطاهای انسانی در هنگام محاسبه ریسک کاملاً اثبات شده است، ولی متأسفانه در اغلب صنایع (به استثنای تعداد محدودی از صنایع نظیر صنایع فضایی، هسته ای و هواپیمایی، آن هم در برخی از کشورهای توسعه یافته) در هنگام ارزیابی پارامترهای ایمنی به بررسی خطاهای انسانی پرداخته نمی‌شود.

در ارزیابی احتمال خطرات لازم است کلیه خطاهای انسانی احتمالی از فاز طراحی گرفته تا استرس‌ها و خستگی‌های ناشی از کاربرد تکنیکهای نامناسب مدنظر قرار گیرد. با بررسی وظایف (که در صورت اشتباه اپراتور به بروز خطر خواهد انجامید) می‌توان اطلاعات خوب و کاملی را برای هدایت موثرتر منابع برای رسیدن به اهداف اینمنی فراهم کرد و داشتن چنین اطلاعاتی به شرکتها کمک خواهد کرد فعالیتهاشان با ثبات بیشتری همراه باشد، روحیه پرسنل آنها تقویت شود، کیفیت و قابلیت اطمینان تولیداتشان بالاتر رود، غرامت پرداختی به کارگران و سایر هزینه‌های مشابه کاهش یابد و در نهایت بهره وری شرکت افزایش پیدا کند.

با وجود منافع بی‌شمار توجه به خطاهای انسانی، از جمله موارد فوق، چرا هنوز توجه به خطاهای انسانی بعنوان بخش انفكاک ناپذیری از اینمنی سیستم‌ها قرار نمی‌گیرد؟ دلایل این امر متعدد بوده که از بین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. هنوز عادت انجام این کار وجود ندارد.
۲. معرفی یک عنصر جدید (بررسی خطاهای انسانی) در اینمنی سیستم کار اضافی محسوب شده و هزینه بر تلقی می‌شود.
۳. بر اساس باورهای عمومی، عنصر انسانی بسیار متغیر و غیر قابل پیش‌بینی است و پیش‌بینی اعمالی که ممکن است از سوی انسان رخ دهد و همچنین نتیجه اینگونه واکنشها بسیار مشکل است. هر چند که بر خلاف اینگونه تئوریها، خطاهای انسانی قابل شناسایی و تعیین بوده و نتیجه ادامه سهل انگاری و نادیده گرفتن این عنصر حساس و بحرانی می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا مطالعات انجام شده رابطه مستقیم خطاهای انسانی را در بسیاری از حوادث مرگبار در طول تاریخ صنایع نشان داده و ثابت کرده است که تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در مرحله قبل از وقوع حوادث می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث فوق جلوگیری کند.

فعالیتهای مهندسی ایمنی سیستم

فعالیتهای مهندسی شامل شناسایی، حذف یا کنترل خطرات سیستم است. یکی از کاملترین تعاریف موجود در رابطه با مهندسی ایمنی سیستم در استانداردهای نظامی آمریکا (MILJ – STD – ۸۸۲) ارائه شده است از نظر این استاندارد مهندسی ایمنی سیستم عبارت است از بکارگیری اصول، معیارها و تکنیکهای علمی و مهندسی در راستای شناسایی و کنترل خطرات و رساندن ریسک مربوط به آنها به یک سطح قابل قبول. با توجه به تعریف فوق از ایمنی سیستم میتوان بخشی از فعالیتهای را که لازم است برای کسب اطمینان از تکمیل شدن فعالیتهای مهندسی بر سیستمهای با تکنولوژی بالا صورت گیرد را به شکل زیر خلاصه کرد:

۱. تهیه لیست مقدماتی خطرات
۲. انجام تجزیه و تحلیل مقدماتی خطرات
۳. انجام تجزیه و تحلیل خطرات زیر سیستم
۴. انجام تجزیه و تحلیل سیستم
۵. انجام تجزیه و تحلیل خطرات عملیات و پشتیبانی
۶. بررسی مخاطرات بهداشت شغلی
۷. انجام تجزیه و تحلیل ریسک سیستم و زیر سیستم و مشورت با مدیریت در راستای پذیرش ریسک و کنترل آن

مهندسی ایمنی سیستم بایستی با نیازهای طراحی سیستم شروع شده، با فاز طراحی و توسعه سیستم ادامه یافته و به کل عمر سیستم تسری یابد.

فصل دوم: HSE

فعالیت‌های شرکت‌ها و صنایع، پتروشیمی مستلزم گسترش قانون، نظم و قواعد مربوط به مسائل بهداشت حرفه‌ای و ایمنی^۱ (OHS) می‌باشد. همه واحدهای عملیاتی بمنظور رضایت از عملکرد داخلی خودشان استراتژی OHS را تیاز دارند که در این میان نظم و تنظیم موارد مورد نیاز و سیستم مدیریت ایمنی (SMS)^۲ بخشی اساسی از این استراتژی می‌باشد. محتوی راهنمای (SMS) از منابع خارجی گرفته شده است. دسترسی به اهداف ایمنی، مزایای گسترهای را در بر دارد و قاعده اساسی دسترسی به SMS پیاده نمودن اصول مدیریت استاندارد بین المللی سیستم کیفیت (ISO ۹۰۰۰) می‌باشد. جنبه‌های زیست محیطی موضوعی برای گسترش قواعد و سیستم مدیریت محیط زیست می‌باشند که بمنظور کنترل و پیشگیری از زیانها و آسیب‌های زیست محیطی استفاده می‌گردند.

مدیریت ایمنی و محیط زیست پشتیبان یکدیگر بوده و در مسیر حرکتی خودهر کدام به دیگری نزدیکتر می‌شود. بطوریکه در این مسیر به سمت سیستم‌های مدل ISO ۹۰۰۰ سوق داده می‌شوند.

موارد مورد نیاز جهت محافظت در زمینه‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست همیشه از یک هماهنگی برخوردار نیست. به عنوان مثال وسایل مورد نیاز برای حفاظت از پرسنل در شرایط اضطراری می‌تواند تأثیرات محیطی زیان‌آوری را در برداشته باشد و معکوس عمل نماید. اگرچه با هم دیدن

^۱- OHS : Occupational & health System

^۲ - SMS : Safety Management System

موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، چارچوبی را ارائه می‌دهد که براساس آن می‌توان تصمیم‌گیری نمود و یک توازن نسبی را بقرار کرد.

اهداف و دیدگاهها:

هدف از تدوین راهنمای (HSEMS)

عبارت است از:

- در برگرفتن مسائل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در مستنداتی واحد.
 - مرتبط بودن با مسائل مربوط به فعالیت انجمن‌های بزرگ دنیا که در این رابطه فعالیت می‌نمایند.
 - در برگرفتن مسائلی که به قدر کافی کلی می‌باشد و امکان تطابق آنها با شرکتهای مختلف و فرهنگ جاری در آنها وجود دارد.
 - برای انجام وظایف پیمانکاران اصلی و فرعی قابل شناسایی و کاربردی باشند.
 - تسهیل عملیات، درون چارچوبی از نیازهای قانونی.
 - تسهیل ارزیابی عملیات برای یک استاندارد بین المللی بطور شایسته.
- این راهنمای عناصر اساسی لازم برای توسعه، اجراء و نگهداری سیستم HSEMS را تشریح می‌کند. این راهنمای شرایط اجرایی خاص را رد نمی‌کند، بلکه توصیه می‌کند که شرکتها خط مشی و اهداف خود را تنظیم و در قالب اطلاعات قابل پردازش، خطرات بالقوه مهم و تأثیرات زیست محیطی عملیاتشان را گزارش نمایند.

این راهنمای هر نوع عملیات یا شرکت پیمانکاری که به دنبال ییمه عملکرد خود و دیگران (تنظیم کنندگان، همسایگان، شرکاء، ارباب رجوع، ییمه کنندگان) به لحاظ استقرار خط مشی می‌باشد کمک خواهد کرد.

بنابراین هدف از بیان این فصل راهنمایی و حمایت می‌باشد. بنحوی که معایب موجود را شناسایی و جایگزین نماید و شرکت را به سمت یک سیستم کاری و مؤثر سوق دهد.

عبارت «شرکت باید روشهای اجرایی را برقرار نماید» در سرتاسر راهنما قید گردیده این بدین معنی نیست که روشهای اجرایی نوشته شده الزاماً برای همه تμرینها مورد نیاز هستند. سیستم HSE در شرایط بحرانی تعیین می کند که آیا مجوز رسمی کنترل اجرایی عملیات را می توان صادر نمود. در بعضی موارد، تجربه موجود یک شرکت که کمتر شکل رسمی یا اداری داشته باشد بطور کامل پذیرفته نیست. اطمینان به تناسب همه جوانب HSEMS، مسئولیت هر شرکتی را ثیت می نماید. برای نظم داخلی هر شرکت این مطالب باید در مجموعه فهرست ها گنجانده شود.


: HSEMS مدل

مدل H.S.E.M.S که اساس این فصل را تشکیل می دهد در شکل زیر بطور شماتیک نشان داده شده است.

این نمودار، سلسله مراحل عناصر H.S.E.M.S را که به موازات هم یا بصورت متواالی باید انجام گردد نشان می دهد از آنجایی که سیستم مدیریت HSEMS بخشی از سیستم مدیریت کلی می باشد، لذا این کتاب باید بطور جدی به سمت سیستم های فرعی مدیریت سوق داده شود. ولی بعلت سهولت در کار باز سیستم مدیریت HSE در تمام ابعاد استفاده می شود. البته این موضوع بدین معنی نیست که HSEMS از نظر سهولت و مشارکت با سیستم های کلی مدیریت فرق می کند.

: HSE.MS مدل

Policy and strategic objectives



ساختار مستندات:

مستندات دارای دو بخش اساسی می‌باشد: ۱- بخش راهنمایی، ۲- مستندات تکمیلی (بخش مکمل). بخش راهنمایی، عناصر مدل *HSEMS* و روابط بین آنها را شرح می‌دهد. این عناصر توسط سایر تنظیم‌کنندگان و شرکتها بعنوان استانداردهای اجرایی توضیح داده شده است که دارای ویژگی‌های سطح پایین تری برای انجام عملیات می‌باشد.

بخش مکمل شامل موارد مشاوره‌ای جنبی تحت سرپرستی یکسان بوده که از جمله مثالهای کاربردی می‌باشد که در کتابچه راهنمای آورده شده است و به منظور سهولت این بخشها با اندیس «م» شماره گذاری شده است.

اصطلاحات:

تنوع و گوناگونی شرکتها و سازمانهایی که بر روی سیستم مدیریت *HSE* و استراتژیهای مربوط به آن کار می‌کنند، سبب ایجاد یکسری اصطلاحات گوناگون شده است.

نسبت به تعاریف و بکارگیری کلمات «audit»، «performance criteria»، «hazard»، «risk» و «review» باید توجه خاصی مبذول گردد. مراجع موجود در کتاب راهنمای یک شرکت می‌تواند به تمهیلات ویژه با تقسیم‌بندی HSEMS که بومی شده پردازد. بخش اعظم این کتاب، اشاره به سازمانهای عملیاتی که مستقیماً مسئول پیاده کردن مدیریت HSE بوده و شرکتهای اجرایی از جمله پیمانکارانی که برای اهداف نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش سرویس و خدماتی ارائه می‌دهند اشاره دارد و محتوى این فصل برای شرکتها و مؤسساتی که تعاملی به اجراء و توسعه مدیریت HSE دارند راهنمای مناسبی می‌باشد.

مجموعه اجرایی از مدل HSEMS اجزاء کلیدی مثل HSEMS :

این فصل سیستم مدیریتی را شرح می‌دهد که بمنظور تنظیم، استقرار و اجرا خط مشی و اهداف شرکتها در مورد بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست، به تصویر کشیده شده است. عناصر کلیدی HSEMS در جدول زیر نشان داده شده است.

HSEMS عناصر	مخاطبین
رهبری و تعهد	فرهنگ شرکت و تعهد کلیه افراد از بالاترین رده مدیریت تا پایین‌ترین سطح، که اساس موقفيت سیستم است.
خط مشی و اهداف استراتژیک	پیکارچه نمودن نظرات، اصول عملکرد و تلاش و اشتیاق نسبت به بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست.
سازمان‌دهی، منابع و مستندسازی برای اجرای صحیح HSE	سازمانی مردمی، منابع و مستندسازی
ازیابی و مدیریت ریسک	شناسایی و ارزیابی ریسک‌های HSE، برای فعالیت‌ها، تولید و خدمات و توسعه معیارهای اندازه‌گیری کاهش خطرات
برنامه‌ریزی (طرح ریزی)	برنامه‌ریزی برای هدایت کلیه فعالیت‌های کاری: شامل طراحی بمنظور ایجاد تغییرات و عملیات اضطراری
اجرا و پایش	اجراء و پایش فعالیت‌ها و چگونگی اعمال فعالیت‌های اصلاحی در موقع
مزیت و بازنگری	ازیابی دوره‌ای یک سیستم اجرایی، و اثربخشی آن



(۱) رهبری و تعهد:

این بخش تعهدات تمام رده ها و لزوم فرهنگ مشارکت برای موفقیت سیستم را مخاطب قرار می دهد مدیریت ارشد شرکت باید مدیریتی قوی و معهود را ایجاد نماید و از رسوخ این تعهد به داخل بخش های لازم، اطمینان حاصل نماید تا امکان توسعه، اجراء و نگهداری سیستم HSE و دست یابی به اهداف استراتژیک و خط مشی سازمان را فراهم نماید.

مدیریت باید اطمینان حاصل نماید که همه پردازش ها بطور کامل در خدمت خط مشی HSE می باشد و پشتیبانی های لازم را برای حمایت و حفاظت از بهداشت، ایمنی و محیط زیست فراهم می نماید.

شرکت باید فرهنگ مشارکت را بنحوی ایجاد نماید که بتواند سیستم مدیریت HSE را براساس اصول ذیلی، حمایت کند:

- اعتقاد به اهداف شرکت برای بهبود نحوه اجراء HSE
 - ایجاد انگیزه برای بهبود نحوه اجراء HSE توسط پرسنل
 - پذیرش مسؤولیت های فردی و مسئولیت پذیری برای اجراء HSE
 - دخالت کردن و درگیر شدن همه سطوح در توسعه و گسترش HSEMS
 - تعهد برای پیاده نمودن یک سیستم مدیریت HSE کارآمد و مؤثر
- تمام کارکنان شرکت و پیمانکاران مربوطه باید در ایجاد و نگهداری چنین فرهنگ حمایت کننده ای درگیر شوند.

(۳) خط مشی و اهداف استراتژیک:

این بخش یکپارچه نمودن نظرات، فعالیت ها و تمايلات مربوط به بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست و اصلاح نحوه اجراء HSE را مخاطب قرار می دهد.

مدیریت شرکت باید خط مشی و اهداف استراتژیک HSE را معین و مستند سازد و اطمینان باید که آنها :

- ۱- با اهداف شرکتهای بزرگ سازگار هستند.

۲۰ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

- ۱- مرتبط با فعالیت‌ها، تولیدات و خدماتشان می‌باشد و اثرات آنها روی **HSE** در نظر گرفته شده است.
- ۲- موافق با سیاستهای دیگر شرکتها هستند.
- ۳- در مقایسه با سیاستها و اهداف دیگر شرکتها از اهمیت یکسانی برخوردار می‌باشند.
- ۴- در همه سطوح سازمانی اجراء و نگهداری می‌شوند.
- ۵- قابل دسترس عموم می‌باشند.
- ۶- شرکت را برای رسیدن به شرایط قانونی و نظم معهده می‌سازد.
- ۷- در جایی که قانون وجود ندارد با بکارگیری استانداردهای معتبر منظم شده‌اند.
- ۸- شرکت در قبال فعالیت‌ها، تولیدات و خدماتی که ارائه می‌دهد باید تعهد نماید که ریسک‌ها و خطراتی را که متوجه بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد کاهش دهد.
- ۹- با تنظیم نمودن اهداف **HSE**، بنحوی شرکت را به انجام تلاشهای مداوم و پیگیر برای اصلاح ساختار اجرایی **HSE** معهده سازد.
- ۱۰- شرکت باید اهداف استراتژیک **HSE** را پایه‌گذاری نموده و بطور مداوم آنها را بازنگری نماید. این اهداف باید مطابق با خط مشی شرکت بوده و نتایج فعالیت‌ها، خطرات و تأثیرات **HSE** نیازهای تجاری و عملیاتی، نقطه نظرات کارمندان، پیمانکاران، مشتریان و شرکتهایی با فعالیت‌های مشابه را منعکس نماید.

این بخش، سازماندهی مردمی، منابع و مستندسازی را برای اجراء صحیح **HSE** مخاطب قرار می‌دهد.

۱-۳) ساختار سازمانی و مسئولیت‌ها:

اداره نمودن موفق مسائل و موضوعات **HSE**، یک مسئولیت پذیری است که نیاز به مشارکت فعال همه سطوح مدیریت و معاونین دارد، که این موضوع باید در نمودار سازمانی منعکس شود و منابعی به آن اختصاص یابد.

شرکت باید قواعد، مسئولیت‌ها، توانایها و ارتباطات لازم برای اجرای **HSEMS** را در چارچوب، نمودار سازمانی مناسب، تعیین و مستندسازی نموده و ابلاغ نماید، بنحوی که موارد زیر را در بر گیرد ولي محدود به آنها نشود:

- تدارک منابع و پرسنل برای توسعه و اجرای **HSEMS**
 - تنظیم فعالیت‌ها برای اطمینان از رعایت خط مشی **HSE**
 - کسب اطلاعات مربوط به موضوعات **HSE** و تفسیر و گزارش نمودن آنها
 - شناسایی اعمال اصلاحی و ثبت نمودن آنها و فرستادن برای بهبود در نحوه اجرای **HSE**
 - توصیه، تنظیم یا تهیه مکانیزمهایی برای بهبود و ایجاد تغییر بمنظور تکمیل آنها
 - کنترل فعالیت‌ها مادامکه اعمال اصلاحی در حال انجام شدن می‌باشند.
 - کنترل وضعیت‌های اضطراری
- شرکت باید به همه کارمندان در انجام مسئولیت‌های فردی یا گروهی بمنظور اجرای **HSE** فشار اعمال نماید و همچنین باید مطمئن شود که پرسنل دارای صلاحیت و شایستگی می‌باشند و توانایی و منابع لازم را برای اجرای صحیح وظایفشان در اختیار دارند.
- نمودار سازمانی و شرح وظائف، مسئولیت مدیران را در همه سطوح برای توسعه، اجراء و نگهداری سیستم مدیریت **HSE** در حوزه فعالیتشان مشخص می‌سازد. این ساختار باید ارتباط بین موارد ذیل را تشریح نماید:
- تقسیم‌بندی عملیات، مختلف.
 - بخش‌های عملیاتی و خدمات پشتیبانی (اعم از اینکه خدمات از یک سازمان مشابه یا بزرگتر گرفته می‌شود).
 - سازمانهای خشکی و دریابی.
 - کارمندان و پیمانکاران.
 - شرکاء در فعالیت‌های مرتبط.

(۳-۲) نمایندگان مدیریت:

مسئولیت پذیری، توانایی و پاسخگویی نمایندگان مدیریت برای هماهنگ کردن عملیات اجراء و نگهداری سیستم مدیریت *HSE*؛ باید مشخص شده باشد. نمایندگان باید به مدیر ارشد پاسخگو باشند. اما این موضوع، مسئولیت و وظایف هریک از مدیران را در اجراء سیستم مدیریت *HSE*، کاهش نخواهد داد.

(۳-۳) منابع:

مدیر عامل باید به منظور اطمینان از نحوه اجرای صحیح *HSE*، منابع کافی را در اختیار بگذارد و از نظرات مشورتی نمایندگان مدیریت، مدیران و متخصصین *HSE* استفاده نماید. اختصاص منابع، بعنوان بخشی از سیستم مدیریت *HSE* (۷-۲)، مدیریت تغییر (۵-۲) و مدیریت ریسک (۴) باید بطور منظم بازنگری شود.

(۳-۴) شایستگی‌ها و قابلیت‌ها:

شناسایی روشی که در آن مشخص گردد کدام یک از وظایف باید انجام شود.

مشخص نمودن فعالیت‌ها و شایستگی‌ها (توانائی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌های مورد نیاز)

انتخاب کارمندان خاص

تدارک آموزش در صورت لزوم

بازنگری نحوه اجراء

(۳-۴) کلیات:

شرکت باید روش‌هایی را برای حصول اطمینان از انجام فعالیت‌های پرسنل در فعالیتهای بحرانی HSE وظایفی را که بعده دارند، تدوین نماید که اساس آن:

- توانایی‌های پرسنل - مهارت‌های توسعه یافته براساس تجربه و دانش تحصیل شده می‌باشد.

برای تضمین قابلیت‌ها و شایستگی‌های سیستم، هم باید در بخش کارمندان و پیمانکاران، افراد جدید را بکار گیرند و هم موضوعات و فعالیت‌های تازه را وارد کار نمایند.

صلاحیت پرسنل برای اجرای وظایفشان باید بطور منظم بازنگری و ارزیابی گردد، که شامل پیشرفت پرسنل و آموزش‌های لازم آنها برای دست‌یابی به قابلیت‌های موردنظر بمنظور تغییر فعالیت‌ها و روش‌هایی باشد (۴-۳) روش‌هایی برای تعیین صلاحیت عبارتند از:

- تحلیل سیستماتیک نیازها برای انجام وظایف

- ارزیابی فعالیت‌های شخصی در برابر شرح وظایف


- مستندسازی مدارک قابلیت‌های فردی

- برنامه‌هایی برای ارزیابی مجدد بصورت دوره‌ای

(۳-۴-۲) آموزش:

شرکت باید روش‌هایی برای مراقبت و افزایش و شایستگی افراد به کمک تعیین نیازهای آموزشی و تقسیم‌بندی آموزش‌های مناسب برای همه اشخاص، ارائه نماید. آموزش به دو بخش رشته‌های اداری و عملی تقسیم‌بندی شده است.

گستردگی و ماهیت آموزش باید به نحوی باشد که برای دست‌یابی به خط مشی شرکت و اهداف آن کافی بوده و در عین حال مطابق با نظم و قانون باشد. گزارشات اختصاصی از آموزش باید ثبت شود و برنامه‌های آموزشی جدید که مورد نیاز می‌باشد نیز باید درنظر گرفته شود.



سیستم‌ها باید با پایش نحوه تأثیرات برنامه‌های آموزشی و ایجاد بهبود در بخش‌هایی که مورد نیاز می‌باشد، توسعه یابند.

۳-۵) پیمانکاران:

شرکت باید روشهای برقرار نماید تا پیمانکاران را به پیاده نمودن سیستم مدیریتی مطابق با نیازها و تقسیم‌بندی راهنمای **HSEMS** و سازگار با سیستم مدیریتی شرکت ملزم نماید. این روش‌ها باید سطوح فعالیت‌های پیمانکاران با شرکت و دیگر پیمانکاران را تسهیل نمایند. این مهم به کمک مدارک و مستندات بین سطوح مختلف شرکت و پیمانکار قابل دست‌یابی است به نحوی که هر مشکلی قابل حل خواهد بود و قبل از اینکه کارشروع شود روش‌ها باید مورد توافق قرار گیرد. همه توصیه‌ها در این

کتاب می تواند برای سازمان پیمانکاری، کاربردی باشد، در تدوین روش ها باید توجه خاصی به موارد ذیل مبذول نمود:

- انتخاب پیمانکاران، شامل ارزیابی خاص از خط مشی **HSE** آنها، کاربردی بودن و اجرایی بودن و کفایت سیستم **HSE**، متناسب با خطرات کاری که به آنها محول شده است.
- ارتباطات مؤثر (۳-۶) عناصر کلیدی سیستم مدیریت **HSE** شرکت و استانداردهای محافظت از کارگران و محیط زیست که توقع آن از پیمانکاری رود، شامل مطابقت با اهداف **HSE** و معیارهای اجرایی.

- سهیم شدن در اطلاعات مرتبط با شرکت و پیمانکار، که ممکن است در اجرای **HSE** اختلال ایجاد نماید.

- نیازهایی که هر پیمانکاری، بعنوان برنامه های آموزشی مؤثر و مناسب درنظر دارد که شامل گزارشات و روش هایی برای ارزیابی نیازهای آموزشی آتی می باشد.

- تعریف روشی برای کنترل و ارزیابی اجرایی پیمانکار، براساس اهداف و معیارهای اجرایی **HSE** که مورد توافق قرار گرفته است.

۳-۶) ارتباطات:

شرکت باید روش هایی را اتخاذ نماید که کارمندان، پیمانکاران و شرکاء، در همه سطوح از موارد ذیل آگاهی داشته باشند:

- اهمیت و سازگاری با خط مشی و اهداف **HSE**، نقش افراد و مسئولیت پذیری آنها در دست یابی به این امر.

- ریسک ها و خطرات **HSE** در فعالیت های روزانه و جلوگیری و متعادل نمودن این خطرات و روش هایی که برای پاسخگویی در شرایط اضطراری پایه گذاری شده است.

- عواقب انحراف از روش های توافق شده.

- وجود مکانیزم هایی برای ارائه پیشنهادات به مدیریت.

این مورد سبب گسترش روش های بکار گرفته شده خواهد شد.

نگهداری به معنی ارتباطات بیرونی در شرایط اضطراری است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و احتمالات خاص باید در جایی از آن درنظر گرفته شود (بخش ۵.۵). شرکت باید روشی را به منظور ابلاغ اطلاعات **HSE**، که با خط مشی و قوانین و مقررات مطابقت داشته باشد اتخاذ نماید و در حین محافظت از اطلاعات محروم نباشد بتواند این اطلاعات را در دسترس کارمندان، پیمانکاران، مشتریان و شرکتهای هم‌تاز بمنظور بسط و گسترش فرهنگ **HSE** قرار دهد.

شرکت باید روش‌هایی را برای دریافت نظرات و پاسخگویی به کارمندان، پیمانکاران، مشتریان و بخش‌های دولتی و عموم افرادی که علاقمند به اجراء **HSE** و مدیریت آن می‌باشند اتخاذ نماید. برنامه‌های مشاوره‌ای و آگاه سازی باید دایر شده و تأثیرات آن کنترل و ارزیابی گردد.

(۳-۷) مستندسازی و کنترل آنها

: (۳-۷-۱) مستندسازی **HSEMS**

شرکت باید مستندات کنترل شده را نگهداری و موارد زیر را در آن ملحوظ نماید:

- ثبت خط مشی، اهداف و طرحهای **HSE**
- ثبت و ابلاغ‌های کلیدی و مسئولیت‌ها
- تشریح عناصر سیستم مدیریت **HSE** و ارتباط بین آنها
- شرح مستنداتی که مراجع آن در بخش‌های دیگر است و توصیف نحوه ارتباطات با دیگر جنبه‌های کلی مدیریت.
- ثبت نتایج ارزیابی **HSE** و مدیریت ریسک
- ثبت نحوه ارتباطات نیازهای قانونی و کیفری
- ثبت روش‌ها و ساختارهای کاری برای انجام فعالیت‌های کلیدی و وظایف محوله، در جاهایی که مورد نیاز است.

ترشیح طرحها و مسئولیت‌های اضطراری و مفهوم پاسخگویی به رویدادها و شرایط اضطراری. این مدارک باید شرکت، واحدهای تجاری و بخش‌های سازمانی، دوایر افرادی و عملیاتی، پیمانکاران و شرکاء را تحت پوشش قرار دهد.

۳-۷-۲) کنترل مستندات:

- شرکت باید روش هایی برای کنترل مدارک **HSEMS** اتخاذ نماید بطور یکه اطمینان یابد:
- مستندات براساس شرکتها، بخش ها، دوایر یا فعالیت های انجام شده دسته بندی می شوند.
 - مستندات بطور متناسب بازنگری می شوند و در صورت لزوم قبل از انتشار، توسط تالیف کنندگان تجدید نظر و اصلاح می گردد.
 - در جاهایی که مورد نیاز می باشد، چاپهای متعدد آن در دسترس قرار می گیرد.
 - زمانیکه مدارک غیر مستعمل می باشند، می توان فوراً آنها را از تمام نقاط منتشر شده و بکار گرفته شده، جمع آوری نمود.
- مستندات باید خوانا، به روز، با مشخصات کامل، شماره گذاری شده، با روش منظم نگهداری شود و برای یک دوره زمانی معین باقی بماند. پایه گذاری خط مشی ها و مسئولیت ها باید به نحوی باشد که اصلاح مدارک و قابل دسترس بودن آنها برای کارمندان، پیمانکاران، آژانس های دولتی و عمومی امکان پذیر باشد.

۴) ارزیابی و مدیریت ریسک:

- ریسک، در همه فعالیت های انسانی وجود دارد. این بخش شناسایی خطرات و عوامل بالقوه و ارزیابی ریسک های **HSE** برای تمام فعالیت ها، تولیدات، خدمات و توسعه معیار سنجشی برای کاهش این ریسک ها را مخاطب قرار می دهد.
- مراحل اساسی مدیریت ریسک در زیر به نمایش در آمده است:

شناسایی و مشخص نمودن کلیه خطرات و عوامل بالقوه تأثیرات آنها

پایه‌گذاری معیاری برای عرضه نمودن

ارزیابی خطرات و عوامل بالقوه و تأثیرات آنها

ثبت خطرات و عوامل بالقوه مهم و تأثیرات آن و نیازهای قانونی کاربردی

تنظیم اهداف جزء به جزء و معیارهای اجرایی

شناسایی و ارزیابی معیار سنجشی برای کاهش ریسک

اجرا نمودن معیار سنجش کاهش ریسک

۱-۴) شناسایی و تشخیص خطرات و عوامل بالقوه تأثیرات آنها:

شرکت باید برای شناسایی سیستماتیک خطرات و عوامل بالقوه و تأثیرات آنها، که ناشی از فعالیت‌ها، یا مواد بکار رفته می‌باشد روشی مناسب را اتخاذ نماید. این حوزه باید تمام فعالیت‌ها از ابتداء تا انتها و مرحله اطمینان از دور شدن از خطرات را در بر گیرد.

شناسایی باید شامل مواد ذیل باشد:

۱- طراحی، ساختار و دایر کردن (بعنوان مثال کسب سرمایه، توسعه و اصلاح فعالیت‌ها).

۲- شرایط کاری عادی و اضطراری، شامل توقف اضطراری، تعمیر و راهاندازی مجدد.

۳- رویدادها و عوامل بالقوه شرایط اضطراری ناشی از:

- آلودگی مواد اولیه و محصولات

- عیوب ساختاری

- شرایط اقلیمی، زمین شناسی و دیگر وقایع طبیعی
- خرابکارها و ضعف سیستم‌های امنیتی
- فاکتورهای انسانی عامل بروز وقته در استقرار **HSEMS**
- از کار افتادن، پایان یافتن و انهدام
- عوامل بالقوه خطرات، تأثیرات و مشکلاتی که ناشی از فعالیتهاي در گذشته بوده است.
- پرسنل در همه سطوح سازمان باید با روش‌های تشخیص خطرات و تأثیرات نامطلوب آنها در گیر شوند.

(۴-۲) ارزیابی:

روش‌هایی باید اتخاذ شود تا ریسک‌ها و تأثیرات بدست آمده از عوامل مخاطره‌آمیز شناسایی شده را با توجه به معیارهای مشخص شده، ارزیابی نماید، بنحوی که:

- احتمال وقوع حادثه و شدت عواقب آن را برای مردم، محیط زیست و سرمایه تخمین بزنند.
- باید توجه داشت که انتخاب هر روش ارزیابی، می‌تواند نتایج نامشخصی را بیار آورد. بنابراین روش‌های ارزیابی خطرات که با تجربیات شخصی کارمندان همراه است می‌تواند راهگشا باشد.
- در ارزیابی ریسکها باید مراحل ذیر درنظر گرفته شود:

- اثرات ناشی از فعالیت‌ها، تولیدات و خدمات.
- مشخص نمودن اثرات و ریسک‌های ناشی از عوامل انسانی و سخت‌افزاری.
- ورودی این روش، اطلاعات و داده‌های کارمندانی باشد که بطور مستقیم در گیر با حوزه‌های ریسک پذیر می‌باشد.
- توسط پرسنل واجد شرایط و شایسته هدایت شود.
- مطابق با روش‌های مناسب و مستند هدایت شود.
- باید در فواصل زمانی مشخص، به روز شوند.

در ارزیابی ریسک‌ها و خطراتی که برای سلامتی و ایمنی مضر بوده و عواقبی را بیار می‌آورد، باید موارد ذیل را درنظر گرفت:

۳۰ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

- ۱ آتش سوزی و انفجار
- ۲ ضربه‌ها و تصادفات
- ۳ غرق شدن، خفگی و برق گرفگی
- ۴ بطور مزمن و حاد در معرض عوامل بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی قرار داشتن.
- ۵ عوامل مهندسی انسانی (عوامل ارگونومی).

در ارزیابی عوامل زیست محیطی حاد و مزمن، باید موارد ذیل را در نظر گرفت:

- ۱ انتشار مواد و انرژیهای کنترل شده یا نشده به زمین، آب یا اتمسفر
- ۲ تولید و انهدام اجسام و سایر هرز رفتگیها
- ۳ استفاده از زمین، آب، سوخت‌ها و انرژی و دیگر منابع طبیعی
- ۴ سروصدای، بو، گرد و غبار، ارتعاش و لرزش
- ۵ تأثیرات روی آثار باستانی، فرهنگی هنری، مناطق طبیعی پارکها و مناطق حفاظت شده.

۴-۳ ثبت مخاطرات و عوامل بالقوه و تأثیرات آنها:

شرکت باید روشی را برای مستندسازی خطرات و نتایج آنها (مزمن و حاد) اتخاذ نماید که اهمیت آنها در ارتباط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست مشخص باشد و طراحی برای سنجش این خطرات به منظور کاهش آنها ارائه نموده (۴-۵) و ارتباط بین سیستم‌های بحرانی *HSE* و روش‌های مربوطه را مشخص نماید.

شرکت باید روش‌هایی را برای ثبت نیازهای قانونی و کدهای کاربردی برای جنبه‌های مختلف *HSE* از نظر عملیات، تولیدات و خدمات و برای حصول اطمینان از سازگار با چنین نیازهایی، اتخاذ نماید.

فصل سوم: مدیریت ارزیابی ریسک

الگوی فرایند ارزیابی ریسک

در کل، ارزیابی ریسک، بخشی از مدیریت ریسک است. ارزیابی ریسک شامل شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ریسک است. در دیاگرام ذیل ارزیابی ریسک به دو جزء تقسیم می شود:

- تعیین ریسک


- ارزشیابی ریسک

تعیین ریسک خود شامل فرایند شناسایی کردن ریسکها و برآورد ریسک می باشد. برای شناسایی ریسک روش‌های مختلفی وجود دارد . برآورد ریسک حاصلضرب شدت و تکرار است. ارزیابی ریسک احتمالی^۱ (PRA) شامل تکنیکهای ارزیابی ریسک است که احتمال وقوع یک رخداد و احتمال شدت آن را ارزشیابی می کند.

ارزشیابی ریسک شامل قبول ریسک و عدم قبول ریسک است. در صورت عدم قبول ریسک، چگونگی کاهش یافتن ریسک از طریق گزینه‌های دیگر، برآورد می شود. قبول ریسک شامل تصمیم‌گیری در جهت قابل قبول شدن ریسک برای افراد، شرکت‌ها یا عموم می باشد . چرا که قابل قبول بودن ریسک برای مراجع مختلف ، متفاوت است.

ارزیابی ریسک مستقل از فرایند یا افراد نیست، روش بکار گرفته شده و افراد شرکت کننده در این فرایند می توانند روی ارزیابی ریسک تأثیر بگذارند گاهی اوقات ، افرادیکه می توانند از ریسک تأثیر

پذیرند بعنوان افراد شرکت کننده در فرایند ارزیابی ریسک در نظر گرفته نمی‌شوند که می‌توانند باعث ایجاد یک خطای مهم در فرایند گردد.



شکل ۲- فرایند ارزیابی ریسک

تعاریف :

۱- خطر^۱: چیزی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را دارد مثلاً سیله نقلیه‌ای که در یک جاده حرکت می‌کند، یک خطر است، ریخته شدن روغن در کف کارگاه یک خطر است. الکتریسته، حمل و نقل دستی بار، داربست خطر محسوب می‌شوند.

در استاندارد ۱۹۹۹: ۱۸۰۰۱: OHSAS، خطر بعنوان منع یا شرایط بالقوه ایجاد آسیب یا بیماری، صدمه به اموال، صدمه به محیط کار و یا ترکیبی از آنها می‌باشد.


۲- ریسک^۲: به احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین، ریسک گویند. در واقع به شанс یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب بینند یا اموالی دچار صدمه گردد، ریسک اطلاق می‌شود.

رانندگی در جاده یا راه رفتن روی زمین روغنی ، ریسک است . آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. کار کردن روی یک داریست در ارتفاع، یک ریسک محسوب می گردد. در استاندارد ۱۹۹۹ OHSAS ۱۸۰۰۱: ترکیبی (یا تابعی) از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می باشد.

۳- ارزیابی ریسک^۲ : به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می شود. به ریسکی که میزان آن تا حد قابل تحمل توسط سازمان، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه ای کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند. ارزیابی ریسک بطور سیستماتیک تعیین می کند، چه خطراتی در محیط کار هستند و احتمال رخدادن خطر چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است، بوجود آید که خود باعث می شود راه حل های کترلی شناسایی می شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراش می شود. لذا ارزیابی ریسک، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می کند. ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که بر روی حذف و بحداقل رسانیدن ریسک تمرکز دارد.

در شکل زیر سطح بندی ریسک تعایش داده شده است. ریسک ناشی از خطرات را می توان از سطح بالقوه تا سطح ریسک باقیمانده و کمتر ، کاهش داد. اساساً با کاهش احتمال وقوع حادثه و شدت وقوع حادثه امکان پذیر است.

شکل (۱) سطوح ریسک



بطور کلی ، مراحل ارزیابی ریسک در ساده‌ترین شکل خود نیاز به پاسخ به سوالات ذیل دارد:

- چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟
- این اشتباه چقدر می تواند جدی باشد؟
- چقدر احتمال وقوع این اشتباه وجود دارد؟
- در قبال این اشتباه ما چه باید بکنیم؟

یک ارزیابی ریسک مناسب و کافی بایستی:

- پیامدهای ممکن یک رخداد را تجزیه و تحلیل کند
- ریسک های مهم را شناسایی کند

- شانس وقوع پیامد را ارزیابی نماید
- اساس قضاوت برای قابل تحمل بودن یا قابل تحمل نبودن پیامد باشد
- اطلاعاتی را جهت تصمیم گیری و الیت بندی ارائه نماید

از جمله اهداف فرایند ارزیابی ریسک، کاهش شدت و تکرار حادثه، بحداقل رسانیدن خسارت به اموال و ماشین آلات، تأمین شرایط کاری ایمن و سالم، تهیه و تدوین مقررات می‌باشد. حذف درد و رنج، شناسایی نیازهای آموزشی، تدوین طرحهای ایمنی، الیت بندی و اختصاص دادن منابع، تهیه مدارک مستند، کاهش خسارت مالی ناشی از توقف عملیات تولیدی از فواید ارزیابی ریسک به شمار می‌آیند.

روشهای مختلف ارزیابی ریسک

در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد. Aden.S.L.J.Heat در کتاب اصول بهداشت و ایمنی کاریک فرم ساده از سیستم ارزیابی را ارائه نموده است. بطوریکه رتبه بندی خطر با توجه به احتمال خطر و شدت خطر در نظر گرفته می‌شود. Kroner یک روش ارزیابی مشابهی را طرح ریزی کرد. این ارزیابی شامل درجه بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب کردن تکرار و شدت خطر می‌باشد.

William Fine ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن و میزان تعاس با خطر می‌داند و ارزیابی ریسک را بر مبنای این سه فاکتور بنانهد.

M.Taok و همکارانش ارزیابی ریسک را بصورت یک چهار چوب کیفی ساده تعیین کردند که دو پارامتر این چهار چوب، شدت آسیب و احتمال آسیب بود که در آن شدت آسیب خصوصیت ذاتی خطر، مستقل از اقدامات کنترلی بوده و احتمال آسیب، ارزیابی امکان وقوع خطر است که اقدامات کنترلی موجود در آن لحظه شده باشد.

Robert N. Anderes ارزیابی ریسک را بر مبنای دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیبی که در اثر یک شرایط خطرناک بوجود می‌آید و احتمال وقوع خطر، بنانهاده است که احتمال وقوع خطر

براساس میزان تماس با خطر ، تعداد افرادیکه با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می شود.

ارزیابی ریسک مطابق الگوی سازمان HSE انگلستان شامل پنج مرحله است : الف - شناسایی خطرات ب - چه کسی ممکن است آسیب بیند و چگونه آسیب می بیند ج - ارزیابی ریسک ناشی از خطر د - ثبت یافته ها ر - بازنگری ارزیابی

Rolin Geronsin ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و اهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر می گیرد .

Robin Tait Sue cox ارزیابی ریسک را در دو بخش تجزیه و تحلیل ریسک و ارزشیابی ریسک درنظر می گیرند که ماتریس ارزیابی ریسک براساس پیامد و احتمال وقوع خطر استوار است .

Nick w. hurst ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک و ارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار می دهد بطوریکه در برآورد ریسک ، بزرگی ریسک و در ارزشیابی ، میزان اهمیت ریسک تعیین می شود .

Miley w. merkhofer , Vincent T . Covello ارزیابی آزاد فرایند ارزیابی ریسک را شامل ارزیابی آزاد سازی (عوامل ریسک)، ارزیابی تماس ، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک می دانند .

Lars Harms – Ringdahl ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می گیرد و آنرا بصورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی ، ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی تقسیم بندی می کند .

معیارهای عمومی ریسک

این معیارها فقط بعنوان راهنمای کار میروند و می توانند در صورت لزوم جهت تناسب با سیستم با فعالیت تحت مطالعه تغییر کنند مثلاً در هنگام راه اندازی خط تولید جدید، معیار احتمال همیشه تغییر نمی کند معیارها بایستی توسط همه اعضای تیم شرکت کننده در ارزیابی ریسک پیش از شروع کار توافق گردد.

جدول (۱) معیارهای عمومی ریسک

ردیف	تأثیر	احتمال
S	آسیب منجر به ناتوانی . خسارت جسمانی یا مرگ و میر	• رخدادن تکراری
P	خسارت به عملکرد شرکت برای یک دوره طولانی یا پیامدهای تجاری - انحراف عمدہ در کیفیت	• حداقل یکبار در سال • چندین بار در چرخه حیات یک بروزه
E	نقص قابل گزارش، رها سازی مواد سمی	• مکراراً در شرایط مشابه اتفاق می افتد
D	هزینه تعییر بالا (بیشتر از ۱۵۰ هزار دلار)	• بیشتر از ۵۰٪ شанс وجود وقوع
S	آسیبی که نیاز به مرابت پزشکی دارد	• رخدادن کم
P	خسارت به عملکرد شرکت در یک دوره کوتاه مدت	• ممکن است گاهی اوقات اتفاق بیفتد (کمتر از یکبار در سال)
E	انحراف عمدہ در کیفیت تأثیر متوسط روی تجارت	• بین ۱۰ تا ۵۰٪ شанс وجود وقوع
D	نشست غیر قابل گزارش رها سازی مواد غیر سمی	دارد
S	آسیبی که نیاز به کمک های اولیه دارد	• رخدادن غیر مختمن
P	توقف کوتاه تولید یا انحراف خفیف کیفیت	• هرگز اتفاق نیفتاده است
T	نشت خفیف نشر تدخینی مواد غیر سمی	• ممکن است کمتر از یکبار در ۱۰ سال
D	هزینه تعییر پائین (کمتر از ۱۰ هزار دلار)	اتفاق می افتد
S	- اینعما کارکنان	• هرگز مشاهده نشده است اما احساس
E	- تولید	می شود هنوز امکان وقوع دارد
D	- محیط	• کمتر از ۱۰٪ شанс وجود وقوع

S - اینعما کارکنان E - تولید D - صدمه و آسیب

رویکرد عمومی ارزیابی ریسک

Dave Bosher مدیر^۵ HSE، (اداره ایمنی و بهداشت انگلستان) اهمیت ارزیابی ریسک را بصورت ذیل بیان داشت: "مگر شما می توانید روی برنامه کنترل خسارت در بدترین حالت خطر، تمرکز داشته باشید، ولی واقعاً ندانید کجای کار هستید. مگر اینکه ارزیابی ریسک را در سرتاسر سازمان شروع کنید"

ارزیابی ریسک یک بخش حیاتی از مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است که بایستی ابتدا روشهای مختلف را بررسی نمود و سپس روشی که بطور وسیعی برای کل سازمان مفید است را بکار گرفت.

زمان مناسب برای ارزیابی ریسک

مناسب ترین زمان جهت شروع ارزیابی ریسک در طول طراحی یک موسسه جدید یا در طول مراحل اولیه طرح‌ریزی تغییرات پیشنهاد شده می‌باشد. با وجود این ارزیابی ریسک مداوم بعنوان اولویت مهم در طول چرخه حیات هر سیستمی می‌باشد. ارزیابی ریسک یک پیش نیاز اساسی جهت ایجاد تغییر در محیط کار خواه از لحاظ فیزیکی یا روش اجرایی یا سازمانی می‌باشد. ارزیابی ریسک همچنین یک جزء اصلی از "آین نامه استاندارد کاری" می‌باشد. ارزیابی ریسک باعث ایجاد آگاهی از خطرات شغلی، نواقص بالقوه تجهیزات و چیزهاییکه می تواند در یک شرایط عملیاتی پایدار، اشتباه شود، می‌گردد. جدا از همه کاربردهای بر جسته، ارزیابی ریسک بایستی جهت ارتقاء همه فعالیتها در یک شرایط کاری نرمال، بکار گرفته شود.

کاربردهای ارزیابی ریسک

۱. بازنگری ایمنی و عملیات برای همه پروژه های بزرگ و گران، جهت اطمینان از اینکه ملاحظات مهم طراحی رضایت بخش هستند.

۲. شناسایی و تجزیه و تحلیل خطر در جهت توسعه و اجرای دستور العمل های اینمن کاری (Sop^۶)
۳. بازنگری خطر و ریسک موجود در روشهای اجرایی، برگه عملیاتی وظایف بحرانی جهت تعیین تناسب آنها.
۴. بازنگری اینمنی قبل از شروع بکار جهت اطمینان از اینکه تسهیلات و شرایط جهت انجام عملیات کاری مناسب هستند.
۵. ارزیابی ریسک کارخانه و موسسه از نظر فیزیکی جهت اطمینان از اینکه تجهیزات ، اینمن و قابل اعتماد هستند.
۶. ارزیابی ریسک عملیات جهت اطمینان از اینکه شرایط جاری یا پیشنهادی تناقضی با اینمن ، قابلیت اعتماد ، بهداشت صنعتی ، حفاظت از حریق و شرایط محیطی ندارند.
۷. ارزیابی ریسک همه تغییرات طرح‌بزی شده برای تسهیلات ، آئین نامه ها ، سیستم و سازمان ملاحظاتی برای انجام یک ارزیابی ریسک رسمی قبل از انجام هر ارزیابی ریسک موضوعات زیر باستی شفاف گردند:
۱. هدف و استفاده نهایی از ارزیابی ریسک
 ۲. تعریف سیستمی که تجزیه و تحلیل می شود.
 ۳. دسته بندی نگرانی های اصلی
 ۴. شناخت مفروضات و تئگناها
 ۵. منابع اطلاعاتی قبلی مورد استفاده
 ۶. تئگناهای زمانی که در ارزیابی ریسک وجود دارد
 ۷. افراد مورد نیاز و قابل دسترسی جهت پشتیبانی از ارزیابی ریسک در مراحل مختلف
 ۸. روشهای بکار گرفته شده
- ارزیابی ریسک ، خود قسمتی از تجزیه و عقاید افراد متخصص می باشد .

٤٠ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

الزامات زیر در اغلب روشها عمومی بوده و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابی ریسک هستند:

- وجود رهبر و هماهنگ کننده و اجدصلاحیت
- تشکیل گروه ۲ نفره یا بیشتر (تعداد زیاد افراد منجر به مشکلاتی در دستیابی به نتایج می‌گردد)
- آشنایی افراد گروه بایستی با روش ارزیابی ریسک
- دعوت به همکاری یا استفاده از افراد مناسبی که دارای ورودی متمایز نسبت به هم هستند مثل متخصصین فنی
- ترسیم سیستم، برگه‌های عملیاتی، روش اجرایی و سوابق قبلی
- داشتن دانش سیستم موجود و یا تکنولوژی مربوط به آن
- مستند سازی نتایج
- تدوین سیستم پیگیری

استفاده از فرم جهت نگهداری فرایند برای ردیابی ضروری بوده و ارزیابی بایستی بصورت رسمی مستند شود . فرمها توسط تسهیل کننده و رهبر گروه تهیه می‌شوند و می‌توانند برای نیازهای تخصصی اصلاح گردند . محصول ارزیابی ریسک ، یک مجموعه مشخص از نتایج و توصیه‌ها می‌باشد .

تحمل ریسک

حد آستانه تحمل ریسک بستگی به فاکتورهای ذیل دارد :

- ریسک زمینه‌ای مثل ریسک‌های مخفی
- قابل دسترس بودن منابع
- راه حل‌های عملی قابل دسترس
- سابقه خسارت قیلی
- طرحهای اضطراری مانند مانور

• فاکتورهای خارجی مثل پیمانکاران ، بازدید کنندگان

• صلاح‌دید ، تصمیم و تأیید مدیریت

مستند سازی

همه ارزیابی های ریسک رسمی انجام شده باستی بطور کامل مستند شوند و برای صحه گذاری و با هدف پیگیری نگهداری گردند . ارزیابی ریسک که براساس تکنیک های شناخته شده انجام می شود باستی شامل اسمی افراد شرکت کننده در ارزیابی ، تاریخ انجام ، نتایج و اقدامات پیگیری باشد . برای این کار باستی از برگه های کاری جهت گرفتن داده ها و اطلاعات استفاده نمود . در ارزیابی ریسک ساده که هیچگونه خطرات جدی شناسایی شده وجود ندارد ، می توان آن را از لحاظ مستند سازی مستثنی نمود .

مراحل انجام ارزیابی ریسک

- تعریف سیستم / دامنه کاربرد :

سیستم و دامنه کاربرد باستی تعریف شود و محتویات ارزیابی ریسک تشریح گردد .

آیتم / عامل :

آیتم ممکن است جزوی از یک سیستم باشد ، محل جغرافیایی باشد ، مرحله ای در یک روش اجرایی باشد ، سنجش زمانی باشد یا یک عدد بکار رفته در ترتیب علامت گذاری باشد .

نگرانی (خطرو) :

نگرانی ممکن است یک خطر ، یک انحراف یا یک نگرانی کیفی مربوط به یک آیتم خاص باشد . تفسیر خلاصه ای از چیزیکه می تواند اتفاق بیفتد باستی نوشته شود .

تشریح تأثیر

عموماً تأثیرات زیادی می تواند در اثر یک نگرانی مثل آسیب ، صدمه ، خسارت تولید یا مسائل زیست محیطی بوجود آید . مجموعه معیار ارزیابی ریسک در زیر آمده است که شامل افراد ، هزینه ، محیط ، افکار عمومی می باشد .

جدول (۲) معیار ارزیابی ریسک ساده

ردیف	تأثیر				احتمال (فرکانس)
	افکار عمومی	محیط	هزینه	افراد	
۵	توجه بین المللی و ملی	صدمه دائمی اکولوژی با گسترش زیاد	تعطیلی کارخانه به مدت بیشتر از یکماه . خسارت بیشتر از ۵۰ میلیون دلار	مرگ و میر چندین نفر	مکرراً در چرخه حیات سیستم یا حداقل یکبار در سال رخداد دهد
۴	توجه در سطح کشور	برخی صدمات دائمی اکولوژی	تعطیلی کارخانه به مدت یکماه ، خسارت بیش از ۱۰ میلیون دلار تا ۵۰ میلیون دلار	مرگ و میر ۱ نفر	چندین بار در طول چرخه سیستم یا حداقل یکبار در ۱۰ سال رخداد دهد
۳	توجه استانی	آسیب عمده به محیط زیست	تعطیلی کارخانه به مدت ۱ هفته . خسارت کمتر از ۱ میلیون دلار	آسیب‌های منجر به ناقوانی	حداقل یکبار در چرخه حیات سیستم رخداد دهد (مشخصاً یکبار در هر ۲۵ سال)
۲	توجه محلی و جامعه	آسیب به محیط زیست اما تحت کنترل است	بهم ریختنگی تولید قابل توجه . خسارت بیشتر از ۱۰۰ هزار دلار	آسیبی که نیاز به خدمات پزشکی دارد	در طول چرخه حیات سیستم احتمال وقوع ندارد (یکبار در هر ۲۵ سال تا ۲۰۰ سال)
۱	نگرانی فردی	آسیب جزئی به محیط زیست	بهم ریختنگی جزئی تولید . خسارت کمتر از ۱۰۰ هزار دلار	آسیب جزئی ناخوشی (نیاز به کمک‌های اولیه دارد)	کمتر از یکبار در هر ۲۰۰ سال یا بیشتر

ریسک قابل قبول نیست	ریسک شدید
بایستی اقدامات کنترلی و سیعی انجام شود	ریسک بالا
ممکن است نیاز به کنترل ریسک داشته باشد	ریسک متوسط
برخی اقدامات کنترل ممکن است رضایت بخش باشد	ریسک پایین

رتبه تأثیر

رتبه تأثیر نشان دهنده شدت نسبی یا پیامد خسارت می‌باشد. که بصورت رتبه بالا - متوسط یا پائین تعیین می‌گردد.

تشريح احتمال

بصورت تشريح چگونگی ایجاد احتمال می‌باشد.

رتبه احتمال

رتبه احتمال یانگر احتمال وقوع خسارت است که می‌تواند رتبه بالا، متوسط یا پائین ، با توجه به اساس ایجاد شده داشته باشد.

سطح ریسک

رتبه تأثیر و احتمال جهت تعیین سطح معادل ریسک برای هرنگرانی (خطر) بکار می‌روند. ریسکهایی که در طبقه شدید و بالا قرار می‌گیرند عموماً غیرقابل قبول هستند و باستی قبل از هر کاری فوراً اصلاح شوند. ریسکهایی که در طبقه متوسط قرار می‌گیرند نیاز به اقدامات کنترلی مناسب جهت اطمینان از اینکه خسارتی بوجود نمی‌آید ، دارند . ریسکهایی که در طبقه پائین قرار دارند ، بعنوان ریسک قابل قبول مطرخند .

کنترل ریسک

کنترل ریسک ، طرحها یا استراتژیهای هستند که ریسکها را تا سطح قابل قبول کاهش می‌دهند. جاییکه سطح ریسک در منطقه شدید ، بالا و متوسط قرار گیرد ، به اقدامات کنترلی جهت بحداقل رسانیدن یا حذف نگرانی (خطر) نیاز دارند .

اقدامات پیشگیرانه احتمال وقوع یک رویداد را کاهش می‌دهد و بهترین گزینه جهت ریسکهای بالا می‌باشد. اقدامات اضطراری ، تأثیر یا شدت رویدادی که اتفاق می‌افتد را کاهش می‌دهد جاییکه نگرانی (خطر) دارای تأثیر بالا و احتمال کم یا متوسط است ، اغلب از اقدامات مشروط استفاده می‌کنیم معمولاً اقدامات پیشگیرانه با صرفه‌تر هستند.

برخی از اقدامات کنترلی ریسک

۱- اصلاح ریسک :

- پایش و نظارت
- طرح‌بیری اضطراری (مانور)
- پشتیبانی سیستم
- خط مشی، روش اجرایی، آموزش
- ارتباطات

۲- انتقال ریسک :

- استراتژی پیمانکاری
- اجراه تجهیزات
- بیمه

ریسک باقیمانده

به ریسکی که پس از اعمال همه اقدامات کنترلی وجود خواهد داشت، ریسک باقیمانده گویند.

محاسبه یا اندازه گیری مقدار ریسک

ریسک همیشه به صورت عددی بیان می شود که معمولاً "از حاصلضرب احتمال وقوع در پیامد یا شدت واقعه بدست می آید. عدد ریسک واحد خاصی نداردو بنابراین به صورت تنها واحد معنی و مفهومی نخواهد داشت. مثلاً" اگر گفته شود که ریسک انجام کار یا فعالیت خاص برابر ۲۰۰ است هیچگونه مفهومی را نمی رساند. اما اگر ریسک انجام دو کار مشابه یا انجام یک کار به دو روش مختلف و یا ریسک انجام کارهای متفاوت تعیین شوند، امکان مقایسه اعداد ریسک فراهم شده و بدین ترتیب اهمیت ها مشخص می گردد.

بعنوان مثال اگر برای رفتن از طبقه ۴ ساختمانی به پائین دو راه وجود داشته باشد. پله های ساختمانی و آسانسور، محاسبه عدد ریسک برای پائین رفتن از پله و با استفاده از آسانسور به خوبی نشان می دهد

که ریسک کدام طریق بیشتر از دیگری است. به عبارت دیگر محاسبه عدد ریسک به شخص این امکان را می دهد که تصمیم گرفته و از دو راه و یا دو روش موجود یکی را برگزیند. به این دلیل است که می گویند ریسک یک ابزار مدیریتی برای تصمیم گیری است.


باید خاطر نشان شود که مقایسه دو عدد ریسک با یکدیگر فقط زمانی امکان پذیر است که دو جزء مربوط به ریسک یعنی احتمال وقوع پیامد یا شدت حادثه هر دو در محاسبات دو عدد با یک واحد معین اندازه گیری و بیان شوند. در غیراینصورت دو عدد محاسبه شده قابل مقایسه نخواهد بود. مثلاً در همان مثال فوق الذکر احتمال زمین خوردن و نرسیدن سالم به پائین ساختمان در هر دو روش به صورت مثلاً "میزان خسارت مالی واردہ تعیین شود. آن وقت دو عدد ریسک محاسبه شده به خوبی قابل مقایسه خواهند بود.

ریسک را می توان با معیارهای ذهنی (subjective) نیز بیان کرد. در این حالت احتمال وقوع را در ۶ قسمت یا بخش متفاوت به نامهای زیر بیان می کنند:

- (st1) مکرر: احتمال وقوع بطور مرتب در طول چرخه عمر سیستم وجود دارد.
- (nd2) محتمل: احتمال وقوع به صورت چند مرتبه در طول چرخه عمر سیستم وجود دارد.
- (rd3) گهگاه: احتمال وقوع در طول چرخه عمر سیستم گاهای وجود دارد.
- (th4) نادر: احتمال وقوع در طول چرخه عمر سیستم وجود ندارد ولی ممکن است اتفاق بیافتد.
- (th5) غیرمحتمل: بطور فیزیکی اتفاق غیرممکن است.

به همین ترتیب شدت یا پیامد را در چهار گروه زیر بیان می کنند:

- I - فاجعه: یعنی مرگ
- II - بحرانی: جراحات بسیار شدید یا بیماریهای شغلی بسیار سخت
- III - فردی یا متوسط: جراحات جزئی یا بیماریهای شغلی جزئی
- IV - بسیار جزئی، قابل صرفنظر کردن: بدون جراحت یا بیماری معمولاً "احتمال وقوع و شدت را در روی محورهای مختصات برده و به اصطلاح سطح ریسک (Risk Plane) می سازند.



شکل ۳- سطح یا صفحه ریسکی

برای احتمال های متفاوت و شدت های مختلف می توان با تعیین نقاط در روی محور های X، Y میزان ریسک را بدست آورد. منحنی های نشان داده شده در شکل ۱ خطوط ریسک ثابت را نشان می دهند. (این خطوط را در زبان انگلیسی با اصطلاح ISO Risk معروفی می نمایند). هر خط نماینده یک ریسک معین می باشد و هر چه از محورها دورتر شویم ، عدد ریسک بالاتر است بنابراین:

$$K_1 < K_2 < K_3 < \dots$$

باید اشاره کنیم که خطرها اهدافی را تحت تأثیر قرار می دهند. مثلاً "خطری که انسانها را تحت تأثیر قرار می دهد و یا خطری که مواد را مورد تهدید قرار می دهد. اهداف را معمولاً" به صورت انسان - تجهیزات - زمان افت تولید یا توقف کار یا از بین رفتن یا خرابی محصول - اثرات زیست محیطی بیان می کنند.

در محاسبه ریسک و تشکیل صفحه ریسک همواره یک هدف در نظر گرفته می شود. یعنی به هنگام وقوع یک حادثه یا اتفاق اثرات را بر روی نیروی کار در نظر گرفته و منحنی های ریسک ثابت را در مورد نیروی کار رسم می کنند. به همن ترتیب می توان برای تک تک اهداف این کار به صورت جداگانه تکرار کرد.

ماتریس ارزیابی ریسک

با توجه به آنچه که گفته شد اگر در روی محورهای مختصات به ترتیب مقادیر احتمال وقوع و شدت یا پیامد را (روی محورهای X, Y) ببریم و با توجه به گروههای مختلف احتمال و شدت ، خانه های مربعی را با رسم خطوط موازی محورها بسازیم، ماتریسی حاصل می شود که اصطلاحاً "ماتریس ریسک نامیده می شود(شکل ۴)." .

شکل ۴- ماتریس ارزیابی ریسک

Severity of consequences	PROBABILITY OF MISHAP					
	Impossible	improbable	Remote	occasional	probable	frequent
	F	E	D	C	B	A
Catastrophic I	۳	۲	۲	۱	۱	۱
Critical II	۳	۲	۲	۲	۱	۱
Marginal III	۳	۲	۲	۲	۲	۲
Negligible IV	۳	۲	۲	۲	۲	۲

۱-imperative to suppress risk to lower level

۲- Operation requires written, time limited waiver, endorsed

۳-Operation permissible

در روی همین ماتریس که فی الواقع همان صفحه ریسک مورد اشاره در شکل ۳ است می توان منحنی های ریسک ثابت (ISO Risk) را هم رسم کرده و کلیه ریسکهای متفاوت را روی ماتریس با منحنی شکل (۳) نشان داد.

Zoning the risk plane into

judgmentally tractable cells

Produces a matrix


ماتریس ریسک به خوبی نشان می دهد که ریسک خطرهای مختلف برای یک هدف خاص چه میزان است. نکته مهم در این جا عبارت است از اینکه خطرها باید قبل "شناسایی شده باشند، تا میزان ریسک آنها را محاسبه کرده و ماتریس ریسک را ساخت. ماتریس ریسک نمی تواند به منظور شناسایی خطرها بکار گرفته شود، اما ماتریس ریسکی که به ترتیب فوق ساخته شد قابل استفاده خواهد بود مگر اینکه در روی آن سطح Level خاصی را مشخص کنیم و بگوئیم که از این میزان به بالا ریسکها قابل پذیرش نیستند. به عبارت دیگر ماتریس ریسک باید همواره سطح ریسک قابل پذیرش را نشان دهد. شکل ۴ نمونه ای از تقسیم بندی صفحه ریسک را به کمک منحنی های ریسک ثابت نشان می دهد که در سه بخش زیر طبقه بندی شده اند.

۱- ریسکهای قابل قبول

۲- ریسکهایی که تحت شرایط خاص قابل قبول هستند.

۳- ریسکهای غیرقابل قبول

شکل (۵)- ماتریس ریسک ISO Risk مختلف



اگر همین طبقه بندی را در ماتریس ریسک که به صورت خانه های مربعی شکل می باشد انجام ذهیم، خطوط شکسته ای رسم خواهند شد و قسمتهای مختلف ریسک را نشان خواهد داد (شکل ۵). وقتی ماتریس ریسک و خطوط تعیین کننده میزان ریسک قابل قبول تهیه و در اختیار طراح، سازنده، بهره بردار و ... گذاشته شد ان وقت او متوجه می شود که برای کاهش کدام دسته از ریسکها باید تلاش کرده و راههایی را برای اجرا پیشنهاد نماید. وقتی راههای کاهش ریسک پیشنهاد شد،

سیستم مدیریتی تصمیم می‌گیرد که کدامیک از آنها یا همه آنها به مورد اجرا گذاشته شوند که خود این تصمیم‌گیری نیاز به مطالعات مدیریتی دیگری دارد. باید به این نکته توجه شود که پیشنهاد راههای کاهش ریسک بندرت می‌توانند در حد و اندازه‌ای باشند که میزان ریسک را در بخش ۱(شکل ۵) تا بخش ۴ مستقیماً کاهش دهند. معمولاً راههای کاهش به شکلی هستند که میزان ریسک را از بخش ۱ به بخش ۲ رسانده و راه حل بعدی آن را به بخش ۳ و همین طور راه حل پیشنهادی سوم میزان را تا بخش ۴ کاهش می‌دهد.

تعیین میزان یا Level ریسک قابل قبول توسط افراد فنی و محاسبین ریسک عملی نمی‌گردد بلکه یک وظیفه بخش مدیریتی است.

میزان ریسک قابل قبول به مسائل مختلفی از جمله مسائل اجتماعی، اقتصادی و توانایی‌های فنی، زمانی و ... بستگی دارد که در زیر بطور خلاصه به تک تک آنها اشاره می‌شود.

۱. مسائل اجتماعی: امروزه به صورت علمی نظر جامعه را در مورد میزان قابل قبول برای ریسکهای مختلف جویا می‌شوند. سپس این میزان را معین می‌نمایند و این کار درست همانند مطالعات آنتropومتری در تعیین اندازه‌های استاتیکی و دینامیکی آحاد جامعه (در بحث ارگونومی) عملی می‌گردد. جوامع مختلف فرهنگهای مختلفی دارند و در مقابل ریسکهای گوناگون نکه نظرات متفاوتی دارند و میزان ریسک قابل قبول برای آنها متفاوت است. بعنوان مثال جوامع کشورهای اروپایی در برابر ریسک خوردن مشروبات الکلی می‌توانند نظرات کاملاً "متفاوتی نسبت به کشور ما داشته باشند و سطوح بالایی از این ریسک را به آسانی پذیرند.

۲. مسائل اقتصادی: اگر برای کاهش یک ریسک خاص از نظر اقتصادی بودجه‌ای لازم باشد که شرکت یا صنعت امکان تهیه و فراهم کردن آن را نداشته باشد نخواهد توانست سطح پذیرش خود را در مورد ریسک مورد بحث پانین تر انتخاب کند و اجباراً "ریسک بالا را قبول خواهد کرد. سیستم مدیریتی که توانایی‌های اقتصادی شرکت یا صنعت را به خوبی واقف است، در این مورد تصمیم می‌گیرد که سطح ریسک پذیری را پانین بیاورد یا خیر.

بعنوان مثال دیگر فرض کنیم که تعدادی در طبقه دوم ساختمانی قرار دارند و به آنها گفته شود که پریدن از این طبقه به پانین دارای ریسک مرگ برابر یک در هزار است. کسی اعلام آمادگی برای پریدن نمی کند ولی اگر گفته شود که هر کس پرید ۵ میلیون تومان اجرت خواهد گرفت، ممکن است بعضی ها اعلام آمادگی کنند. یعنی مسائل اقتصادی دقیقاً سطح ریسک پذیری را تحت تأثیر قرار می دهد.

۳. توانایهای فنی: اگر فرض شود که در کشوری مانند هندوستان توانایی فنی برای تغییر و تعویض تکنولوژی موجود در کارخانه ای نظیر بوبال وجود نداشته باشد آن کشور نخواهد توانست سطح ریسک پذیری خود را در مورد بکارگیری تکنولوژی موجود در کارخانه کاهش دهد و اجباراً در حدی نگه خواهد داشت که از تکنولوژی قدیمی موجود همچنان استفاده نماید. همین طور در کشور ما، چنانچه قطعه یا وسیله دستگاهی در دنیا وجود داشته باشد که باعث کاهش ریسک در استفاده از یک محصول خاص شود و کشور ما بدليل تحریمهای مختلف توانند آن قطعه یا وسیله یا دستگاه را تهیه نماید ناچاراً سطح ریسک موجود آن محصول را بدون داشتن آن قطعه خواهد پذیرفت.

۴. توانایی های زمانی: هر وقت که زمان لازم برای رسیدن به هدفی کوتاه باشد، وقت نداشته باشیم که راههای کم خطرتر را جستجو و تحقیق کنیم سپس تصمیم بگیریم، اجباراً "سریعترین راه را انتخاب کرده و تن به ریسک با سطح بالایی خواهیم داد. بنابراین زمان نیز در تصمیم گیری برای انتخاب یا تعیین ریسک پذیری بسیار اهمیت دارد.

چگونگی تصمیم گیری برای کنترل خطر با توجه به ماقویی ارزیابی ریسک:

هنگامیکه ماتریس برای خطرهای شناخته شده رسم شد و سطح یا میزان ریسک در منطقه غیرقابل قبول معین گردید کلیه خطرهایی که در منطقه غیرقابل قبول ماتریس قرار دارند، باید برایشان برنامه کنترلی پیشنهاد گردد تا سیستم مدیریت به تبع آنها تصمیم به اجرا بگیرد. البته در برنامه کنترل خطر خود بحث مفصلی است که نشان می دهد چگونه و از کجا باید شروع به پیشنهاد راه حلهای کنترلی نمود و در اینجا بحث آن را نداریم.

در مورد هر خطر معمولاً "بیش از یک راه حل برای کنترل یا کاهش ریسک مربوطه پیشنهاد می‌گردد تا دست مدیریت برای تصمیم‌گیری باز باشد و بتواند با توجه به امکانات و توانانی‌های کاری خود در انتخاب یک یا چند راه پیشنهادی تصمیم‌گیرد.

آنچه که اهمیت دارد، این است که پس از اجرای هر برنامه کاهش ریسک باید مجدداً "مورد مذبور مورد ارزیابی قرار گیرد، تا معلوم شود که میزان کاهش چقدر بوده است و آیا در حد انتظار و قابل قبول است یا خیر؟

پس از اجرای این راه حلها شکل ماتریس ریسک تغییر کرده و تعداد خطرهای موجود در بخش ریسکهای غیرقابل قبول مرتباً کم می‌شود.

روش‌های مختلف ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک براساس ۱۹۹۶: BS ۸۸۰۰

۱- تعاریف کلیدی

۱-۱- خطر : به منع یا شرایط بالقوه آسیب / صدمه گفته می‌شود.

۱-۲- ریسک : به ترکیبی از احتمال و پیامد یک رخداد (حادثه یا رویداد) خطرناک مشخص، ریسک گویند. ریسک همواره شامل دو عنصر زیر می‌باشد:

الف - احتمال وقوع یک خطر

ب - پیامد ناشی از یک رخداد خطرناک

۲- در چه زمانی از روش اجرایی ارزیابی ریسک استفاده کنیم.

الف - برای موقعیت‌هاییکه در آن، خطرات مشمول یک تهدید جدی می‌شوند یا اینکه قطعیتی در کفايت اقدامات کنترلی موجود یا طرح‌بازی شده از نظر اصول یا در عمل وجود ندارد، بایستی از یک روش اجرایی ارزیابی ریسک استفاده نمائیم.

ب - در سازمانهایی که فرایند بهبود مستمر را در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای دنبال می‌کنند تا حداقل از الزامات قانونی فراتر نزود نیز بکار می‌رود.

این روش اجرایی زمانیکه پس از یک مطالعه اولیه بطور شفاف به این نتیجه برسیم که ریسک‌های موجود، جزئی هستند یا اینکه ارزیابی‌های قبلی حاکی از آن است که اقدامات کنترلی موجود، کفايت دارند، ضروری و با صرفه نیست. اقدامات کنترل طرح‌بازی شده یا موجود شامل:

الف - انطباق با الزامات قانونی و استاندارد، بخوبی ایجاد شده است.

ب - اقدامات برای کلیه وظایف مناسب هستند.

ج - توسط افراد مرتبط در ک ک خواهد شد و بوسیله آنها استفاده می‌گردد. اگر اقدامات کنترلی در جای مناسب خود، بطور مداوم استفاده شود جهت حصول اطمینان، دیگر نیاز به اقدامات بیشتری نیست.

۳- ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت حرفه ای چیست و چرا آنرا انجام میدهیم.

۱-۳- مراحل اساسی

ارزیابی ریسک شامل ۳ مرحله اساسی است.

الف - شناسایی خطرات

ب - برآورد ریسک ناشی از خطرات - احتمال و شدت حادثه

ج - تضمیم گیری راجع به قابل تحمل بودن ریسک

۲-۳- چرا ارزیابی ریسک مهم است

کارفرمایان قانوناً ملزم به انجام ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت حرفه ای هستند. هدف اصلی آنها تعیین کفايت کنترلهای موجود یا طرح‌بازی شده، می‌باشد. همچنین هدف ، کنترل ریسکها قبل از وقوع آسیب، می‌باشد. ارزیابی ریسک برای سالهای زیادی ، معمولاً بصورت غیر رسمی انجام می‌شده است. امروزه ارزیابی ریسک یک فونداسیون کلیدی برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای پویا (قبل از وقوع) هست که به روشهای اجرایی نظام مند / سیستماتیک جهت حصول اطمینان از موقعیت آن، ضروری است. ارزیابی ریسک براساس رویکرد مشارکتی ، فرصتی را برای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و نیروی کار فراهم می‌نمایند تا بر روی روشهای اجرایی سازمان بصورت ذیل توافق داشته باشند. روشهای اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه ای :

الف) براساس درک مشترک کارفرما و نیروی کار نسبت به خطرات و ریسک ها هستند.

ب) ضروری و کاربردی هستند

ج) در پیشگیری از حوادث موقق خواهند بود

۴- مشکلات و راه حلها

ارزیابی هایی که بطور ضعیف طرح ریزی شده اند و بطور اختصار انجام می گیرند، یک حالت بوروکراتیک (کاغذ بازی) داشته و باعث اتلاف وقت خواهند شد و هیچ تغییری را ایجاد نمی کنند. ارزیابی ریسک بایستی ، فهرستی از اقدامات کنترلی را فراهم نموده و اساسی برای اجرای اقدامات کنترلی گردد.

افرادی که ارزیابی ریسک های بالقوه را انجام می دهند ممکن است ، نسبت به برخی موارد بی توجه شوند. افرادی که خیلی به شرایط و موقعیت ها نزدیک هستند، امکان دارد خطرات را ندیده یا ریسک ها را جزئی قلمداد نمایند زیرا براساس دانش آنها کسی آسیب نخواهد دید. هدف بایستی این باشد که هر کسی با چشم های تیز بین و رویکردی پرسشگرانه درگیر ارزیابی ریسک گردد.

ارزیابی ریسک، بایستی توسط افراد شایسته که از دانش و عمل در مورد فعالیتهای کاری مورد نظر بهره مند بوده و ترجیحات کمک همکارانی از سایر قسمت های سازمان که بیطرفی بیشتری دارند انجام شود و یک رویکرد ارزنده این است که تا جایی که امکان دارد ارزیابی ریسک توسط گروه های کوچک آموزش دیده انجام گردد.

بطور ایده آل هر فردی بایستی در فرایند ارزیابی ریسک مرتبط با فعالیت خود همکاری نماید.


برای مثال آنها بایستی تفکرات خود را در ارتباط با نیازمندی و عملی بودن کنترلهای ریسک ویژه، به ارزیاب ها بیان کنند. در سازمانهای بزرگتر ، افراد با صلاحیت در داخل سازمان بایستی با ارزیاب ها همکاری نموده و آنان را در کارهایشان راهنمایی نمایند. در این راستا ممکن است به توصیه های متخصصین خاصی نیاز شود که بایستی از وجود آنها استفاده گردد.

۵- فرایند ارزیابی ریسک

۱-۱- مراحل اساسی در ارزیابی ریسک

شکل ۶ مراحل اساسی ارزیابی ریسک را نشان می‌دهد. مراحل بصورت ذیل طرح ریزی شده و بطور مبسوط در قسمتهای بعد، تشریح می‌گردند.

شکل (۶) فرایند ارزیابی ریسک



معیارهای زیر برای سازمان جهت انجام ارزیابی موثر ریسک ضروری است:

الف - طبقه بندی فعالیتهای کاری : تهیه لیستی از فعالیتهای کاری که سازمان ، دستگاه ، افراد و روش اجرایی را پوشش داده و اطلاعات مربوط به آنها را جمع آوری نماید.

ب - شناسایی خطر : همه خطرات مهم مرتبط با هر فعالیت کاری را شناسایی کنید. به کسی که ممکن است ، آسیب بینند و چگونگی آن را مورد توجه قرار دهید.

ج - تعیین ریسک : تخمین معقولی از ریسک مرتبط با هر خطر ارائه کنید. فرض کنید که کنترلهای موجود یا طرح‌بازی شده در محل وجود دارند. ارزیاب ها بایستی اثر بخشی اقدامات کنترلی را لحاظ نموده و بیامدهای ناشی از نقص این اقدامات را در نظر داشته باشند.

د - تصمیم گیری راجع به قابل تحمل بودن ریسک : راجع به کافی بودن احتیاطات موجود و طرح ریزی شده OHS برای تحت کنترل قرار گرفتن خطرات و برآورده شدن الزامات قانونی ، قضاویت نمائید.

ر - تهیه طرح: اقدامات کنترلی ریسک (اگر لازم باشد) طرحی را برای توجهات مورد نیاز توسط ارزیابی در مواجهه با هر مسئله‌ای ، تهیه نمایید. سازمانها بایستی از باقی ماندن کنترلهای موجود و جدید در محل و موثر بودن آن اطمینان حاصل نمایند.

ز - بازنگری کفايت طرح کنترلی : ریسک‌ها را براساس کنترلهای انجام شده ، مجدداً ارزیابی نمایید و آنها را از حیث قابل تحمل بودن ، بررسی کنید.

تذکر: کلمه "قابل تحمل" در اینجا به معنی کاهش ریسک تا پائین ترین حد ممکن می‌باشد که بطور مستدل ، عملی گردد.

۲-۵- الزامات ارزیابی ریسک

برای اینکه ارزیابی ریسک ، در عمل مفید واقع گردد سازمان بایستی:

الف) یک عضو ارشد سازمان یا جهت ارتقاء و مدیریت فعالیت ، تعیین نماید.

ب) با افراد مرتبط مشورت نماید و با آنان راجع به چیزی که برای انجام ، طرح می شود بحث نماید و نظرات و تعهد آنها را کسب نماید.

ج) نیازهای آموزشی ارزیابی ریسک را برای گروهها و کارکنان ارزیابی تعیین نموده و یک برنامه آموزشی مناسب را اجرا نماید.

د - بازنگری کفایت ارزیابی : تعیین اینکه آیا ارزیابی کافی و مناسب است. به آن کفایت ارزیابی در جزئیات و دقت کار نیز گفته می شود.

ر- جزئیات اجرایی استاد و یافته های مهم ارزیابی عموماً، ضرورتی به انجام محاسبات دقیق عددی ریسک نمی باشد. بطور طبیعی ، روش های پیچیده برای ارزیابی ریسک کمی ، تنها در جاهانی که پیامد مربوط به خطأ، فاجعه انگیز هستند، ضروری به نظر می رسد.

ارزیابی ریسک ، در صنایعی که دارای خطرات برجسته می باشند ، مرتبط با رویکرد مورد نیاز در محیط های کاری دیگر بوده اما در اغلب سازمانها، روش های ذهنی ساده تر، مناسب هستند برای ارزیابی ریسک سلامتی افراد که مرتبط با مواجه با ترکیبات سمی و انژیهای مضر می باشد ممکن است نیاز به اندازه گیری داشته باشیم برای مثال می توان به اندازه گیری غلظت گرد و غبار هوا برد یا مواجهه با سرو صدا اشاره کرد.

۶- ارزیابی ریسک در عمل

۱-۶- کلیات

این قسمت مورد هایی را شرح می دهد که یک سازمان بایستی در هنگام طرح ریزی ارزیابی ریسک مورد توجه قرار دهد. فرایند ارزیابی ریسک که شرح داده شد، همه خطرات اینمنی و بهداشت حرفة ای را پوشش می دهد. بهتر است، ارزیابی تلفیقی برای همه خطرات انجام شود و ارزیابی جداگانه ای برای خطرات سلامتی، جاگایی دستی ، خطرات ماشین آلات وغیره انجام نگردد. اگر ارزیابی ها بطور جداگانه صورت گیرد، بکار گیری روش های مختلف باعث مشکلات بیشتری در رتبه بندی الیت اقدامات کنترل ریسک می گردد . همچنین ارزیابی های جداگانه منجر به دوباره کاری های بی مورد می شود.

جنبهای ارزیابی ریسک ذیل بایستی از ابتدا با دقت مورد توجه قرار گیرند:

الف - طراحی یک فرم اولیه ساده ارزیابی ریسک

ب - معیاری جهت طبقه بندی فعالیتهای کاری و اطلاعات مورد نیاز برای هر فعالیت کاری

ج - روشهای شناسایی و طبقه بندی خطرات

د - روش اجرایی جهت ایجاد تعیین آگاهانه ریسک

ر - کلماتی جهت توصیف سطوح ریسک

ز - معیار تصمیم گیری برای قابل تحمل بودن ریسک : آیا اقدامات کنترلی موجود یا طرح ریزی شده مناسب هستند.

و - جدول زمانی جهت اجرای اقدامات کنترلی (هر جا که لازم باشد)

ه - روشهای ارجح برای کنترل ریسک

ط - معیاری برای بازنگری کفایت طرح اقدامات کنترلی

۶- مقدمات ارزیابی ریسک

سازمانها بایستی مقدماتی ساده تهیه کنند تا بتوانند جهت ثبت یافته‌های ارزیابی، از آن استفاده نمایند که مشخصاً موارد ذیل را پوشش دهد:

الف - فعالیت کاری

ب - خطرات

ج - کنترلهای موجود در محل

چ - کارکنان در معرض ریسک

خ - احتمال صدمه

ح - شدت صدمه

د - سطوح ریسک

ر - اقدامات که متعاقب ارزیابی انجام می شود.

ز - جزئیات اجرایی مثل نام ارزیاب ، تاریخ و غیره

سازمانها بایستی روش اجرایی ارزیابی ریسک کلی خود را ایجاد نمایند، که ممکن است نیاز به انجام آزمایش و بازنگری مداوم سیستم داشته باشد.

۳-۶- طبقه بندی فعالیتهای کاری

تهیه لیستی از فعالیتهای کاری که آنها را بطریق معقول و قابل کنترل طبقه بندی نماید . در ارزیابی ریسک ، جمع آوری اطلاعات ضروری مربوط به آن فعالیتها، یک نیاز مقدماتی به شمار می آید. برای مثال قرار دادن کار تعمیر و نگهداری که بطور مکرر انجام نمی شود در کنار کار تولید روزانه یک امر حیاتی است.

طرق ممکن طبقه بندی فعالیتهای کاری شامل :

الف - محلهای جغرافیایی در داخل یا خارج از محدوده سازمان

ب - مراحل فرایند تولید یا تدارک خدمات

ج - کار واکنشی و طرح ریزی شده

د - وظایف تعریف شده (مثل رانندگی)

۴-۶- نیاز مندیهای اطلاعاتی مربوط به فعالیتهای کاری

اطلاعات مورد نیاز برای هر فعالیت کاری ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

- کارهایی که انجام می شوند : مدت و دفعات انجام آنها
- محلهایی که کار انجام می شود
- کسی که بطور طبیعی یا گاهی اوقات آن کار را انجام می دهد.
- افراد دیگری که ممکن است تحت تأثیر کار قرار بگیرند (مانند بازدید کنندگان، پیمانکاران، عموم)
- آموزشگاهی که کار کنان در باره کار خود کسب می کنند.
- سیستم‌های مکتوب کاری و یا روش اجرایی مجوزهای کاری تهیه شده برای کار
- دستگاهها و ماشین آلاتی که ممکن است استفاده شوند.
- ابزارهای دستی برقی که ممکن است استفاده شوند.

- دستورالعملهای سازندگان و تأمین کنندگان برای عملیات و تعمیر و نگهداری دستگاهها و ماشینآلات و ابزارهای دستی بر قی اندازه، شکل، وضعیت سطح و وزن موادی که ممکن است بکار گرفته شوند.
- فاصله و ارتفاعی که مواد اجباراً، با دست جابجا می‌شوند.
- خدمات بکار گرفته شده (مثل هوای فشرده)
- موادی که کارگران در طول کار از آن استفاده نموده یا با آن در تماسند.
- شکل فیزیکی مواد بکار رفته یا مورد مواجهه (فیوم - گاز - بخار - مایع - گرد و غبار - پودر - جامد)
- محتویات و توصیه‌های برگه اطلاعات خطر مرتبط با ترکیبات بکار رفته یا مورد مواجهه الزامات اقدامات مربوطه ، مقررات و استانداردهای مرتبط با کاری که انجام می‌شود، دستگاه و ماشین آلات بکار رفته و ترکیباتی که استفاده شده یا با آن مواجهه صورت می‌گیرد.
- اقدامات کنترلی که گمان می‌رود در محل انجام شود.
- داده‌های پایش واکنشی : تجارب از ثبت رویداد، حوادث و بیماری مرتبط با کاری که انجام می‌شود، تجهیزات و ترکیباتی که استفاده شده، حاصل می‌گردد. این تجارب بصورت نتایج اطلاعاتی مربوط به داخل یا خارج سازمان می‌باشد.
- یافته‌های مربوط به هر ارزیابی موجود مرتبط با فعالیتهاي کاري

۷- تجزیه و تحلیل ریسک

۷-۱- شناسایی خطرات

۷-۱-۱- کلیات

سه سؤال ذیل، شناسایی خطرات را ممکن می‌سازد:

الف - آیا منبع آسیب وجود دارد؟

ب - چه کسی (یا چه چیزی) می‌تواند آسیب بینند؟

ج - چگونه اتفاق می‌افتد؟

۶۰ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

خطراتی که به وضوح پتانسیل جزئی برای ایجاد آسیب دارند، نبایستی مستند شوند یا مورد توجه زیادی قرار گیرند.

۲-۱-۷- طبقه بندی خطر

جهت کمک به فرایند شناسایی خطرات ، طبقه بندی خطرات از طرق مختلف مفید واقع می گردد.
برای مثال براساس موضوع می توان خطرات را بصورت ذیل طبقه بندی کرد:

- مکانیکی
- الکتریکی
- اشعه
- ترکیبات شیمیایی
- حریق و انفجار

۳-۱-۷- لیست آماده برای خطرات

تهیه لیستی از سوالات، رویکردن مکمل به شمار می آید. سوالاتی از قبیل:
آیا در طول فعالیتهای کاری ، خطرات ذیل می تواند وجود داشته باشد؟

- لغزش / افتادن روی سطح
- سقوط افراد از ارتفاع
- سقوط ابزار ، مواد و غیره از ارتفاع
- فضای ناکافی بالای سر
- خطرات مرتبط با بلند کردن دستی / کار با ابزار ، مواد و غیره
- خطرات ناشی از دستگاه و ماشین آلات در هنگام مونتاژ ، راه اندازی، عملیات ، تعمیر و نگهداری .
- اصلاح ، تعمیر و پیاده کردن آنها
- خطرات وسایل نقلیه که شامل حمل و نقل در محل کار و حمل و نقل جاده ای می باشد.
- حریق و انفجار

- خشونت نسبت به کارکنان
 - ترکیبات شیمیایی که ممکن است ، استنشاق شود.
 - ترکیبات یا عواملی که ممکن است به چشم صدمه برسانند
 - ترکیباتی که ممکن است از طریق تماس یا جذب به پوست آسیب برسانند.
 - ترکیباتی که ممکن است سبب آسیب از طریق گوارش شوند (برای مثال ورود مواد به بدن از طریق دهان)
 - انرژیهای مصر (مانند الکتریسته ، اشعه ، سرو صدا ، ارتعاش)
 - اختلالات اندام فوقانی مرتبط با کار ناشی از وظایف تکراری
 - محیط با شرایط حرارتی نامناسب مثل هوای خیلی داغ
 - ترازهای روشنایی
 - سطوح / زمین لغزنده ناهموار
 - نرده های محافظ نامناسب یا نرده های دستی نامناسب روی پلکان
 - فعالیتهای پیمانکاران
- لیست فوق جامع نیست. سازمانها بایستی ، لیست آماده خطرات خود را با توجه به پارامترهای فعالیت کاری خود و محلی که در آن کار انجام می شود، تهیه نمایند.
- ### ۲-۷- تعیین ریسک
- #### ۲-۱- کلیات
- ریسک ناشی از خطرات بایستی با برآورد شدت بالقوه آسیب و احتمال اینکه آسیب رخ دهد ، تعیین گردد.
- #### ۲-۲- شدت آسیب
- اطلاعات حاصله از فعالیت کاری ورودی حیاتی برای ارزیابی ریسک می باشد. هنگامیکه در جستجوی برقراری شدت بالقوه آسیب هستید، بایستی همچنین موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

- قسمتهایی از بدن که احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرد
- ماهیت آسیب، بطور جزئی مضر، تا شدیداً مضر درجه بندی می‌شود:

(۱) بطور جزئی مضر، برای مثال:

- آسیب‌های سطحی، بریدگیهای خفیف، سائیدگی خفیف، تحریک چشم ناشی از گرد و غبار
- آزار و تحریک (مانند سردردها)، بیماری منجر به ناراحتی موقتی

(۲) مضر، برای مثال:

- پاره‌گی، سوختگی، ضربه شدید منجر به بیهوشی، پیچ خوردنگی جدی، شکستگی خفیف
- کری، درماتیت، آسم، اختلالات اندام فوکانی مربوط به کار، بیماری منجر به ناتوانی خفیف

(۳) به شدت مضر، برای مثال:

- قطع عضو، شکستگی عمدۀ، مسمومیت، آسیب‌های متعدد، آسیبهای کشنده
- سرطانهای شغلی، دیگر بیماریهایی که به شدت باعث کوتاهی طول عمر می‌شوند، بیماریهای کشنده حاد

۳-۲-۷ احتمال آسیب

در هنگام بدست آوردن احتمال آسیب، کفایت اقدامات کنترلی که قبلاً اجرا و بکار گرفته شده، بایستی مدد نظر قرار گیرد. الزامات قانونی و آئین نامه‌های کار، راهنمای خوبی جهت در نظر گرفتن اقدامات کنترلی بکار رفته در خطرات معین، به شمار می‌آیند. موضوعات ذیل بایستی علاوه بر اطلاعات حاصل از فعالیت کاری، بطور مشخصی مورد توجه قرار گیرند.

- تعداد کارکنان در معرض
- دفعات و مدت تماس با خطر
- نقص خدمات مثل الکتریسیته و آب
- نقص اجزای دستگاه و ماشین آلات و وسایل اینی
- مواجهه با عناصر
- حفاظت ایجاد شده بوسیله لوازم حفاظت فردی و میزان استفاده از آنها

- اعمال نا این (خطاهای ناخواسته یا نقص عمدی در روش‌های اجرایی توسط کارکنان برای مثال کسی که :

- ممکن است نداند چه چیزی خطر است ؟
- ممکن است ، دانش ، توانایی جسمانی یا مهارت‌های انجام کار را نداشته باشد.
- عملی بودن و سودمندی روش‌های کاری این را کوچک می‌شمارد

در نظر گرفتن پیامد رویدادهای طرح‌ریزی نشده، مهم است.

این برآوردهای ریسک ذهنی، بطور طبیعی ، بایستی همه افراد در معرض خطر را در نظر بگیرد. بنابراین خطری که تعداد افراد بیشتری را تحت تأثیر قرار دهد، جدی‌تر است. اما برخی از ریسک‌های بزرگتر، ممکن است مرتبط با وظیفه‌ای باشد که بوسیله یک نفر انجام می‌گیرد برای مثال تعمیر و نگهداری قسمتهای خارج از دسترس تجهیزات بلند کننده.

۳-۷- ارزیابی ریسک:

تصمیم گیری راجع به قابل تحمل بودن ریسک و اقدام براساس نتایج حاصل.

۱-۳-۱- تصمیم گیری راجع به قابل تحمل بودن ریسک

جدول شماره (۳) یک روش ساده برای برآورد سطح ریسک و تصمیم گیری راجع به قابل تحمل بودن ریسک را نشان می‌دهد. ریسک‌ها مطابق برآورد احتمال و شدت بالقوه آسیب طبقه‌بندی می‌شوند.

برخی از سازمانها ممکن است بخواهند رویکردهای پیچیده‌تری داشته باشند، اما این روش یک نقطه شروع مستدل می‌باشد. برای شرح ریسک بجای اصطلاحات "ریسک متوسط" "ریسک قابل توجه" و غیره ممکن است از اعداد استفاده گردد. بکارگیری اعداد هیچگونه صحت بیشتری را برای این برآوردها ایجاد نمی‌نماید.

۲-۳-۲- تهیه طرح اقدامات کنترل ریسک

طبقه‌بندی ریسک همانطوریکه در جدول (۳) نشان داده شده است ، پایه ای برای تصمیم گیری راجع به بهبود کنترلهای مورد نیاز و جدول زمانی جهت اقدامات کنترلی می‌باشد رویکردی که مجدداً

بعنوان نقطه آغازین پیشنهاد می شود، در شکل (۲) نشان داده شده است. جدول (۴) نشان می دهد که تلاشهایی که در جهت کنترل و بطور اضطرار انعام می شود بایستی متناسب با ریسک باشد نتیجه ارزیابی ریسک بایستی فهرستی از اقدامات به ترتیب الیت باشد.

کنترلها بایستی با در نظر گرفتن موارد ذیل انتخاب گرددند:

- حذف خطرات در صورت امکان یا مقابله با ریسک در منبع برای مثال استفاده از ترکیبات ایمن بجای ترکیبات خطرناک
- اگر حذف امکان پذیر نباشد، بایستی در جهت کاهش ریسک سعی نمود برای مثال استفاده از وسائل برقی با ولتاژ پائین
- تا جاییکه ممکن است بایستی کار را با فرد تطبیق داد برای مثال در نظر گرفتن توانایی های جسمانی و روانی افراد

- بکار گیری پیشرفت های فنی جهت بهبود کنترل ها بکار رفته شود.
- اقداماتی که همه را محافظت نماید
- معمولاً ترکیبی از روشهای اجرایی و فنی در مورد کنترلها مورد نیاز است
- نیاز برای ارائه تعمیر و نگهداری طرح بزرگی شده برای مثال جهت حفاظت ماشین آلات
- قبول لوازم حفاظت فردی تنها به عنوان آخرین راه حل ، پس از اینکه همه گزینه های کنترلی دیگر در نظر گرفته شده اند.

- نیاز برای اتخاذ تدابیر اضطراری
- شاخصهای اندازه گیری پویا برای بایش انطباق با کنترلها

همچنین ملاحظات لازم جهت تهیه طرحهای اضطراری و تخلیه ، تدارک تجهیزات اضطراری مرتبط با خطرات سازمانها بایستی لحاظ گرددند.

۷-۴-۳- بازنگری کفايت طرح اقدامات کنترلی

- طرح اقدامات کنترلی بایستی قبل از اجرا مشخصاً با پرسیدن موارد ذیل بازنگری گردد:
- آیا اقدامات کنترلی تجدید نظر شده ، منجر به سطوح ریسک قابل تحمل خواهد شد؟

- آیا خطر جدید ایجاد میشود؟
 - آیا با صرفه ترین راه حل انتخاب شده است؟
 - تفکر افراد تحت تأثیر در مورد نیاز به تجدید نظر اقدامات پیشگیرانه چیست؟
 - آیا کنترل‌های تجدید نظر شده را در عمل بکار خواهند گرفت و هنگامیکه تحت فشار کاری هستند از آن چشم پوشی نمی‌کنند؟
- ۵-۵- تغییر شرایط و تجدید نظر

ارزیابی ریسک بایستی بعنوان یک فرایند مداوم تلقی گردد. بنابراین اگر لازم شود بایستی جهت تعیین کفایت اقدامات کنترلی مورد بازنگری و تجدید نظر مداوم قرار گیرد. بطور مشابه، اگر تغییر در شرایط ایجاد شود که گستره خطرات و ریسکها را بطور معنی داری تحت تأثیر قرار دهد، ارزیابی ریسک بایستی بازنگری گردد.

جدول (۳) برآورد کننده ساده سطح ریسک

احتمال	شدت	بطور جزئی مضار	مضار	به شدت مضار
به شدت نامتحمل	ریسک جزئی	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط	ریسک
نامتحمل	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط	ریسک قابل توجه	ریسک قابل تحمل
محتمل	ریسک متوسط	ریسک قابل توجه	ریسک غیر قابل تحمل	

تذکر - کلمه قابل تحمل در اینجا به معنی کاهش ریسک تا پائین ترین حد ممکن می‌باشد که بطور مستدل عملی گردد.

جدول (۴) طرح کنترل ساده براساس ریسک

سطح ریسک	اقدامات و زمان بندی
جزئی	هیچ اقدامی مورد نیاز نمی باشد و نیازی به نگهداری سوابق مستندات نیست.
قابل تحمل	هیچ اقدام کنترلی اضافی مورد نیاز نیست. ملاحظاتی ممکن است جهت یک راه حل با صرفه یا بهبودی که، هزینه اضافی را تحمیل نمی کند، لحاظ گردد. پایش جهت اطمینان از نگهداری کنترلها، مورد نیازمی باشد.
متوسط	تلash هایی در جهت کاهش ریسک بایستی انجام گردد اما هزینه پیشگیری بایستی بدقت سنجش و محدود شود. اقدامات کاهش ریسک بایستی در یک دوره زمانی معین، اجرا گردد. در جاییکه ریسک متوسط با پیامدهای به شدت مضر می باشد، ارزیابی بیشتری ممکن است نیاز شود تا با دقت بیشتر در احتمال آسیب اساسی، نیاز جهت بهبود اقدامات کنترلی تعیین گردد.
قابل توجه	کار نبایستی شروع شود مگر اینکه ریسک کاهش داده شود. منابع قابل توجهی بایستی جهت کاهش ریسک مورد نظر، اختصاص یابد، هر کجا که ریسک در کاری که در حال انجام است وجود دارد اقدام فوری بایستی انجام گیرد
غیر قابل تحمل	کار نبایستی شروع شده یا ادامه یابد، مگر اینکه ریسک کاهش یابد. اگر کاهش ریسک حتی با منابع نامحدود هم ممکن نباشد، بایستی کار متوقف بماند.

روش FMEA^۷ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن

الف - تاریخچه

FMEA تکنیکی است که برای اولین بار در ارتش آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. استانداردهای نظامی mil-p-۱۶۲۹ با عنوان (روش آنالیز عیب ، تأثیرات مربوط و میزان اهمیت آن) در نهم نوامبر ۱۹۴۹ انتشار یافت. در قالب این استاندارد خطاهای یا اشکالات پیش آمده به لحاظ تأثیر گذار آنها در هدف غایی، میزان ایمنی، پرسنل و تجهیزات طبقه بندی می شوند.

اولین کاربرد رسمی این تجزیه و تحلیل تحت عنوان FMEA در صنایع هوا فضای ایالات متحده آمریکا استفاده شد. در واقع آن زمان FMEA بعنوان یک نوآوری و ابتکار برای پیشگیری از اشتباها و خطاهای جبران ناپذیری مطرح گردید که وقوع هریک از آنها باعث خسارات هنگفت و اتلاف سرمایه فوق العاده زیاد می‌گردید.

ب - تعریف FMEA

تعریف کلی :


تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA نامیده می‌شود. FMEA یک تکنیک مهندسی است که به منظور مشخص کردن و حذف خطاهای مشکلات و اشتباها بالقوه موجود سیستم ، فرایند تولید و ارائه خدمت، قبل از وقوع ، در نزد مشتری ، بکار برده می‌شود.

تعریف خاص :

FMEA در ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می‌کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده‌ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می‌شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند.

ج- مراحل انجام FMEA

شکل (۷) : مراحل انجام FMEA



۵- تشریح مراحل انجام کار

۱- جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایند:

سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیتها و فرایندها به دقت بررسی شود.

۲- تعیین خطرات بالقوه:

تمام خطرات محیطی ، تجهیزاتی ، مواد ، انسانی و ... که اینمی را تهدید می کند باید در نظر گرفته شود همچنین حالات هر خطر نیز می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

۳- بررسی اثرات هر خطر:

اثرات هر خطر، اثرات احتمالی هستند که خطر بر اینمی افراد می گذارند. اثرات خطر می توانند مانند آتش سوزی، مسمومیت ، شکستگی ، آسیب های مفصلی و غیره باشد.

۴- تعیین علل خطر :

شناخت کافی از محدوده مورد ارزیابی می تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن خطر باشد. اطلاعات فنی ، زیست محیطی و ارگونومیک نیز در شناسایی بهتر علل موثر هستند.

۵- چک کردن فرایندهای کنترل :

به منظور ارزیابی بهتر خطرات صورت می گیرد. بررسی برگه های عملیات استانداردها، الزامات و قوانین حاکم بر محیط کار و عوامل مربوط از جمله این کارهاست.

۶- تعیین نوخ و خامت :

وخامت خطر یا میزان شدید بودن "اثر خطر بالقوه" بر افراد است. شدت یا و خامت خطر فقط در مورد "اثر" آن در نظر گرفته می شود، کاهش در وخامت خطر فقط از طریق اعمال تغییرات در فرایند و نحوه انجام فعالیت ها امکان پذیر است.

برای این وخامت خطر شاخص های کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس ۱ تا ۱۰ بیان می گردد.

جدول (۵) - و خامت خطر

ردیف	شدت اثر	شرح
۱۰	خطرناک - بدون هشدار	و خامت تاسف بار است مثل خطر مرگ ، تخریب کامل
۹	خطرناک - با هشدار	و خامت تاسف بار است اما همراه با هشدار است
۸	خیلی زیاد	و خامت جبران ناپذیر است - عدم توانایی انجام وظیفه اصلی از دست دادن یک عضو بدن
۷	زیاد	و خامت زیاد است همانند آتش گرفتن تجهیزات، سوختگی بدن
۶	متوسط	و خامت کم است مانند ضرب دیدگی، مسمومیت خفیف غذایی
۵	کم	و خامت خیلی کم است مانند ضرب دیدگی مسمومیت خفیف غذایی
۴	خیلی کم	و خامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن را احساس می کنند نشت جزئی گاز
۳	اثرات جزئی	اثر جزئی بر جامی گذارد مثل خراش دست بهنگام تراشکاری
۲	خیلی جزئی	اثر خیلی جزئی دارد
۱	هیچ	بدون اثر

۲- احتمال وقوع:

احتمال وقوع آن مشخص می کند که یک علت یا مکانیزم بالقوه خطر با چه تواتری رخ می دهد. تنها با از بین بردن یا کاهش علل یا مکانیزم هر خطر است که می توان به کاهش عدد رخداد امیدوار بود. احتمال رخداد بر مبنای ۱ تا ۱۰ سنجیده می شود. بررسی سوابق و مدارک گذشته بسیار مفید است، بررسی فرایندهای کنترلی، استانداردها، الزامات و قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد بسیار مفید است.

جدول (۶) - احتمال وقوع خطر

رتبه	نحوه احتمالی خطر	احتمال رخداد خطر
۱۰	۱ در ۲ یا بیش از آن	بسیار زیاد خطر تقریباً اجتناب ناپذیر است
۹	۳ در ۱	
۸	۸ در ۱	زیاد - خطرهای تکراری
۷	۲۰ در ۱	
۶	۸۰ در ۱	متوسط - خطرهای مورد
۵	۴۰۰ در ۱	
۴	۲۰۰۰ در ۱	
۳	۱۵۰۰۰ در ۱	کم - خطرهای نسبتاً نادر
۲	۱۵۰۰۰۰ در ۱	
۱	کمتر از ۱ در ۱۵۰۰۰۰۰	بعید - خطر نامتحمل است

۸- نحوه احتمال کشف خطر

احتمال کشف نوعی ارزیابی از میزان توانایی است که به منظور شناسایی یک علت / مکانیزم وقوع خطر وجود دارد. بعارت دیگر احتمال کشف توانایی پی بردن به خطر قبل از رخداد آن است. بررسی فرایند های کنترلی استاندارد ها الزامات و قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد بسیار مفید است.

جدول (۲) احتمال کشف خطر

ردیف	قابلیت کشف	معیار: احتمال کشف خطر
۱۰	مطلقاً میچ	هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست
۹	خیلی ناچیز	احتمال خیلی ناچیز دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۸	ناچیز	احتمال ناچیزی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۷	خیلی کم	احتمالی خیلی کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۶	کم	احتمال کمی دارد که با کنترلهای موجود خطر ردیابی و آشکار شود
۵	متوسط	در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
۴	نسبتاً زیاد	احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
۳	زیاد	احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود
۲	خیلی زیاد	احتمال خیلی زیاد وجود دارد
۱	تفصیلاً حتمی	تفصیلاً بطور حتم با کنترلهای موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می شود.

۹ - محاسبه^A RPN

عدد اولویت ریسک حاصلضرب سه عدد و خامت(S) رخداد (D) و احتمال کشف (D) است

$$RPN = \text{Serverity} \times \text{occ urance} \times \text{Detection}$$

عدد اولویت ریسک عددی بین ۱-۱۰۰۰ خواهد بود.

برای اعداد ریسک بالا، کارگروهی باید جهت پائین آوردن این عدد از طریق اقدام اصلاحی صورت پذیرد.

- ۱۰ آیا اصلاح نیاز است؟

در این مرحله خطرات را براساس عدد اولویت ریسک رتبه بندی می کنیم و براساس نظر سیستم

FMEA یک حد RPN در نظر می‌گیریم . بعنوان مثال برای سطح اطمینان ۹۰٪ حد به شرح زیر بدست می‌آید.

$$1000 \times \%90 = 900 \rightarrow 1000 - 900 = 100$$

سپس خطراتی که RPN بالای ۱۰۰ دارند و در واقع نیاز به اصلاح دارند را مشخص می‌کنیم
توجه برای خطراتی که دارای حداقل یک عدد ۱۰ هستند نیز باید اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

۱۱- اقدامات اصلاحی و پیشنهادی :

این اقدامات باید در جهت اهداف زیر وضع و انجام گردند:

الف - حذف علل ریشه‌ای خطر

ب - کاهش و خامت اثر خطا

ج - افزایش احتمال کشف خطر در فرایند

د - افزایش رضایت کاری کارکنان از وضعیت اینمنی

۱۲- تعیین مسئولیت و وظایف :

سازمان باید مسئول هر یک از اقدامات اصلاحی را مشخص و ثبت نماید تتابع اقدامات انجام شده باید به گروه FMEA گزارش شده و صحه گذاری شوند.

۱۳- تصحیح فرایند طبق اقدامات اصلاحی :

اقدامات باید بطور موثر پیاده شده و این نکته در نظر گرفته شود که باید این اقدامات نیز ارزیابی شود. بعنوان مثال حذف یک ماده آتش زا از حللاها و جایگزینی یک ماده سمی مخاطرات جدیدی را بدنبال دارد که باید آنها نیز بهمین ترتیب تجزیه و تحلیل شوند.

۱۴- بعد از انجام اقدامات اصلاحی دوباره باید عدد RPN محاسبه گردد.

در محاسبه عدد PRN باید توجه داشت که تعیین اعداد نرخ رخداد، خامت و کشف می‌بایست براساس نوع فعالیت سازمان تعیین و ثبت شود عمدتاً برای خطراتی که نرخ و خامت و رخداد بالای ۷ دارند می‌بایست اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

FMEA مزایای

- ۱- یک ابزار پیشگیری از خطرات است
- ۲- یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است
- ۳- یک روش مطمئن برای پیش بینی مشکلات و تشخیص موثرترین و کم هزینه ترین راه حلهای پیشگیری است.

مثال - بررسی خطرات بالقوه در یک ایستگاه میکس رنگ

در این ایستگاه مواد اولیه شیمیایی به صورت سنتی وارد پاتیل میکس می گردد. مواد در شبکه و حلب های ۲۵ کیلویی است . بشکه توسط جرثقیل سقفی در هوا معلق می شود و با هدایت اپراتور مواد آن درون پاتیل ریخته می شود.


جدول (۸) آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات ناشی از آن

اقدامات پیشنهادی	RPN	رتبه	کنترل موجود	رتبه	علل بالقوه	رتبه	اثرات خطر بالقوه	خطوهای بالقوه	مورد
۱- دور کردن تابلو برق از دستگاه تا حد ممکن ۲- استفاده از عایق بر روی تابلو برق ۳- ایجاد نهوده مناسب در بالای میکسر برای خروج بطارهای قابل اشتغال	۳۰۰ ۲۲۰	۱۰ ۴	آموزش اپراتور برای دور نگه داشتن مواد اشتعال راضخوصاً تیز استفاده از هواکش های معمولی	۲ ۸	-۱ در نزدیک تابلو با دستگاه عدم تهییه مناسب	۱۰ ۱۰	آتش سوزی	جرقه تابلو برق میکسر	برق
۱- استفاده از پمپ باد برای زدودن بود و مواد شیمیایی از سطح لباس و تجهیزات فردی	۱۲۴ ۱۲۴	۲ ۲	استفاده از ماسک و کلاه و لباس مخصوص آموزش راهنمای اپراتور برای استحمام بعد از کار	۸ ۸	-۱ عدم رعایت بهداشت فردی -۲ عدم آموزش و آگاهی	۸ ۸	مسوومیت	نشستن مواد شیمیایی بر روی بدن	
استفاده از سکو برای جلوگیری از معنق بودن شکله حین تنفس به داخل پاپیل	۲۴۰ ۱۲۸	۱۰ ۴		۲ ۸	-۱ پاره شدن و پیچ جرثقیل عدم تعادل بشکه در این روش	۸ ۴	شکستگی	سقوط بشکه حاوی مواد شیمیایی	
استفاده از تجهیزات کمکی و روش صحیح بلند کردن	۸۲	۱		۹	تحوه بلند کردن غلط	۹	آسیب کمری	بلند کردن دستی حلب ۲۵ مای کیلویی	

روش willian Fine در ارتباط با مدیریت و ارزیابی ریسک

Fine روشه را جهت تصمیم گیری اینکه هزینه اصلاح یک خطر تا چه اندازه قابل توجیه است و چگونه خطرات بایستی به سرعت اصلاح شوند را پیشنهاد کرد روش او شامل استفاده از ریسک نیز می شود.

رتبه ریسک (R) از طریق زیر محاسبه میشود:



(R) رتبه ریسک می تواند جهت تصمیم گیری راجع به اینکه چگونه عمل اصلاح خطرات به سرعت انجام شود، بکار گرفته شود. برای این منظور بایستی جداول ذیل را ملاحظه کنید.

بعد از این تعیین رتبه ریسک می توانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده کنیم.

$$J = R / (CF \cdot DC)$$

میزان هزینه قابل توجیه

ضریب هزینه

درجه میزان اصلاح

همانطوریکه از فرمول فوق پیداست از تقسیم رتبه ریسک (R) بر حاصلضرب ضریب هزینه و درجه میزان اصلاح (جدول آنها در ذیل آمده است) می توان میزان هزینه قابل توجیه جهت اصلاح خطرات را محاسبه کرد.

Pi پیشنهاد کرد که اگر $10 > z$ باشد هزینه قابل توجیه می شود و اگر $z < 10$ باشد هزینه قابل توجیه نیست . میزانهای بکار رفته در فرایند و برای تصمیم گیری تا حدی قراردادی هستند.

جدول (۹) پامد خطر C

فاجعه - مرگ و میر بسیار زیاد - خسارت بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ دلار - توقف فعالیت بطور عمده	۱۰۰
مرگ و میر متعدد - خسارت بین ۴۰۰/۰۰۰ دلار تا ۱۰۰۰۰۰ دلار	۵۰
مرگ و میر ، خسارت ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ دلار	۲۵
خدمات به شدت جدی (مثل قطع عضوی از بدن - ناتوانی دائمی) خسارت بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ دلار	۱۵
آسیب منجر به ناتوانی - خسارت بالای ۱۰۰۰ دلار	۵
خدمات ، آسیب و خسارت خفیف	۱

جدول (۱۰) تماس با خطر E

بطور پیوسته / چند بار در روز	۱۰
غالباً - مکرراً / حدود یکبار در روز	۶
گهگاه - بعضی اوقات / یکبار در هفته تا یک بار در ماه	۳
بطور غیر معمول و غیر عادی / یکبار در ماه تا یکبار در سال	۲
بندرت / بعنوان موردی که اتفاق یافتد می شناسیم	۱
بطور جزئی / بعنوان موردی که اتفاق یافتد نمی شناسیم	۰/۵

جدول (۱۱) احتمال وقوع خطر P

اغلب متحمل است	۱۰
کاملاً ممکن است - شانس وقوع ۵۰/۵۰ است	۶
می تواند تصادفی ممکن باشد	۳
چند سال بعد از تماس هر گر اتفاق نمی افتد اما امکان پذیر می تواند باشد	۰/۵
بطور عملی وقوعش غیر ممکن است (هر گر اتفاق نخواهد افتاد)	۱/۰

جدول (۱۲) خلاصه رتبه ریسک و اقدامات

Risk Score Summary and Actions

عمل	رتبه	
اصلاحات فوری نیاز است. فعالیت بایستی متوقف شود تا خطر کاهش یابد	۲۰۰-۱۵۰	۱
اضطراری - توجهات لازم در اسرع وقت بایستی صورت گیرد	۹۰-۱۹۹	۲
خطر بایستی بدون تأخیر حذف شود، اما وضعیت اضطراری نیست.	۰-۸۹	۳

توجه: پس از حاصلضرب $P \times E \times C$ رتبه‌ای که حاصل می‌گردد را با جدول ۱۲ تطبیق می‌دهیم. اگر در ردیف ۱ قرار گرفت خطر موجود High Risk است که بایستی اقدامات ذکر شده فوق را بکار بست و نسبت به کنترل خطر اقدامات فوری نمود. اگر رتبه R در ردیف ۲ قرار گرفت خطر موجود middle Risk است و اگر رتبه R در ردیف ۳ قرار گرفت خطر موجود low Risk است.

جدول (۱۳) فاکتور هزینه / برآورد هزینه دلاری پیشنهادی جهت اقدامات اصلاحی

Cost Factor

بیشتر از دلار ۵۰۰۰۰	۱۰
دلار ۲۵۰۰۰-۵۰۰۰۰ دلار	۶
دلار ۱۰۰۰۰-۲۵۰۰۰	۴
دلار ۱۰۰۰-۱۰۰۰	۲
دلار ۲۵-۱۰۰	۱
۲۵>	۰/۵

جدول(۱۴) درجه میزان اصلاحات D.C / میزانی که خطر کاهش خواهد یافت

DEGREE OF CORRECTION

خطر بطور موثری ۱۰۰٪ حذف شده است	۱
خطر به کمتر از ۷۵٪ کاهش یافته است	۲
۵۰-۷۵٪ کاهش یافته است	۳
خطر به بین ۲۵-۵۰٪ کاهش یافته است	۴
خطر به کمتر از ۲۵٪ کاهش یافته است	۵


روش^۱ Rolin Geronsin

امروزه در محیط‌های کاری، تمرکز روی افزایش سود دهی ، بهبود عملکرد و ارتقاء کیفیت بصورت یک امر بدیهی در آمده است. ارزیابی خطرات شغلی ، بطور وسیعی جهت شناسایی و درک کمالیت خطرات ایمنی بکار می رود. درک کمالیت همه خطرات موجود در محیط‌های کاری به یک روش جامع جهت تجزیه و تحلیل و کنترل خطر نیاز دارد.

عموماً ، ارزیابی خطرات شغلی در یک فضای تیمی انجام می شود که در برگیرنده ارزیابی خطرات ایمنی ، مشکل از بهداشت حرفه‌ای ، تأثیرات و جنبه‌های محیطی و ارزیابی ریسک می باشد. انجام JHA لیست مدونی از اقدامات کنترلی مناسب را نیز جهت کاهش ریسک فراهم می کند.

۱۳- رولین چروسین رویکرد جامعی از ارزیابی ریسک براساس ارزیابی خطرات شغلی (Job Hazard Assessment) ارائه نموده است رولین ، رویکرد JHA را با توجه به الهاماتی که از Mansdorff-Roughton- clemen گرفت تدوین نمود.

شکل ۸- فرایند ارزیابی خطرات شغلی



فرایند JHA علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه می‌دهد که مهمترین ریسکهای موجود در سیستم را در کنند تا بتوانند اقدامات کنترلی مناسب را پیشنهاد کنند. ارزیابی ریسک فرایند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و بزرگی یا شدت اثرات زیان آور آن می‌باشد.

در ابتدا تیم بایستی دامنه کاربرد^{۱۰} پروژه را تعریف کند. دامنه کاربرد ممکن است شامل یک محدوده زمانی، محدوده جغرافیایی، مجموعه‌ای از مشاغل و مراحل کاری، قسمتی از یک دستگاه یا مواد باشد.

در قدم بعدی تیم بایستی همه اجزای سیستم مورد بررسی را شناسایی کند. که در این فاز می‌توان از روشها و تکنیک‌های مختلفی بهره جست و حتی تیم می‌تواند از فعالیت‌های گروههای کاری دیگر یا مؤسسات دیگر الگو برداری نماید. بازرسی از محیط‌های کاری می‌تواند بعنوان یک ابزار قوی در این مرحله بکار گرفته شود.

برگه تجزیه و تحلیل وظایف (شکل ۹)، بطور نظام مند و سیستماتیک تیم را قادر به جمع آوری اطلاعات مرتبط می‌نماید/ چنین برگه‌ای می‌تواند برای گرفتن اطلاعات مرتبط با مراحل انجام کار، مواد، تجهیزات و دیگر پارامترهای مربوطه، بکار گرفته شود. همه مراحل انجام کار، مواد، تجهیزات، ترکیبات شیمیایی، مواد بیولوژیکی، عوامل فیزیکی و دیگر عوامل که در دامنه کاربرد تعریف شده‌اند بایستی بطور خلاصه تشریح گردند.

جدول (۱۵) برگه تجزیه و تحلیل وظایف

تاریخ:

محل (ساختمان - اتاق - منطقه)؛ آماده سازی محلول

وظیفه: آماده سازی محلول

کارگران مربوطه: Tim , Lava, Jeremy

تکمیل کننده فرم: Rolin Geronsin

مواد / تجهیزات / دستور العمل های مربوط	شرح مراحل اختصاصی
۱. اسید هیدروکلریک (مایع ۷٪ - مخازن ۳۰۰ لیتری) ۲. اسید استیک گلاسیال (مایع ۹۸٪ - مخازن ۳۰۰ لیتری) ۳. Bis Tris (جامد - بشکه ۱۲ تا ۹۰ کیلوگرم) ۴. اوره (جامد - بشکه ۱۲ تا ۹۰ کیلوگرم) ۵. نمکهای بافر (جامد - بشکه ۱۲ کیلوگرم)	۱. انتقال مواد: ترکیبات شیمیایی جمع آوری شده در محل آماده سازی بافر به مخزن منتقل می شوند. ۲. آماده سازی Batch (سیستم بسته): مخازن توسط جرثقیل بلند شده روی سکویی قرار می گیرند. HCl و اسید استیک بوسیله شلنگ های Flex، منتقل می شوند. این شلنگ ها از جرثقیل معلق می باشند. نهاده مخازن نزدیک به سمت هوا انجام می شود. ۳. آماده سازی Batch (سیستم بسته): مواد شیمیایی از طریق بلکان به بالای سکو حمل میگردند. سهس به داخل مخازن منتقل می شوند. ۴. سنجش PH مخزن
۱. Bistris (جامد، بشکه ۱۲ کیلوگرم) ۲. اوره (بشکه های ۱۲-۹۰ کیلوگرم) ۳. نمکهای بافر (جامد - بشکه ۱۲ کیلوگرم) ۴. HCl (تصویر ۱۰۰ میلی لیتری تا ۷ مخزن تقسیم می شوند)	۱. مخلوط سوز آور (PH پیش از ۹) ۲. بلند بودن محل اندازه گیری (تفصیل ۵ تا ۶ فوتی)
۱. مخزن ۸ مرتبه شسته و تمیز میگردد. ۲. مخازن به محل تمیزی منتقل می شوند گوی های پاششی در داخل مخازن قرار می گیرند و یک شلنگ flex به آن متصل می گردد شلنگ flex دیگری به زیر مخزن متصل می شود نهاده مخزن انجام می شود.	۵. تمیز کاری مخازن: مخازن به محل تمیزی منتقل می شوند گوی های پاششی در داخل مخازن قرار می گیرند و یک شلنگ flex به آن متصل می گردد شلنگ flex دیگری به زیر مخزن متصل می شود نهاده مخزن انجام می شود.

بایستی هر اطلاعاتی که بتواند به شرح یا درک کامل فرایند کمک نماید، جمع آوری، و بازنگری شود هر بخشی از تجهیزات یا ماده شیمیایی ممکن است در محیط کار ایجاد خطر نمایند . برای مثال یک ماده شیمیایی ممکن است ، سوز آور، سمی ، قابل اشتعال و یا ترکیبی از آنها باشد. خطرات بایستی در همه منابع مدنظر قرار گیرند و تأثیر بالقوه شان روی همه موضعهای هدف یا افراد در معرض، همه قسمتهای سیستم و در مراحل تولید در نظر گرفته شود.

همه جزئیات اجزای سیستم را باید مورد بررسی قرار داد و کلیه خطرات ذاتی آنها را تجزیه و تحلیل کرد. علاوه بر شناسایی خطرات در این موارد، بایستی کلیه فعالیتهای غیر روتین نیز مورد بررسی قرار گیرند. فعالیتهای غیر روتین شامل روشن کردن دستگاه ، تمیز کاری ، تست و بازرگانی ، خاموش کردن دستگاه می باشد.

شکل ۱۰- یک فرم تجزیه و تحلیل ریسک / خطر را نشان می دهد ، این فرم شامل ثبت مراحل انجام کار و خطرات مرتبط با آنها می باشد. ستون سوم فرم ، محل ثبت تأثیرات بالقوه زیست محیطی شناسایی شده است . اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل ریسک بایستی بصورت جدول (ستون ۴) در آیند. هر گونه اطلاعات اضافی که برای بازنگری فرایند ضروری بنظر رسد را بایستی در ستون ۵ ثبت نمود.

جدول (۱۶) یک فرم تجزیه و تحلیل دیسک

محل : آماده سازی محلول تاریخ :

شاغلین :

تکمیل کننده فرم:

پیشنهادات	تکمیل کننده فرم:	دیسک	ارزیابی تأثیر	شرح خطر	فرایند / وظیفه / مواد / تجهیزات	
		رد	اطلاع	رسیک		
- جایگزینی مواد با دقت انجمام شودتا احتمال ریخته شدن آن کامنش پایان.	C	۱	۱	- امکان ریخته شدن آن خیلی است. - اوره تیاستری در مسیر کانال آب قرار گیرد، برای Powt خطرناک است	۱. خورنده ۲. خورنده، قابل اختراق ۳. بی خطر ۴. بی خطر ۵. در این مرحله خطری ندارد به آسانی با هل دادن با غلتاندن (از محل دریافت به قسم آماده سازی منتقل می شوند	- مرحله انتقال مواد ۳۰۰ /۷۷ (ماج HCl-۱ لیتری) ۲-اسید استیک گلابیال ۳۰۰ (ماج ۹۸٪ سفزن لیتری)- Bistris-۳ بشکه ۱۲ (کیلویی) ۴-خواره ۵-نمک های بافر
- نمونه برداری از هوا در طول انتقال HCl و اسید استیک جهت تعیین ضرورت حفاظت نفسی - جمع آوری بشکه های پلاستیکی جهت بازیافت - تیزی کاری مواد ریخته شده - حفاظت از کالال از ریخته شدن بالقوه مواد	B	۲	۲	- زالات بشکه های پلاستیکی پتانسیل ریخته شدن مواد	(۱) و (۲) بدون خطر شیمیایی با با خطر شیمیایی کم هستند. بسته بسته است ۳. خطر تصادم اشای بلند شده وجود دارد	- آماده سازی بیج (مخازن) HCl-۱ ۲-اسید استیک گلابیال ۳- جرق تغیل سققی
- نهی یک روش اینچ چهت انتقال مجازان اوره بر روی سکو - توجه به انتقال بشکه توسط جرق تغیل و ریختن آن در مجازان بسته - همیشه اسید را به آب اضافه کنید - نگهداری مواد تیزی کاری ریخته شده - اجتناب از تخلیه	B	۲	۲	پتانسیل ریخته شدن مواد	۱، ۲ و ۳ - خطر بلند کردن و حمل وجود دارد. انتقال دستی بیشتر از ۱۰۰۰ کیلو ماده در روز تا بالای پلکان ماده شیمیایی	- آماده سازی بیج (ظرف ۱۲ کیلویی) Bistris-۱ ۲- اوره ۳-نمک های بافر HCl-۴
- توجه به استفاده از بشکه صورت و یا حفاظت از بروت	C	۲	۲	وجود ندارد	۱. شیمیایی: خطر تحریک بروت و چشم، خطر خیفت نفسی - خطر بالقوه برای چشم و تمام با صورت	- نمونه برداری ۱. مخلوط سوز آور (PH>۹)
- استفاده از علامت اخطاری و آموزشی - نمونه برداری در طول تیز کاری مجازان جهت تعیین حفاظت نفسی لازم - فاضلاب تیزی کاری به استثنای اوره می تواند به فاضلاب بهداشتی تخلیه شود. - کل دوره باقیمانده باستی برای دفع جمجم آوری شوند.	B	۲	۲	- فاضلاب تولید شده ناشی از تیزی کاری - اوره باقیمانده در بشکه ها	۱. فیزیکی - خطر سوختگی	- تیزی کاری ۱. آب داغ (۸۰°C)

وقتی همه خطرات و موضعهای هدف شناسایی شدند، ارزیابی ریسک باستی انجام گردد. این مرحله یک بخش کلیدی اضافه شده به فرایند ارزیابی جامع خطرات شغلی است. ارزیابی ریسک به تیم اجازه می دهد تا مهمترین ریسکهای موجود در سیستم را درک کنند تا از این طریق بتواند اقدامات کنترلی مناسب را پیشنهاد دهن. ارزیابی ریسک فرایند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و بزرگی یا شدت اثرات زیان آور آن می باشد. احتمال وقوع رویداد هر خطر را باستی ارزشیابی نمود. فاکتورهایی از قبیل تجزیه و تحلیل رویدادهای قبلی ، نتایج بازررسی و تجزیه اعضای تیم ، این ارزشیابی را تسهیل می کنند.

جدول (۱۵) تعریفی کلیدی از احتمال را نشان می دهد که می تواند در طول این مرحله بکار گرفته شود. جدول (۱۶) تعریفی کلیدی از شدت را ارائه می نماید. شدت باستی برای بدترین حالت ممکن وقوع یک رویداد در نظر گرفته شود. اگر تیم ، تأثیرات چند گانه خطر را شناسایی کرد ، باستی همه آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و شدیدترین پیامد بالقوه را انتخاب نماید. پس از تعیین احتمال و شدت خطر، از جدول (۱۷) که بنام ماتریس ارزیابی ریسک است، جهت تعیین کد ریسک استفاده می نمایم. نتایج حاصل از ارزیابی کد ریسک^{۱۱} باستی در فرم تجزیه و تحلیل ریسک / خطر (شکل ۱۰) و سپس در فرم JHA ثبت گردد.

بعد از ارزیابی ریسک، تیم باستی اقدامات کنترلی که به کاهش یا به حداقل رسانیدن ریسک های غیر قابل قبول کمک می کند، شناسایی نماید. خطری که نتایج حاصل از آن در کدریسک A یا B قرار گیرد، ریسک غیر قابل قبول محسوب می گردد. در ابتدا تیم باستی در جهت حذف ریسک تلاش نماید. برای مثال حذف یک ماده شیمیایی یا جانشینی با یک ماده بی خطر باعث حذف خطر خواهد شد. اگر نتوان ریسک را حذف کرد و یا انجام آن غیر ممکن باشد، باستی اقدامات کنترلی مناسب دیگری برای کارکنان و فرایندها توصیه گردد. اقدامات کنترلی شامل کنترلهای مهندسی، کنترلهای اداری و اجرایی (مثل علائم اخطاری - برگه های عملیاتی) لوازم حفاظت فردی و کنترلهای محیطی است.

بعد از انجام هر اقدام کنترلی ، بایستی ریسک های مرتبط با هر محل کاری، مجدداً ارزشیابی گردند تا معین شود که آیا ریسک تا سطح قابل قبول کاهش یافته است یا خیر . بعد از این ارزشیابی که در واقع ارزشیابی دوم محسوب می گردد و کلیه اقدامات کنترلی در آن لحاظ شده است، نسبت به تعیین ریسک باقیمانده^{۱۲} اقدام می شود.

این تجزیه و تحلیل سبب می گردد تا کارکنان ماهیت ریسکهایی را که هنگام کار با آن مواجهه دارند، درک کنند و تأثیر بکارگیری مناسب اقدامات کنترلی را بفهمند. تیم نیز بایستی تأثیر کلیه اقدامات کنترلی پیشنهادی را مورد بازنگری قرار دهد و خطرات بالقوه جدید ناشی از فرایند در نظر داشته باشد.

جدول (۱۷) ماتریس احتمال

احتمال	تعریف
محتمل (۴)	احتمال وقوع خطر یا تأثیر آن بیشتر از یکبار در طول حیات سیستم اتفاق می افتد
گاه و بیگاه (۳)	احتمال وقوع خطر یا تأثیر آن گاهی اوقات در طول حیات سیستم اتفاق می افتد
جزئی - بعید (۲)	احتمال وقوع خطر یا تأثیر آن در طول حیات سیستم وجود ندارد اما امکان وقوع وجود دارد
نامحتمل (۱)	وقوع خطر یا تأثیر آن در حد صفر است

^{۱۲} - Residual risk

جدول (۱۸) ماتریس شدت

توصیف شدت	گروه	تعریف یا جنبه های اینمنی	جنبه های زیست محیطی
دندانه (۱)	• شدت خطر / تأثیر: • وضیعت: • اتفاق: • افکار عمومی:	• شدت خطر / • صدمه به تجهیزات و شرکت بیش از یک میلیون دلار • عدم اطمیاط منجر به شرایط IDLH می شود که خود باعث نفو مجاز و جسمی بیش از ۱ میلیون دلار می گردد.	• تأثیر غیر قابل برگشت بر روی محیط زیست در خارج شرکت • عدم اطمیاط منجر به تأثیر غیر قابل برگشت روی محیط می گردد. جرمای مالی و جزائی زیادی را از اطراف سازمانهای قانونی بدنبال دارد • شدیداً منفی است
میانه (۲)	• شدت خطر / تأثیر: • وضیعت: • اتفاق: • افکار عمومی:	• آسیب به اعضای بدن، بیماری مزمن، بیماری غیر قابل برگشت، صدمه به تسهیلات و تجهیزات بین ۱ تا ۲۵۰۰۰ دلار • عدم اطمیاط منجر به آسیب جدی یا بیماری مزمن می گردد.	• تأثیر غیر قابل برگشت بر روی محیط زیست در داخل شرکت • عدم اطمیاط، احتمالاً منجر به اثرات غیر قابل برگشت روی محیط زیست می گردد. • محدودیت مجوز کاری و جرائم • مکان منفی شدن افکار عمومی • ضرورت توجه به سازمانهای قانونی و دولتی
دندانه (۳)	• شدت خطر / تأثیر: • وضیعت: • اتفاق: • افکار عمومی:	• به اقدامات پژوهشکی فوری نیاز است • بیماری قابل برگشت حاد • صدمه تسهیلات و تجهیزات با میزان ۱۰۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ دلار • احتمال عدم اطمیاط وجود دارد • تأثیر بر افکار عمومی ندارد	• تأثیرات محیطی خفیف و قابل برگشت • احتمال عدم اطمیاط وجود دارد • تأثیر بر افکار عمومی ندارد
بلطفه (۴)	• شدت خطر / تأثیر: • وضیعت: • اتفاق: • افکار عمومی:	• آسیب جزئی یا بدون آسیب • صدمه به تسهیلات و تجهیزات بر میزان کمتر از ۱۰۰۰۰ دلار • عدم اطمیاط وجود ندارد • منجر به نگرانی افکار عمومی نمی گردد	• حداقل تأثیرات محیطی یا بدون تأثیر • عدم اطمیاط وجود ندارد • منجر به نگرانی افکار عمومی نمی گردد.

جدول (۱۹) ماتریس ارزیابی ریسک^{۱۳}

احتمال رویداد				شدت پیامد
محتمل	گاه و بیگانه	بعید / جزئی	نامحتمل	
A	A	B	C	فاجعه
A	B	B	C	بحرانی
B	C	C	C	ناحدی
C	C	C	C	جزئی

از ریسک کد ریسک:

-A محدود کردن ریسک و رساندن آن به سطوح پائین تر، ضروری است.

-B اقداماتی جهت بحداقل رسانیدن ریسک باستی صورت گیرد یا تیم باستی دلایل مستندی برای عدم انجام اقدامات کنترلی داشته باشد.

-C انجام عملیات مجاز است.

تمام اطلاعات تهیه شده در طول مراحل آخر ارزیابی ریسک باستی در فرم نهایی JHA ثبت گردد. این فرم همه مراحل شرح داده شده قبلی را شامل شده و یک فرم فرایند "ارزیابی جامع خطرات شغلی" می باشد. این فرم به کارکنان اجازه می دهد:

- فرایندهای تحت پوشش را به آسانی در کم و ملاحظه کنند.
- افراد در گیر در فرایند تجزیه و تحلیل را بشناسند.
- زمان اتمام کار را بدانند
- از زمان بازنگری فرایند آگاه شوند

فصل سوم: مدیریت ارزیابی ریسک ۸۹

جدول (۲۰). فرم ارزیابی خطرات شغلی

کنترل‌ها ی محيطی	نحوه انجام کار	لوایح حفاظت فرودی	واسیله اخطراری	کنترل‌های مهندسان (جاشن)	طبقه‌بندی خطر	هر اجل وظیفه / مواد / تجهیزات
● نیازی به کنترل بست	● مغازه سگین بوده و باشی توسط دو غیر جایجا شود	● دستکش تیرپیش عینک ابنی	● برچسب روی طروف و مخازن	● استفاده از وسائل مکانیکی برای جایجاپس مواد برای مثال استفاده از لیفتراک، هرقلیل	C	۱. غورنده، ۲. سورنده، قابل احتراق ۳. بی خطر ۴. برای Potw است (آماده‌سازی) دیگر خطر در این مرحله خطری ندارد یا خطر کمی دارد مواد به آسانی (قابل دادن یا منتقلدن) از محل درافت به قسمت آماده سازی منتقل نمی‌شوند.
● نیازی به کنترل بست	● از استاندار بخارات شود. اجتبا شود.	● دستکش تیرپیش کلاه ایمنی (صلبات هرقلیل) ماسک صورت با فیلتر مناسب	● علامت اخطراری نشانده‌اند صلبات به هرقلیل منظمه عملیاتی مربوط به هرقلیل باشی روی کتف ، شان گذاری شود.	● الزام خاصی وجود ندارد	B	۱ و ۲ بدون خطر شیمیایی با خطر شیمیایی کم هستند. میتو نند است. ۳ خطر تصادم اثیاب پلند شده وجود دارد.
● زالدا ت دوره را برای دفع جمع آوری کنید. ● ظرف پلاستیک را بازیاب نماید.	● به ضلالات فشار تپاره عمل حمل و نقل و پلند کردن را بطور صحیح نجام دهد	● دستکش تیرپیش عینک ایمنی شیلد صورت	● علامت اخطراری نشانده‌اند صلبات مربوط به هرقلیل	● استفاده از برقلیل برای فرار دان در روی سکو قراردادن مواد داخل یک جهه استیل یا پلاسیک	B	۱ و ۲ خطر بلند کردن و حمل وجود دارد. اتفاق ممکن است از هزار کیلو ماده در روز نایابی پاکان ۳ آماده شیمیایی غورنده‌گی تریکنکس و اکتش با آب
● نیازی به کنترل بست	● الایات خاص و وجود نکار	● دستکش حراستی با پوشش تیرپیش ماسک نیم صورت با فیلتر مناسب	● های روی طروف برچسب	● الزام خاصی وجود ندارد	C	۱-شیلیان: خطر تحریک چشم و بزمت خطر خفیف تنفس خطر بالقوه برای چشم و نسافر با صورت
● زالدا ت اوره را برای دفع جمع آوری کنید	● پیش از برداشت شانگ از دمای آن مقطفن شود	● دستکش حراستی با پوشش تیرپیش ماسک نیم صورت با فیلتر مناسب	● تصبع بر چسب روی مخازن با عنان Cautio n Hot	● الزام خاصی وجود ندارد	B	۱- تیزی کاری خطر سوختگی ۲- آب داغ درجه سانتی گراد)

فرم JHA

بطور کلی شامل موارد ذیل می باشد.

۱- خطرات ذاتی یا مرتبط با فرایند / سیستم

۲- برآورد ریسک صدمه و آسیب

۳- فهرست بندی سیستماتیک اقدامات کنترلی مناسب

۴- برآورد ریسک باقیمانده

نتایج این فرایند می تواند برای آموزش کارکنان جدید یا جابجا شده ، آموزش مجدد کارکنان بعد از انجام یک بازرسی مورد استفاده قرار گیرد. فرایند ارزیابی جامع خطرات شغلی ، بطور اثر بخشی وجود خطرات و اثرات اقدامات کنترلی را به کارگران آموزش می دهد و باعث مشارارت کارکنان در فرایند درک ریسک و ارتقاء سیستم خود کنترلی آنان می شود و در نتیجه اسباب افزایش بهرهوری و روحیه کارکنان را فراهم می کند.

از فواید دیگر فرم JHA استفاده از آن بعنوان یک راهنمای برای ممیزی است ممیز می تواند با مشاهده فرم بفهمد که چه اقدامات کنترلی جهت کاهش ریسک محیط کار انجام شده است. براساس این بازرسی ها ممیز می تواند ریسک شایع^{۱۴} یا ریسکی که واقعاً وجود دارد را درک نماید.

شکل ۱۰ یک بازرسی کامل را با استفاده از مفهوم ریسک باقیمانده و ریسک شایع نشان می دهد در این مثال ، اعضای گروه کاری از ماسک نیم صورت استفاده نکرده اند و بشکه های سنگین را به بالای سکو حمل کرده اند لذا با توجه این اطلاعات در می یابیم که ریسک شایع بیشتر از ریسک باقیمانده است و بازرس می تواند ریشه اصلی را پیدا کرده و به گروه در جهت کاهش ریسک شایع کمک نماید اگر اقدامات کنترل خطر طراحی شده ، بطور مناسبی بکار گرفته شوند، ریسک شایع و ریسک باقیمانده باستی مشابه هم باشند اما اگر ریسک شایع بیشتر از ریسک باقیمانده گردد، سازمان باستی توجهات خاصی را نسبت به اقدامات کنترلی خود مبذول نموده و اقدام اصلاحی انجام دهد.

^{۱۴} - Manifest risk

شکل (۹) مراحل آنالیز دیسک - تهیه اطلاعات کلیدی برای مدیریت دیسک

گروه کاری :									وظیفه / روش :
نتایج / پیشنهادات	ریسک شایع	ریسک باعث شدن	کنترل زیست محیطی	تجویه انجام کار	لوازم حفاظت فردی	وسائل اخطاری	کنترلهای هندسی(جانشینی)	مراحل وظیفه، مواد، تجهیزات	
اقدامات کنترلی همانطوریکه توافق شده، بکار گرفته شود. یافته‌ای برای این مرحله وجود ندارد	C	C	بازی به کنترل نیست	مخازن ستگین بوده و باستین توسط دو نفر جایجا شود	دستکش تیزبلی عینک ایمنی	برچسب روی ظرف و مخازن	استفاده از وسائل مکانیکی برای جایجاپی سوار برای مثال استفاده از لینفراک، چرتفیل	مرحله انتقال مواد HCl .۱ ۲. اسید اسیک گلولیان Bis Tris .۲ ۴. اوره ۵. سکهای بافر	
از ماسک تنفسی استفاده نمی شود صرف، جایگزین نموده. نهی فیلتر مناسب نهی چدلو زمانی برای جایگاه فیلتر بطور روشن	B	C	بازی به کنترل نیست	ار استنشاق بخارات اجتناب شود	دستکش تیزبلی کلاه چرتفیل (کلاه چرتفیل)	علام اخطاری نشانده به چرتفیل منظمه عملیاتی مربوط به چرتفیل باستین روی کتف نشان گذاری شود	زمام خاصی وجود نمارد	• آماده سازی بع (مخازن)	
شکه های دوره را سکوی طبیعی حلول می شوند خطر بالقوه و قرم ثابت است ارگونومی وجود نهی چدلو با متزیز که سبب چرتفیل شکه اوره را دری شک	B	C	زاندات اوره را برای دفع جمع آوری کنید ظروف پلاستکی و بازیافت نمائید	به عضلات فشار نیاورید/صل حمل و نقل و بلند کردن را بطور صحیح انجام دهید	دستکش تیزبلی عینک ایمنی شیلد صورت	علام اخطاری نشانده به چرتفیل عملیات مربوط به چرتفیل	استفاده از چرتفیل برای قراردادن مخازن روی سکو/کواردادن مواد داخل یک جمه استیل یا پلاستیکی	آماده سازی بع (ظرف، گلولی) Bis Tris .۱ ۲. اوره ۳. سکهای بافر HCl .۴	
اقدامات کنترلی همانطوریکه توافق شده، بکار گرفته شود. یافته‌ای برای این مرحله این وظیفه وجود دارد	C	C	بازی به کنترل نیست	الزام خاصی وجود ندارد	دستکش تیزبلی عینک ایمنی شیلد صورت	برچسب های روی ظروف	الزام خاصی وجود نمارد	نموده برداری (متخلوط سوز آور (pH>۹)	
از ماسک تنفسی استفاده نمی شود نیافر ماسک بعد از اقضای مصروف جایگزین نمی شود. نهی فیلتر مناسب نهی چدلو زمانی برای جایگزین فیلتر بطور روشن	B	C	زاندات اوره را برای دفع جمع آوری کنید	پیش از برداشتن شلچک مغضن شوید که عملیات انجام شده است	دستکش حرارتی با پوشش تیزبلی ماستک نیم صورت با فلتر مناسب	نصب برچسب روی مخازن با عنوان Caution Hot	الزام خاصی وجود نمارد	• تیزکاری ۱. آب داغ (۱۰۰°C)	

ارزیابی ریسک براساس استانداردهای نظامی آمریکا

الف - شدت خطر

شدت خطر نشاندهنده وسعت و دامنه خسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل در آمدن خطر ایجاد خواهد شد. طبقه بندی شدت خطر می‌تواند براساس تعداد طبقات، نامگذاری آنها، اهداف و منظور هر طبقه اصول طبقه بندی و غیر متفاوت باشد. برای مثال می‌توان به طبقه‌بندی‌های زیر که توسط سازمانها و گروههای مختلف ارائه شده است اشاره کرد:

- ۱- فاجعه بار - بحرانی - شدید - جدی (طبقه بندی هیئت ایمنی حمل و نقل ملی آمریکا)^{۱۵}
- ۲- فاجعه بار - بزرگ - جدی - کوچک (طبقه بندی سازمان هوا فضای ملی آمریکا)^{۱۶}
- ۳- طبقه ۱ - طبقه ۲ - طبقه ۳ - طبقه ۴ (طبقه بندی شورای ایمنی ملی آمریکا)^{۱۷}

یکی دیگر از طبقه بندی‌های شدت خطر در سال ۱۹۸۴ در استانداردهای نظامی آمریکا (MIL - STD - ۸۸۲۱۳) ارائه شده که در آن ، خطرات از نظر شدت به چهار گروه فاجعه بار ، بحرانی ، مرزی و جزئی طبقه بندی شده‌اند. هر چند که استاندارد اخیر در ابتدا برای ارزیابی سیستمهای نظامی ارائه شده بود ولی امروزه از آن برای طیف وسیعی از صنایع که اصول ایمنی سیستم در آنها بکار گرفته می‌شود نیز استفاده می‌گردد. سیستم یاد شده که در جدول زیر نشان داده شده است یک معیار کیفی از شدت نسبی پیامدهای احتمالی شرایط مخاطره آمیز ارائه می‌کند.

^{۱۵} - National Transportation Safety Board (NTSB)

^{۱۶} - National Air Space Administration (NASA)

^{۱۷} - National Safety Council (NSC)

جدول (۲۱) طبقه بندی شدت حادثه

نوع خطر	طبقه	تعریف
فاجعه بار	۱	مرگ و میر یا ازین رفتار سیستم
بحراتی	۲	جراحات، بیماریهای شغلی یا آسیب‌های واردہ به سیستم شدید است
مرزی	۳	جراحات، بیماریهای شغلی یا آسیب‌های واردہ به سیستم کوچک است
جزئی	۴	جراحات، بیماریهای شغلی یا آسیب‌های واردہ به سیستم خلی کوچک است.

بکارگیری تکنیک طبقه بندی شدت در ارزیابی شرایط اینمنی سیستم از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا با اختصاص طبقات مختلف سیستم و نقصهای احتمالی می‌توان شرایط موجود را بهتر ارزیابی کرده و در نتیجه اقدامات کنترلی را الوبت بندی نمود.

لازم به یادآوری است که علاوه بر تعداد طبقات و نام آنها و تعاریف هر طبقه نیز ممکن است در کشورها، ایالات و حتی در صنایع مختلف یک کشور بسیار متفاوت هم باشد همه این امر به سیاستهای اینمنی هر کشور، ایالت و یا صنعت بستگی خواهد داشت. بعنوان مثال ممکن است در کشور یا صنعتی تحمیل N ریال خسارت یک حادثه فاجعه بار تلقی شود در حالیکه حادثه یاد شده در کشور یا صنعتی دیگر از نوع بحرانی قلمداد شود.

ب - احتمال خطر

فاکتور احتمال خطر نشان دهنده امکان بوقوع پیوستن یک خطر در یک دوره زمانی معین است طبقه بندی خطر براساس احتمال وقوع نیز ممکن است بسیار متعدد باشد، طبقه بندی ارائه شده در جدول زیر نشانگر یک تقسیم بندی کیفی از احتمال نسبی وقوع یک حادثه در اثر خطرات کنترل نشده است (MIL-STD-882B)، همچنین با استفاده از این جدول می‌توان براساس میزان احتمال وقوع حادث به اهمیت آنها بی برد لازم به ذکر است که در طبقه بندیهای مشابه می‌توان احتمال وقوع حادث را به شکل کمی نیز تعریف کرد. بعنوان مثال حادثی را از نوع مکرر نامیده که حداقل یکبار در هر هفته یا ماه و غیره بر حسب ماهیت سیستم رخ می‌دهد

جدول (۲۲) - سطح احتمال وقوع خطر

توصیف خطر	سطح خطر	احتمال وقوع
بطور مکرر اتفاق می‌افتد	A	$X > 10$
در طول عمر یک سیستم چندین بار رخ می‌دهند	B	$10 < X \leq 10$
گاهگاهی در طول عمر سیستم رخ می‌دهد	C	$10 < X \leq 10$
احتمال وقوع آن در طول عمر سیستم خیلی کم است	D	$10 < X \leq 10$
احتمال وقوع آن در طول عمر سیستم آنقدر پایین است که می‌توان آن را در حد صفر فرض کرد	E	$X \leq 10$

با بکارگیری همزمان سیستم طبقه بندي احتمال و شدت خطر می‌توان خطرات را بر حسب شدت پیامدهای بالقوه خطر و احتمال وقوع آنها ارزیابی و تجزیه و تحلیل نمود برای مثال اگر چه سقوط یک هوایپما از نظر شدت در طبقه اول یعنی حوادث فاجعه بار قرار می‌گیرد ولی احتمال وقوع آن با توجه به سوابق سقوط هوایپما در گروه D (خیلی کم) قرار خواهد گرفت که ترکیب این دو نشاندهنده ضرورت تلاشهای بسیار اختصاصی ولی نسبتاً کم اینمنی سیستم است بالعکس یک تصادف کوچک بینی در گروه حوادث مکرر و یا متحمل قرار می‌گیرد در اینگونه حوادث بدلیل نرخ تکرار بالا تلاشهای اینمنی بر روی کنترلهای موثر کم هزینه، متوجه خواهد شد. نصب تابلوهای راهنمای ایجاد فضای کافی برای پارک کردن، رعایت حد مطمئن سرعت، نصب سرعت گیرها و مواردی از این قبیل مثالهای از کنترلهای یاد شده هستند بعبارت ساده‌تر ریسک یک خطر شدید در صوتیکه احتمال وقوع آن بسیار ناچیز باشد و همچنین ریسک خطری که نرخ وقوع آن بسیار بالا بوده ولی پیامدهای آن بسیار ناچیز است قابل تحمل خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که احتمال ریسک قابل قبول یک خطر رابطه عکس با شدت آن دارد.

ج - ماتریس ریسک خطر

جدول ۲۱ یک نمونه از ماتریس ریسک خطر را نشان می‌دهد که برای فراهم کردن یک ابزار موثر جهت تخمین سطح قابل قبول درجه ریسک، عناصر جداول شدت و احتمال خطر را در هم ادغام

کرده است با ایجاد یک سیستم سنجش دو کارکردی برای وقوع ریسک بر حسب شدت و احتمال خطر می‌توان ریسک را براساس درجه مقبولیت آن طبقه بندی و ارزیابی کرد.

جدول (۲۳) ماتریس ارزیابی ریسک

جزئی (۴)	مرزی (۳)	بحرانی (۲)	فاجعه بار (۱)	احتمال وقوع	
				شدت خطر	
۴A	۲A	۲A	۱A	(A)	مکرر
۴B	۲B	۲B	۱B	(B)	محمل
۴C	۲C	۲C	۱C	(C)	گاه به گاه
۴D	۲D	۲D	۱D	(D)	خیلی کم
۴E	۲E	۲E	۱E	(E)	غیر محمل

جدول (۲۴) معیارهای تصمیم‌گیری براساس شاخص ریسک

معیاد ریسک	طبقه‌بندی ریسک
غیر قابل قبول	۱A-۱B-۱C-۴A-۲B-۲A
نامطلوب	۱D-۲C-۲D-۲B-۳C
قابل قبول ولی با نیاز به تجدید نظر	۱E-۲E-۳D-۳E-۴A-۴B
قابل قبول بدون نیاز به تجدید نظر	۴C-۴D-۴E

Nigel Bauer روش

در رویکرد عمومی، ریسک اینگونه تعریف می‌شود.

$$\text{ریسک} = \text{وخت} \times \text{احتمال خطر} \times \text{خداد خطر}$$

یک مقیاس مشخص برای کمی کردن نرخ ریسک وجود ندارد با این حال می‌توان از قاعده زیر استفاده کرد.

ریسک کلی مرتبط با هر خطری با محاسبه نرخ آن برای هر ریسک بصورت زیر طبقه بندی می‌شود:

الف - ریسک تحت کنترل

ب - ریسک کنترل نشده

ابتدا از جداول شماره (۲۳) و (۲۴) برای تعیین شدت خطر و احتمال خطر استفاده نموده سپس با بکارگیری جدول شماره (۲۵) ریسک را سطح بندی می‌نماییم تا ریسک در دو سطح تحت کنترل و کنترل نشده تقسیم بندی گردد و معیار تصمیم گیری فراهم شود.

تعیین شدت خطر: بایستی بر مبنای متتحمل ترین پیامد باشد، بدون کنترل

جدول شماره (۲۵) شدت خطر

نرخ شدت	احتمال خطر
۵	مرگ
۴	آسیب جدی - بیماری منجر به ناتوانی
۳	آسیبی که به درمان در بیمارستان نیاز دارد - بیماری
۲	آسیب خفیت که فقط نیاز به کمک‌های اولیه باشد
۱	تعلل

جدول (۲۶) تعیین احتمال خطر

نرخ شدت	احتمال خطر
۵	قطعاً اتفاق می‌افتد
۴	خیلی محتمل
۳	محتمل
۲	نامحتمل
۱	خیلی نامحتمل

- در مورد احتمال همراه با اقدامات کنترلی فاکتورهای ذیل تأثیر گذار هستند
- دفعاتی که شرایط اتفاق افتاد.
 - مدت تماس هر وقوع
 - کمیت مواد
 - آموزش، تجربه افراد در گیر
 - رفتار انسانی
 - فاکتورهای محیطی (نور، صدا، دما)
 - شرایط تجهیزات مثل حفاظ، ایتلرلاک

۹۸ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

جدول شماره(۲۷) ماتریس دیسک

شدت		احتمال				
		قطعی	خیلی محتمل	محتمل	نامحتمل	خیلی نامحتمل
مرگ	۵	۵	۴	۳	۲	۱
		۲۵	۲۰	۱۵	۱۰	۵
آسیب جدی	۴	۲۰	۱۶	۱۲	۸	۴
آسیب متوسط	۳	۱۵	۱۲	۹	۶	۳
آسیب خفیف	۲	۱۰	۸	۶	۴	۲
تعلل	۱	۵	۴	۳	۲	۱

روش فرانک و مورگان (Frank & Morgan) در آنالیز ریسک

مدیریت هر صنعتی جهت اختصاص منابع لازم برای کنترل ریسک نیاز به ابزاری کارآمد دارد تا بتواند براساس آن، ریسک موجود در صنعت را سطح‌بندی نماید، ارزیابی ریسک در واقع بعنوان یک ابزار قوی، همواره مورد توجه مدیران بوده است. یکی از روش‌های موجود برای ارزیابی و تعیین ریسک صنایع، روش فرانک و مورگان است که می‌تواند در این راستا، مورد استفاده قرار گیرد، روش فرانک و مورگان دارای شش مرحله اساسی است:

۱- محاسبه شاخص ریسک برای هر واحد

۲- تعیین ریسک نسبی برای هر واحد

۳- محاسبه شاخص ریسک برای هر واحد

۴- تعیین کل سرمایه در معرض خطر هر واحد

۵- محاسبه ریسک کلی برای هر واحد

۶- رده بندی واحدها براساس نمره کلی هر واحد

شاخص ریسک

شاخص ریسک هر واحد با ارزیابی خطرات و کنترلهای به کار گرفته شده در هر واحد، اختصاصی یک نمره خطر و یک نمره کنترل به آنها و تفriق نمره خطر از نمره کنترل در جداول ۲۶ و ۲۷ ارائه شده است.

چک لیست خطریادشده شامل شش گروه از خطرات است که هر گروه به نوبه خود به زیر گروه‌هایی تقسیم شده است. برای محاسبه نمره خطریک واحد کارخانه، ابتدا با توجه به شرایط موجود واحد، نمره هر زیر گروه مشخص شده که مجموع نمرات زیر گروه پس از ضرب با فاکتور خطر گروه نمره آن گروه از خطرات را مشخص خواهد کرد. حاصل جمع نمرات گروههای ششگانه نمره خطر واحد مورد مطالعه خواهد بود. نمره کنترل نیز به همان شکل بالا ولی با استفاده از چک لیست کنترل محاسبه می‌شود. با کم کردن نمره خطر هر واحد از نمره کنترل آن، شاخص ریسک واحد به دست خواهد آمد.

ریسک نسبی

از آن جایی که هدف اصلی این روش، رده‌بندی واحدهای مختلف بوده و نه رده‌بندی خطرات مقرر و به دلیل اینکه هر واحد که بالاترین شاخص ریسک را دارد نیازمند بیشترین کاهش خطر نیست و بالایی شاخص ریسک تنها نشانه اثر بخشی بالای کنترلهای بکار گرفته شده است، محاسبه ریسک نسبی ضروری خواهد شد. در این روش از شاخص ریسک بهترین واحد، به عنوان مبنای برای واحدهای دیگر استفاده می‌شود بدین شکل که ریسک نسبی هر واحد از فرمول زیر بدست می‌آید.

ریسک نسبی هر واحد - شاخص ریسک واحدی که بالاترین نمره را دارد = شاخص ریسک هر واحد

درصد شاخص ریسک

در صد شاخص ریسک هر قسمت نشان دهنده نقش آن واحد در ریسک کلی کارخانه است برای محاسبه درصد شاخص ریسک پس از به دست آوردن حاصل جمع ریسک نسبی کلیه واحدها، به شکل زیر عمل می‌شود.

$$\frac{\text{قدر مطلق ریسک نسبی هر واحد}}{\text{قدر مطلق مجموع ریسک نسبی کلیه واحدها}} \times 100$$

تعیین کل سرمایه در معرض خطر هر واحد

یکی از مواردی که در فرایند آنالیز ریسک می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد، تعیین سرمایه‌های در معرض خطر است. مجموع سرمایه‌های در معرض خطر عبارت اند از:

الف) اموال مادی

ارزش اموال با تخمین هزینه‌های جایگزینی کلیه موارد و تجهیزات هر واحد که در معرض ریسک است، مشخص می‌شود.

ب) ادامه منظم فعالیت واحد

خسارتموقوف شدن فعالیت از حاصلضرب موارد ذیل بدست می‌آید

• ارزش واحد کالای تولیدی

• ظرفیت تولید واحد در هر سال

• درصد ظرفیت مورد انتشار در سال

پ) جان کارکنان

ارزش جان کارکنان نیز از حاصلضرب تعداد کارگران قسمت در شلوغترین نوبت کاری و ارزش زندگی هر فرد محاسبه می‌شود.

ریسک کلی

ریسک کلی که بیانگر ارزش اقتصادی ریسک نسبی هر واحد است، از حاصلضرب کل سرمایه در معرض خطر یک واحد در درصد شاخص ریسک نسبی آن بدست می‌آید.

رده بندی نهایی

در راستای رسیدن به هدف نهایی روش مورد بحث که کمک به مدیران در شناسایی واحدهای با ریسک بالا است، در آخرین مرحله واحدهای مختلف کارخانه براساس ریسک کلی شان رده بندی می‌شوند. پر واضح است واحدهایی که در این ردهبندی در رده‌های اول قرار می‌گیرند مهمتر محسوب شده و در کنترل خطرات در اولویت قرار خواهند گرفت.

جدول شماره(۲۸) چک لیست خطر

امنیت زیر گروه	
گروه خطرات (عدد دورن پرانتز فاکتور خطر گروه است)	آتش سوزی / پتانسیل انفجار (۱۰)
<p>۱- متنع بودن مواد قابل اشتعال</p> <p>۲- مواد قابل اشتعال موجود در واحد به جای اینکه در یک جا تصریح شده باشد، اغلب پراکنده‌اند</p> <p>۳- اغلب مواد قابل اشتعال به طور طبیعی در حالت بخار هستند</p> <p>سیستم‌ها بطور روتین باز بوده و اجازه مخلوط شدن مواد قابل اشتعال با هوا را می‌دهند (یعنی سیستم‌ها کاملاً بسته نیستند)</p> <p>۴- نقطه اشتعال مواد قابل اشتعال پائین بوده و موادی که در شده بسیار حساس‌اند</p> <p>۵- در فرایند کار مواد قابل اشتعال گرم شده و در دماهای بالاتر از نقطه اشتعال شان مواد استفاده فقرار می‌گیرند</p> <p>پیچیدگی فرایند(۸)</p>	<p>۱- نیاز به عکس العمل‌ها و کترلهای دقیقی وجود دارد</p> <p>۲- تجهیزات زیادی هستند که برای استفاده از آنها اپراتورها نیازمند برخورداری از دانش‌های خاص هستند</p> <p>۳- رفع ارداها و اشکالات پیش‌تر توسط سربرسان موروث می‌گردد تا اپراتورها</p> <p>۴- تعداد زیادی از عملیات و / یا تجهیزات بوسیله یک اپراتور پاسخ می‌شوند</p> <p>۵- جاسایی و چیدمان پیچیده تجهیزات و متعدد بودن ایستگاه کنترل</p> <p>۶- دشوار بودن شروع و متوقف کردن عملیات</p> <p>۷- زیاد بودن تعداد عملیات حساس که نیاز به فعالیت‌های نگهداری دارند.</p> <p>ثبات فرایند (۷)</p>
<p>شید بودن و ضعیت‌های غیر قابل کنترل</p> <p>استفاده از بعضی از مواد در فرایند که نسبت به هوا، غیره، حرارت، آب یا سایر عناصر طبیعی حساس احتمال وجود واکنش‌های غیر قابل کنترل</p> <p>وجود مواد خام با حوصلات نهایی که نیاز به انبار شدن و بزیه دارند</p> <p>وجود مواد پیش از نظر حرارتی نایاب‌دارند</p> <p>وجود گازهای غیرسمی که بصورت تحت فشار نگهداری می‌شوند</p>	<p>فشار مورد استفاده در فرایند (۹)</p>
<p>فشار فرایند پیش از ۱۱۰ پوند بر اینچ مریع است</p> <p>فشار فرایند از حد خلاه تا فشار انسفار متفاوت است</p> <p>در محل های کار اپراتور موقیت‌های با فشار بالا وجود دارد</p> <p>استفاده پیش از حد از درجه‌های پیشنهادی برای کنترل شرایط استفاده از مواد غیر قلوي در ساختمان سیستم پیش فشار</p>	<p>فشار فرایند پیش از ۱۱۰ پوند بر اینچ مریع است</p> <p>فشار فرایند از حد خلاه تا فشار انسفار متفاوت است</p> <p>در محل های کار اپراتور موقیت‌های با فشار بالا وجود دارد</p> <p>استفاده پیش از حد از درجه‌های پیشنهادی برای کنترل شرایط</p>
<p>خطرات بالقوه محیطی / فردی (۴)</p>	<p>مواجهه با مواد مورد استفاده در فرایند می‌تواند باعث سوختگی‌های شدید یا رسکوبهای بدهاشتی جدی شود.</p> <p>مواد مورد استفاده در فرایند خاصیت خورنده‌گی برای تجهیزات دارد</p> <p>اسکان بالا رفتن غلظت مواد آلاینده از حدود آستانه مجاز وجود دارد</p> <p>وجود ترازهای بالای صوتی امکانی برقراری ارتباط کلامی را مشکل می‌سازد</p> <p>دماهای بالا (۲)</p>
<p>درجه حرارت تجهیزات کمتر از حد ۱۰۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>درجه حرارت تجهیزات در محدوده ۱۷۰ تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>درجه تجهیزات در محدوده ۱۷۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>در محل های کار اپراتور موقیت‌های با درجه حرارت زیاد وجود دارد</p> <p>وجود چریکهای هوای شدید و / یا ناشتا های در محیط کار نسبتاً معمول است</p> <p>احتمال استرس‌های حرارتی ناشی از ماهیت کار با شرایط آب و هوا و وجود دارد</p>	<p>درجه حرارت تجهیزات کمتر از حد ۱۰۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>درجه حرارت تجهیزات در محدوده ۱۷۰ تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>درجه تجهیزات در محدوده ۱۷۰ تا ۲۳۰ درجه سانتی گراد است</p> <p>در محل های کار اپراتور موقیت‌های با درجه حرارت زیاد وجود دارد</p> <p>وجود چریکهای هوای شدید و / یا ناشتا های در محیط کار نسبتاً معمول است</p> <p>احتمال استرس‌های حرارتی ناشی از ماهیت کار با شرایط آب و هوا و وجود دارد</p>

از این زیر گروه نمره‌ای که از همه بیشتر است

جدول شماره (۲۹) چک لیست کنترل

امتیاز زیر گروه	
گروه کنترل ۲ (عدد درون پرانتز فاکتور کنترل گروه است)	حفاظت در برای آتش سوزی (۱۰)
سیستم اسپرینکلر خودکار قادر است تمام آتش سوزی‌های احتمالی را مهار کند سربرستان و اپرаторها آگاهی کاملی از تأثیرات سیستم حفاظت از حریق نصب شده را داشته برای مبارزه با آتش سوزی‌ها به خوبی آموزش دیده‌اند وسایل اطمینانی حریق بطور مناسب در قسمت‌های مختلف کارگاه توزیع شده‌اند سیستم حفاظت از حریق به طور دوره‌ای و منظم بازرسی شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرد ساختمان‌ها و تجهیزات طوری طراحی، ساخته و نصب شده‌اند که امکان مهار و اطفای حریق را فراهم می‌سازد کافی‌های ویژه حریق و سایل حفاظتی در محل های مورد نیاز تعیی شده است.	سیستم اسپرینکلر خودکار قادر است تمام آتش سوزی‌های احتمالی را مهار کند سربرستان و اپرаторها آگاهی کاملی از تأثیرات سیستم حفاظت از حریق نصب شده را داشته برای مبارزه با آتش سوزی‌ها به خوبی آموزش دیده‌اند وسایل اطمینانی حریق بطور مناسب در قسمت‌های مختلف کارگاه توزیع شده‌اند سیستم حفاظت از حریق به طور دوره‌ای و منظم بازرسی شده و مورد آزمایش قرار می‌گیرد ساختمان‌ها و تجهیزات طوری طراحی، ساخته و نصب شده‌اند که امکان مهار و اطفای حریق را فراهم می‌سازد کافی‌های ویژه حریق و سایل حفاظتی در محل های مورد نیاز تعیی شده است.
سام پردن سیستم الکتریکی (۸)	کلیدهای الکتریکی دستگاه که باید به راحتی معلوم باشند، بر جسب‌های مناسب شناسایی دارند نگهداری تجهیزات الکتریکی نصب شده به خوبی صورت می‌گیرد ایزو ۹۰۰۶ سیستم تجهیزات ضد افجاع به خوبی و به طور مطمئن صورت گرفته است کلیدهای قطع کننده جریان الکتریکی تعیی شده و بطور منظم مورد بازدید و آزمایش قرار می‌گیرند سیستم بریک گیر نصب شده و واحد را بطور مناسب تحت پوشش دارد
تاریخ اینضی (۷)	سویاپ‌های اینضی در جاهای لازم تعیی شده و تعطیل آن‌ها به محل های اینضی صورت می‌گیرد سویاپ‌های اینضیلاک و هیچین هشدار دهنده بطور مطمئن کار هستند آموزش عملایاتی کامل و دقیق بوده و واحد موردنی مطالبه دارای برname آموزش مدارو یا باز آموزی است وسایل حفاظتی مناسب با ایازها انتخاب می‌شوند وسایل حفاظتی مورد لزوم برای موقع بحرانی مشخص شده و به طور منظم مورد آزمایش قرار می‌گیرند وسایل که در موقع ضروری سیستم را از کار پنهان‌می‌دانند (مثل فیزها) بقیه شده‌اند زینین کردن الکتریکی و لوله‌گذاری عمقی (۵)
لوله‌های انتقال مواد قابل اشتعال به صورت زیرزمینی نصب شده‌اند لوله‌های انتقال مواد قابل اشتعال مجهز به سیستم مناسب زمین کردن الکتریکی هستند اگر بخشی سیستم زمینی کردن الکتریکی از طریق باروزش‌ها و تست‌های نظم و دوره‌ای کنترل می‌شود نایسیستم سیستم زمین کردن الکتریکی طراحی و مشخص شده‌اند سیستم زمین کردن الکتریکی طوری طراحی شده است که شرایط عادی و اضطراری را تحت پوشش قرار دهد تجهیزات بطور صحیح مجهز به سیستم زمین کردن الکتریکی شده و بطور منظم تست می‌شوند شرایطی که در آن اصطکاکی باعث افزایش درجه حرارت می‌شود شناسایی شده و پایش می‌شوند تهویه و ساختمان باز (۴)	لوله‌های انتقال مواد قابل اشتعال به صورت زیرزمینی نصب شده‌اند لوله‌های انتقال مواد قابل اشتعال مجهز به سیستم مناسب زمین کردن الکتریکی هستند اگر بخشی سیستم زمینی کردن الکتریکی از طریق باروزش‌ها و تست‌های نظم و دوره‌ای کنترل می‌شود نایسیستم سیستم زمین کردن الکتریکی طراحی و مشخص شده‌اند سیستم زمین کردن الکتریکی طوری طراحی شده است که شرایط عادی و اضطراری را تحت پوشش قرار دهد تجهیزات بطور صحیح مجهز به سیستم زمین کردن الکتریکی شده و بطور منظم تست می‌شوند شرایطی که در آن اصطکاکی باعث افزایش درجه حرارت می‌شود شناسایی شده و پایش می‌شوند تهویه و ساختمان باز
برای جلوگیری از رسیدن خلقت مواد قابل اشتعال سیم یا سایر بخارات خطرناک به حد این سیستم تهیه موضعی مناسبی طراحی شده است برای کنترل نشت‌های بزرگ از مواد خطرناک پیش‌بینی‌ها لازم نداشته شده است طراحی ساختمان طوری است که پتوان از تهیه طبیعی برای جلوگیری از تجمع بخارات خطرناک استفاده کرد چاهک‌های خروجه و سایر نصفهای پتوان به خوبی تهیه و پایش می‌شوند روشن کردن تجهیزات قبل از کم اطمینان از وجود یک اتصاف اینمن منوع است قابلیت دسترسی و / یا جداسازی (۲)	برای جلوگیری از رسیدن خلقت مواد قابل اشتعال سیم یا سایر بخارات خطرناک به حد این سیستم تهیه موضعی مناسبی طراحی شده است برای کنترل نشت‌های بزرگ از مواد خطرناک پیش‌بینی‌ها لازم نداشته شده است طراحی ساختمان طوری است که پتوان از تهیه طبیعی برای جلوگیری از تجمع بخارات خطرناک استفاده کرد چاهک‌های خروجه و سایر نصفهای پتوان به خوبی تهیه و پایش می‌شوند روشن کردن تجهیزات قبل از کم اطمینان از وجود یک اتصاف اینمن منوع است قابلیت دسترسی و / یا جداسازی
وسایل قطع جریان در شرایط بحرانی و / یا کلیدهای مربوطه قابل رویت و در دسترس هستند کلیه خدمات با محیط‌های ناشی از کارخانه‌ای مجاور محافظت شده‌اند با استفاده از اصول صحیح طراحی، پرسنل علیاً از خطرات موجود محافظت شده‌اند فاصله بین مواد و تجهیزات درون کارخانه منطق و کافی است عملیات مجاور هیچ گونه هظر یا مواجهه‌ای را ایجاد نمی‌کند عملیات خط‌ناک دون کارخانه به خوبی ازوله شده‌اند	وسایل قطع جریان در شرایط بحرانی و / یا کلیدهای مربوطه قابل رویت و در دسترس هستند کلیه خدمات با محیط‌های ناشی از کارخانه‌ای مجاور محافظت شده‌اند با استفاده از اصول صحیح طراحی، پرسنل علیاً از خطرات موجود محافظت شده‌اند فاصله بین مواد و تجهیزات درون کارخانه منطق و کافی است عملیات مجاور هیچ گونه هظر یا مواجهه‌ای را ایجاد نمی‌کند عملیات خط‌ناک دون کارخانه به خوبی ازوله شده‌اند

۱۰۴ اینمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

مثال: شش واحد مختلف یک کارخانه برای بهبود وضعیت اینمنی فرایندهای خود در خواست بودجه کرده‌اند. با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول شماره ۲۸ و با استفاده از روش فرانک و مورگان واحدها را از نظر ارجحیت کنترل خطرات رده‌بندی کنید.

جدول شماره (۲۸) داده‌های خام واحدهای مختلف کارخانه فرضی

نام واحد	نمره خطر	نمره	نمود	ارزش اموال ۱۰۰\$	خسارت قطعی ۱۰۰\$	ارزش جان افراد ۱۰۰\$	کل سرمایه در معرض ۱۰۰\$
A	۲۵۷	۳۰۴	۲۹۰۰	۱۴۰۰	۹۰۰	۵۲۰۰	۵۲۰۰
B	۷۱	۲۳۹	۸۹۰	۱۲۰۰	۶۵۳	۲۷۴۳	۲۷۴۳
C	۱۸۱	۱۸۰	۱۷۰۰	۷۲۰	۱۶۱۰	۴۰۳۰	۴۰۳۰
D	۱۶۲	۱۵۶	۲۹۰	۴۱۸	۶۴۲	۱۳۵۰	۱۳۵۰
E	۱۵۶	۱۴۲	۵۲۰	۸۹۰	۴۶۰	۱۸۷۰	۱۸۷۰

جدول شماره (۲۹) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های فوق

نام واحد	شاخص ریسک	ریسک رسی	درصد شاخص ریسک	کل سرمایه در معرض خطر ۱۰۰\$	ریسک کلی ۱۰۰\$	ردۀ بندی نهایی
A	۴۷	۱۲۱	۲۲٪	۵۲۰۰	۱۱۶۰	۱
B	۱۶۸	۰	۷	۲۷۴۳	۱۹۲	۴
C	۰	۱۶۸	۲۸٪	۴۰۳۰	۱۱۴۵	۲
D	-۶	۱۷۴	۱۲٪	۱۳۵۰	۱۶۶	۵
E	-۱۴	۱۸۲	۳٪	۱۸۷۰	۵۶۱	۳
F	۲۳	۱۴۵	۰	۷۸۷۰	۰	۶
جم	-	۷۹۰	۱۰۰	-	-	-

روش Urban kjellen (روش کیفی برای ارزیابی ریسک)

Urbah جهت ارزیابی ریسک جدول ماتریسی را بشرح ذیل فراهم نموده است که ریسک را تابعی از پیامد و تکرار در نظر گرفته است.

جدول (۳۰) ماتریس ارزیابی ریسک محیط کار

تکرار						پیامد	آسیبی که نیاز به کمک های اولیه دارد
۵۵ بار در سال	یکبار در سال	یکبار در ۱۰ سال	یکبار در ۱۰۰ سال	یکبار در ۱۰۰۰ سال			
۵	۴	۳	۲	۱			
متوسط	پایین	پایین	پایین	پایین	۱		آسیبی که منجر به روز از دست رفته کاری می شود
متوسط	پایین	پایین	پایین	پایین	۲		آسیب منجر به ناتوانی
بالا	بالا	متوسط	پایین	پایین	۳		مرگ یک نفر
بالا	بالا	بالا	متوسط	پایین	۴		مرگ یکنترن از یک نفر
بالا	بالا	بالا	بالا	متوسط	۵		

تفسیر جدول فوق با ذکر مثال زیر قابل فهم تر است. فرض کنید حادثه‌ای یکبار در سال در شغل معینی، احتمال وقوع داشته باشد که رتبه تکرار آن برابر ۴ خواهد بود. اگر پیامد خطر هم منجر به ناتوانی دائمی شود، رتبه شدت پیامد آن برابر ۳ خواهد شد، لذا رتبه ریسک حاصل، عدد ۱۲ می گردد که با توجه به جدول، یک خطر با ریسک بالا بشمار می آید.

*COVELLO AND MERKHOFER روشن***ریسک چیست؟**

ریسک، یک مفهوم حداقل دو بعدی است که شامل (۱) استحتمالاً وقوع یک پیامد زیان آور (۲) شدت و بزرگی آن پیامد می‌باشد. اگر یکی از دو بعد فوق وجود نداشته باشد، ماریسکی نداریم. اما بطور کلی ریسک بصورت زیر تعریف می‌شود.

ریسک خصوصیتی از یک شرایط یا اقدام است که در آن احتمال وقوع دو پیامد یا بیشتر وجود دارد. اگر چه ممکن است پیامد خاصی اتفاق افتاد که ناشناخته باشد ولی حداقل احتمال وقوع یکی از پیامدهای ناخواسته همچنان وجود خواهد داشت.

اگر چه تعریف فوق در متون ارزیابی ریسک، تعریف استانداردی نیست اما می‌تواند برای اغلب افرادیکه بر روی ریسک مطالعه دارند قابل توجه باشد افراد، اغلب راجع به ریسک وقتی صحبت میکنند که شانس وقوع چیزی وجود دارد اما حتمی نیست و گاهاً تمایل ندارد آن اتفاق بوجود آید. بعنوان مثال افراد اغلب راجع به ریسک از دست دادن شغلشان صحبت میکنند یا به ریسک از دست دادن سرمایه شان در بازار بورس فکر می‌کنند عموماً افراد درباره ریسک پیروزی در یک بخت آزمایی صحبت نمی‌کنند زیرا پیروزی در بخت آزمایی یک امر حتمی نبوده و ناخواسته نیست و برخلاف ریسک که یک پیامد ناخواسته است پیروزی در بخت آزمایی پیامد خواسته می‌باشد. و بهمین خاطر است که افراد بصورت روزمره از ریسک بعنوان یک اصطلاح ناخواسته و غیر حتمی یاد می‌کنند.

Ritter در سال ۱۹۸۱ و Wilson در سال ۱۹۸۴ ریسک را بعنوان محصول احتمال و شدت پیامد ناخواسته می‌دانستند. در هر صورت بهتر است ما ریسک را بعنوان محصول احتمال و شدت پیامد در نظر بگیریم.

ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک یک فرایند سیماتیک برای تشریع و توصیف ریسک‌های مرتبط با ترکیبات، فرایندها، اقدامات و روایدادهای خطرناک می‌باشد.

مقایسه این تعریف با تعریف ما از ریسک به ما این اجازه را می دهد که نتایج مناسبی را از ارزیابی ریسک، استنباط نمائیم. تعریف ما از ریسک از دو جنبه کاربرد دارد:

(۱) احتمال پیامد زیان آور

(۲) عدم قطعیت وقوع و شدت و زمان این پیامدها

سنجهای عددي مختلفی برای توصیف وقوع، شدت و زمان این پیامدها در دسترس است و این در حالی است که برای بیان عدم قطعیت می توانیم روشهای تئوری احتمالات را بکار ببریم. بنابراین ریسک ممکن است با شناسایی احتمال پیامدهای زیان آور و برآورد شدت پیامد و احتمال وقوعشان توصیف شود و لذا ارزیابی ریسک روشنی است که می تواند برای کمک به تهیه توزیع احتمال پیامدهای زیان آور بکار گرفته شود.

ارزیابی ریسک را می توان به عنوان جزئی از فرایند آنالیز ریسک در نظر گرفت که در شکل زیر نشان داده شده است . آنالیز ریسک شامل ۳ مرحله است.


۱- شناسایی خطر (شناسایی عوامل ریسک، شرایط و رویدادهایی که بطور بالقوه ایجاد پیامدهای زیان آور برای افراد یا محیط می کند)

۲- ارزیابی ریسک (تشريع و توصیف ریسک)

۳- ارزشیابی ریسک (مقایسه و قضاوت راجع به اهمیت و بزرگی ریسک)

هدف این فعالیت، تهیه یک قسمت مهم از اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی مدیریت ریسک است (شناسایی، انتخاب و اجرای اقدامات مناسب جهت کنترل ریسک)

شکل(۱۱) مراحل آنالیز ریسک - تهیه اطلاعات کلیدی برای مدیریت ریسک



مدل ارزیابی ریسک

عموماً ریسک زمانی بوجود می‌آید که سه شرط ذیل فراهم گرددند.

اول - منع ریسک بایستی وجود داشته باشد. یک سیستم، فرایند یا فعالیتی بایستی وجود داشته باشد تا بتواند باعث آزاد سازی ریسک شود یا به عبارت دیگر ایجاد یک عامل ریسک در محیط نماید. منع ریسک ممکن است برای مثال یک نیروگاه هسته‌ای- یک سد- تیغه‌های یک ماشین چمن زنی یا یک داروی جدید باشد.

دوم - فرایند تماس بایستی وجود داشته باشد که در اثر آن افراد یا چیزها ممکن است در معرض عامل ریسک آزاد شده قرار گیرند. تماس ممکن است از پراکنده شدن ذرات رادیواکتیو تهویه شده از یک نیروگاه هسته‌ای توسط باد ناشی شود یا ناشی از اسکان افراد در زیر یک سد باشد یا اینکه فردی بطور تصادفی به تیغه‌های یک ماشین چمن زنی دست بزند یا این تماس در اثر استفاده یک داروی جدید برای بهبود مریضی، بوجود آید.

سوم - فرایند مبتنی بر علت بایستی وجود داشته باشد که در اثر آن فرایند تماس ایجاد پیامدهای زیان آور نماید پیامدهای زیان‌آور ممکن است شامل سرطان ناشی از تماس با رادیواکتیو، آسیب به اموال یا غرق شدن در اثر خرابی سد و رها شدن آب، قطع انگشت ناشی از برخورد با تیغه‌های ماشینی چمن زنی یا اثرات جانی ناخواسته ناشی از مصرف یک داروی جدید باشد.

هر کدام از این سه شرط یعنی رها شدن از منع ریسک، تماس و پیامدها ممکن است همانند حلقه هایی در زنجیره ریسک بهم متصل باشند (Merckhofer- ۱۹۸۷) که در شکل(۱۲) نشان داده شده است.

شکل(۱۲) زنجیره ریسک و مثالهایی از سنواتی که در ارزیابی ریسک پرسیده می‌شود.



مثال منابع ریسک

نیروگاه هسته‌ای	چقدر احتمال آزاد شدن مواد رادیواکتیویته وجود دارد؟	چه تعداد افراد در نزدیکی کارخانه زندگی می‌کنند؟	چه اثراتی ممکن است در افراد در معرض بروجود آید؟
تجویز داروی جدید	چه مقدار مواد شیمیایی مشکوک در هر دوز وجود دارد؟	برای چه کسانی دارو تجویز خواهد شد؟	چه اثرات جانبی ممکن است در مصرف کنندگان بروجود آید؟
تصادف اتومبیل	نیروی شتاب در موقع تصادف در گیرنده‌آیا کسریند ایمنی بسته‌اند	چه تعداد افرادی در هر برخورد چقدر است؟	چه آسیبهایی ممکن است برای مسافران بروجود آید

چون سطح ریسک بستگی به ماهیت و خصوصیات منبع ریسک، فرایند تماس و فرایند پیامد دارد، بایستی ارزیابی ریسک جامع برای هر کدام از این اجزا، بطور کاملی صورت بگیرد. ارزیابی ریسک بایستی فاکتورهای ذیل را تعیین، توصیف و تشریح نماید.

۱) پتانسیل منبع جهت آزاد سازی منبع ریسک

۲) شدت، تکرار و مدت تماس

۳) ارتباط بین تماس و پیامدهای ناشی از آن

و در نهایت تأثیر مجتمع این فاکتورها بر روی ریسک بایستی تعیین و توصیف گردد. نتیجه نهایی این فرایند برآورد شدت و بزرگی احتمال پیامدهای زیان آورده بود که شامل خصوصیات احتمال عدم قطعیت یا میزان مخدوش شدن این برآورد می‌باشد.

براساس این مدل، یک ارزیابی ریسک کامل، شامل ۴ مرحله مرتبط بهم اما از نظر مفهومی مجزا

می‌باشد

۱- ارزیابی آزاد سازی: ارزیابی آزاد سازی شامل توصیف تشریح پتانسیل منبع ریسک جهت ارزیابی آزاد سازی، مشخصاً شامل:

الف) شرح وقوع، مقدار، زمان و احتمال آزاد سازی ترکیبات سمی، انرژی جنبشی یا دیگر عوامل

ریسک

ب) شرح چگونگی تغییر در اثر اقدامات یا رویدادهای مختلف در صفات مذکور می‌باشد.

۲- ارزیابی تماس: ارزیابی تماس شامل شرح و توصیف شرایط وابسته و خصوصیات انسانی و تماسهای محیطی ریسک ایجاد شده یا آزاد شده بوسیله منبع ریسک می‌باشد. ارزیابی تماس مشخصاً شامل موارد زیر می‌باشد:

(الف) شرح شدت، تکرار و مدت تماس از طریق واسطه‌های مختلف (مثلاً هوا، آب، خاک یا غذا)

(ب) راههای تماس (مثلاً گوارشی، نفسی یا جذب از طریق پوست)

(ج) تعداد، ماهیت خصوصیات افراد و دیگر چیزهای با ارزش که ممکن است در معرض باشد

(د) هر شرایطی که ممکن است روی پیامد تأثیر بگذارد.

۳- ارزیابی پیامد: ارزیابی پیامد شامل شرح و توصیف ارتباط تماسهای معینی با منبع ریسک و پیامدهای این تماسها و ارزیابی پیامد جهت ایجاد سنجشها کمی از ریسک هاست. ارزیابی پیامد مشخصاً شامل:

(الف) مشخصات مرگ و میرهای انسانی، بیماریها و آسیب‌های ناشی از تماس

(ب) مشخصات صدمات اکولوژیکی یا اثرات زیان‌آور روی محیط تحت شرایط تماس می‌باشد

۴- برآورد ریسک: برآورد ریسک شامل تلفیق نتایج حاصل از ارزیابی آزاد سازی، ارزیابی پیامد تماس و ارزیابی پیامد جهت ایجاد سنجشها کمی از ریسک هاست. این سنجشها مشخصاً شامل:

(الف) برآورد تعداد افراد در معرض تأثیر شدتهای مختلف

(ب) سنجشها نشاندهنده ماهیت و بزرگی پیامدهای زیان‌آور جهت محیط

(ج) توزیع احتمال، وقفه‌های مخدوش کننده و دیگر معانی که برای بیان عدم قطعیت در این برآوردها می‌باشد.


مثالهای از ارزیابی ریسک

مثالهای مختصری برای تشریح ۴ مرحله ارزیابی ریسک فراهم شده‌اند: ارزیابی آزادسازی، ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد و برآورد ریسک این مثالهای خلاصه شده بر روشهای پایه تاکید دارند و روشهای اختصاصی بکار رفته در هر مرحله از ارزیابی نیستند.

مثال ۱- ارزیابی ریسک نیروگاه هسته‌ای

ارزیابی ریسک، مکرراً جهت برآورد احتمال پیامدهای ممکن حوادث در نیروگاه هسته‌ای بکار گرفته شده است. با انجام ۴ مرحله ارزیابی ریسک، آنالیست یک مدل فرایندی ساخت که توسط آن ریسک در نیروگاه هسته‌ای ایجاد می‌شود. شکل ۱۲ اجزای اصلی مدل ساخته شده برای ارزیابی ریسک نیروگاه هسته‌ای را تشریح می‌کند.

شکل (۱۳) اجزای اصلی مدل ارزیابی ریسک یک نیروگاه هسته‌ای



ارزیابی آزاد سازی بعنوان مرحله اول از ۴ مرحله غالب تشکیل دهنده قسمت اصلی ارزیابی ریسک نیروگاه هسته‌ای است. چرا که نیروگاه هسته‌ای یک کارخانه پیچیده است و مدل به یک برآورد احتمال و ماهیت امکان آزاد سازی عوامل ریسک خصوصاً مواد رادیو اکتیو، نیاز دارد. هدف ویژه‌ی ارزیابی آزاد سازی برآورد احتمال اینکه چه نوع حوادث یا نقص سیستم ممکن است رخ دهد و چه مواد رادیو اکتیوی می‌تواند در هر شرایطی آزاد شود، می‌باشد.

برآورد آزادی سازی با ساخت یک مدل از منبع ریسک منتج می‌شود که در این مورد یک نیروگاه هسته‌ای است. مدل، رویدادهای را که ممکن است باعث شروع یک حادثه یا نقص سیستم

شود. و ایجاد صدمه در راکتور نیروگاه را بنماید، تخمین می‌زند. مثالهایی از شروع رویداد می‌تواند از نقص اجزای خاص (مثل نقص شیر یا پمپ) و یا خطاهای اپراتور باشد. شروع کننده رویداد ممکن است در نتیجه استرسهای هیدرولیکی و حرارتی در سیستم محدود نگهدارنده نیروگاه باشد که شامل یک مخزن بتونی است و راکتور را احاطه کرده است. برآورد احتمال شروع رویداد و احتمال اینکه چنین رویدادی منجر به آزادسازی خصوصیات مختلف شود. احتمال و ماهیت امکان رهاسازی توصیف می‌گردد.

ارزیابی تماس در مرحله دوم مربوط به نقل و انتقال و سرنوشت مواد رادیو اکتیو که ممکن است در محیط آزاد شود. انواع مختلف داده‌ها شامل داده مقیاسی معین سایت (برای مثال شیوه الگوهای باد) اطلاعات نواحی محلی (برای مثال داده‌های توپوگرافی نقشه بر جسته زمین) و اطلاعات مربوطه به موقعیت جمعیت محلی جهت ثبت تحرک و زوال مواد آزاد شده و تعاسهای بالقوه یا مزمن و دیگر چیزهایی که ارزش انسانی دارد بکاربرده شود. اغلب تعاسها بصورت حاد یا مزمن از هم متمایز می‌گردند تعاسهای حاد آنهایی هستند که متعاقب آزادسازی در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد و ممکن است برای گروههای جمعیتی مختلف متفاوت باشند. (برای مثال افرادیکه فوراً از یک محل تخلیه می‌شوند، افرادیکه کمی دیرتر تخلیه می‌شوند و افرادیکه تخلیه نمی‌شوند) تعاسهای مزمن آنهایی هستند که متعاقب آزادسازی بعداز چندین سال بوجود می‌آیند و ممکن است در افرادیکه در زمینهای آلوهه زندگی می‌کنند محصولات کشاورزی آلوهه را مصرف می‌کنند، بوجود آیند.

مرحله سوم، ارزیابی پیامد، در ارتباط برآورد اثرات انسانی و دیگر پیامدهای زیان‌آور مرتبط با تماس می‌باشد سه گروه اثرات انسانی اغلب در ارزیابی پیامد مدنظرند که شامل:

(الف) مرگ و میر و آسیبهای فوری می‌تواند طی چند روز یا چند هفته بعد از تماس با دوز زیاد و حاد با اشعه بوجود آید.

(ب) مرگ و میرهای سرطانی پنهان و سرطانهای غیر کشنده که می‌تواند بین ۲ تا ۴۰ سال بعد از تماس با اشعه بوجود آید.

(ج) آسیب ژنتیکی که می‌تواند روی سیستم تولید مثل اثر بگذارد.

بزرگی اثرات مختلف روی سلامت از ارتباط دوز - پاسخ براساس اطلاعات آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیکی و برآورد میزان اشدهای که واقعاً فرد دریافت می‌کند، نشأت می‌گیرد برای مثال از طریق تنفس مواد رادیواکتیو موجود در هوا مثل تحریکات خارجی ناشی از هوای رادیواکتیو خاک آلوده با از خوردن غذا یا آب آلوده، هزینه‌های اقتصادی ممکن است همچنین جدا از ارزیابی پیامد برآورد شود. چنین هزینه‌هایی ممکن است کاملاً زیاد باشد و شامل هزینه‌های تخلیه، آسیب به محصول و از دست دادن محصولات کشاورزی و رفع آلاینده‌ها و تغییر مکان جمعیت باشد.

برآورد ریسک مرحله آخر ارزیابی ریسک نیروگاه هسته‌ای شامل تلفیق نتایج ارزیابی آزادسازی، ارزیابی تماس و ارزیابی پیامد جهت ایجاد اقدامات کنترلی ریسک می‌باشد. بزرگی ویژگی این مرحله در ارتباط با تهیه توزیع احتمال که عدم قطعیت بزرگی امکان پیامدهای سلامتی و دیگر پیامدهای مرتبط با حوادث یا نقصهای سیستمی نیروگاههای هسته‌ای است. روش انجام این مرحله شامل:

الف) پیوند مدل‌ها جهت منبع ریسک، تماس‌ها و اثرات

ب) تکرار برآورد پیامدهای زیان‌آوری که ارزشها در مدل ارائه شده متغیرهای غیر حتمی بحرانی مثل توالی حوادث، مسیر باد، اثر بخشی تخلیه.


نتیجه این فرایند یک منحنی است که توزیع احتمال پیامدهای زیان‌آوری سلامت و دیگر پیامد را نشان می‌دهد. این منحنی بهمراه خطای مربوطه و سنجش‌های مخدوش کننده خروجی اصلی ارزیابی ریسک را فراهم می‌کند که یک سنجش کمی ریسک است.

مثال ۲: ارزیابی ریسک محصولات طیور

برنامه‌های بازارسی مختلفی جهت کمک به حصول اطمینان از اینتی محصولات طیور عرضه شده به بازار فراهم شده است. با این حال بیماریهای انسانی مثل سالمونلزیس با مصرف محصولات طیور آلوده به میکرووارگانیسم پاتوژنی مرتبط می‌باشد. چون اثرات این بیماریها معمولاً کوتاه مدت بوده و با دیگر بیماریها اشتباه می‌شوند، فقط از تعداد کمی از موارد در این باره گزارش می‌شود. درد و ناراحتی ایجاد شده می‌تواند شدیدتر بوده و در برخی موارد بیماریها می‌تواند کشنده باشد. ارزیابی ریسک

می تواند جهت توصیف و شرح ریسکهای مرتبط بکار گرفته شود و حدود کامش ریسک را با اجرای روشهای بازرگانی پیشنهادی، مشخص نماید. شکل ۱۴ اجزای چنین مدل ارزیابی را نشان می دهد.

شکل (۱۴) اجزای اصلی مدل ارزیابی ریسک محصولات طیور



همانند مثال قبلی، ارزیابی آزاد سازی، جزء اصلی ارزیابی ریسک است در این مورد، ارزیابی آزاد سازی در ارتباط با برآورده:

الف) دفعاتی که محصولات طیور مختلف عرضه شده به بازار با میکروارگنیسم‌های پاتوژنی (بیماریزا) یا مسموم دیگر

ب) مقدار این آلینده‌ها می‌باشد.

اگر چه به عوامل ریسک کم اهمیت‌تر مثل مواد سمی باقیمانده که انباسته می‌شوند نیز بایستی توجه داشته باشیم برای مثال آلودگی اتفاقی خوراک با آفت کش‌ها که ممکن است بعنوان بخش ارزیابی آزاد سازی برآورد شوند مدل فوق برای منبع ریسک شامل سه زیر مدل است.

- یکی روی تولید جوجه

- یکی روی کشتارگاه

- یکی روی بسته بندی

زیر مدل تولید طیور با مکانیسم‌های مختلف، که بوسیله آنها تولید طیور زنده ممکن است روی سلامت محصولات طیور تأثیر بگذارد. چنین مکانیسم‌هایی شامل:

(الف) آلاینده‌های بیماریزا در طول تولید مثل و از تخم در آمدن جوجه‌ها از راه انتقال ژنتیکی یا بیرون آمدن از تخم مرغ باشد.

(ب) آلاینده‌هایی در طول رشد از طریق تماس با عوامل گندزا در خوارک و آب، آفت کشن با واکسن‌ها باشد.

زیر مدل کشtarکردن با فعالیتهایی در کشتارگاه که روی سلامت محصولات تأثیر می‌گذارند، می‌باشد مثالی از چنین فعالیتی:

(الف) استفاده از عوامل گندزدا و تکنیک بهداشتی

(ب) روش‌های بازررسی پس از مرگ می‌باشد

زیر مدل بسته‌بندی شامل:

۱) میزان آلودگی جنبی ایجاد شده از طریق آلودگی‌های روی دستان کارگران، تخته‌های مخصوص قطعه کردن، چاقوها و دیگر منابع

۲) اثر بخشی و حدود تلاشهایی که جهت به نقل رساندن آلودگی جنبی انجام می‌شود.

۳) شرایط بسته‌بندی کامل باشد.

از زیبایی تماس روی برآورد مصرف طیور و شرایطی که افراد تحت آن محصولات طیور آلوده را مصرف می‌کنند تمرکز دارد. این برآورد براساس مدل توزیع محصولات آماده سازی غذا و نوع مصرف می‌باشد. مدل میزان میکرووارگانیسم‌هایی که در محصولات خام طیور به انضمام پرورش و امکان آلودگی‌های جانی از طریق دیگر در طول حمل و نقل و بعد از خرید توسط مصرف کننده هستند را برآورد می‌کند. متغیرهای بحرانی این مدل شامل بارهای میکروبی در زمان حمل، دمای داخلی در زمان بارگیری و درجه حرارت هوا و حرکت وسایل نقلیه در طول حمل و نقل اتبار ذخیره، بیخجالها می‌باشد.

فاکتورهای اصلی که به شیوع بیماریهای ناشی از غذا که در طول آماده سازی غذا در آشپزخانه کمک می کنند بقرار ذیل می باشند:

- (۱) ماندن غذا ای پخته شده در دمای اتاق برای یک مدت طولانی
- (۲) گذاشتن غذای طبخ شده در طرف بزرگ در یخچال
- (۳) آماده کردن غذا یک روز یا بیشتر قبل از خوردن آن

فاکتورهای کمک کننده دیگر شامل پختن ناکافی یا سرد کردن غذا، آلوده شدن غذا توسط افراد آلوده و بیمار و عدم تمیز کردن مناسب وسایل می باشد.

ارزیابی پیامد در ارتباط با توصیف پیامدهای مضر روی سلامت افراد در اثر مصرف محصولات آلوده طبیور می باشد فهم ارتباط بین سلامتی افراد و هضم سالمونلا یا دیگر میکرووارگانیسم های بیماریزا و مواد سمی، یک موضوع ابتدایی است با وجود اینکه شدت واکنشهایی که بوسیله فاکتورهای متعددی مثل تعاس قبلی با میکرووارگانیسم های معینی با غذاهای دیگر شناخته شده است و آن در همان زمان مصرف می شود متغیرهای در حساسیت ناشی از تعس مرغ یا بیماری و دسترسی به مراقبتهای پژوهشکی موثر.

مرحله برآورد ریسک در ارزیابی تلفیقی از نتایج حاصل از ارزیابی تعاس آزادسازی ارزیابی تماس و ارزیابی پیامد جهت ایجاد سنجش ریسک است. برای مثال اطلاعات مربوط به تعداد محصولات آلوده با برآورد احتمال آلودگی های جانی آماده سازی نامناسب غذا ترکیب می شود و سناریوی مراقبت های پژوهشکی می تواند جهت تهیه برآورد شیوع و شدت بیماری سالمونلا ناشی از طبیور بکار رود. این برآورد می تواند جهت ارزیابی اثر بخش بالقوه روشهای مختلف مدیریت ریسک در کاهش دادن ریسک بکار گرفته شود.

ارزیابی ریسک مدل ۳D- دانشگاه ملبورن (University of Melbourne)

در این روش ارزیابی ریسک بر مبنای سه عامل ذیل صورت می‌گیرد.

۱- تماس^{۱۸} (E)

۲- احتمال^{۱۹} (L)

۳- پیامد^{۲۰} (C)

بعارت دیگر رتبه ریسک^{۲۱} حاصلضرب تماس، احتمال و پیامد می‌باشد یعنی:

$$RS = E \cdot L \cdot C$$

از جداول زیر برای بیان کمی هر یک از عوامل فوق الذکر استفاده می‌کنیم.

جدول شماره (۳۱) تماس

رتبه	تماس E
۱۰	پیوسته
۶	مکرر
۳	گاما
۲	متقطع
۱	به ندرت

^{۱۸}-Exposure

^{۱۹}-likelihood

^{۲۰}-Consequence

^{۲۱}-Risk Score

جدول شماره (۳۲) - احتمال

رتبه	احتمالی L
۱	تقریباً قطعی
۰/۶	محتمل
۰/۳	ممکن
۰/۱	نامحتمل
۰/۰۵	به ندرت

جدول شماره (۳۳) پیامد

رتبه	پیامد C
۲۰	فاجعه
۱۰	عمده
۵	متوسط
۲	خفیف
۱	جزئی

پس از تعیین رتبه ریسک بایستی نسبت به سطح بندی ریسک اقدام نماییم. اساساً در این مدل ^۴

سطح ریسک ^{۲۲} تعریف شده است

۱- ریسک شدید یا باز ^{۲۳} E

H ۲- ریسک زیاد ^{۲۴}

M ۳- ریسک متوسط ^{۲۵}

L ۴- ریسک کم

^{۲۲}-Risk level

^{۲۳}- Extreme/significant risk

^{۲۴}-High risk

^{۲۵}-Moderate risk

- ۳- مهندسی ^{۲۸} این نوع کنترل شامل ایجاد موانع فیزیکی یا تغییرات ساختاری در فرایند می باشد.
- ۴- اداری ^{۲۹}، این نوع کنترل با تغییر در روش‌های اجرایی و تهیه دستورالعملهای لازم جهت کاهش ریسک عمل می نماید.
- ۵- لوازم حفاظت فردی ^{۳۰} بعنوان آخرین راه حل یا کنترل موقتی می باشد.

جدول شماره (۳۵) - ماتریس آغازین ریسک

سطح ریسک	E*L*C رتبه ریسک	ارزیابی ریسک			خطرشناسی شده
		پیامد	احتمال	تماس	

روش John Greeh مبتنی بر مراحل پنجگانه ارزیابی ریسک

تعاریف

- ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک، بطور سیستماتیک تعیین می کند، خطرات چه هستند، احتمال وقوع آسیب چقدر است و امکان پیامد آن آسیب و شدت‌ش چیست.

- خطر:

^{۲۸} -Engineering

^{۲۹} -Administrative

^{۳۰} - Personal protection Equipment

ریسک شدید، نیازفوری به اقدامات کنترلی دارد و مدیریت ارشد سازمان بایستی با یک طرح مبسوط نسبت به کنترل ریسک اقدام نماید. ریسکی که رتبه آن بیشتر از ۲۰ باشد بعنوان ریسک شدید یا بار مطرح است.

ریسک زیاد، به توجهات مدیریت ارشد نیاز دارد و بایستی در سطوح بالای مدیریت طرح ریزی در جهت کاهش ریسک صورت گیرد و تحقیقات مبسوطی در این راستا انجام گردد.

ریسکی که رتبه آن بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۲۰ باشد در این سطح قرار می‌گیرد.

در ریسک متوسط مسئولیت مدیریت در جهت کنترل ریسک بایستی معنی شود و نسبت به پایش و تهیه روش اجرایی اقدام گردد. رتبه ریسک بین ۳ تا ۱۰ در این سطح قرار می‌گیرد ریسک کم بوسیله روشهای اجرایی روتین اداره می‌شود و امکان نیاز به منابع خاصی جهت کنترل آن احساس نمی‌شود. رتبه ریسک کمتر از ۳ در این سطح قرار می‌گیرند.

بطور خلاصه رابطه رتبه ریسک و سطح ریسک بصورت جدول شماره (۳۴) بیان می‌گردد.

جدول شماره (۳۴) ارتباط رتبه ریسک با سطح ریسک

سطح ریسک	رتبه ریسک
E شدید	۲۰ <
H بلایا	۱۰-۲۰
M متوسط	۳-۱۰
L کم	<۳

در این مدل به موارد ذیل بعنوان سلسه مراتب کنترل ریسک ^{۶۹} اشاره شده است

- حذف ^{۷۰} یک راه حل دائمی است. بعنوان اولین گزینه کنترل ریسک بایستی همیشه مدنظر قرار گیرد.
- جانشینی شامل جابجایی خطر بوسیله یک پارامتر باریسک کمتر می‌باشد

^{۶۹}-Hierarchy of risk control

^{۷۰}-Elimination

به پتانسیل ایجاد آسیب گفته می‌شود مثلاً حرکت وسیله نقلیه در یک جاده خطر است یا به ریخته شدن قهوه روی کف اتاق نیز خطر گفته می‌شود.

ریسک

به شанс یا احتمال اینکه کسی از خطر آسیب بینید ریسک گفته می‌شود

$$\text{ریسک} = \text{اثر خطر (شدت)} \times \text{احتمال وقوع}$$

وقتی در جاده رانندگی می‌کنید یا در عرض یک خیابان خیس راه می‌روید، ریسک وجود دارد. بنابراین به اصطلاح ساده، ارزیابی ریسک، خطرات احتمال وقوع آسیب و امکان پیامدها را تعیین می‌کند که این به نوبه خود سبب شناسایی اقدامات کنترل خطر می‌گردد تا ریسک یا اثراتش کاهش یابد و در نتیجه اطلاعاتی را جهت تهیه یک سیستم ایمن کار^{۳۱} فراهم می‌کند.

درک ریسک

عموماً ریسک براساس ذهنیات افرادیکه با آن سرو کار دارند، تداعی می‌شود. در حالیکه برخی افراد فعالیت معین را با ریسک نسبتاً پائین در نظر می‌گیرند در همان شرایط برخی دیگر ممکن است آن را ریسک شدید بدانند که این براساس قضاویت تجربه یا خطای آنها می‌باشد هنگام ارزیابی ریسک باشیستی این حقیقت را همیشه در نظر داشت که ما به یک سیستم ساختار ارزیابی ریسک نیاز داریم. در کل بهتر است گروهی از افراد که در آن محیط کاری می‌کنند، یعنی محیطی که ریسک اتفاق می‌افتد، باشیستی به انجام ارزیابی کمک نمایند. با این روش خطای مجاز افراد بطور امیدوار کننده ای کاهش می‌یابد. براساس دیدگاههای مهندسی ارزیابی ریسک باشیستی با توجه به موارد ایمنی، ریسک به محیط و ریسک به ماشین‌آلات و تجهیزات در نظر گرفته شود.


ارزیابی ریسک عملی

روشی که جهت انجام ارزیابی ریسک استفاده می‌شود باشیستی یک وسیله یا ابزار جهت حذف یا کاهش ریسک در نظر گرفته شود. در شرایط طبیعی روشنی که برای ارزیابی ریسک در نظر گرفته

فصل سوم : مدیریت ارزیابی ریسک

می شود بستگی به پیچیدگی و خطر بالفعل ایجاد شده ریسک دارد. اداره ایمنی و بهداشت انگلستان HSE^{۳۳} یک روش پنج مرحله‌ای را برای ارزیابی ریسک ارائه نموده است.

شکل(۱۵) ارزیابی ریسک پنج مرحله‌ای



بایستی بخاطر داشت، خطر چیزی است که می‌تواند سبب آسیب شود مثل الکتریسیته، جابجایی بار، ماشین آلات یا داریست. ریسک احتمال آسیب دیدن شخص است مثل دچار شوک الکتریکی شدن، آسیب پشت در اثر بلند کردن بارهای سنگین، صدمه در اثر قسمتهای گردنده ماشین آلات و یا سقوط از یک داربست بدون حفاظت..

مراحل پنج‌گانه ارزیابی ریسک

مرحله ۱: شناسایی خطرات

قدم زدن در منطقه کاری با هدف ارزیابی و یافتن چیزی که ممکن است سبب آسیب شود

چشم پوشی از خطرات جزئی و متصرکر شدن روی خطرات بارز و مهم

در گیر نمودن افرادی که در آن منطقه کاری می کنند با طرح این سوال که آنها فکر می کند چه خطراتی در منطقه کاری شان وجود دارد.

ملاحظه دستورالعمل ها و برگه های اطلاعاتی سازندگان تجهیزات و مواد ملاحظه سوابق حوادث و گفتگو با کارکنان بهداشت حرفه ای. این مورد می تواند در تعیین احتمال و شدت ریسک رویدادهایی که قبل از وقوع پیوستند کمک نماید.

مرحله ۲ - تصمیم گیری راجع به اینکه چه کسی ممکن است آسیب بیند و چگونه؟


به اینکه چه کسی ممکن است در اثر کار در آن منطقه کاری تأثیر پذیرد و آسیب بیند، تمرکز نماید. مثل بازید کنندگان و بیمانکاران، افراد تعمیر و نگهداری، عموم افراد و کارکنان محیط کاریتان مرحله ۳ - ارزشیابی ریسکهای ناشی از خطرات و تصمیم گیری راجع به اینکه احتیاط های موجود کافی هستند یا بایستی بیشتر شوند.

راجع به خطرات مهمی که نمی توان آنرا حذف کرد، بایستی تصمیم گیری نماید که آیا ریسک با قیمانده زیاد، متوسط یا کم است. سوالات ذیل را از خودتان پرسید:

آیا همه نیازمندیهای قانونی برآورده شده است؟ برای مثال قسمتهای خطرناک ماشین حفاظت گذاری شده است؟

آیا استانداردهای صنعتی پذیرفته شده، برآورده می شوند؟ مثل کلاه ایمنی درسایتهاي ساختمان آیا همه چیز بطور مستدل و عملی جهت ایجاد یک محیط کار ایمن انجام می گردد؟ ریسک و هزینه، بالанс می شوند انتظور از هزینه از بعد زمان، منابع (مالی - مواد - افراد) و تلاشهای انجام گرفته می باشد.

شکل(۱۶) تعادل هزینه در برابر ریسک بطور مستدل و عملی



اگر کار متغیر نباشد و کارکنان از یک محل به محل دیگر و کارهای مشابه انجام دهند، ارزیابی می‌تواند در قالب یک ارزیابی عمومی زیر یک صورت گیرد.
چنانچه شما در یک محیط مشترک با دیگران کار می‌کنید، بایستی اطمینان حاصل نمایید که همه ریسک‌های کارکنان را می‌دانند و با احتیاطات مورد نیاز کارکنان آشنا هستند و در مقابل آنها نیز بایستی شما را از جزئیات ریسک‌های کارشان آگاه نموده و احتیاطات مورد نیاز را به اطلاع تان برسانند.
موحله ۴: ثبت یافته ها

در صورت بکارگیری ۵ نفر یا بیشتر ارزیابی‌ها بایستی مکتوب شوند. خطرات مهم را مکتوب نموده و غالب نتایج مهم را ثبت نمایید برای مثال جهت تأسیسات الکترونیکی، عایق و ارت کنترل می‌شود برای فیومهای جوشکاری، سیستم تهویه موضعی ایجاد شده و بررسی می‌گردد.
اساساً شما نیازی به نشان دادن نحوه انجام ریسک ندارید اما به اثبات انجام آن نیاز خواهد داشت که نشان دهد:

- بررسی مناسبی انجام شده است
- با کارکنانی که در معرض تأثیر خطرقرار دارند مشاوره می‌شود.
- پرسنل با چه خطرات بارز، مهم و بدینه که مواجهه دارند و چه تعداد از افراد در گیر آن هستند.
- دلایل کافی جهت احتیاطات بکار گرفته شده است و ریسک باقیمانده پایین است.

ارزیابی‌ها بایستی مناسب و کافی باشد. مستندات مکتوب بایستی بعنوان مراجع آتی نگهداری شوند تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرند.

موحله ۵- بازنگری ارزیابی‌ها در تمام اوقات و تجدید نظر آن در موقع لزوم

گرچه در صورت تغییرات جزئی نیاز به اصلاح ارزیابی‌ها نیست یا حتی برای مشاغل جدید اما اگر خطرات جدید حادث گردد، ارزیابی‌ها بایستی انجام شود.

محیط‌های کاری شامل برخی ریسک‌های بالقوه است اما تامادامیکه تعمیر و نگهداری منظم انجام می‌گردد و خطرات گزارش می‌شوند، نتایج زیادی از انجام ارزیابی ثوری حاصل نمی‌شود. پس درجه هنگامی بایستی ارزیابی تازه و جدی صورت گیرد؟

دلایل زیر برای انجام ارزیابی ریسک جدید مطرح‌حند:

مدارک یا اطلاعات جدید وجود دارد که نشان می‌دهد ریسک را می‌توان از طریق بهتر کنترل کرد این امر با هزینه و زحمت کمتر ممکن می‌شود یا حتی بدون هزینه و زحمت است. با توجه به اختیارات بکار رفته در کنترل ریسک، به نظر می‌رسد که کنترلهای جاری، الزمات قانونی را برآورده نمی‌سازد. در واقع الزماتی که در اثر تغییر با تفسیر جدید از قانون فراهم می‌گردد. در صورت تغییرات، بکار گیری ماشین آلات جدید، فرایندهای جدید، مواد شیمیایی و غیره که خطرات جدیدی را ایجاد می‌کنند.

در صورتی که اعمال ایمن مورد قبول در صنعت محرز نباشد.

چک لیست ها

الف) چک لیست اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک

- فعالیت های مختلف محیط کاری
- مواد یا ترکیبات شیمیایی بکار رفته
- ماشین آلات و تجهیزات بکار رفته
- جزئیات محیط کار
- افرادی که در محیط کار هستند یا ممکن است در محیط کار قرار گیرند.
- روشهای اجرایی موجود

ب) چک لیست فرایند ارزیابی ریسک

- شناسایی خطرات
- ارزیابی ریسک
- حذف ریسک یا کنترل آن
- تهیه اطلاعات، دستورالعمل و آموزش
- پایش انطباق و ارزیابی مجدد

جدول ارزیابی ریسک

جدول (۳۶) شدت (پیامد)

رتبه	اثر خطر
۵	مرگ یا ناتوانی دائمی
۴	آسیب جدی، بیماری طولانی موقتی
۳	آسیب ۳ روز - ناتوانی موقتی
۲	آسیب با نیاز به اقدامات پزشکی یا باعث محدودیت کاری
۱	آسیب خفیف مثل سایش کوئنچی

جدول (۳۷) احتمال

رتبه	اثر خطر
۵	بطور ثابت اتفاق خواهد افتاد تقریباً حتمی است
۴	بطور شدیدی امکان پذیر است
۳	ممکن است، امکان پذیر است
۲	ممکن است، شاید اتفاق بیافتد
۱	بعید است، جزئی است

جدول (۳۸) ماتریس ارزیابی ریسک

احتمال				
۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵
۴	۸	۱۲	۱۶	۲۰
۳	۶	۹	۱۲	۱۵
۲	۴	۶	۸	۱۰
۱	۲	۳	۴	۵

جدول (۳۹) سطح بندی ریسک

اقدامات	فاکتور (شدت × احتمال)
ریسک غیر قابل قبول، نیاز به اقدامات کنترلی فوری دارد	۱۶-۲۵
کاهش ریسک، اولویت بالایی دارد	۱۰-۱۵
اولویت متوسط: اقدامات کنترلی، تا حد ممکن زود باقیستی صورت گیرد	۶-۹
اولویت پائین: کاهش بیشتر امکان پذیر نبوده یا اقتصادی نیست	۳-۵
ریسک پائین: به اقدامات بیشتری نیاز نیست	۱-۲

جدول (٤٠) فرم ارزیابی ریسک

نوع فعالیت:						
خطر	ائز خطر	ردیفه شدت	ردیفه احتمال	ردیفه رتبه	ردیفه کنترل ریسک	ردیفه اقدامات باقیمانده ریسک

مثال:

فرم ارزیابی ریسک

نوع فعالیت: تعویض چرخ پنجر						
ریسک باقیمانده	اقدامات کنترل ریسک	رتبه ریسک	رتبه احتمال	رتبه شدت	اثر خطر	خطور
۴	بهبود طراحی و موازبیت ماشین به آرامی	۱۲	۳	۴	شار روی کمر و ازارگونی ماشین و ایجاد آسیب جدی	مشکل برداشتن چرخ یدکی از صندوق عقب فروزن جک در زمین نرم
۵	بر روی زمین سفت و محکم هدایت گردد	۱۵	۳	۵	زیر گرفن و ایجاد آسیب شدید عدم پایداری ماشین	مشکل دید رانندگان دیگر در اثر تاریکی یا باران
۵	نصب تابلو ملثی خطر، استفاده از چراغ اضطراری - بوشیدن لباس شب رنگی کنترل پیج و مهره ها از لحاظ محکم بودن	۲۰	۳	۵	و ایجاد تصادف	پیج و مهره های چرخ بدستی بسته نشوند (بعد از قرار دادن چرخ یدکی)

ریسک کلی: ۵

ارزیابی نهایی: با ارتباطات کافی می توان چرخ را تعویض گردد

تجزیه و تحلیل درخت خطأ


بررسی اجمالی

تجزیه و تحلیل درخت خطأ، تکنیکی است برای شناسایی و تجزیه و تحلیل عواملی که می‌توانند به بروز یک رخداد ناخواسته مشخص (رخداد نهایی) کمک کنند. عوامل سببی^{۳۴} مبتنی بر استدلال قیاسی یا استنتاجی^{۳۵} و بطور منطقی، شناسایی و سازماندهی شده و بصورت تصویری در یک حالت دیاگرام درختی با ترسیم علل سببی و ارتباطات منطقی آنها با رخداد نهایی ارائه می‌گرددند. عوامل شناسایی شده در درخت می‌توانند رخداد نهایی باشند که با انحرافات یا خرابی قطعات سخت افزار، خطاهای انسانی و یا هر رخداد مقتضی دیگری مرتبط هستند که منجر به رخداد ناخواسته می‌گرددند.

به مثالی در خصوص تجزیه و تحلیل درخت خطأ مندرج در استاندارد IEC ۶۰۳۰۰-۳-۹ توجه فرمائید.

^{۳۴} Causal factors

^{۳۵} deductive



استفاده

درخت خطای ممکن است، بطور کیفی برای شناسایی علل بالقوه و مسیر انحراف (رخداد نهایی) و یا بطور کمی جهت محاسبه احتمال بروز رخداد نهایی، با توجه به علم احتمالات رخدادهای سبی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین ممکن است در مرحله طراحی سیستم برای شناسایی علل بالقوه انحراف و از اینرو برای انتخاب بین گزینه‌های مختلف طراحی مورد استفاده قرار گیرد. ممکن است از آن در مرحله عملیاتی جهت شناسایی اینکه چگونه انحرافات یا نقص‌های بزرگ می‌توانند رخ دهند و اهمیت نسبی مسیرهای مختلفی که به رخداد منتهی می‌شوند، مورد استفاده قرار گیرد.

درخت خطای همچنین می‌تواند جهت تجزیه و تحلیل انحرافی که رخداده، مورد استفاده قرار گیرد تا یک نمایش دیاگرامی از اینکه چگونه رخدادهای مختلف در کنار هم ایجاد انحراف می‌کنند را ارائه نماید.

ورودی

برای تجزیه و تحلیل کیفی، درک درستی از سیستم و علل انحراف و همچنین درک فنی از اینکه چگونه سیستم نتواند عمل کند، مورد نیاز است. دیاگرام یا نمودارهای تفضیلی جهت کمک به تجزیه و تحلیل بسیار مفید هستند.

برای تجزیه و تحلیل کمی، داده‌های مربوط به نرخ انحراف^{۳۵} و یا احتمال بروز انحراف برای همه رخدادهای اساسی در درخت خطای مورد نیاز است.

فرآیند

مراحل ایجاد درخت خطای عبارتند از:

- تعیین رخداد نهایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این ممکن است یک انحراف باشد یا یک پیامد وسیعتر ناشی از آن انحراف باشد. جاییکه درخت مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد ممکن است شامل یک بخش مربوط به کاهش انحراف واقعی باشد.

- ۲- نقطه شروع از رخداد نهایی می باشد که علل بلافضل احتمالی^{۳۶} یا حالات شکست و انحراف^{۳۷} که منجر به رخداد نهایی می شوند را شناسایی می نماید.
- ۳- هر کدام از این علل یا حالات شکست و انحراف ، جهت شناسایی چگونگی بروز شکست ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
- ۴- شناسایی مرحله به مرحله مربوط به عملیات ناخواسته سیستم تا سطوح پائین تر سیستم دنبال می گردد تا جاییکه به این نتیجه برسیم که تجزیه و تحلیل بیشتر بی فایده است. در یک سیستم سخت افزاری این ممکن است شامل درک انحراف و شکست در سطح اجزاء یا قطعات آن باشد. رخدادها و عوامل سببی در پایین ترین سطح سیستم مورد تجزیه و تحلیل، تحت عنوان رخداد اساسی^{۳۸} نامیده می شوند.
- ۵- جاییکه احتمالات را بتوان جهت رخداد اساسی تعیین نمود ، محاسبه احتمال رخداد نهایی^{۳۹} ممکن خواهد بود. برای اینکه کمیت ها معتبر باشند، باید قادر باشیم تا نشان دهیم که هر دروازه^{۴۰} واجد همه ورودی های لازم و کافی جهت ایجاد رخداد خروجی ، می باشد. اگر این مورد فراهم نگردد درخت خطای برای تجزیه و تحلیل احتمال معتبر نخواهد بود ، اما ممکن است ابزار مفیدی برای نشان دادن روابط سببی باشد.
- به عنوان بخشی از تعیین کمیت مربوط به درخت خطای ممکن است نیاز به ساده نمودن موضوع با استفاده از جبر بولی^{۴۱} جهت در نظر گرفتن تکرار حالات خطای و شکست باشیم. بعلاوه ، فراهم نمودن برآورد احتمال رخداد بالا دست^{۴۲}، مجموعه های برش حدائق ، که از مسیر های جداگانه ویژه ، به

^{۳۶} the possible immediate causes

^{۳۷} failure modes

^{۳۸} base events

^{۳۹} the probability of the top event


^{۴۰} gate

^{۴۱} Boolean algebra

^{۴۲} the head event

رخداد بالادست می‌رسند، می‌تواند جهت تعیین کمیت شناخته شده و تاثیرشان روی رخداد نهایی محاسبه گردد.

رخداد بالا دست، رخدادی است که از اشتراک یا اجتماع دو یا چند رخداد پائین دست بوجود می‌آید. عنوان مثال خطأ در مازول کنترل در دیاگرام ذیل بعنوان رخداد بالا دست و نقص در مدار الف و ب عنوان رخداد های پائین دست در نظر گرفته می‌شوند. در این مثال رخداد های پائین دست از طریق دروازه و به رخداد بالا دست متنه می‌شوند یعنی باستی هر دو رخداد بطور همزمان به وقوع پیوندند تا رخداد بالا دست بوجود باید لذا در محاسبات جبر بولی و ریاضیات جدید از منطق اشتراک استفاده می‌گردد.



بعز برای درخت های ساده خطأ، بسته های نرم افزاری جهت محاسبات مناسب در هنگامیکه رخداد ها در چندین قسمت از درخت خطأ وجود دارند، مورد نیاز می باشند. ابزارهای نرم افزاری به تضمین ثبات، صحت و اثبات پذیری نتایج کمک می کنند.

خروجی

خروجی تجزیه و تحلیل درخت خطأ عبارتند از:

۱. ارائه تصویری از چگونگی وقوع رخداد نهایی، که مسیر های متعامل را در جاییکه دو یا چند رخداد همزمان اتفاق می افتد، نشان می دهد.

۲. فهرستی از مجموعه های برش حداقل (مسیرهای اخصاصی انحراف یا شکست) همراه با (جاییکه داده ها در دسترس هستند) برآورد احتمال اینکه هر یک از آنها رخ خواهد داد ؟
۳. احتمال رخداد نهایی .

نقاط قوت و محدودیت

نقاط قوت روش تجزیه و تحلیل درخت خطای:

- رویکرد منظم و بسیار سیستماتیک بوده ، اما در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر است و به ما اجازه تجزیه و تحلیل عوامل مختلف ، از جمله تعاملات انسانی و پدیده های فیزیکی را می دهد.
- بکارگیری رویکرد از " بالا به پائین "^{۴۳} ، صریح بودن روش ، توجه مت مرکز روی اثرات انحراف که بطور مستقیم مرتبط با رخداد نهایی هستند.
- این روش برای تجزیه و تحلیل سیستم های با چندین فصل مشترک و تعاملی بسیار مفید است.
- ارائه تصویری ، منجر به درک آسان رفتار و عوامل سیستم می گردد. اما درخت ها اغلب بزرگ هستند و پردازش درخت ممکن است مستلزم سیستم های کامپیوتری باشد. این ویژگی ها برای ارتباطات منطقی پیچیده مناسب بوده اما تصدیق درخت خطای مشکل می کنند.
- تجزیه و تحلیل منطقی درخت های خطای و شناسایی مجموعه های برش در شناسایی مسیرهای شکست و انحراف ساده در یک سیستم بسیار پیچیده ای سودمند بوده که در آن ترکیب خاصی از رخداد هاییکه منجر به رخداد نهایی می شود، می تواند نادیده گرفته شوند.

محدودیت ها عبارتند از :

- عدم قطعیت در احتمالات رخداد های اساسی در محاسبات احتمال رخداد نهایی در نظر گرفته می شوند. این امر می تواند منتج گردد به سطوح بالایی از عدم قطعیت در جاییکه احتمال انحراف

^{۴۳} "top-down" approach

رخداد اساسی از لحاظ صحت نامعلوم است . با این وجود درجه بالایی از اطمینان در یک سیستم بخوبی در ک شده، ممکن است وجود داشته باشد.

• در برخی شرایط، رخداد های سببی بخوبی فراهم نمی شوند و این موضوع می تواند تعیین مسیر های مهم متنهی به رخداد نهایی را مشکل نماید. بعنوان مثال ، کلیه متابع جرقه در تجربه و تحلیل حریق بعنوان رخداد نهایی هستند. در این شرایط احتمال تعزیه و تخلیل ممکن نخواهد بود.

• درخت خطای یک مدل ایستا است ؛ به وابستگی های زمانی نمی پردازد.

• درخت خطای فقط می تواند با وضعیت های دودویی (خطای و شکست / عدم خطای و عدم شکست) سروکار داشته باشد.

• در حالی که حالات خطای انسانی را می توان در یک درخت خطای کیفی مورد بررسی قرار داد اما بطور کلی به میزان و کیفیت خطای انسانی به آسانی نمی پردازد.

• درخت خطای به اثرات دومینو یا انحرافات شرایطی نمی پردازد.


تعزیه و تحلیل درخت رخداد

بورسی اجمالي

تعزیه و تحلیل درخت رخداد یک روش گرافیکی برای ارائه توالی رخداد هایی^{۴۴} است که دو به دو با هم ناسازگارند و متعاقب یک رخداد آغاز گر مطابق با عملکرد یا عدم عملکرد سیستم های مختلف طراحی شده جهت کاهش پیامد های آنها ، بوجود می آیند. این روش می تواند در هر دو صورت کیفی و کمی انجام گردد.

^{۴۴} sequences of events

فرکانس در سال پیامد آلام حريق فعال شود سیستم اسپرینکلر کار کند شروع حريق رخداد آغازگر



مثال شکل درخت رخداد

شكل فوق محاسبات ساده برای یک درخت رخداد نمونه، هنگامی که شاخه ها به طور کامل مستقل هستند، نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل درخت رخداد، قادر است نشید یا کاهش رخداد ها را در واکنش به رخداد آغاز با در نظر گرفتن سیستم ها، عملکرد ها و یا موانع اضافی ارائه نماید.

نقاط قوت و محدودیتهای

نقاط قوت تجزیه و تحلیل درخت رخداد شامل موارد زیر است :

- ◆ تجزیه و تحلیل درخت رخداد ارائه ستاریو های بالقوه متعاقب یک رخداد آغازگر می باشد که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و تأثیر موقفيت یا شکست سیستم های کاهش پایامد بصورت دیاگرامی می باشند؛
- ◆ زمانبندی ، وابستگی و اثرات دومینو در آن در نظر گرفته می شود و مانند درخت خطاطق فرسا هستند.
- ◆ تجزیه و تحلیل درخت رخداد یک ارائه گرافیکی از توالی رخداد هاست .
محدودیت های تجزیه و تحلیل درخت رخداد شامل موارد زیر است:
 - ◆ به منظور استفاده از تجزیه و تحلیل درخت رخداد به عنوان بخشی از ارزیابی جامع ، همه رخداد های آغاز گر بالقوه باید شناسایی شوند. این ممکن است با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل دیگر همراه باشد (مثل هزوپ یا تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر) ، با این حال ، همیشه پتانسیل از دست دادن برخی از رخداد های آغاز گر مهم وجود دارد.
 - ◆ با درخت رخداد فقط وضعیت های موقفيت و شکست سیستم حل و فصل می شود ، و در بحث موقفيت تاخیری یا بازیابی رخداد مشکل وجود دارد ؟
 - ◆ هر مسیر مشروط به رخداد هایی است که در نقاط شاخه های مختلف در طول مسیر بوقوع می پیوندد. به بسیاری از وابستگی ها در طول مسیرهای ممکن پرداخته می شود. با این حال ، برخی از وابستگی ها ، مانند اجزاء یا قطعات عمومی ، سیستم های تامین نیرو و اپراتورها ، در صورت عدم دقت کافی ، ممکن است نادیده گرفته شوند لذا برآورد ریسک بصورت خوش بینانه انجام می گردد.


فصل چهارم

ارزیابی ریسک به روش HAZAN

ارزیابی ریسک باید توسط افراد صلاحیت دار، دارای اطلاعات کافی و حتی الامکان مستقل از کسانی که دارای مسئولیتی در محل ارزیابی هستند صورت پذیرد. چرا که افرادی که نزدیک به موقعیت و محل ارزیابی باشند نمی توانند بخوبی ریسکها را تشخیص دهند و در مورد آنها قضاوت نمایند. بهترین راه برای انجام این کار، تشکیل گروهی کوچک و آموزش دیده برای این منظور می باشد. در سازمانهای بزرگتر باید شخصی صلاحیت دار بعنوان هماهنگ کننده کار ارزیابان انتخاب شود.

روند ارزیابی ریسک

در شکل مراحل ابتدایی ارزیابی ریسک نشان داده شده است.



مراحل مقدماتی در ارزیابی ریسک

بمنظور انجام اثربخش ارزیابی ریسک در نظر گرفتن معیارهای زیر برای سازمان ضروری است:

- طبقه بندی فعالیت‌های کاری - تهیه فهرستی از فعالیت‌های کاری در ارتباط با ساختمناهه دستگاهها، افراد، روشهای اجرایی و همچنین جمع آوری اطلاعات در مورد آنها.

- شناسایی خطرات - شناسایی تمام خطرات مهم در ارتباط با هر فعالیت کاری و در نظر گرفتن اینکه چه کسی احتمال دارد صدمه بیند و چطور؟

- تعیین ریسک - تخمین ریسک حاصل از هر خطر با در نظر گرفتن اینکه کنترل‌های طراحی شده در محل وجود داشته باشد. همچنین ارزیابان باید میزان اثربخشی کنترل‌ها و پیامدهای ناشی از نقص‌های احتمالی را در نظر بگیرند.

- تصمیم در مورد قابل تحمل بودن ریسک - قضاوت در مورد اینکه آیا طرح OH&S تهیه شده در ارتباط با یک خطر، برای تحت کنترل درآوردن و رعایت الزامات قانونی آن کفایت دارد یا خیر.

- تهیه طرح کنترل ریسک (در صورت لزوم) - تهیه طرح برای هر موردی که ارزیابان تشخیص دهنده نیاز به توجه بیشتر دارد. سازمان باید اطمینان حاصل نماید که طرحهای موجود و جدید در محل خود و بطور اثربخش انجام می‌شوند.

- بازنگری کفایت طرح - ارزیابی مجدد ریسکها بر پایه کنترلهای توصیه شده و همچنین قرار گرفتن ریسکها در حد قابل تحمل (Tolerable).^۱

الزامات ارزیابی ریسک

برای انجام اثربخش ارزیابی ریسک، سازمان باید:

- یکی از مدیران ارشد سازمان را برای راهبری و مدیریت فعالیت‌ها انتخاب کند.
- با تمامی افراد مرتبط با فعالیت در مورد طرح‌هایی که قرار است اجرا شوند مشورت کرده و توافق و تعهد آنها را جلب نمایند.

^۱ - کلمه قابل تحمل (Tolerable) در اینجا به معنی کاهش ریسک در پایین ترین حد ممکن می‌باشد.

- نیازهای آموزشی افراد یا گروههای ارزیابی کننده را مشخص کرده و یک برنامه آموزشی مناسب را اجرا نماید.
- کفايت ارزیابی را مورد بازنگری قرار دهد و مشخص کند که آیا ارزیابی مناسب و کافی بوده است یا خیر.
- جزئیات اجرایی و نتایج مهم حاصل از ارزیابی را مستند نماید.

روش ارزیابی ریسک

روش ارزیابی ریسک که در اینجا به آن اشاره می شود شامل تمام خطرات می باشد. بهترین روش ارزیابی، ادغام روشهای ارزیابی تمام خطرات با هم است زیرا ارزیابی جداگانه خطرات (خطرات بهداشتی، خطرات جابجایی یا خطرات دستگاهها و غیره) نیاز به روشهای مختلفی مجزا نیز دارد که مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

- برای انجام ارزیابی ریسک موارد زیر باید بدقت در نظر گرفته شوند:
- تهیه یک فرم ساده برای ارزیابی ریسک.
 - معیارهای طبقه بندی فعالیتهای کاری و اطلاعات مورد نیاز هر فعالیت کاری.
 - روشهای شناسایی و دسته بندی خطرات.
 - کلماتی برای توصیف میزان تخمین ریسک.
 - معیارهای تعیین اینکه آیا ریسک در حد قابل تحمل است و آیا طرح و کنترل های موجود کفايت دارند یا خیر.

- برنامه زمان بندی برای اجرای اقدامات اصلاحی (در صورت لزوم).
- روش ترجیحی برای کنترل ریسک.
- معیار برای بازنگری کفايت طرح.

فرم ارزیابی ریسک

سازمان باید فرم ساده ای که موارد زیر را پوشش دهد برای نتایج حاصل از ارزیابی تهیه کند.

- فعالیت کاری

- خطر / خطرات
- کنترل ها در محل
- افرادیکه در معرض ریسک قرار دارند.
- احتمال ریسک
- شدت صدمه
- سطح ریسک
- عملیاتی که باید در پی ارزیابی صورت گیرد.
- جزئیات اداری بعنوان مثال نام شخص ارزیاب، تاریخ و غیره

طبقه بندی فعالیتهای کاری

یکی از موارد ضروری برای انجام ارزیابی ریسک تهیه فهرستی از فعالیتهای کاری به منظور گروه بندی و همچنین جمع آوری اطلاعات لازم در مورد آنها می باشد. در این فهرست باید در کنار کارهای روزمره تولید، مواردی مثل وظایف غیر معمول نگهداری نیز ذکر شود. روشهای مختلف طبقه بندی کارها شامل موارد زیر می باشد:

- نواحی جغرافیای داخل و یا خارج ساختمانهای سازمان.
- مراحل موجود در فرایند تولید یا انجام یک سرویس (خدمت).
- کارهای طرح ریزی شده و واکنشی.
- وظایف مشخص (بعنوان مثال رانندگی).

نیازمندیهای اطلاعات فعالیت کاری

- اطلاعات مورد نیاز برای هر فعالیت کاری شامل موارد زیر می باشد:
- وظایف در حال انجام؛ مدت زمان و تکرار آنها.
 - محل و یا محلهای انجام کار.
 - چه کسی معمولاً وظایف را انجام می دهد.

- سایر افرادی که احتمالاً تحت تأثیر آن کار قرار می‌گیرند (مانند بازدید کنندگان، پیمانکاران و سایر افراد جامعه).
- آموزشایی که افراد در ارتباط با وظایف خود کسب کرده‌اند.
- سیستم‌های مكتوب کار و یا مجوز کاری برای وظایف.
- ماشین آلات و یا دستگاه‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- ابزار آلات دستی که مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- سازندگان و یا تأمین کنندگان دستورالعمل‌های کاری و نگهداری ماشین آلات و دستگاهها و ابزار آلات دستی.
- اندازه، شکل، خصوصیات سطحی و وزن موادیکه ممکن است جابجا شوند.
- مسافت و ارتفاعی که مواد باید به وسیله دست جابجا شوند.
- سرویس‌های مورد استفاده (بعنوان مثال هوای کمپرس شده).
- موادیکه طی کار از آنها استفاده و یا با آنها برخورد می‌شود.
- شکل ظاهری مواد مورد استفاده (فوم، گاز، بخار، مایع، خاک/پودر، جامد).
- توصیه‌هایی که در ارتباط با خطرات مواد مورد استفاده وجود دارد.
- الزامات قوانین، آیین نامه‌ها و استانداردهای مرتبط با کارهای در حال انجام، ماشین آلات و دستگاه‌های مورد استفاده و همچنین مواد مورد استفاده.
- اندازه گیریهای کنترلی حتماً در محل انجام شوند.
- داده‌های بدست آمده از پایش واکنش حوادث، رویدادها و بیماریهایی که در ارتباط با کارهای در حال انجام، تجهیزات و مواد مورد استفاده می‌باشد.
- نتایج حاصل از تمام ارزیابی‌های موجود و مرتبط با فعالیت کاری.

آنالیز ریسک

شناسایی خطرات

چند سؤال مطرح شده زیرا امکان شناسایی خطرات را به ما می دهد:

- آیا در محل منبع خطری وجود دارد؟

- چه کسی (یا چه چیزی) در معرض صدمه است؟

- چطور این صدمه رخ می دهد؟

خطراتی را که بطور واضح پتالیل صدمه زایی آنها کم و ناچیز است در مستندات در نظر نمی گیرند.

طبقه بندی خطرات

برای کمک به شناسایی خطرات می توان خطرات را به روشهای مختلف طبقه بندی کرد، بعنوان مثال می توان خطرات را بر اساس موارد زیر طبقه بندی نمود:

- مکانیکی
- الکتریکی
- پرتوزایی
- مواد
- آتش و انفجار

فهرست دقیق خطرات

برای دستیابی به فهرست دقیق خطرات باید فهرستی دقیق از سوالات تهیه شود، مثلاً آیا در زمان انجام فعالیتهای کاری خطرات زیر وجود دارند؟

- لیز خوردن / افتادن روی سطح.
- افتادن افراد از ارتفاع.
- افتادن ابزار آلات، مواد و غیره از ارتفاع.
- کافی نبودن سرانه جا و فضا.
- خطرات مرتبط با بلند کردن و یا جابجایی ابزار، مواد و غیره با دست

- خطرات دستگاهها و ماشین آلات که ناشی از کار کرد، سوار کردن، پیاده سازی، نگهداری، تعمیرات و تغییرات آنها می باشد.
- خطرات وسایط نقلیه شامل جابجایی داخلی و سفرهای جاده ای
- آتش و انفجار
- موادی که ممکن است وارد ریه شوند.
- مواد و یا عواملی که ممکن است موجب صدمه چشم ها شوند.
- موادی که در اثر تماس و یا جذب پوستی موجب صدمه می شوند.
- موادی که در اثر بlyn باعث صدمه می شوند (عنوان مثال ورود به بدن از طریق دهان).
- ارزیهای مضر (مانند الکتریسته، تشبع، صدا و لرزش).
- اختلال در عمل اندامهای فوقانی ناشی از انجام مداوم یک فعالیت کاری.
- نامناسب بودن دمای محیط کار عنوان مثال گرمای بیش از حد.
- میزان نور محیط.
- سطوح لیز و قابل سرخوردن.
- کافی نبودن حفاظت ها و دستگیره های پله ها.
- فعالیتهای پیمانکاران.

فهرست ذکر شده قطعی نبوده و هر سازمان باید با توجه به ماهیت فعالیتها و محلی کاری خود فهرست مناسبی از خطرات را تهیه نماید.

تعیین ریسکها

میزان ریسک حاصل از هر خطر باید از طریق تخمین پتانسیل صدمه زایی آن و همچنین احتمال رخداد آن، تعیین شود.

شدت صدمه

اطلاعات بدست آمده درباره فعالیتهای کاری، داده های بسیار مناسبی برای ارزیابی ریسک می باشند. برای تعیین شدت پتانسل صدمه زایی باید موارد زیر را نیز در نظر گرفت:

الف - بخش و یا بخش‌هایی از بدن که احتمال دارد تحت تأثیر قرار گیرند.

ب - ماهیت صدمه و گستره آن از صدمه زایی کم تا صدمه زایی شدید.

۱) صدمه زایی کم - مانند خدمات سطحی، بریدگی های کوچک، آسیب چشم در اثر گردوغبار، درد و التهاب (مثلاً سردرد) و یا بیماریهایی که موجب ناراحتی های موقتی می‌شوند.

۲) صدمه زایی متوسط - مانند پارگی، سوختگی، ضربه مغزی، پیچ خوردگی شدید یا شکستگی های کوچک، ناشنوایی، عفونتهای پوستی، اختلال در عمل اندامهای فوقانی در رابطه با کار، تنگی نفس و بیماریهایی که منجر به ناتوانی خفیف ولی دائمی شوند.

۳) صدمه زایی شدید - مانند قطع اندامهای شکستگی های شدید، مسمومیتها، خدمات شدید، صدمات مهلك، سرطان های ناشی از کار، سایر بیماریهایی که موجب کاهش عمر طبیعی شوند. بیماریهای حاد و مهلك.

احتمال وقوع صدمه

برای تخمین احتمال وقوع صدمه علاوه بر اطلاعات بدست آمده از بررسی فعالیتهای کاری، موارد

زیر نیز باید در نظر گرفته شوند:

- تعداد پرسنل در معرض خطر
 - توالی و مدت زمان برخورد آنها با خطر
 - نقص در سرویس ها بعنوان مثال الکتریسته و یا آب
 - نقص در اجراء ماشین آلات و دستگاهها و همچنین وسایل ایمنی آنها
 - حفاظت افراد از طریق استفاده از وسایل ایمنی و میزان استفاده از وسایل ایمنی شخصی
- فعالیتهای غیر ایمن در اثر خطاهای غیر عمدی افراد - مثلاً افرادی که از چکونگی خطرات بی اطلاع هستند. دانش، توانایی فیزیکی و یا مهارت لازم برای انجام کار را ندارند و ریسکهایی که در معرض آنها قرار دارند روشهای انجام ایمن کارها را ناچیز می‌شمارند.
- نکته حائز اهمیت این است که به نتایج حاصل از وقایع غیرمنتظره نیز توجه شود.

این روش تخمین میزان ریسک به طور کلی تمام افرادی را که در معرض خطر قرار دارند شامل می شود. باید توجه شود که هر خطری که تعداد بیشتری از افراد را تهدید کند باید شدیدتر در نظر گرفته شود. از طرفی برخی ریسکهای بزرگتر تنها یکنفر را در یک وظیفه خاص تهدید می کنند. بعنوان مثال نگهداری از بخشهای غیر قابل دسترسی دستگاه بالابر.

اندازه گیری ریسک - تصمیم‌گیری در مورد حد قابل تحمل ریسک و عمل بر

اساس نتایج حاصل

جدول ۱ روشهای ساده جهت تخمین میزان ریسک و تصمیم در مورد حد قابل تحمل ریسک ها نشان می دهد. ریسکها بر اساس احتمال وقوع و شدت پتانسیل آسیب زایی خود طبقه بندی می شوند. روش پیشنهاد شده در واقع نقطه ای برای شروع کار است و سازمانها بنا به نیاز و سلیقه خود می توانند تغییراتی در آن ایجاد نمایند.

جدول ۱- تخمین سطح ریسک به روش ساده

	صدمه زایی کم	صدمه زایی متوسط	صدمه زایی شدید
ریسک غیر محتمل	ریسک جزئی	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط
غیر محتمل	ریسک قابل تحمل	ریسک متوسط	ریسک قابل توجه
محتمل	ریسک قابل توجه	ریسک قابل تحمل	ریسک غیر قابل تحمل

تهیه طرح کنترل ریسک

روش پیشنهاد شده در جدول کمک می کند که تصمیم بگیریم آیا ریسک مورد نظر نیازی به کنترل دارد یا خیر. جدول ۲ طرحی پیشنهادی است که نشان می دهد فعالیتهای کنترلی نیز باید مناسب با ریسک باشند. کنترلها باید بر اساس موارد زیر انتخاب شوند:

- در صورت امکان، حذف تمام خطرات و یا ریشه کن کردن ریسکها، بعنوان مثال استفاده از ماده ای بی خطر بجای استفاده از نوع خطرناک آن.
- اگر حذف کامل خطر امکان پذیر نیست، باید سعی شود سطح ریسک کاهش باید بعنوان مثال از وسائلی با ولتاژ الکتریکی پایین تر استفاده شود.

- در حد امکان کار، با شرایط فرد مطابقت داشته باشد، بعنوان مثال متناسب با توانایی مغزی و یا فیزیکی فرد باشد.
- از پیشرفت‌های تکنیکی جهت بهبود کنترلها بهره گیری شوند.
- میزانهایی که موجب حفاظتهاهی همگانی می‌شوند.
- معمولاً ترکیبی از کنترلهای تکنیکی و اجرایی مورد نیاز می‌باشد.
- نیاز به روش‌های نگهداری طرح ریزی شده بعنوان مثال حفاظ اینعی مашین آلات.
- توجه به لوازم ایمنی شخصی در مرحله آخر و پس از در نظر گرفتن تمام کنترلهای لازم.
- نیاز به ترتیباتی برای شرایط اضطراری.
- شاخصهای سنجش پویا و واکنشی جهت پایش انطباق با کنترلهای مورد نیاز و بهبود.
- در طرنهای وضعیهای اضطراری و تجهیزات مورد نیاز با توجه به خطرات سازمان، باید مد نظر قرار گیرد.

جدول ۲- یک طرح کنترلی ساده بر اساس ریسک

سطح ریسک	فعالیت و برنامه زمانبندی
جزئی	نیازی به عمل و همچنین نگهداری سوابق نیست.
قابل تحمل	کنترل بیشتری نیاز نیست، باید به راه حل مفرونه صرفه توجه شود و همچنین اطمینان حاصل شود که کنترلها برقرار هستند.
متوسط	باید در جهت کاهش ریسک تلاش شود لکن هزینه های صرف شده بدقت بررسی و محدود شوند. اندازه گیری میزان کاهش ریسک می تواند در دوره های زمانی مشخص انجام شود. زمانی که ریسک متوسط در ارتباط با پیامدهای صدمه زای شدید است، باید احتمال وقوع آن ریسک بدقت ارزیابی شده و بر اساس آن نیاز به افزایش و بهبود اندازه گیریهای کنترلی بررسی شود.
قابل توجه	تا زمانیکه ریسک کاهش نیافر کار نباید آغاز شود. منابع قابل توجهی باید جهت کاهش میزان ریسک تخصیص داده شوند.
غیر قابل تحمل	تا زمانیکه ریسک کاهش نیافر کار نباید آغاز شود. اگر حتی با استفاده از تمامی منابع، کاهش ریسک امکان پذیر نباشد فعالیت کاری باید متوقف شود.

بازنگری و بررسی کفايت طرح

- طرح تهیه شده باید پیش از اجرا، با توجه به سوالات زیر مورد بازنگری و بررسی قرار گیرد:
- آیا کنترلهای پیشنهاد شده موجب قابل تحمل شدن سطح ریسک می شوند؟
 - آیا خطرات جدید ایجاد می شوند؟
 - آیا مفروض به صرفه ترین راه حل انتخاب شده است؟
 - افراد تحت تأثیر ریسک، در مورد نیاز و همچنین عملی بودن پیشگیری های در نظر گرفته شده چه نظری دارند؟
 - آیا کنترلهای پیشنهادی در عمل انجام شده و در برخی موارد نادیده گرفته نمی شوند؟

تغییر شرایط

رونده ارزیابی ریسک یک روند مستمر و ادامه دار است، بنابراین کفايت اندازه گیریهای کنترلی باید بطور مداوم مورد بازنگری و در صورت لزوم تجدید نظر قرار گیرد. در صورتی که شرایط به حدی تغییر کند که خطرات و ریسکها را تحت تأثیر قرار دهد، باید ارزیابی ریسک نیز مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

تکنیک تجزیه و تحلیل خطرات (Hazan)

وقتی احتمال خطرات را مطالعه کردیم در مرحله بعد باید خطرات را تجزیه و تحلیل نمائیم و احتمال وقوع یا Probability را مشخص نمائیم تحلیل مخاطرات عبارتست از بکارگیری روشهای آماری در حل مسائل اینمنی و از سه مرحله تشکیل یافته است.

- (۱) پیش بینی فواصل زمانی وقوع یک حادثه.
- (۲) پیش بینی پیامدها و عواقب؛ این عواقب از سه جنبه مورد بررسی قرار می گیرد.
 - اثر روی کارکنان و کارگران
 - اثرات روی مردم عادی
 - اثر روی تجهیزات و وسایل کارخانه
- (۳) مقایسه نتایج دو مرحله اخیر با معیار از پیش تعیین شده.

در Hazan بایستی تشخیص دهیم که در حالتها مختلف چه اتفاقی ممکن است بیفتند. اولین کار در این مورد شناخت و در نظر گرفتن کلیه خطاهایی است که می توانند اتفاق بیفتند و منجر به حادثه شده و یا مشکلاتی در فرآیند تولید ایجاد نمایند. در مرحله بعد بایستی خسارات را پیش بینی نمائیم و عواقب حادثه را روی مردم عادی، کارکنان و تجهیزات پیش بینی نمائیم، بهترین کار برای بررسی احتمال این است که به حوادثی که در گذشته اتفاق افتد است، مراجعه نمائیم. اما در بعضی اوقات هیچ مدرکی و آمار و ارقام دقیقی در دست نیست که در این صورت روش خلاصتی و روشهای آماری را در نظر می گیریم و پیش بینی می نمائیم.

در مرحله سوم باید مشخص نمائیم که هر چند مدت، ممکن است حادثه ای به وقوع بیپوندد. مرحله چهارم پیشگیری است که باید اقداماتی را که می توانند مانع از وقوع حادثه گردیده و یا احتمال وقوع آن را کاهش دهند و یا حتی اثرات آنها را تخفیف دهند مشخص نموده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه نمائیم. در مرحله بعد بایستی این روشهای را با قوانین و مقررات ایمنی موجود مقایسه نموده و هماهنگی بین آنها بوجود آورد و سپس در مرحله ششم بایستی هزینه هایی که جهت کنترل خطرات صرف می گردد را برآورد نموده و آنرا با هزینه هایی که در اثر وقوع حادثه عارض می گردد مقایسه کرده و دقیقاً مشخص نمود که آیا هزینه ای که جهت کنترل صرف خواهد شد به صرفه است یا خیر. در آخرین مرحله، اگر هزینه هایی که خرج می کنیم به صرفه نباشد، باید به دنبال روش و راه حل ساده تری گشت.

نحوه ارزیابی پتانسیل آسیب رسانی

ارزیابی خطرات با طبقه بندی آنها شروع می شود. این مرحله دو هدف را دنبال می کند: نشان دادن اهمیت نسبی خطرات شناسایی شده و ارائه راه حل و ایجاد زمینه لازم برای انتخاب ترکیبی از روشهای مقابله با خطرات.

دو عامل (شدت) و (تواتر) حوادث، مبنای ارزیابی به شمار می روند. منظور از شدت (Severity) توان بالقوه خسارتی است که منابع انسانی و سایر منابع سازمان در معرض آن قرار دارند و منظور از توواتر (Frequency) نیز تعداد دفعات وقوع و به عبارتی احتمال وقوع خسارت طی مدت معینی

می باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل خطرات مستلزم ارزیابی و سنجش شدت بالقوه خسارات و فراوانی آنهاست.

پس از اینکه شدت (جدول ۳) و تواتر (جدول ۴) طبق دسته بندی معین شده مشخص گردید، و یا به عبارتی میزان شدت و تواتر حوادث تعیین گردید، رقم آنها را در یکدیگر ضرب کرده و معیار دیگری بنام درجه خطرزایی (Risk Rating) (جدول ۵) بدست می آید که مبنای اساس مقایسه خطرات و اولویت بندی آنها اقدامات کنترلی خواهد بود (جدول ۶).

جدول ۳ - طبقه بندی شدت ریسک

رج	شرح شدت ریسک
A	مرگ و میر با آسیب شدید، نشت عمده مواد تحت کنترل، انفجار یا آتش سوزی عمده و یا کاهش تولید، خسارت بیش از یک میلیون دلار در روز.
B	آسیب شدید یا ناتوانی دائمی، نشت متوسط مواد تحت کنترل، انفجار یا آتش سوزی متوسط و یا کاهش تولید، خسارت بین ۱۰۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۰ دلار.
C	آسیب طولانی مدت بدون ناتوانی دائمی، نشت جزئی مواد تحت کنترل، کاهش جزئی تولید، خسارت بین ۵۰۰۰۰-۲۵۰۰۰ دلار.
D	آسیب نیازمند کمکهای اولیه بدون ناتوانی، نشت بسیار جزئی مواد بدون تأثیر قابل توجه بر محیط بیرون، کمترین آسیب به تجهیزات یا کاهش تولید، خسارت کمتر از ۲۵۰۰۰ دلار.
E	بی خطر، نیازی به بررسی بیشتر نیست، مشکلی وجود ندارد، تأثیر اقتصادی قابل صرف نظر.

نتکنه: موارد در نظر گرفته شده با توجه به میزان فعالیتها، تعداد پرسنل شاغل، فضای محیط کار، نوع تجهیزات و کاربرد آنها، نوع فرآیند، نوع مواد اولیه و جانبی بکار رفته و میزان خطرزایی هر یک از این موارد در نظر گرفته شده است.

جدول ۴ - طبقه بندی احتمال وقوع ریسک

رج	شرح احتمال وقوع ریسک
۱	ممکن است در هر هفته یک بار یا بیشتر اتفاق افتد.
۲	ممکن است در هر ماه حداقل یک بار اتفاق افتد یا در بین ۱۰ سازمان مشابه یک مورد در ماه اتفاق افتد.
۳	ممکن است یک بار در سال یا در بین ۱۰ سازمان مشابه یک مورد در سال اتفاق افتد.
۴	انتظار می رود در طول فعالیت سازمان حداقل یک بار اتفاق افتد.
۵	بطور کلی وقوع آن انتظار نمی رود.

۱۵۶ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

نکته: موارد در نظر گرفته شده با توجه به میزان فعالیتها، تعداد پرسنل شاغل، فضای محیط کار، نوع تجهیزات و کاربرد آنها، نوع فرآیند، نوع مواد اولیه و جانبی بکار رفته و میزان خطرزاوی هر یک از این موارد در نظر گرفته شده است.

جدول ۵ - خلاصه نتایج $(F * S = R.R)$ Hazan

Risk Rating (درجه خطرزاوی)	Severity (شدت)	Frequency (تواتر)	Hazard/Harm potential (عامل زیان آور)

جدول ۶ - رتبه بندی ریسک

احتمال وقوع						
۵	۴	۳	۲	۱	A	B
غیر متحمل	۳	۲	۱	۱	A	نحوه پذیرش
غیر متحمل	۴	۳	۲	۱	B	
غیر متحمل	۴	۴	۳	۳	C	
غیر متحمل	۴	۴	۴	۴	D	
بی خطر	بی خطر	بی خطر	بی خطر	بی خطر	E	

جمع آوری داده ها با هماهنگی مدیریت ناحیه و همکاری تنگاتنگ سرپرستان قسمتها، کارکنان و مهندسی بهداشت صنعتی محیط کار با تیم تحقیقاتی صورت گرفت. در تهیه داده ها از اطلاعات و تجربیات ارزشمند سرپرستان و کارکنان در کار مشاهدات و ارزیابی های تیم تحقیقاتی استفاده شایانی گردید. داده های بدست آمده به ترتیب فوق در فرم (جدول ۷) زیر ثبت شد و در نهایت یک فرم ارزیابی سطح ریسک برای هر شغل شکل گرفت.

جدول ۲ - فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action

داده های ثبت شده برای هر شغل، سپس وارد کامپیوتر شده و پس از آنالیز با استفاده از نرم افزار Excell ، فرم داده های مربوط به رتبه ریسکهای مربوطه (جدول ۸) بدست می آید.

جدول ۸ - داده های مربوط به رتبه ریسک به تفکیک شغل

فرآوانی تفکیکی رتبه ریسک ها در شغل					شغل	درج
جمع	۱	۲	۳	۴		
					جمع	
۱۰۰					درصد	

مثال :

در این مثال در یک صنعت ریخته گری بزرگ ارزیابی ریسک را به روش HAZAN برای یک بخش از آن به تفصیل آورده ایم . مراحلی که در صفحات قبل به آن اشاره شد را می توانید قدم به قدم پیگیری نمایید .

گام نخست تفکیک :

در بخش مورد نظر مشاغل را تفکیک نموده فهرست وار می نویسیم برای مثال :

واحد حمل مواد

□ مشاغل مورد بررسی:

۱. اپراتور اتاق کنترل وزن قراضه
۲. اپراتور ناظر بر عملیات تخلیه
۳. اپراتور ناظر بر آماده سازی قراضه داخلی
۴. اپراتور توزین قراضه های داخلی
۵. مسئول شیفت حمل قراضه
۶. تعمیر کار تجهیزات مکانیکی حمل مواد
۷. تعمیر کار تجهیزات مکانیکی
۸. تعمیر کار تجهیزات الکتریکی
۹. کارشناس تعمیرات اضطراری حمل مواد
۱۰. انباردار و راننده

گام دوم:

فرم ارزیابی ریسک را برای هر کدام از مشاغل فوق مانند آنچه قبلأً به آن اشاره شد تهیه نموده و فعالیتهای آن شغل را به تفکیک داخل آن نوشته سپس حوادث و خطرات آن را بیان نموده و پیامد آن را مشخص می نماییم پس از موارد انجام این موارد به ترتیب میزان شدت و احتمال وقوع آن را در جدول می نویسیم و نتیجه آن را که رتبه ریسک است از جدول شماره ۶ مشخص می نماییم . و این عمل را برای تمام فعالیتهایی که ریسک آن قابل ملاحظه است انجام می دهیم.

فرم ارزیابی سطح ریسک به روش HAZAN

شغل: ابراتور اتاق کنترل وزن قراضه

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۱	C	آسیب شناوری	تماس با صدا	چک کردن سیدهای در سایت
۳	۱	C	آسیب به بدن و آسیب شناوری	انفجار سرباره و شکستن شیشه ها	شارژ سبد در سایت
۳	۲	C	سوختگی	رآکشن سرباره و پاشیدن مذاب	کنترل سبد قراضه در ارتفاع ۸ متری
۳	۲	C	جراحت و امکان شکستن استخوان	سقوط اشیا	
۳	۲	C	آسیب به افراد و تجهیزات	پرتاب قراضه و شکستن شیشه ها	
۳	۲	C	ایجاد گرد و غبار و آتش سوزی	شکستن شیشه ها در اثر گرمای انفجار	
۳	۳	C	سر خوردن از پله های بیخ	آسیب به بدن	
۴	۲	C	آسیب به بدن	سقوط قراضه	قیچی کردن تسمه های دور سبد
۳	۲	B	شکستگی یا قطع انگشت دست	افتادن در پیجه روی دست	برداشتن در پیجه کابل
۲	۱	C	شکستگی دست	افتادن مثلثی روی دست	جازدن مثلثی سبد

تعیین میزان شدت بر اساس اطلاعات جدول شماره ۳

تعیین میزان احتمال وقوع حادثه بر اساس جدول ۴

تعیین رتبه ریسک بر اساس جدول شماره ۵

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: اپراتور توزین قراضه های داخلی

رتبه ریسک R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۱	C	سوختگی، آسیب شناوبی و روانی	ракشن و پاشش سرباره و خرد شدن شبشه ها	بازرسی سیدهای پر و خالی داخلی سایت
۳	۳	B	شکستگی استخوان و جراحت	تصادم با تجهیزات	کنترل مسیر ترانسفر کار
۳	۱	C	سوختگی و جراحت	انفجار و پاشش سرباره	انتقال سبد خالی به باسکول و آغاز شارژ
۳	۱	C	آسیب شناوبی	تماس با صدا	شارژ قراضه داخلی سبد و ثبت تاثر
۳	۲	C	جراحت و آسیب دست	سقوط مثلي روی دست	جازدن مثلي سبد

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: اپراتور ناظر برآمده سازی قراضه داخلی

رتبه ریسک R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۲	۳	A	آسیب به بدن، مرگ اکسیزن	انفجار لوله و کپسول	بازدید بار کامیونها از
۲	۲	C	آسیب به بدن	پرتاب سنگ	نظر درصد
۲	۳	A	جراحت و آسیب به بدن، مرگ	سقوط بار از جرثقایل	نالحالصی،
۳	۱	C	شکستگی استخوان	سقوط از کامیون	ابعاد بار و غیره

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: ابراتور ناظر بر عملیات تخلیه

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۱	C	سوختگی	پاشش مذاب	ناظارت بر تخلیه مذاب
۳	۱	C	آسیب به بدن	انفجار ناشی از رآکشن مواد در پاییل سرباره	تردد در سایت
۲	۲	B	جراحت و آسیب به بدن	ریزش قراضه از جراثمال	سرکشی به حوضچه ها و گرفتن آمار

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: اتباردار و راننده

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۱	C	آسیب اسکلتی عضلاتی	جابجایی بارهای سنگین	تحویل اجناس به افراد
۳	۱	C	آسیب اسکلتی عضلاتی	فشار به کمر و گردن	حمل و نقل الکترود به وسیله چرخ دستی

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: تعمیر کار تجهیزات الکتریکی

رتبه ریسک R.R	احتمال وقوع Freq.	هزینه شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۲	۳	A	شکستگی استخوان، مرگ	سقوط از ارتفاع	انجام تعمیرات اضطراری برق
۲	۳	A	شوک، عوارض عصی روانی و مرگ	برق گرفتگی	جرانقال و ترانسفر کار
۳	۱	C	آسیب ریوی	تماس با آلاتنده های هوا	
۳	۱	C	آسیب شنوایی	تماس با سر و صدا	
۳	۱	C	آسیب به بدن	برخورد به اشیا و تجهیزات	
۳	۱	C	آسیب ریوی	تماس با گرد و غبار	کار روی نوارنقاله
۳	۱	C	آسیب شنوایی	تماس با سر و صدا	ها، بررسی و رفع
۳	۳	B	آسیب به بدن، قطع عضو و شکستگی	گیر کردن لباس و دست به تجهیزات	مشکلات برقی موتورها
۳	۱	C	آسیب به مفاصل و خشتنگی	تردد از پله ها	کار در گاز زدایی
۲	۳	A	شکستن استخوان و مرگ	سقوط از ارتفاع	چک کردن سوئیچ ها سوکتها
۲	۳	A	شوک، عوارض عصی روانی و مرگ	برق گرفتگی	و اتصالات، روشنایی سالنهای
۳	۲	C	عوارض اسکلتی عضلانی	اعمال نیروی بدنی زیاد	حمل دستی
۳	۱	C	گرمایندگی	تماس با حرارت شدید	الکتروود

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: تعمیر کار تجهیزات مکانیکی

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۱	۲	A	شکستگی استخوان و امکان مرگ	سقوط از ارتفاع	اجام تعییرات اضطراری از قبیل تعویض لنت جرافقال، ترانسفر کار و بگ
۳	۱	C	آسیب ریوی	تماس با آلاینده ها	هاوس، حمل و نقل لنت
۳	۱	C	آسیب شنایی	تماس با سر و صدا	
۳	۲	C	آسیب اسکلتی عضلاتی	اعمال نیروی زیاد	جابجایی دستی موتور
۲	۲	B	جراحت، قطع عضو	گیر کردن لباس و دست به تجهیزات	کار روی نوار نقاله
۳	۱	C	آسیب به زانوی فرد	بالا رفتن از پله ها	کار در دگازین

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: تعمیر کار تجهیزات مکانیکی حمل مواد

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۱	C	گرمایشگی و سایر عوارض حرارت	تماس با حرارت زیاد	کاردر قسمت پیش گرمهنگ و خشک کن باتیل
۲	۲	B	آسیب به بدن و آسیب شنوایی	انفجار	
۳	۲	C	آسیب به بدن، شکستگی ریزش و برتاب اشیا و استخوان قطعات	ریزش سریاره و مواد نسوز داغ	
۳	۲	C	سوختگی	محدودیت فضای ترد و برخورد با تجهیزات	
۳	۱	C	آسیب به بدن	وضعیت بدنی نامناسب حین کار	
۳	۱	C	سوختگی	عدم تناسب لباس با کار در حرارت زیاد	
۲	۲	B	آسیب ریوی و خونی	تماس با آلاینده های هوایی	
۳	۱	C	آسیب ریوی	وجود گاز کلر	کار در کولینگ تاور
۳	۱	C	آسیب به پوست دست	عدم تناسب دستکش مورد استفاده با کار	

فرم ارزیابی سطح ریسک مشاغل (HAZAN)

شغل: مستول شیفت حمل قراضه

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۳	۲	C	آسیب به بدن	برتاب قراضه	بازدید از کارگاه
۳	۱	C	آسیب شنوایی	تماس با سروصدای	کنترل شارژ سبد
۳	۱	C	آسیب ریوی	تماس با گرد و غبار	
۲	۲	B	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	برتاب شدن از بالای کامیون	چک کردن تصادفی کامیونها از بالای آنها
۳	۲	C	جراحت دست و پا	برخورد قراضه به فرد	
۳	۱	C	آسیب روحی روانی	استرس شغلی ناشی از مسئولیت کاری	

(HAZAN) مشاغل سطح ریسک ارزیابی فرم


شغل: کارشناس تعمیرات اضطراری حمل مواد

رتبه R.R	احتمال وقوع Freq.	میزان شدت Sev.	پیامدهای ناشی از آن Consequences	حوادث یا خطرات احتمالی Hazard/Danger	نوع فعالیت Action
۲	۳	A	گیر کردن افراد داخل کاتال و حادثه جانی	عدم هماهنگی تولید و تعمیرات و وجود افراد در داخل کاتال	بازرگی داکتهاي کوره ها
۳	۲	C	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	سقوط از ارتفاع	کار روی بگ هاوس
۳	۲	C	آسیب به بدن	گیر کردن لباس	کار روی بگ هاوس
۳	۳	B	له شدن اعضا	حرکت کردن موتور	کار روی بگ هاوس
۳	۳	B	آسیب به بدن	گیر کردن دست و پا یا خود فرد	نوار نقاله
۳	۲	C	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	سقوط مواد روی افراد	سرکشی جراثمالهای فروآلیاز
۳	۳	B	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	سقوط افراد از بر جکها	سرکشی بر جکهاي کولینگ تاور پائل
۳	۲	C	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	سقوط از ارتفاع	نظرارت بر جکهاي کولینگ تاور ترانس
۳	۳	B	له شدن اعضا	احتمال حرکت موتور	کار روی سیستم تخلیه غبار جدید
۳	۳	B	آسیب به بدن	سقوط افراد	کار روی جراثمال B و A
۳	۲	C	آسیب به بدن	حرکت زنجیر و تسمه	کار روی خط طولی بگ هاوس کوره
۳	۳	B	شکستگی استخوان و آسیب جانی و مالی	حرکت نوار و سقوط فرد	کار روی نوار نقاله ۲A,۳B,۳A,۳B
۳	۳	B	شکستگی استخوان و آسیب به بدن	حرکت ترییر و سقوط فرد	کار روی ترییر ۳A,۳B

داده های مربوط به رتبه ریسک های تفکیک شغل

فرآوانی تفکیکی رتبه ریسک ها در شغل					شغل	ردیف
جمع	۱	۲	۳	۴		
۱۰	۰	۱	۸	۱	ابراتور اتفاق کنترل وزن قراضه	۱
۳	۰	۱	۲	۰	ابراتور ناظر بر عملیات تخلیه	۲
۴	۰	۲	۲	۰	ابراتور ناظر بر آماده سازی قراضه داخلی	۳
۵	۰	۰	۵	۰	ابراتور توزین قراضه های داخلی	۴
۶	۰	۱	۵	۰	مسئول شیفت حمل قراضه	۵
۶	۱	۱	۴	۰	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی	۶
۱۳	۰	۴	۹	۰	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی	۷
۱۳	۰	۱	۱۲	۰	کارشناس تعمیرات اضطراری حمل مواد	۸
۲	۰	۰	۲	۰	انباردار و رانده	۹
۱۰	۰	۲	۸	۰	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی حمل مواد	۱۰
۷۲	۱	۱۳	۵۷	۱	جمع	
۱۰۰	۱/۳	۱۸/۲	۷۹/۲	۱/۳	درصد	

نمودار درصد رتبه ریسکهای موجود در واحد حمل و نقل مواد



تفسیر ریسکهای واحد حمل و نقل مواد

مقایسه نتایج بدست آمده (جدول ۱۰ و نمودار^۳) با استانداردهای متد مورد استفاده در بررسی نشان می دهد که از مجموع ریسکهای موجود در این واحد، ۱۱.۳٪ در گروه ۱ (غیر قابل قبول)، ۱۸.۲٪ در گروه ۲ (نامطلوب)، ۷۹.۲٪ در گروه ۳ (قابل قبول به شرط کنترل شدن) و ۱.۳٪ در گروه ۴ (قابل قبول) قرار دارند.

یادآوری می شود که لازم است با استفاده از کنترلهای مهندسی یا اداری ریسکهای گروه ۱ را بالافاصله و ریسکهای گروه ۲ را در مدت زمان معقولی به گروه ۳ یا پایینتر کاهش داد. در گروه ۳، حصول اطمینان از برقرار بودن کنترلهای موجود کفايت می کند و ریسکهای گروه ۴ نیز پذيرفتني هستند.

فعالیت های واجد ریسکهای غیر قابل قبول (Unacceptable)

بو حسب شغل در یک صنعت ریخته گری

فعالیت واجد ریسک	شغل
انجام تعمیرات اضطراری از قبیل تعویض لنت جراثقال، ترانسفر کار و بگ هاوس، حمل و نقل لنت	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی
پر کردن ظروف فرو آلیاز	اپراتور شارژ سیلوهای روزانه فرو آلیاز
بازدید چشمی از سیلوها	کمک اپراتور شارژ آهن اسفنجی و مواد افزودنی
بازدید چشمی سیلوها بدلیل خراب بودن کنترل ها	اپراتور اتاق کنترل آهن اسفنجی
ناظرت بر عملکرد ارسال مواد	فورمن حمل شارژ
باز و بسته کردن تپ هل	ذوب گر ۲
کلیه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی
شارژ مواد افزودنی	اپراتور گاز زدایی
افزودن مواد بصورت دستی	اپراتور کوره های پاتیلی
تزریق مواد شیمیایی بصورت دستی	اپراتور تصفیه آب
حمل مذاب توسط جراثقال بین LF ها و استرینگ و برداشتن پاتیل خالی از ریخته گری	اپراتور جرثقیل تخلیه مذاب
چرخاندن صفحات	نصاب دریچه کشویی پاتیل

فعالیت های واجد ریسکهای نامطلوب (Undesirable)

بر حسب شغل در یک صنعت دیگری

فعالیت واجد ریسک	شغل
برداشتن دریچه کابل	اپراتور اتاق کنترل وزن قراضه
سرکشی به خواصی ها و گرفتن آمار	اپراتور ناظر بر عملیات تخلیه
بازدید بار کامیونها از نظر درصد ناخالصی، اندازه بار و داخلی	اپراتور ناظر بر آماده سازی قراضه
چک کردن تصادفی کامیونها از بالای آنها	مسئول شیفت حمل قراضه
کار روی نوار نقاله	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی
انجام تعمیرات اضطراری برق جراثمال و ترانسفر کار، چک کردن سوئیچ ها سوکتها و اتصالات، روشنایی سالنهای	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی
بازرگی داکتهای کوره ها	کارشناس تعمیرات اضطراری حمل مواد
کار در قسمت پیش گر مکن و خشک کن پاتیل مواد	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی حمل مواد
انجام شارژ و مراجعت به طبقه دوم سایت، حرکت روی لیه سیلوها	اپراتور شارژ سیلوهای روزانه فروآلیاز
چک کردن نوار نقاله قبل از استارت	کمک اپراتور شارژ آهن اسفنجی و مواد افزودنی
تخلیه بار بالیفتراک	کمک ابزاردار مواد
DRI کنترل ماشین سه گانه تقسیم کننده، شارژ مواد	اپراتور اتاق کنترل آهن اسفنجی
تحویل مواد فروآلیاز	ابزاردار مواد
نظارت بر لوله ها، والوها، مکش ها و ارسال آب	اپراتور و کمک اپراتور تصفیه آب
کنترل و آماده سازی آب کوره، غبارگیر و کل سیالات فولادسازی	مسئول شیفت خدمات جانبی
آچارکشی باس تیوب	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی کوره ها

فعالیت های واجد ریسکهای قابل قبول بشرط اعمال کنترل (controls)

بر حسب شغل در یک صنعت ریخته گری

فعالیت واجد ریسک	شغل
چک کردن سبدها در سایت، شارژ سبد در سایت، کنترل سبد قراضه در ارتفاع ۸ متری، قیچی کردن تسمه های دور سبد، جازدن مثلثی سبد	اپراتور انافق کنترل وزن قراضه
ناظارت بر تخلیه مذاب، تردد در سایت	اپراتور ناظر بر عملیات تخلیه
کلیه فعالیت ها	اپراتور ناظر بر آماده سازی قراضه داخلی
کلیه فعالیت ها	اپراتور توزین قراضه های داخلی
کلیه فعالیت ها	مسئول شیفت حمل قراضه
انجام تعمیرات اضطراری از قبیل تعویض لنت جراثقال، ترانسفر کار و بگ هاووس، حمل و نقل لنت، جابجایی دستی موتور، کار در دگازین	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی
انجام تعمیرات اضطراری برق جراثقال و ترانسفر کار، کار روی نوارنقاله ها، بررسی و رفع مشکلات برقی موتورها، کار در گازردایی، حمل دستی الکترود	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی
کلیه فعالیت ها	کارشناس تعمیرات اضطراری حمل مواد
کلیه فعالیت ها	انباردار و راننده
کلیه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی حمل مواد
انجام شارژ و مراجعه به طبقه دوم سایت، خالی کردن و فله ای کردن کیسه های فروآلیاژ	اپراتور شارژ سیلوهای روزانه فروآلیاژ
کلیه فعالیت ها	کمک اپراتور شارژ آهن اسفنجی و مواد افزودنی

فعالیت های واجد ریسکهای قابل قبول (acceptable) بر حسب شغل در یک صنعت ریخته گری

فعالیت واجد ریسک	شغل
کنترل سبد قراضه در ارتفاع ۸ متری	اپراتور اتاق کنترل وزن قراضه
بر کردن ظروف توسط لودر	کمک ابزاردار مواد
انجام هماهنگی با مسئولین کوره ها و عملیات جنی	فورمن حمل شارژ
کنترل ضایعات بازیافتی	اپراتور و کمک اپراتور تصفیه آب
همه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی کوره ها
همه فعالیت ها	کارشناس تعمیرات برق کوره ها (مدولهای A و B)
همه فعالیت ها	کارشناس تعمیرات برق واحدهای جنی
همه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی واحدهای جنی
شارژ سبد قراضه، فروآلیاز، افزودنیها، نرم DRI، دمش اکسیژن	ذوب گر ۱
در آوردن قطعات فلزی	مسئول شفت تعمیرات اضطراری
همه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات مکانیکی
همه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی جراثمالها
همه فعالیت ها	تعمیر کار تجهیزات الکتریکی کوره های پاتله



فصل پنجم:

شاخصهای پایش عملکرد ایمنی

اساساً از شاخص های کلیدی عملکرد Key Performance Indicators، جهت پایش عملکرد

استفاده می شوند که می توانند بر سه قسم ذیل باشند:

الف-شاخص های واکنشی یا سنتی

ب-شاخص های کنشی یا مدرن

ج-شاخص های گذر

در حال حاضر اکثر شرکت ها از شاخص های سنتی مانند ضرایب شدت و تکرار حادثه استفاده می کنند که اغلب منجر به قضاوت های نادرست در خصوص عملکرد میگردد. فقدان حوادث یا پایین بودن آن ، که منجر به صفر شدن یا پایین آمدن ضرایب حوادث میگردد، لزوماً به معنی این بودن شرکت نیست. همانطور که نبود شکایت ، دال بر رضایت نیست. برای این منظر بایستی از شاخص های مدرن استفاده نمود. برای مثال سرانه آموزش های ایمنی کارکنان ، متوسط نفر ساعت نظارت های ایمنی بعمل آمده در ماه و یا تعداد ممیزی های انجام شده در سال به ازای تعداد کارکنان جزو شاخصهای مدرن محسوب میگردد. همچنین شاخص آنالیز هزینه به منفعت را جزو شاخص گذر در نظر می گیرند.

۱- ضریب تکرار حادثه AFR

ضریب تکرار حادثه به ضریب حادثه نیز شهرت دارد. این ضریب بیانگر تعداد آسیبهای ناتوان کننده (منجر به زمان از دست رفته کاری) در یک تعداد معین ساعات کاری سالانه کارکنان می‌باشد. سالهای متتمدی، تعداد ساعات کاری کارکنان بکار رفته، عدد یک میلیون بود. که بر مبنای استاندارد Z ۱۶.۱ از کتاب راهنمای تهیه شده توسط مؤسسه استاندارد ملی آمریکا American Standard Institute ANSI-National Standard Institute اخذ شده بود. استاندارد یک میلیون ساعت کاری تماس مرتبط با ۵۰۰ کارگر بود که ۴۰ ساعت در هر هفته و ۵۰ هفته در سال کار می‌کردند.

در سالهای اخیر، سازمان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آمریکا Occupational Safety and Health Administration دریافت که اکثر مؤسسات دارای کمتر از ۵۰۰ کارگر هستند لذا استاندارد را بر مبنای ۱۰۰ کارگر ایجاد نمود. امروزه ضریب تکرار حادثه با استفاده از S محاسبه می‌شود که برای استاندارد ۱۰۰ کارگر معادل ۲۰۰۰۰۰ ساعت کاری کارکنان می‌شود.

ساعت کاری کارکنان $= 200000 \times 50 = 2000000$ هفته در سال * ۴۰ ساعت کار در هفته * ۱۰۰ کارگر برای تعیین AFR شرکت، فقط باستثنی تعداد آسیبهای ثبت شده منجر به از دست دادن زمان کاری را در یک دوره زمانی معین یکساله (ضرورتاً سال تقویمی نیست) بر تعداد واقعی ساعت کاری کارکنان برای همان دوره زمانی تقسیم نموده و سپس در عدد ۲۰۰۰۰۰ ضرب نمود.

$$AFR = \frac{200000 \times \text{تعداد آسیب‌های ثبت شده}}{50 \times 40 \times \text{تعداد کارگران}}$$

ضریب تکرار حادثه بدلیل استفاده گسترده‌ای که معیار مهم اولیه محسوب می‌گردد. بسیاری از مؤسسات و شرکتها از AFR جهت مقایسه نتایج سوابق حوادثشان با متوسط ملی استفاده می‌کنند. این اعداد استاندارد ملی AFR برای همه مؤسسات، شرکتهای صنعتی، گروههای صنعتی استاندارد مطابق

طبقه بندی SIC-Standard Industrial Cods و برای سطوح مختلف ابعاد سازمانی قابل دسترسی است.

مثال (۱) : شرکت UMC در سایت اکلند ۳۰ کارگر دار و در کل ۵۰۰ نفر در این شرکت در ۱۵ سایت مختلف کار می کنند. در سال ۱۹۹۸، سایت اکلند ۵ آسیب ناتوان کننده ثبت شده داشت و کل شرکت هم ۶۰ آسیب منجر به زمان از دست رفته کاری را تجربه نمود. عدد ملی AFR در سال ۱۹۹۸ برای همه شرکتهای تولیدی همتای شرکت UMC عدد ۱۰ بود و با توجه به ابعاد شرکت بین ۸ تا ۱۴ متغیر بود. مقایسه AFR شرکت UMC با نتایج ملی بعنوان یک روش بررسی اثربخشی سیستم مدیریت اینمنی و بهداشت حرفه ای در این شرکت محسوب می گردد.

محاسبه AFR:

$$AFR = \frac{۵ * ۲۰۰۰۰}{(۳۰ * ۴۰ * ۵۰)} \quad (\text{برای سایت اکلند})$$

$$\text{آسیب منجر به زمان از دست رفته کاری در } ۱۶/۶۷ = \text{استاندارد OSHA} \quad (\text{برای سایت UMC})$$

$$AFR = \frac{۶۰ * ۲۰۰۰۰}{(۵۰۰ * ۴۰ * ۵۰)} \quad (\text{برای سایت اکلند})$$

آسیب منجر به زمان از دست رفته کاری در ۱۲ = استاندارد OSHA برای ۱۰۰ نفر پرسنل
مقایسه AFR کل شرکت UMC با AFR سایت اکلند ، به وضوح نشان می دهد که سایت اکلند ۳۸/۹ درصد بیشتر آسیب منجر به ناتوانی را نسبت به کل شرکت تجربه کرده است.

$$AFR = \frac{۱۰۰ * (۱۲ / (۱۶/۶۷ - ۱۲))}{۱۰۰} = \text{مقایسه AFR سایت اکلند با کل شرکت UMC}$$

علاوه بر این AFR مربوط به UMC ، ۲۰ درصد بیشتر از متوسط AFR استاندارد ملی است.

$$AFR = \frac{۱۰۰ * (۱۰ / (۱۰ - ۱۲))}{۱۰} = \text{مقایسه AFR سایت UMC با AFR ملی}$$

بازنگری داده های محاسبه شده و معینی نشان می دهد که UMC شرایط ناخواسته بالقوه ای دارد
مشروط بر آن که آمار AFR یک شاخص قابل اطمینان از وضعیت اینمنی شرکت باشد.
بدون شک ، سایت اکلند ، سال بدی را تجربه کرده است و باستی آزمونهای بیشتری را انجام دهد. قضاوت دقیق تر جهت ارزشیابی عملکرد سایتهای معین و کل شرکت از طریق بکارگیری حقایق مربوط به حوادث ، دست یافتنی است.

۲- ضریب شدت حادثه ASR - Accident Severity Rate

ضریب شدت حادثه ، تعداد روزهای از دست رفته کاری در اثر بروز حادثه در تعداد معینی از ساعت کاری کارکنان در یک سال می باشد. از آنجاییکه در AFR داشتیم، استاندارد برای تعداد ساعت کاری کارکنان در یکسال از یک میلیون به ۲۰۰۰۰ کاهش یافت. ضریب شدت حادثه نیز با توجه به استفاده گسترده اش ، همانند AFR، ضریبی مهم تلقی می گردد.

$$\text{ضریب شدت حادثه} = \frac{\text{تعداد روزهای از دست رفته کاری در یکسال}}{\text{تعداد کارگران}} = \frac{۵۵}{40 \times ۵۰} = ۰.۱۳۷$$

مثال (۲): شرکت UMC که در مثال قبل تشریح شد در سال ۱۹۹۸ دارای ۱۲۵ روز از دست رفته کاری ثبت شده برای سایت اکلندر و ۱۲۰ روز از دست رفته کاری برای کل شرکت می باشد. متوسط ملی برای شرکت UMC، مطابق طبقه بندي SIC برابر ۲۰۰ است. ASR سایت اکلندر و شرکت UMC را محاسبه نموده و آنها را با هم و سپس با آمارهای ملی مقایسه کنید.

$$\text{ASR} = \frac{۱۲۰ * ۴۰ * ۵۰}{۲۰۰۰۰ * ۳۰ * ۴۰} = ۱۲۰ (\text{برای سایت اکلندر})$$

تعداد روزهای از دست رفته کاری در استاندارد OSHA ۴۱۶/۶۷ = برای ۱۰۰ نفر

$$\text{ASR} = \frac{۱۲۰ * ۲۰۰۰۰}{۵۰ * ۴۰ * ۵۰} = ۱۲۰ (\text{برای کل شرکت UMC})$$

تعداد روزهای از دست رفته کاری در استاندارد OSHA ۲۴۰ = برای ۱۰۰ نفر

مقایسه ASR سایت اکلندر با کل شرکت UMC به وضوح نشان می دهد که سایت اکلندر ۷۳/۶

درصد بیشتر ، روزهای از دست رفته کاری را نسبت به کل شرکت تجربه کرده است

$$\text{درصد} = \frac{۱۰۰}{۲۴۰} = ۴۱۶/۶۷ - ۲۴۰ = \text{مقایسه ASR اکلندر با کل شرکت}$$

ضمناً، ASR کل شرکت UMC، ۲۰ درصد بیشتر از متوسط ASR ملی، مطابق طبقه بندي SIC

می باشد:

$$\text{درصد} = \frac{۱۰۰}{۲۰۰} = ۱۰۰ / ۲۰۰ = \text{مقایسه ASR کل شرکت با متوسط ملی}$$

تجزیه و تحلیل کمی فوق الذکر، نشان می دهد که سایت اکلندر مشکل جوی دارد. بطوریکه ضریب شدن حوادث آن تقریباً ۷۳/۶ بیشتر از ASR کل شرکت می باشد.

ضریب شدت حوادث سایت اکلندر ۷۳/۶ درصد بیشتر از کل شرکت بود. همراه با ضریب تکرار حادثه که ۳۸/۹ درصد بیشتر از AFR کل شرکت بود، بایستی سبب نگرانی مدیریت گردد. هر وقت ASR شرکت بهمراه AFR آن در نظر گرفته شود و با آمارهای ملی برای شرکتها در گروههای صنعتی مشابه SIC مورد مقایسه قرار گیرد، به نتیجه می رسیم که وضعیت کل شرکت UMC نسبتاً خوب نیست، خصوصاً در سایت اکلندر.

۳- شاخص شدت - تکرار - FSI

AFR و به تهابی بعنوان یک شاخص بررسی عملکرد وضعیت ایمنی و بهداشت حرفة ای شرکتها، کافی نیست. بنابراین روشی جهت تعامل این دو ضریب ایجاد شده که اساس معتبرتری را برای ارشیابی فراهم نموده است. شاخص شدت تکرار FSI یک عدد و مقدار واحد، ناشی از ادغام مناسب AFR و ASR محاسبه می گردد. FSI با استفاده از معادله زیر محاسبه می گردد:

$$\text{ضریب شدت حادثه} = \text{FSI} = \frac{\text{AFR} \times \text{ASR}}{1000}$$

$$\text{ضریب تکرار در حادثه} = \text{AFR}$$

$$\text{FSI} = \sqrt{\frac{\text{AFR} \times \text{ASR}}{1000}}$$

مثال (۳) : در ادامه مثالهای قبلی مربوط به شرکت UMC، FSI را برای سایت اکلندر و کل شرکت محاسبه کنید. نتایج این محاسبات را با عدد FSI برای شرکت UMC و اکلندر در سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ مقایسه نمائید.

سایت اکلندر	کل شرکت	ضرایب
۱۲/۵۰	۱۱/۵۰	AFR سال ۱۹۹۶
۱۷/۰۲	۱۳/۰۷	۱۹۹۷
۱۶/۹۷	۱۲	۱۹۹۸
		ASR سال ۱۹۹۶
۳۵۰	۲۰۰	۱۹۹۷
۴۰۵	۲۷۵	۱۹۹۸
۴۱۶/۹۷	۲۷۰	

محاسبات :

$$(UMC) FSI = \sqrt{\frac{11.50 \times 200}{1000}} = 1.52$$

$$(UMC) FSI = \sqrt{\frac{13.07 \times 245}{1000}} = 1.79$$

$$(UMC) FSI = \sqrt{\frac{12 \times 240}{1000}} = 1.70$$

$$(FSI) (سال ۱۹۹۶ - سایت اکلند) = \sqrt{\frac{12.5 \times 350}{1000}} = 2.09$$

$$(FSI) (سال ۱۹۹۷ - سایت اکلند) = \sqrt{\frac{17.02 \times 405}{1000}} = 2.63$$

$$(FSI) (سال ۱۹۹۸ - سایت اکلند) = \sqrt{\frac{16.67 \times 416.67}{1000}} = 2.64$$

$$(FSI) (سال ۱۹۹۸ - استاندارد ملی) = \sqrt{\frac{10 \times 200}{1000}} = 1.41$$

اکنون مدیرت یک اساس محکم تر و با ثبات تری جهت مقایسه عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای خود دارد که هم برای مقایسه های داخلی و هم مقایسه های خارجی کاربرد دارد.

FSI سایت اکلند بطور منظم بیشتر از کل شرکت بوده است. میانگین FSI کل شرکت UMC برای یک دوره سه ساله از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ ۱/۶۷ است. این در حالی است که FSI سایت اکلند برای همان مدت مشابه ۲/۴۵ بوده است. FSI ملی جهت سنجش عملکرد ایمنی و بهداشت شرکتها در سال ۱۹۹۸ برای شرکت UMC مطابق طبقه بندی SIC گروههای صنعتی استاندارد که بطور تقریبی عدد میانگین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ هم محسوب می گردد، عدد ۱/۴۱ می باشد. بنابراین خواهیم داشت که FSI شرکت UMC ، ۱۸/۴ درصد بیشتر از FSI متوسط ملی و FSI سایت اکلند ، ۴۶/۷ درصد بیشتر از FSI کل شرکت UMC است :

$\text{درصد} = \frac{FSI \text{ با UMC}}{FSI \text{ ملی}} \times 100 = \frac{۱/۳۱}{۱/۶۷} \times 100 = ۴۶\%$

$\text{درصد} = \frac{FSI \text{ سایت اسکنند با FSI}}{\text{کل شرکت}} \times 100 = \frac{۱/۴۵}{۱/۶۷} \times 100 = 67\%$

بنابراین از اعداد فوق نتیجه می‌گیریم که اقدامات اصلاحی لازم بایستی توسط مدیریت شرکت UMC جهت بازگرداندن شرایط ناخواسته اعمال گردد.

۴- متوسط هزینه هر آسیب Average Cost Per Injury

متوسط هزینه هر آسیب ACI، از ترکیب تعدادی از فاکتورهای مرتبط بهم و تبدیل آن به یک عدد واحد بوجود آمده که می‌تواند با ACI های دیگر مقایسه شود. هزینه هاییکه معمولاً در مقدار ACI لحاظ می‌شوند شامل غرامت واقعی پرداخت شده به کارگر در طول یک دوره تقویمی که فرد ناتوان بوده و در اثر آسیب ناشی از کار نمی‌تواند کار کند، هزینه های پزشکی (بیمارستان - پزشک - پرستار - کمکهای اولیه - آمبولانس وغیره)، هزینه های پرداختی جهت حمایت از فرد آسیب دیده توسط شرکت، حق بیمه غرامت کارگران به نمایندگی بیمه شرکت و هزینه های دیگر می‌باشند. مقایسه ACI ها، بین بخشها و سایت های مختلف کاری از یکسان نسبت به سال دیگر، هنوز هم بعنوان یک شاخص سنجش عملکرد ایمنی و بهداشت حرفة ای شرکت ها محسوب می‌گردد.

مثال (۴): شرکت UMC قصد دارد از هزینه متوسط هر آسیب ACI بعنوان روش دیگری از ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت حرفة ای شرکت استفاده نماید. سوابق هزینه های مربوط به آسیب در شرکت UMC در جدول ذیل آمده است:

هزینه متوسط هر آسیب ACI در سال ۱۹۹۸ را برای سایت سان دیه کو SDD و همه دپارتمانهای این سایت محاسبه نمایید و اختلافهای موجود را تفسیر کنید.

هزینه های آسیب در سال ۱۹۹۸	دپارتمان A (دلار)	دپارتمان B (دلار)	دپارتمان C (دلار)	کل سایت سان دیه کو SDD
غرامت	۱۰۰۰	۱۲۰۰	۶۰۰	۲۸۰۰
هزینه های پزشکی	۷۰۰	۱۴۰۰	۱۰۰۰	۳۱۰۰
حق بیمه	۵۰۰	۶۰۰	۵۰۰	۱۶۰۰
هزینه های دیگر	۲۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۸۰۰۰
کل هزینه	۲۴۰۰۰	۳۵۰۰۰	۲۴۰۰۰	۸۳۰۰۰
کل آسیب در سال ۱۹۹۸	۵۰	۷۵	۲۵	۱۶۰
سال ۱۹۹۸ ACI	۴۸۰	۴۶۷	۶۸۶	۵۱۹

$$\frac{\text{کل هزینه در سال معین}}{\text{تعداد کل آسیب در همان سال}} = \text{متوسط هزینه هر آسیب ACI دپارتمان}$$

$$\text{متوسط هزینه هر آسیب ACI دپارتمان} = \frac{(10000 + 7000 + 5000 + 2000)}{50} = 24000 / 50$$

$$ACI = 480 \quad \text{سال ۱۹۹۸ دپارتمان A}$$

تجزیه و تحلیل محاسبات فوق نشان می دهد که اختلاف کمی بین دپارتمان A و B وجود دارد. با این وجود اعداد محاسبه شده فوق حاکی از آن است که ACI مربوط به دپارتمان C ، ۳۲/۲ درصد بیشتر از ACI کل سایت SDD بوده و ۴۴/۹ درصد بیشتر از متوسط دپارتمان A ، B می باشد.

$$32/2 \text{ درصد} = \frac{100}{519} \times (519 - 686) = \text{مقایسه ACI دپارتمان C با ACI کل سایت SDD}$$

$$44/9 \text{ درصد} = \frac{100}{686} \times (686 - 480 + 467/2) = \text{مقایسه ACI دپارتمان C با متوسط دپارتمانهای A , B}$$

در پی انجام این تجزیه و تحلیل ، مدیریت شرکت درخواست مقایسه ACI سال ۱۹۹۸ با سالهای قبل را مطرح کرد. البته جهت مقایسه سال به سال ACI بایستی احتیاط شود که همه هزینه ها بر حسب دلار باشد. ضروری است در محاسبات و مقایسه سالهای مختلف ، نرخ تورم همه در نظر گرفته شود تا از مقایسه ACI در سالهای مختلف که ارزش دلار در آنها مشابه و یکسان نمی باشد، اجتناب گردد. در ادامه این مثال ، داده های مربوط به یک شرکت از مجموعه UMC را در نظر بگیرید . سوابق مربوط به نرخ تورم از منابع رسمی تهیه گردد. در جدول ذیل درج شده است. محاسبات مربوط به ACI را در سالهای مختلف انجام دهید.

ACI	نرخ ثابت (دلار)	تعداد آسیب	کل هزینه های مرتبط با آسیب	سال
۵۷۵	۱/۱۵	۱۵۰	۷۵۰۰۰	۱۹۹۶
۵۲۶	۱/۰۸	۱۵۲	۷۴۰۰۰	۱۹۹۷
۵۱۹	۱/۰۰	۱۶۰	۸۳۰۰۰	۱۹۹۸

داریم :

$$\text{دلار} = 575 = \frac{75000 \times 1/15}{150}$$

۵۲۶ = $152 / (74000 \times 1/08)$ = متوسط هزینه هر آسیب در سال ۱۹۹۷

۵۱۹ = $160 / (83000 \times 1/00)$ = متوسط هزینه هر آسیب در سال ۱۹۹۸

تجزیه و تحلیل فوق نشان می دهد که متوسط هزینه هر آسیب سال ۱۹۹۶ نسبت به سال ۱۹۹۸، به میزان ۹/۷۴ درصد بیشتر بوده است.

۵۷۵ - ۵۱۹ = $575 / 519$ = مقایسه ACI مربوط به سال ۱۹۹۶ نسبت به سال ۱۹۹۸

این در حالی است که اگر مدیریت از تأثیر نرخ تورم در محاسبات، چشم پوشی می کرد متوسط هزینه هر آسیب در سال ۱۹۹۶ بصورت ذیل محاسبه می شد:

۵ = $75000 / 150$ = متوسط هزینه هر آسیب در سال ۱۹۹۶

که البته در این صورت مقایسه ACI سال ۱۹۹۶ نسبت به سال ۱۹۹۸ حاکمی از آن است که ACI به میزان ۳/۸۰ درصد افزایش داشته است که یک تجزیه و تحلیل غیرواقعی و نادرست می باشد.

۹/۸ = $519 - 500 / 500$ = مقایسه ACI سال ۹۶ نسبت به سال ۱۹۹۸

همانطور که ملاحظه کردید تأثیر نرخ تورم در محاسبات در سالهای مختلف بسیار مهم و قابل توجه می باشد.

۵- ضریب T - ایمن Safe - T - Score

در کلیه ضرایب و شاخصهای پایش عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای که تا حالا بیان شد، از ریاضیات پایه و ساده برای سنجش وضعیت ایمنی و بهداشتی، استفاده گردید و این در حالی است که در تکنیک ضریب T این عن از نتایج محاسبات ضریب تکرار حادثه AFR استفاده می شود که فراتر از علم ریاضیات پایه می باشد. در این تکنیک از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری بنام T استیوونز استفاده شده است.

۲۰..... / کل ساعت کاری کارکنان (سال جدید)/AFR سال قبل/AFR (سال قبل) - AFR (سال جدید)= ضریب T - ایمن

قبل از تشریح استفاده روش از طریق یک مثال، با ارزش بودن ویژگیهای خاص این ضریب بیان می گردد. مقدار ضریب T دارای دیمانسیون نمی باشد. ضریبی است که بطور مصنوعی ایجاد شده و خصوصیت فیزیکی خاصی مثل هزینه (دلار)، وزن (پوند)، مساحت (فوت مربع) ندارد. فقط دارای

یک علامت جبری است که ارزش این ضریب را بیان می‌کند. علامت مثبت نشان دهنده بدتر شدن شرایط بوده و علامت منفی معنکس کننده، بهبود در شرایط موجود نسبت به گذشته می‌باشد. با مراجعه به شکل زیر، ارزش ضرب T این بیان می‌شود همانطوریکه در جدول بعدی شرایطش اعلام شده است.

ضریب T -ایمن	تفسیر
+۳	انحراف معیار بین $+3$ و -3 است.
+۳	انحراف معیار بیشتر از $+3$ است.
-۳	انحراف معیار کمتر از -3 است.

مثال (۵): یکبار دیگر شرکت UMC تعایل داد داده های مربوط به عملکرد ایمنی و بهداشت حرفة ای سازمان خود را در مورد بازنگری قرار دهد. تا وضعیت برنامه های OHS خود را معلوم نماید. حال شرکت UMC تصمیم گرفته از رویکرد ضرب T این جهت آنالیز داده های داخلی اش استفاده کند. اطلاعات زیر مربوط به سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ از مثال ۳ جمع آوری شده است.

کل شرکت UMC	سایت اکلنند	۱۹۹۵
۴۹	۴	سال ۱۹۹۷
۷۵۰۰۰	۴۷۰۰۰	حوادث ساعت کاری کارکنان
۱۳۰۰۷	۱۷۰۰۲	AFR
کل شرکت UMC	سایت اکلنند	۱۹۹۸
۶۰	۵	سال ۱۹۹۸
۱۰۰۰۰	۶۰۰۰	حوادث ساعت کاری کارکنان
۱۲	۱۶۹۷	AFR

AFR مربوط به سایت اکلند به میزان ۲/۰۶ درصد یعنی از ۱۷/۰۲ به ۱۶/۹۷ کاهش داشته است و این در حالی است که AFR کل سازمان UMC به میزان ۸/۱۹ درصد یعنی از ۱۳/۰۷ به ۱۲ کاهش داشته است. بدون استفاده از ضریب T اینم، نمی توان بطور قطع گفت که رویداد آماری معناداری اتفاق افتد اما است یا خیر.

راه حل :

با توجه به فرمول داریم :

$$\begin{aligned} & \text{ضریب } T - \text{ اینمن برای سایت اکلند} = \frac{(16/97 - 17/02)}{\sqrt{17/02 \cdot 60000 / 20000}} \\ & = -0/35 / \sqrt{17/02 \cdot 1/30} = -0/35 / \sqrt{56/73} \\ & = -0/35 / 7/53 = -0/046 \end{aligned}$$

از آنجاییکه ضریب $T - \text{ اینمن خیلی نزدیک به صفر است ، نتیجه می گیریم که بطور واقعی تغییری بوقوع بوجود نیامده است.}$

$$\begin{aligned} & \text{دوباره از معادله فوق استفاده کرده و ضریب } T - \text{ اینمن کل شرکت UMC را تعیین می کنیم.} \\ & \text{ضریب } T - \text{ اینمن برای شرکت UMC} = \frac{(12 - 13/07)}{\sqrt{13/07 \cdot 100000 / 20000}} \\ & = -1/07 / \sqrt{13/07 / 5} = -1/07 / \sqrt{2/61} \\ & = -1/07 / 1/62 = -0/66 \end{aligned}$$

از آنجاییکه ضریب $T - \text{ اینمن بین صفر و } -3 \text{ است ، بطور مستدل می پذیریم که هیچ اتفاق مهمی بوجود نیامده است اگرچه موردی هم اتفاق یافتد (مهم نیست) . با این وجود ما می توانیم فرض کنیم که وضعیت به سمت بهتر شدن پیش می رود.}$



فصل ششم: **مدیریت کنترل خسارت**

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بعنوان بخشی از مدیریت کنترل خسارت می باشد.

مدیران اجزای انسانی سیستم های مدیریت هستند. در کل سیستم های مدیریتی، باعث استحکام سیستم می شوند. حتی مدیران تغییر کنند، سیستم روند بهبود خود را طی می کند. سیستم های مدیریتی، یک مسیر ساختاری و مشخص را برای بهبود ارتباطات جهت رسیدن به اهداف خرد و کلان، بهبود کارکنان و فرایند کاری و نهایتاً بهبود مستمر فراهم می کنند.

اگر ما راجع به بیمه خسارات صحبت کنیم آنگاه مدیریت کنترل خسارات می تواند تحت لوای همه موضوعات از قبیل کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت تشريع گردد و به تماس های بالقوه خسارت و شناسایی پتانسیل های خسارت، ارزشیابی ریسک، تصمیم گیری راجع به کنترل های مناسب و اجرا و پایش سیستم جهت کنترل خسارت، پردازد.

اهداف اساسی مدیریت کنترل خسارت بصورت **IEDIM** مطرح است که شامل موارد زیر میباشد :

Identify all loss Exposures

شناسایی همه تماسهای خسارت (خطرات محیط کار)

Evaluate the risk in each exposure

ارزشیابی ریسک در هر تماس

Develop a plan

تهیه یک طرح

Implement the plan

اجرای طرح

Monitor the system

پایش سیستم


Identify all loss exposure

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ۱- بازرسی های طرح ریزی شده | ۲- جلسات گروهی |
| ۳- بررسی حوادث و گزارشات | ۴- بررسی کارکنان |




Evaluate the risk

- | | |
|-----------------|----------------|
| ۱- شدت ریسک | ۲- فرکانس تماش |
| ۳- احتمال خسارت | |




Develop a plan

- | | |
|--------------|----------------|
| ۱- حذف ریسک | ۲- اصلاح ریسک |
| ۳- تحمل ریسک | ۴- انتقال ریسک |



Implement the plan

- | | |
|---------------------|------------------|
| ۱- تهیه استانداردها | ۲- آموزش کارکنان |
| ۳- اهداف | |



Monitor the system

- | | |
|------------------|--------------------|
| ۱- سنجش عملکرد | ۲- ارزشیابی پیشرفت |
| ۳- توصیه و اصلاح | |

۱- شناسایی همه تماسهای خسارت

اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کردن ریسک، شناسایی همه تماسهایی است که ما در سازمان با آن مواجه هستیم، که روش مطمئنی است تا ما بتوانیم تماسهایی که میتواند منتج به خسارت عمدی در صورت عدم کنترل شود، را شناسایی کنیم. برخی عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مدرن یک کمک مستمر در جهت شناسایی تماسهای خسارت فراهم میکند. برخی از روشهای شناسایی تماسهای خسارت را می توان در ۲ فاز به قرار ذیل فهرست کرد:

فاز اول

Layout of workplace ۱- نقشه محیط کار

Process Operation Chart ۲- نمودار عملیاتی فرایند

Description of Process ۳- شرح فرآیند

Classification of jobs ۴- طبقه بندی مشاغل

List of material- Equipment ۵- فهرست مواد اولیه - تجهیزات

Work procedure ۶- برگه عملیاتی

فاز دو

Walking-Talking-Througning Method ۱- روش بازدید عمومی کارگاه

Checklist ۲- چک لیست

Job Safety Analysis ۳- تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل

Material Safety Data Sheet ۴- برگه اطلاعات ایمنی مواد

Accident and Incident Report ۵- گزارش حوادث و رویدادها

Work Companstion Claim Report ۶- گزارش ادعای غرامت شغلی

First Aid Statistical Report ۷- سوابق آماری کمک های اولیه

Joint Health&Safety Committee Minute ۸- صور تجلیسات کمیته ایمنی و بهداشت

<i>Previous Inspection Report</i>	۹- گزارشات بازرسی قبلی
<i>Foreman Information about Hazard</i>	۱۰- اطلاعات سرپرستان درباره خطرات
<i>Medical Examination Records</i>	۱۱- سوابق معاینات پزشکی
<i>Results of Measurement and monitoring</i>	۱۲- نتایج پایش و اندازه گیری
<i>Hazard&Operability Study (HAZOP)</i>	۱۳- مطالعه خطر و قابلیت بهره برداری
<i>What if?</i>	۱۴- روش چه می شود
<i>Fault Tree Analysis</i>	۱۵- روش تجزیه و تحلیل درخت خط
<i>Critical Task Analysis</i>	۱۶- تکنیک تجزیه و تحلیل وظایف بحرانی
<i>FMEA</i>	۱۷- تکنیک تجزیه و تحلیل خطای اثرات ناشی از آن

تصویف یکی از روش‌های مهم شناسایی خطرات محیط کار

تجزیه و تحلیل ایمنی مشاغل

J.S.A یکی از روش‌های پیشگیری از حادثه و آنالیز خطر است که سابقه اجرای آن در کشورهای صنعتی به حدود سالهای قبل از ۱۹۳۰ می‌رسد. J.S.A. مهمترین ابزار مدیریتی موجود است که به حذف خطرات و کاهش جراحات و حوادث محیط کار کمک می‌کند. همچنین J.S.A با شناسایی خطاهای در فرایند تولید، بهره وری را افزایش می‌دهد. J.S.A های تکمیل شده می‌تواند جهت بازآموزی کارگران و آموزش کارگران جدید و بررسی علل حوادث اتفاق افتاده، استفاده شود. یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای انجام شد J.S.A تدوین روش‌های کار ایمن برای مشاغل مختلف می‌باشد. مهمتر از همه اینکه J.S.A به کارگران اجازه می‌دهد. در این فرایند در گیر شوند و دانش شغليشان را در اختیار دیگران بگذارند، بسيار شنیده می‌شود که کارگری می‌گويد "در اين مرد کسی نظر مرا نپرسيد. قطعاً" اگر کارگر در مسائل ایمنی و تصمیم گیریها دخالت داده شود، مشتاقانه ایمنی را بکار خواهد بست. در این روش ابتدا نوع کاری که یک کارگر انجام می‌دهد، باید کاملاً درک شود و بصورت مکتوب ثبت گردد. در واقع مجریان J.S.A باید خط تولید، پروسه‌ها، مشاغل را در یک محیط صنعتی بشناسند. لذا بررسی دقیق و مقدماتی قدم اول است.

شاید کاری که کارگر امروزه انجام می‌دهد، با وظیفه او در سایر روزهای متفاوت باشد و یا کار یکسان در شرائط فیزیکی و محیطی مختلف صورت پذیرد. شاید یکی از دلایلی که در گیر نمودن کارگر را در انجام پروسه J.S.A ضروری نموده است، همین مسئله باشد.

در کل J.S.A عبارتست از تکنیکی که جهت بازنگری روش‌های کار و شفاف نمودن آنها و شناسایی خطراتی که ممکن است در LAYOUT کارگاه و طراحی ابزارها، ایستگاههای کاری و فرایند ها از نظر دور مانده یا پس از شروع کار در اثر محصول تولید شده پدید آمده و یا ناشی از تغییر روش کار یا پرستن هستند، بکار می‌رود.

در طول انجام آنالیز ایمنی شغل با یکسری کلمات و عبارات خاص سروکار داریم که باید از هم متمایز شوند. یکی از این کلمات کلیدی Job است که به شغل در معنی عام و یا عبارتی حرفه بر

میگردد. مثلاً "مشاغلی نظیر برقکار_جوشکار_پرسکار، هر یک از افراد با این حرفه‌ها، کارها و وظایف مختلفی را در رابطه با شغلشان ممکن است انجام دهند مثلاً" یک برقکار ممکن است سیم کشی کند، لامپی را تعویض کند، یک وسیله برقی را تعمیر کند، هر یک از این فعالیتها و وظایف را اصطلاحاً "Task گویند. اما هر یک از این فعالیتها نیز از مراحلی تشکیل شده اند، مثلاً" جهت تعویض یک لامپ سوخته، برقکار روی یک ۴ پایه می‌ایستد، لامپ را با یک دست و سر پیچ را با دست دیگر می‌گیرد، لامپ را می‌پرسد تا از سر پیچ خارج شود و سپس از بالای ۴ پایه پایین می‌آید به هر یک از این مراحل Step می‌گویند. در زیر یک فرم JSA استاندارد نمایش داده شده است.

J.S.A فرم

شرکت:	قسمت:	نام شغل:	بررسی کننده شغل:	تاریخ انجام:
مراحل انجام کار	خطروت احتمالی	اقدامات کنترلی		

بر اینکه پس از انتخاب شغل باید آنرا به مراحل پشت سر هم تقسیم کرد، اما چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ بهترین فرد، یک کارگر با تجربه یا سرپرست همان کارگر است برای شکستن

شغل به مراحل مختلف پشت سر هم باید در کنار کارگر به هنگام انجام شغل قرار گرفته و با مشورت با خود او مراحل مختلف شغل را مشخص کرد. می توان با سرپرست کارگر در محل کار حاضر شد و به نحوه انجام شغل دقت نمود. یک اقدام کمکی دیگر که قطعاً نتیجه بسیار خوبی را بدنبال دارد، تهیه یک فیلم ویدئویی و بررسی دقیق آن در لابراتوار می باشد. این فیلم علاوه امکان و مجال پیشتری را برای مجری فراهم می کند از اضطراب کارگر نیز می کاهد. بهر حال باید به کارگر یاد آوری کرد که دلیل انتخاب او صرفاً "تجربه بوده است و نه کشف نقصان" کار او.

هیچ کارگری همکاری نخواهد کرد مگر اینکه بداند هدف از انجام A.J.S. چیست؟ پس از ثبت مراحل اصلی هر کار، باید تمامی خطرات مربوط به هر مرحله را شناسایی و یادداشت نمود.

برای انجام این کار باز هم تجارب گذشته بهترین راهنمای خواهد بود. صحبت با کارگران راجع به حوادث و شبه حوادث گذشته مفید است. همچنین بررسی برگه های کمک های اولیه و نیز فرمهای ثبت و بررسی حادثه خالی از فایده نخواهد بود. (مثلًا) بررسی سوابق ثبت حوادث مشخص می کند که بریدگی دست از شایعترین حوادث در صنعت مورد مطالعه می باشد. قدم بعدی شناسایی سایر خطرات میباشد، چه آنها که توسط محیط ایجاد می شوند (وجود گازهای خطرناک در هوای محیط کار) و یا آنها که به روش کار وابسته اند (بلند کردن و حمل بار سنگین) همچنین خطراتی که ناشی از فعالیت های انجام شده در ایستگاههای مجاور هستند (نظری خیرگی ناشی از قوس الکتریکی جو شکاری در ایستگاه مجاور) باید مطرح شوند. چرا که هدف اینست که درنهایت مراحل و کلاً "شغلهای موجود این و قابل اجرا شوند. بدین منظور از چک لیست شناسایی خطرات استفاده می شود.

در پایان و پس از تکمیل جدول اصلی A.J.S. میتوان مطالب بدست آمده را استخراج و تحت عنوان روش یا آئین نامه کار اینمن تدوین کرد. آئین نامه کار اینمن در اختیار اپراتورها قرار می گیرد و همچنین جهت آموزش پرسنل جدید استفاده می شود مواردیکه می تواند در این روشهای کاری اینمن لحاظ شوند عبارتند از:

- عنوان
- هدف
- دامنه کاربرد
- افراد مسئول
- شرح فعالیت
- خطرات موجود در نحوه انجام کار و محیط
- آموزش‌های مورد نیاز
- وسائل حفاظت فردی مورد نیاز
- اندازه گیریها و معاینات شغلی
- ۲- ارزشیابی ریسک در هر تماس

ارزشیابی کردن ریسک برای تعیین بحرانی بودن تماسهای خسارت و تنظیم اولویتها برای اقدامات کنترلی یک امر اساسی است. عموماً^۳ متغیر زیر برای این ارزشیابی به کار می‌رود.

شدت - اگر تمامی منجر به خسارت شود، شدت خسارت چگونه است؟
 تکرار - چند وقت یکبار افراد، تجهیزات، مواد یا محیط در معرض ریسک قرار می‌گیرند؟
 احتمال - ملاحته کردن همه فاکتورهای مربوط به افراد، تجهیزات، مواد، محیط، فرآیند که احتمال وقوع خسارت چقدر است.

(لطفاً روش ارزیابی ریسک **BS ۸۰۰** که در اسلامید سرمیزی **OHSAS ۱۸۰۰۱** آمده است را در این قسمت گنجانده شود.)

۳- تهیه یک طرح

بعد از ارزشیابی کردن ریسک و قبل از تصمیم گیری راجع به اینکه چه اقدامات کنترلی بایستی به کار رود، ما با ۴ گزینه مواجه هستیم.

۱-۳- حذف ریسک (Termination)

گزینه اول پیشنهادی عموماً "حذف ریسک" است تا آسیبی ایجاد نگردد. متاسفانه، حذف ریسک همیشه امکان ناپذیر نیست. در واقع امکان ریسک صفر نمود پیدا نمی کند و بعارت ساده تر همه ریسکها نمی توانند حذف شوند.

۲-۳- اصلاح ریسک (Treatment)

برخی خطرات با کاهش ریسک ذاتی قابل اصلاح هستند. بعنوان مثال میتوان به ایزو ۹۰۰۱ کمپرسوری که سر و صدا زیاد ایجاد می کند اشاره کرد. روش دیگر اصلاح ریسک، بکار بردن اقدامات کنترل با استفاده از مقررات، آیین نامه، روش اجرایی و قوانین است. آموزش، تعلیم و نظارت همه جنبه های ارزشمند اصلاح ریسک بشمار می آیند.

۳-۳- تحمل ریسک (Toleration)

مدیران بایستی نسبت به قابل تحمل شدن ریسک تصمیم بگیرند. گاهی اوقات ما ریسک را اصلاح می کنیم بطوریکه به زیر حد قابل تحمل می رسد و گاهی اوقات بسادگی نمی توانیم ریسک را در حد قابل تحمل، اصلاح کنیم. مدیران باید در مورد قابل تحمل بودن ریسکها هوشیار باشند.

۴-۴- انتقال ریسک (transfer)

حتی با بکار گیری بهترین اقدامات جهت اصلاح ریسک در سازمان، در می یابیم که هنوز با ریسک مالی قابل توجه ای مواجه هستیم. یعنی یک روش انتقال برخی ریسکهاست یا روش دیگر انتقال ریسک قرارداد های پیمانکاری است.


بعنوان مثال می توان به استفاده از اتومبیل های کرايه ای اشاره کرد.

۴-۱- اجرای طرح

راندمان یک طرح فقط زمانی ثمر بخش است که تبدیل به یک کار شود که خود این کار شامل جنبه های کلیدی مدیریت عملکرد از قبیل اهداف کلان_ اهداف خرد_ مسئولیتها_ پاسخگوئی _ پیگیری می باشد. اجرای یک طرح با بکار بردن اصول مدیریت و تکنیک های موفقیت آمیز، تسهیل می گردد.

۵- پایش سیستم

پایش سیستم به معنای سنجش، ارزشیابی، تفسیر و اصلاح فرد، گروه و عملکرد سازمانی است. شکل زیر خلاصه‌ای از فرآیند مدیریت کنترل است که اهداف مدیریت کنترل خسارت را نشان می‌دهد:



خصوصیات سیستم مدیریت ایمنی

چندین صفت برای یک سیستم موثر مدیریت ایمنی و بهداشت حرفة‌ای مطرح هستند که در بین آنها می‌توان به مهمترین موارد، بصورت ذیل اشاره کرد:

۱. واقعیات بنیادی و اصول راهنمای

۲. عملکرد مدیریت

۳. منابع خسارت (و کنترل)

۴. واژگان تخصصی معین

۵. فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی

۶. پیگیری و پایش

۱. واقعیات بنیادی و اصول راهنمای

تقریباً "هر رشته ای واقعیات بنیادی معین یا اصولی دارد که راهنمایی جهت اقدامات بعدی هستند. این اصول دارای ارزشها ویژه‌ای در طول اجرای هر برنامه یا پروژه می‌باشند. اصول انتخابی

زیر دارای ارزش ویژه‌ای در سیستم مدیریت اینمنی و بهداشت حرفه‌ای یا سیستم مدیریت کنترل خسارت می‌باشد:

۱_۱_ اصل واکنش به تغییر

اصولاً "افراد آمادگی بیشتری برای پذیرش تغییر را دارند وقتی این تغییر بطور کم کم ارائه گردد.

۱_۲_ اصل تقویت رفتار

رفتار با اثرات منفی منجر به کاهش یا توقف آن می‌شود. اما رفتار با اثرات مثبت منجر به ادامه یا افزایش می‌گردد.

۱_۳_ اصل علاوه دو طرفه

برنامه‌ها، پروژه‌ها و عقاید می‌توانند بهترین تبادل بین دو گروه شوند وقتی آنها همانند پلی بین خواسته‌ها و انتظارات طرفین قرار گیرند.

۱_۴_ اصل نقطه عمل

تلash مدیریت زمانی موثرتر است که بر روی نقطه‌ای که واقعاً "کار انجام می‌شود، متوجه گردد.

۱_۵_ اصل مشابه رهبری

اصولاً "افراد تمایل دارند از رهبرشان تقلید و پیروی کنند.

۱_۶_ اصل علل ریشه‌ای

راه حل‌های مشکلات زمانی موثرتر است که علل ریشه‌ای و بنایدین اصلاح گردد.

۱_۷_ اصل بحرانی / حیاتی

اساساً "اکثربت (۸۰٪) مشکلات ناشی از ۲۰٪ علل هستند. اغلب عنوان اصل پارتو (Pareto) مطرح است.

۱_۸_ اصل همه کلیدی

متقاعد کردن گروهی از افراد هنگامی آسانتر است که حداقل یک نفر از آن گروه موضوع را باور کند.

۱۹_ اصل تعهد حداقل

توافق و تعهد در یک بخش از سیستم نسبت به کل پروژه یا برنامه آسانتر است.

۲۰_ اصل تلفیقی سیستم

هر چه قدر فعالیتهای جدید در سیستم موجود، تلفیق گردد، شانس قبول و موفقیت بیشتر است.

۲۱_ اصل مشارکت

مشارکت خوب، انگیزه و حمایت را افزایش می دهد.

۲۲_ اصل علل چند گانه

حوادث و دیگر مشکلات بندرت بوجود می آیند، اگر بوجود آیند ناشی از یک علت هستند.

۲. عملکرد مدیریت

هنری فایول *Henr fayol* یکی از پیشگامان جنبش مدیریت بود. او عملکرد مدیریت را تحت عنوان پیش بینی و طرح ریزی، سازمان دهی، رهبری، هماهنگی و کنترل تعریف کرد. امروزه عملکرد مدیریت بصورت زیر لیست می شود.

- طرح ریزی
- سازمان دهی
- رهبری/اداره کردن
- کنترل

ما باستی تابع چهارم یعنی کنترل را بوضوح در ک کنیم . کنترل در فرآیند کار انجام می گردد که شیوه حلقه کنترل در یک فرآیند می باشد مثلاً ما درجه حرارت یا فشار را کنترل کنیم. عنوان یک مثال ساده از کنترل می توانیم به ترمومتر اشاره کنیم که درجه حرارت را در یک اتاق یا در سیستم گرمایشی یا سرمایشی در یک حد تنظیم شده نگه می دارد. کنترل مدیریت همان فرآیند است اما در فرآیندهای کاری بکار گرفته می شود.

۳_ منابع خسارت یا کنترل

جهت درک بهتر شرایطی که منجر به علل رویداد های کنترل نشده می گردند، بایستی ۴ بخش اصلی سیستم کار را در نظر داشته باشیم که شامل موارد ذیل هستند:

- ۱-۱- افراد PEOPLE
- ۲-۳- تجهیزات EQUIPMENT
- ۳-۳- مواد MATERIAL
- ۴-۳- محیط ENVIRONMENT

این اجزا بصورت متصل بهم هستند و ازهم تفکیک ناپذیرند. سازمان ها اغلب به اشتباہ سعی می کنند ریسک را فقط برای افراد یا محیط بطور مستقل از هم در نظر بگیرند و از تعامل این اجزا بین یکدیگر چشم پوشی نمایند. همه این ۴ عامل بایستی بصورت مربوط به هم در نظر گرفته شوند و در قالب یک سیستم یا یک مشکل که ایجاد خسارت می کند، لحاظ گرددند.

۱-۱- افراد

این جزو شامل مدیران درهمه سطوح، کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، بازدیدکنندگان، تأمین کنندگان و عموم افراد می باشد که عامل انسانی است. تجربه نشان می دهد که عامل انسانی بخشن عظیمی از علل حوادث / رویداد را به خود اختصاص می دهد. بطوریکه ۸۰٪ یا بیشتر از حوادث در اثر نقص عملکرد کارگر بوجود می آید.

جهت درک مفهوم افراد بعنوان یک منبع خسارت، سوالات زیر مطرح می شود:

- افراد چگونه هستند؟
- آیا آنها بحرانی، خطرناک، مشکل، پیچیده، پر استرس، بطور جسمی نیازمند؟
- افراد یا محیط چگونه تعامل دارند؟ یا با هر عملیات موجودی؟
- سیستم مدیریت موجود چیست؟
- ریسکهای ذاتی ناشی از آوردن افراد در محیط چیست؟
- آیا محیط برای آنان مضر خواهد بود؟

- آیا آنان محیط را آلوده خواهند کرد یا به آن آسیب خواهند رساند؟
- واحد زیادی وجود دارد که فقط مدیریت می تواند برای بیشتر از ۸۵٪ مشکلات افراد کاری انجام دهد. اداره کردن جز "افراد" و تعاملات بین افراد با دیگر اجزا سیستم یک ابزار بزرگ جهت کنترل مؤثر در سیستم می باشد

۲-۳- تجهیزات

این بخش شامل همه ابزار و ماشین آلاتی است که افراد با آن کار می کنند مثل ماشین آلات ثابت، وسائل نقلیه، وسایل جابجایی مواد، ابزار دستی، لوازم حفاظتی و غیره. این عوامل که افراد با آن کار می کنند منابع بالقوه آسیب و مرگ هستند. بطوریکه مرکز هدف برای حفاظ گذاری ایمن و آموزش کارکنان شده اند. امروزه حتی نگرانیهایی روی مسائل ارگونومی یا مهندس فاکتورهای انسانی ایجاد کرده اند. که خود شامل طراحی کار و محیط کاری جهت تطبیق با توانانیهای انسان (سایز، دسترسی، دامنه حرکتی، توانانیهای ادرارکی، الگوهای پاسخ، حدود استرس) می باشد. هدف اصلی جهت طراحی تجهیزات و محیط کار در راستای آسایش "تایغ انسانی" و پیشگیری از گیج شدن، خستگی، کار بیش از حد، خطاهای و حوادث بوده است. در مورد تجهیزات، موارد ذیل را بایستی ملاحظه نمود:

- آیا تجهیزات به افراد آسیب خواهند رساند.
- آیا تجهیزات به محیط آسیب خواهند رساند یا آنرا آلوده خواهند نمود؟
- آیا محیط به تجهیزات آسیب خواهند رساند؟
- آیا افراد به تجهیزات آسیب خواهند رساند؟
- چه ریسکهایی در تعامل بین افراد، تجهیزات در این محیط وجود دارد؟

۳-۳- مواد

این مورد شامل مواد اولیه خام، ترکیبات شیمیایی و دیگر ترکیباتی است که افراد استفاده می کنند. در فرآیند آنرا بکار می بزنند. آنها منبع اصلی خسارت حوادث می باشند. در برخی شرکتها آسیبهای ناشی از کار با مواد بین ۲۰ تا ۳۰٪ کل آسیهای در بر می گیرد. اغلب آسیب به اموال ناشی

از ریخته شدن، سوختن، یا انفجار مواد می باشد. مواردیکه در تعیین پتانسیل خسارت ناشی از مواد مطرحدند شامل:

- آیا این مواد به محیط آسیب می رسانند؟
- آیا محیط به مواد آسیب خواهد رساند؟
- آیا موادبه افراد آسیب خواهد رساند؟
- آیا افراد از مواد آسیب خواهد دید؟
- چگونه مواد با تجهیزات تعامل خواهد داشت؟
- ریسکهایی ذاتی ایجاد شده توسط مواد در این محیط با افراد، تجهیزات چه هستند؟
- در سالهای اخیر این مورد توجه زیاد مدیریت قرار گرفته است. فر. مسائل بهداشت حرفه ای آن مطرح گردیده است. امروزه بندرت مدیرانی داریم که با برگه اطلاعات اینمی مواد MSDS آشنا نباشند.

۴-۳- محیط

این مورد شامل همه بخشهای اطراف ماست که شامل:

- ساختمانها و همه چیزهاییکه افراد، تجهیزات و مواد را احاطه کرده است.
 - سیالات و هوایی که همه اجزا دیگر را احاطه کرده است.
 - خطرات شیمیایی مثل معیشت، بخارات، گازهای، فیوم ها و گرد و غبار
 - شرایط آب و هوایی
 - خطرات بیولوژیک مثل کپک، قارچ، باکتری و ویروس
 - شرایط فیزیکی مثل نور، سر و صدا، حرارت، سرما، فشار، رطوبت و تشبع
- محیط فیزیکی منع علت بسیاری از بیماریها و شرایط وابسته به سلامت می باشد. این مورد هم شامل حوادث و مسایل بیماری شغلی است هم دیگر خسارت ها مثل غیبت، کیفیت پائین محصولات و خدمات افت بهره وری می باشد. همچنین محیط می تواند شامل چیزهایی مثل ساختار سازمانی، فلسفه مدیریت، بازار، شرایط اجتماعی و سیاسی و برخی فاکتور های غیر فیزیکی می باشد.

۴- مورد اصلی یا زیر سیستم سازمانی (افراد_تجهیزات_مواد_محیط)، بطور انفرادی یا در تفاصیل با هم، منابع عمدۀ علل حوادث و دیگر رخدادهای ایجاد کننده خسارت می‌باشد. همه این چهار مورد بایستی با دقت هنگام بررسی کردن حوادث خصوصاً "وقتی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام شود، مد نظر قرار گیرند. مدیران بایستی کل سیستم را اداره کنند.

۴_ واژگان تخصصی معین

(مربوط به کنترل خسارت/ایمنی و بهداشت حرفه ای)

جهت درک بهتر مهارتها و تکنیکها نی که در اداره کردن ایمنی و بهداشت حرفه ای و دیگر موضوعات کنترل خسارت مؤثرند، منطقی بنظر میرسد برخی از اصطلاحات و کلمات مرбوط به این سیستم مدیریت تشریح گردند. مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دارای یکسری لغات و اصطلاحات تخصصی است که دارای معانی معینی می‌باشد و در فرهنگ لغات قابل دستیابی نیستند. در حالیکه مدیران عملیاتی، نیازی ندارند که متخصص ایمنی شوند اما نیاز دارند که بعضی از این اصطلاحات را بدانند:

loss خسارت

تلفات غیرقابل اجتناب از هر منبع

Risk ریسک

شанс خسارت یا احتمال بوجود آمدن آسیب و صدمه از یک خطر معین می‌باشد. در واقع شناسی یا احتمال اینکه کسی از یک خطر آسیب بییند، می‌باشد. رانندگی یا راه رفتن روی زمین خیس، یک ریسک است. آسیب دیدن کمر در اثر بلند کردن بار، ریسک است. افتادن از بالای داربست بدون حفاظت، ریسک است.

Risk Evaluation_ارزشیابی ریسک

ارزیابی احتمال و شدت خطر که منجر به خسارت می‌شود. در این فرآیند، تکرار اغلب با احتمال ترکیب می‌شود.

خطر بالقوه Hazard

شرایط، عمل یا اقدامی با پتانسیل ایجاد خسارت حادثه ای. چیزی است که پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب را دارد. وسیله نقلیه ای که در یک جاده حرکت می کند یک خطر است. ریخته شدن روغن روی زمین یک خطر است. الکتریستی، حمل و نقل دستی بار، داریست، خطر هستند. در واقع به هر گونه موقعیت یا منع بالقوه زیان و ضرر خواه به شکل جراحات انسانی یا بیماری، صدمه به اموال و تجهیزات، صدمه به محیط کارگاه و یا ترکیبی از آنها، گفته می شود.

ایمنی Safety

کنترل خسارت حادثه ای است. در امان بودن از ریسک غیر قابل قبول، یک خطر است یا به میزان دوری از خطر گفته می شود.

حادثه Accident

رخدادی است که منتج به آسیبها یا صدمه ناخواسته میشود یا بعبارتی حادثه عبارتست از یک واقعه یا اتفاقی ناخواسته که منجر به مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارت loss گردد.

رویداد Incident

رخدادی است که می تواند منتج به آسیبها یا صدمه ناخواسته میشود یا بعبارتی یک رویداد، رخداد یا اتفاقی است که می تواند منجر به یک حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به حادثه را دارد. ضمناً "یک رویداد که منجر به بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارت نشده است را Near misses می گویند.

کنترل خسارت (loss control)

هر کاری که برای کاهش خسارت ناشی از ریسک انجام می شود مثلاً:

- پیشگیری از تماسهای خسارت
- کاهش خسارت وقتی رخداد های ایجاد کننده خسارت بوقوع می پیوندند.

۲۰۴ ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

• حذف ریسک یا اجتناب از ریسک

Mangement System سیستم مدیریت

به انجام رهبری و ساختاری کار در یک حالت پایدار گفته می شود. یک استراتژی زمانی برای استفاده از اطلاعات است.

loss control Mangement مدیریت کنترل خسارت

بکارگیری مهارت‌های مدیریتی جهت کنترل خسارت ناشی از ریسکهای شغلی است.

۵ - فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای

در مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای کنترل خسارت بخش حیاتی کاراست که اگر بطور مناسبی اداره نگردد می تواند هزینه گرافی را ایجاد نماید.

مدیران ایمنی و بهداشت حرفه ای، کسانی هستند که همه تماسهای خسارت را شناسایی می کنند، ریسکها را ارزیابی می کنند و توسعه، اجرا و پایش کار را انجام می دهند. آنها امیدوارند که همه کارکنان در این فرآیند به او کمک کنند که بدون شک این یک تغییر فرهنگ است اساساً "کارها باید بصورت تیمی انجام شود. شروع کار اساساً" با مدیر ارشد سازمان است که بعد به کلیه مدیران، سپرستان و کارکنان گسترش می یابد. اگر هر فرد بعنوان بخشی از کل سیستم نقش را خوب ایفا کند وظایف و فعالیتهای خود را بوضوح شناسایی نماید، در واقع هدف مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای/مدیریت کنترل خسارت محقق می‌گردد.

بنظرمی رسید همه مدیران روی موضوع ایمنی و بهداشت شغلی بعنوان بخشی از شغلشان توافق داشته باشند و همه مشارکت نمایند. طی کردن دوره های آموزشی، داشتن یک ممیزی سیستم خود نشان از تعهد افراد است. تعهد همچنین بدین معنی است که وقتی کارکنان در برابر خطر خود را محافظت نکنند که سبب می شود تولید فرضاً "برای مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود تا ریسک ایجاد شده اصلاح گردد. تعهد وقتی نمود پیدا می کند که سپرستان زمانی را جهت بازرسی محل کاری خود اختصاص دهند یا کارکنان در جلسات آموزش ایمنی شرکت کنند.

دریک کلام، تعهد برای یک مرتبه و در مورد یک چیز نیست بلکه یک نیاز مندی روز مره است،
بخشی از فرهنگ است، یک روش زندگی است!

۶- پیگیری و پایش

بخش اساسی فرآیند کنترل خسارت پایش مداوم سیستم و پیگیری موضوعات مربوطه است . در حالیکه اندازه گیری خود به تهایی باعث کسب موقیت نمی گردد اما یک شاخص شفافی را در برابر اهداف خرد و کلان تعیین شده ارائه می نماید. جهت اثر بخشی مطمئن، فرآیند پایش بایستی جنبه های کنترل را مورد سنجش قرار دهد. اندازه گیری خروجی ها به تهایی دارای ارزش محدودی است. لذا پیگیری در زمان ها و حالت های معین بایستی مدنظر باشد. مدیران بایستی تعهدات خود را با عمل اثبات نمایند. مؤثر ترین عالیتهای برنامه یک سال قبل از وقوع و پویا می باشد و کنترل ها بایستی ایجاد شده باشند. نقص پیگیری باعث فقدان تعهد شده و بسرعت در سرتاسر محیط کار نمود پیدا می کند.



فصل هفتم

دستورالعملهای ایمنی

دستورالعمل ایمنی در ماشین آلات

با توجه به تنوع ماشین آلات، دستورالعمل کلی ذیل برای وسایل انتقال نیرو ارائه شده و لازم است در صورت نیاز دستورالعملهای اختصاصی برای شرایط و موارد خاص براساس نوع کار و ماشین آلات مربوطه (مثلاً "دستورالعمل کار با بلدوزر") تهیه شود.

۱. تمام قطعات متحرک خارجی موتورها و وسایلی که برای انتقال نیرویکار می روند و همچنین کلیه قسمتهای خطرناک ماشین هاییکه در حال کارمی باشندباید دارای حفاظ مناسب و مطمئن باشد مگر و قیکه ساختمان ماشین طوری باشد که تصادم اشیا و یا اشخاص با قطعات متحرک غیرممکن شود.

▪ در تهیه و ساخت حفاظها باید نکات زیر مراعات گرددند:

▪ عمل آنها موثر و قابل اطمینان باشد.

▪ از دسترسی به قسمتهای خطرناک ماشین در موقع کار جلوگیری نماید.

▪ برای متصلی دستگاه در هنگام کار ناراحتی و مانع ایجاد نکند.

▪ حتی الامکان موجب نقصان محصول نگردد.

▪ عمل آن بطور خود کار یا با حداقل کوشش انجام گیرد.

▪ متناسب با نوع ماشین و کار آن انتخاب شود.

- مانع روغن کاری، آزمایش، تنظیم و تعمیر ماشین نگردد.
 - بر حسب نوع ماشین و شرایط کار آن دوام و استقامت لازم را دارا باشد.
 - دارای ناهمواری، زبری، زوایای برنده و زواید تیز نباشد تا ایجاد خطر نکند.
 - بالاخره حفاظت باید طوری تهیه شده باشد که از بروز هر گونه خطری جلوگیری نماید.
۲. کلیه حفاظتها باید بطور محکم به ماشین، کف کارگاه، دیوار یا سقف کارگاه نصب شده و در موقع کار با ماشین حتماً در محل خود قرار گرفته باشند.
۳. توری های فلزی باید طوری ساخته شده باشد که مفتول های آن در نقاط تقاطع بوسیله جوش دادن یا لحیم کردن یا گالوانیزه کردن بطور محکم بهم متصل شده باشند، مگر آنکه دارای چشمه های لوزی یا چهار گوش به ابعاد کمتر از ۲۰ میلیمتر بوده و قطر مفتول آن ۲ میلیمتر باشد.
۴. شبکه های فلزی باید بوسیله پرج، پیچ و مهره، جوش یا نقطه جوش به آهن نیشی قاب حفاظه بطور محکم نصب شده باشند.
۵. برای توریهایی که از مفتول ۲۰ میلی متر درست شده و چشمه های آن بیشتر از ۲۰ میلی متر نمی باشد و همچنین برای توری های ضخیم تر می توان از قابهای مفتولی یا لوله ای استفاده کرده و توری را دور آن گردانید. می توان روی قسمت پیچیده شده را از ورق خم کرده پوشانیده و یا بوسیله بست، توری را به قاب محکم نمود.
۶. در مواقعی که حفاظتها یا حصارها با قسمت متحرک ماشین بیش از ۱۰ سانتی متر فاصله ندارند ابعاد چشممه توریها نباید بیش از ۶ میلیمتر باشد.
۷. در صورتی که فاصله بین حفاظ و قسمت متحرک ماشین بیش از ۱۰ سانتی متر باشد سطح چشممه ها یا سوراخ ها نباید از ۱۳ سانتی متر مربع تجاوز کند.
۸. ارتفاع حفاظهای نرده ای از کف کارگاه (غیر از موارد استثنایی و شرایط خاص) نباید کمتر از ۱/۸۰ متر باشد.

۹. در صورتی که خطر تماس و برخورد با قسمتهای متحرک ماشین در پیش نباشد بهتر است برای تأمین نظافت محوطه کارگاه فاصله ای به ارتفاع تقریبی ۱۵ سانتی متر بین قسمت تحتانی حفاظ و کف کارگاه پیش بینی شود.
۱۰. در ماشینهای خودکار چنانچه مقدور باشد بهتر است ضامن هایی تعییه شود تا موقعی که درب حفاظ باز است راه انداختن ماشین غیر ممکن باشد.
۱۱. چوبی که برای ساخت حفاظ بکار می رود باید سالم و محکم باشد.
۱۲. وقتیکه محورهای انتقال، تسممه ها و فلکه ها درمحوطه بسته مانند زیرزمین، کانال های رو بسته یا اطاقهای جداگانه قرار داشته باشند، درصورتیکه واجد شرایط زیرباشند احتیاجی به حفاظ گذاری ندارند:
- درب ورودی زیر زمین یا کانالها قابل قفل شدن بوده و بتوان از ورود اشخاص غیر مجاز جلوگیری نمود.
 - ارتفاع آزاد راهرو از کف تا سقف یا قطعات متصل به سقف کمتر از ۱/۷۰ متر نباشد.
 - زیر زمین دارای روشنایی کافی بوده و کف آن خشک و هموار باشد تا مزاحمتی برای عبور و مرور ایجاد ننماید.
 - محل عبور کارگران مامور روغن کاری طوری محافظت شده باشد که از بروز هر گونه حادثه جلوگیری نماید.
۱۳. تمام قسمت های لخت، میله ها و محور های ناقل که در ارتفاعی کمتر از ۲/۶۰ متر از کف کارگاه یا سکوی محل کار قرار دارند (به استثنای محل های مخصوص گریس کاری یا محل تنظیم در موقع کار) باید محور ناقل از هر طرف توسط پوششی احاطه گردد.
۱۴. محور های ناقلی که در بالای راهروها قرار گرفته اند اگر در ارتفاعی کمتر از ۲۰ سانتی متر از حد مجاز ارتفاع بارگیری وسائط نقلیه ای که از زیر آن عبور می کنند قرار گرفته باشند باید بطور مناسبی حفاظ گذاری شوند.
۱۵. کلیه محور های ناقلی که در زیر ماشینها قرار گرفته اند باید دارای حفاظ مناسب باشند.

۱۶. اگر محور ناقل نزدیک کف کارگاه قرار گرفته باشد کناره حفاظ سپری شکل باید تا فاصله ۱۵ ثانیمتی کف کارگاه ادامه کند.
۱۷. انتهای بر جسته محور های ناقل باید بوسیله کلاهک حفاظتی پوشانیده شود.
۱۸. اتصالات محور ها باید هیچ گونه زائد ای داشته باشد و اگر در ارتفاع کمتر از ۲/۶۰ متر از کف کارگاه قرار دارد باید حفاظ گذاری شود.
۱۹. کلیه پیچها، گواه ها، روغندهانها و تمام زواید قسمتهای دوار باید در خزینه یا فرو رفتگیهای قطعه دوار جا سازی شوند بطوری که باعث بروز حادثه نگردد.
۲۰. کلیه کلاچها و فلکه های آن که دارای زوائدی بوده و تا ارتفاع ۲/۶۰ متری یا کمتر از کف کارگاه یا سکوی کار قرار گرفته اند و یا فاصله آنها تا یاتاقنهایی که با دست روغن کاری می شوند کمتر از ۹۰ سانتی متر است باید بطور مطمئنی حفاظ گذاری شوند.
۲۱. چرخ دنده های رو باز و زنجیر های موتور های ماشین آلات باید بوسیله یک محفظه بسته حفاظ گذاری شوند.
۲۲. فلکه ها و چرخ لکرگاهایی که در ارتفاع کمتر از ۲/۶ متری از کف کارگاه یا سکوی کار قرار گرفته باشند و در صورت تماس با آنها بتوانند خطراتی بوجود آورند، باید بصورت کامل حفاظ گذاری گردد.
۲۳. فلکه هایی که بیش از ۱۵ سانتی متر قطر داشته و روی محور ناقل اصلی یا محور گیرنده حرکت قرار گرفته و فاصله آنها تا یاتاقنهایی که با دست روغن کاری می شوند کمتر از ۹۰ سانتی متر باشد، باید از سمت یاتاقان کاملاً حفاظ گذاری شوند.
۲۴. فلکه های ترک خورده و فلکه های با طوفه شکسته نباید مورد استفاده قرار گیرند.
۲۵. فلکه های محرک و فلکه های گیرنده حرکت که تسمه روی آنها ثابت می باشد باید دارای طوفه های محدب باشند.

۲۶. وسایل انتقال حرکت از قبیل تسمه، کابل، یا زنجیر که تا ارتفاع ۲/۶ متر یا کمتر از کف کارگاه قرار دارند بجز تسمه های تخت با پهناهی کمتر از ۲۵ میلیمتر و تسمه های گرد با قطر کمتر از ۱۰ میلیمتر باید بصورت کامل و مطمئن حفاظت گذاری شوند.

۲۷. تسمه های افقی که در ارتفاع بیش از ۲/۶ متر قرار گرفته اند و عرضی بیشتر از ۱۳ سانتی متر داشته و یا فاصله محور محرك و محور گیرنده حرکت در آنها بیش از ۳ متر باشد، باید حفاظت گذاری شوند.

۲۸. پهناهی حفاظت تسمه ها باید حداقل تا یک چهارم از عرض تسمه ها بیشتر بوده، تا ۱۵ سانتی متری از هر طرف ادامه یافته و بقدر کافی محکم باشند تا در صورت پاره شدن تسمه آسیب نیتند.

۲۹. کابل، زنجیر یا تسمه لقمه ای که پهناهی با قطری بیشتر از ۵ سانتی متر داشته و برای انتقال نیرو بکار برده می شود باید حفاظت گذاری گردد.

۳۰. برای اتصال دو سر تسمه باید از نخ چرمی، روده و یا سایر اتصالات غیر فلزی مطمئن استفاده نمود.

۳۱. جایجا کردن یا انداختن تسمه یا کابل با دست در موقع گردش فلکه منع است.

۳۲. روغن کاری یاتاقانها و سایر قسمتهای چرخنده ماشین آلات در موقع کار با ماشینها منع است.

۳۳. تمام ماشین هایی که بطور مکانیکی کار می کنند و دارای موتور سرخود نیستند باید دارای یک کلاچ باشند که در دسترس کارگر مربوطه باشد تا بتوان بسرعت و به سهولت ماشین را متوقف نمود و یا به کار انداده.

۳۴. کلید های فرمان الکتریکی ماشینها و تأسیسات مختلف باید طوری ساخته نصب و حفاظت شوند که بکار افتادن تصادفی آنها در نتیجه برخورد اشخاص و اشیا غیر ممکن باشد.

۳۵. شستی های راه انداز ماشینها باید در قاب کلید طوری جا سازی شده باشند که از بدنه کلید پایینتر قرار گرفته یا دارای حفاظی باشند که از راه افتادن تصادفی آنها جلوگیری بعمل آورد.

۳۶. استفاده از کلیدهای راه انداز با شستی عمودی و رو به بالا منع است مگر اینکه سطح آن طوری پوشیده شده باشد که به کار افتادن غیر ارادی آن ممکن نباشد.

- .۳۷. ماشینهایی که از نظر کاری خطرناک هستند، باید از چندین شستی توقف یا قطع حرکت باشند که در نقاط مختلف ماشین در دسترس متصلی مربوطه قرار گیرد.
- .۳۸. شستی های راه انداز باید سبز رنگ و شستی های توقف باید قرمز رنگ باشند.
- .۳۹. اگر برای یک ماشین بیش از یک متصلی وجود داشته باشد هر یک از متصلیان باید فرمان دگمه داری برای برآ انداختن و توقف دستگاه در اختیار داشته باشند و دستگاه نباید شروع بکار کند مگر در موقعی که شستی ها در آن واحدبا هم عمل نمایند مانند پرسهای مکانیکی و ماشین های خم کن.
- .۴۰. باید تدبیر موثری اتخاذ شود که اشخاص خارجی به منطقه خطرناک ماشین وارد نشوند.
- .۴۱. ماشینهایی که بادو یا چند موتور عمل می کنند و دارای شستی های راه انداز مجزا هستند باید دارای یک یا چند شستی اصلی جهت توقف دستگاه باشند که به آسانی بتوان دستگاه را از کار انداخت.
- .۴۲. ماشینهای سنگینی که در موقع قطع قوه محرکه تا مدتی بحرکت خود ادامه می دهند باید دارای ترمز های موثر و مطمئنی باشند و در موقع پیش آمد خطر این ترمزها باید بطور خود کار عمل کنند.
- .۴۳. دوشاخه های مکانیکی باید مجهز به وسیله ای باشند که در حال عادی در وضعیت خلاص باقی بمانند.
- .۴۴. سر دسته دوشاخه تسمه یا کلاچ باید کروی شکل باشد و تا حد امکان از منطقه خطر ماشین دور بوده و در دسترس فوری متصلی باشد.
- .۴۵. سر دسته شاخه تسمه باید مستقیماً بالای محل کار یا محل عبور واقع باشد.
- .۴۶. دستگیره کلیه کلاچها و دوشاخه های تسمه که از یک تیپ می باشند و در یک کارگاه نصب شده اند (به استثناء دستگاههایی که در ۳ وضعیت عمل می کنند) باید تماماً در یک جهت کار کنند. یعنی بطور مثال برای از کار انداختن ماشین تمامی آنها به یک سمت حرکت نمایند.
- .۴۷. پدالهای نصب شده برای راه اندازی کلاچ یا دوشاخه تسمه باید در مقابل برخورد های خطرناک اشیا که ممکن است ماشین ها را برآ اندازد حفاظت گذاری شوند.
- .۴۸. استعمال چنگک بجای دوشاخه تسمه مکانیکی منزع است.

۴۹. در مواردی که استعمال چنگک برای جا انداختن تسمه های واقع در ارتفاع زیاد ضرری و لازم باشد، چنگک باید دارای قطری معادل با ۴۰ الی ۵۰ میلیمتر باشد تا در دست گرفتن آن به آسانی مقدور شود.

۵۰. پایین انداختن تسمه باید از روی فلکه محرک شروع شود.

۵۱. علاوه بر نصب وسائل قطع کننده در هر ماشین باید در هر سالن یا قسمتی از آن کلیدها یا دستگاههای قطع کننده امدادی نصب گردد، بطوری که کاملاً مشخص و در دسترس بوده و بوسیله آن بتوان یک قسمت کامل یا یک قسمت مجزای محور انتقالات را از کار بازداشت.

۵۲. در مواردی که تمام ماشینها از محل پست فرمان کاملاً مرئی نباشند باید دستگاههایی برای خبر کردن افراد قبل از برآمدگیری ماشینها تعییه نمود.

۵۳. در حالت کلی باید کلیه قسمتهای انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن و همچنین قسمتهایی از ماشینها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای پوشش و یا حفاظت با استقامت کافی باشد.

۵۴. قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغنکاری ماشینها باید بطور اطمینان بخشی آنها را متوقف ساخت.

۵۵. راه اندازی ماشین ها و یا آزمایش برای راه اندازی مجدد و یا پس از تعمیر باید توسط متخصصین ذیصلاح و نظارت مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گیرد.

۵۶. در موقع تعمیر مخازن مواد خطرناک و قابل احتراق و انفجار باید مخازن مذکور تخلیه و سپس بخوبی شستشو شوند، بطوری که هرگونه مواد زائد و خطرناک از جدار داخلی آن پاک گردد و برای آنکه گازهای موجود احتمالی بکلی خارج شوند باید دریچه های مخازن باز بوده و با استفاده از وسائل لازم تهویه گرددند.

دستورالعمل فعالیت‌های ممنوع

فعالیت‌های ممنوع به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که انجام آن از نظر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای درست نبوده و سریعاً بایستی متوقف گرددند تا شرایط مناسب انجام آن فراهم گردد و یا اصلاً آن عمل صورت نگیرد. این فعالیت‌ها در دستورالعمل‌های مختلف ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بیان گردیده‌اند و در این بخش برای تأکید بیشتر اعلام می‌شوند. بدیهی است مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در شرکت در صورت برخورد با فعالیتهای مذکور آنها را متوقف خواهند نمود و کلیه عوابت آن بر عهده پیمانکاری است که این فعالیتها توسط کارکنانش صورت گرفته باشد. اهم فعالیتهای ممنوع عبارتند از:

- ۱- عدم استفاده صحیح از وسایل استھفاظی فردی مناسب.
- ۲- رانندگی خطرناک در کارگاه.
- ۳- رانندگی در کارگاه بدون اخذ گواهینامه و مجوز رانندگی از طرف مستول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای.
- ۴- رانندگی با وسایل نقلیه برای فردی که ناقد گواهی نامه مربوطه باشد.
- ۵- رانندگی با وسیله نقلیه ای که مجوز استفاده از آن دستگاهها و مجوز سلامت دستگاه Inspection Certificate صادر نشده است.
- ۶- رانندگی با سرعت بیش از ۲۵ کیلومتر در ساعت در سایت.
- ۷- ورود و استفاده از دستگاه‌های دارای نشستی روغن، گازوئیل و بنزین و یا همراه با نواقص فنی دیگر.
- ۸- کشیدن سیگار در داخل اتاق خودرو.
- ۹- تعویض روغن، شستشوی خودرو و هر گونه تعمیر ماشین آلات بدون هماهنگی قبلی.
- ۱۰- سوار شدن در قسمت بار وانت و کامیون.
- ۱۱- سوار شدن غیر ایمن بر روی وسایل حمل و نقل ویژه مانند جرثقیال، لودر، لیفتراک.
- ۱۲- سوار شدن بیش از یک نفر بر روی دوچرخه و موتور سیکلت.
- ۱۳- حمل بار بیش از ظرفیت در کامیون یا وانت.

- ۱۴- سبقت گرفتن در سایت.
- ۱۵- اتصال برق و برق دار کردن سیستم بدون اطلاع قبلی و کسب مجوز و حضور مسئولین.
- ۱۶- دستکاری خودسرانه ماشین آلات.
- ۱۷- راه اندازی مجدد ماشین آلات تعمیر شده بدون اطلاع و اخذ مجوز.
- ۱۸- انجام عملیات حساس و خطرناک توسط افراد غیر متخصص.
- ۱۹- انجام عملیات خطرناک بدون اخذ مجوز و حضور مسئولین.
- ۲۰- ایجاد آتش رو باز.
- ۲۱- ورود ادوات برقی بدون اخذ مجوز.
- ۲۲- استفاده غیر مجاز از آب آتش نشانی.
- ۲۳- انجام عملیات انفجار بدون اطلاع مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و اخذ مجوز مربوطه.
- ۲۴- استفاده از گاز طبیعی برای برشکاری.
- ۲۵- انجام عملیات رادیو گرافی بدون دریافت مجوز.
- ۲۶- استفاده از داربست فاقد کارت با مضمون ((استفاده مجاز است)).
- ۲۷- فعالیت کارگران بر روی داربست در هوای بارانی و برفی.
- ۲۸- جابجایی بارهای حجیم، خطرناک یا سنگین در شرایط ناساعد جوی مانند باد شدید.
- ۲۹- استفاده از جرنقیل برای جابجایی بارهای سنگین تر از ظرفیت آن.
- ۳۰- بار برداری از خاکهای انباشته شده توسط لودر از قسمت پاشته (پایین).
- ۳۱- کار در مخازن بدون اطلاع و صدور مجوز و نظارت مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای.
- ۳۲- ورود به محل های ممنوعه.
- ۳۳- تردد در محل های غیر کاری.
- ۳۴- فعالیت افرادی که مجوز فعالیت آنها به لحاظ عدم رعایت موازین ایمنی و بهداشت حرفه ای سلب گردیده است.
- ۳۵- فعالیت افراد بدون سپری نمودن آموزش‌های اولیه و دریافت مجوز کار.

- ۳۶- خوابیدن کارکنان در محل کار.
- ۳۷- سیگار کشیدن در محلهای خطرناک.
- ۳۸- شوخی کردن خارج از شون کارگاه.
- ۳۹- دویدن و فریاد کشیدن بیهوده و بدون دلیل.
- ۴۰- پرت کردن اشیاء.
- ۴۱- فعالیت مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای در امور غیر مرتبط.
- ۴۲- عدم رعایت مواردی که از طرف مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای و بصورت حضوری اعلام می گردد.
- ۴۳- ریختن نخاله ها و زباله ها و مواد زائد در محل نامناسب و بدون انجام هماهنگیهای لازم.
- ۴۴- ورود به کانالهای آدم رو بدون اخذ مجوز و نظارت فرد دوم.

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای برای رانندگان و سایل نقلیه سنگین

۱- اتومبیل سرویس

❖ بروزی مرافق ذیر قبل از شروع کار

- میزان سوخت
- میزان روغن موتور
- میزان آب رادیاتور
- میزان آب باتری
- وضعیت و کشش تسمه پروانه
- میزان روغن در ترمز، کلاچ و سر سیلندرها
- میزان باد در تایرها و زاپاس
- بازبینی مهره چرخها
- کارآیی ترمز پایی
- کارآیی ترمز دستی
- بوق و چراغها
- ❖ ابزار
- جهت اطمینان خاطر ابزار تعمیر را از نظر کمبوود و یا آسیب بررسی نمایید. در صورت کمبوود ابزار دیگری را جایگزین نمایید.
- ابزار مخصوص و دستگاههای اندازه گیری به همراه داشته باشید تا در صورت نیاز از آنها استفاده نمایید.
- جزوایات تعمیراتی و کتاب قطعات مورد نیاز را همراه داشته باشید.
- ❖ جعبه ابزار اتومبیل
- به هنگام رانندگی جعبه ابزار را قفل نمایید.

❖ رانندگی

- هنگام رانندگی از مشروبات الکلی یا داروهای خواب آور پرهیز کنید.
- ❖ عملیات ایمنی
- نحوه پارک دستگاه
- دستگاه را در زمین مسطح پارک نموده، تیغه یا باکت را روی سطح زمین قرار دهید و ترمز، تیغه و اهرم انتقال دهنده (دسته دنده) را قفل کرده، سپس گردوغبار و روغن را تمیز نمایید.

- هنگامی که بناچار دستگاه را در سرازیری پارک می کنید، ابتدا ترمز، تیغه و اهرم انتقال دهنده (دسته دنده) را قفل نموده و سپس تیغه یا باکت را در زمین فروکنید و با دنده پنج جلوچرخ را سد نمایید.
- هنگام تعمیر سوئیچ را بیرون بکشید.

❖ احتیاطات کلی

- هنگام سوار یا پیاده شدن از دستگاه حتماً "از نرده استفاده نمایید.
- روغن و گریس چسبیده به دستگاه را تمیز نمایید تا موجب سرخوردن شما نگردد.
- هر گز در قسمت تیغه یا بازو قدم برندارید.
- به هنگام شروع کار گروهی، رهبری انتخاب و از علائم موافقت شده پیروی نمایید.
- ❖ هنگامی که تجهیزات دستگاه را بالا نگه می داوید:
- جهت انجام هرگونه تعمیراتی در زیر دستگاه، از دو پایه محافظه زیر تیغه استفاده نمایید.
- به هنگام شروع کار، باکت را بلند کرده و پین ایمنی را در محل مشخص شده قرار دهید.
- ❖ سیستم های تحت فشار:
- درب رادیاتور: زمانی که درجه حرارت آب رادیاتور پایین آمد، با احتیاط درب رادیاتور را باز نمایید.
- درب تانک هیدرولیک: درب تانک روغن هیدرولیک را بتدریج زمانیکه فشار داخل تانک کاملاً خارج شده باز نمایید. موازن داغ بودن روغن بهنگام برداشتن درب تانک باشید تا نسوژید.

- شلنگ هیدرولیک: هنگام باز بودن شلنگ های هیدرولیکی، موتور را خاموش نموده و اهرم ها را دو یا سه بار به حرکت درآورید تا فشار داخل شلنگ کاملاً تخلیه شود.
- شلنگ باد: هنگام باز کردن شلنگ باد، موتور را متوقف و شیر تخلیه باد را باز نموده تا هوا کاملاً تخلیه شود.
- تایر: هنگام تنظیم باد چرخ ها، از بادزن خودداری نموده و از تزدیک شدن به لاستیک پرهیز نمایید.
- کشش کفشک (زنجیر): هنگامی که از گریس برای شل کردن کشش زنجیر استفاده می کنید، صورت خود را از سوراخ دور نموده و بیش از یک دور پیچ را شل نمایید. فشار زیاد گریس در داخل سیلندر، بسیار خطرناک است و بی احتیاطی موجب صدمه زدن به صورتتان خواهد شد.

۲- خطر آتش سوزی و انفجار

- ❖ ضد بیخ: هرگز از روشنایی کبریت برای بازدید آب رادیاتور استفاده نمایید، زیرا موجب آتش سوزی خواهد شد.
- ❖ باتری: همیشه از چراغ قوه جهت بازدید آب باتری یا سوخت استفاده نمایید. مخصوصا باتری تازه شارژ شده به دلیل انباشته شدن گاز اکسیژن در آن خطرناک است. هرگز آچار و نظایر آن را روی باتری قرار ندهیید، چون این عمل باعث بوجود آمدن جرقه شده و نه فقط به باتری صدمه می زند، بلکه توسط گازی که از باتری متصاعد می شود ایجاد آتش سوزی می نماید. هنگام تعمیر سیستم برق دستگاه، حتماً سیمهای متصل به باتری را قطع نمایید.
- ❖ تانک سوخت: هنگام جوشکاری تانک سوخت، ابتدا تانک را با آب یا مواد غیر مشتعل کننده کاملاً تمیز نموده و سپس در باک را بردارید و عمل جوشکاری را انجام دهید. چنانچه تانک کاملاً تمیز نشود، باقیمانده گاز موجب انفجار شده و بس خطرناک است.
- ❖ تمیز کردن: هنگامی که از بنزین جهت شستشوی قطعات استفاده می کنید، این عمل را در جایی که آتش روشن نباشد انجام دهید. هرگز قطعات برقی را و دیسک کلاج را با بنزین نشویید، زیرا

موجب آتش سوزی خواهد شد. حتی الامکان از مواد مخصوص جهت شستشو استفاده نموده و بخارطر ترکیب مواد شیمیایی این گونه مواد از آلوده شدن چشم و دست و دهان جلوگیری نماید.

❖ روشن بودن دستگاه در محیط سرسته: چنانچه دستگاه را برای مدت کمی در محیط سرسته روشن نگهداشته، محلی را انتخاب نماید که هوای آن بوسیله هواکش در گردش باشد.

۳- احتیاطات لازم هنگام کارکردن

❖ بازرسی قطعات متحرک: هنگام بازرسی و تنظیم تسمه پروانه و قطعات متحرک اجزاء مربوطه را متوقف کنید. هنگام روغنکاری و یا تمیز کردن قطعات متحرک، موتور را خاموش کنید.

❖ تخلیه روغن: هنگام تخلیه روغن، فاصله خود را با دریچه تخلیه حفظ کنید.

❖ کشش فنر: قبل از باز کردن هر پیچ، اطلاعات کافی نسبت به قدرت فنر متصل به آن داشته باشید که موجب آسیب نگردد. چنانچه قدرت فنر زیاد است، از ابزار مخصوص استفاده نماید.

❖ نگاهدارنده بار سنگین: جهت باز و بستن قطعات سنگین از جک استفاده نموده، دقت نماید که جک روی زمین سخت سیمانی جاسازی شده باشد.

❖ استارت زدن موتور: راننده باید زمانی دستگاه را روشن و به حرکت درآورد که به تجهیزات آن کاملاً آشنا و مسلط باشد.

❖ قطعات متحرکه زیرین: هنگامیکه روی زنجیر کارمیکنید، احتیاطات لازم را مبدول دارید. مواطن باشید کسی دستگاه را به حرکت درنیاورد و شما هم لیزندخورید. هنگام سوار کردن زنجیر مواطن پا یا انگشتانشان باشید. زیر زنجیرها مانعی قرار دهید. هرگز انگشتان خود را مابین زنجیرها قرار ندهید. هنگامی که از پتک بزرگ جهت جوشکاری یا خرد کردن استفاده می کنید، مواطن اطراف خود باشید.

❖ سایر موارد:

- هرگز از انگشت خود جهت بازبینی محل سوراخ پین استفاده ننماید.
- چون اکثراً در دستگاهها از قطعات سخت فولادی استفاده شده، هنگام چکش زدن مواطن خرد و قطعه قطعه شدن آنها باشید تا موجب حادثه نگردد.

- هنگامی که از دستگاه جهت تیز کردن استفاده می کنید در نظر داشته باشید که:
 - همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید.
 - فاصله بین دستگاه تیزکن و محل ایزار نباید زیاد باشد.
 - هیچ یک از قسمت های دستگاه تیزکنی نباید مورد استفاده تیز کردن قرار گیرد.
 - هنگام تیز کردن افراد متفرقه را از دستگاه دور نمایید.
- **پیاده و سوار کردن دستگاه روی کفی (تریلی)**
 - ❖ گنجایش کامیون حامل: کامیونی انتخاب نمایید که طول و عرض دستگاه متناسب با مقاومت و گنجایش آن باشد.
 - ❖ هنگام سوار و پیاده کردن دستگاه، تریلی را در سطح مسطحی قرار دهید. به هنگام بارگیری و تخلیه، تریلی را در سطح مسطح و بهالت مستقیم روی زمینی مقاوم قرار دهید.
 - ❖ شرایط جوی مانند باران و برف و بیخ زدگی را در نظر داشته باشید.
 - ❖ ترمز دستی: هنگام بارگیری و تخلیه مطمئن شوید ترمز دستی کشیده شده باشد و مانعی را در جلو چرخ قرار دهید.
 - ❖ جهت جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی، قسمت شیب تریلی را با تخته یا هر جسم دیگری پر نمایید تا بعلت سنگینی وزن در قسمت عقب کفی، ناتوازنی در تعادل کامیون ایجاد نشود.
 - ❖ پله یا سکویی که از آن جهت بارگیری یا تخلیه دستگاه استفاده می شود، می بایست به میزان کافی پهن و شیاردار (پله پله) بوده تا از لغزش و سرخوردگی جلوگیری نماید.
 - ❖ هنگام تخلیه و بارگیری دستگاه، حتماً به علامت راهنمای دقت نموده و با کمترین سرعت ممکنه دستگاه را تخلیه و بارگیری نمایید. راهنمای جهت علامت دادن باید محلی را انتخاب نماید که دید کافی به راننده و کامیون داشته باشد.
 - ❖ پس از قرار دادن دستگاه روی کفی، آن را با وسیله مطمئنی محکم مهار نماید و چرخهای جلو و عقب دستگاه را به کفی بیندید. از سوار کردن افراد روی دستگاه پرهیز نمایید.

دستور العمل ایمنی و بهداشت حرفه ای در عملیات نصب.

- ۱- برای انجام هر گونه فعالیتی در عملیات نصب باید فرم مربوطه بر اساس روال موجود تکمیل و در نهایت توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تأیید گردد. بدینهی است کلیه موارد ذکر شده توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) باید اجرا گردد.
 - ۲- انجام هر گونه عملیات نصب بدون هماهنگی قبلی و دریافت مجوز بند ۱ منع بوده و مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در صورت مشاهده شرایط فوق الذکر نسبت به تعطیل تمودن کار اقدام خواهند کرد.
 - ۳- عملیات نصیبی که براساس نظر مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) خطرناک تشخیص داده شوند، باید فقط تحت نظارت مسئولین مربوطه و مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت انجام گیرد.
 - ۴- شرایط کاری و آب و هوایی تأیید شده برای هر کدام از عملیات نصب فقط برای آن مورد قابل قبول است و در صورت هر گونه تغییر (مانند تغییر محل، زمان، تجهیزات، نیروی انسانی مرتبط و نیز تغییرات شرایط جوی) باید مجدداً مجوز مربوطه اخذ گردد.
 - ۵- مجوز ارائه شده برای انجام یک عملیات فقط برای آن اعتبار دارد و برای انجام عملیات مشابه باید مجوز دیگری اخذ گردد.
 - ۶- در صورت نصب وسایل سنگین و یا حجمی بروی سازه های مختلف بخصوص در طبقات بالا، باید کلیه کارکنان از طبقات دیگر سازه خارج گردد و کار در سازه متوقف گردد.
 - ۷- مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) در خصوص نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق نظارت مستقیم دارد و مراحل نصب باید با اطلاع ایشان صورت گیرد.
 - ۸- دکل
- روی کلیه دکلهایی که جهت کارهای نصب بکار می روند باید حداکثر ظرفیت بار مجاز آنها بصورت مشخص ثبت شده باشد.

- دکل هرگز نباید بیش از حد بار مجاز بارگذاری شود.
 - قبل از شروع هرگونه عملیات نصب ، کلیه قطعات باید بازرسی شوند و به بازرسی قرقه ها و قلابها باید توجه خاص مبدول گردد تا زیب نقص بودن آنها اطمینان حاصل شود.
 - قبل از شروع عملیات نصب باید از محکم شدن قلاب پایینی دکل اطمینان حاصل گردد.
 - چنانچه بعلت چرخش بار امکان اصابت آن به شیء دیگری وجود داشته باشد، با نصب اتیکتی بر روی آن باید توجه اپراتور را به رعایت بیشتر جلب نمود.
 - در بلند کردن بار سنگین ابتدا باید آنرا حدود ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر از زمین برداشته و مدتی در این موقعیت نگهداشت تا اطمینان از پایداری آن بار و همچنین استحکام بستهای حاصل شود، سپس آنرا به ارتفاع مورد نظر رساند.
 - کابلهای هدایت، گیره ها و اتصالات آن در بالای دکل باید کنترل گردد.
- ۹- تیرک سر دکل:
- از تیرک سر دکل خم شده، زنگ زده و یا آسیب دیده هرگز نباید استفاده گردد چون این معایب استحکام تیرک را کاهش خواهد داد.
 - در صورت استفاده از تیرکهای چوبی باید چوب آنها کاملاً سالم و عاری از گره باشد.
 - تیرکها نباید بیش از حد بارگذاری شوند.
 - پایه تیرکها باید کاملاً محکم شوند تا از خطر در رفتن آنها در حین عملیات پیشگیری شود.
 - کابل قرقه جرثقیل نباید با دست در محل نصب شود، یک قطعه میل گرد را می توان جهت اینکار مورد استفاده قرار داد.
 - نصب و محکم کردن تیرک، زنجیر و وزنه باید با روش صحیح صورت گیرد.
 - جهت برداشتن بار با جرثقیل باید از زنجیر و وزنه مناسب استفاده شود.
 - تیرکها باید با چهار مهاربست که با زاویه ای معادل ۹۰ درجه نسبت به هم قرار گرفته اند، محکم شوند.

- اگر قلابها فاقد بست مربوطه باشند جهت جلوگیری از لغزش بار باید سر قلاب با سیم به بدنه آن بسته شود.
 - قلابهای نگهدارنده باید حداقل معادل ارتفاع دکل از پایه دکل فاصله داشته باشند.
 - زنجیر جرثقیل ها و مهار بستها باید بطور ادواری کترسل گردند. از کابلهای پیچ خورده و معیوب نباید استفاده شود.
 - محل طنابها در شکاف قرقه ها باید کاملاً مناسب بوده و روغن کاری شده باشند.
 - بارها هر گز نباید معلق و در هوا رها شوند.
 - قبل از شروع کار نصب، دکل و جرثقیل باید کاملاً مورد بازرسی قرار گیرند تا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل گردد.
- ۱۰- سایر عملیات ساختمانی
- در جریان راه اندازی انجام هرگونه کاری توسط کارکنان پیمانکار اعم از کار گرم و سرد باید پس از دریافت اجازه کار از مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای و در موارد خطرناک با اخذ مجوز از مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) صورت پذیرد.
 - اجازه کار دریافتی باید دارای امضاء مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) یا مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای، مسئول پیمانکار و ناظر مربوطه باشد.
 - در بدرو شروع پیمان باید نفرات پیمانکار که دارای امضاء مجاز می باشند، توسط ناظر مربوطه جهت دریافت اجازه کار به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) معرفی گردد.
 - کارکنان پیمانکار موظفند هنگام انجام کار از کلیه وسایل استحفاظ فردی مناسب با نوع کار استفاده نمایند.
 - مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در صورت انجام کار بدون دریافت اجازه کار در جریان راه اندازی یا بدون رعایت موارد ایمنی و بهداشت حرفه ای و عدم استفاده از وسایل استحفاظ فردی، نسبت به تعطیل نمودن کار پیمانکار اقدام نموده و جبران خسارات حاصله بعهده پیمانکار می باشد.

الف- مشخصات عمومی

این وسایل بعنوان آخرین روش ممانعت از بروز آسیب به فرد و یا کاهش اثرات آسیب بوده و به صورت انفرادی به اشخاص ارائه می شوند. کلیه تجهیزات و وسایلی که در راستای حفاظت فرد از مخاطرات به وی داده می شود، جزو وسایل حفاظت فردی هستند و از زمرة آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ❖ لباس کار
 - ❖ کلاه ایمنی
 - ❖ کفش ایمنی
 - ❖ دستکش ایمنی
 - ❖ وسایل استحفاظی برای محافظت از چشمها
 - ❖ وسایل استحفاظی برای محافظت از گوشها (Ear Plug& Ear Muff)
 - ❖ کمربند ایمنی
 - ❖ گتر
 - ❖ انواع ماسکهای تنفسی
۱. هیچکس مجاز نیست از وسایل استحفاظی فرد دیگر استفاده نماید. مگر وسایلی که استفاده مشترک از آنها قبلاً هماهنگی شده باشد (مثلاً کمربند ایمنی).
 ۲. کلیه شرکتها موظف هستند وسایل استحفاظی مورد نیاز افراد را تهیه نموده و در اختیار آنان قرار دهند.
 ۳. جنس وسایل استحفاظی باید از انواع مرغوب و متناسب با نوع کار باشد.
 ۴. جهت تعیین نوع وسایل استحفاظی مورد نیاز هر فرد و نیز نحوه بازرسی و کنترل آنها، جدول تعیین و کنترل وسایل استحفاظی فردی تهیه گردیده است که این جدول توسط مسئولین ایمنی و

بهداشت حرفه ای تکمیل گرددیده پس از تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) به اجرا در خواهد آمد.

۵. کلیه کنترلها بر اساس جدول کنترل وسایل استحفاظی انفرادی صورت خواهد گرفت.
۶. دستور العمل استفاده از جدول و علائم آن برای کلیه شرکتها یکسان می باشد و در صورت نیاز به تغییر بر حسب توافق و تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اقدام خواهد گردید.
۷. وسایلی که استفاده از آنها در کل مدت کار اجباری اعلام گردیده است، باید در کلیه ساعت‌های کاری توسط فرد مورد استفاده قرار داده شوند.
۸. در مورد وسایلی که استفاده از آنها در مراحلی از کار توصیه شده است، باید مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای این مراحل را شناسایی نموده و به کارکنان تابعه آموزش‌های لازم را ارائه نماید.
۹. وسایل استحفاظی فردی خردیاری شده توسط شرکتها باید قبل از ورود به کارگاه مورد بازرسی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای قرار گرفته و پس از اخذ تأیید مورد استفاده قرار داده شوند.
۱۰. تأیید نمونه اولیه بر عهده مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و بر اساس نامه رسمی خواهد بود ولی تأیید موارد مشابه بر عهده مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتها خواهد بود.
۱۱. مسئولیت استفاده صحیح از وسایل استحفاظی بر عهده مدیریت شرکتها می باشد.
۱۲. در صورت عدم استفاده مناسب از وسایل استحفاظی فردی توسط کارکنان شرکتها برخوردهای انصباطی زیر عمل خواهد آمد:
 - اختار شناهی به فرد و ارائه توضیحات و دلائل لزوم استفاده از وسایل فوق الذکر
 - اختار کننده همراه با کسر اضافة کاری
 - اختار به سربرست مربوطه و ارسال رونوشت آن به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE)
 - مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) ضمن بررسی موضوع و در صورت بروز مشکل از طرف فرد نسبت به اخراج فرد خاطی اقدام می نماید.

- اگر مشاهده گردید که شرکت مربوطه با عدم تدارک وسایل استحفاظی مقصراً است مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) طی نامه ای به کارفرما وضعیت را اعلام می نماید، کارفرما در اسرع وقت نسبت به تهیه وسایل مورد لزوم و توزیع از طریق مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اقدام کرده و کلیه هزینه های مربوط به خرید وسایل مذکور را از پرداخت صورت وضعیت های شرکت مربوطه کسر خواهد نمود.
- در صورت تکرار وضعیت فوق و عدم توجه شرکت به اختواریه مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE)، پیشنهاد لغو قرارداد از طرف مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) به مدیر پروره ازانه میگردد. مدیر پروره باید نسبت به رفع کامل مشکل و پذیرش شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام وظایف مربوطه اقدام نماید و در غیر اینصورت قرار داد را لغو کند.
- ۱۳. کلیه مراجعین و بازدید کنندگان از سایت باید از وسایل استحفاظی استفاده نمایند این وسایل به صورت امانی در اختیار آنان قرار داده می شود و پس از هر بار استفاده کاملاً شستشو و مجددآماده ازانه می گردد.
- ۱۴. نگهداری مرتب و تمیز نمودن وسایل استحفاظی از وظایف هر فرد می باشد و شرکتها در صورت داشتن امکانات، خدماتی را در این زمینه ازانه خواهند نمود.
- ۱۵. هر گونه خارج کردن وسایل استحفاظی از کارگاه با قصد فروش آن منوع است و باید با افراد خاطی بشدت برخورد گردد.
- ۱۶. در صورتی که شرکت مربوطه امکانات شستشو و تمیز نمودن وسایل را نداشته باشد باید مراتب را بصورت کتبی اعلام نماید تا با انجام هماهنگی های لازم با واحد حراست، امکان خارج نمودن وسایل کثیف جهت شستشو فراهم گردد.
- ۱۷. آموزش نحوه صحیح نگهداری و استفاده از وسایل استحفاظی بر عهده مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتها می باشد.
- ۱۸. سرپرستان هر قسمت از کارگاه مسئولیت استفاده صحیح کارکنان از وسایل استحفاظی ازانه شده را بر عهده دارند و در صورت نقص در کارگاه مورد مواخذه قرار می گیرند.

۱۹. رنگ و نوع لباس کار و کلاه ایمنی بر اساس دستورالعمل های محیط کار در زمینه استفاده از وسایل حفاظت فردی می باشد و کلیه کارکنان باید از آن تبعیت نماید.

ب - انواع وسایل حفاظت فردی

❖ لباس کار

- الزامات کلی لباس کار

- در شروع اجرای این رویه کاری ضروری است فقط در مرحله اول دو دست لباس کار همزمان به کارکنان داده شود و در مراحل بعد هر شش ماه یکبار یک دست لباس بین کارکنان توزیع می گردد.
- لباس کار باید بصورت زمستانی و تابستانی تهیه و در اختیار کارکنان قرار داده شود.
- لباس کار باید از نظر اندازه، متناسب با بدن استفاده کننده باشد.
- کارکنانی که با ماشین آلات و یا در جوار آنها کار می کنند باید لباس کاری دربرداشته باشند که هیچ قسمت آن باز و یا پاره نباشد. آویزان نمودن زنجیر، ساعت ، کلید و نظایر آن ممنوع است.
- لباس کار باید با توجه به خطراتی که می تواند در حین کار برای کارگر مربوطه پیش آید انتخاب شود و به ترتیبی باشد که از بروز خطرات تا حد ممکن جلوگیری کند.
- در محل کار که احتمال خطر انفجار و یا حریق وجود داشته باشد استفاده از لبه نورگیر (آفتاب گردان)، زه و دسته عینک که از انواع سلولوئید ساخته شده اند و همچنین همراه داشتن سایر مواد قابل اشتعال برای کارکنان مربوطه اکیداً ممنوع است.
- در صورتی که انجام کار ایجاد نماید که کارکنان آستین خود را مستمراً بالا بزنند باید از لباسهای آستین کوتاه استفاده نمایند.
- کارکنانی که در محیطهای آلوده به گرد و غبار، مواد قابل اشتعال، انفجار و مسموم کننده بکار اشتغال دارند، باید لباسهای جیب دار و یا لبه دار در بر داشته باشند چون ممکن است گرد و غبار و مواد مزبور در چین و لبه لباس باقی بمانند.

- لباس مخصوص حفاظت در برابر حریق باید شامل کلاه، دستکش و کفش بصورت یک تکه و سر هم باشد.
- لباس و کلاه مخصوص کارکنانی که با مواد خورنده و یا مضر کار می کنند، باید آب و گاز در آن نفوذ ننموده و جنس آن مناسب با نوع ماده و یا موادی که با آنها کار می کنند باشد.
- لباس کار کارکنانی که با مواد اسیدی و رادیو اکتیو کار می کنند، باید بصورت یکپارچه و بدون منفذ همراه با کلاه مخصوص، کفش و دستکش از جنس خاص و غیر قابل نفوذ باشد.

- طرح، رنگ و جنس لباس کار

- به منظور شناسائی و کترل‌های لازم از نظر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، بهتر است طرح و رنگ لباس کار (نیز کلاه ایمنی) کارکنان و افراد پیمانکار بر حسب نوع و سمت و سازمان اجرائی متفاوت و متمایز انتخاب گردد.

- جنس پارچه لباس:

- جنس پارچه با توجه به شرایط کار و لزوم حفظ ظاهر لباس کار از نظر مقاومت در برابر چروک و نیز عدم تولید الکتریسیته ساکن از مخلوط ۷۰٪ پنبه و ۳۰٪ پلی استر و با وزن ۳۲۰ و ۴۲۰ گرم بر متر مربع در نظر گرفته شود.
- به منظور استحکام بیشتر از پارچه با بافت کج راه با تراکم بالا (۳ تار و ۱ پود) و نخ چهل و دو لا استفاده شود.

- نوع پارچه و دوخت لباس:

- با انتخاب پارچه مرغوب و اعلاه و بکار بردن نخ دوخت محکم و نیز چرخکاری دوباره درزها، لباس کار با دوام تولید گردد. با استفاده از الگوی مناسب باید لباس کار شکلی و خوش دوخت بوده و در اندازه‌های استاندارد تهیه شود.

❖ کلاه ایمنی

استفاده از کلاه ایمنی به هنگام کار و تردد در کارگاه برای کلیه کارکنان اجباری است.

- مشخصات کلاه ایمنی :

نمونه کلاه ایمنی تهیه شده از نظر استحکام و سایر مشخصات فنی باید مطابق با موارد مندرج در استاندارد صنایع سنگین باشد که اهم آن عبارتند از:

- وزن کلاه با متعلقات باید متباوز از ۴۴۰ گرم باشد.
- کلاه ایمنی باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده باشد.
- در مقابل ضربه مقاوم باشد.
- از نظر رطوبت غیر قابل نفوذ باشد.
- نوارها و چرم داخل کلاه باید بسهولت قابل تعویض باشند.
- برای استفاده از کلاهی که متعلق به شخص دیگری بوده باید قبل از داشتن آن ضد عفونی گردد
- و در صورت لزوم چرم و نوارهای داخل آن تعویض شوند.

* کفش ایمنی

استفاده از کفش ایمنی به هنگام کار و تردد در محوطه طرحها برای کلیه کارکنان اجباری است. مشخصات فنی کفش ایمنی تهیه شده از نظر استحکام و سایر مشخصات فنی باید مطابق با موارد مندرج در استاندارد صنایع فولادسازی باشد.

- کفش ایمنی به منظور حفاظت از انگشتان پا باید دارای پنجه فولادی یا فلز مقاوم دیگری باشد.
- کفشهای ایمنی کارکنی که با برق سرو کار دارند یا در محل کارشان احتمال ایجاد جرقه وجود دارد باید قادر هر نوع میخ باشد.
- در کلیه فعالیت هایی که احتمال سقوط اجسام سنگین بر روی پا و یا برخورد پا با اجسام وجود دارد باید از کفش پنجه فولادی استفاده نمود.
- در فعالیت هایی که امکان تماس پا با اجسام تیز، برنده و سوراخ کننده وجود دارد باید از کفش کاری مناسب و مقاوم استفاده نمود.

- در فعالیتهایی که امکان تماس با مواد خطرناک شیمیائی مانند مواد خورنده، سوزاننده و غیره وجود دارد باید از چکمه های لاستیکی و یا چرمی که مقاوم در برابر عوامل شیمیائی باشند استفاده شود.
- در فعالیتهایی که در مجاورت مواد داغ و مذاب صورت می گیرد باید از کفشهای ایمنی مقاوم در برابر حرارت استفاده گردد.
- کفش ایمنی کارکنان در تماس با مواد شیمیائی خطرناک و مواد داغ و سوزاننده باید بدون درز و بند کفش بوده و کفش کاملاً به پا و قوزک پا چسبیده باشد.
- کارکنانی که در روی سطوح لغزندۀ فعالیت می کنند باید از کفشهایی استفاده نمایند که امکان سرخوردن آنها را به حد اقل کاهش دهد.

• دستکشهاي ایمنی

دستکشهاي ایمنی باید طوري انتخاب شوند که با خطرات احتمالي ناشی از کار متناسب بوده ضمناً مشخصات فني آن با موارد مندرج در استاندارد صنعت مطابقت داشته باشد.

- کلیه کارکنانی که در مشاغل داربست بندی، طناب بندی، جوشکاري و برشكاري فعالیت دارند باید از دستکشهاي مخصوص آن حرفه استفاده نمایند.

- دستکشها باید متناسب با نوع کار و بگونه اي انتخاب گردد که از بروز مشكلات و خطرات احتمالي بنحو مناسبی مانع به عمل آورند. تعیین نوع دستکشها بر حسب نظر مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه اي خواهد بود.

- دستکشها باید بگونه اي انتخاب شوند که در حین کار مشکلی برای حرکت انگشتان و دست پیش نیاورند.

- استفاده از دستکش برای کسانی که در مجاورت ماشین آلات دارای قطعات متحرک و احتمال گرفتن و گیر کردن دست یا دستکش کار می کنند، ممنوع است.

- در کلیه فعالیتهاي که در آنها احتمال سایش پوست دست وجود دارد باید از دستکش کار استفاده گردد.

- کارکنانی که با اشیاء تيز و برقنده و یا اجسام خاردار کار می کنند باید از دستکشهاي مقاوم استفاده نمایند تا از بریدگی دست آنان ممانعت بعمل آید.

- دستکشهاي کارکنانی که با مواد داغ و مذاب کار می کنند باید عایق حرارت بوده و بگونه اي باشد که در صورت ریزش مذاب بروی دستکش، دست آسیب نیئند.

- کارکنانی که با برق و تجهیزات برقی سروکار دارند باید از دستکشهاي عایق برق که متناسب با ولتاژ مربوطه باشند استفاده نمایند.

- کسانی که با مواد سوزاننده و خورنده از قبيل اسیدها و بازها سروکار دارند باید از دستکشهاي شیمیائي استفاده نمایند.

- دستکشهاي مورد استفاده در کار با اشعه ها باید قدرت کاهش میزان پرتوها تا حدود پائينتر

از مقادیر توصیه شده را داشته باشند. این حد برای اشعه ایکس معادل حفاظت ورق سربی به ضخامت ۰/۵۵ میلیمتر است.

• در کلیه فعالیتهاي که احتمال صدمه و آسيب به بازو وجود داشته باشد باید از دستکشهاي استفاده نمود که بازوها را نيز پوشانند.

• بازرسی مرتب دستکشها و تعویض بموقع آنها الزامی است.

❖ وسایل استحفاظی برای محافظت از چشمها

• کلیه کارکنانی که فعالیت آنها بتواند خطری برای چشمهاي شان بوجود آورد باید از وسایل استحفاظی چشم استفاده نمایند.

• کارگرانی که به لحاظ مشکلات بینانی نیاز به استفاده از عینک طبی دارند باید از عینکهای دو جداره و یا عینکهای ایمنی توأم با عینک طبی استفاده نمایند بگونه ای که علاوه بر محافظت از چشم هیچگونه خللی در دید آنان بوجود نیاورد.

• چهارچوب (قاب) و شیشه های عینکهای ایمنی باید متناسب با نوع کار بوده مقاومت کافی در برابر خطرات احتمالی را داشته باشند.

• شیشه عینک باید عاری از هرگونه حباب هوا، ترک، موج و یا هرگونه عیب دیگری باشد.

• عرض شیشه های عینکها باید $44/5$ میلیمتر و طول آن 38 میلیمتر باشد.

• قطر شیشه های دایره ای باید حداقل 50 میلیمتر باشد.

• شیشه هایی که برای حفاظت مکانیکی بکار برده می شوند باید حداقل 80 درصد نور موجود را از خود عبور دهند.

• قاب عینکهای حفاظتی باید قابل انعطاف بوده و با صورت فرد مطابقت داشته باشد.

• در محلهایی که امکان آسیب به چشم در اثر پرتتاب ذرات از قسمتهای کناری عینک وجود داشته باشد تجهیز عینکها به حفاظهای جانبی ضروری است.

• عینکهای حفاظتی افرادی که احتمال تماس مواد زیان آور با چشم در آنها وجود داشته باشد باید از نوع قاب دار باشد، بگونه ای که چشم را کاملاً پوشش داده و از تماس آن با هرگونه ماده

زیان آور مانع عمل آورد.

- شیشه های عینکهای جوشکاری باید بگونه ای انتخاب شوند که میزان امواج عبوری از آنها در حد پائیتر از مقادیر توصیه شده باشد.
- در صورت استفاده از شیلد و با شرط فراهم آوردن شرایط اینمی و بهداشت حرفه ای مورد نیاز توسط آن، استفاده از عینک حفاظتی ضروری نیست.
- در صورت نیاز به استفاده از عینک فرد دیگر باید عینک ضد عفنونی گردد.
- زه عینک باید بگونه ای باشد که فرد در اثر استفاده از آن احساس ناراحتی نکند.
- هنگام عدم استفاده از عینک باید آنرا در جلد مخصوص نگهداری نمود.
- ❖ **وسایل استحفاظی برای محافظت از گوش**
- در کلیه محیطهایی که سرو صدا در حد بالاتر از مقادیر توصیه شده وجود دارد باید از وسایل استحفاظی گوش استفاده گردد. تعیین مقدار سر و صدای موجود با استفاده از صدا سنج و تعیین نوع گوشی بر اساس نمودار صدا سنجی و طبق نظر مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) صورت خواهد گرفت.
- نحوه استفاده و نگهداری صحیح از گوشی ها باید به کارکنان آموزش داده شود و وسایل و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد.
- گوشی ها باید با شرایط بدنی افراد و شرایط محیطی مطابقت داشته باشند.
- در مواقعی که از گوشی ها استفاده نمی شود باید آنها را در جلد مخصوص خود نگهداری نمود.
- استفاده مشترک از گوشی های داخل گوش (EAR PLUG) ممنوع است.
- ❖ **کمربند ایمنی**
- کسانی که در ارتفاع بیش از ۲ متر کار می کنند و محل کار آنها قادر حفاظت مطمئن برای ممانعت از سقوط است باید از کمربند ایمنی استفاده نمایند. فعالیتهایی که در کنار محلهای با گودی بیش از ۲ متر انجام می گیرند نیز از این بند تبعیت می نمایند.
- کمربندهای ایمنی و تسمه هایی که روی شانه قرار می گیرند و سایر تسمه های مربوط به آن

باید از چرم محکم یا برزن特 و یا کنف و یا سایر مواد مخصوص و مناسبی ساخته شوند که از استحکام کافی برخوردار باشند.

- حداقل پهنهای کمریند ۱۲ سانتی متر و حداقل ضخامت آن ۶ میلیمتر بوده و استقامت آن در برابر نیروی کششی برای پاره نشدن نباید کمتر از ۱۱۵۰ کیلوگرم باشد.
- طنابهای مهار باید از کنف بسیار مرغوب و یا جنس مشابه و مناسب ساخته شده و استقامت آن در برابر نیروی کششی برای پاره نشدن نباید کمتر از ۱۱۵۰ کیلوگرم باشد.
- کمریند ایمنی و کلیه ضمائم و قطعات آن باید دقیقاً و مرتباً مورد بازدید قرار گرفته و قطعات فرسوده و خراب آنها تعویض گردند.
- در صورت مشاهده هر گونه ترک خوردگی و یا پارگی کمریندها باید سریعاً نسبت به تعویض آنها اقدام نمود.

- در بازرسی از کمریندها باید وضعیت پرچها را دقیقاً مدنظر قرار داد.
- کلیه قطعات ضمائم گیره های کمریندهای ایمنی باید دارای مقاومت کششی معادل ۱۱۵۰ کیلوگرم باشند.

❖ گتربند:

- در کلیه فعالیت هایی که احتمال ریخته شدن مذاب و یا مواد شیمیایی خورنده و سوزاننده به پا وجود دارد باید از گتربند استفاده گردد.
- گتربند باید بطریقی ساخته شده باشند که در موقع ضروری بتوان فوراً آنها را از پا درآورد.
- گتربند باید بتواند ساق پا و روی کفش را کاملاً پوشش دهد.

❖ ماسکهای تنفسی

در محلها و فعالیت هایی که تراکم و آلاینده های هوا بیش از مقادیر مجاز و توصیه شده باشد باید از ماسکهای تنفسی استفاده گردد. تعیین تراکم آلاینده ها براساس نتایج اندازه گیری های بعمل آمده خواهد بود و بر اساس نتایج حاصله و شرایط موجود انتخاب نوع ماسک توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفة ای (HSE) صورت خواهد گرفت.

- ماسکهای تنفسی باید متناسب با فرم های مختلف صورت بوده و بطوری مستقر شوند که درز و منفذی نداشته باشند.
- فیلترهای ماسک ها باید بر اساس نظر مدیر اینمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و از انواع مناسب تهیه شوند.
- نجوه نگهداری و استفاده مناسب از ماسکهای تنفسی باید به کارکنان آموزش داده شوند.
- برای حفاظت در مقابل گازها و بخارات مضر و غلظت پایین اکسیژن در هوای استفاده از ماسکهای تنفسی با فیلترهای مکانیکی ممنوع است.
- ماسکها باید تا حد امکان سبک و راحت بوده و در حین کار مشکلی برای فرد پیش نیاورند.
- به مجرد احساس ناراحتی در عمل تنفس، فیلتر را باید عوض کرد.
- فشار هوا برای ورود به ماسکها و دستگاه های تنفسی با هوای تازه نباید بیش از ۱/۷۵ کیلو گرم بر سانتی متر مربع باشد، در غیر اینصورت باید دستگاه هوا رسانی مجهز به شیر مخصوص تقلیل هوا بوده، این شیر در محلی که لوله قابل انعطاف به دستگاه هوا رسان وصل شود سوار گردد. همچنین لازمست دریچه اطمینانی که با فشاری قدری زیادتر از فشار شیر تقلیل دهنده تنظیم شده باشد، در روی دستگاه نصب گردد.
- فاصله نقطه اتصال دستگاه های تنفسی که با هوای فشرده کار می کنند تا محل اصلی هوا رسان نباید بیش از ۷/۵ متر باشد.
- قطر داخلی لوله های خرطومی ماسکها نباید از ۲/۵ سانتی متر کمتر باشد و جنس لوله باید طوری باشد که پاره نشده و در اثر پیچ خوردن و یا تاشدن راه عبور هوا را مسدود ننماید.
- فاصله ماسک هایی که مجهز به لوله های قابل انعطاف یا خرطومی هستند تا محل اتصال به لوله اصلی نباید بیش از ۷/۵ متر باشد.
- تسمه ها و وسایلی که برای نصب دستگاههای تنفسی به بدن تعییه شده اند باید دارای مقاومت داخلی ۱۱۵ کیلو گرم در مقابل کشش باشند.
- در موارد ذیل از دستگاه های اکسیژن دهنده باید استفاده نمود:

- * کلیه کسانی که در فضایی با تراکم اکسیژن کمتر از حد مجاز فعالیت می کنند (مانند فعالیت آتش نشانان در محیط های بسته).
- * کسانی که در محیط های با تراکم بالای گازهای خطرناک فعالیت می نمایند.
- * فعالیتهايی که در فاصله بیش از ۴۵ متری از نزدیکترین هوای سالم و کافی صورت می گیرند.
- حد اکثر فشار در بالنهای محتوی اکسیژن ۱۵۰ آتمسفر می باشد و بالنهای باید مجهز به فشار سنجی برای کنترل فشار اکسیژن باشند.
- در دستگاههای اکسیژن دهنده شیر تقلیل فشار باید طوری تنظیم شود تا حد اقل در هر دقیقه ۲ لیتر اکسیژن از آن خارج شود.
- قسمت های ذیل باید در دوره های یکماهه و توسط شخص صلاحیت دار دقیقاً بازرسی شوند:
 - * تقسیمهای حساس مانند فیلترها، نگهدارنده فیلترها.
 - * قطعاتی که بیشتر در معرض خرابی و فرسودگی قرار دارند مانند دریچه های یکطرفه هوا.
 - * وسایل انتقال هوای تازه یا اکسیژن.
 - * دریچه های اطمینان خودکار تنظیم فشار.
- اشخاصی که از دستگاههای اکسیژن دهنده استفاده می کنند باید قبل آموزش های مخصوص را بشرح زیر فرا گرفته باشند:
 - * طرز قرار دادن سریع و صحیح ماسک یا دهان بند روی صورت.
 - * طریقه استفاده صحیح دستگاه در موارد ضروری و فوری.
 - * کارگران موظفند هر گونه نقص یا عیوبی که در دستگاه های تنفسی مشاهده می نمایند فوراً به مسئول اینمی و بهداشت حرفه ای مربوطه اطلاع دهنند.
 - دستگاه های تنفسی مجهز به محفظه و قاب فیلتر دار باید همیشه تعیز بوده و قسمت ماسک یا دهان بند آن پس از هر مرتبه استفاده ضد عفنونی گردد.
 - اکسیژنی که از دستگاه اکسیژن دهنده خارج می شود باید عاری از هر گونه مواد مضره باشد.

- ماسکها و لوله های قابل انعطاف مجرای هوای باید با صابون شسته شده و سپس با آب تمیز مواد صابونی آن گرفته شود و قبل از آنکه در محل خود قرار داده شوند، خشک گردد.
- دستگاه تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته است در صورتی شخص دیگری می تواند از آن استفاده نماید که قبل از آب نیم گرم و صابون شسته شده و کاملاً ضد عفونی گردد.

❖ **نحوه استفاده از جدول وسائل استحفاظی فردی**

هدف از تهیه جدول: تعیین نوع و نحوه، ارائه و کنترل بهینه وسائل حفاظت فردی مورد نیاز کلیه کارکنان است.

تمکیل کنندگان جدول: مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتهای مربوطه

مسئولیت اجرائی جدول: بالاترین مقام اجرائی شرکت

دوره و زمان تکمیل جدول:

- با هدف تعیین وسائل مورد نیاز پس از تدارک جدول، برای کلیه کارکنان تکمیل خواهد گردید و در صورت بروز تغییرات برای هر شغل و یا فرد، بصورت موردي برای آن شغل و یا فرد مورد نظر تکمیل گردیده پس از رویت و تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

- با هدف کنترل نحوه استفاده: همه ماهه برای کسانی که از وسائل استفاده نمی کنند و یا بنحو مناسب به استفاده از وسائل ارائه شده مبادرت نمی کنند، تکمیل خواهد گردید. تأیید جداول تهیه شده: جداول تعیین نوع وسائل پس از تأیید مدیریت شرکت به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) ارائه گردیده و پس از انجام بررسی های لازم و تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) به شرکت مربوطه اعلام و بصورت اجرایی در خواهد آمد و برای جداول کنترل استفاده، تنها تأیید مدیریت مربوطه کافی خواهد بود.
- پیگیری تکمیل جداول: توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) صورت خواهد گرفت.

استفاده از جداول: مدیریت شرکت های مربوطه در جهت تهیه وسائل مناسب و متناسب با کار و اشاعه فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای و استفاده از وسائل استحفاظی از جداول مربوطه سود خواهد جست.

❖ نحوه تکمیل فرم (جدول):

- در قسمت فوقانی جدول اسم کامل شرکت مربوطه نوشته می شود.
- ردیف: برای هر نفر یک ردیف اختصاص خواهد یافت.
- شغل: عنوان کامل شغل هر فرد درج خواهد شد.
- نام و نام خانوادگی: بصورت کامل درج خواهد شد.

علائم مورد استفاده برای تکمیل جدول تعیین نوع وسائل استحفاظی مورد نیاز

این علامت برای وسایلی به کار می رود که استفاده از آن در تمامی ساعت کار و یا کلیه مراحل مختلف کاری ضروری باشد (مانند لباس کار).



این علامت برای اقلامی هستند که صرفاً باید در مرحله و یا زمان خاصی مورد استفاده قرار گیرند (مثلًا استفاده از ماسک در هنگام جوشکاری).



برخی از اقلام استحفاظی بصورت مستمر به کارکنان ارائه می شوند (مانند کفش ایمنی). عدد نوشته شده به جای X تعداد اقلام ارائه شده در طول یکسال را نشان می دهد.



این علامت نشان‌دهنده اقلامی هستند که بصورت مستمر ارائه نمی گردند بلکه در صورت استهلاک وسیله مورد استفاده و تأیید مسئول مربوطه اقلام استحفاظی ارائه می گردد.



علام مورد استفاده برای تکمیل جدول کنترل اقلام استحفاظی اوایه شده پس از تکمیل جدول وسائل استحفاظی، همه ماهه یک کمک از آن تهیه و نسبت به کنترل میزان و نحوه استفاده از اقلام ارائه شده توسط افراد و با کمک علامت ذیل صورت خواهد گرفت.

این علامت نشان‌گر استفاده صحیح از وسیله مناسب می باشد.



این علامت نشان‌گر عدم استفاده صحیح از وسائل استحفاظی ارائه شده می باشد.



X

این علامت نشان دهنده عدم استفاده از وسیله استحفاظی می باشد.

=

این علامت نشانگر عدم استفاده از وسیله در موقع بازدید مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای می

باشد.

بورسیهای مورد نیاز

در صورت استفاده از علامت || و X باید ضمن انجام بررسی های دقیق به یکی از موارد ذیل اشاره نمود.

▪ عدم ارائه وسیله از طرف پیمانکار یا شرکت مربوطه.

▪ عدم ارائه آموزش های کافی ایمنی و بهداشت حرفه ای.

▪ عدم مناسب وسایل استحفاظی ارائه شده با نوع کار.

▪ عدم مناسب وسایل استحفاظی ارائه شده با شرایط فرد.

▪ وجود تغییرات در کار.

▪ عدم همکاری کارگر.

تفصیرات جدول و دستور العمل

در صورت نیاز به ایجاد تغییرات در جدول و آینه نامه، پیشنهاد توسط فرد در جلسه حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت تابعه مطرح و پس از اخذ نتیجه به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) ارسال خواهد گردید و در صورت تأیید به مرحله اجرا درخواهد آمد.

تکههادی و ارسال جداول تکمیل شده

جدول تعیین نوع اقلام استحفاظی پس از تکمیل و تأیید نهایی در چهار نسخه تهیه و در اختیار

افراد ذیل قرار داده خواهد شد:

▪ مدیریت شرکت مربوطه

▪ مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE)

▪ مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت مربوطه

▪ بایگانی

همه ماهه یک کمی از جدول فوق الذکر تهیه و جهت کنترل نحوه استفاده از اقلام بکار گرفته خواهد شد و نتیجه کلی که در بر گیرنده گزارشی مبنی بر افرادی که از وسائل به نحو مطلوب استفاده نمی کنند و علل مربوطه و نیز راه حلهای پیشنهادی جهت رفع مشکل می باشد، به مدیریت شرکت و مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) ارسال خواهد گردید.

دستورالعمل صدور مجوز برای کار در شرایط پرخطر

الف - کلیات

- مفاد این دستورالعمل شامل کارهای تعمیراتی، مونتاژ و ساختمانی که در شرایط پر خطر انجام می شوند، می گردد.
 - کارهای پرخطر شامل کارهای تعمیراتی، مونتاژ و ساختمانی که در موقع اجرای آنها امکان بروز سانحه برای پرسنل تعمیر کار و ایجاد خطر و خرابی در وضعیت تجهیزات بخش در حال کار در موقع انجام عملیات تولیدی وجود دارد، اجرای کار در ارتفاع و همچنین کارهایی که توسط مؤسسات پیمانکاری در محوطه محیط کار انجام می شود، می باشد.
 - فهرست کارهایی که در شرایط پرخطر و بوسیله گروه تعمیراتی اجرا می گردد، توسط بخشها تنظیم و به تصویب مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای می رسد.
 - کارهایی که در شرایط پرخطر حتی بوسیله دو نفر انجام می شود، باید با تنظیم مجوز کار انجام شود.
 - کارهایی که جهت از بین بردن و رفع خرابی ها که بلا فاصله بعد از حادثه و در شرایط پرخطر انجام می گردد، بدون تنظیم مجوز کار و با تأمین تداری ایمنی و بهداشت حرفه ای نسبت به رفع نمودن خطراتی که مستقیماً نفرات و تجهیزات را تهدید می کنند انجام می شود. کارهایی که بعد از وقوع حادثه جهت از بین بردن و برطرف کردن خرابی ها و آثار آنها انجام می شود باید با تنظیم

مجوز کار اجرا گردد. در موارد مفقود شدن مجوز کار، باید کار را متوقف و برای ادامه کار مجوز جدید دریافت نمود.

* مجوز کار تکمیل شده، پس از خاتمه کار باید بمدت یک ماه در بخش صادر کننده بایگانی شده و سپس قابل ابطال است.

* مجوز کارهای پرخطری که منجر به حوادث می شود، باید همراه با مدارک مربوط به تحقیق و بررسی آن حوادث ضبط و نگهداری شود.

* مفاد این مقررات شامل کارهای زیر که برای آنها قواعد مخصوص فنی و بهره برداری و ایمنی فنی پیش بینی گردیده نمی شود و در صورت تداخل با اینگونه کارها فرمهای مربوطه باید تکمیل و ضعیمه گردد.

* تخریب فونداسیونها و آجر چینی کوره های صنعتی در بخشها و سایر کارهایی که با استفاده از مواد منفجره انجام می شود.

* تعمیر شبکه ها و دستگاههای حرارتی

* تعمیر و تنظیم تجهیزات برقی

* کار در محلهایی که خطر گاز وجود دارد

* کارهای موقت آتشزا برای تعمیر و ترمیم تجهیزات خراب شده یا آسیب دیده، که در ارتباط با خطرات انفجار و آتش سوزی هستند.

ب - اشخاص مسئول جهت اجرای ایمن کار در شرایط پرخطر و وظایف آنها

* اشخاص مسئول سازماندهی و اجرای صحیح کار ایمن در شرایط پرخطر عبارتند از:

* درخواست کننده مجوز کار (سرپرست مسئول کار)

* اجازه دهنده کار (رهبر کارهای تعمیراتی)

* اجرا کننده کار (مسئول اجراء)

* مسئولیت سرپرستی کار و تعمیرات بر عهده درخواست کننده مجوز کار می باشد.

- لیست اشخاصی که حق درخواست مجوز کار را دارند باید حسب مورد به تصویب مدیران نواحی و مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای برسد. حق تصویب لیست نیز ممکن است براساس تصمیم مدیران، به سرپرستان بخش ها و مهندسی های کل تفویض شود.
- لیست اشخاصی که حق صدور مجوز کار را دارند باید به اطلاع قسمتهای تعمیراتی برسد.
- درخواست کننده مجوز کار، شخص یا گروه اجراکننده کار را تعیین می کند. مسئولیت انجام ایمن کار و اجرای مقررات و دستورالعمل های ذکر شده در مجوز کار و تشخیص داشتن صلاحیت و تخصص کافی شخص اجرا کننده کار بر عهده درخواست کننده و تأیید کننده مجوز است.
- درخواست کننده مجوز، تدبیر ایمنی و بهداشت حرفه ای پیش بینی شده را برای تأیید کننده مجوز (واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای) تشریح و در صورت تأیید آنها، اجرای آنها را کنترل می کند.
- کارکنان مکانیک، برق و سایر کارکنانی که دستگاه را برای تعمیر آماده می کنند، مسئول اجرای تدبیر ایمنی و بهداشت حرفه ای درج شده در مجوز کار هستند و کنترل حسن اجرای کامل این تدبیر توسط مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای بخش و یا قسمت مورد تأیید قرار می گیرد.
- درخواست مجوز در قسمتی که کارپرخطر را پیمانکار انجام می دهد، توسط پیمانکار انجام می شود.
- در موقع انجام کار در چند شیفت، برای تمام مدت زمان عملیات، اعتبار مجوز کار و تعداد مجوز ها مناسب با تعداد شیفت های کار و اوقات ورود و خروج کارکنان تعیین می شوند.
- درخواست کننده مجوز قبل از اینکه به اجرا کنندگان یا مجری کار اجازه کار دهد، باید اتخاذ تدبیر ایمنی و بهداشت حرفه ای خواسته شده در مجوز را کنترل کرده و مجری کار را با خصوصیات کار در بخش در حال کار آشنا نماید.
- درخواست کننده کار مسئولیت آمادگی صحیح و ایمنی قسمت برای کارهای تعمیراتی، مونتاژ و ساختمنی را بر عهده دارد. نظر:

- قطع نمودن قسمت از منابع بخار، آب، گاز و برق و نصب اتصال زمین
 - نصب حفاظ در اطراف قسمتهای برق دار تحت ولتاژ بیش از ۱۲ ولت
 - نصب درپوش در تمام خطوط لوله کشی ها، تمیز کردن مسیرهای گاز و تهویه و بخاردهی به خطوط لوله، تمیز کردن تجهیزات از گرد و غبار و اسید و تهویه گاز و دستگاهها و همچنین انجام سایر کارهای آمادگی. جدا کردن محل تعمیر، موئناز و ساختمنان از تجهیزات و لوله کشی های در حال کار بوسیله کشیدن حفاظ و نصب علائم و سایل ایمنی.
 - درخواست کننده در موقع تمدید مجوز کار، مسئولیت اجرای تدابیر ایمنی و بهداشت حرفة ای پیش بینی شده براساس بند قبلی را بر عهده دارد.
 - در هنگام اجرای کار کم حجم در قسمت معینی از بخش و با استفاده از یک تا سه گروه در یک شیفت، برحسب توافق مسئولین بخش یا قسمت انجام دهنده تعمیرات با واحد ایمنی و بهداشت حرفة ای، واگذاری توان مسئولیت های درخواست و تأیید مجوز به یک نفر مجاز است.
 - در موقع اجرای کار توسط محیط کار ، مسئولین اجرا مهندس مکانیک، مهندس برق و مهندس تأسیسات یا استاد کاران قسمت های ذیر بخط خواهند بود.
 - در موقع اجرای کار توسط پیمانکار، مسئولین اجرا یکی از افراد زیر خواهند بود:
 - پیمانکار
 - رئیس کارگاه
 - معاون رئیس کارگاه
 - مهندس یا استاد کار کارگاه
 - در موقع دیگر که اجرای کار بوسیله یک گروه از قسمتهای مختلف شرکت یا قسمت تعمیرات یا موئناز و ساختمنان انجام می شود، طبق تصمیم سرپرست این قسمت ها مسئولین اجرای کار از بین استاد کاران یا کارگران ارشد با تخصص بالا تعیین می شوند.
- تبصره:** مسئولیت کفاایت تخصص مسئول اجرای کار بر عهده سرپرست قسمت اجرای کار یا پیمانکار خواهد بود.

- در موقع اجرای کار در چند شیفت، می توان برای تمام مدت زمان عملیات یک مجوز کار و چند مسئول عملیات به تعداد شیفت ها تعین نمود.
 - مسئول اجرای کار، قبل از شروع کار وظیفه دارد دستورالعمل ها و تدابیر ایمنی و بهداشت حرفة ای مربوط به کار را به اعضای گروه آموزش داده و در دفتر مخصوص نام تمام اعضای گروه را ثبت و از آنان امضاء بگیرد.
 - مسئول اجرای کار، مسئولیت کارهای مونتاژ و ساختمانی گروه و دادن دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفة ای مربوطه و مراعات نمودن تدابیر ایمنی و بهداشت حرفة ای و استفاده صحیح از لباس کار و وسایل حفاظتی تخصصی و نیز استفاده صحیح گروه از ابزار کار و سایر وسایل را بر عهده دارد.
 - اعضای گروه اجرایی، مسئولیت رعایت نمودن دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفة ای و مقررات ایمنی و بهداشت حرفة ای قید شده در مجوز کار و شرایط ذکر شده برای استفاده صحیح از لباس کار و وسایل حفاظت تخصصی و همچنین رعایت نظم در موقع اجرای کار را بر عهده دارند.
- ج - تنظیم مجوز کار و اجرای کار**
- مجوز کار در بخشی که قرار است در آنجا کار انجام شود تنظیم می گردد. تحويل و صدور مجوز کار باید در دفتر مخصوصی ثبت شود.
 - مجوز کار ممکن است بصورت کلی برای بخش و یا جزئی برای قسمت جهت تعمیر ساختمان، مونتاژ دستگاهها، ماشین ها، مکانیزم ها، تجهیزات، ماشین های تولیدی ساختمان و تأسیسات صادر گردد.
 - مجوز کار ممکن است برای یک شیفت یا برای تمام مدت تعمیرات یا بصورت تمدید کردن آن در هر شیفت در موقعی که شرایط ایمنی و بهداشت حرفة ای کار فراهم است، صادر شود.
 - در موقع همزمان بودن کار چند قسمت تعمیراتی در یک بخش، مجوز کار برای مسئول اجرای کار هر قسمت تعمیراتی با امضا یک شخص صادر می گردد. در این موارد قبل از تنظیم

مجوز کار باید تدبیر اینمی و بهداشت حرفه ای لازم برای همه قسمتها بطور توأم تهیه شده و پس از امضای مهندس ارشد هر قسمت تعمیراتی، توسط مدیر اینمی و بهداشت حرفه ای تأیید شود.

- برای انجام کارهایی که در مسیر یا حریم خطوط راه آهن، برق و لوله قرار دارند و همچنین تمام کارهای مربوط به حفر زمین، باید قبلاً موافقت قسمت مربوط به موارد بالا را مجاب و مدارک زیر نیز ضمیمه مجوز کار باشد:

* کروکی خطوط راه آهن، برق و ...

* قطع برق تجهیزات و دستگاههای در حال کار در صورت لزوم

* مشخص نمودن محل دربوش ها، حفاظت ها و غیره.

- موافقت اجرای کار که در دو بند فوق گفته شد باید توسط قسمتی که تجهیزات، ساختمان یا تأسیسات آن تحت تعمیر قرار گرفته است گرفته شود.

- مسئول اجرای کار در موقع تحويل گرفتن شیفت وظیفه دارد کار را از تحويل دهنده شیفت قبل همراه با مجوز کار تحويل گرفته و شرایط انجام کار را شخصاً "کنترل نموده" در صورت لزوم نسبت به تمدید مجوز کار اقدام کند.

- مجوز کار صادر شده نباید خط خوردگی، تراشیدگی و پاک شدگی داشته باشد. پر کردن تمام جداول طبق متن آن باید کامل و خوانا باشد.

- قبل از شروع کار، مجوز کار باید توسط درخواست کننده مجوز، مسئولین و اشخاص ثامین کننده اینمی و بهداشت حرفه ای کار (mekanik، برق، مسئول انرژی، تأیید کننده و مسئول اجرای کار) امضاء شده و پس از کنترل اتخاذ موارد اینمی و بهداشت حرفه ای ذکر شده، مسئول اینمی و بهداشت حرفه ای قسمت مربوط به خود را امضاء نماید.

- در موقع ورود گروه برای شروع انجام کار، درخواست کننده مجوز کار، مجوز تأیید شده را به مسئول اجرای کار تحويل داده و پس از ختم کار، مسئول اجرای کار آن را به سپرست مسئول کار تحويل می دهد.

- در موارد یاد شده زیر کار باید متوقف، مجوز باطل و برای شروع کار، مجوز جدید گرفته شود:
 - * اگر در حین کار تعمیرات یا مونتاژ تجهیزات، قسمتی از تجهیزات در حال کار به آنها وصل شود.
 - * مشاهده شود که وضعیت اجرای کار با شرایط ذکر شده در مجوز کار تطبیق نمی کند.
 - * تغییرات در حجم و مشخصات کار نسبت به آنچه در کروکی قطع تجهیزات در حال کار به آنها اشاره شده است.
 - در موقع ضروری توقف تعمیرات و همچنین در موقع راه اندازی و آزمایش تجهیزات، طبق دستور سرپرست مسئول کار و یا درخواست کننده کار، مسئول اجرای کار پرسنل خود را از محل تعمیرات دور کرده و مجوز کار را عودت می دهد. شروع مجدد اجرای کار پس از کنترل تمام تدابیر اولیه تأمین کننده اینمنی و بهداشت حرفه ای بوده و سپس طبق دستور سرپرست مسئول کار، مجوز کار از طریق درخواست کننده کار به مسئول اجرای کار تحویل شده و کارکنان برای انجام کار به کار باز می گردند.
 - در موقع صرف غذا، استراحت و تنفس در طول شیفت، مجوز کار نزد مسئول اجرای کار باقی مانده و گروه پس از صرف غذا، استراحت و تنفس با اجازه او به کار مشغول می شوند.
 - در موقع تعویض اعضای گروه، مسئول اجرای کار باید به کارگران تازه وارد شده به گروه آموخت داده و اسامی آنها را در دفتر مخصوص ثبت نماید.
 - پس از خاتمه کار، طبق مجوز کار باید تمام مواد، قطعات، ابزار و وسایل از محل کار جمع آوری شود و پرسنل گروههای تعمیر، مونتاژ و ساختمان محل کار خود را ترک کنند.
 - مجوز کار با امضاء نمودن سرپرست مسئول کار و مسئول اجرای کار بسته می شود.
- سرپرست
- مسئول کار در انتهای مجوز کار زمان دریافت مجوز از مجری کار را قید نموده و آنرا نگهداری می نماید.

- سرپرست بخش تحت تعمیر، تا برگشت مجوز کار بسته شده اجازه ندارد از تجهیزات بخش که تعمیرات آنها تمام شده است استفاده کند.

- قسمتهای اجراء خطوط تولید یا تجهیزات دیگر که برای کارهای تعمیراتی بطور کامل متوقف می‌شوند و همچنین ساختمنها و تأسیسات و نیز قسمتهایی که اطراف بخش‌های در حال کار قرار گرفته و برای اجرای کار در شرایط پرخطر بوسیله پرسنل پیمانکار در نظر گرفته می‌شوند، باید طبق صورتجلسه نهایی برای اجرای کار تحويل شوند. در این موارد تنظیم نمودن مجوز کار و تأمین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای کارکنان طبق مجوز کار بر عهده پیمانکار واگذار می‌شود.
تبصره: اگر از محل قسمتی که تحت تعمیر قرار می‌گیرد کابل برق یا خطوط لوله عبور نماید و یا جراثمال سقفی کار کند، این قسمت نباید طبق صورتجلسه به پیمانکار تحويل داده شود.

۵ - دستورالعمل مجوزها (برای پیمانکاران)

مجوزها در دو بخش انسانی و تجهیزات صادر می‌گردند.

مجوزهای انسانی: برای اطمینان از فعالیت ایمن کارکنان و بر اساس شغل‌های مربوطه ارائه می‌گردد که شامل دو قسمت زیر می‌باشند:

مجوزهای عمومی: که به کلیه کسانی که می‌خواهند در کارگاه فعالیت نمایند ارائه می‌گردد و شامل موارد ذیل است:

- شرکتها موظف هستند قبل از بکارگیری فرد، وی را به مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای واحد متبوعه معرفی نمایند. مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای پس از ارائه آموزش‌های لازم و در صورت تأیید صلاحیت اطلاعاتی فرد، گواهی مبنی بر صلاحیت انجام کار آزمایشی به فرد می‌دهد.
- یک ماه پس از شروع به کار فرد، مسئول ایمنی و بهداشت حرفه‌ای موظف به بررسی مجدد فرد از لحاظ سطح اطلاعاتی و رفتارهای ایمنی و بهداشتی بوده و در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه مجوز دائمی اقدام خواهد نمود.

- در صورت عدم تأیید صلاحیت فردیا افراد فوق الذکر، مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای باید گزارشی از علت رد صلاحیت فرد و یا افراد فوق الذکر را به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اعلام نماید.
- مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) موظف به رسیدگی در خصوص علت رد صلاحیت بوده و نظریه نهایی بصورت کتبی به شرکت مربوطه اعلام می گردد.
- مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای مختار است در صورت مشاهده رفتارهای نا ایمن و عدم پذیرش توصیه های ارائه شده پس از ارسال گزارش به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و اخذ تاییدیه، نسبت به ابطال گواهی صلاحیت انجام کار فرد اقدام نموده و از فعالیت فرد در کارگاه ممانعت به عمل آورد.
- کارکنان موظف هستند در صورت درخواست گواهی کار از جانب ایمنی و بهداشت حرفه ای آنرا به مسئولین نشان دهند.
- هر گونه فعالیت کارکنان بدون داشتن صلاحیت کار ممنوع است.

تبصره:

- کارشناسان با مدرک کارشناسی و بالاتر به شرط فعالیت در رشته تخصصی خویش نیازی به اخذ مجوز فوق الذکر ندارند ولی در صورت انجام کار به شکل غیر ایمن همانند سایر کارکنان با آنها برخورد خواهد شد.
- اجرای بند فوق برای کلیه کارکنان الزامی است و تنها گواهی انجام کار به مشمولین تبصره یک ارائه نمی گردد.

- مجوز های خاص: این مجوزها بصورت ویژه و برای انجام پاره ای از وظایف در محدوده زمانی و مکانی خاص ارائه می گردد و شامل موارد ذیل است:
- مجوز استفاده از وسایل حمل و نقل و جابجایی خاص مانند جرثقیل، لودر، بولدوزر، گریدر، ماشین حفاری و سایر وسایل حمل و نقل ویژه.
 - مجوز عملیات رادیو گرافی.

- مجوز جوشکاری با درجات مختلف.
- مجوز کار یا وسایل برقی.
- سایر مجوزهایی که بر اساس نظر مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای جزء کارهای حساس می باشند.

مجوز های تجهیزاتی: این مجوزها برای ماشین آلات، دستگاهها و کل تجهیزات ارائه می شوند و شامل موارد ذیل هستند:

- مجوز ورود ماشین آلات به کارگاه که پس از اعلام قبلی توسط مدیریت شرکت و پس از بازدید توسط مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای این گواهی ارائه می شود که خود شامل موارد ذیل می گرددند:
 - جرثقیلها
 - ماشین آلات سنگین مثل لودر، گریدر، شمع کوب
 - ماشین آلات حمل و نقل و جابجایی سبک
 - کلیه وسایل و ادوات برقی
- مجوزهای فعالیت مجدد ماشین آلات که پس از انجام تعمیرات بر روی ماشین آلات ذیل و از طرف مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای به دستگاهها داده می شود:

- جرثقیلهای ثابت و متحرک
- ماشین آلات سنگین
- وسایل برقی با ولتاژ متوسط و بالا
- وسایل و تجهیزات حرارت زا
- مجوز استفاده از داریست پس از نصب و تایید
- مجوز انجام کار که قبلاً به اطلاع رسیده است
- مجوز نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و تأسیسات بهداشتی
- مجوز راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و تأسیسات بهداشتی

- مجوز کار برای فعالیتهای خطرناک (مانند فعالیتهای گرماز، فعالیت در ارتفاع، فعالیت با مواد شیمیایی خطرناک و غیره).
- مجوز راه اندازی عملیات خطرناک
- مجوز ایجاد تغییرات در راهها و مسیرهای ارتباطی.
- مجوز شروع به کار مجدد در خصوص مواردی که قبلاً منع انجام کار صورت گرفته و پس از انجام تمهیدات لازم، درخواست ادامه کار داده شده است
- مجوز ورود و استفاده از اجناس و اقلام مربوط به سیستم های اعلام و اطفاء حریق و وسایل و تجهیزات بهداشتی
 - مجوز نصب سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
 - مجوز راه اندازی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق
 - مجوز بار گذاری بروی تجهیزات و ساختمنها
 - مجوز تردد اتومبیلهای متفرقه
 - مجوز فعالیت در شرایط نامساعد جوی
 - مجوز استقرار هر گونه کانتینر و یا تخصیص فضا جهت کارگاه یا انبار
 - مجوز استفاده از هر نوع سیستم گرمایشی در محل کار
 - تخصیص فضا برای آبدارخانه^{پیو} سرویس های بهداشتی
 - مجوز راه اندازی باید از مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اخذ گردد.
- پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی، نسبت به تجهیز کارگاه خود اقدام نموده و پس از تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) فعالیت خود را آغاز نماید.

دستورالعمل برگه های ایمنی مواد (MSDS)

۱. تعریف

برگه اطلاعات ایمنی مواد عبارت است از یک برگه اطلاعاتی مكتوب در رابطه با مخاطرات ویژه یک ماده شیمیایی. هر زمان که ماده ای وارد محیط کار یا سازمانی می گردد، می بایست MSDS آن نیز در آن محیط وجود داشته باشد. چنانچه چنین برگه ای در دسترس نباشد باید بالافصله MSDS مربوطه را طی تعاوی از شرکت تولید کننده تهیه نمود.

با توجه به قانون ایالتی (میشیگان) مبادله اطلاعات خطر، کلیه تولید کنندگان مواد شیمیایی از ۲۵ نوامبر ۱۹۸۵ موظف به تهیه MSDS مواد و ارائه آن به مصرف کنندگان مواد تولیدی گردیده اند. این برگه باید حاوی اطلاعاتی باشند که OSHA تعیین نموده است.

۲. محتوای اطلاعات

بنا به نظر OSHA، MSDS هریک از مواد شیمیایی باید دارای ۱۲ دسته اطلاعات زیر، به خلاصه ترین شکل ممکن باشند. البته OSHA طرح و فرم ثابتی را برای MSDS تعیین نکرده است، حتی اینکه این اطلاعات چگونه باید در هر یک از بخش‌های مختلف ارائه گرددند. لذا اینطور به نظر می رسد که MSDS تعیین شده توسط تولید کنندگان مواد شیمیایی، از نظر اطلاعات دارای تفاوت‌هایی است و حتی MSDS مربوط به یک ماده در سازندگان مختلف متفاوت است. اطلاعاتی را که OSHA برای MSDS الزامی معرفی کرده عبارتند از:

- ماهیت شیمیایی ماده
- خصوصیات فیزیکی
- مخاطرات فیزیکی
- مخاطرات از جنبه بهداشتی
- راه یا راههای اصلی ورود ماده به بدن
- مقادیر آستانه مجاز

- سلطانزایی مواد
- اقدامات احتیاطی در زمان حمل و استفاده
- اقدامات کنترلی
- کمکهای اولیه و اقدامات لازم در زمان بروز فوریتها
- اطلاعات مربوط به اصلاحات انجام پذیرفته در MSDS
- اطلاعات مربوط به تولید کننده ماده شیمیابی

چنانچه MSDS فاقد اطلاعات کافی باشد این از وظایف مصرف کننده است که طی تماسی با تولید کننده، نسخه جدید و کاملی را تهیه نماید. یکی از دلایلی که ممکن است یک برگه MSDS فاقد اطلاعات کافی باشد آن است که تاریخ تهیه برگه مربوط به قبل از تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۵ باشد. لذا این احتمال وجود دارد که نسخه های دیگری از MSDS حاوی اطلاعات کافی و کامل وجود داشته باشد. با توجه به مسئله فوق، باید تلاش شود که برای هر ماده، آخرین نسخه از برگه های MSDS تهیه گردد. ضمناً کلیه قسمتهای MSDS باید تکمیل شده باشد. وجود کلماتی نظری اینکه "اطلاعات فراهم نشده است" و "اطلاعات کافی موجود نیست" مورد قبول بوده اما وجود قسمت خالی و بدون مطلب مورد پذیرش نیست.

این از وظایف کارفرما یا مصرف کننده است که تکمیل بودن MSDS را بررسی نموده و از قابل پذیرش بودن آن اطمینان حاصل نماید. بنابراین مصرف کننده باید کلیه MSDS های دریافتی را ارزیابی و از درست و به روز بودن آن اطلاعات مطمئن گردد. استاندارد مبادله اطلاعات خطر (HCS)، وظایف و مسئولیتهایی را در رابطه با MSDS آنها تعیین نموده است:

- تولید کنندگان باید MSDS لازم را جهت کلیه دریافت کنندگان مواد شیمیابی فراهم نمایند.
- از وظایف کارفرمایان است که MSDS مواد مصرفی را تهیه و به کارگران نحوه تفسیر آن را بیاموزند. هر یک از مواد شیمیابی موجود در محیط کار باید بلافصله تهیه گردد.

- از وظایف کارگران است که MSDS کلیه مواد شیمیایی را که مورد استفاده قرار می دهدن مطالعه نموده و درک نمایند.

۳. نگهداری و ذخیره

از جمله موضوعاتی که در رابطه با MSDS باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی نگهداری و ذخیره کردن MSDS ها است. بر اساس مقررات مربوطه این برگه ها باید به شکل سیستماتیک و روشن مشخص نگهداری گردند. MDS ها را می توان به صورت کتابچه در فایل و گنجه و یا به صورت رایانه ای نگهداری کرد البته تنها نکته ای که باید به آن توجه نمود آن است که استفاده از هریک از روشاهای نگهداری باید به گونه ای باشد که کارکنان به سادگی و به سهولت بتوانند از MSDS استفاده نمایند.

۴. مواد شیمیایی تولیدی

تحت شرایطی خاصی ممکن است در محیط کار شما محصولاتی تهیه گردند. در چنین شرایطی شما خود تولید کننده محسوب گردیده و می باشیت MSDS مواد شیمیایی تولیدی را تهیه نمایید. استاندارد مبادله اطلاعات خطر OSHA می گوید در صورتی که طی فرآیندهای انجام کار در یک محیط ماده ای تولید گردد که احتمال تماس کارگر با آن وجود داشته باشد، در چنین شرایطی کارفرما خود یک تولید کننده محسوب می گردد. البته باید خاطر نشان کرد که موادی که طی فعالیتهای پژوهشی در آزمایشگاهها پدید آمده و محصولات جدیدی تولید یا ترکیبات جدیدی ساخته می شوند از این قاعده مستثنی هستند. در خصوص مورد اول مثلاً در محیطی که جوشکاری انجام می شود و طی این فرایند دمه های فلزی ناشی از جوشکاری تولید می گرددند که خطراتی را بواسطه تماس با آن به همراه دارند، از نظر فنی، شما بعنوان تولید کننده این دمه فلزی باید خود MSDS مربوطه را برای دمه های فلزی تهیه نمایید و نیاز مربوط به MSDS را در محیط بر طرف نمایید. براساس مقررات مبادله اطلاعات خطر، کارفرمایان موظف و مسئول هستند تا کارکنان خود را از کلیه خطرات مواد شیمیایی که در محیط کار آنها وجود دارد محافظت نمایند حتی آن دسته از موادی که توسط پیمان کاران و مقاطعه کاران وارد محیط کار می گرددند. (البته بجز مواردی که از قاعده بر چسب گذاری مستثنی

هستند). به عبارت دیگر کارفرما موظف است MSDS کلیه مواد شیمیایی را که خریداری می شود، در محیط تولید می گردد یا توسط پیمانکاران و کارگران وارد محیط می گردد را تأمین نماید. لازم به ذکر است که ظاهر این موضوع پیچیده تر از شرایط واقعی به نظر می رسد در عمل کارفرما بهتر است لیست کاملی از موادی را که پیمانکاران به محیط وارد خواهند نمود، پیش از ورود تهیه نماید همچنین کارگران را از ورود مواد شیمیایی پیش از کسب اجازه از مدیر و سپرست مربوطه منع نماید.

۵. دسترسی کارگران به MSDS

کلیه کارکنان حق دارند که نسخه ای از MSDS و لیستی از مواد شیمیایی خطرناکی که در محیط کار با آنها روبرو هستند را در اختیار داشته باشند. راههای مختلفی جهت تهیه MSDS از طریق بانکهای اطلاعاتی وجود دارند. جهت تسهیل در فهم MSDS در ادامه به توضیح اجزاء و واژه های خلاصه پرداخته می رود.

۶. اطلاعات مربوط به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:

نقشه جوش : درجه حرارتی است در آن ماده به جوش می آید. در مواد مخلوط، نقطه جوش ممکن است متغیر باشد.

فشار بخار : بیانگر آن است که ماده تا چه مقدار بخار تولید می کند. ماده ای با فشار بخار بالا نشاندهنده آن است که آن ماده به آسانی بخار خواهد شد.

دانسیته بخار : بیانگر آن است که بخار آن ماده تا چه اندازه سنگین تر یا سبک تر از هوای هم حجم خود است. ماده ای با دانسیته بخار بالا نشانگر آن است که بخار ماده تمایل به جمع شدن در ته مخزن یا طرف دارد.

حالیت در آب : گویای قابلیت حل شدن ماده در آب است. حالیت معمولاً به شکل عددی و درصد وزنی بیان می شود. حالیت ممکن است همچنین به اشکال زیر معرفی گردد:

۱. ناچیز، غیرقابل توجه حالیت کمتر از ۰/۱ درصد
۲. کم حالیت بین ۰/۱ تا ۱ درصد

۳. متوسط حلالیت بین ۱ تا ۱۰ درصد

۴. قابل ملاحظه حلالیت بیش از ۱۰ درصد

۵. کاملاً قابل حل تمامًا حل شونده.

وزن مخصوص : بیانگر آن است که ماده چه مقدار از آب سبک تر یا سنگین تر است:

۱. معادل یک هم وزن آب

۲. بالای ۱ سنگین تراز آب

۳. کمتر از ۱ سبک تراز آب

میزان تبخیر : باید تلاش نمود که در زمان تفسیر اطلاعات مربوطه به میزان تبخیر محتاط باشد. دو

روش عمومی برای تعیین عدد یا میزان فوق مورد استفاده قرار می گیرد:

- استفاده از اتیل اتر: برای تعیین میزان تبخیر حلالهایی که بسیار فرار هستند در این حالت مقادیر بالای ۱ نشانده‌نده آن است که سرعت تبخیر ماده بیشتر از اتر است.

- استفاده از بوتیل استات: این ماده روش استاندارد برای حلالهایی با خاصیت فراریت اتر است و مقادیر بیش از یک نشانده‌نده قابلیت تبخیر به میزانی بیش از بوتیل استات است.

نقطه ذوب: نقطه یا درجه حرارتی است که یکن ماده جامد در آن حرارت ذوب می گردد.

شكل ظاهری و رنگ: توضیح ارائه شده در "MSDS معمولاً" کافی است و نیازی به توضیح

اضافه ندارد.

۷. اطلاعات مربوط به خطر حريق و انفجار

اطلاعات این بخش با هدف کمک به خواننده در موارد اضطراری تهیه و تنظیم شده است. لازم است به چگونگی تفسیر اطلاعات دقت کافی مبذول گردد تا بدرستی و به سرعت مورد استفاده قرار گیرد:

نقطه اشتعال : این عدد نشانده‌نده درجه حرارتی است که در آن یک ماده خواهد سوخت. دو روش جهت تعیین نقطه اشتعال وجود دارد (روش Open Cup و Close Cup) که همواره باید روش تعیین نقطه اشتعال مشخص گردد.

حدود اشتعال: این مقدار محدوده‌ای از غلظت گاز یا بخار (درصد حجمی ماده در هوا) را که در صورت مواجهه با منبع شعله خواهد ساخت و یا منفجر خواهد شد را در اختیار قرار می‌دهد. حد بالای انفجار (UEL) و حد پائین انفجار (LEL) در اینجا را ائمه می‌گردد.

ماده خاموش کننده: اطلاعات مربوط به وسیله مناسب برای خاموش کردن حریق ماده مورد نظر را معرفی می‌کند.

روشهای اختصاصی مبارزه با آتش: لیستی از اقدامات اختصاصی شامل وسائل حفاظت فردی و روشهای اختصاصی را بیان می‌نماید.

خطر انفجار یا حریق غیر معمول: لیستی از هر گونه موارد خاص که ممکن است در زمان اطفاء حریق بروز نماید را ارائه می‌کند. به عنوان مثال در اینجا از عبارتهای: بی نهایت قابل اشتعال، ماده واکنش پذیر با آب، بخارات سنگین تراز هوا و ... استفاده می‌شود.

۸ اطلاعات مربوط به واکنش پذیری مواد

این اطلاعات به مصرف کننده مواد کمک می‌کند تا مواد را بررسی انجام و نگهداری نماید (در انتخاب روش صحیح انجام داری کمک می‌کند). این بخش باید اطلاعاتی را در رابطه با پایداری و واکنش پذیری مواد فراهم کرده و دیگر موادی را که در زمان حمل مواد مورد نظر باید از آنها اجتناب نمود ذکر کند:

پایداری و ثبات مواد: بیانگر آن است که یک ماده با چه سهولتی ممکن است به خودی خود واکنشی را آغاز کند و تحت چه شرایطی چنین اتفاقی احتمالاً به وقوع خواهد پیوست.

ناسازگاری: موادی که باید از تماس آنها با ماده مورد نظر جلوگیری نمود را معرفی می‌نماید.

محصولات فرعی و تجزیه مخاطره آهیز: لیست موادی را که در نتیجه سوختن، اکسید شدن یا حرارت دیدن بوجود می‌آیند را در اختیار قرار می‌دهد.

پلیمریزاسیون خطروناک: غالباً با به کار گیری (بله یا خیر) وجود یا عدم وجود امکان پلیمریزاسیون ماده را تعیین می‌کند. چنانچه جواب مثبت باشد شرایطی را که تحت آن چنین واکنشی انجام خواهد پذیرفت قید می‌گردد.

۹. مخاطرات از جنبه بهداشتی:

این بخش اطلاعات وابسته به بهداشت و سلامت و اثرات ناشی از تماس با ماده شیمیایی را ارائه می نماید.

داه و دود : این قسمت مهمترین راههای ورود مواد شیمیایی به بدن را معرفی می نماید. همچنین راههایی که ممکن است تحت شرایط خاص، مواد شیمیایی وارد بدن گردند را پیش بینی می نماید. منظور از شرایط خاص (اضطراری) مواردی است که تماس با ماده شیمیایی در نتیجه وقوع یک حادثه اتفاق می افتد مثلا انفجار مخزن، ترکیدن لوله، استنشاق تصادفی، بلعیدن و غیره.

۱۰. مخاطرات بهداشتی:

اثرات بالقوه بهداشتی را در نتیجه تماس با ماده معروفی و حاد یا مزمن بودن اثرات را مشخص می نماید. اثرات حاد عبارت از اثراتی هستند که در نتیجه مواجهه نسبتاً کوتاه مدت با مقادیر زیادی از یک ماده روی می دهند و اثرات مزمن عبارت از آن دسته اثراتی هستند که در نتیجه مواجهه مداوم با مقادیر اندکی از یک ماده پس از گذشت ماهها و یا گاهآ سالها از سپری شدن زمان تماس اولیه بروز می کند:

سرطانزایی: سرطانزا بودن یا نبودن ماده را مشخص می کند. در صورتی یک ماده سرطانزا قلمداد می گردد که توسط OSHA یا آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (گزارش سالیانه در زمینه سرطان یا برنامه ملی سم شناسی) سرطانزا معرفی شده باشد.

علائم و نشانه های تماس : عمومی ترین نشانه های تماس با ماده شیمیایی در این بخش آورده می شود . واکنشهای حساسیتی خاص، ندرتاً لیست می گردند.

روشای کمکهای اولیه: در اغلب موارد گویا است. لازم به یاد آوریست که این بخش تنها به کمکهای اولیه اختصاص دارد و معمولاً برای اجرای آن باید از افراد و تیم پزشکی آموزش دیده کمک گرفت.

۱۱. اقدامات کنترلی

در اینجا لیست وسایل حفاظت فردی برای استفاده، نوع تهويه و تدابیر احتیاطی لازم آورده شده است.

حفظاًت از دستگاه تنفس: نوع وسیله تنفسی که باید مورد استفاده قرار گیرد را تعیین می کند.

تهويه: نوع روش تهويه اي که باید مورد استفاده قرار گیرد پیشنهاد می گردد.

دستکش حفاظتی: جنس دستکش مناسب برای کار با ماده شیمیایی مورد نظر ازانه می گردد.

حفظاًت چشم: نوع حفاظ چشم را معرفی می کند.

دیگر البه و لوازم حفاظتی: شرایطی را که لباس ویژه یا تجهیزات حفاظتی خاص مورد نیاز است و همچنین نوع آن را معرفی می نماید.

اقدامات مربوط به تعمیر و نگهداری و اقدامات بهداشتی: اقدامات لازم در زمان کار با ماده را

همچون اقدامات بهداشت فردی و شستشوی دستها و غیره را معرفی می نماید.

دستورالعمل ایمنی در کارها و عملیات خطرناک

کارها و عملیات خطرناک به عملیاتی گفته می شود که احتمال بروز حادثه در حین انجام آن زیاد بوده و یا شدت و یا وسعت حوادث احتمالی آن در حد بسیار بالائی می باشد. لذا این عملیات نیاز به مراقبت های ویژه ای خواهد داشت:

۱. کلیه عملیات خطرناک فقط پس از اخذ مجوز از مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و تحت نظرارت مستقیم ایشان صورت خواهد گرفت.
۲. در مواردی که مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تشخیص بدهد، نظرارت بر برخی عملیات خطرناک توسط مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتها صورت خواهد گرفت.
۳. عملیات خطرناک فقط توسط افرادی صورت می گیرد که ذیصلاح باشند.صلاحیت این افراد طی مدارک رسمی ارائه شده و تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اعلام خواهد گردید.
۴. قبل از شروع عملیات خطرناک بایستی مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای کلیه افراد مرتبط با کار را از مخاطرات موجود مطلع نمایند.
۵. قبل از انجام هر فعالیت خطرناک بایستی برگه در خواست مجوز که شامل زمان انجام کار ، شرح کار ، وسایل و تجهیزات مورد استفاده پرسنل در گیر و ...) از طرف مسئول انجام کار تهیه و به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) ارائه گردد. مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) پس از انجام برسیهای لازم نکاتی را (به عنوان تمهیدات لازم جهت انجام کار) ارائه خواهد نمود. انجام هرگونه عملیات بدون فراهم نمودن تمهیدات اعلام شده ممنوع است و مجوز انجام عملیات به شرط فراهم نمودن تمهیدات لازم ارائه خواهد گردید.
۶. هر گونه تغییر در شرایط کار بایستی در اسرع وقت به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اعلام گردیده و مجوز جدید دریافت گردد.
۷. در صورتیکه انجام عملیات با احتمال بروز حریق همراه باشد، بایستی ضمن اطلاع به مرکز آتش نشانی و پس از حضور اتومبیلهای آتش نشان عملیات را انجام داد.

۸. در صورتیکه انجام عملیات با احتمال صدمه و آسیب به افراد همراه باشد، بایستی ضمن اطلاع به مرکز اورژانس و تحت نظر و حضور امدادرسانان عملیات را انجام داد.
۹. در صورتی که انجام عملیات احتمال بروز خطری را در محوطه به همراه داشته باشد، بایستی در حین عملیات از کار کردن و تردد افراد و ماشین آلات در منطقه خطر ممانعت بعمل آید.
۱۰. عملیات خطرناک بر حسب شرایط کار توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تعیین خواهد گردید. تعدادی از این عملیات عبارتند از:
- جابجایی وسایل سنگین و یا حجمی بر روی سازه ها
 - کار بر روی خطوط برقدار و یا در مجاورت آنها
 - کار با برق با ولتاژ متوسط و بالا
 - راه اندازی خطوط برق دار، ترانسها و ژنراتورها
 - تست فشار لوله ها و مخازن
 - حمل و نقل و جابجایی مواد خطرناک (مواد سمی و مایعات/ گاز های قابل اشتعال و انفجار)
 - عملیات انفجار
 - کار در مخازن سربسته، برجها و راکتورها
 - رادیو گرافی (پرتو نگاری)
 - تخریب سازه های مرتفع و یکپارچه
 - تست عملکرد سیستم های اعلام و اطفاء حریق
 - تست سیستم ارت و برق گیر
 - شارژ اسید با تریها
 - تخلیه اضطراری کپسولهای گاز طبیعی، هوا (اکسیژن)، استیلن
 - کار در مجاورت محل بھره برداری و آزمایشها بی اولیه
 - لوله کشیها و کابل کشیهای زیر زمینی
 - شمع کوبی

- نصب تجهیزات برقی و پست برقی
- کار در اتاقهای آنالیزور ها
- ساخت مخازن فولادی و بتی

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای درحمل و نقل و جابجایی افراد، مواد، ماشین آلات و...

۱. حداکثر ظرفیت مجاز بالابر باید از طرف کارخانه سازنده بطور مشخص و خوانا در روی هر دستگاه حمل و نقل و جابجایی نوشته شده باشد.
۲. در تمام بالبرها بلند کردن بار بیش از ظرفیت مجاز ممنوع است مگر هنگام آزمایش دستگاه.
۳. همیشه بایستی بار بطور ملایم بالا و پایین آورده شود بطوریکه در شروع بلند کردن یا حين پایین آوردن و توقف ضربه ای به دستگاه وارد نگردد.
۴. در بالبرهایی که با موتور الکتریکی کار می کنند باید وسایلی تعییه شده باشد تا هنگامی که بار بحداکثر ارتفاع پیش بینی شده رسید، بتواند بطور خود کار محرک الکتریکی را از کار بیندازد.
۵. بالبرها باید دارای ترمزهای حفاظتی باشند و این ترمز ها باید طوری تعییه و محاسبه شده باشند که بتوانند باری معادل یک و نیم برابر ظرفیت مجاز بالابر را نگهداری نمایند.
۶. طنابهای فرمان در بالبرهایی که از پایین هدایت می شوند (اعم از بالبرهای الکتریکی/بادی) باید دارای جداکننده مخصوصی باشند، طوریکه این طنابها را بطور مجزا از داخل سوراخهای آن عبور داده و مانع پیچیده شدن و رویهم افتادن آن بشود. ضمناً این طنابها باید بترتیبی علامت گذاری شوند که بطور واضح جهت حرکت بار را در اثر کشیدن هر یک از طنابهای مذبور مشخص نماید.
۷. دسته های اهرم طنابهای فرمان برای بالبرهای الکتریکی و بادی که از پایین هدایت می شوند باید به شکلی ساخته شده باشند که بطور مشخص از هم متمایز گردند، بطوریکه کارگر به آسانی تشخیص دهد کدام اهرم برای بالبردن و کدامیک برای پایین آوردن بار است.

۸. قبل از بکارانداختن بالابر برای اولین بار در کارگاه باید تمام قسمتهای آن توسط مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای بازرسی و آزمایش شده و تأیید گردد. ورود هرگونه بالابر

به

کارگاه بدون اخذ مجوز از مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای منوع است.

۹. قطعات یاتاقان های ضربه خور دستگاههای بالابر و همچنین قطعات یاتاقانهای مربوط به چرخ هایی که روی ریل حرکت می کنند (در صورت وجود) باید:

- همه روزه قبل از استفاده از دستگاه بالابر به منظور پی بردن به قسمتهای شل شده و خورده شده، توسط کارگر یا مسئول مستقیم مربوطه دقیقاً بازدید شوند.

- هر هفته یکبار بوسیله یک نفر متخصص تمام قسمتهای آن دقیقاً و کاملاً بازدید شود.

- حداقل هر دوازده ماه یک بار بوسیله یک نفر متخصص مسئول تمام قسمتهای آن دقیقاً و کاملاً بازرسی شود.

- پس از هر تعمیر یا تغییر کلی، تمام قسمتهای دستگاه بالابر توسط یک نفر متخصص مسئول آزمایش شود.

۱۰. کابل ها، زنجیرها، تسمه ها، طنابها، قلابها و بطور کلی لوازمی که جهت بلند کردن بار مورد استفاده قرار می گیرند، همه روزه باید بوسیله کارگران علامت دهنده (ریگر) مورد بازدید قرار گیرند.

۱۱. کابلها، زنجیرها، تسمه ها، طنابها، قلابها، شیارها، ترمزاها و لوازم خودکار الکتریکی باید حداقل هر سه ماه یکبار توسط متخصص مسئول کاملاً و دقیقاً مورد بازرسی قرار گیرند.

۱۲. پس از هر بازرسی و آزمایش، مقام یا متخصص مسئول باید گواهی نامه اجازه کار صادر نماید. این گواهی نامه باید همیشه بوسیله مؤسسه مربوطه بایگانی و نگهداری شود و در هنگام لزوم ارائه گردد.

۱۳. هدایت در بالابردن، پایین آوردن و حمل و نقل بار توسط دستگاههای بالابر باید بوسیله علائم مشخصه یکتاخت و قابل فهمی که توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای

(HSE) تعیین شده است بعمل آید بطوریکه هر حرکت دارای یک علامت مجزا بوده و بهتر است که این علائم بوسیله بازو یا دست داده شود.

۱۴. در مواردیکه بیش از یک نفر کمک برای بالابردن بار وجود داشته باشد، باید علائم فقط بوسیله یکی از آنها (سیم بکسل انداز، زنجیریان، قلاب زن، طناب بند و غیره). که همیشه در میدان دید راننده بالابر قرار دارد، داده شود. در هر حال راننده بالابر باید از علامت توقفی که توسط هر یک از افراد کمکی فوق الذکر داده می شود اطاعت نماید.

۱۵. بار باید عموماً بطور عمودی بالا و پایین آورده شود بطوریکه در حال بلند کردن نوسان نداشته باشد.

۱۶. در مواردی که لازم است بار بطور مایل بلند شود باید:

- اختیاطات لازم بعمل آید تا کارگران مربوطه در معرض خطر قرار نگیرند.

- عمل بلند کردن چنین نوع باری باید در حضور شخص مسئول انجام پذیرد.

۱۷. قبل از علامت دادن برای بالابردن بار علامت دهنده کان باید مطمئن باشند که:

- تمام طنابها، کابلها، تسمه ها، زنجیرها، چنگک ها و سایر وسائل اتصال دهنده بطور صحیح بار را در برداشته و محکم به یکدیگر و به قلاب وصل شده باشند.

- بار مورد نظر باید کاملاً میزان و متعادل بوده و مانعی در سر راه آن قرار نگرفته باشد بطوریکه در اثر تصادم با آن سبب جابجا شدن و یا احياناً خراب شدن بار و یا مانع مزبور نگردد.

- سایر کارگران در اثر بالابردن بار در معرض خطر و تصادم قرار نگیرند.

۱۷. هرگاه به علیه بلند کردن بار درست انجام نگیرد کارگر علامت دهنده باید فوراً دستور نگهدارشتن بار را برای تنظیم مجدد بدهد.

۱۸. هنگام تغییر مکان افقی یا پایین آوردن بار، علامت دهنده کان باید حرکت را طوری هدایت کنند که بار با اشیاء دیگری تصادم نکند.

۱۹. راننده کان دستگاههای بالابر باید توجه داشته باشند حتی الامکان از حمل بار از بالای سر اشخاص اجتناب نمایند.

۲۰. هنگام حمل بارهای خطرناک مانند مواد مذاب، مواد شیمیایی خطرناک و بارها ثیکه بوسیله جراثقال مغناطیسی حمل می شوند باید علاطم مخصوصی داده شود تا کارگران خود را به محل امن برسانند و تا رسیدن کارگران به محل امن باید حرکت بالابر متوقف شود.
۲۱. هنگامی که بالابرها در حال تعمیر یا دارای بار باشند نباید بالای مسیر ماشینهای متحرک ک فرار گیرند.
۲۲. کارگر علامت دهنده قبل از باز کردن اتصالی های بار بایستی اطمینان حاصل کند که کارگری در اطراف بار و در معرض خطر نیست.
۲۳. هنگامیکه بالابر بدون بار کار می کند باید:
- کارگران علامت دهنده و کارگران طناب بند قبل از صدور دستور حرکت، زنجیر و یا کابل را به قلاب مربوطه به نحو مطمن محکم نمایند.
 - رانندگان بالابر قلاب بالابر را قبل از ارتفاع مناسبی برسانند بطوریکه فاصله کافی بین قلاب و اشخاص یا اشیاء وجود داشته باشد.
۲۴. رانندگان بالابر نباید دستگاه را هنگام داشتن بار ترک ک کنند.
۲۵. در موقعی که رانندگان جراثقال تسلط کامل به مسیر بار نداشته باشند و مسیر جراثقال را نبینند، باید یک یا چند نفر علامت دهنده وجود داشته باشد تا بتوانند علامات لازم را برای انجام عملیات بدهد.
۲۶. اطاق جراثقال هایی که در هوای آزاد کار می کنند باید محفوظ بوده و تمام اطراف آن دارای پنجره های کشویی باشد. پنجره های اطاق جراثقال باید بهترین دید را برای راننده تأمین کند و استفاده از موادی که مانع دید کامل راننده شود منوع است.
۲۷. فقط اشخاص زیر حق راندن جراثقال را دارند:
- رانندگان مجاز جراثقال ها.
 - بازرسان و تعمیر کاران جراثقال.

۲۸. برای کارگران جراثمالی که مشغول هدایت جراثمال هستند، استعمال دخانیات و خوردن و آشامیدن و مطالعه در حین کار ممنوع است.
۲۹. ظرفیت جراثمال های متحرک موتوری باید بطور واضح در داخل و یا خارج اطاق فرمان مشخص شده باشد. ضمناً باید حداکثر بار مجاز برای حالات مختلف بازوی جراثمال و اوضاع قرقه بالابرنده با بازوی اضافی و بدون آن تعیین و نشان داده شوند.
۳۰. جراثمال های متحرک موتوری باید به آژیر خودکار مجهز باشند تا هرگاه جراثمال باری بیش از بار مجاز بلند کند به طریق مشخص و پر صدا اعلام خطر نماید.
۳۱. برای اینکه کارگران بین قطعات متحرک جراثمال موتوری و بدنه ارباب حامل آن قرار نگرفته و مصدوم نشوند باید فاصله آزادی که حداقل ۳۵ سانتیمتر باشد بین قسمت گردنه و بدنه ارباب حامل وجود داشته باشد.
۳۲. اهرمهای فرمان جراثمال های متحرک موتوری باید به وسایلی مجهز شده باشند که بتوان آنها را در حالت آزاد قفل کرد.
۳۳. برای جراثمال های متحرک موتوری حفاظ کابل در قسمتهاي زير باید در نظر گرفته شود:
- در قسمت انتهائي بازو برای آنکه از برخورد قلاب کابل با شيار قرقه گرдан جلوگيري شود.
 - در ناحيه اي که سيم هدایت بازوی جراثمال در روی قرقه هرزگرد مربوطه حرکت می کند.
۳۴. جراثمال های متحرک موتوری که با جريان برق کار می کنند باید دارای اتصال مطمئنی به زمين باشند.
۳۵. هرگاه جراثمالهای متحرک موتوری هنگام شب کار کنند نکات زير باید رعایت شوند:
- جراثمال باید دارای چراغ جلو و حداقل يك چراغ فرمز درعقب باشد.

- چراغها در داخل اطاق فرمان طوری تعییه شوند که نور آنها مزاحم دید رانندگان جراثقال ها نباشد و در عین حال رانندگان بتوانند محل کار خود را به خوبی ببینند و دستگاههای اندازه گیری سطح آب و درجه بخار را بطور صحیح کنترل نمایند.
- ۳۶. جراثقال های متحرک موتوری باید به بوق های آگاه کننده و قوی مجهز باشند تا بتوان قبل از بکار انداختن جراثقال و یا احياناً در حین حرکت از آنها استفاده نمود.
- ۳۷. قبل از اینکه رانندگان جراثقال متحرک موتوری محل کار خود را به علت تمام شدن وقت و یا توقف ترک نمایند، باید از ابه جراثقال را به حالت ترمز نگه دارند و بازوی جراثقال را به حالت آزاد روی تکیه گاه خود قرار دهند و تمام وسائل کنترل را قفل و یا در محل آزاد خود محکم نمایند.
- ۳۸. قرقه فوقانی جراثقال های قرقه ای باید مجهز به قلاب و یا چنگک و یا گیره هایی باشد که جراثقال بوسیله آنها بطور محکم به قطعه حمال آویزان شده باشد.
- ۳۹. نوع و قطر طنابهایی که در جراثقالهای قرقه ای مورد استفاده قرار می گیرند باید مناسب با ابعاد قرقه ها باشد.
- ۴۰. قرقه های جراثقال های قرقه ای باید مجهز به وسائلی باشند که کارگران مجبور نباشند هنگام آویزان کردن یا تغییر مکان بار دستشان را روی طنابها و یا زنجیر ها بگذارند.
- ۴۱. زنجیر های مخصوص بستن و بلند کردن بار باید از آهن چکش خوار یا از فولادی باشد که با مشخصاتی که در استانداردهای بین المللی پیش بینی شده مطابقت نماید.
- ۴۲. حلقه ها، قلابها، گیره ها و بسته های زنجیرهای مخصوص بستن و بلند کردن بار باید از همان جنس زنجیری که به آن بسته شده اند انتخاب شود به شرط آنکه جنس زنجیر از آهن چکش خوار یا فولاد معمولی باشد به هر حال در هر یک از موارد خاص باید بررسی و آزمایش جداگانه به عمل آید.
- ۴۳. برای زنجیرها حداقل ضریب اطمینان با احتساب حد اکثر بار مجاز باید ۵ باشد.
- ۴۴. زنجیرها باید در موارد زیر تعویض شود:

▪ هنگامی که در اثر بلند کردن باری بیش از ظرفیت یا پخت مجدد نادرست، اطمینان لازم را از دست داده باشد.

▪ بیش از ۷.۵٪ بطول اولیه آنها اضافه شده باشد.

▪ بیش از یک چهارم ضخامت اولیه حلقه های زنجیر در اثر کار خورده شده باشد.

۴۵. مقاومت کششی تمام زنجیرهای نو یا مرمت شده قبل از آنکه مورد استفاده قرار گیرد باید آزمایش شود و وزن بار مجازی که می توان بطور قائم و بدون خطر بوسیله آنها برداشت واضح و خوانا در روی قلاب یا حلقه نگهدارنده قلاب و یا روی حلقه اضافی مخصوصی که برای همین منظور به انتهای زنجیر وصل شده و در بلند کردن بار مؤثر نیست نوشته شده باشد.

۴۶. قبل از استفاده از زنجیرها برای بلند کردن بار باید توجه داشت که پیچ و تاب نداشته و گره نخورده باشد.

۴۷. هر گاه بار دارای پهلوها و لبه های تیز باشد باید هنگام بلند کردن آن بین لبه های تیز و زنجیر بلند کننده قطعات مناسبی از اجسام نرم قرار داد.

۴۸. حلقه های شکسته شده زنجیرهای بستن و بلند کردن بار نباید به هیچ وجه بوسیله پیچ یا میخ یا پرج و یا سیم و یا سایروسانیل اتصالی بهم متصل شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.

۴۹. زنجیرهای بستن و بلند کردن بار، حلقه ها، چنگکها و سایر اتصالات باید از نظر کشش و فرسودگی و خوردگی و شکستگی و ترک خوردگی و هر نوع خرابی دیگر قبل از شروع هر نوبت کار مورد بررسی قرار گیرند.

۵۰. زنجیرهای بستن و بلند کردن بار باید در مدت زمانی که از حدود زیر تجاوز نکند تحت عمل حرارتی قرار گیرند:

▪ در مورد زنجیرهایی که قطر آن $12/5$ میلیمتر و یا کمتر باشد و همچنین در مورد زنجیرهایی که برای حمل فلز مذاب بکار می روند شش ماه.

▪ برای انواع دیگر زنجیرها دوازده ماه.

۵۱. کابلهای فلزی که برای بلند کردن و پایین آوردن و یا کشیدن بار بکار می روند باید:

- با مشخصات تعیین شده از طرف مؤسسه استاندارد و یا مقام صلاحیت دار دیگری که مورد تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) باشد مطابقت نماید.
- کاملاً بی عیب و نقص بوده و نوع ساخت و قطر آن مناسب با کاری که انجام می دهد باشد.

۵۲. ضریب اطمینان کابلهای فلزی باید کمتر از ۶ باشد.

۵۳. مقاومت کششی حلقه های اتصال و نگهدارنده سر کابلها باید:

- اقلًا برابر حداکثر بار مجاز ضربدر ضریب اطمینان کابل باشد.

- حداقل معادل ۹۵٪ مقاومت پارگی تضمین شده برای کابلها باشد.

۵۴. بعد از مشخصات، جنس و میزان بلند کردن حداکثر بار بدون خطر کابلهای فلزی باید روی پلاک فلزی مخصوص قید و در معرض دید کامل قرار داده شود.

۵۵. کابلهای فلزی که برای بلند کردن، پایین آوردن و یا کشیدن بار بکار می روند باید بدون گره و خمیدگی باشند.

۵۶. به منظور جلوگیری از خمیدگی زیاد و کم شدن تاب خوردگی اولیه کابلهای نو باید نکات زیر مراعات شود:

- در صورتی که به شکل حلقه خریداری شود برای باز کردن آن باید حلقه پیچیده شده را در روی سطح افقی و تمیز بدون ماسه غلطانده و قبل از اینکه روی قرقه شیاردار سوار گردد صاف نمود.

- هرگاه به صورت قرقه تحویل شده باشد، برای باز کردن کابل باید قرقه کابل را روی زمین غلطانده و یا آنرا به طور افقی روی محور سوار کرده و یا اینکه قرقه را بطور قائم روی صفحه گردن قرار داده و بعداً کابل را به آرامی باز نمود.

۵۷. برای جلوگیری از باز شدن رشته های سر کابل باید هر یک از دو انتهای آن محکم بسته شده باشد.

۵۸. قبل از بریدن کابل باید دو طرف محل برش با نوار بسته شود.

۵۹. محل اتصال کابل باید به فواصل زمانی منظم مورد معاینه و بازدید قرار گیرد و چنانچه بستها و یا گیره های مختلف اتصال کابلها لقی داشته باشد باید مجددآ آنها را محکم کرد و در صورت مشاهده کمترین نشانه خطر در روی اتصالی های کابلهای فلزی باید از این نقطه در حدود یک تا سه متر برید و مجددآ اتصالهای کابل را بست.

۶۰. اتصال دو سر کابل که به صورت حلقه و یا غلاف درآمده باشد باید حداقل سه دور سر کابل حلقه شده بدور کابل اصلی پیچیده و بعدا سر کابل پیچیده شده را از وسط باز و چپ و راست دو دور دیگر هر یک از نصفه های کابل حلقه شده روی کابل اصلی پیچانده شود.

۶۱. برای حفظ قابلیت انعطاف و جلوگیری از زنگ زدن کابلهای فلزی باید مرتبآ در فواصل منظم کابلها را با روغنی که عاری از مواد اسید و قلیابی باشد روغن کاری نمود.

۶۲. وسائل بستن بار باید به ترتیب زیر مورد بازدید قرار گیرند:

▪ قبل از هر دفعه استفاده بوسیله کارگر مربوطه و یا کارگرانی که برای این منظور در نظر گرفته شده اند.

▪ هر هفته یک بار توسط شخص صلاحیت دار دیگری که بوسیله قسمت فنی شرکت مربوطه تعیین گردیده است.

▪ در موقع صدمات وارد و همچنین در فواصل معینی که از ۳ ماه بیشتر نباشد بوسیله مسئول ایمنی و بهداشت حرفة ای.

۶۳. در صورتی که لازم شود باری توسط دو یا چند رشته وسیله بستن بار بالا برده شود انتهای فوقانی وسائل مزبور باید به حلقه مناسبی متصل شده و سپس این حلقه به قلاب بلند کننده آویزان گردد.

۶۴. زاویه رأس بین شاخه های وسائل بستن بار باید بیش از ۶۰ درجه باشد.

۶۵. در صورتی که طول بار بیش از ۳/۶۰ متر بوده و از چندین قطعه تشکیل شده باشد و یا احتمال لغزیدن وسائل بستن بار برود، این وسائل باید به میله یا قلاب جدا کننده مخصوص مجهز شود.

۶۶. چنانچه در وسائل بستن بار علائم شکستگی و خوردگی زیاد یا ضایعات دیگر مشهود شود باید فوراً "آنها را از کار خارج نمود بطوری که مورد استفاده قرار نگیرند.
۶۷. هنگامی که وسائل بستن بار مورد استفاده نیستند باید آنها را در محل مخصوصی که دسترسی به آن آسان باشد آویزان و نگهداری نمود.
۶۸. قبل از ورود ماشین آلات سنگین به کارگاه باید مسئولین ایمنی و بهداشت حرfe ای بازدیدها و بررسیهای لازم را انجام داده سپس نسبت به صدور مجوز تردد برای ماشین آلات اقدام نمایند. بدیهی است ورود ماشین آلات بدون مجوز فوق الذکر به کارگاه منوع است.
۶۹. کلیه پیمانکاران موظف هستند قبل از بکار گماردن افراد جهت رانندگی ماشین آلات ویژه و سنگین (کمپرسی، بیل مکانیکی، لودر، تراکتور، جراثقال و ...)، کپی از گواهینامه افراد را به مدیر ایمنی و بهداشت حرfe ای (HSE) ارسال نمایند. مدیر ایمنی و بهداشت حرfe ای (HSE) موظف است ضمن انجام بررسیهای لازم و در صورت تأیید نسبت به ارائه مجوز فعالیت افراد فوق الذکر اقدام نماید. بدیهی است فعالیت افراد بروی ماشین آلات ویژه بدون داشتن مجوز فوق الذکر منوع است.
۷۰. در خصوص خودروهای سبک (وانت، سواری و مینی بوس) باید موارد ذیل رعایت گردد:
- کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی باید در کارگاه رعایت گرددند.
 - حداقل سرعت مجاز در کارگاه معادل ۲۵ کیلومتر در ساعت بوده. حرکت با سرعتی بیش از سرعت فوق در کارگاه منوع است.
 - کلیه وسایط نقلیه ورودی بایستی سالم و بدون نقص فی بوده و از نظر ظاهری نیز دارای شرایط مناسب باشند.
 - سبقت گرفتن در کارگاه منوع است.
 - سوار نمودن سرنشین در قسمت بار وانت یا کامیون منوع است.

- سوار نمودن سرنشین بیش از ظرفیت در اتاق خودرو و یا در قسمت چپ راننده ممنوع است.
 - هرگونه تعمیر، تعویض روغن و شستشوی خودرو در سطح کارگاه، بجز در مکانهای مجاز ممنوع می باشد.
 - سیگار کشیدن در داخل اتاق خودرو ممنوع است.
 - حمل بار بیش از ظرفیت در وانت یا کامیون ممنوع است.
۷۱. مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در صورت مشاهده هر کدام از مواردی که متناقض با دستورالعمل ارائه شده باشد، نسبت به توقيف وسیله حمل و نقل اقدام خواهند نمود و مسئولین حراست ملزم به همکاری با مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای می باشند و تا زمان صلاح‌دید مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای، حق رانندگی در سطح کارگاه از راننده خاطی سلب می گردد.
۷۲. کلیه رانندگان موظفند به محض مشاهده حرکت ماشینهای امداد و آتش نشانی در حال انجام مأموریت، خودرو های خود را به سمت راست خیابان هدایت نموده و تا زمان عبور آنها، از حرکت خودداری نمایند.
۷۳. کلیه دستگاههای حساس جابجا کننده از قبیل جرانقال، شمع کوب و لیفت تراک باید مجوز سلامت دستگاه (Inspection Certificate) از شرکت بازرگانی فنی ذیصلاح که به تأیید مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) رسیده باشد را داشته باشند.
۷۴. ورود و استفاده از دستگاههایی که دارای نشتی روغن، گازوئیل و یا بتزین بوده و یا نقص فنی داشته باشند به کارگاه ممنوع است.

وظایف مسئول ایمنی بلند کردن و جابجایی بار با جرانقال

۱. کلیات:

- در بخش ها، محوطه ساختمانی یا هر قسمت دیگری که جرانقال کار می کند، بایستی توسط سرپرست بخش یا قسمت و با هماهنگی واحد ایمنی شخصی از بین مهندسین یا تکنسین ها به عنوان

مسئول ایمنی جابجایی بار با جراثقال انتخاب گردد. این شخص قبیل از صدور حکم لازم است دوره آموزش مربوطه را با موفقیت طی کند.

▪ آزمون افراد مذکور توسط واحد ایمنی انجام و پس از قبول شدن گواهینامه مخصوص صادر می گردد.

▪ آزمون مجدد و ادواری این افراد هر سه سال یکبار انجام می شود.

▪ بخش هایی که دارای تعداد کمی جراثقال می باشند، با موافقت واحد ایمنی و بهداشت حرفة ای وظایف مسئول سالم نگهداشتن جراثقال و وظایف مسئول ایمنی جابجایی بار بعده یکنفر واگذار می شود.

۲. وظایف:

▪ سازماندهی و اجرای قوانین ایمنی و بهداشت حرفة ای و دستورالعمل حاضر
 ▪ جلوگیری از استفاده از وسایل باریندی فاقد پلاک، معیوب و حمل بارهای غیر مجاز
 ▪ هدایت و راهنمایی رانگان جراثقال و سیم بکسل اندازان در مورد محل و چگونگی تخلیه و چیدن بارها

▪ جلوگیری از سرویس جراثقال ها توسط افراد آموزش ندیده و ناوارد
 ▪ تعیین تعداد سیم بکسل اندازان و علامت دهنده کان مورد نیاز در هر عملیات
 ▪ کنترل و نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های شغلی توسط رانندگان و کارگران زیر جراثقال و ارائه آموزش لازم (در صورت لزوم) در مورد مقررات، بخصوص در زمینه های:

- ✓ اجتناب از حمل بار بیش از حد ظرفیت
- ✓ استقرار صحیح دکل جراثقال های خودرو
- ✓ باریندی صحیح محموله ها
- ✓ رعایت مقررات ایمنی و بهداشت حرفة ای در مورد تخلیه و بارگیری واگن ها و کفی ها
- ✓ رعایت ایمنی و بهداشت فردی کارگران زیر جراثقال

▪ انجام هر نوع کار با جراثقال دکل دار را به فاصله کمتر از ۳۰ متر از خطوط هوایی برق با ولتاژ بیش از ۲۴ ولت بدون مجوز مخصوص منع نماید. در چنین مواردی با رعایت کلیه موارد قید شده در مجوز مخصوص، کار جراثقال باید زیر نظر مستقیم مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای جابجایی بار انجام گیرد.

▪ وسایل باریندی را باید مورد بازدید فنی قرار دهد. این وسایل در هنگام بازدید باید با ضریب ۱/۲۵ مورد آزمایش قرار گیرند.

▪ از وسایل باریندی باید بازدیدهای منظم به شرح زیر به عمل آورد:

- ✓ هر شش ماه یکبار از شاهین های جراثقال
- ✓ هر ده روز یکبار از سیم بکسل ها (جز سیم بکسل هایی که بندرت استفاده می شوند).
- ✓ وسایل باریندی که بندرت استفاده می شوند، باید قبل از استفاده مورد بازدید قرار گیرد.
- وسایل باریندی که در موقع بازدید معیوب تشخیص داده می شود را باید از رده خارج نموده و موضوع را در دفاتر بازدید وسایل باریندی ثبت نماید.

۳. مقدرات اجرای کار:

▪ در مواقعی که راننده جراثقال قادر نباشد از کابین، محوطه کار و عملیات را ببیند و وسیله ارتباطی رادیویی نیز موجود نباشد، مناسب با موقعیت باید از شخص یا اشخاصی به عنوان علامت دهنده بین راننده جراثقال و سیم بکسل انداز استفاده نمود.

▪ علامت دهنده را باید از بین سیم بکسل اندازانی که دارای گواهینامه می باشند انتخاب و به عنوان مسئول ایمنی جابجایی بار همان جراثقال معرفی نمود.

▪ استفاده از جراثقال باید بر اساس مدارک فنی (کاتالوگ) آن انجام شود. جابجایی بارهایی که وزنشان از تناز مجاز جراثقال تجاوز کند، ممنوع است. در جراثقال های دکل دار باید بار مجاز مناسب با تکیه گاه های تکمیلی و برد دکل محاسبه گردد.

▪ جراثقال های مغناطیسی را برای جابجایی بارهای یکپارچه مانند شمش و تختال می توان به کار برد مشروط بر اینکه وزن شمش ها یا تختال های بلند شده از تناز مجاز جراثقال تجاوز نکند.

- در مورد بارهایی که قادر وسایل مخصوص بلند کردن بار هستند، باید بخش مربوط به روش صحیح بلند کردن بار را تدوین کرده و به رانندگان و کارگران زیر جراثقال آموزش های لازم را داد.
- نیز برای بارهایی که دارای قلاب و سایر وسایل برای بلند کردن بار هستند باید کروکی لازم را تهیه و بطور مشابهی آموزش لازم به کارگران و رانندگان داده شود.
- کروکی سیم بکسل اندازی قطعات و ماشین آلاتی که در موقع تعمیر، مونتاژ و ... بوسیله جراثقال جابجا می شود، باید تهیه گردد. بلند کردن باری که کروکی باریندی آن طبق این دستورالعمل تهیه نشده، باید در حضور مسئول اینمنی جابجایی بار با جراثقال انجام شود.
- جابجایی بار در بالای سقف هایی که زیر آنها افراد حضور داشته باشند فقط در موارد استثنایی و پس از اتخاذ تدبیر تأمین کننده شرایط اینمنی و بهداشت حرفة ای کار، مجاز می باشد.
- جابجایی و بلند کردن بار با چند جراثقال در بعضی موارد و تحت شرایط خاص مجاز می باشد. در صورت ضرورت حمل بار بوسیله چند جراثقال، شرایط، ترتیب و کروکی باریندی باید توسط بخش استفاده کننده از جراثقال تهیه و تدوین شود و در موقع بلند کردن بار با چند جراثقال، تناز آنها نباید از حد مجاز بیشتر باشد. جابجایی و بلند کردن بار با دو یا چند جراثقال باید در حضور مسئول اینمنی جابجایی بار با جراثقال انجام شود.
- کار با وسایل باریندی، وسایل بسته بندی و یا جراثقال هایی که تاریخ بازدید فنی آنها گذشته، مجاز نیست.
- میدان کار جراثقال در خلال کار باید از روشنایی کافی برخوردار باشد. در صورتی که روشنایی محل کار کافی نباشد و راننده جراثقال نتواند علامت بکسل انداز را تشخیص دهد، کار جراثقال باید متوقف شود.
- جراثقال دکل دار باید طوری متوقف شود که در موقع کار، فاصله قسمت متحرک آن با ساختمان و بارهای چیزه شده کمتر از یک متر نباشد. در صورتی که استقرار جراثقال دکلی احتیاج به تکیه گاه کمکی داشته باشد باید از کلیه تکیه گاه های کمکی موجود جراثقال استفاده شود و زیر

تکیه گاهها باید صفحاتی (لایزرهایی) محکم و مقاوم قرار داده شود. این لایزرهای به عنوان ملزمات اختصاصی جراثقال تلقی می‌شوند.

▪ انجام هر نوع کاری در میدان کار جراثقال اعم از کارهای ساختمانی، رنگ آمیزی و سرویس چراغها در خلال کار جراثقال مجاز نمی‌باشد.

▪ در موقع بلند کردن و جابجایی بار با جراثقال رعایت نکات زیر ضروری است:

✓ ورود افراد غیر مسئول به میدان کار و همچنین بر روی جراثقال و سایر مکانیزم‌های بالابر مجاز نیست.

✓ سیم بکسل‌ها طوری انتخاب می‌شوند که در تمام شرایط، زاویه بین آنها از ۹۰ درجه تجاوز نکند.

✓ تعداد رشته‌ها و زاویه سیم بکسل باریندی متناسب با وزن بار تعیین می‌شود.

✓ برای جابجایی و بلند کردن بارهای کوچک باید از ظروف مخصوص استفاده گردد. بطوری که احتمال ریختن مواد یا قطعات وجود نداشته باشد.

✓ بلند کردن قطعات بیش از ۵۰۰ کیلوگرم که قادر پلاک وزن واقعی باشد موکول به نظر مسئول ایمنی جابجایی بار با جراثقال می‌باشد.

✓ موقع بلند کردن بار در نزدیکی دیوار، ستون، راه آهن و تجهیزات، حضور افراد و حتی کارگران زیر جراثقال بین بار و موانع ذکر شده مجاز نیست. این موضوع باید در موقع پایین آوردن بار نیز بدقت رعایت گردد.

✓ قبل از حرکت پل برای جابجا کردن بار بطور افقی، باید اطمینان حاصل گردد که بار حداقل نیم متر بالاتر از اشیایی که در مسیر قرار گرفته اند باشد.

✓ دکل جراثقال بدون بار در هنگام جابجایی باید در امتداد جاده قرار گیرد، جابجا کردن این نوع جراثقال‌ها همزمان با چرخش دکل مجاز نیست.

✓ در زیر محل استقرار باید تراورسهای محکم و مخصوصی گذاشته شود تا سیم بکسل ها برآحتی و بدون اینکه به بار آسیبی برسانند از زیر بار خارج شوند.

✓ بارگیری واگن و ماشین‌ها باید طوری انجام گیرد که سیم بکسل اندازی به آنها سهولت انجام شود.

✓ زمانی که افراد در داخل واگن و یا اطاق بار ماشین باری هستند، بالا و پایین بردن بار مجاز نیست.

✓ در پایان کار و زمان استراحت کارگران، بار نباید به جراثقال آویزان بماند.
▪ راننده جراثقال مجاز به انجام موارد زیر نمی‌باشد:

✓ بلند کردن و جابجایی بار موقعی که کسی زیر بار قرار گرفته باشد.

✓ کشیدن بار از روی زمین، کف سالنهایا روی ریل‌ها.

▪ تاریخ آزمایش و تاریخ آزمایش بعدی و مشخصات فنی جراثقال باید روی تابلو نوشته و در معرض دید قرار گیرد.

۴. مسئولیت:

▪ مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جراثقال، در موقع حادثه و سانحه باید بلافاصله موضوع را به سرپرست بخش، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و بازرگانی شرکت اطلاع دهد.

▪ بمنظور حفظ شرایط ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، مفاد این دستورالعمل باید دقیقاً "رعایت شود.

▪ متخلفین از این دستورالعمل مسئول بوده و طبق مقررات مورد بازخواست قرار می‌گیرند.

مقررات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای برای کارگران زیر جراثقال (سیم بکسل اندازان، علامت دهنده‌گان)

۵. کلیات:

▪ اشخاصی می‌توانند به عنوان سیم بکسل انداز یا علامت دهنده انجام وظیفه نمایند که آموزش مخصوص آنرا دیده و پس از قبولی، از طرف بخش یا کارگاه به این شغل گمارده شوند.

▪ چنانچه به کارگرانی که روی دستگاهها کار می کنند و یا به مونتاژ کاران، وظیفه بکسل اندازی واگذار شود باید آموزش لازم را بییند و نتیجه آزمون در گواهینامه آنها ذکر شود. کارگرانی که شخصاً "جراثمال را از کف کارگاه هدایت می کنند و مسئول آویزان نمودن بار به قلاب می باشند از این امر مستثنی هستند.

- * سنجش مجدد معلومات سیم بکسل اندازان در موارد زیر ضروریست:
 - ✓ در مواردی که بیش از شش ماه کار تخصصی خود را ترک کرده باشند.
 - ✓ حداقل سالی یکبار
 - * تعداد سیم بکسل اندازان جراثمال توسط سرپرست و یا کارگاه تعیین می شود.
 - * هنگامی که دو یا چند سیم بکسل انداز با هم کار می کنند، یکی از آنها به عنوان ارشد تعیین می شود.
 - * هنگامی که منطقه عملیات جراثمال بطور کامل از کابین راننده جراثمال دیده نمی شود، از طرف سرپرست بخش و یا کارگاه شخصی از میان سیم بکسل اندازان با تجربه جهت علامت دادن به راننده جراثمال انتخاب می شود.
 - * سیم بکسل انداز از نظر اجرایی زیر نظر مسؤول انجام کارهای جابجایی بار بوسیله جراثمال انجام وظیفه می کند.
۶. اطلاعات:
- * شخصی که عنوان سیم بکسل انداز کار می کند باید در مسائل ذیل اطلاعات لازم را داشته باشد:
 - ✓ ساختمان و ظرفیت مجاز جراثمالی که با آن کار می کند.
 - ✓ سیم بکسل اندازانی که با جراثمال های دکل دار کار می کنند باید ظرفیت بالابری آنها را نسبت به طرز قرار گرفتن دکل و شعاع فعال دکل و همچنین وضعیت تکیه گاههای کمکی بدانند.

✓ سیم بکسل انداز باید بتواند سیم بکسل یا سیم بکسل های مناسب را طبق ظرفیت بالابری، تعداد شاخه ها، طول و زاویه شب شاخه های سیم بکسل را نسبت به حالت عمودی وزن و مشخصات بار انتخاب نماید.

✓ به استاندارد واژدگی سیم بکسل ها و از کارافتادگی ظروف حمل بارهای ویژه آشنایی داشته باشد.

✓ روش درست بستن و آویزان نمودن بار به قلاب را بداند.

✓ با روش پرکردن ظروف حمل بارهای ویژه آشنایی داشته باشد.

✓ علاطم تعیین شده در شرکت جهت راهنمایی رانندگان جراثمال را بداند و به آنها عمل نماید.

✓ ترتیب، حجم و اندازه باری که باید ابانته شود را بداند.

✓ به مقررات ایمنی و بهداشت حرفة ای کار با جراثمال های دکل دار خودرو که در نزدیکی خطوط هوایی انتقال برق و سازه های فلزی کار می کنند، آشنا باشد.

✓ سیم بکسل انداز باید محل قرار گرفتن کلید اصلی تغذیه برق جراثمال را بداند و بتواند در موارد اضطراری جریان برق جراثمال را از شبکه قطع نماید.

▪ وظایف بکسل انداز قبل از شروع - بکسل انداز قبل از شروع به کار باید موارد ذیل را مدد نظر

قرار دهد:

✓ وسایل باربندی و سیم بکسل ها را طوری انتخاب کند که با وزن و مشخصات باری که باید جابجا شود مطابقت نماید. هنگام سیم بکسل بندی بارهای طویل، باید سیم بکسل ها را بنحوی انتخاب نماید که زاویه بین شاخه های آنها بیش از ۹۰ درجه نباشد.

✓ سیم بکسل انداز باید سیم بکسل را با توجه به زاویه و اندازه باری که نقل مکان داده می شود انتخاب نموده و مشخصات سیم بکسل را با پلاک هویت (ایتکت) آن مطابقت نماید و همچنین سالم بودن ظروف مخصوص حمل مصالح و بارهای ویژه، وزن خالص و حداکثر باری را که باید حمل شود کنترل نماید.

- ✓ روشانی محل کار را کنترل نموده و در صورت کافی نبودن روشانی، موظف است به مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جراثقال گزارش نماید.
- وظایف سیم بکسل انداز در هنگام بستن و سیم بکسل اندازی بارها
- ✓ سیم بکسل انداز فقط پس از دریافت دستور می تواند شروع به کار نماید و در مواردی که دستور روش و صریح نباشد، باید از شخصی که مسئول ایمنی جابجایی بارها با جراثقال است اطلاعات لازم را کسب نماید.
- ✓ سیم بکسل انداز در هنگام بستن بار باید مقررات زیر را اجرا نماید:
- ✓ وزن باری را که با جراثقال جابجا می شود از روی علامت و نوشه های آن کنترل نماید و اگر امکان تعیین وزن بار را نداشته باشد باید از مسئول ایمنی جابجایی بار با جراثقال سوال نماید.
- ✓ در موقع بستن بار، سیم بکسل ها باید روی قسمت اصلی بار قرار گرفته، تاب و گره خوردگی نداشته باشند و بمنتظر جلوگیری از صدمه دیدن بار و سیم بکسل لازم است بین بار و سیم بکسل چوب های مخصوص را طوری قرار دهند که بهنگام جابجایی، قطعات چوب نیافتد و بار تغییر وضعیت ندهد.
- ✓ در مورد بارهایی که دارای حلقه های مخصوصی جهت جابجایی می باشند باید از حلقه ها استفاده شود.
- ✓ هنگام آویزان نمودن بار بر روی قلاب دوطرفه، سیم بکسل ها باید بنحوی قرار گیرند که سنگینی بار بطور یکنواخت روی قلاب تقسیم شود.
- ✓ سیم بکسل های فرعی را که جهت هدایت بار در نظر گرفته شده و در موقع حمل بار مورد استفاده قرار نمی گیرند، لازمست بنحوی جمع آوری و کوتاه نمود که در موقع حمل بار با وسایلی که در مسیر است برخورد نکند.
- ✓ در موقع حمل بار توسط دو جراثقال، لازمست تمام عملیات زیر نظر مسئول ایمنی جابجایی بار بوسیله جراثقال انجام شود.

- ✓ برای بکسل انداز باید اطمینان حاصل شود که بار درگیری ندارد و با کف چسبندگی پیدا نکرده است.
- هنگام بستن و سیم بکسل اندازی موارد زیر مجاز نیست:
 - ✓ جابجایی باری که وزن آن نامشخص یا بیش از ظرفیت مجاز جراثقال است.
 - ✓ استفاده از وسایل باریندی و ظروف مخصوص حمل بار که معیوب یا آزمایش نشده باشند.
 - ✓ متصل کردن سیم بکسل های معیوب به یکدیگر
 - ✓ آویزان نمودن بار روی یک شاخه قلاب دو طرفه
 - ✓ بستن و سیم بکسل اندازی بارها روی قلاب جراثقال در فاصله ای کمتر از ۳۰ متر از سیم های هوایی انتقال برق.
 - ✓ بالا بردن اشخاص با گریفر.
- وظایف سیم بکسل انداز در هنگام بالا بردن و جابجا کردن بار
 - ✓ سیم بکسل انداز باید شخصاً علامت لازم را به راننده جراثقال یا شخصی که مسئول مبادله علامت است بدهد.
 - ✓ سیم بکسل انداز قبل از علامت دادن در مورد بالا بردن بار باید موارد زیر را رعایت کند:
 - اطمینان حاصل کند که بار محکم بسته شده است.
 - کنترل کند که روی بار و یا داخل لوله ها، قطعات اضافی که هنگام بالا بردن ممکن است سقوط نماید وجود نداشته باشد.
 - اطمینان حاصل کند که در هنگام بلند کردن، بار به جایی گیر نکند.
 - مواظبت نماید افراد در کنار بار، میان بار و دیوار و یا تجهیزات قرار نگرفته باشند.
 - قبل از بلند کردن بار بوسیله جراثقال دکل دار باید از عدم وجود افراد در کنار جراثقال، روی سکوی گردان بالابر و در محوطه فرود بار و دکل، اطمینان حاصل نماید و خود از میدان کار دکل دور شود.

- سیم بکسل انداز باید خرابی و سایل و جراثقال را بلا فاصله به اطلاع راننده جراثقال برساند و کار را متوقف کند.
- هنگام بالا بردن و جابجا کردن بار، سیم بکسل انداز باید موارد زیر را کنترل کند:
 - ✓ چنانچه وزن باری که بالا برده می شود نزدیک به ظرفیت مجاز جراثقال باشد، دستور بالا بردن بار را تا ارتفاع ۲۰۰ میلیمتری داده و درستی و یکنواختی سیم بکسل ها و پایداری جراثقال و عمل ترمزاها را کنترل نماید و در صورت ضرورت برای اصلاح کردن وضعیت سیم بکسل ها، بار را مجدداً "پایین آورد.
 - ✓ هنگام بیرون آوردن بار از پیچ های فونداسیون مراقبت نماید که بالا بردن بار با حداقل سرعت و در گیری تا بیرون آوردن کامل آن از پیچ ها انجام گیرد.
 - ✓ قبل از جابجا کردن بار بطور افقی اطمینان حاصل کنند که بار در ارتفاع حداقل نیم متر بالاتر از اشیایی که در مسیر هستند قرار گرفته است.
 - ✓ هنگام جابجا کردن بار، سیم بکسل انداز باید همراه آن باشد، اگر همراه بودن وی با بار امکانپذیر نیست، در آنصورت راننده جراثقال باید در جابجا کردن بار مراقبت لازم را به عمل آورد و چنانچه بار در دید راننده جراثقال نیست، سیم بکسل انداز دومی جهت علامت دهی تعیین شود.
 - ✓ جهت جلوگیری از چرخیدن خودبخودی بارهای طویل و بزرگ، باید از طناب های مهاری مخصوص استفاده نمود.
 - ✓ سیم بکسل انداز باید چیدن بارها را بطور یکنواخت و بدون تخلف از قوانین مقرره انجام دهد.
چیدن بارها در واگن ها، سکوها و همچنین پایین آوردن آنها باید طوری انجام گیرد که تعادل این وسایل بهم بخورد. ضمناً "وسایل نقلیه نیز بنوبه خود بمنظور جلوگیری از جابجا شدن باید مهار شوند.
 - ✓ جابجایی محصولات سیال و ریزدانه باید در ظروف مخصوص صورت گیرد.
 - ✓ هنگام کار جراثقال های دکل دار در نزدیکی خطوط انتقال برق، سیم بکسل انداز باید اطمینان کامل حاصل نماید که دکل جراثقال یا سیم بکسل ها در منطقه خطر خطوط انتقال برق قرار نمی گیرد.

▪ هنگام بالابردن و جابجا کردن بار اجرایی موارد زیر برای سیم بکسل انداز منوع است:

✓ قرار گرفتن اشخاص روی بار به هنگام بالا بردن و جابجا کردن آن.

✓ قرار گرفتن زیر باری که بالا برده شده است.

✓ کشیدن بار به هنگام بالا بردن، جابجا کردن و پایین آوردن با کمک دست.

✓ اجازه دادن به افراد جهت توقف در واگن راه آهن در هنگام بارگیری و یا تخلیه توسط

جرانقال های مغناطیسی.

✓ قرار گرفتن بین قسمت های ثابت و گردن جرانقال های دکل دار.

▪ وظایف سیم بکسل انداز هنگام پایین آوردن بار:

✓ قبل از پایین آوردن بار سیم بکسل انداز موظف است:

✓ محل قرار گرفتن بار را برسی نموده و اطمینان حاصل نماید که امکان اصابت، واژگون شدن

و لغزیدن بار وجود ندارد.

✓ قطعاتی از تخته و چوب را زیر بار قرار دهد تا سیم بکسل ها به آسانی از زیر بار خارج شوند.

✓ باز کردن سیم بکسل ها از زیر بار یا قلاب را پس از اطمینان کامل از استقرار باز انجام دهد.

✓ قرار دادن بار روی لوله، کابل و یا سایر محل هایی که برای چیدن بار در نظر گرفته نشده

است، منوع می باشد.

▪ مسئولیت سیم بکسل انداز

سیم بکسل انداز در قبال عدم اجرای دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای حاضر مسئول

می باشد.

۱. مقررات عمومی

- قبل از شروع بکار باید از داشتن اطلاعات کافی کلیه کارکنان در خصوص مسائل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، اطمینان حاصل نمود. این مسائل شامل موارد عمومی و کلیه مخاطراتی است که در حین انجام فعالیت می‌تواند برای فرد روی دهد.
- رعایت نظم و ترتیب در کلیه کارها و بخصوص عملیات راه اندازی الزامی است.
- قبل از شروع عملیات، از باز بودن راههای نجات (خروج اضطراری) و شناسایی آنان توسط افراد، اطمینان حاصل گردد.
- در کلیه مراحل از وسایل و ابزار آلات مناسب و سالم استفاده نمایید.
- کف کارگاه باید عاری از هر گونه روغن و وسایل زائد باشد.
- کلیه حفره‌های روبرو باید به نحو مطمئن پوشانیده شوند.
- محل وسایل اطفاء حریق (بخصوص کپسولهای اطفاء حریق) باید کاملاً مشخص بوده و بوسیله کلیه کارکنان شناسایی شده باشند.
- کلیه کارکنان قبل از شروع فعالیت در عملیات راه اندازی باید با مفاهیم علامت و آذیرها کاملاً آشنا شوند.
- کلیه کارکنان قبل از شروع فعالیت در عملیات راه اندازی باید با طرز کار کپسولهای اطفاء حریق آشنایی کامل پیدا کنند.
- استفاده از جعبه، بشکه، غلطک و یا وسایل نامطمئن دیگر برای افزایش ارتفاع منوع است. برای دسترسی به تجهیزات موجود در ارتفاع بالا باید از داریست و یا نرdban مناسب استفاده شود.
- قبل از شروع عملیات راه اندازی باید از ارت بودن کلیه تجهیزات و سیستم‌های برقی اطمینان حاصل شود.

- در صورت نیاز به استفاده از مایعات قبل اشتعال، باید تنها به میزان مصرف یک روزه و در ظروف مخصوص تهیه گردیده و به محل کار آورده شوند.
- مایعات و گاز های قابل اشتعال نباید در مجاورت منابع حرارتی نگهداشته شوند.
- نباید از هوای فشرده برای تمیز کردن البسه کاری استفاده شود.
- در صورت مصرف داروهای خواب آور، باید از فعالیت بر روی دستگاههای خطرناک و وسایل حساس اجتناب گردد.
- در صورتی که برخی از کارکنان به لحاظ پزشکی ملزم به استفاده مرتب از داروهای خواب آور هستند، باید قبل از شروع عملیات با پزشک شرکت تماس گرفته و هماهنگی نموده، مجوز لازم را اخذ نمایند.
- باید قبل از شروع عملیات راه اندازی اتصالات الکتریکی را بررسی نموده و از اتصالات مناسب آنها اطمینان کسب شود.
- فیوزها و کلیدهای قطع خود کار برق باید کاملاً سالم باشند.
- کلیه مدارهای برقی را باید برق دار فرض کرد مگر آنکه از بی برق بودن آنها اطمینان حاصل شود.
- از پاشیدن آب بر روی تجهیزات الکتریکی خودداری گردد.
- در صورت فعالیت در مجاورت مواد اسیدی و قلیایی، مواد منفجر شونده و یا در فعالیتهاي با احتمال پرتاب ذرات، باید از شیلد صورت استفاده شود.
- اگر الزام به فعالیت و یا کنترل وسایل برقی در حالت برق دار وجود داشته باشد، باید علاوه بر استفاده از دستگش عایق برق مناسب با ولتاژ موجود، از زیرپایی عایق استفاده شود. مسلماً "MSEL" لازم برای این عمل باید قبل از مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اخذ شده و تمہیدات لازم بکار گرفته شده باشد.
- در صورت پاشیده شدن هر نوع ماده شیمیایی به صورت و چشمها باید سریعاً با استفاده از چشم شوی، صورت و چشم ها با آب ولرم شسته شوند.

- در صورت پاشیده شدن مواد شیمیایی خطرناک به بدن، باید سریعاً با استفاده از دوش اضطراری، بدن را با آب و لرم شست.
- در مراحلی از کار که وجود سر و صدای شدید غیر قابل اجتناب است، باید از گوشی های عایق صوت مناسب استفاده شود.
- استفاده از ماسکهای تنفسی مناسب جهت کار در محیط های با آلودگی هوای بالاتر از حدود مجاز، اجباری است. بدینهی است که نوع ماسکها بر اساس شرایط موجود و طبق نظر مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تعیین خواهد گردید.
- در صورت فعالیت در مجاورت حجم و یا فشار بالای مواد شیمیایی، استفاده از لباس کار عایق مواد شیمیایی، ضروری است.
- فعالیت در ارتفاع بیش از ۲ متر، مستلزم تجهیز به کمرنگ ایمنی است.
- علائم و تابلوهای هشدار دهنده مناسب را باید در محل های مناسب نصب نمود تا اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای لازم را به افراد شاغل در محل و کلیه افرادی که در مجاورت محل راه اندازی فعالیت می کنند، ارائه نمود.
- فقط افراد مجاز و آموزش دیده می توانند در انجام عملیات راه اندازی فعالیت نمایند که اینامر نیز مستلزم اخذ مجوز کار فرد می باشد.
- هیچ گاه نباید از نردهبان بدون پایه مطمئن و ثابت استفاده نمود.
- در صورتی که فعالیتی بر روی یک ماشین صورت می گیرد و ماشین بی برق شده است، باید با استفاده از علامت ((کلید خاموش باشد، دستگاه در دست تعمیر است)) و نصب آن بر روی کلید برق اصلی، از روشن ننمودن اتفاقی دستگاه توسط سایرین اطمینان حاصل کرد.
- در موقعی که خطر برق گرفتگی در اثر اتصال ناآگاهانه برق از کلید اصلی در حد بالایی باشد، باید با خارج نمودن فیوز، ضربی اطمینان را افزایش داد.
- استفاده از ماسک و یا عینک ایمنی در فعالیتهایی که احتمال پاشیدن مواد خطرناک به چشم وجود دارد ضروری است و از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

- ✓ فعالیت در مجاورت سیستم های حاوی کلرین.
- ✓ حمل و نقل و جابجایی مواد اسیدی یا بازی.
- ✓ حمل و نقل و جابجایی مواد خطرناک شیمیایی.
- ✓ فعالیت در جاهایی که مواد ماشین کاری، سنگزرنی، تراش کاری، چکش کاری، یا سوراخ کاری می شوند.
- ✓ فعالیت در محیطهای آلوده به ذرات.
- ✓ فعالیت در محلهای نمونه برداری و عملیات تحت فشار و یا محل سرریز مایعات خطرناک.
- استفاده از ماسکهای شیمیایی، ماسک ذرات، ماسک گاز و ماسک هوا در محلهایی که احتمال آلودگی هوا در آن وجود دارد ضروری است. بیشترین احتمال مربوط به فعالیت در داخل مخازن و در عملیاتی مانند تمیز کاری و تعمیرات است، مخصوصاً زمانی که احتمال نشتی از لوله های تغذیه نیز وجود داشته باشد.
- وسایل حفاظت فردی باید بدقت نگهداری شده، مورد بازرگانی قرار گرفته، مرتباً تمیز و استریل گردیده و بصورت دوره ای توسط مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای بازبینی گردد.
- وسایل تنفسی با منبع تأمین اکسیژن که اجزه تنفس به فرد را از طریق منبع اکسیژن فشرده و یا مولد اکسیژن می دهند، باید بدقت مورد استفاده قرار گیرند. طول مدت استفاده از آنها بستگی به میزان ذخیره اکسیژن در داخل کپسول و یا ظرفیت اکسیژن سازی دستگاه دارد. نکته بسیار مهم عدم استفاده از کپسولهای اکسیژن فشرده در محلهایی است که احتمال انفجار در آنها وجود دارد (مثالاً در داخل مخازنی که در آنها منابع آتش وجود دارد).
- در خصوص دستگاه های هوا ساز باید دقیق گردد که هوای بدون آلودگی به میزان مناسب و بصورت راحت و یکنواخت برای کارگر تأمین گردد.
- در خصوص عایقهای صوتی و نظر به احساس های متفاوت افراد، باید هر کدام از افراد که احساس ناراحتی از نظر صدادر محیط کاردارند، از عایقهای صوتی استفاده کنند. این امر علاوه بر محلهایی است که در آنها بعلت وجود صدای بیش از حد مجاز همه کارکنان ملزم به استفاده از گوشی هستند.

- قبل از به راه انداختن ابزارها و دستگاههای پنوماتیک، باید با استفاده از آژیر، اخطار لازم داده شود.
- در کلیه مراحل راه اندازی، ارتباط مطمئن و سریع بین اتاق کنترل و قسمت راه اندازی باید برقرار شود. در صورت استفاده از بی سیم برای برقراری ارتباطات در موقع بروز خطر و یا حادثه با گفتن کلمه ((خطر)) باید سایر افراد ارتباط را قطع نمایند تا حالت اورژانس رفع گردد. در خاتمه حالت اورژانس با گفتن جمله ((خطر رفع شد)), کلیه افراد می توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
- قبل از راه اندازی سیستم های تحت فشار و یا تحت ولتاژ، باید از صحبت کارکرد نشانگرهای مربوطه اطمینان حاصل شود.
- در کلیه مراحل راه اندازی، کلیه ارتباطات باید به زبان فارسی برقرار گرددند.
- قبل از راه اندازی، مسئول راه اندازی باید با مطالعه مدارک مربوطه، اطلاعات کافی درخصوص مراحل راه اندازی را کسب نموده و کارکنان تابعه را با وظایف محوله به خوبی آشنا نموده باشد.
- قبل از راه اندازی باید مجوز مربوطه از مسئول مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اخذ گردیده و کلیه مواردی که توسط آنان اعلام گردیده است، رعایت شوند.
- کلیه تجهیزات ابزار دقیق باید از نوع الکترونیکی باشند.
- در محلهایی که خطر انفجار و یا شتعال در حین راه اندازی وجود دارد باید از ابزار آلات ضد انفجار و ضد اشتعال استفاده نمود.
- همیشه باید از وسایل و ابزار آلات استاندارد و مناسب استفاده شود.
- قبل از شروع عملیات راه اندازی، باید از آماده به کار بودن سیستم های قطع خودکار در موقع بحران که متصل به برق مطمئن ۲۴ ولت مستقیم باشند، اطمینان حاصل گردد.
- منابع مطمئن انرژی باید برای مدارهای حساس الکترونیکی (مانند UPS) از قبل تدارک شوند.
- انرژی سیستم های اعلام هشدار باید از منبع تغذیه مطمئن تأمین گرددند.

- منابع تغذیه مطمئن باید بتوانند حداقل برای یک ساعت کار در حالت اضطراری و قطع مدار تأمین انرژی نمایند.
- تجهیزات در موقع نصب باید حاوی اتیکتی باشند که اطلاعات ذیل را شامل گردد:
 - ✓ نام شرکت سازنده
 - ✓ مدل دستگاه
 - ✓ شماره سریال دستگاه
 - ✓ تجهیزاتی که دارای ابعاد بزرگ بوده و یا از حساسیت خاصی برخوردارند، باید علاوه بر دارا بودن مشخصات بند فوق اطلاعات ذیل را نیز داشته باشد:
 - ✓ شماره شناسایی
 - ✓ ماده ای که در بدنه و یا قسمتهای جانبی دستگاه بکار رفته است
 - ✓ ابعاد دقیق دستگاه
 - ✓ شانگرها باید طریقه صحیح نصب شده و بسهولت دیده شوند
 - ✓ آلامها باید هم بصورت چشمی و هم بصورت صوتی هشدارها را اعلام نمایند
 - ✓ کلیه کابلها باید برچسب دار باشند.
 - قبل از راه اندازی باید از فعالیت مطمئن کلیدهای خود کار قطع عملیات در اثر بروز مشکل، اطمینان حاصل نمود.
 - راه اندازی لوله‌ها و مخازن تحت فشار باید با ۵۰ الی ۸۵٪ فشار کل و برای دریچه‌های فشار با ۹۵٪ فشار کل انجام گیرد. مگر آنکه رویه دیگری برای مورد خاصی ارائه شده باشد.
 - در مواردی که راه اندازی سیستم‌های تحت فشار با احتمال وارد آمدن ضربه‌هایی توأم باشد، باید باستفاده از ضربه‌گیر کنترل‌های مربوط را بعمل آورد.
 - محافظت از فشار بیش از حد باید در حد $1/3$ برابر حد اکثر فشار در نظر گرفته شود.
 - میزان حرارت المنتها باید به گونه‌ای باشد که قسمتهای حساس در حد اکثر فعالیت سیستم، در مقادیر متوسط خود قرار گیرد.

- در مواردی که احتیاج به اندازه گیری دقیق دما در حدود کمتر از ۴۰۰ باشد، باید از نشانگر حرارت مقاومتی (RTD) استفاده نمود.
- در طول راه اندازی باید تدابیر لازم برای حفاظت از سیستمهای حرارتی در مقابل تغییرات سریع حرارت بعمل آید.
- تجهیزات نمونه برداری از سیستم باید به لوبهای سریع العمل مجهز شده باشند.
- در محلهایی که فعالیت با مواد خورنده و سوزاننده صورت میگیرد، وجود دوش و چشم شوی اضطراری ضروری می باشد.
- در محلهایی که استفاده از سویچهای محدود کننده ضروری باشد باید قبل از راه اندازی از وجود و کارکرد مناسب آنها اطمینان حاصل نمود.
- داشتن فضای کار مناسبی برای فعالیت کارکنان در حین راه اندازی الزامی است.

۲. مجوز انجام کار (PERMIT)

- برای محافظت از جان افراد، حفظ دستگاهها و ممانعت از اختلال در کار باید از مراجع مربوطه نسبت به تهیه مجوز اقدام و پس از کسب آن و در نظر گرفتن تمهیدات اعلام شده، مبادرت به انجام عملیات نمود.
- هر نوع مجوز باید حاوی چک لیستی از تدابیر لازم برای مقابله با مخاطرات عمومی باشد. چنین چک لیستی نمی تواند تدابیر مربوط به کلیه مخاطرات را دربرداشته باشد.
- در هر مجوز باید نوع کار، مخاطرات احتمالی و روشهای ارجح مقابله با مخاطرات مربوطه تعیین شده باشند.
- یک توصیه خاص برای ممانعت از حضور افرادی که در رابطه با کار نیستند باید صورت گیرد تا از تماس بی مورد افراد با مخاطرات مربوطه اجتناب گردد.
- اگر افراد مجبور به حضور در محل مخاطره آمیز هستند، باید عملیات را قطع نمود تا افراد محل را ترک کنند.

- اگر در حین عملیات، مخاطرات و وضعیت خطرناکی پیش آمد، سرپرست گروه باید عملیات را متوقف و مجوز را ابطال نمایند.
- برای هر نوع عملیات خاص فقط باید مجوز آن را گرفت و استفاده از یک نوع مجوز برای یکسری از عملیات مجاز نیست.
- در صورت بروز هر نوع تغییر مهم در انجام کار، باید نسبت به اخذ مجوز جدید اقدام نمود.
- هر کدام از کارکنان وظیفه خاصی را بر عهده دارند. انجام امر غیر مربوط توسط کارکنان منع است.
- در حین حمل و نقل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک باید احتیاط های لازم بعمل آید.
- مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در صورت مشاهده وضعیت خطرناک می توانند کار را متوقف و با ارائه توصیه های لازم نسبت به ایمن نمودن فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است مجوز ارائه شده تا زمان انجام توصیه ها و تأیید مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای باطل خواهد گردید.
- اگر در حین انجام عملیات، مخاطرات و وضعیتهای خطرناکی روی داد، سرپرست گروه باید عملیات را تارفع خطر و اخذ مجدد مجوز متوقف نمایند.
- مجوزها معمولاً برای یک شیفت کاری ارائه می گرددند، هر چند می توان در موارد استثنایی آنها را در دو شیفت کاری و یا بصورت ۲۴ ساعته ارائه کرد. در این خصوص باید تدابیر ویژه ای اخذ شده باشد.
- مجوز باید در طول مدت کار در دسترس بوده و در محل انجام کار نگهداری شود.
- در صورتی که در حین انجام کار مخاطرات ویژه ای پیش آمد و یا وضعیت کار به شکل خطر ناکی مبدل گردید، ارائه کننده مجوز و نیز استفاده کننده از آن باید مجوز را لغو نموده و حالت بحرانی را رفع نمایند، سپس با اخذ مجوز جدید اقدام به انجام یا ادامه عملیات نمایند.
- کارفرما و مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) باید امضاهای معتبر برای صدور مجوزها را دقیقاً به کارکنان خود اعلام نمایند.

۳. راه اندازی لوله‌ها

- لوله‌ها، شیرها و فلکه‌ها باید بر اساس نوع مایع جریان یافته در لوله‌ها انتخاب و محافظت شده باشند.
 - در مسیرهایی که مواد سمی در آنها جریان دارند، باید محافظت بیشتری مد نظر قرار داده شوند.
 - در مراحل راه اندازی، باز نمودن فلکه‌ها باید بگونه‌ای باشد که تا تلث سوم فلکه‌ها باز شوند و از باز نمودن آنها تا انتها خودداری گردد.
 - قبل از استفاده از هر لوله، باید آنرا بررسی نمود تا از عدم پارگی، گره خوردگی، تاشدگی و سایر مشکلات آن اطمینان حاصل شود.
 - هیچگاه از شیلنگ آب به جای شیلنگ‌های گاز و بخار یا هوا استفاده نشود.
 - هیچگاه از باد برای تمیز کردن لباسها یا بدن از گرد و غبار استفاده نشود.
 - تنها از بسته‌های استاندارد برای محکم نمودن شیلنگ‌ها استفاده شود.
 - قبل از انجام عملیات شستشوی لوله‌ها، باید قسمت‌هایی را که نسبت به رطوبت حساس هستند محافظت نموده یا آنها را در محیط‌های خشک نگهداری نمود. از جمله این قسمتها می‌توان به شمارشگر پیستون، پمپ پیستون و پمپهای چرخ دنده‌ای اشاره نمود.
 - باید کلیه قسمت‌هایی از لوله که علامت دار نیستند را نیز کاملاً شستشو داد تا از عملکرد و نگهداری سیستم مطمئن گردد.
 - کلیه شیرفلکه‌ها و دکمه‌های باز و بسته کردن سیستم و بخصوص سیستم‌های الکترونیکی باید بصورت واضح و روشن علامت گذاری گردد، به ترتیبی که تجهیزات مربوطه در محیط کار به راحتی دیده شوند و حالت‌های باز و بسته شدن آنها مشخص گرددند.
- ### ۴. عملیات رادیو گرافی در راه اندازی
- علاوه بر رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مطروحة در (دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در رادیو گرافی) باید موارد ذیل نیز رعایت گردد:

✓ باید قبل "مجوز لازم برای انجام عملیات را از مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) دریافت نمود.

- ✓ تجهیز به یک دستگاه اندازه گیری سریع و صحیح میزان پرتو ها الزامیست.
- ✓ باید اطلاعات مربوطه به مخاطرات احتمالی و موجود و روشهای ممانعت از تأثیر پرتوها، قبل اخذ شده و افراد کاملاً توجیه شده باشند.
- ✓ افرادی که وجودشان برای عملیات ضروری نیست باید از محل خارج گردند.
- ✓ محدوده خطر را باید برآورده نموده و باعلامتی مشخص شوند.
- ✓ وظیفه هر کدام از افراد تیم که قبل تعیین گردیده اند را باید مجدداً یاد آوری کرد، در خصوص استفاده صحیح افراد از وسایل حفاظتی مناسب، اقدامات لازم را انجام داده و از بکارگیری صحیح آنها اطمینان یافته.

۵. راه اندازی پمپها

- قبل از راه اندازی پمپها باید موتور پمپها را به گونه ای حفاظت نمود که از برآه افتادن اتفاقی آنها ممانعت بعمل آید.
- دریچه های ورودی و خروجی آب بسته بوده و از جریان یافتن سیال در داخل آن جلوگیری شود.
- محتوی پمپ باید به لوله فاضلاب (خروچی موادزايد) تخلیه گردد.
- مایعات سرریز شده از پمپ باید سریعاً جمع آوری گردد.
- دریچه های پمپهای HTM که بصورت کامل محکم گردیده اند، باید پس از ۲۰ دقیقه بسته شده و به طریق مطمئن از باز شدن مجدد آنها ممانعت بعمل آید.
- در صورت برداشته شدن پمپ، خطوط باید بوسیله فلنج یکطرفه (ته بسته) مسدود شوند.
- پس از انجام مراحل فوق سربرست کارگاه نسبت به امضاء درخواست مجوز انجام کار که مقدم بر عملیات نگهداری است اقدام خواهد نمود.

۶. بیرون آوردن صافیها:

- برای بیرون آوردن صافیها باید ابتدا موارد ذیل را انجام داد:
 - دریچه های ورودی و خروجی صافیها باید بسته شده و از باز شدن اتفاقی آنها ممانعت عمل آید.
 - اگر دریچه و یا لوله تخلیه مایعات وجود ندارد باید بولتهای روی فلنج صافی را با دقت باز کرد.
 - پس از انجام مراحل فوق، سربرست کارگاه نسبت به امضاء درخواست مجوز انجام کار که مقدم بر عملیات نگهداری است اقدام خواهد کرد.

۷. تجهیزات الکتریکی

- تنها افراد آموزش دیده مجاز به ورود به مراکز برق، اتاقهای کنترل و سایر محیطهایی هستند که کنترلها و یا عملیات الکتریکی مهم در آنها صورت می گیرد.
- تنها افراد آموزش دیده مجاز به فعالیت بر روی سیستم های برق و حتی جایگذاری فیوزها در راه اندازی مجدد هستند.
- باید در کلیه موارد از عملکرد سیستم ارت قبل از راه اندازی سیستمهای الکتریکی اطمینان یافت.
- برای اجتناب از خطاهای مربوط به اتصال کابلها باید کابلهای هر دستگاه بصورت مستقل آورده شده و قبل از اتصال به دستگاهها، از مسیر و منبع آنها اطمینان یافت.

۸. فعالیتهای مکانیکی

- کلیه فعالیتهای مکانیکی که در مجاورت فعالیتهای عملیاتی راه اندازی صورت میگیرد، باید در بین ترین میزان و با کمترین نفرات صورت گیرد.
- هیچکدام از فعالیتهای مکانیکی نباید بدون اخذ مجوز مربوطه صورت گیرند.
- انجام هر گونه کار گرم مانند جوشکاری و عملیات حرارتی بدون اخذ مجوز منوع است.

▪ هیچ کس حق ورود به مخزن و یا لوله ای را ندارد مگر آنکه قبل از عدم وجود هر گونه گاز خطرناک در داخل مخازن و یا عدم راه اندازی اشتباہی سیستم اطمینان حاصل نموده و مجوز لازم را اخذ کرده باشد.

▪ برای فعالیت در جاهایی که گازهای هیدروکربن وجود دارند، باید از ابزارهای ضد حرقه استفاده شود.

▪ هنگام حرکت در سیستم های فعال، چه بالا رفتن و چه پایین آمدن باید ابزارها را در کیسه هایی قرار داد که از افتادن اتفاقی آنها ممانعت بعمل آید.

▪ موقعی که افرادی در قسمت بالای سر افراد دیگری مشغول فعالیت هستند، باید از عدم سقوط اجسام و ابزار آلات مورد استفاده افراد بالادست بر روی افراد پایین دست اطمینان حاصل نمود. در صورت نیاز، باید جایگاه های مطمئنی برای نگهداری اجسام و یا ابزار آلات بکار بردشود.

▪ باید با استفاده از ابزار مناسب و پیروی از روش کاری مناسب، از بروز حوادث و جراحات ممانعت بعمل آید.

▪ استقرار کلیه ماشین آلات و دستگاهها باید بطريقه ای باشد که بهترین کنترل از زمین را داشته و با آسانترین روش مستقر شوند.

▪ در حین جایگذاری، حتی الامکان از عبور ماشین آلات از محیط هایی که دارای درجه حرارت بالا بوده و یا مرتعش هستند خودداری گردد.

۹. ماشین آلات متحرک و چرخنده

▪ حفاظهای ماشین آلات برای حفاظت افراد از خطرات موجود در ماشین های مربوطه به کار می روند. لذا برداشتن و باز کردن حفاظها تنها زمانی مجاز است که ماشین در حالت خاموش بوده، قفل شده و برچسب عدم راه اندازی بر روی آن نصب شده باشد. بدینهی است قبل از راه اندازی ماشین باید حفاظ آن را در جای خود قرار داد و بهترین حالت آن است که تا زمانی که حفاظ بطور کامل در جای خود قرار نگرفته است، ماشین بکار نیافتد.

- ماشین آلات متحرک باید با استفاده از یک سویچ اصلی که درعرض دید و دسترسی کارکنان باشد خاموش گردد.
- حفاظهای دستگاه باید بصورت کامل بوده و از درگیری فرد با قسمتهای متحرک دستگاه ممانعت عمل آورده و بگونه ای باشد که باز کردن آنها، دستگاه از کار بیفتد.
- فقط افراد متخصص مجاز به کار با ماشین آلات مذکور می باشند.
- دستگاهها بایستی مجهز به یک سویچ اصلی که درعرض دید و دسترسی کارکنان قرار گیرد باشند تا بتوان در صورت بروز خطر، سریعاً نسبت به خاموش کردن آنها اقدام نمود.

۱۰. ورود به مخازن

- تنها افراد دوره دیده و ذیصلاح مجاز به فعالیت در درون مخازن هستند.
- کارکنان فعل در درون مخازن باید توسط یکنفر مراقبت شوند تا در صورت بروز هر گونه مشکلی، سریعاً نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
- قبل از ورود به مخازن و لوله ها باید از مخاطرات بالقوه آن از قبیل کمبود اکسیژن، وجود گاز های سمی، مخلوطهای قابل انفجار و قابل اشتعال، مواد شیمیایی خورنده و سوزاننده آگاه بوده و تدابیر ایمنی و بهداشت حرفة ای مریبوطه را اتخاذ نمود و در کل باید مراحل زیر را انجام داد:
 - ✓ مخازن را باید با گاز درون آن وسیس هوا بطور کامل شست.
 - ✓ کلیه ورودی های به مخزن را باید مسدود نمود.
 - ✓ قبل از ورود به مخزن، باید از وجود هوای مناسب در داخل مخزن اطمینان یافت.
 - ✓ هیچ کس حق ندارد بدون حضور نفر مراقب که در بیرون از مخزن قرار گرفته و بر فعالیت فرد نظارت نماید ، وارد مخزن شود.
 - ✓ در صورت نیاز باید از کمرنگ ایمنی استفاده شود.
- در طول راه اندازی خطوط و مخازن حاوی مواد خطرناک، باید از فعالیت مطمئن و مناسب سیستم های تهویه اطمینان حاصل گردد.

۱۱. آموزش

- با توجه به اینکه بیشترین عامل رعایت نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای، دانستن آنها و داشتن اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای کافی است، لذا قبل از شروع هر گونه عملیات راه اندازی باید از آموزش کامل کارکنان و دارا بودن اطلاعات مکفی آنان اطمینان حاصل شود. انجام تمرینهای دوره ای درخصوص میزان توانایی بکارگیری اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای و رعایت نکات ضروری است که این عمل باید توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) برنامه ریزی شده و توسط مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای اجرا گردد.

۱۲. کمکهای اولیه

- باید از وجود مرکزی مجهز برای ارائه خدمات کمکهای اولیه اطمینان یافت.
- کلیه کارکنان بخصوص کسانی که با تجهیزات برق دار کار می کنند باید با ارائه عملیات نجات و احیاء آشنایی کامل داشته باشند.

۱۳. راهنماییهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در کار با مواد آسیدی

- نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای که در حمل و جابجایی آسید باید رعایت گردند عبارتند از:
 - کلیه افراد باید با کارگاه آشنایی کامل داشته باشند.
 - کلیه افراد باید با وظیفه محوله آشنا شده باشند.
- کلیه افراد باید MSDS مربوط به مواد موجود و بخصوص موادی که حمل می کنند را مطالعه نموده و در خصوص خطرات آنها کاملاً توجیه شده باشند.
- در محل کار باید دوش و چشم شوی اضطراری وجود داشته و کارکنان با طرز کار و محل قرار گرفتن آنها کاملاً آشنا شده باشند. این وسائل قبل از شروع عملیات باید توسط سرپرست گروه راه اندازی بررسی گردیده و هر گونه نقص در آنها سرعت رفع گردد.
- استفاده از عینک ایمنی و لباس کار ضد آسید و در موارد نیاز استفاده از شیلد صورت ضروری است.

- در صورت مشاهده هر گونه مایع آن را اسید فرض کنید و اقدامات مربوط به اسیدها را انجام دهید.
- کلیه پمپهای سیستم باید برای ممانعت از راه افتادن اتفاقی آنها به قفل استارت مجهز شده باشند.
- یک شیر آب برای موقع اضطراری در نظر گرفته شده و در دسترس قرار گرفته باشد.
- در صورت نیاز به جوشکاری یا انجام کار گرم بر روی مخازن، باید اطمینان یافته که مخازن حاوی هیدروژن نیستند.
- در صورت وجود هیدروژن در مخازن، باید با استفاده از آب آنرا تخلیه نمود.
- برای انجام هر گونه کاری در مدار، باید یک مجوز روشن و واضح از مرکز مربوطه دریافت نمود.
- در موقع نمونه برداری از سیستم باید به گونه ای ایستاد که هم راستا با جهت جریان مایع بوده و بدین وسیله از پاشیدن احتمالی اسید به صورت و بدن اجتناب نمود.
- اگر در حین نمونه برداری مشکلی پیش آمد، باید سریعاً نسبت به متوقف کردن نمونه برداری اقدام نموده، مراجع ذیصلاح را مطلع کرد.
- در مواقعي که نمونه برداری از مایعات گرم صورت می گیرد، باید از دستکش مناسب استفاده نمود.
- هرگز شیر جریان نمونه برداری را پیش از حد مورد نیاز باز نکنید.
- جهت باز و بسته شدن شیرهای کپسولهای نمونه برداری باید موافق با شیرهای جریان باشد.
- حداقل فشار مجاز سیلندر نمونه برداری باید بیشتر از حداقل فشار جریان نمونه برداری شده باشد.
- بعد از پایان تجزیه باید کپسول را در یک فضای آزاد تخلیه نمود.

دستورالعمل آموزش ایمنی و بهداشت کار

۱- گلایات

- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای برای کارکنان در تمام نواحی، بخش ها، قسمت ها و کارگاهها صرفوظ از مشخصات و درجه خطر آنها باید در موارد زیر انجام گیرد:
 - ✓ آماده کردن کارگران جدید (تازه استخدام شده یا تغییر شغل داده)
 - ✓ توجیهات مختلف ایمنی و بهداشت حرفه ای در محلهای کار
 - ✓ افزایش تخصص
- افرادی که دارای بیش از یک شغل می باشند، باید آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط با هر یک از آنها را بطور کامل بیینند.
- سپرستی کلی و سازماندهی آموزش در نواحی، بخش ها، قسمت ها و کارگاهها بر عهده مدیران و سرپرستان مربوطه است.
- کنترل انجام بموقع و کیفیت آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان باید توسط واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای انجام شود.

۲- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای برای آماده کردن کارکنان جدید

- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان جدید باید همزمان با آموزش شغلی آنها انجام شود.
- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای حین آموزش شغلی باید با آموزش دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای همراه باشد.
- آموزش عملی ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان جدید باید مستقیماً "زیر نظر تکنسین مربوطه و در محل کار انجام شود.
- اطلاعات مربوط به آموزشها ارائه شده به کارکنان جدید، باید در فرمهای مربوط به آمار آموزشها ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت ثبت شود.

۳- سازماندهی آموزش و توجیه کارکنان

- بر حسب ویژگی و موقعیت زمانی، نحوه توجیه و آموزش می‌تواند بصورت‌های زیر باشد:
 - ✓ توجیه و آموزش مقدماتی
 - ✓ توجیه و آموزش اولیه در محل کار
 - ✓ توجیه و آموزش ادواری
 - ✓ توجیه و آموزش خارج از برنامه
 - ✓ توجیه و آموزش جاری
- توجیهات و آموزش‌های مقدماتی توسط کارشناس مربوطه از قسمت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجام می‌گیرد.
- توجیه و آموزش اولیه در محل کار، ادواری، خارج از برنامه و جاری توسط مسئول مستقیم کار انجام می‌گیرد.
- توجیه و آموزش مقدماتی صرفظیر از میزان معلومات (تحصیلات)، سابقه کار و شغل، باید برای کلیه افراد تازه استخدام شده، افرادی که به مأموریت یا کارآموزی (کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویان) در شرکت اعزام می‌شوند، انجام گیرد.
- آموزش مقدماتی باید در قسمت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و با استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب انجام گیرد.
- توجیه و آموزش مقدماتی طبق برنامه‌ای که براساس دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و نیازهای پرتوسه تولید تهیه و تنظیم شده، صورت پذیرد.
- انجام آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مقدماتی و سنجش معلومات آموزش گیرنده باید در فرم آمار آموزش واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و کارت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای فرد ثبت و به امضا آموزش گیرنده و آموزش دهنده برسد.

- برای افراد تازه استخدام، افرادی که از بخشی دیگر به بخش جدید منتقل شده اند، مامورین به شرکت، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویان، کارکنانی که تغییر شغل داده اند و گروههای اجرای ساخت و مونتاژ، آموزش اولیه باید در محل کار انجام شود.

تبصره:

برای افرادی که مستقیماً با ابزار کار، تجهیزات و مواد تماس پیدا نخواهند کرد، آموزش در محل کار ضرورتی ندارد.

- برنامه آموزش اولیه در محل کار باید براساس دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای تهیه شده برای هر حرفه و با در نظر گرفتن فهرست مسائل اصلی آموزش در محل کار طرح ریزی و اجرا شود.

- آموزش اولیه در محل کار جهت هریک از کارکنان بطور جداگانه و با نمایش روشهای عملی ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت می گیرد.

- کلیه کارکنان پس از آموزش اولیه در محل کار و سنجش معلومات آنها، بسته به سابقه کار، تجربه و نوع کار باید بعد از ۵-۲ شیفت تحت مراقبت استاد کار انجام وظیفه نموده و پس از آن اجازه کار مستقل به آنها داده شود. برای کارهایی که نیاز به ایمنی و بهداشت حرفه ای بیشتری دارند، در صورت لزوم می توان این مدت را افزایش داد.

- اجازه کار مستقل به فرد با تاریخ و امضاء آموزش دهنده باید در فرم آمار آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای و کارت ایمنی _ بهداشتی فرد ثبت گردد.

- آموزش ادواری (بازآموزی) ایمنی و بهداشت حرفه ای برای سنجش و افزایش سطح دانش کارکنان از دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای و بصورت منفرد یا گروه شغلی طراحی و باید صرفنظر از مهارت، میزان تحصیلات و سابقه کار افراد و بطور سالیانه برای کلیه کارکنان انجام شود.

- توجیه و آموزش خارج از برنامه در موارد زیر باید انجام شود:

- ✓ تغییر در پروسه تولید، مدرن کردن تجهیزات، وسایل و ابزار، تغییر در مواد اولیه و دیگر عواملی که در مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای موثر است.

- ✓ تخلفات کارکنان از مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای که باعث بروز حادثه ناگوار جانی و مالی یا انفجار و آتش سوزی شود.
- ✓ دور بودن کارکنان از محیط کار بمدت بیش از ۳۰ روز (به دلیل مرخصی، ماموریت، بیماری وغیره) در مشاغلی که احتیاج به تدبیر ایمنی و بهداشت حرفه ای سطح بالا دارد.
- آموزش خارج از برنامه بصورت انفرادی یا جمیعی (گروهی از کارکنان که شغل مشابه دارند) صورت گرفته و حجم آن حداقل برابر با حجم آموزش اولیه در محیط کار است.
- توجیه و آموزش جاری کارکنان، قبل از اجرای کاری است که برای آن مجوز کار تنظیم شده است انجام و اجرای این آموزش در مجوز کار ثبت می شود.
- سنجش معلومات کارکنان پس از توجیه و آموزش باید به وسیله شخص آموزش دهنده یا مرجع ذیصلاحی در واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گیرد.
- کارکنی که از سنجش پس از آموزش، نتیجه قابل قبولی نگیرند مجاز به کار نبوده و باید "دوره آموزشی مربوطه را طی کنند.
- انجام آموزش های اولیه در محل کار، ادواری و خارج از برنامه باید توسط شخص آموزش دهنده در فرم آمار آموزش در محل کار و کارت ایمنی و بهداشت حرفه ای پرسنل ثبت و به امضای آموزش دهنده و آموزش گیرنده برسد. در مورد آموزش خارج از برنامه، علت و ضرورت گذراندن آموزش را نیز باید در فرم ثبت نمایند.
- کارکنی که به مشاغلی اشتغال می یابند که مستلزم خواسته های ایمنی و بهداشت حرفه ای اضافی (سطح بالا) است باید قبل از آموزش اولیه در محل کار، دوره آموزش روش های ایمنی و بهداشت حرفه ای را طبق برنامه مخصوص بگذراند.
- ۴- آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور افزایش درجه تخصص
- افزایش سطح معلومات ایمنی و بهداشت حرفه ای در دوره های افزایش درجه تخصص و در دوره های ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت می گیرد.
- برنامه افزایش درجه تخصص باید شامل موضوعات ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز باشد.

- تمام کارکنانی که دوره افزایش درجه تخصص را به پایان می رسانند، در موقع آزمون درجه تخصص باید از سطح دانش اینمی و بهداشت حرفه ای آنها نیز سنجش به عمل آید. سنجش معلومات باید بصورت انفرادی، شفاهی و با استفاده از وسایل فنی آموزشی صورت گیرد.
- بازآموزی موضوعات اینمی و بهداشت حرفه ای کادر سرپرستی فنی باید توأم با افزایش درجه تخصص در دوره های مخصوص با سمینارهای اینمی و بهداشت حرفه ای انجام گیرد.
- برنامه بازآموزی جهت افزایش درجه تخصصی کادر سرپرستی باید شامل بخش هایی در ارتباط با اینمی و بهداشت حرفه ای نیز باشد.
- در خاتمه دوره بازآموزی کادر سرپرستی، باید از اطلاعات اینمی و بهداشتی آنها سنجش به عمل آید.

۵- برنامه آموزش مقدماتی

اطلاعات کلی در مورد محیط کار

- مقررات جاری در مورد اینمی و بهداشت حرفه ای و مقررات انضباطی کار
- ✓ اطلاعات کلی در مورد مقررات اینمی و بهداشت حرفه ای
- ✓ زمان کاری و استراحت
- ✓ اینمی و بهداشت کار
- ✓ ترتیب رسیدگی و تنظیم مدارک حوادث و بیماریهای ناشی از کار
- ✓ قوانین و مقررات کار در داخل محیط کار

▪ اینمی

- ✓ فهرست عوامل خطر و علل حوادث شغلی
- ✓ روشها و وسایل فنی پیشگیری از حوادث شغلی
- ✓ شرایط اینمی لازم برای تجهیزات و پروسه تولید
- ✓ وسایل حفاظت فردی
- ✓ حفاظ ها

✓ وسائل اخباری (هشدار دهنده)

- مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای برق:
- ✓ تأثیرات جریان برق روی انسان و عوارض ناشی از آن
- ✓ عوامل تشید کننده خطرات برق گرفتگی
- ✓ تدابیر پیشگیری از برق گرفتگی
- ✓ مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای برای بهره برداری از تجهیزات الکتریکی
- سازماندهی محل کار
- مقررات رفت و آمد وسائل نقلیه در داخل محیط کار و محوطه بخش ها
- مقررات انجام کار با بالابرها
- مقررات بهداشت حرفه ای
- عوامل اصلی بهداشتی محیط کار
- ✓ مفهوم کلی در مورد عوامل زیان آور در خط تولید
- ✓ حد مجاز عوامل زیان آور
- ✓ تدابیر اصلی در بهبود شرایط محیط کار
- تهویه صنعتی
- ✓ کاربردهای تهویه صنعتی
- ✓ تهویه مکانیکی (دمنده، مکنده، محلی)
 - تهویه طبیعی
 - روشنایی صنعتی
- ✓ نقش روشنایی در سیستم کلی تدابیر ایمنی و بهداشت حرفه ای
- ✓ روشنایی مصنوعی، سیستم روشنایی، منابع روشنایی، چراغهای روشنایی عمومی و موضوعی
- ✓ نور طبیعی

✓ نگهداری از دستگاههای روشانی

- حفاظت در برابر سر و صدا و ارتعاش

- ✓ اثرات سر و صدا و ارتعاش بر بدن

- ✓ حد مجاز سر و صدا و ارتعاش

- ✓ روشهای اصلی مقابله با سر و صدا و ارتعاش

- ✓ تدابیر اساسی پیشگیری و درمان برای کاهش اثرات زیان آوری سر و صدا و ارتعاش

۶- وسایل حفاظت فردی کارکنان

- لباس کار

- کفش کار

- دستکش

- وسایل حفاظت سر و صورت

- وسایل حفاظت چشم

- وسایل حفاظت دستگاه تنفسی

- وسایل حفاظتی گوش

۷- ایمنی آتش سوزی و اطفاء حریق

- مقررات و دستورالعملهای مربوط به ایمنی آتش سوزی

- علل اصلی آتش سوزی و انفجار

- تدابیر عمومی تأمین کننده شرایط ایمنی در برابر آتش سوزی

- مواد و وسایل اولیه اطفاء حریق و روش استفاده از آنها

- چگونگی عملکرد پرسنل در موارد بروز آتش سوزی

۸- کمک های اولیه به مصدومین

- کمکهای اولیه در برق گرفتگی

▪ کمکهای اولیه در خدمات مکانیکی

▪ کمکهای اولیه در سوختگی ناشی از حریق

▪ کمکهای اولیه در سوختگی با اسیدها و بازها

▪ کمکهای اولیه در مسمومیت ها

▪ کمکهای اولیه در آسیب های چشم

۹- دستورالعمل آموزش ایمنی و بهداشت کار (برای پیمانکاران)

▪ کلیه شرکتها موظف هستند قبل از شروع بکار افراد از کسب میزان کافی اطلاعات ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط آنان اطمینان حاصل نمایند. بدین منظور شرکت بایستی قبل از بکارگیری افراد، آنان را به مسئلان ایمنی و بهداشت حرفه ای معرفی نماید تا پس از طی آموزش‌های لازم و کسب اطلاعات مناسب مجوز فعالیت برای آنها صادر گردد.

▪ مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای هر شرکت مسئولیت ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان را بر عهده دارد و بایستی در جهت فراهم نمودن امکانات مربوطه تلاش کند.

▪ مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتها موظف هستند برنامه ای مدون در خصوص آموزش حین کار کارکنان خود تهیه نمایند. این برنامه بایستی حاوی اطلاعات زیر باشد:

✓ مشاغل موجود

✓ تعداد افراد شاغل در شغل‌های مربوطه

✓ سطح اطلاعاتی مورد نیاز در شغل مربوطه

✓ متوسط سطح اطلاعاتی شاغلان مربوطه در حال حاضر

✓ تفاوت سطح اطلاعات موجود با سطح اطلاعات مورد نیاز

✓ برنامه های اجرایی جهت پوشش کمبود اطلاعات

✓ وضعیت رفتارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

✓ برنامه های موجود جهت افزایش سطح رفتارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان

✓ تجهیزات و امکانات مورد نیازی که شرکت مربوطه باید آنها را تأمین نماید.

▪ مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکتها موظف هستند برنامه مدون فوق الذکر را به مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) اعلام نمایند و مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) برنامه ای جامع جهت استفاده بهینه از امکانات در راستای آموزش کارکنان تهیه نموده و برای اجرا به کارفرما ارائه نماید.

▪ کارفرما موظف است موانع و مشکلات موجود را رفع نماید.

▪ مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای موظف هستند آمار مربوط به آموزش کارکنان را در گزارشات خود ارائه نمایند.

▪ بررسی وضعیت آموزش شرکتها و تأیید و یا عدم تأیید آنها بر عهده مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) خواهد بود و در صورت عدم تأیید سطح آموزش‌های اعلام شده، شرکت مربوطه موظف است نسبت به بازآموزی کارکنان اقدام نماید.

▪ کلیه شرکتها موظف هستند در محلهای مناسب تابلوهای اعلانات ایمنی و بهداشت حرفه ای نصب نمایند. این تابلوها باید فقط حاوی مطالب ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی باشند و بطریقه مناسب نگهداری شوند.

▪ مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای موظف هستند با توجه به شرایط و با تهیه پوسترها، مطالب و پیامهای ایمنی و بهداشت حرفه ای و نصب آنها در تابلوهای فوق الذکر از این روش آموزشی استفاده کنند.

▪ قبل از شروع کار روزانه در کارگاه، سرپرست مستقیم کارگران طی جلسه کوتاهی به مدت ۵-۴ دقیقه افراد را با خطرات احتمالی در رابطه با کار برنامه ریزی شده برای آن روز آشنا و تذکرات لازم ایمنی و بهداشت حرفه ای را ارائه می نماید.

در صورت نیاز به تغییر شغل، قبل از تغییر شغل بایستی فرد به مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای معرفی گردد تا پس از اخذ آموزش‌های لازم برای فعالیت در شغل جدید و اخذ گواهی مربوطه، مشغول کار گردد. بدینهی است فعالیت در هر شغلی بدون اخذ گواهی صلاحیت آموزش در آن مجاز نیست و مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای در برخورد با چنین افرادی آنها را از کارگاه خراج خواهند کرد.

دستورالعمل ایمنی و بهداشت حرفه ای در جوشکاری و برشکاری

نکات ایمنی و بهداشت حرفه ای عمومی

- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار یا در مکانهایی که گرد و غبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعال وجود دارد نباید جوشکاری و برش با دستگاه های جوشکاری انجام شود.
- اگر در محل هایی که جوشکاری انجام می گیرد، اشخاص دیگری غیر از جوشکاران نیز مشغول بکار بوده یا عبور و مرور می کنند باید از پاراوانهای ثابت یا قابل حمل مناسبی استفاده شود که حداقل ارتفاعشان ۲ متر باشد.
- جدار پاراوانهای حفاظتی دائم یا موقت که برای کارهای جوشکاری یا برشکاری مورد استفاده قرار می گیرند، باید از یک رنگ سیاه یا خاکستری سیر و مات (غیر برآق) پوشیده شده باشد تا اشعه نورانی مضر را جذب کرده و از انعکاس آنها جلوگیری کنند.
- قطعات کار با ابعاد کوچک یا متوسط در جوشکاری یا برش باید روی میز کار یا پیش خوانی قرار داده شود که سطح آنها با ورق فلزی پوشیده شده باشد.
- جوشکاری یا برش ظرفهایی که حاوی مواد قابل اشتعال و انفجار می باشند ممنوع است.
- مگر در موارد استثنایی که با اجازه کتبی مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تحت نظرارت مستقیم ایشان صورت گیرد.
- جوشکاری در مخازن حتماً باید با انجام مقدمات لازم و زیر نظر مستقیم مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گیرد.
- کلیه جوشکاری ها باید پس از اخذ مجوز کتبی از مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گیرد.
- انجام هر گونه عملیات حرارتی بر روی مخازن فقط با مجوز کتبی مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) مجاز است.
- سطح مجاز فعالیت کلیه جوشکاران با ارائه گواهی معتبر تعیین گردیده (به کمک جدول ارائه شده از طرف مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE)) و جوشکاران ملزم به

فعالیت در سطح مجاز خود می باشد به عنوان مثال جوشکار صفحه نباید بر روی لوله ها جوشکاری نماید.

جوشکاری و برشکاری با برق

- ۱- کلیه اجزای حامل الکتریسیته دستگاههای جوش یا برش که با مولد برق (ژنراتور)، یکسو کننده (ردوسر) و یا ترانسفورماتور کار می کنند باید در مقابل خطر تماس با قطعات و هادیهای لخت که تحت فشار الکتریکی هستند حفاظت گذاری شده باشد.
- ۲- شکافهایی که در روپوش دستگاه های ترانسفورماتور برای تهیه درستگاه در نظر گرفته شده اند باید به نحوی تعییه شده باشند که داخل کردن اشیا مختلف از بین شکافها ممکن نباشد.
- ۳- بدنه دستگاه های جوش برق باید بطور موثری دارای اتصال الکتریکی به زمین باشد.
- ۴- محل اتصال کابلهای تغذیه به دستگاه باید عایق کاری شده باشد.
- ۵- سطح خارجی گیره الکترود و همچنین فکهای آن باید تا محلی که ممکن است عایق کاری شده باشند.
- ۶- گیره های الکترود باید مجهز به صفحات یا سپرهای حفاظتی باشند تا دست کارگر را در مقابل حرارت حاصله از قوس الکتریکی حفظ نماید.
- ۷- در دستگاههای جوش برق با مقاومت (رزیستانس) تمام قسمتهای جریان برق به استثناء محل جوش باید کاملاً پوشیده و محفوظ باشد.
- ۸- دستگاههای جوش برق با مقاومت الکتریکی باید مجهز به وسیله قطع کننده خط بوده و روی ماشین یا در کنار آن قرار داشته باشد.
- ۹- اتصال هادیهای تغذیه کننده برق به دستگاه جوشکاری باید بوسیله پیچ و مهره بطور محکم انجام شود و فقط در مدار انتقال برق به محل جوش می توان از آن استفاده کرد.
- ۱۰- دستگاه های خودکار و نیمه خودکار جوش برق با مقاومت الکتریکی باید مجهز به حائلهای حفاظتی با وسائل راه انداختن با دو دست باشد. این وسائل باید طوری قرار گیرند که کارگر پس از به راه انداختن دستگاه، نتواند دست خود را به منطقه خطرناک وارد کند.
- ۱۱- کلیه اتصالات لازم برای جوشکاری با برق باید سالم باشند.
- ۱۲- جعبه های برق مورد استفاده برای جوشکاری با برق باید:
■ سالم باشند.

- مناسب با میزان حریان و شرایط موجود باشند.
- به نحو مناسبی از باران و سایر نزولات آسمانی در آمان باشند.
- مجهز به سیستم اوت و فیوز اتوماتیک و کلید خودکار از قبیل فیوز مینیاتوری با آمپر باشند.
- ۱۳- ترانشهای جوشکاری باید سالم و دارای سیم اتصال به زمین باشند
- ۱۴- برای حفاظت در برابر پرتوهای زیان آور ناشی از جوشکاری (اشعه ماوراء بنفس و مادون قرمز) از ماسک و عینک با شیشه تار مناسب استفاده و از نگاه کردن مستقیم به منطقه قوس الکتریکی حتی برای چند لحظه پرهیز کنید. تیرگی شیشه تار ماسک و عینک باید طوری باشد که کارگر قبل از ایجاد قوس الکتریکی چیزی نبیند. برای اینکه اطمینان حاصل کنید که عینک شما مناسب با نوع کارتان است مدت کمی با آن جوشکاری کنید. اگر بعد از جوشکاری احساس کردید که نقاط سفید متجرکی مشاهده می کنید، شیشه عینک به اندازه کافی اشعه های زیان آور را جذب نمی کند و شما باید از عینک یا ماسک با شیشه تار شماره بالاتر استفاده کنید.
- ۱۵- برای حفاظت خود در برابر سوختگی ناشی از جرقه و مذاب، از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل لباس کار و پیش بند مناسب، دستکش نسوز چرمی با طول مناسب با کار، کفش ایمنی و عینک و ماسک جوشکاری استفاده کنید.
- ۱۶- گازها، بخارات و گرد و غبارهای زیان آوری که در حین جوشکاری ایجاد می شوند بسته به جنس قطعه جوشکاری شوند، نوع الکترود مصرفی و پوشش الکترود متفاوت هستند. برای حفاظت در برابر این عوامل زیان آور تهويه مناسبی در محل جوشکاری برقرار کنید و در صورت عدم امکان تهويه، از ماسک های فیلتردار مناسب با گازهای ایجاد شده استفاده نمایید.
- ۱۷- بدليل استفاده از برق و نیز پرتتاب جرقه ها، امکان ایجاد آتش سوزی زیاد است، لذا قبل از جوشکاری باید مطمئن بود که مواد قابل اشتعال و انفجار در اطراف محل جوشکاری وجود نداشته و کلیه موازین ایمنی و بهداشت حرفة ای در این زمینه رعایت شده باشد (از جمله وجود خاموش کننده مناسب به تعداد کافی).

جوشکاری و برشکاری با گاز

- یادآوری می‌گردد که استفاده از رآکتورهای مولد استیلن که با کاربید کار می‌کنند، از نظر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای منوع است ولی با توجه با اینکه علیرغم این منوعیت هنوز هم بطور پراکنده استفاده می‌شود لذا در اینجا برخی نکات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مهم مربوط به آن ذکر شده است.
- اشخاصی می‌توانند با دستگاههای جوشکاری و برشکاری با گاز کار کنند که دوره آموزش تخصصی را گذرانده و پس از قبولی در آزمون، گواهینامه مربوطه را دریافت کرده باشند.
 - جوشکار و برشکار باید با خواص گازهای مورد استفاده و شرایط حمل و نقل و ذخیره کپسولها و نیز علل انفجار آنها آشنا باشد.
 - جوشکاران و برشکارانی که در ارتفاع، داخل مخازن، دیگها و نظایر آن کار می‌کنند، باید قبلًا "مورد آزمایشات پزشکی قرار گرفته و برای کار در اینگونه مکانها محدودیت پزشکی نداشته باشند.
 - جوشکار و برشکار باید دستورالعملهای جدید در مورد جوشکاری، برشکاری و ایمنی و بهداشت حرفه‌ای کار را فرا گرفته، به آن عمل کند.
 - چنانچه جوشکاری و برشکاری در در داخل مخازن، دیگها، نقاط تنگ و سرپوشیده، گودالها، منهول‌ها، کانالها و غیره انجام می‌گیرد، محل کار باید بخوبی تهویه شود. در چنین مواردی باید یک نفر نگهبان بدقت مراقبت نماید و به محض اینکه از طرف جوشکار یا برشکار تقاضای کمک شود به آنها کمک کند.
 - اگر جوشکاری و برشکاری روی ارتباطات هوایی انجام شود، باید آنها را با اجسام نسوز از قبیل برزن، پارچه نسوز یا صفحه آرسی از قسمت‌های زیرین جدا نمود.
 - قبل از شروع کار در چاهها، منهولها، کانالها و غیره باید هوای آنجا را آزمایش کرد و مطمئن شد که در آنجا هوا قابل تنفس بوده و گازهای زیان آور و قابل اشتعال و انفجار وجود ندارد. مجوز کار کردن در در این نقاط باید از طرف واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تایید گردد.
 - برای جوشکاری و برشکاری ظروفی که مواد سوختنی مایع در آنها بوده، باید آنها را بدقت شستشو داد، بدین ترتیب که حداقل بمدت ۲۰ دقیقه بخار آب داده شود. جوشکار و برشکار برای انجام چنین کاری باید حتماً مجوز کنی در دست داشته باشد.
 - برشکاری و جوشکاری ظروف تحت فشار منوع است.

- ۱۰- قبل از انعام کارهای جوشکاری و برشکاری روی مکانیزمهای متحرک، باید آنها را متوقف نمود.
- ۱۱- در کارگاههای برشکاری و جوشکاری کپسولهای استیلن پر یا خالی را نباید یکجا انبار نمود. همچنین انبار کردن آنها تواماً با کپسولهای اکسیژن در یک جا فقط موقعی مجاز است که بوسیله جدارهای مقاوم در مقابل حریق این دو نوع کپسول از یکدیگر جدا شده باشد.
- ۱۲- هنگام استفاده از کپسولهای استیلن، کاربرد چکش و سایر ادوات مسی ممنوع است.
- ۱۳- کپسولهای استیلن یا اکسیژن که بطور قائم قرار گرفته اند باید بوسیله تسمه، طوق یا زنجیر مهار شوند تا خطر افتادن آنها بر روی زمین از بین برود.
- ۱۴- محل نگهداری کپسولها باید هموار بوده و از موادی ساخته شود که لغزende نباشد و هنگام جابجایی یا افتادن کپسولها جرقه تولید نکند.
- ۱۵- حمل کپسولها با دست و یا قرار دادن آنها روی دوش ممنوع است. حمل و نقل کپسولها باید با چرخ دستی مخصوص انجام گیرد. حمل و نقل کپسولهای فاقد والو و شیراطمینان ممنوع است.
- ۱۶- هنگام حمل و نقل کپسولها و جابجا کردن آنها توسط کامیون، به منظور جلوگیری از غلطیدن و ضربه خوردن، آنها را باید روی چوبهای مخصوصی که برای همین کار در نظر گرفته شده است قرار داد و با طناب محکم کرد.
- ۱۷- حمل کپسولها با مواد قابل اشتعال از قبیل بنزین، نفت، روغن و غیره در یک وسیله نقلیه ممنوع است.
- ۱۸- هنگام حمل کپسولها، کامیون را به آتش خاموش کن مجهز نمایید.
- ۱۹- غلطاندین سیلندرها روی زمین و حمل آنها با وسایل غیر مطمئن از قبیل لودر ممنوع است.
- ۲۰- با دقت از کپسول استیلن استفاده نمایید زیرا با ترکیب اکسیژن با هوا منفجر خواهد شد.
- ۲۱- کلیله سیلندرهای هوا و استیلن باید دارای کلاهک باشند.
- ۲۲- برای هر یک از کپسولها از فشار سنج و شیلنگ مخصوص بخود استفاده و از جابجایی آن بپرهیزید. مثلا از فشار سنج و شیلنگ مخصوص اکسیژن برای استیلن استفاده نکنید، زیرا فشار در هر یک از این کپسولها متفاوت است.
- ۲۳- از کشیدن سیگار یا کبریت زدن در اطراف کپسول گاز خودداری کنید زیرا نشت از کپسول حادثه ساز خواهد بود.

- ۲۴- کپسول را زمانی تعویض نمایید که هنوز به مقدار ۱٪ کیلوگرم در سانتی متر مریع گاز در داخل کپسول وجود داشته باشد. شیر سر کپسول را کاملاً بیندید و در پوش آنرا روی شیر قرار دهید.
- ۲۵- استیلن را در فشار بالاتر از یک کیلوگرم در سانتی متر مریع (1kg/Cm²) بکار نگیرید.
- ۲۶- هر گز مواد قابل احتراق مخصوصاً روغن و چربی را در تماس با کپسول اکسیژن قرار ندهید و از استفاده این قبیل مواد جهت روغن کاری شیر و یا دسته کپسول پرهیز نمایید. همچنین برای جابجایی سیلندر از دست چرب یا دستکش آلوده به چربی استفاده ننمایید.
- ۲۷- هر گز از اکسیژن به عنوان هوا تحت فشار استفاده نکنید. هیچگاه از اکسیژن به عنوان هوای فشرده بهر قدر هم که شعله جزئی باشد استفاده ننمایید.
- ۲۸- در محلی که کپسول پر از استیلن را قرار می دهید به این نکات توجه داشته باشید:
- دوری از تاییدن مستقیم نور خورشید
 - پرهیز از بالا نگهداشت درجه حرارت محل
 - پرهیز از نزدیک کردن آتش
- چنانچه این نکات در نظر گرفته نشود، فشار داخلی کپسول بالا می رود و ایجاد انفجار می نماید.
- ۲۹- بارگیری و تخلیه کپسولها باید توسط دو نفر انجام گیرد.
- ۳۰- کپسولهای اکسیژن و استیلن باید دارای سروش حفاظتی برای شیر باشند، تا در هنگام جابجا کردن و یا موقعی که از آن استفاده نمی شود روی شیر کپسول نصب شود.
- ۳۱- قبل از شروع بهره برداری کپسولهای اکسیژن باید آنرا مورد بازدید قرار داده و مطمئن شد که به روغن و گریس آلوده نیست و والر آن سالم است. در صورتیکه در بازدید ظاهری عیی مشاهده نگردید، بایستی در کنار کپسول ایستاد و والر را باندازه یک چهارم دور بمدت یکی دو ثانیه باز کرد تا مجرای آن تمیز شود. نیز از سالم بودن پیچ و مهره و وجود واشر فیری مطمئن شوید.
- ۳۲- فاصله بین کپسولهای گاز و اکسیژن و مشعل جوشکاری تا محل هایی که دارای آتش می باشد باید از ۵ متر کمتر شود.
- ۳۳- قرار دادن کپسولهای اکسیژن در مجاورت سیم یا کابل برق در موقع جوشکاری منوع است.
- ۳۴- محکم کردن مهره رویی که رگولاتور را به کپسول وصل می کند باید توسط آچار مخصوصی که همیشه نزد جوشکار یا برشکار می باشد انجام گیرد.

- چنانچه موقع باز کردن والو مشاهده شد که اکسیژن خارج نمی شود، نباید والو را به همان حالت باز گذاشت و یا در سوراخ والو یا شیلنگ نگاه کرد، زیرا بسیار خطرناک بوده و ممکن است بطور ناگهانی باز شده و اکسیژن با فشار زیاد به صورت یا چشم آسیب برساند.
- هرگز از شیلنگ های کهنه و سوراخ استفاده ننمایید.
- قبل از استفاده از شیلنگ ها، جهت اطمینان خاطر آن را در آب صابون آزمایش نمایید.
- محل اتصال شیلنگ یا کپسول را محکم نمایید، چون نشت گاز از آن موجب حادثه خواهد شد.
- طول شیلنگ رابط بین کپسول اکسیژن و مشعل نباید از ۵ متر و شیلنگ رابط بین کپسول گاز و مشعل نباید از ۱۰ متر کمتر باشد. حداکثر طول مجاز شیلنگ ها ۲۰ متر می باشد.
- شیلنگ ها را نباید با بالوله بهم وصل کرد و از بستن شیلنگ ها با سیم باید خودداری نموده از بستهای استاندارد استفاده کرد زیرا ممکن است در هنگام کار از همیدیگر جدا شوند.
- جوشکار و برشکار باید هر روز قبل از شروع به کار وضعیت شیلنگها و مشعل را کنترل نماید. هنگام کار، شیلنگها نباید دور هم پیچیده و خمیدگی پیدا کنند و نیز باید آنها را از جرقه محافظت نمود.
- شیلنگ هایی که استیلن و اکسیژن را از لوله های تغذیه یا از کپسول ها به مشعل جوشکاری می رسانند باید دارای رنگهای متفاوت و مشخص بوده و بیچ اتصالات لوله ها دارای دنده های مختلف باشد تا جایجا بستن لوله ها به مخازن یا کپسولهای ممکن نشود.
- شیلنگ های نورا قبل از متصل کردن به مشعل باید بدقت با هوا تیز کرد.
- گازهای مورد استفاده در جوشکاری و برشکاری تحت فشار زیاد قرار دارند. برای جوشکاری و برشکاری با گاز فشار باید فوق العاده کم باشد و برای کم کردن فشار و ثابت نگهداشتن آن بدون اینکه فشار داخل کپسول بطور آنی کم شود، باید از رگولاتور استفاده کرد. رگولاتورها باید مجهز به فشار سنج های قوی و ضعیف باشند.
- در بکار بردن رگولاتور باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
- بطور مرتب حداقل هفتنه ای یکبار باید رگولاتور را مورد بازدید قرار داده و توجه داشت که سوپاپ اطمینان آن سالم بوده و گاز نشت نمی نماید.
 - علت سوختن سوپاپ رگولاتور این است که هنگام باز کردن سریع والو، گاز با فشار وارد سلول فشار قوی رگولاتور شده و در آنجا متراکم می گردد که باعث افزایش

- درجه حرارت گاز می‌گردد. همچنین ممکن است که بعلت ایجاد الکتریسیته ساکن در رگولاتور، جرقه ایجاد شود. لذا باید والو کپسول را آهسته و بتدریج باز نمود.
- معمولاً در زمستان و موافقی که مقدار زیادی گاز از رگولاتور عبور می‌کند، بخ می‌زند. گرم کردن رگولاتور بخ زده بوسیله مشعل منوع است.
- ۴۶- استفاده از رگولاتور معیوب یا فاقد فشار سنج منوع است و کلیه سیلندرهای اکسیژن و استیلن باید دارای مانومتر سالم با کار کرد صحیح باشند.
- ۴۷- کپسول و والوهای معیوب باید در کارگاه تعمیر شود، روی کپسولهای خراب جمله ((خراب است)) نوشته و سپس به کارگاه کپسول پر کنی ارسال شود.
- ۴۸- با آویختن علامت ((از روغن و گریس جهت روغنکاری استفاده نشود)) به درجه سنج کپسول، احتمال خطر را کاهش دهد.
- ۴۹- از باز و بستن سریع شیر کپسول گاز خودداری کنید. ممکن است در اثر بی احتیاطی شیر کپسول در اثر فشار زیاد آسیب بییند.
- ۵۰- سوپاپها، فشار سنجها یا وسایل تنظیم و رگلاذر کپسول اکسیژن را ناید گریس کاری کرد.
- ۵۱- مشعل تو را باید قبل از بهره برداری باز کرد و بدقت با آب شستشو داد.
- ۵۲- روشن کردن مشعل با کبریت منوع است و باید از قذ که استفاده نمود.
- ۵۳- روشن کردن مشعل در نقاط کم حجم و سرپوشیده باید خیلی سریع انجام گیرد. زیرا همین که گاز به مشعل دمیده شود بلا فاصله مقادیر گاز خارج شده و در فضای پخش می‌گردد و مخلوطی قابل انفجار ایجاد می‌کند.
- ۵۴- نگاهداری و انبار کردن کاربید و تولید استیلن فقط باید در نقاط خاص و تحت شرایطی صورت گیرد که مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) تائید کرده باشد.
- ۵۵- تولید و نگهداری و حمل و نقل گاز با فشار بیش از ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی متر مریع (۲۲ بوند برابر مربی) منوع است، مگر اینکه این عمل در طرف مخصوصی انجام گیرد که در آنها ماده حل کننده متجانس وجود داشته و بطور محلول در استن نگهداری شود (به جای استن می‌توان حلal مناسب دیگری با اجازه کتبی مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) بکار برد).
- ۵۶- تهیه و نگهداری و حمل و نقل استیلن مایع اکیداً منوع است.

- ۵۷- کاربید را باید در ظروف سربسته که در مقابل آب و هوا غیر قابل نفوذ باشد نگهداری کرد. این ظروف باید دارای دری باشند که پس از برداشت قسمتی از کاربید بتوان آنرا دوباره بست تا بقیه کاربید از هوا و رطوبت محفوظ بماند.
- ۵۸- بکار بردن ابزار و ادوات گرم یا ابزاری که قادر به ایجاد جرقه باشد و همچنین وارد کردن ضربه برای گشودن ظروف محتوی کاربید منوع است.
- ۵۹- خاک کاربید قابل مصرف را باید با دقیقت و مواظبت کامل از ظروف کاربید پاک کرد و با ده برابر وزنش آب در هوای آزاد و دور از هر گونه شعله بی اثر ساخت.
- ۶۰- استفاده از مولدهای قابل حمل در شرایط زیر مجاز نمی باشد:
- در اطاق هایی که حجم آن کمتر از ۵۰ لیتر برابر ظرفیت تولید گاز مولدهای موجود در آن اطاقها باشد.
 - در اطاقهایی که ارتفاع آنها کمتر از ۳ متر باشد و یا فاصله مولد از هر ماده قابل اشتعالی کمتر از ۳ متر باشد.
- ۶۱- پاک کردن و شارژ کردن مولدهای قابل حمل استیلن و آزاد کردن گاز آن در هوا باید در خارج ساختمان صورت گیرد.
- ۶۲- مولدهای قابل حمل استیلن را هنگامی که کار نمی کنند نباید در اطاقهایی که آتش یا شعله غیر محفوظ در آن وجود دارد جای داد، مگر اینکه کاربید مولد را خالی و داخل آن را کاملاً پاک کرده باشند.
- ۶۳- تنظیف و تعمیر مولدهای استیلن باید حتی الامکان در روشنایی روز انجام گیرد.
- ۶۴- هنگام جوشکاری:
- خود را بالباس ایمنی کامل مانند عینک و دستکش و پابند در مقابل پرش جرقه مجهز نمایید.
 - شیلنگ را با خود نکشید و هر گز شعله را نجرخانید.
 - اگر در هنگام کار شیلنگ گاز یا اکسیژن دچار آتش سوزی شود باید بلا فاصله والوهای مربوطه را بست. خم کردن و پا گذاشتن روی شیلنگ های مشتعل برای خاموش کردن آنها منع است.
 - از لباس مرطوب یا خیس استفاده ننمایید.
 - بعد از اتمام جوشکاری، شیر کپسول را محکم بیندید.
 - رها کردن مشعل روشن و قرار دادن آن در محل حتی برای مدت کوتاه منوع است.

- انجام جوشکاری در نزدیکی مواد آتشزا و دستگاههای آتش گیر منع است.

▪ ۶۵- شرایط غیر عادی:

▪ اکسیژن:

- هنگامی که سوپاپ اطمینان کار می کند هیچگونه خطر آنی - حتی با وجود صدا - پیش نخواهد آمد.
- به نکات زیر توجه کنید:
- در تماس مستقیم با گازی که خارج می شود نباشد.
- محل نشت گاز را بطرف جایی که خطر اشتعال نداشته باشد بگردانید.
- ۶۶- چنانچه کپسول های پر دیگری در اطراف است، آنها را به محل امن تری نقل مکان دهید.

▪ استیلن:

- مادامی که درپوش محافظت را باز و بسته می نماید، آنرا در خلاف جهت وزش قرار دهید.
- چنانچه نشی در کپسول پیدا شد، فورا سوپاپ اصلی را ببندید. اگر همچنان نشت می کند، کپسول را به محلی امن و دور از آتش منتقل کنید.
- در صدد تعمیر سوپاپ خراب برنجاید، بلکه با احتیاط کامل کپسول را خالی نمایید.

پیشگیری از انفجار کپسول ها:

انفجار کپسولها ممکن است به علت یکی از موارد زیر باشد:

۱. وجود نوعی گاز قابل اشتعال در کپسول اکسیژن که این خود ممکن است در اثر استفاده از کپسولهای گاز بجای کپسولهای اکسیژن باشد که در اینصورت هنگام پر کردن چنین کپسولی از اکسیژن، در داخل آن مخلوط قابل انفجار تشکیل می شود.
۲. تخلیه کامل اکسیژن از کپسول معجاز نیست. باید توجه داشت که اکسیژن باید با حداقل فشار بین ۱ تا ۲ اتمسفر در کپسول باقی بماند تا از ورود گازهای قابل انفجار احتمالی موجود در محیط به داخل کپسول جلوگیری به عمل آید.
۳. تخلیه سریع گاز و عبور آن از شیر فلکه (والو) ممکن است الکتریسیته ساکن تولید نموده و باعث جرقه و در نتیجه انفجار شود.

۴. هنگام افتادن، ضربه خوردن و یا کشیدن کپسولها روی زمین، فشار ضربه ای فوق العاده ای به بدنه کپسول بخصوص در محل اصابت ضربه وارد می شود که چنانچه بدنه کپسول به علل مختلف از جمله زنگ زدگی در مقابل ضربه مقاومت نکند، ممکن است منفجر شود.
 ۵. آلوده شدن بدنه کپسول های اکسیژن به روغن و گریس.
 ۶. بیشتر انفجارها هنگام جوشکاری و برشکاری به علت برگشت شعله است که در اثر عوامل ذیل اتفاق می افتد:
 - هنگام نفوذ گاز به داخل شلنگ
 - نواقص مشعل (در اتصالات یا گرفنگی نازل)
- برای پیشگیری از برگشت شعله، هنگام روشن کردن مشعل ابتدا باید والو اکسیژن و سپس والو گاز را باز نمود و هنگام خاموش کردن مشعل ابتدا باید والو گاز و سپس والو اکسیژن را بست.

- ۱- تعریف: داربست هر ساختار موقتی شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده اتصالات و تکیه گاههایی است که در طی اجرای هر گونه عملیات ساختاری از قبیل تعمیرات، نما سازی، تخریب، تعیز کاری و رنگ آمیزی یا سایر کارهای مشابه بمنظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۲- کلیه کارهایی را که نتوان در ارتفاع با استفاده از نرdban یا وسایل دیگر بطور اطمینان بخشی انجام داد، باید برای کارگران داربست‌های مناسب و کافی فراهم کرد.
- ۳- تایید داربست
 - برپا کردن، پیاده کردن و دادن تغییرات اساسی در داربستها باید فقط تحت مدیریت و نظارت فرد یا افراد ذیصلاح صورت گرفته و حتی المقدور بوسیله کارگرانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد.
 - تعیین صلاحیت افراد توسط مدیر ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) و بصورت کتبی خواهد بود.
 - پس از نصب داربست مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای با نصب پلاک ((مورد تایید است)) اجازه استفاده از داربست را صادر می‌نمایند.
 - مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای موظف هستند در دوره‌های زمانی مناسب که براساس شرایط موجود تعیین می‌گردند از داربستها بازدید بعمل آورده و در صورت مشاهده کوچکترین تغییر، کارت تایید را تا پس از رفع تغییر و ایمن نمودن داربست از روی آن بردارند.
 - فعالیت بر روی داربست فاقد کارت تایید ممنوع است.
 - هر گونه تغییر در داربستها باید با اطلاع و نظارت مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای صورت گیرد. با کلیه افرادی که بدون اطلاع مسئولین ایمنی و بهداشت حرفه ای اقدام به تغییر داربست نمایند برخورد جدی بعمل خواهد آمد.
- ۴- کیفیت اجزای داربست
 - اجزای داربستها و کلیه وسایلی که در آن بکار می‌رود باید از مصالح مناسب و مرغوب طوری طراحی، ساخته و آماده شوند که واجد شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای کار برای کارگران بوده و توانایی پذیرش بارها و فشارهای واردۀ را داشته و در شرایط مناسبی نگهداری شوند.

- قطعات چوبی که در ساختار داربستها بکار می روند باید از کیفیت مرغوبی برخور دار بوده و الیاف بلندی داشته باشند در وضعیت خوبی قرار داشته و رنگ نشده باشند. هیچ نوع کاری روی آنها انجام نگرفته باشد و عاری از هر گونه عیب خطناک و بدون گره و پوسته و کرم خورده‌گی و پوسیدگی باشند.
- تدبیرهای لازم اتخاذ شود تا تخته‌ها و الواوهاییکه برای ساخت داربست بکار می روند در برابرتر ک خوردگی محافظت شوند.
- وسایلی که برای ساخت داربستها بکار می روند باید در شرایط خوبی در انبار نگهداری شوند و از وسائل نامناسب جدا گردند.
- از طناب‌های لیپی در هر مکان که احتمال آسیب دیدگی این گونه طنابها وجود دارد نباید استفاده نمود.
- طناب‌هایی که با اسیدها یا مواد خورنده و فرساینده دیگر در تماس بوده اند یا معیوب هستند نباید بکار گرفته شوند.
- در داربست نباید میخ‌های چدنی بکار گرفته شود.
- پایداری و فراهم کردن داربست:
 - داربستها باید با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداقل بارگیری طراحی شوند.
 - برای برپا کردن داربست باید وسائل کافی فراهم و بکار گرفته شود.
 - هر داربستی باید بطور مناسب و کافی مهار گردد.
- بجز داربستهای مستقل هر داربستی باید در فاصله‌های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود.
- هر سازه و هر وسیله‌ای که بعنوان تکیه گاه جایگاه کار مورد استفاده می گیرد، باید طبق استاندارد فنی ساخته شده و پایه محکمی داشته باشد و با میل مهارها و مهاربندی مناسبی استوار گردد.
- پایه‌های داربستها باید بطور مطمئن و محکمی مهار شده باشند تا مانع نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست گردد.
- در داربستهای مستقل دست کم یک سوم تیرهای حامل جایگاه تا پایاده شدن کامل داربست باید در جای خود باقی بمانند و بر حسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی بطور محکمی بسته شوند.

▪ هر گز نباید برای تکه گاه داریست یا ساخت آن از آجر های لق، لوله های فاضلاب، بلو کهای غیر متصل، سفال، بشکه، جعبه یا مصالح نما و... استفاده شود.

▪ بخشهای فلزی داریست نباید ترک خوردگی، زنگ زدگی یا عیب های دیگری داشته باشند که احتمالاً به استحکام آن زیانی وارد سازند.

▪ برای جلوگیری از خطر افتادن اتفاقی مصالح ساختمانی یا ابزار کار از طبقات داریست باید اقدامات احتیاطی زیر بعمل آید:

✓ نصب توری یا سربوش مناسب در طبقات زیرین

✓ نصب پاخوری به ارتفاع ۱۵ سانتی متر در لبه جایگاه

✓ میخ هایی که برای اتصال اجزای داریست چوبی بکار می رود باید به ابعاد و کلفتی مناسب و تعداد کافی باشد و تا انتهای بطور کامل کوییده شوند نه اینکه نیمه کاره رها شده و سپس خم گردد.

✓ نرده های حفاظتی باید بوسیله اتصال های مناسبی متصل شوند ضمناً لوله های ضربه ری نباید بعنوان حفاظت بکار برد شوند.

✓ مفاصل و اتصالات داریست های فلزی لوله ای باید از فولاد چکش خوار و غیر قابل خرد شدن و یا از مواد مشابهی ساخته شده باشند و بوسیله قفل و بست یا پوشش و یا سه راهی و چهار راهی بر روی سرتاسر قطعات سطوح اتکای مورد استفاده متصل گرددند.

✓ اتصالات پیچ و مهره ای باید تا آخرین دندانه کاملاً پیچ و سفت شوند.

۶ بازرسی و تعمیرات

▪ پیش از بر پا کردن هر داریست شخص ذیصلاح بند ۳ باید همه بخش های داریست را در شرایط ذیل بررسی نماید:

✓ دست کم یک بار در هفته

✓ پس از هر وضعیت نامناسب جوی و هر توقف دراز مدت کار و نباید آنها را بکار برد مگر آنکه از هر نظر با کیفیتی که برای بکار گیری آنها تعیین شده منطبق باشد.

▪ هیچ بخشی از داریست را نباید پیاده کرد و داریست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از بخشهای باقیمانده استفاده کرد، مگر آنکه بخش بجا مانده منطبق با این مقررات باشد.

▪ هر داریستی که پیمانکار آنرا در دسترس کارگرانش می گذارد خواه آنرا بر پا کرده باشد یا نه باید پیش از بکار گیری، مسئول ایمنی و بهداشت حرفه ای مربوطه آنرا بررسی کند تا اطمینان حاصل نماید که:

- داربست در وضعیت پایداری است.
 - وسایلی که برای ساخت آن بکار رفته اند سالم اند.
 - داربست برای انجام کاری که در نظر گرفته شده مناسب است.
 - تجهیزات ایمنی لازم در جای خود قرار دارند.
 - اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست به کارگران اجازه کار کردن در روی آن داده شود.
 - بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.
 - در موقع پیاده کردن داربست باید کلیه میخها از قطعات پیاده شده کشیده شود.
- ۷- استفاده از داربست
- جابجایی و ابار کردن قطعات و همچنین کار بر روی داربست باید با احتیاط انجام گیرد و از هر ضربه ناگهانی به داربست اجتناب گردد (مانند پریدن از روی تخته جایگاه).
 - در طول مدت استفاده از داربست باید دائمًا نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر لازم روی آن نهاده نشود.
 - تا آنجا که امکان دارد بار روی داربست باید بطور یکنواخت توزیع گردد تا از عدم تعادل خطرناک داربست اجتناب شود.
 - از داربستها نباید برای ابار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود مگر مصالحی که برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد.
 - در موقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می‌زد، کار را باید قطع کرد تا تمام احتیاطهای لازم اتخاذ شود.
 - در مواردی که روی جایگاه داربست برف یا بیخ وجود داشته باشد، باید کارگران روی آن کار کنند مگر آنکه کلیه برف یا بیخ از روی داربست برداشته و روی آن ماسه نرم ریخته شده باشد.
 - در قسمت هایی از کابل یا طناب داربست که احتمال بریدگی یا ساییدگی می‌رود باید با تعییه بالشتک از آن محافظت به عمل آورده شود.
 - هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشد باید مراتب قبلاباطلخ اداره برق رسانده شود تا ترتیب مقتضی برای جلوگیری از خطرات احتمالی داده شود (مانند ایزو ولاسیون کابلهای برق فشار ضعیف).

- ۸- نصب دستگاه هایی بالابر روی داربست
 - هر گاه لازم شود روی داربست دستگاه بالابر نصب گردد باید:
 - ✓ بخش های متشکله داربست بدقت بازرسی شوند و در صورت لزوم بنحو مناسبی به مقاومت آن افزوده شود.
 - ✓ از حرکت و جابجایی تیر های افقی داخل دیواری جلوگیری شود.
 - ✓ در صورت امکان پایه های عمودی بطور محکمی به بخش مقاوم ساختمان و در محلی که دستگاه بالابر باید نصب گردد، متصل و مهار شوند.
 - هر گاه سکوی دستگاه بالابر بین ریل ها جابجا نشود یا هر گاه بهنگام بالا یا پایین رفتن بار امکان برخورد آن با داربست وجود نداشته باشد باید برای جلوگیری از گیر کردن بار به داربست سرتاسر ارتفاع آن با نرده های عمودی پوشیده شود.
- ۹- جایگاه کار
 - کلیه داربست هایی که کارگران بر روی آن کار می نمایند، باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشد.
 - هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجر های لق، لوله های آب، دودکش و سایر مصالح غیر مطمئن و نامناسب قرار گیرد.
 - در هیچ موردی پهنای جایگاه کار نباید از اندازه های زیر کمتر باشد:
 - ✓ ۶۰ سانتی متر اگر از جایگاه برای نهادن مصالح ساختمانی استفاده می شود.
 - ✓ ۱۱۰ سانتی متر اگر از جایگاه برای نگهداری جایگاه یا سکوی بلندتر دیگری استفاده می شود.
 - ✓ ۱۳۰ سانتی متر اگر از جایگاه کار برای نصب یا شکل دادن به سنگهای نمای ساختمانی استفاده می شود.
 - ✓ ۱۵۰ سانتی متر اگر از جایگاه هم برای نگهداری سکوی بلندتر دیگر و هم برای نصب و شکل دادن به سنگها استفاده می شود.
 - ✓ در صورت امکان یک فضای کافی خالی بالای سری دست کم به ارتفاع ۱۸۰ سانتی متر باید بالای جایگاه کار در نظر گرفته شود.
 - جایگاه هر داربست پایه ای باید دست کم یک متر پایین تر از انتهای بالای تیر های عمودی قرار گیرد.

- تخته و الوارهایی که جزیی از جایگاه کار بشمار می‌آیند و یا بصورت پاخور لبه جایگاه بکار برده می‌شوند باید دارای شرایط زیر باشند:
 - ✓ با در نظر گرفتن فاصله بین تیرهای تکیه گاه جایگاه، کلفتی آنها ایمنی لازم را تامین نماید و در هیچ موردی کلفتی آنها از ۵ سانتی متر کمتر نباشد.
 - ✓ پهنای آنها دست کم ۱۵ سانتی کمتر باشد.
 - هر تخته و هر الوار که جزیی از جایگاه کار بشمار می‌آید باید بیش از ۴ برابر کلفتی تخته و یا الوار از انتهای تکیه گاه تجاوز نماید.
 - تخته های زیر پایی که در ساختمان یک جایگاه بکار می‌روند باید از نظر کلفتی متحد الشكل باشند.
 - تخته ها و یا الوارهایی که جزو سکوی کار بشمار می‌آیند باید حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شوند مگر آنکه فاصله بین تیرهای افقی پشت سر هم تکیه گاه و کلفتی تخته ها طوری باشد که خطر شکم دادن بیش از حد و بلند شدن سر دیگر تخته در بین نباشد.
 - جایگاه های کار باید به شیوه ای ساخته شوند که تخته ها و یا الوارهای تشکیل دهنده آنها هنگام استفاده معمولی جابجا نشوند.
 - هر سکو یا جایگاه که بیش از ۲ متر بالای زمین یا کف قرار دارد، باید دارای تخته بندی نزدیک بهم باشد یا چنان پهلوی یکدیگر الوار کوبی شده باشند که هیچ نوع ابزار کار و مصالحی از لای آنها به پایین سقوط ننماید.
- ۱۰- حفاظت گذاری (حفظات از سقوط)
- هر بخشی از جایگاه کار یا محل کاری که بلندی آن بیش از ۲ متر باشد و امکان دارد شخص از بالای آن بیفتد باید دارای جان پناه یا شرایط زیر باشد:
 - ✓ حفاظ از جنس مرغوب و مناسب و دارای استحکام کافی باشد.
 - ✓ نرده بالایی یک الی $1/15$ متر بالای سطح جایگاه قرار گیرد
 - ✓ برای جلوگیری از سر خوردن کارگران و افتدان مصالح ساختمانی و ابزار کار از روی جایگاه پاخوری در لبه باز به بلندی ۱۵ سانتی متر ایجاد گردد.
 - ✓ نرده میانی بین پاخور و نرده پاخور و نرده بالایی قرار داده شود.
 - حفاظهای نرده ای و پاخورهای لبه جایگاه داریست باید در سوی داخلی ستون عمودی مهار شوند.

▪ نرده ها و پاخورها و وسایل دیگر حفاظتی که در جایگاه داریست بکار رفته اند باید از جای خود برداشته شوند، مگر در زمانی و در حدی که برای ورود اشخاص و یا حمل و جابجایی مصالح ساختمانی لازم است.

▪ جایگاه های داربستهای معلق باید از هر سو دارای حفاظ نرده ای و پاخور باشند اما:
✓ اگر کار طوری باشد که نتوان حفاظ بلند تری گذارد نیازی نیست که بلندی حفاظ طرف دیوار بیش از ۷۰ سانتی متر باشد.

✓ اگر کارگران روی سکو یا جایگاه نشسته کار می کنند گذاردن حفاظ و پاخور سوی دیوار الزامی نیست ولی در این حالت جایگاه باید دارای طناب کابل یا زنجیرهایی باشد تا برای کارگران بصورت دستگیره های محکمی باشد و در زمان سر خوردن کارگر قابل گرفتن باشد.

✓ فاصله بین دیوار و جایگاه باید تا حد امکان کم باشد مگر هنگامی که کارگران روی سکو بصورت نشسته کار می کنند. در این حالت بین دیوار و جایگاه باید از ۴۵ سانتی کمتر بیشتر باشد.

✓ سرهای انتهایی لوله های فلزی باید صاف باشند تا در افزایش ارتفاع داربست و یا اتصال قطعات دیگر، منطقه اتکا و اتصال کاملاً "روی همدیگر قرار گیرند.

✓ لوله ها باید به اندازه و با مقاومت مناسب برای باری که می باید تحمل نمایند ساخته شوند و در هیچ مورد قطر خارجی آنها کمتر از ۵ سانتی متر نباشد.

✓ پایه های عمودی در داربستهای فلزی لوله ای باید همیشه در وضعیت عمودی نگه داری شود.

✓ اتصالات در پایه های عمودی برای داربست فلزی لوله ای باید به طریق زیر باشد:
• متصل به تیرهای افقی یا سایر قطعات مقاوم که مانع جابجایی آنها شود.
• به تناوب طوری بسته شوند که اتصالات مجاور در یک سطح نباشند.
• با در نظر گرفتن مواد متداولی که در داربست فلزی بکار می رود فواصل بین پایه های عمودی باید از اندازه های زیر تجاوز نماید:

○ ۱/۸ متر برای کارهای سنگین با قابلیت تحمل ۳۵۰ کیلو گرم بر متر مریع

○ ۲/۳ متر برای کارهای سبک با قابلیت تحمل ۱۲۵ کیلو گرم بر متر مریع

▪ تیرهای افقی باید:

✓ دست کم تا ۳ پایه عمودی ادامه داشته باشند.

- ✓ بطور مطمئنی به هر پایه عمودی متصل شوند.
- اتصالات بین پایه های افقی باید:
 - ✓ به پایه های عمودی بسته شوند.
 - ✓ اتصالات تیرهای افقی باید در طبقات مختلف روی هم قرار گیرند.
- فاصله عمودی بین تیرهای افقی باید از ۲ متر تجاوز نماید.
- هر گاه داربست فلزی لوله ای به مصالح بنایی ساختمان متصل می شود، تیرهای افقی باید بطور مطمئن و محکم به مصالح بنایی بوسیله صفحات ثابت شده یا سایر وسائل موثر دیگر متصل گردند.
- هر گاه جایگاههای کار از جای خود برداشته شوند، کلیه تیرهای افقی باید برای حفظ پایداری داربست در محل خود باقی بمانند.
- در داربست های فلزی لوله ای یک دستک باید کنار هر پایه عمودی قرار گیرد.
- فاصله معمولی بین هر کدام از دستکها در داربستهای فلزی لوله ای باید از $1/5$ متر تجاوز نماید.
- فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربست های فلزی لوله ای باید از 90 سانتی متر و برای کارهای نیمه سنگین از $1/5$ متر تجاوز نماید.
- وقتی که تیرهای افقی داخل دیواری به دیوار ساختمان تکیه دارند باید دست کم 15 سانتی متر در داخل دیوار فرو روند.
- داربست های فلزی با یک ردیف پایه باید بطور مطمئنی به دیوار ساختمان مهار شود.
- خصوصیات اتکای ثابت باید چنین باشد:
 - ✓ لوله های مهار در نقاط برخورد پایه ها با تیرهای افقی به نمای خارجی داربست بسته شوند.
 - ✓ لوله های مهار به مصالح بنایی بطور مطمئنی بسته شوند.
 - ✓ اولین و آخرین و یکی در میان از پایه ها بوسیله لوله هایی به ساختمان مهار شوند.

منابع :

- ۱- محب علی، داود / توجه بیشتر به ایمنی و تاثیر آن در ارتقای بهره وری / خلاصه مقالات سمینار بررسی شیوه های علمی ارتقای بهره وری نیروی انسانی / انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی / چاپ اول / ۱۳۷۵.
- ۲- کاکوبی، حسین / مدیریت ایمنی و بهداشت کار / انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی / چاپ اول / ۱۳۷۷.
- ۳- گروه تخصصی ایمنی، بهداشت صنعتی و آتش نشانی / شماره های مختلف بانک اطلاعات ایمنی . بهداشت صنعتی و آتش نشانی / انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- ۴- محمد فام، ایرج / مهندسی ایمنی / نشر فن آوران / چاپ اول / ۱۳۸۰.
- ۵- نمازی، مینو و صارقی فرد، ناصر / آشنایی با نیازمندی های سیستم مدیریت بهداشت حرفة ای و ایمنی / انتشارات شرکت مشاورین کیفیت گرا / چاپ دوم / ۱۳۷۹.

۶- Hammer, Willie/ Occupational Safety Management & Engineering/ Forth Ed./ Rentice-Hall Inc/ ۱۹۹۹.

۷— Red mill, F. ,Chadleigh, M. , Catwar,J./ System Safety: Hazop and Software Hazop/ John Willey & Sons Ltd/ ۱۹۹۹.

۸- Batiment J.M./ ۱۹th Report of the Safety and Health commission for the Mining and other Extractive Industries/ Commission of the European Communities/ ۱۹۹۴.

۹- Risk Assessment, International conference ۱۹۹۷/ Queen Elizabeth Conference centre/ West minister/ London/ ۵-۶ October ۲۰۰۲/ Part ۲/ session ۵-۶.

فصل هفتم : دستورالعملهای ایمنی ۲۲۹

- ۱۰-W.Ross, Charles/Computer Systems For Occupational Safety and Health Management/ Marcel Dekker Inc/ ۱۹۹۴.
- ۱۱-Hammer,Willie/Occupational Safety Management & Engineering/ Forth Ed./ Rentice-Hall Inc/ ۱۹۹۱.
- ۱۲- Red mill, F. ,Chadleigh, M. , Catwar,J./ System Safety: Hazop and Software Hazop/ John Willey & Sons Ltd/ ۱۹۹۱.
- ۱۳-TUC education service/ Health & Safety at Work/ Millbrook Press/ ۱۹۹۳.
- ۱۴-Batiment J.M./ ۱۱th Report of the Safety and Health commission for the Mining and other Extractive Industries/ Commission of the European Communities/ ۱۹۹۲.
- ۱۵-Risk Assessment, International conference ۱۹۹۲/ Queen Elizabeth Conference centre/ West minister/ London/ ۵-۶ October ۱۹۹۲/ Part ۷/ session ۵-۶.
- ۱۶- Fragala, Guy. ۱۹۹۵. Safety Management: The Key to Complying with the Joint Commission's New Environment of Care Standards .
- ۱۷-Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. ۱۹۹۷. ۱۹۹۷ Comprehensive Accreditation Manual for Hospitals, Oakbrook Terrace, IL.
- ۱۸-Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. ۱۹۹۵. ۱۹۹۵ Comprehensive Accreditation Manual for Hospitals, Oakbrook Terrace.
- ۱۹- BS ۸۸۰۰:
- ۱۹۹۶ Guide to occupational health and safety management systems.
- ۲۰- Technical Report NPR ۵۰۰۱:
- ۱۹۹۷ guide to an occupational health and safety management system.
- ۲۱-SGS& ISMOL ISA ۲۰۰۰:
- ۱۹۹۸ Requirements for Safety and Health Management system.
- ۲۲-BVQI Safety Cert:
- Occupational Safety and Health Management Standard.

۳۴-DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety

Management System (OHSAS): ۱۹۹۷.

۳۵-Draft NSAI SR ۳۲۰ Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH&S) management System.

۳۶-Draft AS/NZ ۴۸۰۱ Occupational health and safety management systems – Specification with guidance for use.

۳۷-Draft BSI PAS ۱۸ Occupational health and safety management systems.

۳۸-YUNE ۸۱۹۰۰ series of pre- standard on the prevention of occupational risks.

۳۹-Draft LRQA SMS ۱۸۰۰ Health & safety management systems assessment criteria.

۴۰- EXAMPLES OF SAFETY CULTURE PRACTICES.International Atomic Energy Agency Vienna, ۱۹۹۸.

۴۱- FUTURE PERSPECTIVES ON NUCLEAR ISSUES.Domenici, P.V. Nuclear Plant Journal. Jan./Feb, ۱۹۹۸.

۴۲-Outreach Training Promotes Safety and Health Awareness .Guerra, D.Job Safety and Health Quarterly. Fall/Winter ۱۹۹۸,

۴۳-Quality Management of Occupational Health Services : The Necessity Of a Powerful Medical Profession .Casparie, A.F.Occupational Medicine. Apr, ۱۹۹۸.

۴۴-The Unexpected Result of an Investigation of an Outbreak of Occupational Lung disease. Kern, D.G.International Journal of Occupational and Environmental Health. Jan./Mar, ۱۹۹۸.

۴۵- Managing for World Class Safety by James Melville Stewart, ۱۹۹۷.


۴۶- Safety and Health for Engineers (Industrial Health & Safety) by Roger L. Brauer , ۱۹۹۳.

۳۶- Guidelines for Laboratory Design: Health and Safety Considerations, ۳rd

Edition by Louis J. DiBerardinis, et al ۲۰۰۱.

۳۷-Industrial Safety and Health Management, Fifth Edition by C. Ray Asfahl ۲۰۰۴

۳۸- TUC education service/ Health & Safety at Work/ Millbrook Press/ ۱۹۸۵.




Industrial Safety

by:

Dr. Ehsan Habibi

از این نویسنده منتشر شد



ISBN 964-6792-64-2

9 7 8 9 6 4 6 1 7 9 2 6 4 7

فن آوران عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی

